

СТАНОЧНЫЕ приспосо^бления

СПРАВОЧНИК

В ДВУХ ТОМАХ

Редакционный совет:

Б. Н. ВАРДАШКИН (председатель),
В. В. ДАНИЛЕВСКИЙ,
А. А. ШАТИЛОВ

СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ТОМ

1

Под редакцией
Б. И. ВАРДАШКИНА и А. А. ШАТИЛОВА



МОСКВА «МАШИНОСТРОЕНИЕ» 1984

ББК 34.448
С77
УДК 621.9.06-229(035)

Авторы:

А. И. Астахов, С. В. Бояршинов, Б. Н. Вардашкин, В. В. Данилевский, Э. Л. Жуков, В. Б. Ильинский, О. Я. Константинов, Ю. И. Кузнецов, З. Г. Кулешова, А. М. Панков, А. А. Шатилов

Рецензент И. А. Козлов

C77 **Станочные приспособления: Справочник. В 2-х т. /Ред. совет: Б. Н. Вардашкин (пред.) и др.— М.: Машиностроение, 1984.— Т. 1 /Под ред. Б. Н. Вардашкина, А. А. Шатилова, 1984. 592 с., ил.**
В пер.: 2 р. 50 к.

Рассмотрены конструктивные элементы, распространенные детали и сборочные единицы станочных приспособлений, типовые схемы установки заготовок и опоры приспособлений, зажимные механизмы и их расчеты, механизированные приводы, расчеты приспособлений на точность обработки.
Для инженерно-технических работников машиностроительных предприятий.

С 2703000000-158
038(01)-84 158-84

ББК 34.448
6П4.6.08

© Издательство «Машиностроение», 1984 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<p>Предисловие</p> <p>Г л а в а 1. Общие сведения о станочном приспособлении (В. В. Данилевский)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Термины, определения и графические обозначения 2. Стандартизация и унификация <p>Г л а в а 2. Размеры и конструктивные элементы станочных приспособлений (А. М. Панков)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Нормальные линейные размеры, нормальные конусности и углы конусов 2. Центровые отверстия 3. Радиусы закруглений и фасок 4. Резьбы 5. Выход резьбы 6. Отверстия под нарезание резьбы 7. Опорные поверхности под крепежные детали 8. Сквозные отверстия под крепежные детали 9. Места под гаечные ключи 10. Пазы и проушины 11. Прочие конструктивные элементы 12. Шероховатость поверхности деталей станочных приспособлений <p>Г л а в а 3. Распространенные детали и сборочные единицы станочных приспособлений (А. И. Астахов, Б. Н. Вардашянин)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Крепежные детали 2. Штифты, штипции 3. Шайбы, планки 4. Резьбовые детали и пяты 5. Прихваты 6. Эксцентрики 7. Рычаги, вилки, ушки, серьги 8. Плунжеры, шарники, ролики 9. Шпонки и их расчет 10. Заклепки и заклепочные соединения 11. Кольца пружинные и запорные 12. Пробки и детали для установки пружин 13. Пружины и их расчет 14. Рукоятки, кнопки, маковички, ручки, наконечники 15. Масленки 16. Кондукторные втулки 17. Установы и шупы 18. Направляющие и фиксаторы 19. Корпуса 	<p>Г л а в а 4. Материалы и сортаменты, применяемые для распространенных деталей станочных приспособлений (А. И. Астахов)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стадии, виды поставок, параметры сортаментов 2. Основные указания по выбору сталей и видов термо- и термомеханической обработки 3. Прокатные угловые стали, стальные швеллеры и трубы 4. Отливки из углеродистой стали и серого чугуна 5. Цветные металлы и сплавы 6. Неметаллические материалы 7. Покрытия 8. Рекомендации по применению материалов для изготовления распространенных деталей станочных приспособлений <p>Г л а в а 5. Типовые схемы установки заготовок и опоры станочных приспособлений (Э. Л. Жургел, А. А. Шатилов)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Технологические базы и их выбор 2. Типовые схемы установки заготовок <p>Г л а в а 6. Зажимные механизмы станочных приспособлений и их расчет (Ю. И. Кузнецов, А. А. Шатилов)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Расчет сил закрепления заготовок 2. Элементарные механизмы и их расчет 3. Винтовые механизмы 4. Эксцентриковые механизмы 5. Клиновые и клиноплунжерные механизмы 6. Рычажные механизмы 7. Разные механизмы <p>Г л а в а 7. Механизированные приводы станочных приспособлений (Ю. И. Кузнецов, О. Я. Константинов, А. А. Шатилов)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пневмопривод 2. Гидропривод 3. Источники подачи масла в гидродвигатели 4. Ручные насосы 5. Пневматогидроисточники 6. Гидродвигатели 7. Аккумуляторы и арматура 8. Магнитный привод
--	--

Основные понятия и определения	488	Погрешность установки	519
Материалы для изготовления магнитных стакочных приспособлений		Погрешность базирования	522
Классификация и схемы типовых конструкций магнитных станочных приспособлений	489	Погрешность закрепления	528
Силовые характеристики универсальных магнитных приспособлений		Погрешность положения	533
Влияние конструктурно-технологических параметров заготовки на силу магнитного приложения		2. Расчеты отклонений формы и расположения обработанных поверхностей колец и втулок	538
Решение задачи о функциональной пригодности МСП и определение силовой характеристики вновь проектируемого приспособления	491	Отклонения от соосности поверхностей вращения и торцовых биссектрис	538
Расчет специальных МСП		Упругие деформации колец при закреплении	540
Основные графоаналитические зависимости, используемые при расчете МСП	499	3. Расчеты допусков и посадок	560
Расчет электромагнитного стакочного приспособления	500	Допуски на координирующие и установочные размеры	560
Расчет элементарной системы с магнитогибрым ферритом		Допуски на исполнительные размеры установочных пальцев, выступов, пазов, отверстий	561
4. Вакуумный и электромеханический приводы		Допуски на диаметры отверстий и координаты кондукторных втулок	563
Приложение		Допуски и посадки при установке заготовки двумя цилиндрическими отверстиями с параллельными осями на цилиндрический и срезанный пальцы	568
Г л а в а 8. Расчеты стакочных приспособлений на точность обработки (А. И. Астахов, С. В. Буринов, В. Б. Ильинский, З. Г. Кулешова, А. А. Штилов)		4. Дополнительные сведения по точности стакочных приспособлений	570
1. Расчеты отклонений выполняемого размера	519	Рекомендуемые посадки и поля допусков ЕСДП СЭВ	570
	519	Рекомендуемые допуски формы и расположения поверхностей	580
		Список литературы	585
		Перечень ГОСТов	586
		Предметный указатель	588

ПРЕДИСЛОВИЕ

Интенсификация производства в машиностроении неразрывно связана с техническим перевооружением и модернизацией средств производства на базе применения новейших достижений науки и техники. Техническое перевооружение, подготовка производства новых видов продукции машиностроения и модернизация средств производства неизбежно включают процессы проектирования средств технологического оснащения и их изготовления.

В общем объеме средств технологического оснащения примерно 50% составляют станочные приспособления. Применение станочных приспособлений позволяет: 1) надежно базировать и закреплять обрабатываемую деталь с сохранением ее жесткости в процессе обработки; 2) стабильно обеспечивать высокое качество обрабатываемых деталей при минимальной зависимости качества от квалификации рабочего; 3) повысить производительность и облегчить условия труда рабочего в результате механизации приспособлений; 4) расширить технологические возможности используемого оборудования.

В зависимости от вида производства технический уровень и структура станочных приспособлений различны. Для массового и крупносерийного производства в большинстве случаев применяют специальные станочные приспособления. Специальные станочные приспособления имеют одноцелевое назначение для выполнения определенных операций механической обработки конкретной детали. Эти приспособления наиболее трудоемки и дороги при исполнении. В условиях единичного и мелкосерийного производства широкое распространение получила система универсально-сбор-

ных приспособлений (УСП), основанная на использовании стандартных деталей и узлов. Этот вид приспособлений более мобилен в части подготовки производства и не требует значительных затрат.

Создание любого вида станочных приспособлений, отвечающих требованиям производства, неизбежно сопряжено с применением квалифицированного труда. В последнее время в области проектирования станочных приспособлений достигнуты значительные успехи. Разработаны методики расчета точности обработки деталей в станочных приспособлениях, созданы прецизионные патроны и оправки, улучшены зажимные механизмы и усовершенствована методика их расчета, разработаны различные приводы с элементами, повышившими их эксплуатационную надежность.

Авторы сделали попытку обобщить опыт, накопленный промышленностью в области проектирования и эксплуатации станочных приспособлений.

Коллектив авторов надеется, что справочный материал позволит конструкторам станочных приспособлений обоснованно разрабатывать конструкции с обеспечением их эффективности.

В справнике наряду с общими требованиями и классификацией станочных приспособлений приведены сведения о конструктивных элементах, стандартных деталях и технических требованиях к приспособлениям. Расчетные формулы сопровождены примерами их применения. Справочник может быть использован инженерно-техническими работниками как единичного и мелкосерийного производства, так и массового и крупносерийного производства.

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Станочное приспособление (СП) — вспомогательное орудие производства для установки заготовок с целью

обработки на металорежущем станке. По группам оснащаемых станов СП бывают токарные, сверлильные, расточные, фрезерные, строгальные, долбячные, протяжные, шлифовальные и т. д.

1. Основные термины и определения

Станочное приспособление	Определение
Специальное	Приспособление, предназначенное для выполнения одной или нескольких операций изготовления определенного изделия (изделий) без регулирования и переналадки
Специализированное	Приспособление многократного применения, имеющее специализированные базирующие поверхности для установки заготовок типовых конфигураций в пределах определенных габаритов
Универсальное	Приспособление многократного применения, имеющее универсальные базирующие поверхности для установки заготовок различных конфигураций в пределах определенных габаритов
Разборное	Приспособление, детали и сборочные единицы которого после окончания эксплуатации используются для оснащения производства других изделий
Неразборное	Приспособление, подлежащее списанию после окончания эксплуатации
Одноместное	Приспособление для установки одной заготовки
Многоместное	Приспособление для одновременной установки нескольких заготовок
Групповое	Приспособление для установки заготовок, имеющих различную конфигурацию, но близкие по типоразмеру базы
Немеханизированное	Приспособление, не имеющее механизированных сборочных единиц
Механизированное	Приспособление с механизированными сборочными единицами, не имеющими кинематической связи с оснащаемым станком
Автоматизированное	Приспособление, встроенное в оснащаемый станок, работающее в автоматическом режиме вследствие кинематической связи со станком механизмов загрузки, закрепления, изменения положения заготовки и вспомогательных устройств

2. Дополнительные термины и определения

Термин	Определение
Базовое СП	Конструкция многократного применения, имеющая единые стандартные поверхности для установки сменных наладок, а также приводные, зажимные и вспомогательные механизмы
Сменная наладка	Сменная специальная часть СП, предназначенная для установки заготовок при выполнении определенных операций или переходов
Регулируемая наладка	Часть СП, обеспечивающая установку различных заготовок путем регулирования деталей с базирующими поверхностями
Компоновка	Вид существования разборного СП, образованного методами агрегатной сборки
Детали и сборочные единицы общего применения для СП	Комплекс унифицированных элементов однократного и многократного применения, предназначенных для использования СП различных систем
Детали и сборочные единицы универсально-сборочных приспособлений (УСП)	Комплекс унифицированных точных элементов многократного применения, образующих приспособления системы УСП без проектирования, изготовления и дополнительной обработки специальных частей
Детали и сборочные единицы сборно-разборных приспособлений (СРП)	Комплекс унифицированных точных элементов многократного применения, образующих приспособления системы СРП с проектированием и изготовлением специальных частей
Станочный крепежный набор	Комплект зажимных элементов, предназначенный для установки заготовок на столах металлоизделий станков

3. Графические обозначения опор, зажимов, угловиковых устройств по ГОСТ 3.1107-81 (ГОСТ 1993-79)

Наименование	Обозначение на видах		
	спереди, сбоку, сзади	сверху	снизу
Опора неподвижная			○
подвижная			○-
плавающая		○	○
регулируемая		○	○

Продолжение табл. 3

Наименование	Обозначение на видах		
	спереди, сбоку, сзади	сверху	снизу
Зажим			
одиночный		$\phi 3$	○
двойной		$\phi 3 \quad \phi 3$	○○
Установочное устройство			
Центр неподвижный			
Центр вращающийся			Без обозначения
Центр плавающий			
Оправка цилиндрическая, патроны кулачковый, цанговый			
Оправка цилиндрическая, патроны кулачковый, цанговый, шариковый (роликовый)			
Патрон поводковый			

П р и м е ч а н и я: 1. Для изображения опор, зажимов и установочных устройств применяется сплошную тонкую линию по ГОСТ 2 303—68.
 2. Обозначения подвижной, плавающей и регулируемой опор на видах сверху и снизу допускается изображать как обозначение неподвижной опоры на аналогичных видах.
 3. Обозначение двойного зажима на виде сбоку при совпадении точек приложения силы допускается изображать как обозначение одиночного зажима.
 4. Обозначения опор и установочных устройств, кроме центров, допускается наносить на выносных линиях соответствующих поверхностей (см. рис. 3, б, в).
 5. На каждом виде несколько обозначений одноименных опор допускается заменять одним с указанием их количества справа (см. рис. 3, в).

4. Графические обозначения формы рабочей поверхности опор, зажимов, установочных устройств по ГОСТ 3.1107-81 (СТ СЭВ 1803-79)

Рабочая поверхность	Обозначение на всех видах
Плоская	
Сферическая	
Цилиндрическая	
Призматическая	
Коническая	


Примечания: 1. Обозначения форм рабочих поверхностей наносят слева от обозначения опоры, зажима или установочного устройства (см. рис. 2 и 3).
2. Рельеф рабочих поверхностей (рифленая, резьбовая, шлицевая и т. д.) опор, зажимов и установочных устройств следует указывать в соответствии с рис. 1.

Рис. 1. Обозначение рельефа рабочих поверхностей (рифленых, резьбовых, шлицевых и т. п.) опор, зажимов, установочных устройств

Продолжение табл. 4

3. Обозначение рельефа рабочих поверхностей наносят на обозначение соответствующей опоры, зажима или установочного устройства (рис. 2, а, б и в).


Рис. 2. Примеры нанесения обозначений опор, зажимов и установочных устройств на схемах:
а — регулируемая опора со сферической выпуклой рабочей поверхностью; б — зажим с пневматическим приводом и цилиндрической рабочей поверхностью; в — обратный вращающийся центр с рифленой поверхностью



Для указания приводов зажимов применяют следующие обозначения: Р — пневматический; Н — гидравлический; Е — электрический; без обозначения — прочие. Обозначения приводов зажимов пансируют слева от обозначения зажимов (рис. 3, б).

Рис. 3. Примеры схем установки зажимов:

а — в тисках с призматическими губками и пневматическим зажимом, б — в кондукторе на три неподвижные опоры, с центрированием на цилиндрической опранке, двойным зажимом со сферическими рабочими поверхностями и электромагнитным приводом; в — в трехкулачковом патроне в упор, подвижном люнете и врачающемся центре



Число точек приложения силы зажима к заготовке при необходимости записывают справа от обозначения зажима (рис. 3, а). На схемах, имеющих несколько проекций, на отдельных проекциях допускается не указывать обозначения опор, зажимов, уставоночных устройств, если их положение однозначно определяется на одной проекции (рис. 3, б). Допускаются отклонения от размеров указанных выше графических обозначений.

2. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ

Комплексная стандартизация СП — упорядоченный правилами и положениями Государственной системы стандартизации процесс, обеспечивающий оптимальный уровень технологической готовности для производства изделий в результате разработки, комплектации и применения постоянно действующего парка стандартных и унифицированных СП различных систем.

Унификация СП — часть комплексной стандартизации СП, заключающаяся в приведении к единому образцу, основанному на рациональном сокращении числа, типов, основных параметров СП, их сборочных единиц, деталей, конструктивных элементов, марок материалов, покрытий, норм точности и т. д.

Система СП — совокупность СП, которые создаются на основе единых правил с целью обеспечения единства их выполнения и использования в определенных организационных условиях технологического процесса изготовления различных изделий резанием. Системы СП используют на основе применения правил и положений ЕСТПП для достижения высокой технологической готовности промышленных предприятий к производству различных изделий в соответствии с заданными технико-экономическими и плановыми показателями.

Универсальные безналадочные приспособления (УБП) представляют собой неразборные СП многократного применения, которые эксплуатируются без доработки. Эф-

ективны в условиях единичного мелкосерийного производства однотипных деталей. Примерами являются центры, универсальные патроны, стойки и т. п. (см. т. 2).

Универсальные наладочные приспособления (УНП) представляют собой разборные СП многократного применения. Компоновка УНП состоит из базисной части, универсальной по схемам базирования и конструктивным формам устанавливаемых заготовок, и сменной наладки. Эффективны в условиях единичного и серийного многономенклатурного производства. Примерами являются универсальные наладочные тиски и т. п. (см. т. 2).

Специализированные наладочные приспособления (СНП) представляют собой разборные СП многократного применения. Компоновка СНП состоит из базисной части, специализированной по схемам базирования типовых групп обрабатываемых заготовок, и сменной наладки. Эффективны в условиях серийного производства.

Универсальные сборные приспособления (УСП) представляют собой разборные СП многократного применения. Компоновка УСП собирается из высокоточных стандартных универсальных деталей и сборочных единиц и не требует дополнительной механической обработки. Эффективны в условиях единичного и мелкосерийного производств (см. т. 2).

Сборно-разборные приспособления (СРП) представляют собой разборные СП многократного применения. Компоновка СРП собирается из стандартных деталей и сборочных единиц с возможной их дополнительной обработкой. Эффективны в условиях серийного и крупносерийного производства изделий, находящихся в стадии непрерывного совершенствования, или изделий с периодом изготовления до полутора лет (см. т. 2).

Необратимые специальные приспособления (НСП) представляют собой неразборные СП однократного применения. В конструкциях НСП применяются стандартные детали и сборочные единицы общего приме-

нения. Эффективны в условиях крупносерийного и массового производства (см. т. 2).

В основе функциональной взаимозаменяемости СП, их деталей и сборочных единиц лежит принцип распределения на несколько серий в зависимости от мощности привода оснащаемых станков и габаритных размеров устанавливаемых заготовок. СП одной серии отличаются взаимной увязкой типоразмерных рядов по каждому виду приспособлений; единством установочных и ответственных присоединительных размеров; единством конструктивных исполнений элементов базирования и закрепления. Между сериями СП функциональная взаимозаменяемость осуществляется дополнительным применением переходных элементов.

5. Серии станочных приспособлений



Серия	Размер Т-образных пазов, мм	
	Ширина a	Шаг t
10	10	40/50
14	14	60/80
18	18	80/100
22	22	100/120

П р и м е ч а н и е. Предпочтительны значения t в числителе.

Обозначение серии принимают по признаке a Т-образного паза (табл. 5). СП без Т-образных пазов, относящиеся к определенной серии, должно

иметь все основные параметры, принятые для данной серии. В зависимости от вида работы установлены четыре серии СП: 10 для легких, 14 для средних, 18 для тяжелых и 22 для более тяжелых работ.

Номенклатуру и типоразмерные ряды СП для каждой серии выбирают на основе анализа данных примененияемости. Размерные ряды СП следует принимать из ряда $Ra 20^*$. Габаритные размеры корпусов стандартных СП назначают по конструктивным соображениям и с учетом оснащенного оборудования. Для фрезерных и сверлильных СП длину и ширину корпуса согласуют с числовыми значениями ряда $Ra 40$, а высоту устанавливают по конструктивным соображениям. Для токарных приспособлений максимальный диаметр корпуса выбирают из ряда $Ra 20$; вылет находят по конструктивным соображениям, обеспечивая необходимые жесткость и безопасность работы.

Наряду с Т-образными пазами для установки заготовок, наладок, сборочных единиц, элементов СРП, приводных устройств, а также для установки СП на станок применяют унифицированные конструктивные элементы, размеры которых также зависят от серии СП (табл. 6).

Для обеспечения блочно-модульной взаимозаменяемости сборочных единиц СП основные координирующие размеры расположения унифицированных конструктивных элементов рекомендуется принимать из следующего ряда, мм: 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 240; 320; 400 (дополнительные размеры в обоснованных случаях допускается принимать из ряда $Ra 40$).

Унифицированные конструктивные элементы для установки заготовок характерны для УБП, например, для поворотных и делительных столов, стоек (рис. 4). Из конструктивных соображений шаг t_1 может быть равен t или $2t$. Размеры Т-образного паза приведены в табл. 5, а диаметр d_1 — в табл. 6.

* Здесь и ниже ряды Ra по ГОСТ 6636—69 (СТ СЭВ 514—77).

6. Унифицированные конструктивные элементы для различных установок

Паз П-образный		Отверстие диаметром	Диаметры d_2 крепежных резьб	Высота h центров стоеч	Угловой шаг α между гранями (отверстий)
Ширина a_1	Шаг t	d под установочный пальц	d_1 центральное	практически не воспринимающие силы резания	воспринимающие малые силы резания
Серия СП					
10	6; 10	40	6; 8	25	M6
14	8; 14	60	8; 12	40	M8
18	10; 18	80	10; 16	50	M10
22	12; 22	100	12; 20	85	M12
					M16; M20; M24
					Из ряда Ra 10
					2
					3
					4
					5
					45°, 60°; 90; 120°

Размеры, мм

Причина. Размеры a_1 , d , d_1 , d_2 и α выбирают с учетом производственных требований (например, материала обрабатываемой заготовки, мощности оснащенного станка, производительности операции, прочности приспособления, числа установленных наладок и т. д.).




Рис. 4. Унифицированные конструктивные элементы УБП для установки заготовок:
а — исполнение 1, б — исполнение 2

Унифицированные конструктивные элементы для установки валадок и сборочных единиц наиболее характерны для УНП и СНП (табл. 7).

7. Унифицированные конструктивные элементы для установки наладок и сборочных единиц




Рис. 5. Квадратные выступы (а) и отверстия (б) для установки рукояток винтовых устройств

Унифицированные конструктивные элементы для сборки СРП см. т. 2, а для установки распространенных механизированных приводов — табл. 7. Для установки рукояток винтовых устройств используют квадратные выступы и отверстия размером s «под ключ» (рис. 5). Рекомендуются следующие значения s и развиваемые силы:

s , мм	4	6	10	12	14	17	19	22
Сила, кН	4	6	10	20	35	65		

Схема	Установка
	<p>Наладок и съемных сборочных единиц в общем случае (исполнение 1: $b = l$; исполнение 2: $b = 0,5l$)</p>


Продолжение табл. 7

Схема	Установка
	Наладок, не требующих точной угловой фиксации
	Наладок в кондукторах (исполнение 1: b = 0,5l, исполнение 2: b = l)
	Наладок на прижимных планках кондукторов
	Наладок на узких участках

Продолжение табл. 7

Схема	Установка
	Наладок на горизонтальной плоской поверхности порталных кондукторов
	Наладок в кондукторах кантуюемых и со сменными вкладышами
	Наладок в центре токарных планшайб
	Наладок на кулачках в двух-, трех- и четырехкулачковых патронах и планшайбах (для серий 10—14 число отверстий $n = 2$, для серий 18 и 22 $n = 3$)

Продолжение табл. 7

Схема	Установка
 <p><i>Конус Морзе</i></p> <p>Оправок, центров и т. п. в поворотно-делительных стойках</p>	<p>Съемных сборочных единиц</p>

П р и м е ч а н и я. 1. Размеры a , a_1 , d , d_1 , d_2 и конусы Морзе — по табл. 5 и 6.
 2. Размеры l , l_1 , b , D — из ряда, приведенного на стр. 13.

Стандартные фрезерные СП устанавливают на стол станка с базированием на центральный точный паз стола с помощью сменных пальцев или шпонок и с закреплением болтами (не менее двух) диаметром d_2 (табл. 8).

Сверлильные, расточные и фрезерные СП должны иметь проушины (табл. 9) и места под прижимные планки.

СП для установки на стол станка с ЧПУ кроме обычных шпонок и пальцев должно иметь отверстие для программного пальца (рис. 6). Диаметр d такого отверстия составляет 20 мм для серии 10, 25 мм — для серии 14, 32 мм для серии 18 и




Рис. 6. Унифицированные конструктивные элементы для установки СП на стол станка с ЧПУ

8. Унифицированные конструктивные элементы для установки стандартных фрезерных СП
Размеры, мм

Серия СП	<i>a</i>	<i>d</i>	<i>d₂</i>	<i>t</i>
10	10	M8	18	
	14	M12	20	
14	18	M16	25	
18	22	M20	28	
22	28	M24	30	

9. Проушины СП

Размеры, мм

Диаметр болта <i>d₂</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>L</i> , не менее	<i>c</i>
				2
12	14	30	20	
	18	36	25	
20	22	44	28	3

Примечание. Исполнение 1 для отливок, исполнение 2 -- для проих деталей

40 мм для серии 22. С плоскими поверхностями 1 и 2 для установки наладок и заготовок эти отверстия должны быть увязаны точными размерами *l*, *l*, *l₂*, выражаемыми числами, кратными 5.

Установку токарных СП на станки рекомендуется осуществлять с помощью переходных фланцев. Различают фланцы, устанавливаемые на

резьбовые концы шпинделей для действующего парка металлорежущих станков; иа фланцевые концы шпинделей станков под поворотную шайбу и на фланцевые концы шпинделей станков.

Приспособление окончательно закрепляют после выверки по контрольному пояску или отверстию под наладку.

ГЛАВА 2

РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

1. НОРМАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ, НОРМАЛЬНЫЕ КОНУСНОСТИ И УГЛЫ КОНУСОВ

1. Нормальные линейные размеры, мм
(СТ СЭВ 514—77)

Ряды				Дополнительные размеры
Ra 5	Ra 10	Ra 20	Ra 40	
1,0	1,0	1,0	1,0 1,05	
		1,1	1,1 1,15	
	1,2	1,2	1,2 1,3	1,25 1,35
		1,4	1,4 1,5	1,45 1,55
	1,6	1,6	1,6 1,7	1,65 1,75
		1,8	1,8 1,9	1,85 1,95
2,0	2,0	2,0	2,0 2,1	2,05 2,15
		2,2	2,2 2,4	2,3
	2,5	2,5	2,5 2,6	2,7
		2,8	2,8 3,0	2,9 3,1
3,2	3,2	3,2	3,2 3,4	3,3 3,5
		3,6	3,6 3,8	3,7 3,9

Продолжение табл. 1

Ряды				Дополнительные размеры
Ra 5	Ra 10	Ra 20	Ra 40	
4,0	4,0	4,0	4,0 4,2	4,1 4,4
		4,5	4,5 4,8	4,6 4,9
	5,0	5,0	5,0 5,3	5,2 5,5
		5,6	5,6 6,0	5,8 6,2
	6,3	6,3	6,3 6,7	6,5 7,0
		7,1	7,1 7,5	7,3 7,8
8,0	8,0	8,0	8,0 8,5	8,2 8,8
		9,0	9,0 9,5	9,2 9,8
	10	10	10 10,5	10,2 10,8
		11	11 11,5	11,2 11,8
12	12	12	12 13	12,5 13,0
		14	14 15	14,5 15,5
	16	16	16 17	16,5 17,5
		18	18 19	18,5 19,5
20	20	20	20 21	20,5 21,5
		22	22 24	23

Продолжение табл. 1


Ряды				Дополнительные размеры
Ra 5	Ra 10	Ra 20	Ra 40	
25	25	25	25 26	27
		28	28 30	29 31
	32	32	32 34	33 35
		36	36 38	37 39
	40	40	40 42	41 44
		45	45 48	46 49
40	50	50	50 53	52
		56	56 60	58 62
	63	63	63 67	65 70
		71	71 75	73 78
63	80	80	80 85	82 88
		90	90 95	92 98
	100	100	100 105	102 108
		110	110 120	112 115
100	125	125	125 130	118 135
		140	140 150	145 155
	160	160	160 170	165 175
		180	180 190	185 195
160	200	200	200 210	205 215
		220	220 230	230

Продолжение табл. 1

Ряды				Дополнительные размеры
Ra 5	Ra 10	Ra 20	Ra 40	
250	250		250 260	270 290
			280	280 300
	320		320	320 340
			360	360 380
	400		400	400 420
			450	450 480
400	500		500	500 530
			560	560 600
	630		630	630 670
			710	710 750
630	800		800	800 850
			900	900 950

Приимечания: 1. Распространяется на линейные размеры (длины, высоты и т. п.) в диапазоне размеров от 0,001 до 20000 мм.
 2. Не распространяется на технологические межоперационные размеры и на размеры, связанные расчетными зависимостями с другими принятыми размерами.
 3. При выборе размеров предпочтение отдается рядам с более крупной градацией (ряд Ra 5 следует предпочитать ряду Ra 10 и т. д.).
 4. Дополнительные размеры допускается применять в обоснованных случаях.

2. Нормальные конусности и углы конусов (ГОСТ 8593—83)



Обозначение конуса		Конусность C	Угол	
Ряд 1	Ряд 2		конуса α	укояна $\alpha/2$
1 : 500	—	1 : 500	6°52',5"	3°26,25'
1 : 200		1 : 200	17'11,3"	8'35,65"
1 : 100		1 : 100	34'22,6"	17'11,3"
1 : 50		1 : 50	1°8'45,2"	34'22,6"
—	1 : 30	1 : 30	1°54'34,9"	57'17,45'
1 : 20	—	1 : 20	3°51'51,1"	1°25'55,55'
—	1 : 15	1 : 15	3°49'5,9"	1°54'32,95'
—	1 : 12	1 : 12	4°46'18,8"	2 23'9,4"
1 : 10	—	1 : 10	5°43'29,3"	2°51'44,85'
—	1 : 8	1 : 8	7°9'9,6"	3°34'34,8"
—	1 : 7	1 : 7	10'16,4"	4°5'8,2"
—	1 : 6	1 : 6	9°31'38,2"	4°45'49,1"
1 : 5	—	1 : 5	11°23'46,3"	5°42'38,15"
—	1 : 4	1 : 4	14°15'0,1"	7°7'30,05"
1 : 3	—	1 : 3	18°55'28,7"	9°27'44,35"
30°	—	1 : 1,866025	30°	15°
45°		1 : 1,207107	45°	22°30'
60°		1 : 0,866025	60°	30°
—	75°	1 : 0,651613	75°	37°30'
90°	—	1 : 0,5	90°	45°
120°	—	1 : 0,288675	120°	60°

П р и м е ч а н и я: 1. Распространяется на конусности и углы конусов гладких конических элементов деталей.
2. Не распространяется на конусность и углы конусов специального назначения, регламентированные в стандартах на конкретные изделия.
3. Ряд 1 предпочтительнее ряду 2.
4. $C = (D - d)/L = 2 \operatorname{tg} 0,5\alpha$.
5. Примеры применения см. табл. 3.

3. Примеры применения нормальной конусности и углов конусов в станочных приспособлениях

Конусность C	Примеры
1 : 50	Конические штифты, установочные шпильки, концы насадных рукояток
1 : 30	Шейки шпинделей
1 : 20	Метрические конусы в шпинделах станков, оправки
1 : 15	Коническое соединение деталей при осевых силах. Соединение поршней со штоком
1 : 12	Втулки шарико- и роликоподшипников. Конусы Морзе
1 : 10	Конические соединения деталей при радиальных и осевых силах. Регулируемые втулки подшипников шпинделей
1 : 7	Пробки кранов для арматуры
1 : 5	Легкоразъемные соединения деталей при силах, перпендикулярных к оси. Фрикционные муфты
1 : 3	Конусы муфт предельного момента
1 : 1,866025	Фрикционные муфты приводов, зажимные цанги
1 : 1,207107	Уплотняющие конусы для легких ниппельных винтовых соединений труб
1 : 0,866025	Центры станков и центровые отверстия
1 : 0,651613	Внутренний конус у нажимных гаек в соединениях труб низкого давления
1 : 0,5	Концы обрабатываемых валов. Конусы вентилей и клапанов. Центровые отверстия для тяжелых работ
1 : 0,288675	Фаски резьбовых отверстий. Конусы под набивку сальников. Дроссельные клапаны

В табл. 4 приведены размеры укороченных инструментальных конусов Морзе по СТ СЭВ 148—75, а в

табл. 5 — конусы шпинделей и оправок с конусностью 7:24 по ГОСТ 15945—70.

4. Укороченные инструментальные конусы Морзе (СТ СОВ 148-75)
Размеры, мм

Обозначение конусности	Конус Морзе	Конусность	D	D_1	d	d_1	l_1	a_{\max}	b	e
								D_1	z^*	l_1
B10	1	1 : 20,047	10,094	10,3	9,4	9,8	14,0	3,5	3,5	1
B12			12,065	12,2	11,1	11,5	18,5			
B16	2	1 : 20	15,733	16	14,5	15	24	4	4	1,5
B18			17,78	18	16,2	16,8	32			
B22	3	1 : 19,922	21,793	22	19,8	20,5	40,5	5	4,5	2
B24			23,825	24,1	21,3	22	50,0			

П р и м е ч а н и я: 1. $z^* = 1$ — максимально допустимое отклонение положения основной плоскости, в которой находится диаметр D , от ее геометрического положения
2. Размеры D_1 и d — теоретические и определяются соответственно по диаметру D и номинальным размерам a и l_1 .

5. Конусы шпинделей и оправок с конусностью 7 : 24 (ГОСТ 15945-70)

Размеры, мм

Обозначение конусов	D	d	L (справочный)	Продолжение табл. 5		
				D_1	d_1	L (справочный)
10	15,87	9,5	—1,8	38,1	21,4	57,2
15	19,05	11,2	26,9	44,45	25,3	65,6
25	25,4	13,8	39,8	57,15	32,4	84,8
30	31,75	17,4	49,2	69,85	39,6	103,7

Обозначение конусов	D	d	L (справочный)
35	38,1	21,4	57,2
40	44,45	25,3	65,6
45	57,15	32,4	84,8
50	69,85	39,6	103,7
55	88,9	50,5	131,6
60	107,95	60,2	163,7
65	133,35	75	200
70	165,1	92,9	247,0
75	203,2	114,3	304,8

На машиностроительных заводах широко применяют различное оборудование и приспособления с конусами Морзе (табл. 6—8).

6. Внутренние конусы Морзе
Размеры, мм

Конус Морзе	D	d	l	l_1	K	h	d_1	α		
									1	2
0	9,045	6,7	52	49	15	3,9	—	1°23'27"		
1	12,065	9,7	56	52	19	5,2	7,0	1°25'43"		
2	17,780	14,9	67	62	22	6,3	11,5	1°25'50"		
3	23,825	20,2	84	78	27	7,9	14,0	1°26'16'		
4	31,267	26,5	107	98	32	11,9	18,0	1°23'15'		
5	44,399	38,2	135	125	38	15,9	23,0	1°30'26"		
6	63,348	54,6	188	177	47	19,0	27,0	1°29'36"		


П р и м е ч а н и е. Размер d_1 рекомендуемый.

7. Наружные конусы Морзе с лапкой
Размеры, мм

Конус Морзе	D	D_1	α	d	d_1	l	a	b	e	e	r	r_1		
													1	2
0	9,045	9,2	1°23'27'	6,1	6,0	59,5	3,0	3,9	10,5	6,5	4	1,0		
1	12,065	12,2	1°25'43"	9,0	8,7	65,5	3,5	5,2	13,5	8,5	5	1,2		
2	17,780	18,0	1°25'50"	14,0	13,5	80,0	5,0	6,3	16,0	10,0	6	1,6		
3	23,825	24,1	1°26'16"	19,1	18,5	99,0	5,0	7,9	20,0	13,0	7	2,0		
4	31,267	31,6	1°23'15"	25,2	24,5	124,0	6,5	11,9	24,0	16,0	8	2,5		
5	44,399	44,7	1°30'26"	36,5	35,7	156,0	6,5	15,9	29,0	19,0	10	3,0		
6	63,348	63,8	1°29'36"	52,4	51,0	218,0	8,0	19,0	40,0	27,0	13	4,0		

П р и м е ч а н и е. Размеры D_1 и d для справок.

8. Наружные конусы Морзе с резьбовым отверстием
Размеры, мм



Конус Морзе	d_2	d_1	d_4	d_5	d_6	d_7	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	l_7	r_2
0	6,4	6,0	—	—	—	—	53	4	—	—	—	—	—	—
1	9,4	9,0	M6	6,4	8,0	8,5	57	5	16	24	3,5	1,53	—	0,2
2	14,6	14,0	M10	10,5	12,5	13,2	69		24	32	4,5	1,90		
3	19,8	19,0	M12	13,0	15,0	17,0	86	7	28	37	6,0	2,30	0,6	0,6
4	25,9	25,0	M16	17,0	20,0	22,0	109	9	32	42	8,0	3,20		1,0
5	37,6	35,7	M20	21,0	26,0	30,0	136	10	40	53	10,0	5,50	1,1	2,5
6	53,9	51,0	M24	25,0	31,0	36,0	190	16	50	65	11,0	6,60	1,4	4,0

Приимечания: 1. Значения D и D_1 — как в табл. 7.
2. Размеры D_1^* , d_2^* , d_5^* , d_7^* для справок

2. ЦЕНТРОВЫЕ ОТВЕРСТИЯ

В станочных приспособлениях применяют стандартные центровые отверстия следующих форм (ГОСТ 14034—74): А — в случаях, когда после обработки необходимость в центровых отверстиях отпадает или когда сохранность центровых отверстий обеспечивается соответствующей термической обработкой; В — в случаях, когда центровые отверстия являются базой для многократного использования, а также когда центровые отверстия сохраняются в готовых изделиях; Т — для оправок; К — при повышенной точности обработки; F — для различных конусов.

В зависимости от массы изделия отверстия форм А, В и Т выбирают по табл. 9.

9. Диаметр центровых отверстий в зависимости от массы детали

Масса, кг, не более	d , мм	Масса, кг, не более	d , мм
50	2,00	200	5,0
80	2,50	360	6,3
90	3,15	500	8,0
100	4,00	800	10,0

Размеры центровых отверстий, применяемых в станочных приспособлениях, приведены в табл. 10—12.

10. Центровые отверстия с углом конуса 60° (формы А, В, Г)
Размеры, мм

Форма А			Форма В			Форма Г			
D	d	d ₁	d ₂	d ₃ (пред. откл. по H14)	l ₁ , не менее	l ₁ Номин.	Пред. откл. по H11	l ₂ (пред. откл. по H12)	l ₃ , не менее
4	1	2,12	3,15	—	1,3	0,97	H11	1,27	—
6	1,6	3,35	5	—	2	1,52		1,99	—
10	2	4,20	6,3	7	2,5	1,95		2,54	0,6
14	2,5	5,3	8	9	3,1	2,42		3,2	0,8
20	3,15	6,7	10	12	3,9	3,07		4,03	0,9
30	4	8,5	12,5	16	5	3,9		5,06	1,2
60	6,3	13,2	18	25	8	5,98		7,36	1,8
100	10	21,2	28	36	12,8	9,7		11,66	2,5
Примечание. Размер D рекомендуемый.									

11. Центровые отверстия с дугообразной образующей (форма К)


Размеры, мм					
D	d	d ₁	l ₁ , не менее	r	
				наим	наиб.
4	1,00	2,12	2,3	2,50	3,15
6	1,6	3,35	3,5	4	5

Продолжение табл. 11

D	d	d ₁	l ₁ , не менее	r	
				нам.	наиб.
10	2,00	4,20	4,4	5,00	6,3
14	2,50	5,30	5,5	6,30	8,00
20	3,15	6,70	7,0	8,00	10,00
30	4,00	8,50	8,9	10,00	12,50
60	6,30	13,20	14,0	16,00	20,00
100	10	21,20	22,5	25,00	31,50

Примечание. Размер D рекомендуемый.

12. Центровые отверстия с метрической резьбой (форма F)
Размеры, мм



Конус Морзе	d	d_1 (пред. огрн. по $H14$)	d_2	d_3	l_1 не менее	r	l_1	l_2 , не менее
1	M6	6,4	8,0	8,5	16	3,5	1,53	—
2	M10	10,5	12,5	13,2	24	4,5	1,9	—
3	M12	13,0	15	17	28	6	2,3	0,6
4	M16	17,0	20	22	32	8	3,2	—
5	M20	21,0	26	30	40	10	5,0	1,1
6	M24	25,0	31	36	50	11	6,6	1,4

Центровые отверстия должны удовлетворять следующим техническим требованиям, если в чертежах не оговариваются особые требования (например, указание о притирке): 1) точность изготовления размера d и получения углов конуса 60° и 120° , а также радиуса r в центральном отверстии с дугообразной обработкой обеспечивается центрочным режущим инструментом; при получении угла рабочего конуса 60° другими видами режущего инструмента отклонение угла должно быть не более минус $30'$; 2) длина конической поверхности l_1 в центральных отверстиях с углом конуса 60°

в технически обоснованных случаях может быть уменьшена до $0,5 l_1$; 3) параметры шероховатости должны быть: R_a не более 2,5 мкм для посадочных (конусной и дугообразной) поверхностей; R_z не более 80 мкм для поверхностей резьбы и фасок.

3. РАДИУСЫ ЗАКРУГЛЕНИЙ И ФАСКИ

Радиусы закруглений сопряженных валов и втулок приведены в табл. 13, размеры входных фасок деталей — в табл. 14, а прочие радиусы закруглений и фаски — в табл. 15.

13. Радиусы закруглений сопряженных валов и втулок, мм


D	r	r_1
10—18	0,6	1
20—28	1,6	2
30—46	2,0	2,5
48—68	2,5	3
70—100	3	4
105—150	4	5
155—200	5	6
210—250	6	8

14. Размеры входных фасок деталей, мм

Посадки	Размеры фасок при D			
	До 50	50—100	100—200	250—500
$H7/u7, H7/s6, H7/r6, H7/n6, V8/h6; S7/h6, N7/h6, M7/h6$	0,5/1	1/1,5	2/2,5	3,5/4
$H8/u8; H8/s8; H9/n8, H9/8$	1/1,5	2/2,5	3/3,5	4,5/5,5
$H/X8, H9/X8$	1,5/2	2/2,5	4/4,0	7/8
$H/8, H9/z8$	2/2,5	3/3,5	5/6	8,5/10

Примечания: 1. В числителе приведены размеры фасок a , в знаменателе — фасок A .
2. Фаски делать только с одной стороны детали.
3. При высоте H , большей или равной диаметру D дегали, допускается увеличивать фаски до ближайшего большего размера.

15. Прочие рекомендуемые радиусы r закруглений и фаски c
Размеры, мм




1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд	1-й ряд	2-й ряд
0,1	0,2	2,5	2	25	20
0,4	0,3	4,0	3	40	32
0,6	0,5	6,0	5	60	50
1,0	0,8	10	8	100	80
1,6	1,2	16	12	160	125

П р и м е ч а н и я: 1. Размеры радиусов r и фасок c распространяются на детали, изготовленные из металла и пластика, но не распространяются на радиусы закруглений (гиба) гнутых деталей, фасок на резьбах, радиусов проточек для выхода резьбообразующего инструмента, фасок и радиусов закруглений шарико- и роликоподшипников и на их сопряжения с валами и корпусами.
2. 1-й ряд предпочтительный.

4. РЕЗЬБЫ

В станочных приспособлениях наиболее часто применяют резьбы: метрическую в диапазоне номинальных диаметров 2—100 мм (табл. 16); трапецидальную однозаходную в диапазоне номинальных диаметров 8—40 мм (табл. 17), трубную коническую в диапазоне номинальных размеров от $1/16$ до 2 дюймов (табл. 18); коническую дюймовую с углом профиля 60° в диапазоне размеров от $1/16$ до $1\frac{1}{2}$ дюйма (табл. 19); упорную в диапазоне наружных диаметров 10—40 мм (табл. 20); трубную цилиндрическую в диапазоне номинальных размеров резьбы от $1/16$ до 2 дюймов (табл. 21).

16. Основные размеры метрической резьбы, мм
(СТ СЭВ 182—75)



Продолжение табл. 16

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
2	0,4	1,567	1,74	1,509
	0,25	1,729	1,838	1,693
2,2	0,45	1,713	1,908	1,648
	0,25	1,929	2,038	1,893
2,5	0,45	2,013	2,208	1,948
	0,35	2,121	2,273	2,071
3	0,5	2,459	2,675	2,387
	0,35	2,621	2,773	2,571
3,5	0,6	2,85	3,11	2,764
	0,35	3,121	3,273	3,071
4	0,7	3,242	3,545	3,141
	0,5	3,459	3,675	3,387
4,5	0,75	3,688	4,013	3,58
	0,5	3,959	4,175	3,887
5	0,8	4,134	4,48	4,019
	0,5	4,459	4,675	4,387
5,5	0,5	4,959	5,175	4,887
6	1	4,917	5,35	4,773
	0,75	5,188	5,513	5,08
	0,5	5,459	5,675	5,387
7	1	5,917	6,35	5,773
	0,75	6,188	6,513	6,08
	0,5	6,459	6,675	6,387

Продолжение табл. 16

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
8	1,25	6,647	7,188	6,466
	1	6,917	7,35	6,773
	0,75	7,188	7,513	7,08
	0,5	7,459	7,675	7,387
9	1,25	7,647	8,188	7,466
	1	7,917	8,35	7,773
	0,75	8,188	8,513	8,08
	0,5	8,459	8,675	8,387
10	1,5	8,376	9,026	8,16
	1,25	8,647	9,188	8,466
	1	8,917	9,35	8,773
	0,75	9,188	9,513	9,08
	0,5	9,459	9,675	9,387
11	1,5	9,376	10,026	9,16
	1	9,917	10,35	9,773
	0,75	10,188	10,513	10,08
	0,5	10,459	10,675	10,387
12	1,75	10,106	10,863	9,853
	1,5	10,376	11,026	10,16
	1,25	10,647	11,188	10,466
	1	10,917	11,35	10,773
	0,75	11,188	11,513	11,08
	0,5	11,459	11,675	11,387

Продолжение табл. 16

Номи- нальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
14	2	11,835	12,701	11,546
	1,5	12,376	13,026	12,16
	1,25	12,647	13,188	12,466
	1	12,917	13,35	12,773
	0,75	13,188	13,513	13,08
	0,5	13,459	13,675	13,387
15	1,5	13,376	14,026	13,16
	1	13,917	14,35	13,773
16	2	13,835	14,701	13,546
	1,5	14,376	15,026	14,16
	1	14,917	15,35	14,773
	0,75	15,188	15,513	15,08
	0,5	15,459	15,675	15,387
	1,5	15,376	16,026	15,16
17	1	15,917	16,35	15,773
	2,5	15,294	16,376	14,933
18	2	15,835	16,701	15,546
	1,5	16,376	17,026	16,16
	1	16,917	17,35	16,773
	0,75	17,188	17,518	17,08
	0,5	17,459	17,675	17,387
	2,5	17,294	18,376	16,933
20	2	17,835	18,701	17,546
	1,5	18,376	19,026	18,16
	1	18,917	19,35	18,773
	0,75	19,188	19,513	19,08
	0,5	19,459	19,675	19,387

Продолжение табл. 16

Номи- нальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
22	2,5	19,294	20,376	18,933
	2	19,835	20,701	19,546
	1,5	20,376	21,026	20,16
	1	20,917	21,35	20,773
	0,75	21,188	21,513	21,08
	0,5	21,459	21,675	21,387
24	3	20,752	22,051	20,319
	2	21,835	22,701	21,546
	1,5	22,376	23,026	22,16
	1	22,917	23,35	22,773
	0,75	23,188	23,513	23,08
	2	22,535	23,701	22,546
25	1,5	23,376	24,026	23,16
	1	23,917	24,35	23,773
	1,5	24,376	25,026	24,16
27	3	23,752	25,051	23,319
	2	24,835	25,701	24,546
	1,5	25,376	26,026	25,16
	1	25,917	26,35	25,773
	0,75	26,188	26,513	26,08
	2	25,535	26,701	25,346
28	1,5	26,376	27,026	26,16
	1	26,917	27,35	26,773
	1,5	27,376	28,026	27,16
30	3,5	26,211	27,727	25,706
	3	26,752	28,051	26,319
	2	27,335	28,701	27,546
	1,5	28,376	29,026	28,16
	1	28,917	29,35	28,773
	0,75	29,188	29,513	29,08

Продолжение табл. 16

Номи- нальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
32	2	29,835	30,701	29,546
	1,5	30,376	31,026	30,16
33	3,5	29,211	30,727	28,706
	3	29,752	31,051	29,319
	2	30,835	31,701	30,546
	1,5	31,376	32,026	31,16
	1	31,917	32,35	31,773
	0,75	32,188	32,513	32,08
35	1,5	33,376	34,026	33,16
36	4	31,67	33,402	31,093
	3	32,752	34,051	32,319
	2	33,835	34,071	33,546
	1,5	34,376	35,026	34,16
	1	34,917	35,35	34,773
38	1,5	36,376	37,026	36,16
39	4	34,67	36,402	34,093
	3	35,752	37,051	35,319
	2	36,835	37,701	36,546
	1,5	37,376	38,026	37,16
	1	37,917	38,35	37,773
40	3	36,752	38,051	36,319
	2	37,835	38,701	37,546
	1,5	38,376	39,026	38,16

Продолжение табл. 16

Номи- нальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
42	4,5	37,129	39,077	36,479
	4	37,67	39,402	37,093
	3	38,752	40,051	38,319
	2	39,835	40,701	39,546
	1,5	40,376	41,026	40,16
	1	40,917	41,35	40,773
45	4,5	40,129	42,077	39,479
	4	40,67	42,402	40,093
	3	41,752	43,051	41,319
	2	42,835	43,701	42,546
	1,5	43,376	44,026	43,16
	1	43,917	44,35	43,773
48	5	42,587	44,752	41,866
	4	43,67	45,402	43,093
	3	44,752	46,051	44,319
	2	45,835	46,701	45,546
	1,5	46,376	47,026	46,16
	1	46,917	47,35	46,773
50	3	46,752	48,051	46,319
	2	47,835	48,701	47,546
	1,5	48,376	49,026	48,16
53	5	46,587	48,752	45,866
	4	47,67	49,402	47,093

Продолжение табл. 16

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
53	3	48,752	50,051	48,319
	2	49,835	50,701	49,546
	1,5	50,376	51,026	50,16
	1	50,917	51,35	50,773
55	4	50,67	52,402	50,093
	3	51,752	53,051	51,319
	2	52,835	53,701	52,546
	1,5	53,376	54,026	53,16
56	5,5	50,046	52,428	49,252
	4	51,67	53,402	51,093
	3	52,752	54,051	52,319
	2	53,835	54,701	53,546
	1,5	54,376	55,026	54,16
	1	54,917	55,35	54,773
58	4	53,67	55,402	53,093
	3	54,752	56,051	54,319
	2	55,835	56,701	55,546
	1,5	56,376	57,026	56,16
60	5,5	54,046	56,428	53,252
	4	55,67	57,402	55,093
	3	56,752	58,051	56,319
	2	57,835	58,701	57,546
	1,5	58,376	59,026	58,16
	1	58,917	59,35	58,773

Продолжение табл. 16

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
62	4	57,67	59,402	57,093
	3	58,752	60,051	58,319
	2	59,835	60,701	59,546
	1,5	60,376	61,026	60,16
64	6	57,505	60,103	56,639
	4	59,67	61,402	59,093
	3	60,752	62,051	60,319
	2	61,835	62,701	61,546
	1,5	62,376	63,026	62,16
	1	62,917	63,35	62,773
65	4	60,67	62,402	60,093
	3	61,752	63,051	61,319
	2	62,835	63,701	62,546
	1,5	63,376	64,026	63,16
68	6	61,505	64,103	60,639
	4	63,67	64,402	63,093
	3	64,752	66,051	64,319
	2	65,835	66,701	65,546
	1,5	66,376	67,026	66,16
	1	66,917	67,35	66,773
70	6	63,505	66,103	62,639
	4	65,67	67,402	65,093
	3	66,752	68,051	66,319
	2	67,835	68,701	67,546
	1,5	68,376	69,026	68,16

Продолжение табл. 16

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
72	6	65,505	68,103	64,639
	4	67,67	69,402	67,093
	3	68,752	70,051	68,319
	2	69,835	70,701	69,546
	1,5	70,376	71,026	70,16
	1	70,917	71,35	70,773
75	4	70,67	72,402	70,093
	3	71,752	73,051	71,319
	2	72,835	73,701	72,546
	1,5	73,376	74,026	73,16
76	6	69,505	72,103	68,639
	4	71,67	73,402	71,093
	3	72,752	74,051	72,319
	2	73,835	74,701	73,546
	1,5	74,376	75,026	74,16
	1	74,917	75,35	74,773
78	2	75,835	76,701	75,546
80	6	73,505	76,103	72,639
	4	75,67	77,402	75,093
	3	76,752	78,051	76,319
	2	77,835	78,701	77,546
	1,5	78,376	79,026	78,16
	1	78,917	79,35	78,773
82	2	79,835	80,701	79,546
85	6	78,505	81,103	77,639
	4	80,67	82,402	80,093
	3	81,752	83,051	81,319
	2	82,835	83,701	82,546
	1,5	83,376	84,026	83,16

Продолжение табл. 16

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	d_1, D_1	d_2, D_2	d_3
90	6	83,505	86,103	82,639
	4	85,67	87,402	85,093
	3	86,752	88,051	86,319
	2	87,835	88,701	87,546
	1,5	88,376	89,026	88,16
	1	88,505	91,103	87,639
95	4	90,67	92,402	90,093
	3	91,752	93,051	91,319
	2	92,835	93,701	92,546
	1,5	93,376	94,026	93,16
100	6	93,505	96,103	92,639
	4	95,67	97,402	95,093
	3	96,752	98,051	96,319
	2	97,835	98,701	97,546
	1,5	98,376	99,026	98,16

Приложения:

1. $D = d$ — наружный диаметр внутренней резьбы; d — также наружный диаметр наружной резьбы; d_1 и D_1 — соответственно внутренние диаметры наружной и внутренней резьб; d_2 и D_2 — соответственно средние диаметры наружной и внутренней резьб; d_3 — внутренний диаметр наружной резьбы по дну впадины; H — высота исходного треугольника.
2. В СТ СЭВ 182—75 предусмотрены резьбы в диапазоне номинального диаметра d от 0,25 до 600 мм включительно.
3. Резьбу с крупным шагом (большее значение P) обозначают буквой M с указанием наружного диаметра, например $M24$, а для резьб с мелким шагом дополнительно указывают шаг, например $M24 \times 1,5$.
4. Резьбу используют для большинства резьбовых соединений как крепежную, а также для точных винтовых пар.

17. Основные размеры трапецидальной однозаходной резьбы, мм (ГОСТ 24737-81)

Номинальный диаметр d	Шаг P	Диаметр				
		наружный		средний	внутренний	
		d	D_4	d_2, D_2	d_3	D_1
8	1,5	8	8,3	7,25	6,2	6,5
	2**		8,5	7	5,5	6
(9)	1,5*	9	9,3	8,25	7,2	7,5
	2		9,5	8	6,5	7
10	1,5*	10	10,3	9,25	8,2	8,5
	2		10,5	9	7,5	8
(11)	2	11	11,5	10	8,5	9
	3*			9,5	9,5	8
12	2*	12	12,5	11	9,5	10
	3			10,5	8,5	9
(14)	2*	14	14,5	13	11,5	12
	3			12	10,5	11
16	2*	16	16,5	15	13,5	14
	4		16,7	14	11,5	12
(18)	2*	18	18,5	17	15,5	16
	4			16	13,5	14
20	2*	20	20,5	19	17,5	18
	4			18	15,5	16

Продолжение табл. 17

Номинальный диаметр d	Шаг P	Диаметр				
		наружный		средний		внутренний
		d	D_4	d_s, D_s	d_3	D_1
(22)	2**	22	22,5	21	19,5	20
	3*			20,5	18,5	19
	5			19,5	16,5	17
	8*		23	18	13	14
24	2**	24	24,5	23	21,5	22
	3*			22,5	20	21
	5			21,5	18,5	19
	8*		25	20	15	16
(26)	2**	26	26,5	25	23,5	24
	3*			24,5	22,5	23
	5			23,5	20,5	21
	8*		27	22	17	18
28	2**	28	28,5	27	24,5	26
	3*			26	23,5	25
	5			25,5	22,5	23
	8*		29	24	19	30
(30)	3*	30	30,5	28,5	26	27
	6		31	27	23	24
	10*			25	19	20
32	3*	32	32,5	30,5	28,5	29
	6		33	29	25	26
	10*			27	21	22

Продолжение табл. 17

Номинальный диаметр d	Шаг P	Диаметр				
		наружный		средний	внутренний	
		d	D_4	d_2, D_2	d_s	D_1
(34)	3*	34	34,5	32,5	30	31
	6			31	27	28
	10*		35	29	23	24
36	3*	36	36,5	34	32,5	33
	6			33	29	30
	10*		37	31	25	26
(38)	3*	38	38,5	36,5	34,5	35
	6**			35,5	31	32
	7		39	34,5	30	31
	10*			33	27	28
40	5*	40	40,5	38,5	36,5	34
	6**			37	33	
	7	41		36	32	33
	10*			35	29	30


Примечания: 1. В ГОСТ 24737-81 приведены размеры резьбы диаметром d до 640 мм .
 2. Резьбу используют в механизмах, передающих силу в обоих направлениях.
 3. При выборе номинального диаметра d предпочтительны значения без скобок.
 4. Значения шагов P без звездочек предпочтительны; значения с двумя звездочками при новом проектировании не применять.
 5. Трапециoidalную однозаходную резьбу обозначают Tr с указанием номинального диаметра и шага (например, $Tr\ 10\times2$). Для левой резьбы в конце обозначения ставят буквы LH (например, $Tr\ 10\times2\ LH$).

18. Основные размеры трубной конической резьбы, мм (ГОСТ 6211—81)

Номинальный размер резьбы, дюймы	Число шагов Z на длине 25,4 мм	Шаг P	Длина		Диаметр резьбы в основной плоскости		
			l_1 рабочая	l_2 от торца резьбы до основной плоскости	средний d_2, D_2	наружный d, D	внутренний d_1, D_1
$1/16$	28	0,907	6,5	4	7,142	7,723	6,561
$1/8$					9,147	9,728	8,566
$1/4$	19	1,337	9,7	6	12,301	13,157	11,445
$3/8$			10,1	6,4	15,806	16,662	14,95
$1/2$	14	1,814	13,2	8,2	19,73	20,955	18,631
$3/4$			14,5	9,5	25,270	26,441	24,117
1	11	2,309	16,8	10,4	31,77	33,249	30,291
$1\frac{1}{4}$			19,1	12,7	40,431	41,91	38,952
$1\frac{1}{2}$					46,324	47,803	44,803
2			23,4	15,9	58,135	59,614	56,656

П р и м е ч а н и я: 1. Применяют в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической с профилем по ГОСТ 6357—81.
2. Конусность 1 : 16.
3. Числовые значения шагов определены из соотношения $P = 25,4/z$.
4. В условное обозначение резьбы входят буквы (R — для конической наружной, R_c — для конической внутренней, R_p — для цилиндрической внутренней) и обозначение размера резьбы. Обозначение для левой резьбы дополняется буквами LH . Например, резьба наружная трубная коническая $1\frac{1}{2}$; $R\ 1\frac{1}{2}$, внутренняя трубная коническая $1\frac{1}{2}$; $R_c\ 1\frac{1}{2}$; внутренняя трубная цилиндрическая $1\frac{1}{2}$; $R_p\ 1\frac{1}{2}$, то же, левая: $R_p\ 1\frac{1}{2}LH$ и т. п. Резьбовое соединение обозначается дробью, в числите которой указывают буквенное обозначение внутренней резьбы, в знаменателе — наружной, и размером резьбы. Примеры обозначения резьбового соединения: трубная коническая резьба (внутренняя и наружная): $\frac{R_c}{R}\ 1\frac{1}{2}$, $\frac{R_c}{R}\ 1\frac{1}{2}LH$ и т. п.
5. Допускается соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической класса точности А по ГОСТ 6357—81. Пример условного обозначения такого резьбового соединения: $\frac{G}{R}\ 1\frac{1}{2} - A$; $\frac{G}{R}\ 1\frac{1}{2}LH - A$.

119. Основные размеры конической динамовой рельбы с углом профиля 60°, мм (ГОСТ 6111-52**)



20. Основные размеры упорной резьбы, мм
(ГОСТ 10177-82)

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	Диаметры резьбы			
		d , D	d_2 , D_2	d_3	D_1
10	2	10	8,5	6,529	7
12	2*	12	10,5	8,529	9
	3		9,75	6,793	7,5
(14)	2*	14	12,5	10,529	11
	3		11,75	8,793	9,5
16	2*	16	14,5	12,529	13
	4		13	9,058	10
(18)	2*	18	16,5	14,529	15
	4		15	11,058	12
20	2*	20	18,5	16,529	17
	4		17	13,058	14
(22)	2**	22	20,5	18,529	19
	3*		19,75	16,793	17,5
	5		18,25	13,322	14,5
	8*		16	8,116	10
24	2**	24	22,5	20,529	21
	3*		21,75	18,793	19,5
	5		20,25	15,322	16,5
	8*		18	10,116	12

Продолжение табл. 20

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	Диаметры резьбы			
		d , D	d_2 , D_2	d_3	D_1
(26)	2**	26	24,5	22,529	23
	3*		23,75	20,793	21,5
	5		22,25	17,322	18,5
	8*		20	12,116	14
28	2**	28	26,5	24,529	25
	3*		25,75	22,793	23,5
	5		24,25	19,322	20,5
	8*		22	14,116	16
(30)	3*	30	27,75	24,793	25,5
	6		25,5	19,587	21
	10*		22,5	12,645	15
	3*	32	29,75	26,793	27,5
32	6		27,5	21,587	23
	10*		24,5	14,645	17
(34)	3*	34	31,75	23,793	29,5
	6		29,5	23,587	25
	10*		26,5	16,645	19
	3*	36	33,75	30,793	31,5
36	6		31,5	25,587	27
	10*		28,5	18,645	21
(38)	3*	38	35,75	32,793	33,5
	6**		33,5	27,587	29
	7		32,75	25,851	27,5
	10*		30,5	20,845	23

2 РАЗМЕРЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 20

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг P	Диаметр резьбы			
		d , D	d_2 , D_2	d_3	D_1
40	3*		37,75	34,793	35,5
	6**	35,5	29,587	31	
	40				
	7	34,75	27,851	29,5	
	10*	32,5	22,645	25	

Причесания: 1. Применяют для передачи большой осевой силы в одну сторону (домкраты и т. п.).


2. Предпочтительны значения номинального диаметра d , указанные без скобок.

3. Предпочтительны значения шага P без звездочки, значения шага P с двумя звездочками при новом проектировании не применять.

4. По ГОСТ 10177-82 предусмотрены резьбы диаметром d до 640 мм и с шагом P до 48 мм.

5. В условное обозначение упорной резьбы входят: буква S , номинальный диаметр и шаг, например: $S\ 36\times 6$. Для левой резьбы после условного обозначения размера резьбы указывают буквы LH , например $S\ 36\times 6\ LH$. В условное обозначение многозаходной резьбы входят: буква S , номинальный диаметр, назначение хода, в скобках буква P и значение шага, например $S\ 36\times 12\ (P6)$; то же для левой резьбы: $S\ 36\times 12\ (P6)\ LH$.

**21. Основные размеры трубной цилиндрической резьбы, мм
(ГОСТ 6357-81)**



Продолжение табл. 21

Обозначение размера резьбы, дюйм	Шаг P	Диаметры резьбы		
		d , D	d_2 , D_2	d_1 , D_1
1/16	0,907	7,723	7,142	6,561
1/8		9,728	9,147	8,566
1/4	—	13,157	12,301	11,445
3/8	1,337	16,662	15,806	14,95
1/2		20,955	19,793	18,631
—	5/8	23,911	21,749	20,587
3/4	1,814	26,441	25,279	24,117
—	7/8	30,201	29,039	27,877
1	—	33,249	31,77	30,291
—	11/8	37,897	36,418	34,939
1 1/4	—	41,91	40,431	38,952
—	13/8	44,323	42,844	41,365
1 1/2	—	47,803	46,324	44,845
—	15/8	53,746	52,267	50,788
2	—	59,614	58,135	56,656

Причесания: 1. Применяют в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81.

2. В ГОСТ 6357-81 предусмотрены резьбы до 6 дюймов.

3. Допуски среднего диаметра резьбы устанавливают двух классов точности А (более точное) и В. Допуски диаметров D и d_1 не устанавливаются.

4. В условное обозначение трубной цилиндрической резьбы входят: буква G , обозначение размера резьбы и класс точности среднего диаметра. Условное обозначение для левой резьбы дополняют буквами LH . Примеры условного обозначения резьбы: класса точности А: $G\ 1\frac{1}{2}-A$; левой резьбы класса точности В: $G\ 1\frac{1}{2}, LH-B$.

5. Посадку обозначают дробью, в числителе которой указывают обозначение класса точности внутренней резьбы, а в знаменателе — наружной, например, $G\ 1\frac{1}{2}-A/A$ или $G\ 1\frac{1}{2}, LH-A/B$.

6. Соединение внутренней трубной цилиндрической резьбы класса точности А по стандарту с наружной трубной конической резьбой по ГОСТ 6211-81 обозначают $G/R\ 1\frac{1}{2}-A$.

5. ВЫХОД РЕЗЬБЫ

Размеры сбега резьбы (при отсутствии проточек) при выходе инструмента или при наличии на инструменте заборной части, размеры недореза при выполнении резьбы в упор, формы и размеры проточек

для выхода резьбообразующего инструмента, размеры фаски (для резьб метрической, трубной цилиндрической, трубной конической, конической дюймовой с углом профиля 60° и трапецидальной) регламентированы ГОСТ 10549—80 (см. табл. 22—27 и рис. 1—4),




Рис. 1. Форма сбега при выполнении наружной метрической резьбы:

a — нарезанием, *b* — накатыванием (d больше диаметра гладкого стержня); *c* — накатыванием (d равен диаметру гладкого стержня)




Рис. 2. Форма недореза при выполнении наружной метрической резьбы:

a — нарезанием, *b* — накатыванием




Рис. 3. Форма сбега и недореза для внутренней метрической резьбы




Рис. 4. Форма проточки для метрической резьбы:

a — наружной, *b* — внутренней

22. Размеры обегов, непорезов, проточек для метрической резьбы, мм


Шаг <i>P</i>	Обег <i>x</i> , не более	Недорез <i>a</i> , не более				Проточка				R		
		корот- кий	длинный (для внут- ренней резьбы)	нор- маль- ная	узкая, короткая	нормаль- ная	узкая, короткая	<i>d</i> , не менее <i>f₂</i> , не менее	<i>d</i> , для резьбы надуж- ной			
				длин- ный	длин- ный	нор- маль- ная	нор- маль- ная					
0,25	0,6/0,5	0,3/0,3	1	0,75/1,8	0,5/1,2	-/2,5	0,55/1	0,25/0,6	0,9/1,4	0,6/1	<i>d</i> - 0,4	0,12
0,3	0,75/0,6	0,4/0,4	1,2	0,9/2	0,6/1,2	-/2,8	0,6/1,2	0,3/0,75	1,05/1,6	0,75/1,25	<i>d</i> - 0,5	0,15
0,35	0,9/0,7	0,45/0,4	1,4	1,05/2,2	0,7/1,5	-/3,2	0,7/1,4	0,4/0,9	1,2/1,9	0,9/1,4	<i>d</i> - 0,6	0,17
0,4	1/0,8	0,5/0,6	1,6	1,2/2,5	0,8/1,5	-/3,5	0,8/1,6	0,5/1	1,4/2,2	1/1,6	<i>d</i> + 0,2	0,2
0,45	1,1/0,9	0,6/0,6	1,8	1,35/3	0,9/2	-/4	1/4,8	0,5/1,4	1,6/2,4	1,1/1,7	<i>d</i> - 0,7	0,22
0,5	1,25/1	0,7/0,8	2	1,5/3	1/2	-/5	1,1/2	0,5/1,25	1,75/2,7	1,25/2	<i>d</i> - 0,8	0,25
0,6	1,5/1,2	0,75/0,8	2,4	1,8/3,5	1,2/2,5	-/5,5	1,2/2,4	0,6/1,5	2,1/3,3	1,5/2,4	<i>d</i> - 1	0,3
0,7	1,75/1,4	0,9/1	2,8	2,1/3,5	1,4/2,5	-/6	1,5/2,8	0,8/1,75	2,45/3,8	1,76/2,75	<i>d</i> - 1,1	0,35
0,75	1,9/1,5	1/1	3	2,25/4	1,5/2,5	-/7	1,6/3	0,9/1,9	2,6/4	1,9/2,9	<i>d</i> + 0,3	0,4
0,8	2/1,6	1/1,2	3,2	2,4/4	1,6/2,5	3,2/8	1,7/3,2	0,9/2	2,8/4,2	2/3	<i>d</i> - 1,3	
1	2,5/2	1,25/1,5	4	3/6	2/4	4/10	2,1/4	1,1/2,5	3,5/5,2	2,5/3,7	<i>d</i> - 1,6	0,5
1,25	3,2/2,5	1,6/1,8	5	4/8	2,5/4	5/12	2,7/5	1,5/3,2	4,4/6,7	3,2/4,9	<i>d</i> - 2	0,6

ВЫХОД РЕЗЬВЫ

45

1,5	3,8/3	1,9/2	6	4,5/3	3/4	6/13	3,2/6	1,8/3,8	5,2/7,8	3,8/5,6	$d - 2,3$	0,75	
1,75	4,3/3,5	2,2/2,5	7	5,3/11	3,5/5	7/16	3,9/7	2,1/4,3	6,1/9,1	4,3/6,4	$d - 2,6$	0,9	
2	5/4	2,5/3	8	6/11	4/5	8/16	4,5/8	2,5/5	7/10,3	5/7,3	$d - 3$	1	
2,5	6,3/5	3,2/3,5	10	7,5/12	5/6	10/18	5,6/10	3,2/6,3	8,7/13	6,3/9,3	$d - 3,6$	1,25	
3	7,5/6	3,8/4	12	9/15	6/7	12/22	6,7/12	3,7/7,5	10,5/15,2	7,5/10,7	$d - 4,4$	1,5	
3,5	9/7	4,5/5	14	10,5/17	7/8	14/25	7,7/14	4,7/9	12/17	9/12,7	$d - 5$	1,75	
4	10/8	5/6	16	12/19	8/9	16/28	6/16	5/10	14/20	10/14	$d - 5,7$	2	
4,5	11/8	5,5/6	18	13,5/23	9/11	18/33	10,5/18	5,5/11	16/23	11/16	$d - 6,4$	2,25	
5	12,5/10	6,3/7	20	15/26	10/12	20/37	11,5/20	6,5/12,5	17,5/26	12,5/16	$d - 7$	2,5	
5,5	14/11	7/8	22	16,5/28	11/13	22/40	12,5/22	7,5/14	19/28	14/20	$d - 7,7$	2,75	
6	15/12	7,5/9	24	18/28	12/13	24/42	14/24	8/15	21/30	15/21	$d - 8,3$	3	

23. Размеры (мм) проточек и фасок для трапецидальной однозаходной резьбы



Шаг резьбы <i>P</i>	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>d_f</i> резьбы		Фас- ка <i>z</i>
				на- руж- ной	вну- трен- ней	
2	3	1,0	0,5	<i>d</i> - 3	<i>d</i> + 1	1,6
3	5	1,6		<i>d</i> - 4,2		2,0

Продолжение табл. 23

Шаг резьбы <i>P</i>	<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>d_f</i> резьбы		Фас- ка <i>z</i>
				на- руж- ной	вну- трен- ней	
4	6	1,6		<i>d</i> - 5,2	<i>d</i> + 1,1	2,5
5	8	2,0		<i>d</i> - 7		3,0
6	10		1,0	<i>d</i> - 8		3,5
8	12		3,0	<i>d</i> - 10,2		4,5
10	16			<i>d</i> - 12,5	<i>d</i> + 1,8	5,5

П р и м е ч а н и я: 1. *d* — номи-
нальный диаметр резьбы.
2. Трапецидальная резьба по
ГОСТ 24737-81.

24. Размеры (мм) и форма сбегов, недорезов, проточек и фасок для конической дюймовой резьбы с углом профиля 60°


Обозна- чение размера резьбы, дюймы	Наружная резьба					Внутренняя резьба					Фаска <i>z</i>
	Сбег <i>x</i> при угле зaborной части инстру- мента 20°, не более	Недо- рез <i>a</i> , не более	Проточка			Сбег <i>x</i> , не более	Недо- рез <i>a</i> , не более	Проточка			
			<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>d_f</i>		<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>d_f</i>
1/16	2,5	3,5	2	0,5	0,3	6	3,0	6	3		8,5
1/8						8					10,5
1/4	3,5	5,5	3			11	4,0	9	4		14,0
5/8						14					17,5
1/2	4,5	6,0	4			18	5,5	11	6	1,6	22,0
3/4						23				1,0	27,0

Продолжение табл. 24

Обозна- чение размера резьбы, дюймы	Наружная резьба					Внутренняя резьба					Фаска <i>z</i>	
	Сбег <i>x</i> при угле зaborной части инстру- мента 20°, не более	Недо- рез <i>a</i> , не более	Проточка			Сбег <i>x</i> , не более	Недо- рез <i>a</i> , не более	Проточка				
			<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>d_f</i>		<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>d_f</i>	
1						29					34,0	
1 1/4						38					42,5	
1 1/2		5,5	7,0	5	1,5	0,5	44	6,5	14	7	1,6	1,0
2						56					48,5	
											60,5	2,0

Примечание. Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60° по ГОСТ 6111-52*.


25. Размеры (мм) и форма сбегов, недорезов, проточек и фасок для трубной конической резьбы



Обозна- чение размера резьбы, дюймы	Наружная резьба					Внутренняя резьба					Фаска <i>z</i>	
	Сбег <i>x</i> при угле зaborной части 20°, не более	Недо- рез <i>a</i> , не более	Проточка			Сбег <i>x</i> , не более	Недо- рез <i>a</i> , не более	Проточка				
			<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>d_f</i>		<i>f</i>	<i>R</i>	<i>R₁</i>	<i>d_f</i>	
1/8	2	3,5	2	0,5	0,3	8	3,0	5,5	3,0	1,0	10	1,0
1/4	3	5	3			11	4,0	8,0	5,0		13,5	
3/8				1	0,5	14				0,5	17,0	
1/2	3,5	6,5	4			18	5,5	11,0	7,0		21,5	
5/8						23,5					27,0	
1						29,5					34,0	
1 1/4		4,5	8	5	1,6	38	7,0	14,0	8,0	2,0	42,5	
1 1/2						44				1,0	48,5	
2						56					60	2,0

Примечание. Резьба трубная коническая по ГОСТ 6211-81.

26. Размеры (мм) и форма сбегов, недорезов, проточек и фасок для наружной трубной цилиндрической резьбы




Обозна- чение размера резьбы, дюймы	Сбег x , не более, при угле забор- ной части инструмента		Недорез a , не более		Проточка						d_f	Фас- ка z		
					нормаль- ный			умень- шенный						
	20°	30°			f	R	R_1	f	R	R_1				
1/8	1,6	1,0	2,5	1,6	2,5				1,6	0,5	0,3	8,0	1,0	
3/16								1,0						
1/4	2,4	1,5	4,0	2,5	4,0			2,5				11,0		
5/16												14,5		
3/8								0,5				18,0		
7/16									3,0			20,0		
1/2	3,2	2,0	5,0	3,0	5,0							23,5		
9/16												27,0		
5/8														
1								1,6			1,0	0,5	29,5	
1 1/8													34,0	
1 1/4													38,0	
1 3/8	4,1	2,5	6,0	4,0	6,0			1,0	4,0				40,5	
1 5/8													44,0	
1 3/4													50,0	
2													56,0	

П р и м е ч а н и я: 1 Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357—81.

2 При выполнении наружной трубной цилиндрической резьбы на проход, а также в упор при нормальных недорезах и ширине проточки рекомендуется применять резьбообразующий инструмент с углом заборной части 20°, и при уменьшенном недорезе и узкой проточке — с углом заборной части 30°.

27. Размеры (мм) и форма сбегов, недорезов, проточек и фасок для внутренней трубной цилиндрической резьбы



Обозначение размера резьбы, дюймы	Сбег x , не более		Недорез a_s не более		Проточка			d_f	Фаска z	
					нормальная		узкая			
	нормальный	уменьшенный	нормальный	уменьшенный	f	R	R_1	f	R	R_1
1/8	2,2	1,4	4	2,5	4	1,0		2,5		10,0
1/4							0,5		1,0	13,5
5/16	3,3	2	5	3	5	1,6		3,0		17,0
3/8										
1/2										21,5
5/8										23,5
3/4										27,0
7/8										31,0
1										34,0
1 1/4							1		1,6	39,0
1 1/2										43,0
1 3/4										45,0
1 5/8										48,5
1 3/4										54,5
2										60,5

Примечания. 1 Резьба трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357-81
 2 При выполнении внутренней трубной цилиндрической резьбы в упор при нормальных недорезе и ширине проточки рекомендуется применять резьбообразующий инструмент с длиной заборной части не более трех шагов, а при уменьшенном недорезе и узкой проточке — с длиной заборной части не более двух шагов.

Нормальные проточки и недорезы предпочтительны. Узкие проточки и короткие недорезы допускается применять в обоснованных случаях. Ширина узких проточек для внутренней резьбы может быть уменьшена до полутора шагов. Допуски на диаметр и ширину проточки назначают исходя из конструктивных требований к изготавляемым деталям. Для наружных и внутренних метрических резьб допускается применять фаски под углом между обрезающей и осью конуса менее 45° , а при изготовлении гаек — под углом 60° и глубиной, приближенно равной глубине резьбы.

6. ОТВЕРСТИЯ ПОД НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

Диаметры отверстий под нарезание резьбы: метрической по СТ СЭВ 182—75 (в деталях из серого чугуна, стали¹, алюминиевых литейных сплавов, меди) приведены в табл. 28 и 29; дюймовой конической с углом профиля 60° по ГОСТ 6111—52 — в табл. 30; трубной конической по ГОСТ 6241—81 (в деталях из стали и меди) — в табл. 31; трубной цилиндрической по ГОСТ 6357—81 (в деталях из стали и меди) в табл. 32.

28. Размеры и предельные отклонения (мм) диаметров отверстий под нарезание метрической резьбы с крупным шагом (СТ СЭВ 182—75)

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	Диаметр отверстия под резьбу с предельными отклонениями по			
		$6H, 7H$		$6H$	$7H$
		Номинал	Отклонение		
2,5	0,45	2,05	+0,09	—	
3	0,5	2,05	+0,10	+0,14	
3,5	0,6	2,90	+0,11	+0,15	
4	0,7	3,30	+0,12	+0,16	
4,5	0,75	3,70	+0,17	+0,23	
5	0,8	4,20	+0,19	+0,22	

* Кроме сплавов на никелевой основе.

Продолжение табл. 28

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	Диаметр отверстия под резьбу с предельными отклонениями по		
		$6H, 7H$		$6H$
		Номинал	Отклонение	$7H$
6	1	4,95	+0,20	+0,26
8	1,25	6,70	+0,20	+0,26
10	1,5	8,43	+0,22	+0,30
12	1,75	10,20	+0,27	+0,36
14	2	11,90	+0,30	+0,40
16		13,90		
18	2,5	15,35	+0,40	+0,53
20		17,35		
22	3	19,35	-0,40	+0,53
24		20,85		
27		23,85		
30	3,5	26,30	+0,48	+0,62
33		29,30		
36	4	31,80		
39	4	34,80	+0,48	+0,62
42	4,5	37,25	+0,55	+0,73
45		40,25		
48	5	42,70	+0,60	+0,80
52		46,70		
56	5,5	50,20	+0,60	+0,80
60		54,20		
64	6	57,70		
68		61,70		

29. Размеры и предельные отклонения (мм) диаметров отверстий под нарезание метрической резьбы с мелким шагом по СТ СЭВ 182—75

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	Диаметр отверстия под резьбу с предельным отклонением по		
		6H, 7H		6H
		Номинал	Отклонения	7H
2,5		2,15		
3	0,35	2,65	+0,07	—
3,5		3,15		
4		3,50		
4,5	0,5	4,00		
5		4,50	+0,10	+0,14
5,5		5,00		
6	0,5	5,50	+0,10	+0,14
	0,75	5,20	+0,17	+0,22
8	0,5	7,50	+0,10	+0,14
	0,75	7,20	+0,17	+0,22
	2,0	6,95	+0,20	+0,26
10	0,5	9,50	+0,10	+0,14
	0,75	9,20	+0,17	+0,22
	1	8,95	+0,20	+0,26
	1,25	8,70	+0,20	+0,26
12	0,5	11,50	+0,10	+0,14
	0,75	11,20	+0,17	+0,22
	1	10,90	+0,17	+0,26
	1,25	10,70	+0,20	+0,26
	1,5	10,43	+0,22	+0,30
14	0,5	13,50	+0,10	+0,14
	0,75	13,20	+0,17	+0,22
	1	12,95	+0,20	+0,26
	1,25	12,70	+0,20	+0,26
	1,5	12,43	+0,22	+0,30

Продолжение табл. 29

Номинальный диаметр резьбы d	Шаг резьбы P	Диаметр отверстия под резьбу с предельным отклонением по		
		6H, 7H		6H
		Номинал	Отклонения	7H
16	0,5	15,50	+0,10	+0,14
	0,75	15,20	+0,17	+0,22
	1	14,95	+0,20	+0,26
	1,5	14,43	+0,22	+0,3
18	0,5	17,50	+0,10	+0,14
	0,75	17,20	+0,17	+0,22
	1	16,95	+0,20	+0,26
	1,5	16,43	+0,22	+0,30
	2	15,90	+0,30	+0,40
20	0,5	19,50	+0,10	+0,14
	0,75	19,20	+0,17	+0,22
	1	18,95	+0,20	+0,26
	1,5	18,43	+0,22	+0,30
	2	17,90	+0,30	+0,40
22	0,5	21,50	+0,10	+0,14
	0,75	21,20	+0,17	+0,22
	1	20,95	+0,20	+0,26
	1,5	20,43	+0,22	+0,30
	2	19,90	+0,30	0,40
24	0,75	23,20	+0,17	+0,22
	1	22,95	+0,20	+0,26
	1,5	22,43	+0,22	+0,30
	2	21,90	+0,30	+0,40

Продолжение табл. 29

Номи- наль- ный диа- метр резьбы <i>d</i>	Шаг резьбы <i>P</i>	Диаметр отверстия под резьбу с предельным отклонением по			
		6H, 7H		6H	7H
		Номинал	Отклонения		
27	0,75	26,20	+0,17	+0,22	
	1	25,95	+0,20	+0,26	
	1,5	25,43	+0,22	+0,30	
	2	24,90	+0,30	+0,40	
30	0,75	29,20	+0,17	+0,22	
	1	28,95	+0,20	+0,26	
	1,5	28,43	+0,22	+0,30	
	2	27,90	+0,30	+0,40	
	3	26,85	+0,40	+0,53	
33	0,75	32,20	+0,17	+0,22	
	1	31,95	+0,20	+0,26	
	1,5	31,43	+0,22	+0,30	
	2	30,90	+0,30	+0,40	
	3	29,85	+0,40	+0,53	
36	1	34,95	+0,20	+0,26	
	1,5	34,43	+0,22	+0,30	
	2	33,90	+0,30	+0,40	
	3	32,85	+0,40	+0,53	
39	1	37,95	+0,20	+0,26	
	1,5	37,43	+0,22	+0,30	
	2	36,90	+0,30	+0,40	
	3	35,85	+0,40	+0,53	
42	1	40,95	+0,20	+0,26	
	1,5	40,43	+0,22	+0,30	
	2	39,90	+0,30	+0,40	

Продолжение табл. 29

Номи- наль- ный диа- метр резьбы <i>d</i>	Шаг резьбы <i>P</i>	Диаметр отверстия под резьбу с предельным отклонением по			
		6H, 7H		6H	7H
		Номинал	Отклонения		
42	3	38,85	+0,40	+0,53	
	4	37,80	+0,48	+0,62	
45	1	43,95	+0,20	+0,26	
	1,5	43,43	+0,22	+0,30	
	2	42,90	+0,30	+0,40	
	3	41,85	+0,40	+0,53	
48	4	40,80	+0,48	+0,62	
	1	46,95	+0,20	+0,26	
	1,5	46,43	+0,22	+0,30	
	2	45,90	+0,30	+0,40	
50	3	44,85	+0,40	+0,53	
	4	43,80	+0,48	+0,62	
	1,5	48,43	+0,22	+0,30	
	2	47,90	+0,30	+0,40	
52	3	46,85	+0,40	+0,53	
	1	50,95	+0,20	+0,26	
	1,5	50,43	+0,22	+0,30	
	2	49,90	+0,30	+0,40	
55	3	48,85	+0,40	+0,53	
	4	47,80	+0,48	+0,62	
	1,5	53,43	+0,22	+0,30	
	2	52,90	+0,30	+0,40	
55	3	51,85	+0,40	+0,53	
	4	50,80	+0,48	+0,62	

Продолжение табл. 29

Номи- наль- ный диа- метр резьбы <i>d</i>	Шаг резьбы <i>P</i>	Диаметр отверстия под резьбу с предельным отклонением по		
		6H, 7H		6H
		Номинал	Отклонения	7H
56	1	54,95	+0,20	+0,26
	1,5	54,43	+0,22	+0,30
	2	53,90	+0,30	+0,40
	3	52,85	+0,40	+0,53
	4	51,80	+0,48	+0,62
58	1,5	56,43	+0,22	+0,30
	2	55,90	+0,30	+0,40
	3	54,85	+0,40	+0,53
	4	53,80	+0,48	+0,62
60	1	58,95	+0,20	+0,26
	1,5	58,43	+0,22	+0,30
	2	57,90	+0,30	+0,40
	3	56,85	+0,40	+0,53
	4	55,80	+0,48	+0,62
62	1,5	60,43	+0,22	+0,30
	2	59,90	+0,30	+0,40
	3	58,85	+0,40	+0,53
	4	57,80	+0,48	+0,62
64	1	62,95	+0,20	+0,26
	1,5	62,43	+0,22	+0,30
	2	61,90	+0,30	+0,40

Продолжение табл. 29

Номи- наль- ный диа- метр резьбы <i>d</i>	Шаг резьбы <i>P</i>	Диаметр отверстия под резьбу с предельным отклонением по		
		6H, 7H		6H
		Номинал	Отклонения	7H
64	3	60,85	+0,40	+0,53
	4	59,80	+0,48	+0,62
65	1,5	63,43	+0,22	+0,30
	2	62,90	+0,30	+0,40
	3	61,85	+0,40	+0,53
	4	60,80	+0,48	+0,62
68	1	66,95	+0,20	+0,26
	1,5	66,43	+0,22	+0,30
	2	65,90	+0,30	+0,40
	3	64,85	+0,40	+0,53
	4	63,80	+0,48	+0,62
70	1,5	68,43	+0,22	+0,30
	2	67,90	+0,30	+0,40
	3	66,85	+0,40	+0,53
	4	65,80	+0,48	+0,62
	6	63,70	+0,60	+0,80
72	1	70,95	+0,20	+0,26
	1,5	70,43	+0,22	+0,30
	2	69,90	+0,30	+0,40
	3	68,85	+0,40	+0,53
	4	67,80	+0,48	+0,62
	6	65,70	+0,60	+0,80

Продолжение табл. 29

Номи- нальный диа- метр резьбы <i>d</i>	Шаг резьбы <i>P</i>	Диаметр отверстия под резьбу с предельным отклонением по		
		6Н, 7Н		
		Номинал	Отклонения	
75	1,5	73,43	+0,22	+0,30
	2	72,90	+0,30	+0,40
	3	71,85	+0,40	+0,53
	4	70,80	+0,48	+0,62
76	1	74,95	+0,20	+0,26
	1,5	74,43	+0,22	+0,30
	2	73,90	+0,30	+0,40
	3	72,85	+0,40	+0,53
	4	71,80	+0,48	+0,62
	6	69,70	+0,60	+0,80
78	2	75,90	+0,30	+0,40
60	1	78,95	+0,20	+0,26
	1,5	78,43	+0,22	+0,30
	2	77,90	+0,30	+0,40
	3	76,85	+0,40	+0,53
	4	75,80	+0,48	+0,62
	6	73,70	+0,60	+0,80
82	2	79,90	+0,30	+0,40

Продолжение табл. 29

Номи- нальный диа- метр резьбы <i>d</i>	Шаг резьбы <i>P</i>	Диаметр отверстия под резьбу с предельным отклонением по		
		6Н, 7Н		
		Номинал	Отклонения	
85	1,5	83,43	+0,22	+0,30
	2	82,90	+0,30	+0,40
	3	81,85	+0,40	+0,53
	4	80,80	+0,48	+0,62
	6	78,70	+0,60	+0,80
	8	77,65	+0,60	+0,80
90	1,5	88,43	+0,22	+0,30
	2	87,90	+0,30	+0,40
	3	86,85	+0,40	+0,53
	4	85,80	+0,48	+0,62
	6	83,70	+0,60	+0,80
	8	82,65	+0,60	+0,80
95	1,5	93,43	+0,22	+0,30
	2	92,90	+0,30	+0,40
	3	91,85	+0,40	+0,53
	4	90,80	+0,48	+0,62
	6	88,70	+0,60	+0,80
	8	87,65	+0,60	+0,80
100	1,5	98,43	+0,22	+0,30
	2	97,90	+0,30	+0,40
	3	96,85	+0,40	+0,53
	4	95,80	+0,48	+0,62
	6	93,70	+0,60	+0,80
	8	92,65	+0,60	+0,80

30. Размеры и предельные отклонения (мм) диаметров отверстий под нарезание дюймовой конической резьбы с углом профиля 60° по ГОСТ 6111—52*

Размеры резьбы, дюймы	Внутрен- ний диаметр резьбы	С развертыванием на конус				без развертывания на конус			
		Основная плоскость $> 1/16$		Основная плоскость		Глубина сверле- ния l	Диаметр отвер- стия без развер- тывания на конус d		
		d_c	d_0	Номи- нал	Пред. откл.		Номи- нал	Пред. откл.	
$1/16$	6,389	6,00	+0,16	6,39		+0,09	13	6,3	+0,14
$1/8$	8,766	8,30	+0,20	8,76			14	8,7	
$1/4$	11,314	10,70		11,31	+0,24	+0,13	20	11,2	
$5/16$	14,797	14,25		14,30			21	14,7	+0,24
$1/2$	18,321	17,50		18,87				18,25	
$9/16$	23,666	22,90	+0,28	23,66				23,50	+0,25
1	29,694	28,75		29,69		+0,17	33,5	29,6	
$11/16$	38,451	37,43	+0,34	38,45			34,5	38,5	
$13/16$	44,520	43,50		44,52			34,5	44,5	+0,34
2	56,558	55,50	+0,40	56,56			37	56,30	

31. Размеры и предельные отклонения (мм) диаметров отверстий под нарезание трубной конической резьбы по ГОСТ 6211-81

Номинальный размер резьбы, дюймы	Отверстие с развертыванием на конус			Отверстие без развертывания на конус			Глубина сверления l	
	d_c		d_o	d				
	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Номинал	Пред. откл.			
$\frac{5}{16}$	8,10	+0,20	8,57	8,21	+0,20	15		
$\frac{3}{8}$	10,80		11,45	11,05	+0,24	20		
$\frac{7}{16}$	14,30	+0,24	14,95	14,95		24		
$\frac{1}{2}$	17,90	+0,24	18,63	18,10	+0,28	29		
$\frac{5}{8}$	23,25	+0,28	24,12	23,60		31		
$\frac{3}{4}$	29,35	+0,28	30,29	29,65	+0,28	37		
$1\frac{1}{4}$	37,80	+0,34	38,95	38,30	+0,34	40		
$1\frac{1}{2}$	43,70	+0,34	44,85	44,20	+0,34	42		
2	55,25	+0,40	56,66	56,00	+0,40	44		

32. Размеры и предельные отклонения (мм) диаметров отверстий под нарезание трубной цилиндрической резьбы по ГОСТ 6357—81

Номинальный размер резьбы, дюйм	Диаметр отверстия под резьбу		
	Номинал	Отклонение для классов точности резьбы	
		A	B
1/4	8,62	+0,10	+0,20
5/16	11,50		
3/8	15,00	+0,12	+0,25
1/2	18,68		
5/8	20,64		
3/4	24,17	+0,14	+0,28
7/8	27,93		

Продолжение табл. 32

Номинальный размер резьбы, дюйм	Номинал	Диаметр отверстия под резьбу	
		Отклонение для классов точности резьбы	
		A	B
1	30,34		
1 1/16	35,00		
1 1/4	39,00		
1 5/8	41,41	+0,18	+0,36
1 1/2	44,90		
1 3/4	50,84		
2	56,70		

7. ОПОРНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Размеры опорных поверхностей под крепежные детали с диаметром стержня от 1 до 48 мм регламентированы ГОСТ 12876—67* (табл. 33). Опорные поверхности обрабатывают в обоснованных случаях. Между опорной и цилиндрической поверхностью допускается радиус закругления не более 0,3 мм.

**33. Опорные поверхности под
Размеры.**

Крепежные детали	Эскиз	Обозначение размеров
Болты с шестиграниной головкой, гайки шестигранные, пружинные, стопорные с зубьями наружными или внутренними		D D ₁
Болты с шестиграниной уменьшенной головкой, гайки шестиугольные с уменьшенным разъемом «под ключ»		D D ₁
Шайбы уменьшенные		D D ₁
Шайбы		D D ₁
Шайбы увеличенные		D D ₁

крепежные детали по ГОСТ 12876—67

мм

Номинальный диаметр d резьбы или стержня																				
2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48	
6	7	8	10	12	14	20	24	26	30	32	36	40	42	45	52	60	70	80	95	
8	10	10	14	16	18	24	28	30	34	38	42	45	48	52	60	65	80	90	100	
—							18	20	24	26	30	32	36	40	42	45	52	65	70	80
—							20	24	28	30	34	38	42	45	48	52	60	70	80	90
6	7	8	10	12	14	18	20	24	26	30	32	36	40	42	48	55	65	75	90	
8	10	10	14	16	18	20	24	28	30	34	38	42	45	48	52	60	70	80	100	
6	8	10	12	12	14	20	26	28	32	34	38	40	42	50	55	60	70	85	95	
8	10	12	14	16	18	24	30	34	36	40	42	45	48	55	60	65	80	90	100	
7	10	12	14	18	20	26	34	40	45	52	60	65	70	75	85	95	105	125	150	
10	12	14	16	20	24	30	38	45	48	55	65	70	75	80	90	100	110	130	155	

Крепежные детали	Эскиз	Обозначение размеров
Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением «пол ключ», с головками полукруглой и цилиндрической		D 1-й ряд H_1 H_2 H_3 H_4 D_1 2-й ряд
Винты с потайной и полупотайной головкой, шурупы		D
Шайбы стопорные с зубьями (для винтов с потайной и полу-потайной головками с прямым углом)		D
Заклепки с потайной головкой		D α°

Продолжение табл. 33

Номинальный диаметр d резьбы или стержня																			
2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
4,3	5	6,5	8	10	11	14	17	19	22	26	28	32	36	38	42	48	57	65	75
					12	15	18	20	24	28	30	34	38	40	45	50	60	68	80
—	—	—	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
			4,5	7	8	11	13	16	18	20	23	25	28	30	34	38	45	52	61
1,4	1,7	2	2,8	3,5	4	5	6	7	8	9	10	11							
2	2,5	3	4	5	6	7,5	9	11	12	13	15	16							
—	—	—	12	15	18	20	24	26	30	34	36	40							
4,6	5,6	6,5	8,3	10,3	12,3	16,5	20	24	28	31	35	39							
—	—	—	7	9	11,5	14,5	18,5	22	26										
3,6	4,2	4,8	6,4	8,2	9,7	13,3	16,4	19,4	23	26	29	32	35	36	40	48	—		
90									75						60		45	—	

Крепежные детали	Эскиз	Обозначение размеров
Заклепки с полупотайной головкой		D α°

Примечания: 1. Допускается увеличивать размеры H_1 , H_2 , H_3 , H_4 в обоснован
2. Значения D цапф выемых с цилиндрической головкой рекомендуются: по 1-му ряду —
огверстий по 2-му и 3-му рядам ГОСТ 11284—75.
3. Глубину h выемки устанавливает конструктор. Если h более трети высоты головки
4. Диаметр D выемки под шестигранные гайки и шестигранные головки болтов до
5. Предельные отклонения размеров: D по $H14$; D_1 по $h14$, H_1 , H_2 , H_3 и H_4 по $\pm IT14$.

8. СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Отверстия в деталях соединения обрабатывают независимо, если предъявляются только требования собираемости. В этом случае ряды отверстий под крепежные детали (с наибольшим межосевым расстоянием до 500 мм) выбирают по табл. 34. Если наибольшее межосевое расстояние не менее 500 мм или если наряду с требованиями собираемости нужно обеспечить относительные перемещения деталей соединения, допускается применять большие

значения диаметров отверстий. Диаметры сквозных отверстий под крепежные детали выбирают по табл. 35.

При совместной обработке отверстий в деталях заклепочных и неразборяемых болтовых соединений номинальный диаметр сквозного отверстия рекомендуется принимать равным наибольшему предельному размеру диаметра стержня крепежной детали. При этом отверстия должны быть обработаны зенкованием на размер, соответствующий переходному радиусу между головкой и стержнем.

34. Ряды сквозных отверстий под крепежные детали




Эскиз	Число отверстий и их расположение	Способ образования отверстий	Тип соединения	Рекомендуемый ряд сквозных отверстий
—	Любое	Обработка по кондукторам	I и II	1-й ряд
	Отверстия расположены в один ряд и координированы относительно оси отверстия или базы в виде плоской поверхности	Пробивка штампами повышенной точности, литье под давлением и по выплавляемым моделям отливок повышенной точности	I II	2-й ряд

Продолжение табл. 33

Номинальный диаметр d резьбы или стержня																			
2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	36	42	48
6	7	8	10,5	13	11	15	16	20	23	26	29	32	35	40	48	—			
120					90	75				60				45					

ных случаях.
для сквозных отверстий по 1-му ряду ГОСТ 11284—75; по 2-му ряду — для сквозных болта (винта), диаметр D выемки принимают по ГОСТ 13682—80.
пускается применять равным D при шайбы, если это возможно по условиям конструкции.

Продолжение табл. 34

Эскиз	Число отверстий и их расположение	Способ образования отверстий	Тип соединения	Рекомендуемый ряд сквозных отверстий
	Отверстия (четыре) расположены в два ряда и координированы относительно их осей	Обработка по разметке, пробивка штампами обычной точности, литье отливок нормальной точности	I	2-й ряд
			II	3-й ряд
	Отверстия расположены в два ряда и более и координированы относительно осей отверстий или баз в виде плоских поверхностей	Пробивка штампами повышенной точности, литье под давлением и по выплавляемым моделям отливок повышенной точности	I и II	2-й ряд
	Отверстия расположены по окружности радиусом R	Обработка по разметке, пробивка штампами обычной точности, литье отливок нормальной точности	I	3-й ряд

Продолжение табл. 34

П р и м е ч а н и я. 1. Для заклепочных соединений 3-й ряд не применять.
2. Типы соединения см. рис. 5.




Рис. 5. Типы соединений деталей:
а — с цилиндрическими отверстиями
(тип I); б — с цилиндрическим и резьбовым
отверстием (тип II)

3. На эскизах A_i — размеры межосевые или от оси отверстия до базы в виде плоской поверхности

35. Диаметры сквозных отверстий под крепежные детали

Размеры, мм

Диаметры стержней крепежных деталей	Диаметры сквозных отверстий		
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
1,0	1,2	1,3	—
1,2	1,4	1,5	—
1,4	1,6	1,7	—
1,6	1,7	1,8	2,0
2,0	2,2	2,4	2,6
2,5	2,7	2,9	3,1
3,0	3,2	3,4	3,6
4,0	4,3	4,5	4,8
5,0	5,3	5,5	5,8
6,0	6,4	6,6	7,0
7,0	7,4	7,6	8,0
8,0	8,4	9,0	10,0
10,0	10,5	11,0	12,0
12,0	13,0	14,0	15,0
14,0	15,0	16,0	17,0
16,0	17,0	18,0	19,0
18,0	19,0	20,0	21,0
20,0	21,0	22,0	24,0
22,0	23,0	24,0	26,0
24,0	25,0	26,0	28,0
27,0	28,0	30,0	32,0
30,0	31,0	33,0	35,0

Продолжение табл. 35

Диаметры стержней крепежных деталей	Диаметры сквозных отверстий		
	1-й ряд	2-й ряд	3-й ряд
33,0	34,0	36,0	38,0
36,0	37,0	39,0	42,0
39,0	40,0	42,0	45,0
42,0	43,0	45,0	48,0
45,0	46,0	48,0	52,0
48,0	50,0	52,0	56,0
52,0	54,0	56,0	62,0
56,0	58,0	62,0	66,0
60,0	62,0	66,0	70,0
64,0	66,0	70,0	74,0
68,0	70,0	74,0	78,0
72,0	74,0	78,0	82,0
76,0	78,0	82,0	86,0
80,0	82,0	86,0	91,0
85,0	87,0	91,0	96,0
90,0	93,0	96,0	101,0
95,0	98,0	101,0	107,0
100,0	104,0	107,0	112,0

П р и м е ч а н и е. Предельные отклонения диаметров отверстий: 1-го ряда — по $H12$, 2-го и 3-го рядов — по $H14$.

9. МЕСТА ПОД ГАЕЧНЫЕ КЛЮЧИ

Наименьшие размеры мест под головки стандартных гаечных ключей с открытым зевом (рис. 6), кольце-

вых двусторонних коленчатых (рис. 7), торцовых со сменными головками (рис. 8) регламентированы ГОСТ 13682—80 (табл. 36).




Рис. 6. Места под гаечные ключи с открытым зевом при расположении крепежных деталей:

a — по прямой линии; *b* — по окружности;
c — в углу; *d* — в трапециoidalном углублении




Рис. 7. Места под кольцевые двусторонние коленчатые ключи




Рис. 8. Места под гаечные торцовые ключи со сменными головками при расположении крепежных деталей:

a — в углублении; *b* — спаружи рядом

36. Размеры (мм) мест под стандартные гаечные ключи

Зев ключка <i>S</i>	<i>A</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>	<i>E = K</i>	<i>E₁</i>	<i>M</i>	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>R</i>	<i>D</i>
5,0	11			—	—	—	18	14	10	14
5,5	12	—	—	10	7	7	20	16		
7,0	14		—	12	6	8	26	20	13	16
8,0	17	16	14	7	—	9	30	24	15	20
10,0	20	18	16	8	10	11	36	28	18	22
12,0	24	20	18	10	11	13	45	34	22	26

Продолжение табл. 36

Зев ключа <i>S</i>	<i>A</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>	<i>E = K</i>	<i>E₁</i>	<i>M</i>	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>R</i>	<i>D</i>
13,0	26	—	20	10	13	14	45	34	23	26
14,0	28	22	—	11	15	—	48	36	24	—
17,0	34	26	28	13	16	17	52	38	26	30
19,0	36	30	—	14	17	19	60	45	30	32
22,0	42	32	34	15	19	24	72	55	36	36
24,0	48	36	—	16	21	25	78	60	38	40
27,0	52	40	—	19	24	28	85	65	42	45
30,0	58	45	—	20	26	30	98	75	48	48
32,0	62	48	—	22	28	32	100	80	50	52
36,0	68	52	—	24	31	36	110	85	55	60
41,0	80	60	—	26	36	40	120	90	60	63
46,0	90	65	68	30	40	45	140	105	68	70
50,0	95	70	75	32	44	48	150	110	72	75
55,0	105	78	80	36	45	52	160	120	80	85
60,0	110	—	—	38	—	55	170	130	85	—
65,0	120	—	—	42	—	60	185	145	92	—
70,0	130	—	—	45	—	65	200	160	98	—
75,0	140	—	—	48	—	70	210	170	105	—

Приложение В ГОСТ 13682-80 также предусмотрены места под ключи с зевом *S*, равным 3,2; 4, 80; 85 мм.

10. ПАЗЫ И ПРОУШИНЫ

Паз выбран в качестве конструктивного элемента, определяющего серию СП (см. гл. 1). Требования к

унификации пазов и проушин см. там же. Размеры пазов регламентированы ГОСТ 1574—75 (табл. 37). Размеры проушин приведены в табл. 38.

37. Пазы Т-образные обработанные
Размеры, мм

a	b		c		h		e	f	g
	Номинал	Пред. откл.	Номинал	Пред. откл.	От	До			
5	10	+1	3	+0,5	8	10			
6	11		5		9	13			
8	14,5		7	+1	12	18	1	0,6	1
10	16				13	21			
12	19		8		16	25			
14	23		9		19	28			1,6
18	30		12		24	36			
22	37	+3	16		31	45	1,6		
28	46		20		38	56		1	2,5
36	56	+4	25		48	71			
42	68		32		58	85		1,6	4
48	80	+5	36		65	95		2	6
54	90		40		75	106			

Приложения: 1. Предельные отклонения размера a (ширина паза) по $H6; H7; H8; H11; H12; H14$ (в зависимости от назначения паза).
 2. Шероховатость боковых поверхностей, определяемых размером a , должна быть не более $Rz = 20 \text{ мкм}$.
 3. Допускается занижение дна паза не более 0,5 мм на ширине a .
 4. Допускается вместо фасок f и g выполнять округление с радиусом, не превышающим размеры соответствующих фасок.

* *

38. Размеры проушин в корпусах станочных приспособлений, мм

Диаметр болта <i>d</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>h</i> , не менее	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>r</i>	Диаметр болта <i>d</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>h</i> , не менее	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>r</i>
8	10	20	3	16	28	1,5	20	22	44	5	28	54	2
10	12	24		18	32		24	28	50		30	60	
12	14	30		20	36		27	32	58	6	35	70	3
16	18	38		5	25		30	36	62		38	76	

Примечания: 1. См. рис. 9.
2 $r_1 = 0,5D$.




Рис. 9. Проушины в корпусах станочных приспособлений:
а — с патником, примыкающим к вертикальной стенке корпуса приспособления;
б — с патником, не ограниченным стенкой корпуса приспособления; в — углубленная в плите

11. ПРОЧИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Формы и размеры углублений под концы установочных винтов приведены в табл. 39, а прямые и сетчатые рифления — в табл. 40 и 41.


39. Размеры отверстия под установочные винты, мм

Type 1	Type 2	Type 3	Type 4
d_1	d_1	d_1	d_2
$718^\circ \pm 3^\circ$	$90^\circ - z^\circ$	$90^\circ - z^\circ$	$718^\circ \pm 3^\circ$

Продолжение табл. 39

Диаметр резьбы винта	d_1 (пред. откл. по $H14$)	d_2 (пред. откл. по $H42$)	h	h_1	h_3	h_2 (справоч- ный)
				Пред. откл. по $\pm \frac{1}{2} H14$		
2,5	1,5	—	1,0	—	—	0,7
3	2,0	—	1,2	—	—	1,0
4	2,5	—	1,6	—	—	1,2
5	3,5	3		—	3	1,7
6	4	3,5	2,0	1,0	4	2,0
8	5,5	5	2,5		5	2,7
10	7	6,4	3,0	1,2	6	3,5
12	8,5	8	4,0	1,6		4,2
16	12	—		2,0	—	6,0
20	15	—	60	2,5	—	7,5
24	18	—		—	—	9,0

П р и м е ч а н и я . 1. Типы 1, 2 и 3 — по ГОСТ 12445—80.

2. Предельные отклонения диаметра d_1 не распространяются на отверстия типа 3.40. Рифление прямые для всех материалов ГОСТ 21474—75
Размеры, мм

Ширина накатывае- мой поверх- ности B	Шаг рифления P при диаметре накатываемой поверхности D					
	До 8	Св. 8 до 16	Св. 16 до 32	Св. 32 до 63	Св. 63 до 125	Св. 125
До 4		0,5	0,6	0,6	0,8	1,0
Св. 4 до 8						
» 8 » 16	0,5	0,6		0,8		
» 16 » 32			0,8		1,0	1,2
» 32				1,0	1,2	1,6

41. Рифления сетчатые (ГОСТ 21474-75)
Размеры, мм

Материал заготовки	Ширина накатываемой поверхности B	Шаг рифления P при диаметре накатываемой поверхности D					
		До 8	Св. 8 до 16	Св. 16 до 32	Св. 32 до 63	Св. 63 до 125	Св. 125
Цветные металлы и сплавы	До 8	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	—
	Св. 8 до 16			0,8	0,8	1,0	—
	» 16 » 32			1	1	1,2	1,6
	» 32			0,8	0,8	—	—
Сталь	До 8	0,5	0,8	0,8	0,8	—	—
	Св. 8 до 16			1,0	1,0	—	—
	» 16 » 32			1,0	1,2	—	—
	» 32			1,2	1,6	2,0	—

Примечания: 1. Шаг рифления P брать из рядов: для прямых: 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 мм; для сетчатых: 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0 мм
 2. Высота рифления h : для стали $(0,25 \div 0,7) P$, для цветных металлов и сплавов $(0,25 \div 0,5) P$.
 3. $\alpha = 70^\circ$ для рифления по стали; $\alpha = 90^\circ$ для цветных металлов и сплавов.
 4. Пример обозначения прямого рифления с шагом $P = 1,0$ мм:

Рифление прямое 1,0 ГОСТ 21474-75

То же, для сетчатого рифления:

Рифление сетчатое 1,0 ГОСТ 21474-75







12. ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Примеры обозначения шероховатости поверхностей деталей СП приведены в табл. 42.

42. Примеры обозначения шероховатости поверхностей деталей станочных приспособлений

Элементы деталей приспособлений	Поверхность	Наименование поверхностей
	A	Базирующие а) нормальной точности б) высокой точности






Продолжение табл. 42

Элементы деталей приспособлений	Поверхность	Наименование поверхностей
	A	Базирующие под штампованием заготовку
	A B	Оправок Базирующие Вспомогательные
	A B B	Призм Базирующая База для установки на корпус СП Нерабочие
	A B B	Ножек бессцентровошлифовальных станков Базирующая Базы для установки в лунет Нерабочие
	A B B	Цанг Коническая Направляющая Установочная
	A	Рабочие разметочных плит

Продолжение табл. 42

Элементы деталей приспособлений	Поверхность	Наименование поверхностей
	A B C	Корпусов Базы для установки СП на станок Базирующие а) грубые; б) точные; в) особогочные Проушины корпусов
	A B	Шпонок Боковые шпонок Боковые шпоночных пазов
	A B	T-образных пазов Направляющие Внутренние
	A B D E	Втулок кондукторных Направляющая инструмент Цилиндрическая база Нерабочая цилиндрическая Втулок промежуточных Внутренняя наружная цилиндрическая Отверстия в кондукторной пlyте
	A B	Установок Рабочие Базы для установки на корпус СП

Продолжение табл. 42

Элементы деталей приспособлений	Поверхность	Наименование поверхностей
	A	Эксцентриковых кулачков Рабочая и отверстия под цапфу
	A B	Пневматических цилиндров Рабочая цилиндра Торцевые крышки Рабочая штоков
	A B	Гидравлических цилиндров Рабочая поршня Рабочая цилиндра
	A	Рукояток
	A	Шкивов
Примечание. См. также технические требования и чертежи различных деталей и узлов СП, помещенные в настоящем справочнике.		

ГЛАВА 3

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

1. КРЕПЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ

Рекомендуемые условные обозначения болтов, винтов, шпилек и гаек. Болты, винты и шпильки из углеродистых сталей классов прочности 3.6—6.9, а также гайки из угле-

родистых сталей классов прочности 4—8 следует обозначать по схеме 1; при этом, если используют конструкционную сталь повышенной обрабатываемости резанием, то после числа, обозначающего класс прочности, указывают букву А.

Болт 2М12×1,25. 6g×60.58. С.029 ГОСТ ...

Болт	2	M12	1,25	6g	60	58	C	02	9	ГОСТ
										<p>Номер стандарта</p> <p>Толщина слоя покрытия</p> <p>Обозначение вида покрытия*1</p> <p>Указание о применении спокойной стали</p> <p>Класс прочности</p> <p>Длина детали</p> <p>Поле допуска резьбы</p> <p>Мелкий шаг резьбы</p> <p>Диаметр резьбы</p> <p>Исполнение</p> <p>Наименование детали</p>

Схема 1

*1 По ГОСТ 9,073—77.

Болты, винты и шпильки классов прочности 8,8, 10,9, 12,9, 14,9 и гайки классов прочности 10, 12, 14, изделия из коррозионно-стойких, жаростойких, жаропрочных и теплоус-

тойчивых сталей, а также изделия, материал или покрытие которых не предусмотрены ГОСТ 1759—70*, следует обозначать по схеме 2.

Поле допуска 8Н, крупный шаг

Болт 2М12×1,25,6г×60,88,35Х Т и 6 ГОСТ ..

Болт	2	M12	1,25	6g	60	88	35Х	Tu	6	ГОСТ
										Номэ стан- дарта

Толщина слоя покрытия
 Обозначение вида покрытия
 Марка стали или сплава
 Класс прочности
 Длина детали
 Поле допуска резьбы
 Мелкий шаг резьбы
 Диаметр резьбы
 Исполнение
 Наименование детали

Схема 2

резьбы, исполнение 1, вид покрытия 00 (без покрытия) в обозначении не указывают. Толщину многослойного покрытия в обозначении указывают общей (суммарной для всех слоев); например, покрытие МЗН3Х1

обозначают 047 (покрытие 0,4 толщина слоя покрытия 7 мкм). Классы прочности деталей, материалы и покрытия их приведены в табл 1—3.

Технические требования на болты, винты, шпильки и гайки регламентируются ГОСТ 1759—70*.

1. Механические свойства болтов, винтов и шпилек из углеродистых и легированных сталей

Класс прочности * ¹	Временное сопротивление, МПа		Предел текучести, МПа, не менее	Относительное удлинение, %	Ударная вязкость, 10^{-2} кДж/м ²	Твердость НВ		Напряжение от предельной нагрузки $\sigma_{\text{пп}}$, МПа	Сталь
	нам.	найд. (справ.)				нам.	найд. (справ.)		
3.6	340	490	200	25	Не регламентируется	90	150	188	Ст3кп3, Ст3сп, 10
	300								10кп
4.6			240	25	5,5			226	20
4.8	400	550	320	14 справ.	Не регламентируется	110	170	291	10, 10кп
5.6			300	20	5			282	30, 35
5.8	500	700	400	10 справ.	Не регламентируется	140	215	364	10* ² 10кп* ² 20 Ст3сп3*, Ст3кп
6.6			360	16	4			339	35, 45, 40Г
6.8	600	800	480	8 справ.	Не регламентируется	170	245	437	20, 20кп
			540	12 справ.				475	
8.8	800	1000	640	12	6	225	300	582	35* ³ 35Х, 38ХА, 40Г
10.9	1000	1200	900	9	4	280	365	792	40Г2, 40Х, 30ХГСА
12.9	1200	1400	1080	8	4	330	425	950	35ХГСА
14.9	1400	1600	1260	7	3	390	Не регламентируется	1110	40ХН2МА

*¹ Класс прочности обозначен двумя числами. Первое число, умноженное на 100, определяет минимальное временное сопротивление в МПа, второе число, умноженное на 10, определяет отношение предела текучести к временному сопротивлению в %, произведение чисел определяет предел текучести в МПа (для класса прочности 3-6 значения приблизительные).

*² Для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы до 12 мм включительно.

*³ Для болтов, винтов и шпилек с диаметром резьбы до 16 мм включительно.

2. Механические свойства гаек из углеродистых и легированных сталей

Класс прочности	Напряжение от испытательной нагрузки F_p , МПа	Твердость		Стали
		HB	HRC ₃	
		Не более		
4 5 6 8	400 500 600 800	302	35	Ст3кн3, СтЭсп3 19, 10кп, 20 15, 15кп, 35, Ст5 20, 20кп, 35, 45
10 12	1000 1200	353	40	35Х, 38ХА, 40Х, 30ХГСА
14	1400	375	42	35ХГСА, 40ХН2МА

П р и м е ч а н и я. 1. Класс прочности обозначен числом, которое при умножении на 100 определяет напряжение от испытательной нагрузки в МПа.
 2. ГОСТ 1759—70* допускает применение конструкционных сталей повышенной обрабатываемости резанием для изготовления изделий классов прочности 4.8, 5.8 и 6.8 и предусматривает также марки коррозионно-стойких, жаростойких и теплоустойчивых сталей.

3. Виды и условные обозначения покрытий болтов, винтов, шпилек и гаек

Обозначение	Виды покрытий	Обозначение	Виды покрытий
00	Без покрытия	06	Фосфатное с промасливанием
01	Цинковое с хроматированием	07	Оловянное
02	Кадмиевое с хроматированием	08	Медное
03	Никелевое, многослойное: медь — никель	09 10	Цинковое Оксисное анодизационное с хроматированием
04	Многослойное: медь — никель — хром	11	Пассивное
05	Оксисное	12	Серебряное


Вид покрытия выбирают для определенного материала по ГОСТ 14623—69. Технические требования к покрытию, толщина слоя покрытия и размеры резьб под покрытие устанавливают по согласованию ме-

жду потребителем и изготовителем. Допустимо применять другие виды покрытий.

Конструкции и основные размеры крепежных деталей приведены в табл. 4—18.

4. Болты с шестигранной головкой (повышенной точности) по ГОСТ 7805—70*

Размеры, мм



d при шаге резьбы		D	H	S	l_0 при $l > l_0$	l		Масса 100 шт., кг не более
крупном	мелком					От	До	
M6	—	11	4,4	10	18	8	90	0,43
M8	M8×1	14,4	5,5	13	22	8	100	0,89
M10	M10×1,25	18,9	7	17	26 32	10 160	150 200	1,93
M12	M12×1,25	21,1	8	19	30 36	14 160	150 260	3,09
M16	M16×1,5	26,8	10	24	38 44	20 160	150 300	6,55
M20	M20×1,5	33,6	13	30	46 52	25 160	150 300	13,64
M24	M24×2	40,3	15	36	54 60	32 160	150 300	23,70
M30	M30×2	51,6	19	46	66 72	40 160	150 300	47,91
M36	M36×3	61,7	23	55	78 84	50 160	150 300	84,48
M42	M42×3	73	26	65	90 96	55 160	150 300	130,40
M48	M48×3	84,3	30	75	102 108	65 160	150 300	200,90

П р и м е ч а н и я: 1. Предельные отклонения размеров под ключ по ГОСТ 6424—73.

2. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75; поле допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093—81.

3. ГОСТ 7805—70* предусматривает: болты с резьбой M1,6; M2; M2,5; M3; M4; M5; не рекомендуется к применению резьбы: M14; M14×1,5; M18; M18×1,5; M22; M22×1,5; M27; M27×1,5; три исполнения болтов: исполнение 1 (см. эскиз); исполнение 2 с отверстием под шплинт резьбовой части; исполнение 3 с отверстиями в головке для обвязки группы болтов проволокой.

4. Размер l в указанных пределах брать из ряда: 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300 мм.

5. В таблите приведены массы болтов исполнения 1 наименьшей длины l . Для определения массы последующих болтов необходимо суммировать приведенное значение с массой пращенных длин болтов.

6. Пример обозначения болта исполнения 1 с диаметром резьбы $d = 12$ мм, длиной $l = 60$ мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, класса прочности 5.8, без покрытия:


Болт M12×60.58 ГОСТ 7805—70*

То же, с мелким шагом резьбы с полем допуска 8g, класса прочности 10.9, из стали марки 40Х, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:

Болт M12×1,25.8g×60.109.40X.016 ГОСТ 7805—70*

5. Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ (ГОСТ 11738-72)*

Размеры, мм



d при шаге резьбы		D	D _t	H	S	h	l_o при $l > l_o$	l		Масса 100 шт., кг, не более
крупном	мелком							От	До	
M6	—	10	5,8	6	5	3,5	18	10	60	0,41
M8	M8×1	13	6,9	8	6	4,5	22	12	80	0,51
M10	M10×1,25	16	9,2	10	8	6,0	26	16	100	2,03
M12	M12×1,25	18	11,5	12	10	7,0	30 36	20 130	120	3,30 12,80
M16	M16×1,5	24	16,2	16	14	9,0	38 44	25 130	120 160	7,50 23,60
M20	M20×1,5	30	19,6	20	17	11,0	46 52	30 130	120 160	14,61 38,42
M24	M24×2	36	21,9	24	19	13,0	54 60	35 130	120 180	25,77 58,11
M30	M30×2	45	25,4	30	22	18,0	66 72	55 130	120 180	56,56 96,78
M36	M36×3	54	31,2	36	27	21,0	78 84	70 130	120 180	100,00 146,40

Приимечания: 1. Предельные отклонения: D по h12; S по D11; H по h14.
2. Резьба по СТ СЭВ 182-75, поля допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093-81.

3. Технические требования по ГОСТ 1759-70*.

4. ГОСТ 11738-72* предусматривает: винты с резьбой M4; M5; M42; M48; не рекомендуемые к применению резьбы

5. Размер l в указанных пределах брать из ряда: 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40;

45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180 мм.

6. В таблице приведены массы винтов с наименьшей длиной l

7. Пример обозначения винта диаметром резьбы d = 12 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8g, длиной l = 40 мм, класса прочности 8,8, без покрытия:


Винт M12×40.88 ГОСТ 11738-72*

То же с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной l = 40 мм, класса прочности 10,9, из стали 40Х, с покрытием о1 толщиной 9 мкм:

Винт M12×1,25.6g×40.109.40Х.019 ГОСТ 11738-72

Механические свойства винтов должны соответствовать классам прочности до M30-4,8; 5,6; 5,8; 6,8; 8,8; 10,9; 12,9; св. M30-6,6; 8,8; 10,9; 12,9.

6. Винты с цилиндрической головкой нормальной точности (ГОСТ 1491-80)
Размеры, мм



<i>d</i> при шаге резьбы		<i>D</i>	<i>H</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>l₀</i> при <i>l</i> > <i>l₀</i>	<i>l</i>		Масса 100 шт., кг, не более
крупном	мелком						От	До	
M3	—	5,5	2	0,8	1,0	12	3		0,04
M4	—	7,0	2,8	1,0	1,4	14	4		0,11
M5	—	8,5	3,5	1,2	1,7	16	6	70	0,22
M6	—	10,0	4,0	1,6	2,0	18	8		0,35
M8	M8×1	13,0	5,0	2,0	2,5	22	12		0,78
M10	M10×1,25	16,0	6,0	2,5	3,0	26	20		1,65
M12	M12×1,25	18,0	7,0	3,0	3,5	30	25	80	2,85
M16	M16×1,5	24,0	9,0		4,0	38	30	90	6,89
M20	M20×1,5	30,0	11,0		4,5	46	40	120	14,01

П р и м е ч а н и я: 1. Предельные отклонения *b* по ГОСТ 1759-70*.
2. Резьба по СТ СЭВ 180-75, СТ СЭВ 182-75, поля допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093-81.

3. Технические требования по ГОСТ 1759-70*.

4. ГОСТ 1491-80 предусматривает: винты с резьбой M1; M1,2; M1,6; M2; M2,5; перекомандуемые к применению винты с резьбой M1,4; M14; M14×1,5; M18; M18×1,5 и винты длиной 1,5; 2,5; 3,5; 7; 13; 18; 22; 28; 32; 38; 42; 48; 85; 95 мм.

5. Размер *l* в указанных пределах брать из ряда: 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120 мм.

6. В таблице приведены массы винтов исполнения 1 наименьшей длины *l*.

7. Пример обозначения винта исполнения 1, диаметром резьбы *d* = 12 мм с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, длиной *l* = 50 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

Винты M12×50.58 ГОСТ 1491-80

То же, исполнения 2, диаметром резьбы *d* = 12 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, длиной *l* = 50 мм, класса прочности 10.9 из стали 40Х, с покрытием О1 толщиной 9 мкм:

Винт 2M12×1,25.6g×50.109.40X.019 ГОСТ 1491-80

7. Винты с полукруглой головкой нормальной точности (ГОСТ 17473—80)
Размеры, мм

d_t ≈ среднему диаметру резьбы

Rz 40 (✓)

d при шаге резьбы		D	H	b	h	<i>l₀</i> при <i>l</i> > <i>l₀</i>	<i>l</i>		Масса 100 шт., кг, не более
крупном	мелком						От	До	
M3	—	5,5	2,1	0,8	1,2	12	3	70	0,04
M4	—	7	2,8	1,0	1,8	14	4		0,09
M5	—	8,5	3,5	1,2	2,3	16	6		0,19
M6	—	10	4,2	1,6	2,5	18	8		0,34
M8	M8×1	13	5,6	2	3,5	22	12		0,85
M10	M10×1,25	16	7	2,5	4	26	20		1,92
M12	M12×1,25	18	8	3	4,2	30	25	80	3,11
M16	M16×1,5	24	11	4	5	38	30	90	6,98
M20	M20×1,5	30	14		6	46	40	120	14,71

П р и м е ч а н и я: 1. Пределные отклонения *b* по H14.
2. Резьба по СТ СЭВ 160—75, СТ СЭВ 182—75, поля допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093—81.

3. Технические требования по ГОСТ 1759—70.

4. ГОСТ предусматривает исполнения с крестообразным углублением под отвертку, винты с резьбой M1; M1,2; M1,6; M2; M2,5; рекомендуемые к применению винты с резьбой M1,4; M14; M14×1,5; M18; M18×1,5 и винты длиной 1,5; 2,5; 3,5; 7; 13; 18; 22; 28; 32; 38; 42; 48; 85; 95.

5. Размер *l* в указанных пределах брать из ряда: 3; 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120.

6. В таблице приведены массы винтов исполнения 1 наименьшей длины *l*.


7. Пример обозначения винта исполнения 1, диаметром резьбы *d* = 12 мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, длиной *l* = 50 мм, класса прочности 5.8, без покрытия:

Винт M12×50 58 ГОСТ 17473—80

То же, исполнения 2, диаметром резьбы *d* = 12 мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, длиной *l* = 50 мм, класса прочности 10.9, из стали 40Х, с покрытием О1 толщиной 9 мкм:

Винт 2M12×1,25.6g×50.109.40X.019 ГОСТ 17473—80

8. Винты с потайной головкой нормальной точности (ГОСТ 17475—80)
Размеры, мм



d при шаге резьбы		D	H	b	h	l_0 при $l > l_0$	l		Масса 100 шт., кг, не более
крупном	мелком						От	До	
M3	—	5,6	1,5	0,8	0,9	12	4		0,03
M4	—	7,4	2,0	1,0	1,1	14			0,08
M5	—	9,2	2,5	1,2	1,2	16	8		0,14
M6	—	11	3	1,6	1,5	18		70	0,22
M8	M8×1	14,5	4	2	2	22	12		0,57
M10	M10×1,25	18	5	2,5		26	20		1,36
M12	M12×1,25	21,5	5,5	3		30	25	80	2,41
M16	M16×1,5	28,5	7	4	3,5	38	30	90	5,15
M20	M20×1,5	36	9		4,0	46	40	120	10,85

П р и м е ч а н и я: 1. Предельные отклонения b по И14.
2. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, поля допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093—81.

3. Технические требования по ГОСТ 1759—70.

4. ГОСТ 17475—80 предусматривает исполнения с крестообразным углублением под отвертку; винты с резьбой M1, M1,2; M1,6, M2, M2,5; не рекомендуемые к применению винты с резьбой M1,4; M14; M14×1,5, M18; M18×1,5 и винты длиной 3,5; 7; 13; 18; 22; 28; 32; 38; 42; 48; 85; 95.

5. Размер l в указанных пределах брать из ряда: 4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100; 110; 120.

6. В таблице приведена масса винтов исполнения 1 наименьшей длины l .

7. Пример обозначения винта исполнения 1, диаметром резьбы $d = 12$ мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 6g, длиной $l = 50$ мм, класса прочности 10.9 из стали 40Х, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:

Винт M12×50.58 ГОСТ 17475—80

То же, исполнения 2, диаметром $d = 12$ мм, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6g, длиной $l = 50$ мм, класса прочности 10.9 из стали 40Х, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:

Винт 2M12×1,25.6g×50.109.40X.019 ГОСТ 17475—80

9. Винты установочные с квадратной головкой (ГОСТ 1482—75* и ГОСТ 1485—75*)
Размеры, мм

		ГОСТ 1482—75*				ГОСТ 1485—75*					
<i>d</i>	при шаге резьбы	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>S</i> (пред. откл. по <i>h12</i>)	<i>d</i> ₁	<i>l</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>l</i>	Масса 100 шт., кг, не более		
крупном	мелком							От	До		
M6	—	9	6	7	4,5	3	3	12	35	0,42	
M8	M8×1	10	7	8	6	4	5	14	40	0,76	
M10	M10×1,25	13	8	10	7,5	4,5	6	16	50	1,34	
M12	M12×1,25	16	10	12	9	6	8	20	60	2,45	
M16	M16×1,5	22	14	17	12			10	25	80	6,18
M20	M20×1,5	28	18	22	15		7,5	14	35	100	13,68

Приложения: 1. Размер *l* в указанных пределах брать из ряда: 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 90; 100.
 2. Резьба по СТ СЭВ 182—75, поля допуском 8g или 6g по ГОСТ 16093—81.
 3. Технические требования по ГОСТ 1759—70*.
 4. В таблице приведены массы винтов по ГОСТ 1482—75* наименьшей длины *l*.
 5. Пример обозначения винта диаметром резьбы *d* = 10 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8g, длиной *l* = 25 мм, класса прочности 4,8, без покрытия:
Винт M10×25,48 ГОСТ 1482—75
 То же, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной *l* = 25 мм, класса прочности 8 8, из стали 35Х, с покрытием 05:
Винт M10×1,25—6g×25.88.35X.05 ГОСТ 1485—75

10. Винты установочные (ГОСТ 1476—75*, ГОСТ 1477—75*, ГОСТ 1478—75*)
Размеры, мм

ГОСТ 1476—75*				ГОСТ 1477—75*				ГОСТ 1478—75*						
д при шаге резьбы		<i>d₁</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	ГОСТ									
крупном	мелком				<i>l</i>		<i>l₁</i>		<i>l₂</i>		Масса 100 шт., кг, не более			
					От	До	От	До	От	До				
M2	—	—	0,3	0,9	3	10	—	—	3	8	0,005	—	—	—
M2,5	—	—	0,4	1,1	4	14	—	—	4	12	0,011	—	—	—
M3	—	—	0,5	1,2	—	16	—	—	—	14	0,018	—	—	—
M4	—	—	0,6	1,4	6	20	—	—	6	20	0,044	—	—	—
M5	—	3,5	0,8	1,8	—	25	—	—	8	25	0,093	8	25	2,5
M6	—	4,5	1,0	2,0	8	30	2,5	—	—	30	0,131	—	35	3,0
M8	M8×1	6,0	1,2	2,5	10	40	3,0	10	40	—	0,299	10	40	4,0
M10	M10×1,25	7,5	1,6	3,0	—	—	4,0	—	—	—	0,565	12	50	4,5
M12	M12×1,25	9,0	2,0	3,5	12	50	—	5,0	—	—	0,806	16	—	6,0

Приимечания: 1. Размеры *l*, *l₁*, *l₂*, *l₃* в указанных пределах брать из ряда: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50.
2. Предельные отклонения *b* по *H14*.
3. Резьба по СТ СЭВ 182—75, поля допусков 8g или 6g по ГОСТ 16093—81.
4. Фаски резьбы по ГОСТ 10549—80.
5. Технические требования по ГОСТ 1759—70*.
6. В таблице приведены массы винтов наименьшей длины *l₂*.
7. Пример обозначения винта диаметром резьбы *d* = 10, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8g, длиной *l* = 25 мм класса прочности 4 8, без покрытия:
Винт M10×25.48 ГОСТ 1476—75
То же, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной *l* = 25 мм, класса прочности 8.8 из стали 35Х с покрытием 05:
Винт M10×1,25—6g×25.88.35X.05 ГОСТ 1476—75

**11. Винты установочные с шестигранным углублением под ключ
(ГОСТ 8878-75*, ГОСТ 11074-75*, ГОСТ 11075-75*)**
Размеры, мм

ГОСТ 8878-75*		ГОСТ 11074-75*		ГОСТ 11075-75*						
<i>d</i> при шаге резьбы		<i>d</i>	<i>d</i>	<i>S</i> (пред. откл. по <i>D11</i>)	<i>h</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	Масса 100 шт., кг, не более
крупном	мелком	<i>d</i>	<i>d</i>			От	До	<i>l</i>	<i>l</i>	
M10	M10×1,25	7,5	5,8	5	5	14	70	4	4,5	0,60
M12	M12×1,25	9	6,9	6	7	16	80	5	6,0	0,96
M16	M16×1,5	12	9,2	8	9	20	90	6	7,5	2,22
M20	M20×1,5	15	11,5	10	11	25	—	7	7,5	4,43
M24	M24×1,5	18	13,8	12	13	30	100	8	9	7,51

Примечания: 1. Размер *l* в указанных пределах брать из ряда: 14, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50; 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100.
 2. Резьба по СТ СЭВ 182-75, поля допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093-81.
 3. Фаски резьбы по ГОСТ 10549-80.
 4. Технические требования по ГОСТ 1759-70*.
 5. В таблице приведены массы винтов наименьшей длины *l* по ГОСТ 11074-75*.
 6. Пример обозначения винта диаметром резьбы *d* = 10 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 8g, длиной *l* = 25 мм, класса прочности 4,8, без покрытия.

Винт M10×25,48 ГОСТ 8878-75

То же, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной *l* = 25 мм, класса прочности 8,8, из стали 35Х, с покрытием 05;

Винт M10×1,25-6g×25,88,35Х 05 ГОСТ 8878-75

**12. Шпильки с ввинчиваемыми концами нормальной и повышенной точности
Размеры, мм**

<i>t</i>	ГОСТ	Точность	
		нормальная	повышенная
1 <i>d</i>	22032-76* 22033-76*	—	×
1,2 <i>d</i>	22034-76* 22035-76*	—	×
1,6 <i>d</i>	22036-76* 22037-76*	—	×
2 <i>d</i>	22038-76* 22039-76*	—	×
2,5 <i>d</i>	22040-76* 22041-76*	—	—

t — длина ввинчиваемого конца.

86 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 12

<i>d</i> при шаге резьбы		<i>l₆</i>	<i>l₁</i>					<i>l</i>	
крупном	мелком		1 <i>d</i>	1,25 <i>d</i>	1,6 <i>d</i>	2 <i>d</i>	2,5 <i>d</i>	От	До
M6	—	12 16 18 24	6	7,5	10	12	16	16 20 25 130	— — — 120 200
M8	M8×1	12 16 20 22 28	8	10	14	16	20	16 20 25 30 130	— — — 120 200
M10	M10×1,25	12 16 20 22 26 32	10	12	16	20	25	16 20 25 30 35 130	— — — — 120 200
M12	M12×1,25	18 25 30 36 49	12	15	20	24	30	25 30 35 130 220	— — — 120 200 300
M16	M16×1,5	28 32 38 44 57	16	20	25	32	40	35 40 45 130 220	— — — 120 200 300
M20	M20×1,5	30 35 40 46 52 65	20	25	32	40	50	40 45 50 60 130 220	— — — 55 120 200 300
M24	M24×2	32 38 48 54 60 73	24	30	38	48	60	45 50 60 70 130 220	— — — 65 120 200 300
M30	M30×2	45 55 66 72 85	30	38	48	60	75	60 70 80 130 220	65 75 120 200 300
M36	M36×3	52 60 66 78 84 97	36	45	56	72	88	70 80 90 100 130 220	75 85 — 120 200 300

Продолжение табл. 12

d при шаге резьбы		l_0	l_1					l	
крупном	мелком		1d	1,25d	1,6d	2d	2,5d	От	До
M42	M42×3	60						80	—
		66						85	90
		80	42	52	68	84	105	100	110
		90						120	—
		96						130	200
		97						220	300
M48	M48×3	55						80	—
		60						85	90
		80	48	60	76	95	120	110	110
		96						120	—
		108						130	200
		121						220	300

Приимечания: 1. ГОСТы предусматривают: шпильки с резьбой M2; M2,5; M3; M4; M5 и др.

2. Длина ввинчиваемого конца $l_1 = d$ для резьбовых отверстий в стальных, бронзовых и латунных деталях с достаточной пластичностью (относительное удлинение образца с отношением длины к диаметру, равным пяти, составляет не менее 8 %) и в деталях из титановых сплавов; $l_1 = 1,25d$ для резьбовых отверстий в деталях из никелевого и серого чугуна; допускается применять для резьбовых отверстий в стальных и бронзовых деталях с пониженной пластичностью (с относительным удлинением образца менее 8 %), $l_1 = 2d$ для резьбовых отверстий в деталях из легких сплавов.

3. Размер l в указанных пределах брать из ряда: 16; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 75; 80; 85; 90; 100; 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200; 220; 240; 260; 280; 300.

4. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, поле допуска 6g по ГОСТ 16093—81.

5. Технические требования по ГОСТ 1759—70*.

6. Пример обозначения шпильки с диаметром резьбы $d = 16$ мм, с крупным шагом, с полем допуска 6g, длиной $l = 120$ мм, с длиной ввинчивания резьбового конца $l_1 = 1,25d$, нормальной точности, класса прочности 5 8, без покрытия:

Шпилька M16—6g×120.58 ГОСТ 22034—76

То же, с мелким шагом, класса прочности 10.9 из стали 40Х, с покрытием 02 толщиной 6 мкм:

Шпилька M16×1,5—6g×120.109.40Х.026 ГОСТ 22034—76

13. Рым-болты и гнезда под них (ГОСТ 4751—73*) (предназначены для подъема, опускания или удержания на весу изделий при монтажных и такелажных работах)

Размеры, мм

$\nabla'(\checkmark)$ Гнезда под рым-болты

d	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h	h_1	h_2	l	l_1 , не менее	Масса, кг, не более
M8	36	20	8	20	13	18	6	5	18	19	0,05
M10	45	25	10	25	15	24	8	6	21	22	0,12
M12	54	30	12	30	17	28	10	6	25	26	0,19

§8 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 13

<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>d₃</i>	<i>d₄</i>	<i>d₅</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i> , не менее	Масса, кг, не более
M16	63	35	14	36	22	32	12	7	32	33	0,31
M20	72	40	16	40	28	38	14	9	38	39	0,50
M24	90	50	20	50	32	45	16	10	45	47	0,87
M30	108	60	24	63	38	55	18	11	55	57	1,58
M36	126	70	28	75	45	65	22	12	63	65	2,43
M42	144	80	32	85	52	75	25	14	72	74	3,72
M48	162	90	36	95	60	82	30	14	82	84	5,54

П р и м е ч а н и я: 1. ГОСТ предусматривает также $d = M56 \div M100 \times 6$.

2. Материал — сталь 20 или сталь 25.

3. Твердость нормализованных рым-болтов с резьбой M8 \div M48: из стали 20 — HB 105 \div 149; из стали 25 — HB 134 \div 187.

4. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, для рым-болта поле допуска 8g, для гнезда под рым-болт 7H по ГОСТ 16093—81.

5. Технические требования по ГОСТ 1759—70*.

6. Пример обозначения рым-болта с резьбой M8 без покрытия:

Рым-болт M8 ГОСТ 4751—73

То же, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:

Рым-болт M8.019 ГОСТ 4751—73

14. Грузоподъемность рым-болтов

<i>d</i>	Грузоподъемность рым-болта, кг, при направлении строп		
	По вертикальной оси рым-болта	Под углом 45° от вертикальной оси рым-болта	
		в плоскости кольца	с отклонением от плоскости кольца
M8	120	80	40
M10	200	125	65
M12	300	175	90
M16	550	250	125
M20	850	325	150
M24	1250	500	250
M30	2000	700	350
M36	3000	1000	500
M42	4000	1300	650
M48	5000	1650	800

При подъеме груза отклонение строп от вертикальной оси рым-болтов свыше 45° не допускается. Для установки в одной плоскости колец двух рым-болтов, ввернутых до упо-


ра, допускается применение плоских шайб толщиной до 1 мм под рым-болты с резьбой M8 — M12 и не более половины шага резьбы под рым-болты с резьбой выше M12.

15. Гайки шестигранные повышенной точности

(ГОСТ 5927-70* — нормальной высоты; ГОСТ 5929-70* — низкие, ГОСТ 15524-70* — высокие, ГОСТ 5931-70* — особо высокие; ГОСТ 2524-70* — нормальной высоты с уменьшенным размером под ключ; ГОСТ 2526-70* — низкие с уменьшенным размером под ключ)

Размеры, мм

ГОСТ 5927-70*	ГОСТ 5929-70*	ГОСТ 15524-70*	ГОСТ 5931-70*
$d = 1,6 \div 48$	$d = 1,6 \div 48$	$d = 3 \div 48$	$d = 8 \div 48$



$$D_2 = (0.9 \div 0.95) S$$

d при шаге резьбы		H	H_1	H_2	H_3	D	D_1	S	S_1	Масса 100 шт., кг, не более
крупном	мелком									
M3	—	2,4	2	3,6	—	6	—	5,5	—	0,038
M4	—	3,2	2,5	4,8	—	7,7	—	7	—	0,080
M5	—	4	3	6	—	8,8	—	8	—	0,121
M6	—	5	4	7,5	—	11,0	—	10	—	0,244
M8	M8×1	6,5	5	9	12	14,4	13,2	13	12	0,513
M10	M10×1,25	8	6	12	15	18,9	15,5	17	14	1,14
M12	M12×1,25	10	7	15	18	21,1	18,9	19	17	1,54
M16	M16×1,5	13	8	19	24	26,8	24,5	24	22	3,32
M20	M20×1,5	16	9	24	30	33,6	30,2	30	27	6,26
M24	M24×2	19	10	28	36	40,3	35,8	36	32	10,70
M30	M30×2	24	12	36	45	51,6	45,9	46	41	22,50
M36	M36×3	29	14	42	54	61,7	56,1	55	50	37,70
M42	M42×3	34	16	50	63	73,0	67,4	65	60	62,40
M48	M48×3	38	18	58	71	84,3	78,6	75	70	95,60

П р и м е ч а н и я: 1 ГОСТы предусматривают гайки с резьбами, не рекомендуемыми к применению.

2 В таблице приведены массы гаек по ГОСТ 5927-70*.

3 Резьба по СТ СЭВ 180-75, СТ СЭВ 182-75, поля допусков 7Н или 6Н по ГОСТ 16093-81.

4 Предельные отклонения размеров S и S_1 под ключ по ГОСТ 6424-73.

5 Технические требования по ГОСТ 1759-70*.

Продолжение табл. 15

6. Пример обозначения гайки с диаметром резьбы $d = 12$ мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 7Н, класса прочности 5, без покрытия:

Гайка М12.5 ГОСТ 5927-70

То же, с полем допуска 6Н, класса прочности 6, из стали А12, без покрытия:


Гайка М12.6Н.6.А ГОСТ 5929-70

То же, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 12, из стали марки 40Х, с покрытием О1 толщиной 6 мкм:


Гайка М12×1,25.6Н.12.40Х.016 ГОСТ 2524-70

16. Гайки прорезные и корончатые повышенной точности нормальной высоты (ГОСТ 5932-73*) и низкие (ГОСТ 5933-73*)
Размеры, мм


ГОСТ 5932-73*
 $d = 4 \div 48$




ГОСТ 5933-73*
 $d = 6 \div 48$



Исполнение 2



Исполнение 2



$D_2 \approx (0,92 - 0,95) S$

d при шаге резьбы											Шплинт исполнения			
	круп- ном	мелком	D	H	H_1	D_1	S	h	h_1	b	число прорезей	Масса 100 шт., кг, не более	1	2
M6	—	—	10,9	7,5	6	—	10	5	3,5	2		0,323	1,6×16	—
M8	M8×1	14,2	9,5	7	—	13	6,5	4	2,5			0,686	2×20	—
M10	M10×1,25	18,7	12	8	—	17	8	5	2,8			1,545	2,5×25	—
M12	M12×1,25	20,9	15	10	17	19	10	6	3,5	6		2,255	3,2×32	3,2×25
M16	M16×1,5	26,5	19	12	22	24	13	7	4,5			4,318	4×36	4×32
M20	M20×1,5	33,3	22	13	28	30	16	8	4,5			8,144	4×40	4×36
M24	M24×2	39,6	27	15	34	36	19	9	5,5			14,250	5×45	5×40

Продолжение табл. 16

d при шаге резьбы		D	H	H_1	D_1	S	h	h_1	b	Число прорезей	Масса 100 шт., кг, не более	Шплинт исполнения
крупн. ном	мелкот										1	2
M30	M30×2	50,9	33	18	42	46	24	11	7	6	29,120	6,3×60
M36	M36×3	60,8	38	20	50	55	29	13	7		48,820	6,3×70
M42	M42×3	72,1	46	23	58	65	34	14	9	8	80,050	8×80
M48	M48×3	83,4	50	25	65	75	38	16	9		119,200	8×90
												8×80

При меч ани я: 1: ГОСТы предусматривают и нерекомендуемые размеры гаек.

2. В таблице приведены массы гаек по ГОСТ 5932-73*.

3. Резьба по СТ СЭВ 180-75; СТ СЭВ 182-75, поля допусков 7Н или 6Н по ГОСТ 16093-81

4. Предельные отклонения размеров S под ключ по ГОСТ 6424-73.

5. Технические требования по ГОСТ 1759-70*

6. Пример обозначения гайки исполнения 1, диаметром $d = 12$, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 7Н, класса прочности 5, без покрытия:


Гайка M12.5 ГОСТ 5932-73

То же, исполнения 2, с мелким шагом резьбы, с полем допуска 6Н, с покрытием 01 толщиной 9 мм:

Гайка 2M12×1,25.6H.5.019 ГОСТ 5932-73

17. Гайки круглые шлицевые (ГОСТ 11871-80) и круглые с отверстиями на торце под ключ (ГОСТ 6393-73*)

Размеры, мм



d	ГОСТ 11871-80					ГОСТ 6393-73*						
	D	H	D_1	b	h	Масса 100 шт., кг, не более	D_2	H_1	D_3	d_1	h_1	Масса 100 шт., кг, не более
M6	16	4	9,5	2	1,6	0,156	—	—	—	—	—	—
M8×1	22	6	14	3,5		0,731	18		13			0,955
M10×1,25	24		16		2	1,397	22		15			1,867
M12×1,25	26	8	18	4		1,640	26		18			2,633
M14×1,5	28		20			1,888	28		20			2,952

Продолжение табл. 17

d	ГОСТ 11871—80						ГОСТ 6393—73*					
	D	H	D ₁	b	h	Масса 100 шт., кг, не более	D ₂	H ₁	D ₃	d ₁	h ₁	Масса 100 шт., кг, не более
M16×1,5	30		22			2,050	30		22			3,214
M18×1,5	32	8	24			2,252	32		24			3,568
M20×1,5	34		27			2,742	34		27			3,876
M22×1,5	38		30	5	2,5	4,574	38		30			4,911
M24×1,5	42		33			5,631	42		34	4		7 662
M27×1,5	45		36			6,235	45					8,399
M30×1,5	48		38			6,952	48		39			9,089
M33×1,5	52	10	42			7,587	52		42			10,47
M36×1,5	55		45			8,349	55		48			11,39
M39×1,5	60		48	6	3	9,003	60					13,65
M42×1,5	65		52			10,45	65		56			15,95
M45×1,5	70		56			11,72	70		6			18,61
M48×1,5	75		60			17,41	75		64			26,11
M52×1,5	80		65			19,70	80					29,07
M56×2	85	12	70	8	4	21,86	85	12	72			31,88
M60×2	90		75			24,54	90		8			34,97
M64×2	95		80			27,68	95		80	8		38,64
M68×2	100		85			40,99	100					53,07
M72×2	105		90	10		41,45	105		90		11	53,35
M76×2	110	15	95		5	45,40	110	15	9			57,94
M80×2	115		100	10		49,52	115	100	11			62,67
M85×2	120		105			52,26	120	105	11			66,03
M90×2	125		110			68,86	125		110			83,67
M95×2	130	18	115	12	6	72,09	130	18	9	11		87,70
M100×2	135		120			75,51	135		120			89,16

Продолжение табл. 17

d	ГОСТ 11871—80						ГОСТ 6393—73*					
	D	H	D ₁	b	h	Масса 100 шт., кг, не более	D ₂	H ₁	D ₃	d ₁	h ₁	Масса 100 шт., кг, не более
M105×2	140	18	125	12	6	78,69						
M110×2	150		130			109,90						
M115×2	155		135			114,50						
M120×2	160	22	140			119,0						
M125×2	165		145	14	7	123,5						
M130×2	170		150			128,0						
M135×2	175		155			163,4						
M140×2	180		160			169,0						
M145×2	190	26	165			179,7						
M150×2	200		175			214,7						
M160×3	210		185			226,8						
M170×3	220		195			288,3						
M180×3	230	30	205	16	8	303,8						
M190×3	240		215			319,3						
M200×3	250		225			338,6						

Приложения: 1. n = 4 до M100×2, n = 6 выше M100×2.

2. ГОСТ 11871—80 предусматривают гайки с резьбой M4, M5, а также гайки нормальной и повышенной точности, отличающиеся параметрами шероховатости обработанных поверхностей.

3. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75 поля допусков 7H и 6H по ГОСТ 16093—81.

4. Остальные технические требования для гаек с резьбой до M48×1,5 — по ГОСТ 1759—70*, выше M48×1,5 по ГОСТ 18126—72*.

5. Пример обозначения гайки с резьбой M16×1,5 с полем допуска 7H, класса прочности 6, без покрытия:

Гайка M16×1,5.6 ГОСТ 6393—73

То же, с резьбой M56×2, с полем допуска 6H, из стали 35Х, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:

Гайка M56×2.6H.35X.019 ГОСТ 6393—73


Пример обозначения гайки нормальной точности с резьбой M16×1,5 с полем допуска 7H, класса прочности 6, с покрытием 05:

Гайка M16×1,5 6.05. ГОСТ 11871—80

То же, повышенной точности с резьбой M56×2 с полем допуска 6H, из стали 35Х, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:

Гайка M56×2 6H.35X.019 ГОСТ 11871—80

Гайки по ГОСТ 6393—73 и ГОСТ 11871—80 с резьбой до M48×1,5 следует обозначать по ГОСТ 1759—70*, с резьбой выше M48×1,5 — по ГОСТ 18126—72*.

18. Гайки круглые с радиально расположенными отверстиями (ГОСТ 8381—73*)
Размеры, мм


<i>d</i> при шаге резьбы		<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d_t</i>	<i>h</i>	Масса 100 шт., кг, не более
крупном	мелком					
M6	—	16	5	3	3,5	0,616
M8	M8×1	20				0,967
M10	M10×1,25	25	6	3,5	4,5	1,864
M12	M12×1,25	28			5	2,301
M16	M16×1,5	32	7			3,233
M20	M20×1,5	36	8	4	6	4,472

Примечания: 1. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, поля допусков 6Н или 7Н по ГОСТ 16093—81.
 2. Допускается изготавливать гайки без накатки.
 3. Остальные технические требования по ГОСТ 1759—70*.
 4. Пример обозначения гайки с резьбой $d = 12$ мм, с крупным шагом резьбы с полем допуска 7Н, класса прочности 5, без покрытия:
Гайка M12 5 ГОСТ 8381—73
 То же, с мелким шагом резьбы с полем допуска 6Н, класса прочности 12 из стали 40Х, с покрытием 02 голщиной 9 мкм:
Гайка M12×1,25.6Н.12.40Х.029 ГОСТ 8381—73

2. ШТИФТЫ, ШПЛИНТЫ

19. Штифты цилиндрические (ГОСТ 3128-70*) и конические (ГОСТ 3129-70*)
Размеры, мм

*ГОСТ 3128-70**

*ГОСТ 3129-70**


<i>d</i>	<i>e</i>	<i>l</i>		<i>l₁</i>	
		От	До	От	До
2	0,3	4	40	8	36
2,5	0,5	5	50	10	45
3,0		6	60	12	55
4,0	0,6	8	80	16	70
5,0	0,8	10	100	16	90
6,0	1,0	12	120	20	110
8,0	1,2	16	160	25	140
10,0	1,6	20	160	30	180
12,0		25	160	36	220
16,0	2,0	30	220	40	250
20	2,5	40	280	50	280

П р и м е ч а н и я:

- Материал — сталь 45, HRC_3 37—42.
- Пределевые отклонения: диаметра цилиндрических штифтов по ГОСТ 3128-70*: типа 1 по m_b , типа 2 по $h8$; типа 3 по $h11$, конусности штифтов (ГОСТ 3129-70*) $\pm A78/2$ по СТ СЭВ 178-75.
- ГОСТ 3128-70* и ГОСТ 3129-70* предусматривают незакаленные штифты типов 1,2 и 3 $d = 0,6 \div 50$ мм, а также нерекомендуемые размеры.
- Размеры l и l_1 в указанных пределах брать из ряда: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 25; 30; 36; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280 мм.
- Размер для справок: $d_1 = d + l_1/50$.
- Пример обозначения цилиндрического штифта типа 1 с размерами $d = 10$ с предельными отклонениями по m_b , $l = 60$ мм:
Штифт 10m_b×60 ГОСТ 3128-70

То же, типа 2 с размерами $d = 10$ с предельными отклонениями по $h8$; $l = 60$ мм:
Штифт 10h8×60 ГОСТ 3128-70

Пример обозначения конического штифта с размерами $d = 10$ мм и $l_1 = 60$ мм:
Штифт 10×60 ГОСТ 3129-70

20. Штифты цилиндрические для глухих отверстий (ГОСТ 12207-79)
Размеры, мм

Обозначение	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	<i>h</i>	<i>c</i>	<i>l</i>		Масса 100 шт., кг, не более
							От	До	
От 7031-0718 до 7031-0723	8	M5	9	12	7,5	1,2	20	60	0,6
» 7031-0724 » 7031-0729	10	M6	10	14	9,5	1,6	25	80	1,2
» 7031-0730 » 7031-0735	12	M8	12	16	11,5	1,6	32	100	2,2
» 7031-0736 » 7031-0741	16	M10	16	20	15,5	2,0	40	125	5,1
7031-0742 » 7031-0747	20	M12	18	25	19	2,5	50	160	10,1
» 7031-0748 » 7031-0753	25	M16	24	30	24	3	60	200	16,4

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; $HRC_9 \geq 37-42$.
 2. Предельные отклонения размера *d* по *u8*.
 3. Резьба по СТ СЭВ 182-75, дюйм допуска 7Н по ГОСТ 16093-81.
 4. Фаски для резьбы по ГОСТ 10549-80.
 5. ГОСТ 12207-79 предусматривает $d = 4 \div 6$ мм.
 6. В пределах указанных интервалов обозначение штифтов зависит от длин.
 7. Размер *l* в указанных пределах брать из ряда: 20; 25; 32; 40; 50; 60; 80; 100;
 125; 160; 200 мм.
 8. В таблице приведены массы штифтов, обозначения которых указаны первыми.
 9. Пример обозначения штифта цилиндрического для глухих отверстий с *d* = 8 мм
 и *l* = 50 мм:

Штифт 7031-0722 ГОСТ 12207-79

21 Штифты конические с внутренней резьбой (ГОСТ 9464-79)
Размеры, мм

<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>c</i>	<i>e₁</i>	<i>l</i>	
						От	До
6	M4	6	10	1,0	0,5	25	60
8	M5	8	12	1,2	0,7	25	65
10	M6	10	16	1,6		30	80
12	M8	12	20	2	1,0	36	100
16	M10	16	25			40	120
20	M12	18	28	2,5	1,6	50	160
25	M16	24	35	3		60	200

Причина:

- Материал — сталь 45
- Резьба по СТ СЭВ 182-75, подле допуска 7Н по ГОСТ 16093-81.
- Фаски для резьбы по ГОСТ 10549-80.
- Предельные отклонения: *d* по *h10*; *l* по *j₈ 15* по СТ СЭВ 144-75.
- Пределевые отклонения конусности $\pm AT9/2$ по СТ СЭВ 178-75.
- Для справок: $d_2 = d + \frac{l}{50}$.
- ГОСТ предусматривает размеры $d = 32 \div 50$ мм.
- Размер *l* в указанных пределах брать из ряда: 25; 30; 36; 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100; 110; 120; 140; 160; 180; 200 мм.
- ГОСТ допускает изготовление штифтов из других сталей, механические свойства которых не хуже, чем у стали 45, и термически обработанных с покрытием по ГОСТ 9 073-77.
- Пример обозначения конического штифта из стали 45 с внутренней резьбой размерами *d* = 10 мм и *l* = 60 мм, без покрытия:

Штифт 10×60 ГОСТ 9464-79

Обозначать штифты, изготовленные из других материалов, рекомендуется по схеме 3.

Штифт 10×60.20Х.Кд 9.хр. ГОСТ 9464—79




Схема 3

22. Шплинты разводные (ГОСТ 397—79)

Размеры, мм

Условный диаметр шплинта d_0	Рекомендуемый диапазон диаметров				$d_{\text{наиб}}$	$D_{\text{наиб}}$	l	$l_{\text{наиб}}$	l_1					
	болтов, винтов		штифтов, осей						От	До				
	От	До	От	До					От	До				
1,6	5,5	7,0	5	6	1,4	2,8	3,2	2,5	10	20				
2,0	7,0	9,0	6	8	1,8	3,6	4,0		12	25				
2,5	9,0	11,0	8	9	2,3	4,6	5,0		14	32				
3,2	11,0	14,0	9	12	2,9	5,8	6,4	3,2	18	40				
4,0	14,0	20,0	12	17	3,7	7,4	8,0		22	55				
5,0	20,0	27,0	17	23	4,6	9,2	10,0		28	80				
6,3	27,0	39,0	23	29	5,9	11,8	12,6	4,0	36	110				
8,0	39,0	56,0	29	44	7,5	15,0	16,0		50	160				

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 10.
2. Условный диаметр шплинта d_0 равен диаметру отверстия под шплинт.
3. ГОСТ 397—79 предусматривает и другие размеры шплинтов, кроме указанных в таблице.
4. Размер l_1 в указанных пределах брать из ряда: 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40; 45; 50; 55; 63; 71; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220 мм.
5. Пример обозначения шплинта с условным диаметром $d_0 = 4$ мм и длиной $l_1 = 40$ мм:

Шплинт 4×40 ГОСТ 397—79

3. ШАЙБЫ, ПЛАНКИ

Рекомендуемые условные обозначения^{*1} шайб (ГОСТ 18123—72).

Шайбы круглые, косые и стопорные следует обозначать по схеме 4.

Шайбы, материал и покрытие которых не предусмотрены ГОСТ 18123—72, следует обозначать по схеме 5.

Шайба 2.12.01.059 ГОСТ ...




Схема 4

Шайба 2.12.08Х18Н12Т, Ти9 ГОСТ ...




Схема 5

^{*1} Обозначение покрытия по ГОСТ 9.073—77.

При обозначении шайб исполнения 1 толщину косых шайб, вид покрытия 00 (без покрытия) не указывают.


Толщину шайб по ГОСТ 10450—78 и ГОСТ 6958—78 вводят в обозначение только в случаях применения

шайб толщиной, не указанной в табл. 24. Например:

Шайба 2.12×4.01.059 ГОСТ 6958—78
Технические требования на шайбы
см. табл. 22

Конструкции и основные размеры
шайб и планок см. табл. 24—31.

23. Технические требования на шайбы (ГОСТ 18122—72)




24. Шайбы увеличенные (ГОСТ 6958—78), нормальные (ГОСТ 11371—78), уменьшенные (ГОСТ 10450—78)
Размеры, мм

Диаметр стержня крепежной детали	<i>d</i>	Шайбы увеличенные			Шайбы нормальные			Шайбы уменьшенные		
		<i>D</i>	<i>H</i>	Масса 1000 стальных шайб, кг, не более	<i>D</i>	<i>H</i>	Масса 1000 стальных шайб, кг, не более	<i>D</i>	<i>H</i>	Масса 1000 стальных шайб, кг, не более
3	3,2	10	1	0,533	7	0,5	0,119	6	0,5	0,079
4	4,3	12	1,2	0,523	9	0,8	0,308	8	0,8	0,225
5	5,3	16	1,6	2,29	10	1,0	0,443	10	0,8	0,360
6	6,4	18	1,6	2,79	12,5	1,6	0,853	12	1,0	0,638
8	8,4	24	2	6,23	17	1,6	2,32	15,5	1,6	1,67
10	10,5	30	3	14,6	21	2	4,08	18	2,5	2,13
12	13	36	3	20,8	24	2,5	6,27	21	2,0	3,36
16	17	48	4	49,6	30	2,5	11,3	28	2,0	6,10
20	21	60	5	97,4	37	3	22,9	34	2,5	11,0
24	25	70	6	158,0	44	4	32,3	39	2,5	13,8
30	31	90	6	264,0	56	4	67,1	50	3,0	28,5
36	37	100	8	426	66	5	110,0	60	3,0	41,3
42	43	120	8	619	78	7	157	72	4	82,2
48	50	140	8	843	92	8	276	84	6	168

П р и м е ч а н и я: 1. ГОСТы предусматривают диаметры стержней крепежных деталей менее 3 мм, а также диаметры, не рекомендуемые к применению: 14; 18; 22; 27.
2. Технические требования по ГОСТ 18123—72.
3. Примеры обозначений:
Увеличенная шайба исполнения 1 для стержня диаметром 12 мм, из материала группы 01, с покрытием 05:
Шайба 12.01.05 ГОСТ 6958—78
То же, исполнения 2, допускаемой толщине 4 мм, из материала группы 04, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Шайба 2.12×4.04.016 ГОСТ 6958—78
Уменьшенная шайба исполнения 1 для стержня диаметром 12 мм, из материала группы 01, с покрытием 05:
Шайба 12.01.05 ГОСТ 10450—78
Шайба исполнения 2, допускаемой толщине 4 мм, из материала группы 04, с покрытием 01 толщиной 6 мкм:
Шайба 2.12×4.04.016 ГОСТ 11371—78

25. Шайбы пружинные (ГОСТ 6402-70)

Размеры, мм



Диаметр стержня	d	Шайбы						Расчетная упругая сила шайб из стали 65Г, Н			
		легкие (Л)			нормальные (Н)		тяжелые (Т)				
		S	b	Масса 1000 шт., кг, не более	S = b	Масса 1000 шт., кг, не более	S = b	Масса 1000 шт., кг, не более	Л	Н	Т
3	3,1	0,6	1	0,061	0,8	0,062	1	0,101	8,8	46	120,5
4	4,1	1	1,4	0,190	1,2	0,189	1,4	0,267	51	136	264
5	5,1	1,2	1,6	0,318	1,4	0,315	1,6	0,424	68	158	281
6	6,1	1,4	2	0,560	1,6	0,487	2	0,801	81	184	482
8	8,1	1,6	2,5	1,046	2	0,998	2,5	1,638	69	247	650
10	10,1	2	3	1,940	2,5	1,945	3	2,914	113	385	853
12	12,1	2,5	3,5	3,369	3	3,357	3,5	4,723	205	555	1 088
14	14,2	3	4	5,391	3,5	5,355	4	7,196	304	755	1 352
16	16,3	3,2	4,5	7,392	4	8,022	4,5	10,41	326	990	1 646
18	18,3	3,5	5	10,06	4,5	11,40	5	17,39	336	1254	1 980
20	20,5	4	5,5	14,12	5	15,75	5,5	19,43	483	1539	2 332
22	22,5	4,5	6	18,99	5,5	20,92	6	25,35	659	1862	2 794
24	24,5	5	7	27,21	6	27,12	7	38,14	818	2225	4 351
27	27,5	5,5	8	38,55	7	41,76	8	56,15	912	3293	5 890
30	30,5	6	9	52,64	8	60,87	9	79,07	1009	4606	7 673
36	36,5	—	—	—	9	91,03	10	114,9	—	4998	7 918
42	42,5	—	—	—	10	129,7	12	193,9	—	5488	12 181
48	48,5	—	—	—	12	215,2	—	—	8879	—	—

Приложения: 1. Материал — сталь 65Г (термостойких шайб — сталь 30Х13 по ГОСТ 5632-72; допускается изготавливать шайбы из бронзы БрКМц 3-1 по ГОСТ 18175-78 или других цветных сплавов).

2. Твердость стальных шайб HRC_3 42-51, бронзовых — не менее HB 90.

3. Покрытие шайб 00, 01-06; 09; 10; 11.

4. Для определения массы шайб из бронзы, массы, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 1,08.

5. ГОСТ 6402-70 также предусматривает диаметры стержней 2 и 2,5 мм.

6. Примеры обозначений:

Легкая пружинная шайба для стержня диаметром 12 мм из бронзы БрКМц 3-1 без покрытия:

Шайба 12Л БрКМц 3-1 ГОСТ 6402-70

Нормальная шайба из стали 65Г с кадмивым покрытием толщиной 9 мкм:

Шайба 12 65Г 02 9 ГОСТ 6402-70

Тяжелая шайба из стали 30Х13 с пассивным покрытием:

Шайба 12Т 30Х13 11 ГОСТ 6402-70

26. Шайбы стопорные многоглавые (ГОСТ 11872-60) для гаек со шлицами

Размеры, мм

Диаметр резьбы гайки	$\sqrt{(\vee)}$						Параметр резьбы гайки	Масса 1000 шт., кг, не более	Параметр резьбы гайки	Масса 1000 шт., кг, не более		
	d	D	D_1	b	l	S						
6	6,2	18	9,5	1,8	4,2	0,8		0,573		24	24,5	44
8	8,5	24	14	3	5,5			1,560		27	27,5	47
10	10,5	26	16	3,5	7			1,850		30	30,5	50
12	12,5	28	18	9			2,070			33	33,5	54
14	14,5	30	20	3,8	11		4,0			2,200	36	45
16	16,5	32	22		13	1				2,612	39	62
18	18,5	34	24		15					2,786	42	67
20	20,5	37	27		17					3,247	45	72
22	22,5	40	30		19					3,770	48	77

$D_2 \approx D_1$
Размер D в миллиметрах

104 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 26

Диаметр резьбы гайки	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>S</i>	<i>h₁</i> , не более	Масса 1000 шт., кг, не более	Диаметр резьбы гайки	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>S</i>	<i>h₁</i> , не более	Масса 1000 шт., кг, не более
52	52,5	82	65	49				20,45	90	91	127	110					58,52
56	57	87	70	53				22,29	95	96	132	115					60,86
60	61	92	75	57				24,78	100	101	137	120					63,20
64	65	97	80	61				27,46	105	106	142	125					65,54
68	69	102	85	65	1,6			31,74	110	111	152	130				2	13,0
72	73	107	90	69				34,77	115	116	157	135					75,40
76	77	112	95	73				37,97	120	121	162	140					78,70
80	81	117	100	76	9,5			41,47	125	126	167	145					80,08
85	86	122	105	81				43,35									

Причина 1. Предельные отклонения: *d* по H12; *b* по h14.

2. Технические требования по ГОСТ 16123—72.

3. ГОСТ 1872—80 предусматривает диаметры гаек *4,5*, а также от 130 до 200 мм.

4. Пример обозначения стопорной многолапчатой шайбы для круглой шлицевой гайки с диаметром резьбы 64 мм, из материала группы 01, с покрытием 05:

Шайба 64.01.05 ГОСТ 1872—80

То же, из материала группы 02, с покрытием 02 горячаной 9 мкм:

Шайба 64.02.029 ГОСТ 1872—80


27. Шайбы сферические (ГОСТ 13438—68*) и конические (ГОСТ 13439—68*)
Размеры, мм

Обозначение шайб		Общие размеры			Сферическая шайба			Коническая шайба			Масса набора, кг, не более		
сферич- еских	кониче- ских	Диаметр стержня	D	H	d	h	h ₁	r	D ₁	d ₁	h ₂		
по ГОСТ	по ГОСТ												
13438—68	13439—68												
7019-0391	7019-0411	6	12	4	6,4	2,4			9	11	7	2,8	0,003
7019-0392	7019-0412	8	17	5	8,4	3,5	1		12	16	10	3,5	0,007
7019-0393	7019-0413	10	21	6	10,5	4			15	20	12	4,2	0,012
7019-0394	7019-0414	12	24	7,2	12,5	4,5	1,2		18	22	15	5	0,018
7019-0395	7019-0415	16	30	8,5	16,5	5,3			22	28	19	6,2	0,031
7019-0396	7019-0416	20	36	10,5	21	6,3	1,6		27	33	24	7,5	0,047
7019-0397	7019-0417	24	44	13,5	25	8	2		32	41	28	9,5	0,098
7019-0398	7019-0418	30	56	17	31	10	2,5		40	52	35	12	0,208
7019-0399	7019-0419	36	68	22	37	14	4		50	64	42	15	0,388
7019-0400	7019-0420	42	78	26,5	43	16	5,5		58	74	48	18	0,615
7019-0401	7019-0421	48	92	35	50	21	8		67	85	56	22	1,166

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; HRC_3 42—46.
2. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
3. Пример обозначения сферической шайбы под стержень диаметром 6 мм:
Шайба 7019-0391 ГОСТ 13438—68
То же, конической шайбы:
Шайба 7019-0411 ГОСТ 13439—68

28. Шайбы концевые (ГОСТ 14734—69^а)
Размеры, мм

Исполнение 1
Исполнение 2 $Rz40$ $\checkmark (\checkmark)$




Обозначение
 d
 D
 H
 d_1
 d_2
 A
Масса, кг (для исполнения 2), не более

7019-0622	6,6	32	5	12,3	4,5	9	0,030
7019-0624		36				10	0,038
7019-0626		40					0,047
7019-0628		45				12	0,060
7019-0630		50				16	0,075
7019-0632		56					0,095
7019-0634	9,0	63	6	16,5	5,5	20	0,143
7019-0636		67					0,162
7019-0638		71				25	0,182
7019-0640		75					0,204
7019-0642		85				28	0,263
7019-0644		90					0,295

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45.
 2. Покрытие — Хим. Окс, прм по ГОСТ 9.073—77.
 3. Допускается изготовление шайб без отверстия d_2 .
 4. Указанные обозначения относятся к шайбам исполнения 1, пропущенные нечетные — к исполнению 2.
 5. ГОСТ 14734—69 предусматривает шайбу с $d = 5,5$ мм.
 6. Пример обозначения концевой шайбы исполнения 1 с $D = 32$ мм:
 Шайба 7019-0622 ГОСТ 14734—69
 То же, исполнения 2 с $D = 32$ мм:
 Шайба 7019-0623 ГОСТ 14734—69

29. Шайбы быстросъемные (ГОСТ 4087-69*)
Размеры, мм



Обозначение	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	Масса, кг, не более
От 7019-0431 до 7019-0438	6	12	0,6	4	16; 20; 25; 30	0,004 0,019
От 7019-0439 до 7019-0446	7	16	0,8	6	20; 25; 30; 36	0,009 0,041
От 7019-0447 до 7019-0456	9	20			7 25; 30; 36; 40; 50	0,016 0,092
От 7019-0457 до 7019-0466	11	24		1,0	8 30; 36; 40; 50; 60	0,029 0,150
От 7019-0467 до 7019-0478	13	28		1,6	10 36; 40; 50; 60; 70; 80	0,046 0,341
От 7019-0479 до 7019-0492	17	32		1,6	12 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100	0,063 0,639
От 7019-0493 до 7019-0508	22	42		2,0	14 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 125	0,094 1,160
От 7019-0509 до 7019-0522	26	50		2,0	16 60; 70; 80; 90; 100; 110; 125	0,169 1,279
От 7019-0523 до 7019-0534	32	63		2,5	18 80; 90; 100; 110; 125; 140	0,368 1,761
От 7019-0535 до 7019-0546	38	72		2,5	20 90; 100; 110; 125; 140; 160	0,513 2,529
От 7019-0547 до 7019-0554	45	85		2,5	20 110; 125; 140; 160	0,881 2,438
От 7019-0555 до 7019-0560	52	95	3,0	25	140; 160; 180	1,679 3,750

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; HRC_3 42—46.

2. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9 073—77.

3. Четные обозначения шайб относятся к исполнению 2, нечетные — к исполнению 1.

4. Указан наибольший размер *H*. Наименьший размер для *b* = 7÷17 равен (*H* — 1); для *b* = 22÷45 (*H* — 4), для *b* = 52 (*H* — 5) мм.

5. Каждый размер *D* соответствует группе шайб нечетных и четных обозначений.

Например, при *b* = 7 размер *D* = 25 соответствует шайбам 7019-0441 и 7019-0442.

6. В таблице приведены массы первых и последних шайб в интервале обозначений.

7. Пример обозначения быстросъемной шайбы исполнения 1 с *D* = 20 мм:


Шайба 7019-0433 ГОСТ 4087-69

То же, исполнения 2 с размером *D* = 20 мм:

Шайба 7019-0434 ГОСТ 4087-69

30. Шайбы откидные (ГОСТ 9060—69*)

Размеры, мм



Обозначение исполнения		b	D	H	d	r	r ₁	r ₂	r ₃	r ₄	d ₁	h	L*	Масса, кг (исполнение 1), не более	
1	2														
7019-0571	7019-0572	6	20	4	5	16	6				12	0,6	36	0,013	
7019-0573	7019-0574	8	25	5	6	20	8	8	1,6	2		16	0,8	45	0,024
7019-0575	7019-0576	10	30	6		25	10				20		56	0,044	
7019-0577	7019-0578	12	36		8	28		10			24	1	63	0,065	
7019-0579	7019-0580	14	40			32	13	10	2	2,5		28	1,6	72	0,100
7019-0581	7019-0582	18	50		10	40					32		85		0,179
7019-0583	7019-0584	22	60			50	15	12			42		105		0,254
7019-0585	7019-0586	26	70	12		55			4		50	2	115		0,370
7019-0587	7019-0588	32	90		16	60	18	16			63		135		0,772
7019-0589	7019-0590	38	110			70				6	72	2,5	155		1,069
7019-0591	7019-0592	45	125		20	20	90	22	20	5		85	190		1,854
7019-0593	7019-0594	52	140			100					95	3	210		2,224

Примечания: 1. Материал — сталь 45, HRC₉ 42—46.

2. Прецизионные отклонения размеров: H по h12; d по H11; остальных охватывающих по H14; охватываемых по h14.


3. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.

4. Размер L* для справок.

5. Пример обозначения откидной шайбы исполнения 1 с b = 6 мм (под стержень диаметром 5 мм):

Шайба 7019-0571 ГОСТ 9060—69

31. Планки откидные (ГОСТ 14735—39*) и съемные (ГОСТ 14736—69*) Размеры, мм



110 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Обозначение по ГОСТ		<i>d</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>b</i>	<i>d₁</i>	<i>L*</i>	Масса, кг, не более
14735—69	14736—69								
От 7019-0661 до 7019-0665	От 7019-0666 до 7019-0700	M10	50; 60; 70; 80; 90	25	12	12	10	75; 85; 95; 105; 115	0,224
От 7019-0666 до 7019-0670	От 7019-0701 до 7019-0705	M12	60; 70; 80; 90; 100	28	16	14	12	88; 98; 108; 118; 128	0,366
От 7019-0671 до 7019-0675	От 7019-0706 до 7019-0710	M16	80; 90; 100; 110; 125	32	20	18	16	112; 122; 132; 142; 157	0,624
От 7019-0676 до 7019-0679	От 7019-0711 до 7019-0714	M20	100; 110; 125; 140	40	25; 32	22	20	140; 150; 165; 180	1,393

Продолжение табл. 31

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45, HRC₃ 32—37.
 2. Протяжные отверстия размеров *H* по *h12*; *d*, по *H11*; остальных охватывающих по *H14*; охватываемых по *h14*.
 3. Резьба по СТ С2В 130—75, СТ С2В 132—75, плюс допусков 7Н по ГОСТ 16093—81.
 4. Размеры фасок резьбы по ГОСТ 10549—80.
 5. Покрытие—Хим. Окс. при по ГОСТ 9,073—77.
 6. Размер *L** для спиралек. Планок в порядке возрастания номеров, например, для планки 7019-0651 *A* =
 = 25, для планки 7019-0652 *A* = 32, для планки 7019-0653 *A* = 40 мм.
 7. Для планок посреднего номера обозначен в каждом интервале по ГОСТ 14733—69.
 8. Приведены массы планок посреднего номера обозначен в каждом интервале по ГОСТ 14733—69.
 9. Пример обозначения отдельной планки с *d* = M5 и *A* = 32 мм:
 Планка 7019-0652 ГОСТ 14733—69
 То же, планки стакнов с *d* = M5 и *A* = 40 мм:
 Планка 7019-0688 ГОСТ 14736—69.

4. РЕЗЬБОВЫЕ ДЕТАЛИ И ПЯТЫ


32. Болты со сферической головкой (ГОСТ 9048-69*)

Размеры, мм

Обозначение	d	D	H	S	h	R	l_0	l		Масса, кг не более	
								От	До		
От 7002-0771 до 7002-0776	M6	12	5	10		3	9	20	25	70	0,008
От 7002-0777 до 7002-0784	M8	17	6	14			12	25	32	100	0,019
От 7002-0785 до 7002-0793	M10	21	8	17	4	15	30	40	125		0,037
От 7002-0794 до 7002-0803	M12	24	10	19	5	18	40	50	160		0,065
От 7002-0804 до 7002-0814	M16	30	12	24		6	22		60	200	0,138
От 7002-0815 до 7002-0826	M20	36	14	32			27	50	70	250	0,225
От 7002-0827 до 7002-0838	M24	44	16	36		8	32	60	80	280	0,413
От 7002-0839 до 7002-0850	M30	56	20	46			40	80	100	360	0,808
От 7002-0851 до 7002-0861	M36	68	25	55	10	50	100	125	400		1,462

Примечания: 1. Материал — сталь 45.
 2. Твердость сферической поверхности HRC_3 46—51, остальное HRC_3 32—37.
 3. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
 4. Резьба по СТ СЭВ 182—75. Допуск на резьбу по ГОСТ 16093—81.
 5. Размер l в указанных пределах брать из ниже приведенного ряда в соответствии с номером болта: 25; 32; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400 мм.
 6. В таблице приведены массы болтов, обозначения которых указаны первыми.
 7. Пример обозначения болта со сферической головкой с размерами $d = M6$ и $l = 60$ мм:

Болт 7002-0775 ГОСТ 9048-69*

33. Болты Г-образные (ГОСТ 9047-69*)
Размеры, мм

Обозначение	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>l_s</i>	<i>R</i>	<i>c</i>	<i>h</i>	<i>l_o</i>	<i>t</i>		Масса, кг, не более
										От	До	
От 7002-0691 до 7002-0695	M6	16	8	6	6	10	6	6	20	25	60	0,010
От 7002-0696 до 7002-0701	M8	20	10	8			8	8	25	32	80	0,021
От 7002-0702 до 7002-0708	M10	25	12	10	8	16	10	10	30	40	100	0,040
От 7002-0709 до 7002-0716	M12	32	16	12			12	14	40	50	125	0,077
От 7002-0717 до 7002-0725	M16	40	20	16	12	16	14	18	50	60	160	0,168
От 7002-0726 до 7002-0735	M20	50	25	20			16	22	50	70	200	0,322
От 7002-0736 до 7002-0745	M24	60	28	24	20	25	20	25	60	80	220	0,520
От 7002-0746 до 7002-0754	M30	70	32	30			22	28	70	100	250	0,946
От 7002-0755 до 7002-0761	M36	80	40	36			25	36	100	125	280	1,681

П р и м е ч а н и я. 1. Материал — сталь 45; HRC_3 35—40.

2. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.

3. Резьба по СТ СЭВ 182—75. Допуски на резьбу по ГОСТ 16093—81.

4. Размер *l* в указанных пределах брать из ниже приведенного ряда в соответствии с номером болта: 25; 32; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220;

250; 280 мм.

5. См. примечание 6 к табл. 32.

6. Пример обозначения Г-образного болта с *d* = M6 и *l* = 32 мм:

Болт 7002-0692 ГОСТ 9047-69

34. Болты к обработанным станочным пазам (ГОСТ 13152—67*)
Размеры, мм

Исполнение 1

Исполнение 2

$D_f = 0,955$

$\checkmark (\vee)$

Обозначение	Ширина станочного паза	d	b	D	h	L	
						От	До
От 7002-2461 до 7002-2484	10	M8	14	20	6	25	80
От 7002-2485 до 7002-2514	12	M10	18	25	7	30	120
От 7002-2515 до 7002-2546	14	M12	22	28	8	40	150
От 7002-2547 до 7002-2580	18	M16	28	36	10	50	200
От 7002-2581 до 7002-2610	22	M20	34	42	14	60	200
От 7002-2611 до 7002-2636	28	M24	44	55	18	70	200
От 7002-2637 до 7002-2660	36	M30	54	65	22	100	280
От 7002-2661 до 7002-2684	42	M36	65	80	26	120	360
От 7002-2685 до 7002-2702	48	M42	75	95	30	150	360
От 7002-2703 до 7002-2720	54	M48	85	105	34	160	400

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 35.
2. Твердость HRC_3 37—42. При длине болта $L > 75$ мм допускается калить до твердости HRC_3 37—42 только головку.
3. Резьба по СТ СЭВ 182—75; поле допуска резьбы 8g по ГОСТ 16093—81.
4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
5. Остальные технические требования по ГОСТ 1759—70*.
6. Приведены интервалы групп болтов в зависимости от диаметра резьбы. Болтам исполнения 1 соответствуют нечетные числа в обозначении, исполнения 2 — четные; например: Болт 7002-2461 — исполнения 1, Болт 7002-2462 — исполнения 2.
7. Для выбора длин l и L болта в указанных пределах и соответствующего обозначения см. табл. 35.
8. Пример обозначения болта исполнения 2 с размерами $d = M8$ и $L = 35$ мм:
Болт 7002-2466 ГОСТ 13152—67


35. Длины болтов по ГОСТ 13152—67*

Размеры, мм

Обозначение* ¹	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>L</i>	Масса, кг, не более	Обозначение* ¹	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>L</i>	Масса, кг, не более	
7002-2461 7002-2463 7002-2465 7002-2467 7002-2469 7002-2471	M8	20	25	0,017	7002-2547 7002-2549 7002-2551 7002-2553 7002-2555 7002-2557 7002-2559	35	50	0,132		
			30	0,019			55	0,140		
			35	0,021			60	0,148		
			40	0,023			65	0,156		
			45	0,025			70	0,164		
		25	50	0,027			75	0,172		
			55	0,029			80	0,180		
			60	0,031		M16	90	0,193		
			65	0,033			100	0,209		
			70	0,035			110	0,225		
7002-2473 7002-2475 7002-2477 7002-2479 7002-2481 7002-2483	M10		75	0,037			120	0,240		
			80	0,039			130	0,256		
	25	30	0,034		140		0,272			
		35	0,037		150		0,288			
		40	0,040		160		0,303			
		45	0,043		180		0,335			
		50	0,046		200		0,367			
7002-2485 7002-2487 7002-2489 7002-2491 7002-2493	M12	30	55	0,048	7002-2581 7002-2583 7002-2585 7002-2587 7002-2589	40	60	0,254		
			60	0,051			65	0,266		
			65	0,054			70	0,278		
			70	0,057			75	0,291		
			75	0,060			80	0,303		
7002-2505 7002-2507 7002-2509 7002-2511 7002-2513		40	80	0,063	7002-2591 7002-2593 7002-2595 7002-2597 7002-2599	50	90	0,324		
			90	0,070			100	0,349		
			100	0,076			110	0,373		
			110	0,082			120	0,398		
			120	0,088			130	0,423		
7002-2515 7002-2517 7002-2519	M14	25	40	0,062	7002-2601 7002-2603 7002-2605	60	140	0,447		
			45	0,066			150	0,472		
			50	0,070			160	0,497		
7002-2521 7002-2523 7002-2525 7002-2527 7002-2529 7002-2531		30	55	0,073	7002-2611 7002-2613 7002-2615	50	70	0,489		
			60	0,076			75	0,506		
			65	0,082			80	0,524		
			70	0,086	7002-2617 7002-2619 7002-2621 7002-2623	60	90	0,554		
			75	0,091			100	0,589		
7002-2533 7002-2535 7002-2537 7002-2539 7002-2541 7002-2543 7002-2545	M16	40	80	0,095	7002-2621 7002-2623 7002-2625 7002-2627 7002-2629		110	0,625		
			90	0,103			120	0,660		
			100	0,112			130	0,696		
			110	0,121			140	0,731		
			120	0,130			150	0,767		
		25	130	0,138	7002-2631	80	160	0,802		
			140	0,147	7002-2633		180	0,862		
			150	0,156	7002-2635		200	0,933		

*¹ Пропущенные четные обозначения болтов соответствуют исполнению 2. Длину болтов исполнения 2 выбирают по графе предыдущего нечетного обозначения.

36. Болты откисные (ГОСТ 14724-69*)
Размеры, мм



Обозначение	d	d_1 (пред. откл. по $D11$)	D	b (пред. откл. по $d11$)	r	Δ	l		l_0		
							От	До	От	До	
От 7002-0558 до 7002-0560	M6	6	12	8		0,3	50		70	20	35
От 7002-0562 до 7002-0566	M8	8	16	10	4				90	25	55
От 7002-0569 до 7002-0574	M10			12		0,4	60	110	30	70	
От 7002-0577 до 7002-0583	M12		10	20	14	6	70	140	40	90	
От 7002-0586 до 7002-0593	M16	12	28	18		0,5	80				
От 7002-0596 до 7002-0601	M20	16	34	22		0,6	100	180	50		110
От 7002-0607 до 7002-0611	M24	20	42	25	10	0,7	125	200	60		

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; твердость HRC_3 35—40.
2. Резьба по СТ СЭВ 182—75, поле допуска 8г по ГОСТ 16093—81.
3. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9 073—77.
4. Остальные технические требования по ГОСТ 1759—70*.
5. ГОСТ 14724—69 предусматривает и другие размеры.
6. Δ — допустимое смещение оси головки относительно оси отверстия.
7. Для выбора длины болта l и l_0 в указанных пределах и соответствующего обозначения см. табл. 37.
8. Наименьшее значение l_0 соответствует нормальной длине резьбы; увеличенная длина l_0 резьбы находится в пределах от наименьшей до наибольшей.
9. Пример обозначения откисного болта с нормальной длиной резьбы l_0 , $d = M6$ и $l = 50$ мм:

Болт 7002-0558 ГОСТ 14724—69

То же, с увеличенной длиной резьбы:


Болт 7002-0558У ГОСТ 14724—69

116 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

37. Длины отжигных болтов (ГОСТ 14724—69*)
Размеры, мм

Обозна- чение	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>l₀</i>	Масса, кг, не более	Обозна- чение	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>l₀</i>	Масса, кг, не более
7002-0558	M6	50	35	0,013	7002-0583	M12	140	90	0,130
7002-0559		60		0,015	7002-0586	M16	80	55	0,151
7002-0560		70		0,017	7002-0587		90	65	0,167
7002-0562		50		0,024	7002-0588		100		0,183
7002-0563	M8	60	45	0,028	7002-0589		110	75	0,198
7002-0564		70		0,032	7002-0590		125		0,222
7002-0565		80	55	0,036	7002-0591		140	90	0,246
7002-0566		90		0,040	7002-0592		160	110	0,277
7002-0569	M10	60	50	0,048	7002-0593	M20	180		0,309
7002-0570		70		0,054	7002-0596		100		0,291
7002-0571		80	60	0,060	7002-0597		110	80	0,316
7002-0572		90		0,066	7002-0598		125		0,353
7002-0573		100	70	0,073	7002-0599		140	95	0,390
7002-0574		110		0,079	7002-0600		160	110	0,435
7002-0577	M12	70	55	0,068	7002-0601		180		0,485
7002-0578		80	65	0,077	7002-0607	M24	125	80	0,509
7002-0579		90		0,086	7002-0608		140	95	0,563
7002-0580		100		0,094	7002-0609		160		0,628
7002-0581		110	75	0,103	7002-0610		180	110	0,699
7002-0582		125		0,117	7002-0611		200		0,770

38. Винты установочные с цилиндрической головкой (ГОСТ 17773—72*)
Размеры, мм




Обозначение	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d</i> ₁	<i>l</i> ₁	<i>b</i> (пред. откл. по <i>H14</i>)	<i>h</i>	<i>l</i>	Масса, 1000 шт., кг., не более
От 7000-0001 до 7000-0003	M4	7	2,8	2,5	2,5	1	1,4	8; 10; 12	0,138
От 7000-0004 до 7000-0007	M5	8,5	3,5	3,5	2,5	1,2	1,7	8; 10; 12; 16	0,241
От 7000-0008 до 7000-0012	M6	10	4	4,5	3	1,6	2	10; 12; 16; 20	0,398
От 7000-0014 до 7000-0019	M8	12,5	5	6	4	2	2,5	12, 16; 2, 25	0,779
От 7000-0020 до 7000-0025	M10	15	6	7	4,5	2,5	3	16, 20; 25; 30	1,390
От 7000-0028 до 7000-0032	M12	18	7	9	6	3	3,5	20, 2, 30; 35	2,850
От 7000-0033 до 7000-0038	M16	24	9	12	7,5	4	4	25; 30; 35; 40; 45, 50	6,630

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; *HRC₂* 35—40.
2. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, поля допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093—81.
3. Проточки и фаски резьбы по ГОСТ 10549—80.
4. Покрытие — Хром. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
5. В ряду обозначений винтов по ГОСТ 17773—72 отсутствуют номера 7000-0011; 7000-0013; 7000-0016 7000-0018; 7000-0021; 7000-0023; 7000-0026; 7000-0027; 7000-0029.
6. Длины *l* относятся к винтам, включенными в перечень, в порядке возрастания номеров обозначения.
7. В таблице приведены массы винтов, обозначения которых указаны первыми.
8. Пример обозначения установочного винта с цилиндрической головкой с *a* = M8 и *l* = 20 мм.

Винт 7000-0017 ГОСТ 17773—72

39. Винты ступенчатые (ГОСТ 9052—69*)
Размеры, мм



Обозначение	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d_t</i> (пред. откл. по <i>d11</i>)	<i>l_t</i>	<i>b</i> (пред. откл. по <i>H14</i>)	<i>h</i>	<i>l</i> (пред. откл. по <i>b11</i>)		Масса, кг, не более
								От	До	
От 7006-1218 до 7006-1228	M6	12,5	5	8	10	2	2,5	3	32	0,008
От 7006-1229 до 7006-1240	M8	15	6	10	12	2,5	3	4	50	0,013
От 7006-1241 до 7006-1253	M10	18	7	12	15	3	3,5	4	60	0,023
От 7006-1254 до 7006-1266	M12	24	9	16	18		4	6	80	0,051
От 7006-1267 до 7006-1280	M16	30		20	24	4		6	90	0,103
От 7006-1281 до 7006-1294	M20	36	11	24	30		4,5	8	100	0,173

П р и м е ч а н и я: 1 Материал — сталь 45; HRC_{α} 35—40.

2. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75; поля допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093—81.

3. Проточки и фаски резьбы по ГОСТ 10549—80.

4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.

5. ГОСТ 9052—69 предусматривает и винты с резьбой M4 и M5.


6. Размер *l* брать в указанных пределах из ниже приведенного ряда в соответствии с обозначением винта: 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100 мм.

7. В таблице приведены массы винтов, обозначения которых указаны первыми.

8. Пример обозначения ступенчатого винта с *d* = M6 и *l* = 25 мм:

Винт 7006-1227 ГОСТ 9052—69


40. Винты регулирующие с квадратным отверстием под ключ (ГОСТ 13897-68*)
Размеры, мм



Обозначение	d	H	D	S	Масса, кг, не более
6000-0451	M8×1	4	4,1	3	0,002
6000-0452	M10×1	6			0,004
6000-0453	M12×1,25	8	5,5	4	0,006
6000-0454	M14×1,5		6,8	5	0,008
6000-0561	M16×1,5	10	8,3	6	0,013
6000-0562	M20×1,5		10,9	8	0,020
6000-0563	M22×1,5				0,025
6000-0564	M27×2	14	13,7	10	0,058
6000-0565	M33×2		16,5	12	0,078

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 40Х; HRC_3 37—42.
 2. Размер S под ключ — по ГОСТ 6424—73.
 3. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75; поля допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093—81.
 4. Фаски резьбы по ГОСТ 10549—80.
 5. Технические требования по ГОСТ 1759—70*.
 6. Пример обозначения винта с резьбой M27×2:
Винт 6000-0564 ГОСТ 13897-68

41. Винты нажимные с накатанной головкой (по ГОСТ 14731—69*)
Размеры, мм




Обозначение	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d</i> ₁	<i>l</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>h</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более
7006-0011 7006-0012 7006-0013 7006-0014	M6	25 32 40 50	25	6	4,5	3	—	—	4	0,028 0,029 0,030 0,032
7006-0015 7006-0016 7006-0017 7006-0018	M8	32 40 50 60	32	8	6	3,5	—	—	6	0,061 0,064 0,067 0,070
7006-0019 7006-0020 7006-0021 7006-0022	M10	40 50 60 80	36	10	7	4	3,8	5,5	6	0,098 0,103 0,108 0,118
7006-0023 7006-0024 7006-0025 7006-0026	M12	50 60 80 100	40	12	9	5	4,5	6,5	8	0,150 0,158 0,173 0,188

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; HRC_3 35—40
2. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, поле допусков 6g или 8g по ГОСТ 16093—81.
3. Недорезы резьбы по ГОСТ 10549—80.
4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
5. ГОСТ 14731—69 предусматривает также винты с резьбой M3; M4; M5.
6. Пример обозначения нажимного винта с накатанной головкой с *d* = M6 и *l* = 32 мм:

Винт 7006-0012 ГОСТ 14731—69

42. Грузовые винты-циапы (ГОСТ 8922-69*)
Размеры, мм



Обозна- чение	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>s</i>	<i>l_o</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>r</i>	Допу- стимая на- гружен- ие, Н	Масса, кг, не более
7095-0021	M12	50	32	12	25	22	22	6	5	4	1 176	0,085
7095-0022	M16	65	40	16	30	24	28	8	6	6	1 960	0,170
7095-0023	M20	80	45	20	36	27	32	10	8	8	2 940	0,314
7095-0024	M24	95	55	25	45	36	38	10	10	8	4 700	0,562
7095-0025	M30	110	65	30	55	41	45	12	10	10	7 056	0,918
7095-0026	M36	125	70	36	60	46	52	12	12	10	10 780	1,374
7095-0027	M42	140	80	42	70	60	60	12	14	12	16 170	2,056
7095-0028	M48	160	85	50	75	65	70	14	16	12	23 700	2,977

П р и м е ч а н и я: 1. Предназначены для подъема, опускания и удержания на весу механических устройств.

2. Материал — сталь 20.

3. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, поле допуска 8g по ГОСТ 16093—81.

4. Недорезы резьбы по ГОСТ 10549—80.

5. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9 073—77.

6. Размеры гнезд под грузовые винты и остальные технические требования по ГОСТ 4751—73*.

7. Пример обозначения грузового винта с *d* = M12:

Vinut 7095-0021 ГОСТ 8922-69

**43. Гайки шестигранные с буртиком (ГОСТ 8918-69*)
и со сферическим торцом (ГОСТ 14727-69*)**
Размеры, мм

ГОСТ 8918-69

ГОСТ 14727-69
Исполнение 2

Обозначение по ГОСТ		Общие размеры				По ГОСТ					
8918-69	14727-69	d	S	H	D	8918-69			14727-69		
						D ₁	h	Масса, кг, не более	d ₁	r	Масса, кг, не более
7003-0301	7003-0272	M6	10	9	11,5	14	2	0,005	7	9	0,006
7003-0302	7003-0274	M8	14	12	16,2	18		0,013	9	12	0,010
7003-0303	7003-0276	M10	17	15	19,6	22	3	0,026	11	15	0,018
7003-0304	7003-0278	M12	19	18	21,9	25		0,036	14	18	0,043
7003-0305	7003-0280	M16	24	24	27,7	30	4	0,068	18	22	0,080
7003-0306	7003-0282	M20	30	30	34,6	38	5	0,134	22	27	0,140
7003-0307	7003-0284	M24	36	36	41,6	45		0,228	26	32	0,194
7003-0308	7003-0286	M30	46	45	53,1	58	6	0,460	32	40	0,404
7003-0309	7003-0288	M36	55	54	63,5	68	7	0,817	38	50	0,680
7003-0310	7003-0289	M42	65	63	75,0	80	8	1,304	45	58	1,170
7003-0311	7003-0290	M48	75	72	86,3	90		1,948	52	67	1,800

П р и м е ч а н и я:


1. Материал — сталь 40Х; HRC₉ 35—40.
2. Резьба по СТ СЭВ 180—75 и СТ СЭВ 182—73; поле допуска 7Н по ГОСТ 16093—81.
3. Предельные отклонения размеров под ключ по ГОСТ 6424—73.
4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
5. Технические требования по ГОСТ 1759—70.
6. $D_2 = (0,9 - 0,95) S$.
7. Пример обозначения шестигранной гайки с буртиком с $d = M6$:

Гайка 7003-0301 ГОСТ 8918-69

Пример обозначения шестигранной гайки со сферическим торцом исполнения 2 с $d = M6$:

Гайка 7003-0272 ГОСТ 14727-69

44. Гайки с контрящим винтом (ГОСТ 12460-67*)
Размеры, мм



The technical drawing illustrates a lock nut assembly. The top view shows a circular nut with a central hole of diameter d_1 , a shoulder of height h , and a total thickness E . The side view shows the nut's profile with a shoulder radius $Rz 40$, a shoulder height t , and a total height H . The shoulder has a width of 2δ and a height of 2δ . The side view also includes a dimension k from the shoulder to the outer edge.

Обозначение	d	D	H	D_1	d_1	h	t	m	E	d_2	d_3	h	Масса, кг, не более	
7003-0133/001	M16×1,5	36	10	24	3,5	4	2,5	22	13	M4	5	1,7	0,053	
7003-0134/001	M18×1,5	38		27				24	15				0,064	
7003-0135/001	M20×1,5	40		30				25	16				0,067	
7003-0136/001	M22×1,5	42		34	4	5		28	17				0,071	
7003-0137/001	M24×1,5	45		38				30	19				0,080	
7003-0138/001	M27×1,5	48		42				32	20				0,091	
7003-0139/001	M30×1,5	52	12	45	6	6	3	34	22	M5	6	2,2	0,123	
7003-0140/001	M33×1,5	55		48				36	24				0,133	
7003-0141/001	M36×1,5	60		56				38	25				0,162	
7003-0142/001	M39×1,5	63		64	7	7		40	27				0,166	
7003-0143/001	M42×1,5	65		72				42	28				0,170	
7003-0144/001	M45×1,5	70	16	80				45	30				0,196	
7003-0145/001	M48×1,5	75		88				48	33				0,220	
7003-0146/001	M52×1,5	80		95				50	35				0,225	
7003-0147/001	M56×2	85	16	102	6,5	6,5	8	55	38	M6	7	2,5	0,381	
7003-0148/001	M60×2	90		110				58	40				0,419	
7003-0149/001	M64×2	95		118				60	42				0,460	

124 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 44

Обозначение	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>D₁</i>	<i>d₁</i>	<i>h</i>	<i>t</i>	<i>m</i>	<i>E</i>	<i>d₂</i>	<i>d₃</i>	<i>k</i>	Масса, кг, не более
7003-0150/001	M68×2	100		80	7,5	8		60	42				0,509
7003-0151/001	M72×2	105	16	90			4	63	44	M6	7	2,5	0,547
7003-0152/001	M76×2	110						65	47				0,601
7003-0153/001	M80×2	115		100			5	68	49				0,733
7003-0154/001	M85×2	120		9	10			70	52				0,766
7003-0155/001	M90×2	125	18	110				72	54	M8	9	3,5	0,806
7003-0156/001	M95×2	130					6	75	56				0,841
7003-0157/001	M100×2	135		120				78	59				0,877

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; HRC_3 32—37.

2. Покрытие — Хром. Окс. прям по ГОСТ 9.073—77.

3. Резьба по СТ СЭВ 180—75 и СТ СЭВ 182—75; поле допуска 7Н по ГОСТ 16093—81.

4. Остальные технические требования по ГОСТ 1759—70.

5. Пример обозначения гайки с резьбой M18×1,5 в сборе с контргаечным винтом:


Гайка 7003—0134 ГОСТ 12460—67

То же, гайки с резьбой M18×1,5 без контргаечного винта:

Гайка 7003—0134/001 ГОСТ 12460—67

45. Гайки фасонные (ГОСТ 4088—69*)

Размеры, мм



Обозначение	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более
7004-0051	M5	10	10	25	6		0,014
7004-0052	M6	12	12	30	8	1,6	0,024
7004-0053	M8	16	14	36	10		0,042


Продолжение табл. 45

Обозначение	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>b</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более
7004-0054	M10	20	16	40	12	2,5	0,063
7004-0055	M12	25	18	50	14		0,118
7004-0056	M16	32	22	60	18		0,210

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; HRC_3 32—37.
 2. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
 3. Резьба по СТ СЭВ 180—75 и СТ СЭВ 182—75. Допуски на резьбу по ГОСТ 16093—81.
 4. Пример обозначения фасонной гайки с $d = M6$:
Гайка 7004-0052 ГОСТ 4088—69

46. Гайки крыльчатые (ГОСТ 3385—69*)


Размеры, мм



Обозначение	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>h</i>	<i>d</i> ₁	Масса, кг, не более
7004-0041	M5	30	6	10	8	2	4	4	1,5	0,004
7004-0042	M6	36	8	12	10			6	1,9	0,008
7004-0043	M8	45	10	16	14	2,5	5	2,9	0,018	0,026
7004-0044	M10	55	12	20	16	3	6			
7004-0045	M12	70	14	24	20	4	8	8	3,9	0,054

П р и м е ч а н и я. 1. Материал — сталь 45; HRC_3 32—37.
 2. Резьба по СТ СЭВ 180—75 и СТ СЭВ 182—75.
 3. Допуски на резьбу по ГОСТ 16093—81.
 4. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
 5. Отверстие диаметром *d*₁ под штифт просверлить и развернуть с предельным отклонением по *H8*.
 6. Пример обозначения крыльчатой гайки с $d = M5$:
Гайка 7004-0041 ГОСТ 3385—69.

47. Гайки с накаткой (ГОСТ 14726—69*)
Размеры, мм




Обозначение	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>D_t</i>	<i>h</i>	<i>d_t</i>	<i>h_t</i>	Масса, кг, не более
7003-0251	M5	20	12	10	8	15	5	0,014
7003-0252			16					0,017
7003-0253	M6	25	14	12	10	18	6	0,028
7003-0254			20					0,033
7003-0255	M8	32	18	16	12	26	7	0,052
7003-0256			25					0,061
7003-0257	M10	36	20	20	14	30	8	0,077
7003-0258			30					0,096
7003-0259	M12	40	25	24	16	32	10	0,115
7003-0260			36					0,146

П р и м е ч а и я: 1. Материал — сталь 45; HRC_32-37 .
 2. Покрытие — Хим. Окс. прм по ГОСТ 9.073—77.
 3. Резьба по СТ СЭВ 180—75 и СТ СЭВ 182—75. Допуски на резьбу по ГОСТ 16093—81.
 4. Пример обозначения гайки с накаткой с $d = M6$ и $H = 14$ мм:

Гайка 7003-0253 ГОСТ 14726—69

48. Гайки с отверстиями под рукоятку (ГОСТ 13427-68*)
Размеры, мм



Обозначение	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>e</i>	Масса, кг, не более
7003-0241	M6	28	16	7	5	18	5		0,035
7003-0242	M8	32	18	9	6	20	6	1,0	0,046
7003-0243	M10	40	20	11	8	25	8		0,069
7003-0244	M12	50	24	13	10	32	10		0,124
7003-0245	M16	60	30	17	12	36	12	1,6	0,225
7003-0246	M20	70	34	21		40			0,307
7003-0247	M24	80	40	25	16	45	14		0,487
7003-0248	M30	100	50	32	20	55	16	2,0	0,936

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; HRC_3 32—37.
2. Предельные отклонения размеров d_2 по $H7$ или $H12$.
3. Резьба по СТ СЭВ 180—75 и СТ СЭВ 182—75; поля допусков 7Н по ГОСТ 16093-81.
4. Гайки в сборе с рукоятками см. ГОСТ 13426—68; в качестве неподвижных рукояток используют штифты по ГОСТ 3128—70; подвижные рукоятки см. ГОСТ 13447—68.
5. Пример обозначения гайки с отверстием под рукоятку с размером $d = M6$ и предельными отклонениями d_2 по $H7$:

Гайка 7003-0241 А ГОСТ 13427-68

То же, с предельными отклонениями d_2 по $H12$:

Гайка 7003-0241 ГОСТ 13427-68

49. Винты нажимные с концами цилиндрическими (ГОСТ 13428—68*) и под пяту (ГОСТ 13429—68*)
Размеры, мм

ГОСТ 13428-68

ГОСТ 13429-68

ГОСТ 13428-68

ГОСТ 13429-68

Обозначения по ГОСТ	Общие размеры							ГОСТ 13428-68							ГОСТ 13429-68								
	d	b	h	c	r	d ₁	l ₁	r ₁	l	d ₂	l ₂	l ₃	r ₂	l	d ₁	l ₁	r ₁	l ₂	l ₃	r ₂	l	Масса, кг, не более	
13428-68	13429-68								Or	До				Or	До			Or	До				
От 7006-0151 до 7006-0157	От 7006-0231 до 7006-0236	M5	0,8	1,8	0,3	3,5	2,5	3	20	50	3 _н			6,5	3	3	20	30	3	20	30	0,006	
От 7006-0158 до 7006-0165	От 7006-0237 до 7006-0243	M6	1,0	2,0	1,0	4,5	3,0	4	25	60	4 _н			6,5	3	4	30	60	6	40	80	0,010	
От 7006-0166 до 7006-0173	От 7006-0244 до 7006-0250	M8	1,2	2,5	0,4	6,0	3,5	6	35	80	6			—	—	9	4	40	80	6	40	80	0,025

Ог до	7006-0174 до 7006-0184	Ог до	7006-0254 до 7006-0257	M10	1,6	3,0		0,5	7,0	4,0		40	90		45	90		0,044					
Ог до	7006-0182 до 7006-0189	Ог до	7006-0258 до 7006-0264	M12	3,0			0,6	9,0	5,0		50	110		13,5	6,5	8	55	110	0,078			
Ог до	7006-0190 до 7006-0196	Ог до	7006-0259 до 7006-0270	M16	2,0			4,0	2,0	0,8	12,0	6,0		12	60	125	12	70	125	0,164			
Ог до	7006-0197 до 7006-0203	Ог до	7006-0271 до 7006-0276	M20					15,0	7,0		70	140		15			80	140	0,230			
Ог до	7006-0204 до 7006-0210	Ог до	7006-0277 до 7006-0282	M24				3,0	6,0	1,0				16					16	90	160	0,460	
Ог до	7006-0211 до 7006-0217	Ог до	7006-0283 до 7006-0288	M30					1,2	24	10		20	90	180		24	-24		100	180	0,803	
Ог до	7006-0218 до 7006-0224	Ог до	7006-0289 до 7006-0294	M36		4,0	8,0		3,0	1,6	28	12	23	110	222	20	27	28	12	20	125	220	1,168

5 Станочные приспособления, т. 1

Приложения

2. Остальные технические требования — см стр. 15
3. Указанный интервал / винта выбирать из ряда: 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140;

4. Винты, называемые по ГОСТ 13428-68*, применяют с рукавками по ГОСТ 305-69*, рукавками с на- каткой по ГОСТ 14742-65*, а также прихватами по ГОСТ 4734-65*, ГОСТ 4735-69*, ГОСТ 14732-69*, ГОСТ 307-69*. Винты

3. Приведена масса наиболее длинного вибратора с типизированным концом с $d = 155$ и $l = 45$ мм (ориентирована на применение 3);


о, пример: обозначение наливного бинка с шлангом для тушения пожаров: ВИБН 7007-01-56 ГОСТ 13428-88

10 же, начиная с концом под штифта винта с концом под штифты винта

Bull. Amer. Mus. Natl. Hist., Vol. 100, p. 13429-13533.

50. Винты наклонные с отверстием под рукоятку с концами цилиндрическим (ГОСТ 13432—68*) и под пату (ГОСТ 13433—68*)

Обозначение по ГОСТ		Общие размеры										ГОСТ 13432—68				ГОСТ 13433—68			
		d_1 (пред. откл. по H_7 или H_{12})	D	H	r	l	l_1	r_1	d_3	d_4 (пред. откл. по H_{12})	l_2	l_3	r_2	Масса, кг, не более					
13432—68	13433—68	c													6,3	3	4	0,018	
От 7006-0701 до 7006-0704	От 7006-0801 до 7006-0804	M6	5	12	10	25	30	4,0	3	4	4,5				9	4	6	0,036	
От 7006-0705 до 7006-0708	От 7006-0805 до 7006-0808	M8	6	16	12	32	30	6	3,5	6					11	5	—	0,064	
От 7006-0709 до 7006-0712	От 7006-0809 до 7006-0812	M10	8	18	14	40	30	7	4	7					13,5	6,5	8	0,108	
От 7006-0713 до 7006-0716	От 7006-0813 до 7006-0816	M12	10	20	18	50	40	9	5	8	9				15,0	8,0	12	0,244	
От 7006-0717 до 7006-0721	От 7006-0817 до 7006-0821	M16	12	24	20	60	40	12	6	12	12								



От 7006-0727 до 7006-0731	От 7006-0827 до 7006-0831	M20	30	80	160	15	7	15	17,0	9,0	1	0,454	
От 7006-0737 до 7006-0742	От 7006-0837 до 7006-0842	M24	16	35	28	1,0	80	180	18	8	16	0,700	
От 7006-0749 до 7006-0754	От 7006-0849 до 7006-0854	M30	40	36	1,2	100	200	24	10	20	18	1,222	
От 7006-0761 до 7006-0767	От 7006-0861 до 7006-0867	M36	20	30	1,6	120	250	28	12	25	24	2,240	
От 7006-0775 до 7006-0781	От 7006-0875 до 7006-0881	M42	55	45	120	230	32	14	32	25	31	3,956	
От 7006-0782 до 7006-0785	От 7006-0882 до 7006-0885	M48	25	60	50	2,0	160	320	38	16	40	35	4,731

П р и м е ч а н и я. 1. Материал — сталь 40, $HRC_9 \geq 35-40$.

2. Осадочные технические требования — см. стр. 157.

3. В ИСЛ 1342—68 и ГОСТ 13433—68 дополнительно предусмотрены винты нажимные с резьбами: $Tr16 \times 4$; $Tr20 \times 4$; $Tr28 \times 5$; $Tr40 \times 6$ по СТ СЭВ 838—78.

4. В указанном интервале длины l винта выбирать из ряда: 25; 32; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 320 мм.

5. Приведена масса наиболее длинного винта в указанном интервале.

6. В конструуемых СП узелевых винтов применяется с прихватами по ГОСТ 4734—69*, ГОСТ 4735—69* и в других аналогичных случаях.

7. Винты по ГОСТ 13433—68 применены с пытами по ГОСТ 13437—68* и ГОСТ 13438—68*.

8. Винты нажимные по ГОСТ 13432—68* применены в качестве винтов нажимных с рукояткой и концом под пыту по ГОСТ 13431—68* причем в качестве неподвижных рукоток используют штифты по ГОСТ 3128—70*; подвижные рукотки см. ГОСТ 13447—68*.

9. Пример обозначения нажимного винта с отверстием под рукоятку и цилиндрическим концом с $d = M6$, $l = 32$ мм, предельными отклонениями размера d , по $H7$ (ориентируясь на примечание 4),

Винт 7006-0702 А ГОСТ 13432—68

То же, с предельными отклонениями d_1 по $H12$:

Винт 7006-0803 А ГОСТ 13433—68



То же, с предельными отклонениями d_1 по $H12$:

Винт 7006-0803 ГОСТ 13433—68

Примечание 4:

§1. Фланцы нажимные с шестигранной головкой с концами цилиндрическим (ГОСТ 13434—68*) и под пяту (ГОСТ 13435—68*)
Размеры, мм

Обозначения по ГОСТ	Одные размеры						ГОСТ 13435—68					
	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>s</i> (пред. откл. по <i>h12</i>)	<i>r</i>	<i>l</i>	<i>t</i>	<i>d₁</i>	<i>t₁</i>	<i>r₁</i>	<i>d₂</i>	<i>t₂</i>	<i>d_a</i> (пред. откл. по <i>h12</i>)
13434—68	13435—68											
От 7006-0901 до 7006-0910	От 7006-1001 до 7006-1003	M6	11,0	8	10	0,4	30	4,5	2	4	4,5	6,0
От 7006-0906 до 7006-0910	От 7006-1006 до 7006-1010	M8	13,8	10	12		20	60	6,0	3,0	6,0	9,0
От 7006-0911 до 7006-0913	От 7006-1011 до 7006-1013	M10	16,2	12	14	0,5	32	80	7,0	4,0	7,0	11,0
От 7006-0916 до 7006-0920	От 7006-1016 до 7006-1020	M12	19,6	16	17	0,6	40	100	9,0	5,0	8	9,0
												13,0
												6,5
												8
												0,106



От 7006-0821 до 7006-0925	От 7006-1021 до 7006-1025	M16	25,4	20	22	0,8	50	120	12,0	6,0	12	12,0	15,0	8,0	12	0,230	
От 7006-0931 до 7006-0935	От 7006-1031 до 7006-1035	M20	31,2	20	27	1,0	60	140	15	7	15,0	17,0	9,0	12	0,414		
От 7006-0941 до 7006-0946	От 7006-1041 до 7006-1046	M24	36,9	30	32	1,0	60	160	18	8	16	20	16	16	0,682		
От 7006-0953 до 7006-0958	От 7006-1053 до 7006-1058	M30	47,3	36	41	1,2	80	180	24	10	20	24	24	24	11,0		
От 7006-0965 до 7006-0970	От 7006-1065 до 7006-1070	M36	57,7	40	50	1,6	120	220	28	12	25	20,0	27	28	12,0	2,124	
От 7006-0978 до 7006-0984	От 7006-1078 до 7006-1084	M42	63,5	30	36	1,20	230	32	14	32	25,0	31	32	14,0	25	3,278	
От 7006-0985 до 7006-0988	От 7006-1085 до 7006-1088	M48	7,0	60	65	2,0	160	320	38	16	40	28,0	35	40	16,0	28	5,536

П р и м е ч а н и е. 1. Материал — сталь 4; HRC_3 35—40.

2. Остальные технические требования — см. "Пр. 1,57.

3. ГОСТ 13434—68 и ГОСТ 13435—68 дополнительно предусматривают винты накидные с резьбами: Т16×4; Т20×4; Т26×5;

Т32×6; Т40×6 по СТ С2 В 838—78.

4. В указанном интервале длины l винта выбирается из ряда: 20, 25, 32; 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140; 160, 180, 200, 220; 250; 320 мм.

5. Для огнестрельных прицелов применена масса наибольше длинико винта в указанном интервале

6. Винты по ГОСТ 13434—68* применяют с пятыми по ГОСТ 13437—68* и ГОСТ 4734—69*.

7. Винты накидные по ГОСТ 13434—68* и ГОСТ 13435—68* применяют с прихватами по ГОСТ 13436—68*.

8. Размеры D и S для винтов по ГОСТ 13436—68*, как у винтов по ГОСТ 13434—68*.

9. Пример обозначения накидного винта с шестигранной головкой и цилиндрическим концом с $d = M6$ и $l = 25$ мм (ориентировочно на примечание 4):

Винт 7006-0902 ГОСТ 13434—68

Винт 7006-1004 ГОСТ 13435—68

То же, накидного винта с концом под плоскость $d = M6$ и $l = 40$ мм (ориентируясь на примечание 4);

52. Пяты для нажимных винтов (ГОСТ 13436—68*)
Размеры, мм

Обозначение исполнения										Для исполнения 1						Для исполнения 2					
1	2	Резьба под винт	D	d (преп. откп. по $H8$)	d_1	c	c_1	b	l	H	A	d_2	d_3 (преп. откп. по $H8$)	t_1	t_2	Масса, кг, не более	H	b_1	t	t_3	
7007-0001	-	M5	10	5,5	4							2,7						0,004			
7007-0002	-	M6	12	6,5	6	0,6				10		2,5	2	6	2,5			0,006			

7007-0003	—	M8	16	8,5	8		12	4,2	4,0		7	3,0	10	0,013			
7007-0004	—	M10	20	10,5	10	1,0	16	5,2		3	9	12	0,030				
7007-0005	7007-0006	M12	24	13	12		18	6,5	5,0		10		0,048	18	5	10	3
7007-0007	7007-0008	M16	28	17	14	1,0	3	22	8,5	4	12		0,075	20	11		
7007-0009	7007-0010	M20	32	21	16		25	10	6,0		13	20	0,109	22	6	11	3,5
7007-0011	7007-0012	M24; M30	40	25	20	1,6	28	12		5	15	5,0	26	0,201	25	12	
7007-0013	7007-0014	M36	45	28	22	2,0	5	34	13		19	6,0		0,307	30	15	
7007-0015	7007-0016	M42	50	32	25		40	16	8,0			30					4,0
7007-0017	7007-0018	M48	60	36	30		45	18		6	22		0,442	34	8	17	
										25	40	8,0					
										45	18		0,755	40	20	5,0	

Приимечания: 1. Материал — сталь 45; HRC_a 42—46.

2. Размеры канавок под пружинные упорные кольца и колпака для пяты исполнения 2 по ГОСТ 13941—68*.

3. Остальные технические требования — см. стр. 137.

4. Пример обозначения пяты для нажимных винтов исполнения 1, под винт с резьбой M24 или M30:

Пята 7007-0011 ГОСТ 13436—68

То же, для варианта пяты с насечкой на опорной поверхности:

Пята 7007-0011В ГОСТ 13436—68

553. Паты увелеченные для нежимных винтов (ГОСТ 13437-65*)
Размеры, мм.

Обозначение исполнения		Для исполнений 1 и 2						Для исполнения 1						Для исполнения 2							
1	2	Предварительная обработка	D	D ₁	D ₂	t	H	H ₁	A	d ₁	d ₂	l	l ₁	l ₂	H	H ₁	l	l ₈	b ₁	Масса, кг, г/шт.	
7007-0031	-	M8	25	16	8,5	12				12	6	4	4		7	3	10	0,023	-	-	
		M10	32	20	10,5	16				1	1	3	16	8	5,2	3	9	12	0,053	-	-

7007-0033	7007-0034	M12	36	24	13	18	6,5	5	10	4	16	0,077	18	8	10	3	5	0,083
7007-0035	7007-0036	M16	40	28	17	20	8,5	4	12	12	0,116	0,116	11					0,119
7007-0037	7007-0038	M20	50	32	21	20	10	6	13	20	0,191	20						0,191
7007-0039	7007-0040	M24 M30	60	40	25	36	12	5	15	5	26	0,332	25	12				0,310
7007-0041	7007-0042	M36	70	45	28	40	5	5	19	6	0,574	30	12	15				0,546
7007-0043	7007-0044	M42	80	50	32	50	13	6	20	16	0,804	34	17	4,0	8	4,0		0,755
7007-0045	7007-0046	M48	100	60	36	60	16	6	22	22	0,804	34	14					1,463

Приложения: 1. Материал = статья 45. НРС. 42-46.

Помимо обозначения увеличенной пати для накинных винтов исполнения 1, под винт с разбой М24 или М26 разумеются канавок под пружинные упорные кольца и болты для пят исполнения 2 - по ГОСТ 13941-68.*

Памят 7007-00339 ГОСТ 13437-68

MÖPPIKON HÄSEPKÖÖN:


4 Дополнительные технические требования для вакуумных винтов (ГОСТ 13428-68, ГОСТ 13429-68, ГОСТ 13437-68) и для патронных винтов (ГОСТ 13436-68*) допускается замена материала сталью других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали 45, не указанные пределные отклонения размеров: охватывающих по H14; охватывающих по h14; прочих $\pm \frac{H14}{2}$, покрытие — Хим. Окс. при по ГОСТ 9.073-77;*

5. ПРИХВАТЫ

54. Прихваты поворотные ГОСТ 4734—69*

Размеры, мм

Обозначение исполнения	Для исполнений 1 и 2										Для исполнения 1				Для исполнения 2										
	1	2	L	B	H	d	d ₁	b	h	l	l ₁	l ₂	r	c	c ₁	d ₂	A	(пред. откл. ±0,5)	Масса, кг, не более	r ₁	h ₁	Масса, кг, не более	r ₂	h ₂	
7011-0441	7011-0442	40	18	8						18							16	0,037	12			0,036			
7011-0443	7011-0444	50	20	10	7	11	8	1,6	22	6	6	10	4	2	M6		22	0,069	13		6	2,5	0,068		
7011-0445	7011-0446	63								28								28	0,093				0,092		
7011-0447	7011-0448	50	22	10						22								22	0,071	15			0,070		
7011-0449	7011-0450	63	25	12	10	16	10	1,6	28	6	6	10	6	3	M8		28	0,129	16		8	3	0,123		
7011-0451	7011-0452	80								36							36	0,159				0,168			



Обозначение исполнения	Для исполнений 1 и 2										Для исполнения 1				Для исполнения 2										
	1	2	L	B	H	d	d ₁	b	h	l	l ₁	l ₂	r	c	c ₁	d ₂	A	(пред. откл. ±0,5)	Масса, кг, не более	r ₁	h ₁	Масса, кг, не более	r ₂	h ₂	
7011-0441	7011-0442	40	18	8						18							16	0,037	12			0,036			
7011-0443	7011-0444	50	20	10	7	11	8	1,6	22	6	6	10	4	2	M6		22	0,069	13		6	2,5	0,068		
7011-0445	7011-0446	63								28							28	0,093				0,092			
7011-0447	7011-0448	50	22	10						22							22	0,071	15			0,070			
7011-0449	7011-0450	63	25	12	10	16	10	1,6	28	6	6	10	6	3	M8		28	0,129	16		8	3	0,123		
7011-0451	7011-0452	80								36							36	0,159				0,168			

7011-0453	7011-0454	63	28	12	20	12	6	6	28	6	6	28	0,139	18		0,135				
7011-0455	7011-0456	80	32	16	12	20	12	1,6	36	8	8	3	M8	16	0,284	20	10	4	0,280	
7011-0457	7011-0458	100							45					45	0,364				0,340	
7011-0459	7011-0460	80	36	16	15	22	16	8	36	8	8	3		36	0,310	23				
7011-0461	7011-0462	100	40	20	15	20	16	2	45	10	8	3		45	0,556	25	10	5	0,44	
7011-0463	7011-0464	125							56	10	4			56	0,713				0,701	
7011-0465	7011-0466	100	45	20	19	28	20	2	45	10	8	10		45	0,665	30			0,393	
7011-0467	7011-0468	120	50	25	19	28	20	2	56	12	10	16		56	1,094	32	16	5	1,080	
7011-0469	7011-0470	160							70	12	10	12		70	1,437				1,423	
7011-0471	7011-0473	125	56	25	2	36	12	2	56	12	10	16		56	1,184	36			1,160	
7011-0474	7011-0476	160	63	32	24	33	25	2,5	70	10	10	12		56	1,237	40	16	6	2,274	
7011-0477	7011-0479	200							90	16	10	20		95	2,929				2,907	
7011-0480	7011-0482	160	70	32	26	41	32	2,5	90	20	16	25		75	2,460	45			2,461	
7011-0483	7011-0485	200	80	40	26	41	32	2,5	90	20	16	25		90	4,575	50	25	8	4,513	
7011-0486	7011-0488	250							115					115	5,831				5,791	
7011-0489	7011-0491	200	90	40	35	52	40	2,5	90	20	16	25		90	5,015		38	25	10	4,916
7011-0492	—	250							110					115	6,360					—
—	7011-0494	250	100	30	35	52	40	2,5	90	20	16	25		115					6,361	
—	7011-0495	—	42	64	40	2,5	110	20	16	20	6	—		—			38	25	10	8,367
—	7011-0496	—	320						150								65			11,362

Причина 1. Материал — сталь 45; HRC_{42-46} .

2. Остальные технические требования см. стр. 149.

3. ГОСТ 4734-69 предусматривает дополнительно прихваты поворотные с резьбовыми отверстиями d_2 , $Tr16 \times 4$; $Tr20 \times 4$;

4. Пример обозначения поворотного прихвата исполнения 1 по стандарту ГОСТ 4734-69


То же, варианта прихваты исполнения 1.

Прихват 7011-0471 В ГОСТ 4734-69

55. Прихваты передвижные (ГОСТ 4735—69*)

Размеры, мм

Обозначение исполнения	Для исполнения 1 и 2								Для исполнения 1				Для исполнения 2									
	1	2	L	B	t	l_1	l_2	A ₁	b	r	c	c ₁	d	A_0 (пред. откл. $\pm 0,5$)	b_1	Масса, кг, не более	b_2	b_3	r_1	h_1	Масса, кг, не более	
7011-0501	7011-0502	40	18	8	18			8						16		0,034					0,030	
7011-0503	7011-0504	50	20	10	22	6	6	1,2	7	1,6	10	4	2	M6	22	8	0,062	6	2,5	12	2,5	0,07
7011-0505	7011-0506	63	30	10	28			16							28		0,083					0,07
7011-0507	7011-0508	50	30	22	10	22		10			4	2		22		0,064			12	12,5	0,08	
7011-0509	7011-0510	63	25	25	28	6	6	16	10	1,6	10	6	3	M8	28	10	0,115	8	2,5	3	0,107	
7011-0511	7011-0512	80	25	25	36			22							36		0,148			16	16	0,138



Обозначение исполнения	Для исполнения 1 и 2								Для исполнения 1				Для исполнения 2									
	1	2	L	B	t	l_1	l_2	A ₁	b	r	c	c ₁	d	A_0 (пред. откл. $\pm 0,5$)	b_1	Масса, кг, не более	b_2	b_3	r_1	h_1	Масса, кг, не более	
7011-0501	7011-0502	40	18	8	18			8						16		0,034					0,030	
7011-0503	7011-0504	50	20	10	22	6	6	1,2	7	1,6	10	4	2	M6	22	8	0,062	6	2,5	12	2,5	0,07
7011-0505	7011-0506	63	30	10	28			16							28		0,083					0,07
7011-0507	7011-0508	50	30	22	10	22		10			4	2		22		0,064			12	12,5	0,08	
7011-0509	7011-0510	63	25	25	28	6	6	16	10	1,6	10	6	3	M8	28	10	0,115	8	2,5	3	0,107	
7011-0511	7011-0512	80	25	25	36			22							36		0,148			16	16	0,138

ПРИМЕЧАНИЯ: 1. Матеріал – сталь 45; НВС 42–46.

2 Octetwin 9 toxins from *Streptomyces* — Gehrke et al.

2. Усилительные технические требования см. стр. 149.
3. Размеры со звездочкой — для справок.

Тр26×5 по СТ СЭВ 638-78.

5. II

Puuxsam 7011-0531 FOCT 4735-69


XIPUS88H 1011-0331 1 UC1 4/23-08

56. Прихваты откидные (ГОСТ 4786—69*)
Размеры, мм

Обозначение исполнения	Для исполнений 1—5					Для исполнений 6—10					Для исполнений 11—15					Масса прихватов, кг, исполнений					
	1	2	3	4	5	L	B	H	на стену	l	l ₁	l ₂	d (шпилька) H8 шлиц или отверстие H10	d ₁ (шпилька) H8 шлиц или отверстие H10	d ₂	1	2	3	4	5	
7011-0601	7011-0602	7011-0603	7011-0604	7011-0605	56											0,067	0,064	0,065	0,063	0,064	
7011-0606	7011-0607	7011-0608	7011-0609	7011-0610	70	16	12	6	14	6	5	1,6	6	14	6	M6	0,088	0,085	0,086	0,084	0,085
7011-0611	7011-0612	7011-0613	7011-0614	7011-0616	90												0,118	0,115	0,116	0,114	0,115
7011-0616	7011-0617	7011-0618	7011-0619	7011-0620	63												0,090	0,087	0,088	0,085	0,086
7011-0621	7011-0622	7011-0623	7011-0624	7011-0625	80	18	14	8	18	7	6	1,6	8	18	6	M6	0,124	0,121	0,122	0,119	0,120
7011-0626	7011-0627	7011-0628	7011-0629	7011-0630	100												0,164	0,161	0,162	0,158	0,160

7011-0631	7011-0632	7011-0633	7011-0634	7011-0635	80	22	16	10	22	8	1,6	10	22	8	M8	0,465	0,479	0,460	0,454	0,460	0,465	0,220	0,214	0,215	0,209	0,210
7011-0636	7011-0637	7011-0638	7011-0639	7011-0640	100	20	16	10	22	8	8	1,6	10	22	8	M8	0,289	0,283	0,284	0,278	0,279	0,289	0,283	0,281	0,271	0,272
7011-0641	7011-0642	7011-0643	7011-0644	7011-0645	125												0,291	0,279	0,281	0,271	0,272					
7011-0646	7011-0647	7011-0648	7011-0649	7011-0650	100	20	16	10	22	8	8	1,6	10	22	8	M8	0,389	0,377	0,379	0,369	0,370	0,389	0,377	0,379	0,369	0,370
7011-0651	7011-0652	7011-0653	7011-0654	7011-0655	120	20	16	10	22	8	8	1,6	10	22	8	M10	0,526	0,514	0,516	0,506	0,507	0,526	0,514	0,516	0,506	0,507
7011-0656	7011-0657	7011-0658	7011-0659	7011-0660	160												0,609	0,593	0,590	0,576	0,573					
7011-0661	7011-0662	7011-0663	7011-0664	7011-0665	120												0,609	0,593	0,590	0,576	0,573					
7011-0666	7011-0667	7011-0668	7011-0669	7011-0670	160	32	25	14	30	13	10	4	14	30	10	M12	0,829	0,804	0,801	0,787	0,784	0,829	0,804	0,801	0,787	0,784
7011-0671	7011-0672	7011-0673	7011-0674	7011-0675	200											M16	1,080	1,065	1,062	1,048	1,046	1,080	1,065	1,062	1,048	1,046
7011-0676	7011-0677	7011-0678	7011-0679	7011-0680	160												1,282	1,233	1,219	1,214	1,200	1,282	1,233	1,219	1,214	1,200
7011-0681	7011-0682	7011-0683	7011-0684	7011-0685	200	40	32	18	36	16	12	4	18	36	12	M16	1,865	1,836	1,822	1,817	1,813	1,865	1,836	1,822	1,817	1,813
7011-0686	7011-0687	7011-0688	7011-0689	7011-0690	240												1,167	1,138	1,124	1,119	1,110	1,167	1,138	1,124	1,119	1,110
7011-0691	7011-0692	7011-0693	7011-0694	7011-0695	200												1,516	1,442	1,431	2,407	2,387	1,516	1,442	1,431	2,407	2,387
7011-0696	7011-0697	7011-0698	7011-0699	7011-0700	280	50	40	22	42	20	16	6	22	42	16	M20	3,300	3,237	3,216	3,192	3,172	3,300	3,237	3,216	3,192	3,172
7011-0701	7011-0702	7011-0703	7011-0704	7011-0705	320												4,399	4,336	4,313	4,291	4,271	4,399	4,336	4,313	4,291	4,271
7011-0706	7011-0707	7011-0708	7011-0709	7011-0710	280												4,965	4,854	4,830	4,767	4,744	4,965	4,854	4,830	4,767	4,744
7011-0711	7011-0712	7011-0713	7011-0714	7011-0715	360												6,661	6,550	6,520	6,463	6,440	6,661	6,550	6,520	6,463	6,440

57. Прихваты двусторонние шарнирные (ГОСТ 9057—69*)
Размеры, мм



Обозна- чение	<i>d</i>	<i>h</i>	<i>t</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	<i>B</i> (пред откл по <i>b12</i>)	<i>b</i>	<i>d</i> ₁ (пред откл по <i>D11</i>)	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	<i>r</i> ₂ = <i>r</i> ₃	Масса, кг. не более
7011-0771	M4	6	14	12	19	22	8	8	4	3		5			0,013
7011-0772	M5	8	18	16	24	28	10	10	5	6		6	2,5	1,6	0,023
7011-0773	M6	10	22	20	29	34	12	12	6	8		7			0,045
7011-0774	M8	12	28	25	36	40	16	14	8	10		8			0,035
7011-0775	M10	16	36	32	46	52		18	10	12		10	4	2,5	0,199
7011-0776	M12	20	45	40	57	63		12	12	16		12			0,320
7011-0777	M16	25	55	50	71	80	25	28	16	18		16			0,570
7011-0778	M20	28	65	60	65	98	32	32		22	4,0	6	4		1,050
7011-0781	M24	32	75	70	85	110	40	40		25					1,723

П р и м е ч а н и я: 1 Материал — сталь 45; *HRC*, 42—46.

2 Остальные технические требования см. стр. 149.

3 Размер со звездочкой — для справок

4 ГОСТ 9057—69 предусматривает дополнительно прихваты с резьбовыми отверстиями *d*: Tr16×4, Tr20×4, Tr26×5 по СТ СЭВ 838—78

5. Пример обозначения двустороннего шарнирного прихвата с *d* = M4:

Прихват 7011-0771 ГОСТ 9057—69


58. Прихваты передвижные шарнирные (ГОСТ 9058-69*)
Размеры, мм

Обозначение	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>A</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>b₂</i> (пред. откл. по <i>H11</i>)	<i>d</i> (пред. откл. по <i>H8</i>)	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>l₃</i>	<i>l₄</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>c</i>	<i>c₁</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более	
7011-0561	63	20	14	12	7	8	10	8	25	6	6			22	6		6	4	2	0,091
7011-0562	70	25		16	10	10			28						1,6		6		10	0,132
7011-0563	80	32		20	12	12			36	8				28	8		7		3	0,204
7011-0564	100	40	20	25	14	16	16		45	10				32	10		9	10		0,425
7011-0565	125	50	25	32	18	20	18		56	12				40	12		11		4	0,863
7011-0566	160	63	32	40	22	25	22	16	70	16				50	16		14		20	1,841
7011-0567	200	80	40	50	26	32	25	20	90	20	16	60	20		18	16	5	25	3,723	

Примечания: 1. Материал — сталь 45; HRC_3 42—46.
2. Остальные технические требования см. стр. 149.
3. Размер со звездочкой для справок.
4. Пример обозначения передвижного шарнирного прихвата с пазом $b = 7$ мм (под стержень диаметром 6 мм):
Прихват 7011-0561 ГОСТ 9058-69

То же, вариант прихвата:
Прихват 7011-0561 В ГОСТ 9058-69

559. Прихваты передвижные фасонные (ГОСТ 14732—69*)



ПРИХВАТЫ

147

7011-0575	7011-0576	106	32	32	16	14	28	16	12	12	30	8	16	6	8					40	0,374	10	4	0,356			
7011-0577	7011-0578	125	40	40	20	16	36	20	14	16	63	10	20	8	10					M10	50	0,735	12				
7011-0579	7011-0580	160	50	50	25	20	45	32	18	20	80	12	25	14	2	4	16			20	M12	67	1,279	14	4		
7011-0581	7011-0583	200	63	63	32	28	56	36	22	25	100	16	32	16	12					20	25	4	M16	85	1,895	18	25
7011-0584	7011-0586	250	80	80	32	70	40	26	32	120	20	16			5					31,5	M20	110	5,672	22	8	5,522	
7011-0587	7011-0589	280	90	100	40	80	50	32	40	140	20	40	—	25					25	M24	120	7,367	32	6	7,453		
...	7011-0590	320	100	110	50	50	90	63	38	45	160	50	—	25	20	6	40	6		—	—	—	32	10	11,452		

Причечания: 1. Материал — сталь 45, HRC_3 42–46.

2. Остальные технические требования см. стр. 148.

3. Размер со звездочкой для спарок. ГОСТ 14732–69 предусматривает дополнительное выполнение прихватов исполнения 1 с реальными отверстиями $d = Tr16 \times 4$; $Tr16 \times 4$; $Tr20 \times 4$.

4. $Tr20 \times 5$ по СТ СЭВ 838–78.

5. Пример обозначения фасонного передвижного прихвата исполнения 1, с пазом $b = 22$ мм (под стержень диаметром 20 мм), $d = M16$:

Прихват 7011-0581 ГОСТ 14732-69

То же, варианта прихвата исполнения 1:

Прихват 7011-0581 В ГОСТ 14732-69

60. Прихваты Г-образные (ГОСТ 14733-69*)
Размеры, мм

Исполнение 1

Исполнение 2

Исполнение 3

Обозначение исполнения	Для исполнений 1, 2 и 3										Для исполнения 3						Масса прихватов, кг, исполнение													
	1	2	3	<i>l</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>H</i> ₁	<i>r</i>	<i>h</i> ₁	<i>d</i>	<i>c</i>	<i>d</i> ₁	<i>h</i> ₂	<i>d</i> ₂	<i>h</i> ₃		<i>d</i> ₃	<i>h</i> ₄	<i>d</i> ₄	<i>h</i> ₅	<i>d</i> ₅	<i>h</i> ₆	<i>d</i> ₆	<i>h</i> ₇	<i>d</i> ₇	<i>h</i> ₈	<i>d</i> ₈	<i>h</i> ₉	<i>d</i> ₉
7011-0723	7011-0722	7011-0723	18	16	8	28	1	14	19	8	16	18	16	10	6.3	M6	1.9	12	22	24	22	10	6.6	16	8	0.041	0.042	0.038		
7011-0725	7011-0726	7011-0726	22	22	10	36	1	18	25	10	36	10	36	10	36	10	36	10	36	14	22	14	22	14	0.055	0.057	0.053			

7011-0727		7011-0728		7011-0729																					
7011-0730	7011-0731	7011-0732	28	20	20	12	45	1	24	30	14	9	20	M8	2,9	20	14	9	20	12	0,075	0,078	0,087		
7011-0733	7011-0734	7011-0735	25	25	14	14	32	16	14	25	11	16	11	M10	2,9	30	25	18	11	25	16	0,163	0,167	0,139	
7011-0736	7011-0737	7011-0738	36	32	16	55	1	28	38	16	35	35	35	40	35	40	35	25	215	219	0,192	2-25			
7011-0739	7011-0740	7011-0741	32	32	16	52	1	30	20	13	30	M12	3,9	36	30	22	13	32	18	0,330	0,337	0,337	2-25		
7011-0742	7011-0743	7011-0744	45	32	32	20	1	70	1	36	48	20	18	13	45	M12	3,9	45	22	13	32	32	0,452	0,458	0,418
7011-0745	7011-0746	7011-0747	36	36	22	1,6	46	25	20	40	17	60	60	M16	4,9	40	25	17	40	22	0,519	0,528	0,474		
7011-0748	7011-0749	7011-0750	55	36	2	90	45	63	25	30	22	45	60	M20	5,8	35	45	30	22	50	22	0,777	0,810	0,708	
7011-0751	7011-0752	7011-0753	40	40	28	85	1,6	40	50	30	30	60	60	70	60	70	60	40	22	50	40	0,894	0,705	0,653	
7011-0754	7011-0755	7011-0756	65	40	32	100	—	50	66	30	30	60	60	70	60	70	60	40	22	50	40	0,977	1,009	0,900	
7011-0757	7011-0758	7011-0759	50	50	2,5	120	60	82	36	36	26	50	50	M24	5,8	65	50	38	26	60	32	1,432	1,485	1,216	
7011-0760	7011-0761	7011-0762	75	36	36	120	14	20	35	70	85	70	85	70	85	70	85	70	50	1,761	1,815	1,553			

6. ЭКСЦЕНТРИКИ

61. Кулачки эксцентриковые круглые (ГОСТ 9061-68*)

Размеры, мм

Обозначение исполнения		Для исполнений 1 и 2				Для исполнения 1						Для исполнения 2			
1	2	D	B	A	H	d	d ₁	d ₂	t	h ₁	Масса, кг, не более	d ₃	b	t	Масса, кг, не более
7013-0171	7013-0172	32	14	1,7	31,0	10	8	2,9	11	5	0,074	10	—	11,6	0,079
7013-0173	7013-0174	40	16	2,0	38,5	—	10	—	14	6	0,133	—	4	13,6	0,143
7013-0175	7013-0176	50	18	2,5	48,0	—	12	3,9	18	8	0,245	—	—	—	0,260
7013-0177	7013-0178	60	22	3,0	58,0	16	—	—	22	—	0,414	—	5	18,1	0,452
7013-0179	7013-0180	70	25	3,5	68,0	—	16	4,9	—	10	—	16	—	—	0,690
7013-0181	7013-0182	80	28	4,0	78,0	—	20	5,8	28	12	0,960	20	—	—	1,032

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 20Х.
 2. Термическая обработка см. эскиз.
 3. Предельные отклонения: d по D9, d₁ по H7, d₃ по H8, B по d11; b по H9.
 4. Отверстие d₂ под штифт досверлить и развернуть при сборке с пред. откл. по H7.
 5. Остальные технические требования — см. стр. 133.
 6. Пример обозначения круглого эксцентрикового кулачка исполнения 1 с D = 32 мм.

Кулакок 7013-0171 ГОСТ 9061-68

62. Кулачки и эксцентриковые (ГОСТ 12189-66*) и эксцентриковые сдвоенные (ГОСТ 12190-66*)

Размеры мм

The technical drawing shows two views of eccentric cam profiles. The left view is for a single eccentric cam (GOST 12189-66) with dimensions: D=50, r=25.8, r1=12, r2=16, b=2.5, h=3.1, d=16, d1=19.2, and material thicknesses t1=0.63, t2=1.25, t3=2.5. The right view is for a double eccentric cam (GOST 12190-66) with similar dimensions but includes a central hole of diameter d=16 and a side slot of width b=2.5. Both views show fillets with radius R5 and a lead angle of 45°.

Обозначение по ГОСТ		По ГОСТ 12189-66 и ГОСТ 12190-66								По ГОСТ 12189-66			По ГОСТ 12190-66		
12189-66	12190-66	D	B	A	r	r ₁	r ₂	b	h	d	d ₁	Масса, кг, не более	r ₃	b ₁	Масса, кг, не более
7013-0011	7013-0031	50	14	2.5	25.8	12	16	14	3.1	16	19.2	0.096	0.5	16	0.170
7013-0012	7013-0032	60	18	3.0	30.9	16	20	17	3.8	19	23.1	0.200	20	0.325	
7013-0013	7013-0033	80	22	4.0	41.2	20	25	19	5.1	21	26.0	0.450	0.8	22	0.720
7013-0014	7013-0034	100		5.0	51.2				3.2			0.753		28	1.240
7013-0015	7013-0035	120		6.0	61.8				7.6			1.077	1.0		1.740
7013-0016	7013-0036	140	28	7.0	72.1	32	40	27	8.9	30	36.7	1.806	32		2.733

П р и м е ч а н и я:

1. Материал — сталь 20Х.
2. Цементировать на глубину 0,8—1,2 мм, HRC_3 56—61.
3. Предельные отклонения: d по $H9$; B по $d11$; b по $H11$.
4. Размеры d_1 обеспечить протягиванием.
5. Остальные технические требования — см. стр. 153.
6. Пример обозначения эксцентрикового кулачка диаметром $D = 50$ мм по ГОСТ 12189-66:

Кулачок 7013-0011 ГОСТ 12189-66

To же, эксцентрикового сдвоенного кулачка диаметром $D = 50$ мм по ГОСТ 12190-66:

Кулачок 7013-0031 ГОСТ 12190-66

63. Кулачки эксцентриковые вильчатые (ГОСТ 12191-66*)

Размеры, мм

Обозначение	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>A</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>l</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более
7013-0151	32	20	1,7	8	5	6	2	4	28	31	23	19	2	0,077
7013-0152	40	25	2,0	10	6	8			34	39	23	24		0,150
7013-0153	50	30	2,5	12	8	10			42	49	36	30		0,276
7013-0154	60	36	3,5	14	10	12	4	8	50	58	42	36	5	0,458
7013-0155	80	42	5,0	18	14	16	5	10	65	78	56	48	8	0,926
7013-0156	100	50	6,0	22	18	20	6	12	80	98	70	60	10	1,654

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 20Х.
2. Термическая обработка — см. эскиз.
3. Прелельные отклонения: *d* по *H7*, *d₁* по *H7*; *d₂* по *H8*; *b* по *H12*.
4. Размер со звездочкой обеспечить инструментом.
5. Остальные технические требования — см. стр. 153.
6. Пример обозначения эксцентрикового вильчатого кулачка диаметром *D* = 32 мм:
Кулакок 7013-0151 ГОСТ 12191-66

64. Эксцентрики двухопорные (ГОСТ 12468-67*)

Размеры, мм

Исполнение 1

Исполнение 1

2 фаски

Исполнение 2

Вид Б

$Rz40$

$\Delta \pm 0,05$

d_1

d_2

D

l

l_1

l_2

c

Обозначение исполнения

		Для исполнений 1 и 2							Для исполнения 1			Для исполнения 2					
1	2	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	<i>c</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	Масса, кг, не более	<i>d₃</i>	<i>d₄</i>	<i>S</i>	<i>l₃</i>	Масса, кг, не более
7013-0121	7013-0122	16	12	1,0	60	16	12	18		10	3	0,059	9	M4	7	10	0,054
7013-0123	7013-0124	20	16	1,2	68	20	13	20	1,0	12	4	0,110	12	M5	9	13	0,104
7013-0125	7013-0126	25	20	1,6	82	25	15	26		16	5	0,211	15	M6	11	15	0,195
7013-0127	7013-0128	32	25	2,0	102	32	18	32	1,6	20	6	0,423	18	M8	14	22	0,390
7013-0129	7013-0130	40	32	2,5	135	40	26	42		24	8	0,868	22	M10	17	28	0,807

П р и м е ч а н и я:

- Материал — сталь 20Х.
- Цементировать на глубину 0,8—1,2 мм, HRC₃ 56—61, кроме поверхностей размерами *d₁* и *d₂*.
- Пределевые отклонения: *d* по *l*, *d₁* по *l₁*, *d₂* по *l₂*, *S* по *h12*, *D* по *h8*.
- Отклонение от соосности поверхностей диаметром *d* по ГОСТ 24642—81.
- Размеры поверхностей в скобках — после сборки.
- Остальные технические требования — п. 7.
- Дополнительные технические требования к эксцентрикам. допускается замена материала сталью других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали 20Х, предельные отклонения угловых размеров по ГОСТ 8908—81, неуказанные предельные отклонения размеров, охватывающих по *H14*, охватываемых по *h14*, прочих $\pm 1/14/2$, резьба по СТ СЭВ 182—75, поля допусков 6 H или 7 H по ГОСТ 16093—81; размеры недорезов и фасок резьбы по ГОСТ 10549—80, размеры канавок для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8829—69*, покрытие — Хим Окс прм по ГОСТ 9 073—77.
- Пример обозначения двухопорного эксцентрика исполнения 1, размером *D* = 16 мм:

Эксцентрик 7013-0121 1 ГОСТ 12468-67

7. РЫЧАГИ, ВИЛКИ, УШКИ, СЕРЬГИ

65. Рычаги угловые (ГОСТ 12471-67*)

Размеры, мм


		Исполнение 1										Исполнение 2			
		Сфера D										$Rz40 \checkmark(\checkmark)$			
		Полировать $HRC_3 50-55$													
Обозначение исполнения		Для исполнений 1 и 2										Для исполнения 1			
1	2	A	L	H	b	d	D	D ₁	l	h	k	a	b ₁		
7018-0391	7018-0393	20	55	32	10	8	16	16	16	10	12	8	0,06	0,07	175,6
7018-0392	7018-0394		65									1,0	0,07	0,08	
7018-0395	7018-0397	25	70	40	12	10	20	20	20	12	14	10	0,11	0,12	
7018-0396	7018-0398		85										0,13	0,14	355,1
7018-0399	7018-0401	32	90	50	16	12	25	25	25	16	18	12	0,21	0,26	
7018-0400	7018-0402		105										0,23	0,29	819,1
7018-0403	7018-0405	40	110	65	20	16	28	32	32	20	22	16	0,43	0,52	
7018-0404	7018-0406		130										0,48	0,59	1314,5
7018-0407	7018-0409	50	140	80	25	20	36	40	40	25	28	2,5	0,90	1,17	
7018-0408	7018-0410		160										1,01	1,30	2712,5

Примечания: 1. Материал — сталь 40Х
 2. Твердость — $HRC_3 37-42$, кроме указанного
 3. Предельные отклонения: d по $H7$ или $H11$, b , D по $d11$.
 4. Размер со звездочкой для справок.
 5. Основные технические требования — см. стр. 159
 6. Пример обозначения углового рычага исполнения 1, с размерами $A = 20$ мм,
 $L = 55$ мм, с предельными отклонениями диаметра d по $H7$:

Рычаг 7018-0391 А ГОСТ 12471-67
 То же, с предельными отклонениями диаметра l по $H11$.
 Рычаг 7018-0391 ГОСТ 12471-67

66. Рычаги угловые с двумя отверстиями (ГОСТ 12472—67*)

Размеры, мм



Примечания. 1 См. примечания к табл. 65

2 Пример обозначения углового рычага с двумя отверстиями исполнения 1, с размерами $A = 20$ мм, $A_1 = 40$ мм, и предельными отклонениями диаметра d по ГОСТ 1477-70.

Рычаг 7018-0421 А ГОСТ 12472-67

То же, с предельными отклонениями диаметра d по ГОСТ

Рычаг 7018-0421 ГОСТ 12472-67


67. Рычаги и условные ав. хвостовиковые (ГОСТ 12473-67*)

Размеры, мм

		Исполнение 1										Исполнение 2									
		Сфера D										Сфера D ₁									
		Полироваться HRC _{50..55}										Полироваться HRC _{50..55}									
1	2	A	A ₁	L	H	b	a	D	D ₁ (предельные отклонения по H11)	D ₂	k ₁	k ₂	a	b ₁	Масса, кг.	Дим. исполнения 1 не более	Масса, кг.	Дим. исполнения 2 не более	Масса, кг.	не более	
7018-0451	7018-0453	20	40	45	25	10	8	16	16	16	12			8	0.06	0.07				169,7	
7018-0452	7018-0454			50	55										0.07	0.08					
7018-0455	7018-0457	25			32	12	10	20	18	20	14			12	1.0	0.11	0.13			273,6	
7018-0456	7018-0458			65	70											10	0.12	0.14			
7018-0459	7018-0461			32	72	40	16	12	25	22	25	18	14		12	0.21	0.25			383,7	
7018-0460	7018-0462			80	88											2,0	0.22	0.28			
7018-0463	7018-0465	40			90												0.41	0.43			1127
7018-0464	7018-0466			100	110	48	20	16	28	25	32	22	18		16	0.47	0.47				
7018-0467	7018-0469	50			60	25	20	36	32	40	28	22	20		0.80	0.86				2021	
7018-0468	7018-0470			125	135											0.88	1.13				

Примечания: 1 См. примечания к табл. 65
 2 Пример обозначения углового двухкулачкового рычага исполнения 1, с размерами $A = 20$ мм, $A_1 = 40$ мм и предельными отклонениями диаметра d по $H11$.
 Рычаг 7018-0451 А 1 ОСТ 12473-67
 То же, с предельными отклонениями d по $H11$.
 Рычаг 7018-0451 ГОСТ 12473-67

SOCIETY FOR THE HISTORY OF MEDICINE



158 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 68

Обозначение	<i>A</i>	<i>A₁</i>	<i>H</i>	<i>b</i>	<i>b₁</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>D₁</i>	<i>h</i>	<i>a</i>	<i>b₀</i>	<i>t</i>	<i>l₁</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	Масса, кг, не более	<i>M_{изд.}</i> , Н·м, не более	
7018-0483	25	50	—	32	12	10	10	8	20	20	14	1,0	10	28	14	8	5	0,13	303,1	
7018-0484	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,15	
7018-0485	65	—	—	40	16	12	12	10	25	25	18	—	—	—	12	36	18	10	6	635,7
7018-0486	32	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,0	—	—	—	0,27	—
7018-0487	80	—	—	48	20	16	16	12	28	32	32	—	—	—	16	42	22	12	8	0,50
7018-0488	40	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1237	
7018-0489	100	—	—	50	40	25	20	20	40	36	40	40	28	2,5	20	55	28	16	10	0,56
7018-0490	—	—	—	125	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2345	
																		1,13		

Причесаны. 1. Материал, твердость и остаточные технические требования см. примечания к табл. 65.

2. Предельные отклонения: *d* по *D8* или *H11*, *d₁* по *H7* или *H11*, *b*, *b₁*, *B*, *D* по *d11*.

3. Пример обозначения углового рычага с кулачком и пазом с размерами *A* = 20 мм, *A₁* = 40 мм и предельными отклонениями диаметров *d* по *D8*, *d₁* по *H7*:

Рычаг 7018-0481 А ГОСТ 12474-67

То же, с предельными отклонениями диаметров *d*, *a₁* по *H11*:


Рычаг 7018-0481 ГОСТ 12474-67

65 Рычаги угловые для кранов ГОСТ 12475-67
Г.д.м.н. [15]. Мк

Обозначение исполнения	Для исполнений 1 и 2										Для исполнения 1			Для исполнения 2					
	1	2	A	A ₁	L	H	b	d	d ₁	B	D	D ₁	h	h ₁	t	r	B ₁	Масса, кг, не более	M изг, Н.м, не более
7018-0501	1	7018-0102	32	40	56	82	12	10	32	24	20	25	16	20	18	22	30	0,29	0,32
7018-0503	1	7018-0304	40	50	68	78	16	16	12	40	32	24	36	20	25	22	32	0,29	1,785
7018-0505	1	7018-0306	50	63	82	98	20	20	16	50	40	32	42	25	28	28	38	0,61	3,551
7018-0507	1	7018-0308	60	75	100	120	25	23	20	60	30	40	30	30	32	32	30	1,18	7,308
П р и м е ч а н и я: 1. Пресечь отверстия <i>a</i> , <i>b</i> по D8 или H11; <i>c</i> , <i>d</i> по D11.																			
2. Материал, твердость, размеры со звездочкой и остальные технические требования см. в табл. 66.																			
3. Пример обозначения углового двухпазового рычага исполнения 1 с размером A = 32 мм и предельными отклонениями диаметра <i>d</i> по D8:																			
Рычаг 7018-0501 А ГОСТ 12475-67																			
To же, с предельными отклонениями диаметра <i>d</i> по H11																			
Рычаг 7018-0501 ГОСТ 12475-67																			
4. Дополнительные технические требования на угловые рычаги (ГОСТ 12471-67; ГОСТ 12472-67; ГОСТ 12473-67). ГОСТ 12474-67 и ГОСТ 12475-67: рычаги исполнения 1 изготавливают методом прессования литья. Литейные радиусы 3 мм и прочих по H14, охватываемых по H14, приложенных по ± IT14/2, приложенные — Хим. Окс. при по ГОСТ 9 073-77.																			


Исполнение 2

RZ40 ✓ (V)



Исполнение 1


RZ45° ✓ (V)



70. Вилки с резьбовым хвостовиком (ГОСТ 4738—87*)

Размеры, мм

Обозначение исполнения	Для исполнений 1 и 2					<i>b</i>	<i>t</i>	<i>L</i>	<i>t₀</i>	<i>b₁</i>	<i>t</i>	Масса, кг, не более
	1	2	<i>d</i>	<i>d₁[*]</i>	<i>D</i>	<i>S</i>	<i>h</i>	<i>t₁</i>	Исполнения			
7018-0339	7018-0341	6	M8	20	14	15	10	8	1	2	1	2
7018-0340	7018-0342							10			36	47
7018-0343	7018-0345	8	M10	25	16	18	12	10	32	34	14	3
7018-0344	7018-0346							12		42	38	4
										40	60	7
										16		0,054
												0,057



7018-0357	7018-0357	10	M12	28	30	14	14	12	20	10	71	9	0 78
7018-0358	7018-0358	12	M16	30	24	26	18	16	25	11	50	5	0 10
7018-0359	7018-0359	10	M20	40	32	32	22	20	20	42	60	65	0 10
7018-0360	7018-0360	20	M24	50	40	40	28	28	25	36	80	105	0 30
—	7018-0361	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	100	0 63
7018-0362	7018-0363	22	M30	60	50	50	44	42	42	45	40	120	140
—	7018-0364	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	100	1,146
7018-0365	7018-0366	32	M36	80	60	60	40	40	37	110	140	200	1,22
—	7018-0367	—	—	—	—	—	—	—	—	100	—	100	2,186
										255	—	255	2,013

* Размер для сплавок

** Размер обеспечить инструментом

Причина № 1. Материал — сталь 45.

2. Твердость HRC_{α} 35-403. Преломленные отклонения δ по $H7$ или $H11$, b по $H11$, b_1 по $H12$.

4. Остальные технические требования см. стр. 147

5. ГОСТ 4238-67 предусматривает дополнительное исполнение витки с резьбовыми хвостовиками $d_1 = M5$ и $d_1 = M6$ 6. Пример обозначения витки с резьбовым хвостовиком исполнения 1 с размерами $b = 8$ мм, $t = 14$ мм, и предельными отклонениями диаметра d по $H7$.То же, с предельным отклонением диаметра d по $H11$:


Видка 7018-0339 А ГОСТ 4738-67

Видка 7018-0339 ГОСТ 4738-67


71. Ушки к откидным планкам (ГОСТ 4739-68*)

Размеры, мм

Rz40 ✓(✓)

Исполнение 1*Исполнение 2*

30°



Обозначения исполнения		Для исполнений 1 и 2										Для исполнений	
1	2	d	d ₁	D	l	l ₁	l ₂	t	c	r	b	b ₁	Масса, кг, не более
7018-0571	7018-0572	4,1	M5	10	25	10	10	7	2	0,2	5	4,0	0,007
7018-0573	7018-0574	5,2	M6	12	30	12	12	9	2,5		6	5,5	0,012
7018-0575	7018-0576	6,2	M8	14	35	14	14	11	3,0		8	7,5	0,021
7018-0577	7018-0578	8,2	M10	18	40	16	16	13	4,0		10	9,5	0,039
7018-0579	7018-0580	10,2	M12	20	50	20	20	16	5,0		12	11	0,058
7018-0581	7018-0582										14	13	0,064
7018-0583	7018-0584	12,2	M16	28	62	25	25	20	6,0		16	15	0,137
7018-0585	7018-0586			30	65		28	23			18	17	0,168
7018-0587	7018-0588	16,25	M24	32	80	32	32	26	8,0		20	19	0,256
7018-0589	7018-0590			34	85		36	30			22	20	0,298
7018-0591	7018-0592	20,25	M24	42	95	36	40	32	12		25	23	0,462
7018-0593	7018-0594	25,5	M30	52	120	45	50	40	16		32	28	0,907
7018-0595	7018-0596	32,5	M36	65	142	55	55	45	20		40	36	1,600

П р и м е ч а н и я: 1. Материал, твердость, огнестойкие требования см. примечание к табл. 70.

2. Предельные отклонения: b по d1; d по H12.

3. Ушки используют совместно с прихватами по ГОСТ 4736-69* и ГОСТ 9058-69*.

4. Пример обозначения ушка исполнения 1 с размером b = 5 мм:


Ушко 7018-0571 ГОСТ 4739-68

То же, исполнения 2 с размером b₁ = 4,5 мм:

Ушко 7018-0572 ГОСТ 4739-68

72. Вилки с резьбовыми отверстиями (ГОСТ 12470-67*)

Размеры, мм



Обозначение	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>b</i>	<i>B</i>	<i>S</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>t</i>	Масса, кг, не более
7018-0371	M6	6	8	16	14	23,0	16	10	0,021
7018-0372	M8	8	10	20	16	28,0	20	12	0,036
7018-0373	M10		20	32		33,0		25	0,067
7018-0374	M10	10	12	25	20	35,0		14	0,088
7018-0375	M12		25	40		40,0	30		0,129
7018-0376	M12	12	16	32	25	44,5	32	18	0,149
7018-0377	M16		32	50		52,5		40	0,267
7018-0378	M16	16	20	40	32	56,0		22	0,294
7018-0379	M20		40	65		64,0	48		0,537
7018-0380	M24	20	25	50	40	75,0	55	28	0,609
7018-0381			50	80		80,0	60		1,030
7018-0382	M30	25	32	65	50	95,0	70	34	1,290
7018-0383	M36	32	40	80	60	120,0	90	45	1,375

П р и м е ч а н и я. 1 Материал, твердость и остальные технические требования см. примечания к табл. 70.

2 Предельные отклонения *d*₁ по Н7 или Н11; *b* по Н11.

3 Размер со звездочкой для справок.

4 Пример обозначения вилки с резьбовым отверстием с размерами *d* = M6, *b* = 8 мм и предельными отклонениями диаметра *d*₁ по Н7:

Вилка 7018-0371 А ГОСТ 12470-67


То же, с предельными отклонениями диаметра *d*₁ по Н11:

Вилка 7018-0371 ГОСТ 12470-67

164 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

73. Серьги с резьбовыми отверстиями (ГОСТ 12466-67*)

Размеры, мм



Обозначение	<i>d</i>	<i>A</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более
7009-0671	M10	M16	25	52	32	12	0,112
7009-0672	M12	M20	28	58	36	16	0,150
7009-0673	M16	M24	32	68	40	20	0,255


П р и м е ч а н и я . 1. Материал, твердость и остальные технические требования см. примечания к табл. 70.

2 Пример обозначения серьги с резьбовым отверстием с размером *d* = M10:

Серьга 7009-0671 ГОСТ 12466-67

74. Серьги одноканавочные (ГОСТ 12477-67*)

Размеры, мм



Продолжение табл. 74

Обозна- чение	<i>A</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>b</i>	<i>B</i>	<i>b₁</i>	<i>B_t</i>	<i>S</i>	<i>l</i>	<i>l_t</i>	<i>l₂</i>	<i>c</i>	<i>L</i>	Масса, кг, не более
7018-0531	25						—		16		—		41	0,043
7018-0532	32	8	8	10	20	10	14	16	18	12	10	2,5	48	0,058
7018-0533													56	0,072
7018-0534		40					—			—			60	0,111
7018-0535	50	10	10	12	25	12	16	20	25	16	16	3,0	70	0,136
7018-0536													80	0,161
7018-0537		60											85	0,254
7018-0538	80	12	12	16	32	16	20	25	28	20	29	4,0	105	0,333
7018-0539	100												125	0,412
7018-0540	80												112	0,41
7018-0541	100	16	16	20	40	20	25	32	36	25	25	5,0	132	0,669
7018-0542	125												157	0,826
7018-0543	100												140	1,365
7018-0544	125	20	20	25	50	25	30	40	45	30	32	6,0	165	1,640
7018-0545	160												200	1,910

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45
 2. Твердость — HRC_3 37—42.
 3. Предельные отклонения: *d* по *H7* или *H11*, *d₁* по *D8* или *H11*, *b* по *H11*,
B — по *d11*.
 4. Размер со звездочкой для справок.
 5. Остальные технические требования — см. стр. 167.
 6. Пример обозначения однолазовой серьги с размерами: *A* = 25 мм, *b* = 10 мм
 и предельными отклонениями диаметров *d* по *H7* и *d₁* по *D8*.

Серьга 7018-0531А ГОСТ 12477—67

То же, с предельными отклонениями диаметров *d* и *d₁* по *H11*:

Серьга 7018-0531 ГОСТ 12477—67

75. Рычаги вильчатые (ГОСТ 12476—67*) и серьги двухшаровые (ГОСТ 12478—67*)

Размеры, мм

Обозначение по ГОСТ		<i>A</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>B</i>	<i>s</i>	<i>l</i>	<i>c</i>	<i>L</i>	Масса, кг, не более	
12476—67	12478—67										серег по ГОСТ 12478—67	рычагов по ГОСТ 12476—67
—	7018-0531	32								48	0,057	—
7018-0511	7018-0552	40	10	8	8	20	16	12	2,5	56	0,077	0,069
7018-0512	7018-0553	50								66	0,102	0,094
—	7018-0554	40								60	0,112	—
7018-0513	7018-0555	50	12	10	10	25	20	16	3,0	70	0,151	0,135
7018-0514	7018-0556	60								80	0,190	0,174
7018-0515	7018-0557									85	0,283	0,254
7018-0516	7018-0558	80	16	12	12	32	25	20	4,0	105	0,409	0,380
7018-0517	7018-0559	100								125	0,534	0,515
7018-0518	7018-0560	80								112	0,613	0,550
7018-0519	7018-0561	100	20	16	16	40	32	25	5,0	132	0,814	0,751
7018-0520	7018-0562	125								157	1,065	1,002

Продолжение табл. 75

Обозначение по ГОСТ		A	b	d	d_1	B	Σ	t	c	L	Масса, кг, не более	
12476—67	12478—67										серег по ГОСТ 12478—67	рычагов по ГОСТ 12476—67
7018-0521	7018-0563	100								140	1,218	1,095
7018-0522	7018-0564	125	25	20	20	50	40	30	6,0	165	1,611	1,487
7018-0523	7018-0565	160								200	2,160	2,036

Приложения: 1. Материал, твердость, предельные отклонения и остальные технические требования см. примечание к табл. 74.

2. Отверстия диаметром d_1 только для вильчатых рычагов.

3. Пример обозначения вильчатого рычага с размерами $A = 40$ мм, $b = 10$ мм и предельными отклонениями диаметра d по $H7$, диаметра d_1 по $D8$:

Рычаг 7018-0511А ГОСТ 12476—67

То же, с предельными отклонениями диаметров d и d_1 по $H11$:

Рычаг 7018-0511 ГОСТ 12476—67

Пример обозначения двухпазовой серьги с размерами $A = 32$ мм, $b = 10$ мм и предельными отклонениями диаметра d по $H7$.

Серьга 7018-0551А ГОСТ 12478—67

То же, с предельными отклонениями диаметра d по $H11$:

Серьга 7018-0551 ГОСТ 12478—67

4. Дополнительные технические требования на вилки, ушки, серьги и вильчатые рычаги, не указанные предельные отклонения размеров: охватывающих по $H14$, охватываемых по $h14$; прочих — $H14/2$. Резьба — по СТ СЭВ 182—75, поля допусков резьбы отверстий $7H$, резьбы хвостовиков $8g$ по ГОСТ 16093—81. Размеры фасок и недорезов резьбы по ГОСТ 10549—80. Покрытие — Хим. окс. прм по ГОСТ 9 073—77.

8. ПЛУНЖЕРЫ, ШАРИКИ, РОЛИКИ

76. Плунжеры (ГОСТ 12483—67*)

Размеры, мм

Исполнение 1			Исполнение 2			Исполнение 3		
1	2	3	d (пред. откл. по $e9$ или $h6$)	t	D	h	c	Масса, кг, не более
7069-0271	7069-0272	7069-0273	8	25	10	2	0,6	0,009 0,010
7069-0274	7069-0275	7069-0276		32				0,012 0,012
7069-0277	7069-0278	7069-0279		40				0,015 0,016

168 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл 76

Обозначение исполнения			<i>d</i> (пред откл по <i>ε9</i> или <i>h6</i>)	<i>l</i>	<i>D</i>	<i>h</i>	<i>c</i>	Масса, кг не более исполнения	
1	2	3						1 и 2	3
7069-0280	7069-0281	7069-0282	8	50	10			0,019	0,020
7069-0283	7069-0284	7069-0285		32				0,019	0,020
7069-0286	7069-0287	7069-0288		40				0,024	0,025
7069-0289	7069-0290	7069-0291		50				0,031	0,031
7069-0292	7069-0293	7069-0294		60				0,037	0,037
7069-0295	7069-0296	7069-0297		40				0,035	0,037
7069-0298	7069-0299	7069-0300		50				0,043	0,046
7069-0301	7069-0302	7069-0303		60				0,153	0,055
7069-0304	7069-0305	7069-0306		80				0,070	0,073
7069-0307	7069-0308	7069-0309		50				0,078	0,080
7069-0310	7069-0311	7069-0312		60				0,084	0,084
7069-0313	7069-0314	7069-0315		80				0,125	0,128
7069-0316	7069-0317	7069-0318		100				0,17	0,159
7069-0319	7069-0320	7069-0321		60				0,147	0,152
7069-0322	7069-0323	7069-0324		80				0,196	0,201
7069-0325	7069-0326	7069-0327		100				0,246	0,251
7069-0328	7069-0329	7069-0330		125				0,307	0,312
7069-0331	7069-0332	7069-0333		160				0,394	0,399
7069-0334	7069-0335	7069-0336		80				0,307	0,314
7069-0337	7069-0338	7069-0339		100				0,384	0,391
7069-0340	7069-0341	7069-0342		125				0,480	0,487
7069-0343	7069-0344	7069-0345		160				0,615	0,622
7069-0346	7069-0347	7069-0348		200				0,770	0,776

П р и м е ч а н и я. 1. Материал — сталь 45.

2. Твердость HRC_3 42—46

3. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих по *H14*; охватываемых — по *h14*, прочих $\pm 11\frac{1}{2}$.

4. Размеры канавок для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820—69*

5. Покрытие — X9 по ГОСТ 9.073—77.

6. Диаметр *d* с пред откл по *h6* только для исполнения 1.

7. Условное обозначение плунжера исполнения 1 с размерами *d*=8 мм, *L*=25 мм и предельными отклонениями *d* по *ε9*.


Плунжер 7069-0271 ГОСТ 12483-67

То же, с предельными отклонениями *d* по *h6*:

Плунжер 7069-0271 С ГОСТ 12483-67

77 Плунжеры пустотелые (ГОСТ 12484—67*)

Разм.р.л., мм




Примечания. См. примечания к табл. 76.

2 Пример условного обозначения пустотелого плунжера исполнения 1 с размерами $a = 8$ мм и $l = 16$ мм:

Плунжер 7069-0351 ГОСТ 12484-67

78. Ролики с отверстиями (ГОСТ 12482-67*)

Размеры, мм



Обозначение исполнения		<i>D</i>	<i>d</i>	<i>B</i>	<i>r</i>	Масса, кг, не более		
1	2	Пред. откл. по						
		<i>h9</i>	<i>D8; H11</i>	<i>D11</i>				
7069-0241	—	12			6	0,004		
7069-0242	7069-0243				8	0,011		
7069-0244	—				—	0,010		
7069-0245	7069-0246				10	0,017		
7069-0247	—	20			—	0,018		
7069-0248	7069-0249				12	0,039		
7069-0250	—				—	0,035		
7069-0251	7069-0252				16	0,087		
7069-0253	—	32			—	0,075		
7069-0254	7069-0255				20	0,166		
7069-0256	—				—	0,148		
7069-0257	7069-0258				25	0,224		
7069-0259	—	50			—	0,289		
7069-0260	7069-0261				32	0,587		
7069-0262	—				—	0,508		
7069-0263	7069-0264	80			40	1,26		

П р и м е ч а н и я: 1. Материал: для роликов с *D* = 12 ÷ 32 мм сталь У8А, для роликов с *D* = 40 ÷ 80 мм сталь 20.

2. Твердость HRC_3 53-59, ролики из стали 20 цементировать на глубину 0,8-1,2 мм.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, охватывающих по *H14*, охватываемых по *h14*; прочих $\pm 1/14/2$.

4. Радиальное биение диаметра *D* относительно диаметра *d* и биения торцов ролика относительно оси диаметра *d* не должны превышать величин 9-й степени точности.

5. Щокрытие — X9 по ГОСТ 9.073-77.

6. Пример обозначения ролика исполнения 1 с размерами *D* = 12 мм, *d* = 6 мм и предельными отклонениями диаметра *d* по *D8*:


Ролик 7069-0241Л ГОСТ 12482-67

То же, с предельными отклонениями диаметра *d* по *H11*:

Ролик 7069-0241 ГОСТ 12482-67

79. Ролики игольчатые

Размеры, мм



d	l		d	l	
	От	До		От	До
1,6	7,8	15,8	3,5	13,8	29,8
2,0	6,3	19,8	4,0	19,8	39,8
2,5	7,8	23,8	5,0	19,8	49,8
3,0	9,8	29,8	6,0	49,8	59,8

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь ШХ15.
2. Твердость — HRC_3 62—66.
3. Ролики должны изготавливаться трех степеней точности I, II, III. Для I — $Ra = 0,08$ мкм, для II, III — $Ra = 0,160$ мкм.
4. Размер l в указанных пределах брать из ряда 6,3, 7,8; 9,8; 11,8; 13,8; 15,8; 17,8; 19,8; 21,8; 23,8; 27,8; 29,8; 39,8; 44,8; 49,8; 59,8 мм.
5. Пример обозначения ролика игольчатого диаметром $d = 2$ мм, длиной $l = 15,8$ мм, степени точности II:
Ролик 2×15,8II

80. Ролики цилиндрические

Размеры, мм

Эскиз	d	l	d	l	d	l
	4	6 8 12	8	12 16 20 25	12	12 16
	5	5 8 10	9	9 12 14	13	38
	6	6 8 10 12	10	10 12 20 25 30	14	14 20 28
	7	10 20	11	11	15	15
	8	8			16	47
					18	18 26
					20	20
					22	34
					24	24

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь шарико- и роликоподшипниковая по ГОСТ 801—78.
2. Твердость HRC_3 62—66.

81. Шарики, применяемые в виде отдельных деталей (ГОСТ 3722-81)

Размеры, мм

Диаметр шариков D		Степень точности										Разрушающая нагрузка, кН
		3	5	10	16	20	25	40	60	100	200	
От	До	Отклонения среднего диаметра, мкм, не более										
1,0	2,0											Не нормируется
2,5	3,5											3,24
4,0	5,0	±5	±5	±9	±10	±10	±12	±16	±30	±40	±60	8,04
5,5	6,5											13,73
7,0	9,0											23,54
10,0	12,0											54,94
13,0	25,0											70,63
26,0	38,0											206,01
40,0	50,0											706,32
55,0	80,0											931,95
90,0	120,0											Не нормируется
127,0	150,0											Не нормируется


Приложения: 1. Материал — сталь по ГОСТ 801-78.
 2. Твердость при $D \leq 45 - HRC_3$ 63-67, при $D > 45 - HRC_3$ 61-67
 3. Размеры шариков в указанных пределах брать из ряда: 1, 1,5, 2, 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7; 8, 9; 10; 11, 12; 13; 14; 15; 16, 17, 18, 19, 20; 21; 22, 23; 24, 25, 26; 28, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 45; 50; 55, 60, 65; 75; 80; 90; 100; 108, 110, 120, 127, 150 мм.
 4. ГОСТ 3722-81 предусматривает и другие размеры шариков в диапазоне от 0,25 до 150 мм.
 5. Разрушающая нагрузка (ориентировочно) приведена для наименьших диаметров шариков в каждом интервале.
 6. Пример обозначения шариков, применяемых в виде отдельных деталей, диаметром 2 мм степени точности 5.

Шарик 2-5 ГОСТ 3722-81

9. ШПОНКИ И ИХ РАСЧЕТ

§2. Шпонки призматические привертные (ГОСТ 14737-69*).


Размеры, мм



174 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

83. Шпонки направляющие

Размеры, мм



<i>d</i>	<i>b</i>	<i>D</i>	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>A</i>	<i>l</i>	<i>c</i>	<i>l</i> ₁		Масса, кг, не более
Пред откл	Пред откл							Ог	До	
10	5	30			20	6	0,6	12	30	0,040
12	6		5,5	9,0				16	40	0,045
16		40			28	8	1,0	20	50	0,086
20	8	55	6,5	10,5	32	10	1,6	25	60	0,124

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 20Х.

2. Твердость — см. эскиз.

3. Резьба по СТ СЭВ 180—75 и СТ СЭВ 182—75, поле допуска 6Н по ГОСТ 16093—81. Фаски резьбы по ГОСТ 10549—80.

4. Размеры канавок для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820—69.

5. В пределах интервала длину шпонки *l*₁ выбирать из ряда 12, 16, 20, 25, 30, 35, 40; 45; 50; 55, 60 мм.

6. Шпонки применяют для предотвращения разворота цилиндрических подвижных элементов относительно корпуса СП.

7. Указана масса шпонок наименьшей длины *l*₁.

84. Шпонки призматические для валов и шпоночные пазы (ГОСТ 23360—78)

Размеры, мм

Диаметр вала D	Размеры шпонок				Масса 100 шпонок, кг, не более	Размеры пазов			
	b	h	c или t	l		вала	втулки	r_1	
			наим.	наиб.					
Он 6 до 8	2	2			6	20	0.019	1,2	1,0
On 8 до 10	3	3	0,16	0,25	6	36	0.035	1,8	1,4
On 10 до 12	4	4			8	45	0.089	2,5	1,8
On 12 до 17	5	5			10	56	0.176	3	2,3
On 17 до 22	6	6	0,25	0,40	14	70	0.354	3,5	2,8
On 22 до 30	8	7			18	90	0,714	4	
On 30 до 38	10	8			22	110	1,24	5	3,3
On 38 до 44	12				28	140	1,916		
On 44 до 50	14	9	0,40	0,60	36	160	3,263	5,5	3,8
On 50 до 58	16	10			45	180	5,219	6	4,3
On 58 до 65	18	11			50	200	7,170	7	4,4
On 65 до 75	20	12			66	220	9,681	7,5	4,9
On 75 до 85	22	14			63	250	13,980	9	5,4
On 85 до 95	25		0,60	0,80	70	280	17,590		
On 95 до 110	28	16			80	320	22,490	10	6,4
On 110 до 130	32	18			90	360	32,990	11	7,4

Примечания 1. Размер l в указанных пределах брать из ряда 6, 8; 10, 12; 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56; 63, 70, 80, 90, 100; 110, 125, 140; 160, 180, 200, 220; 250, 280, 320, 360 мм.
2. Размер r_1 должен соблюдаться в ответственных шпоночных соединениях и задаваться на чертеже номиналом и предельными отклонениями.
3. В обоснованных случаях (пустотельные и ступенчатые валы, передачи пониженных крутящих моментов и т. п.) допускается применять стандартные шпонки меньших сечений на валах больших диаметров, за исключением выходных концов валов.
4. ГОСТ 23360—78 предусматривает шпонки шириной b до 100 мм и длиной l до 500 мм, а также шпонки исполнения 2 и 3.
5. Материал — сталь чистотянутая для шпонок с временным сопротивлением разрыву не ниже 590 МПа (60 кгс/мм²).
6. Предельные отклонения размеров шпонок и пазов — см. табл. 85.
7. Пример обозначения шпонки исполнения 1 с размерами $b = 18$ мм, $h = 11$ мм, $l = 100$ мм:

Шпонка 18×11×100 ГОСТ 23360—78

To же, исполнения 2:

Шпонка 2—18×11×100 ГОСТ 23360—78

Продолжение табл. 86

Диаметр вала D для шпонок		Размеры шпонок					Масса 100 шпонок, кг, не более	Размеры пазов			
передаю- щих крутящий момент	фикси- рующих элементов несиловых передач	b	h	d	t	с или r наим. наиб.		вала	втулки	r_1	
Св. 30 до 38	Св. 44 до 50	10	13	32	31,4	0,4	0,6	2,41	10	3,3 0,25 0,4	
			15	38	37,1			3,23	12		
			16	45	43,1			3,95	13		
			17	55	50,8			4,52	14		
			12	19	65			6,21	16		
Св. 38 до 44	Св. 50 до 58	12	19	65	59,1						





П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь чистотянутая для сегментных шпонок. Допускается применять другую сталь с временным сопротивлением разрыву не ниже 590 МПа (60 кгс/мм²).
2. Предельные отклонения размеров шпонок и пазов см. табл. 87.
3. В технически обоснованных случаях допускается применять стандартные шпонки с меньшими размерами сечений на валах больших диаметров, за исключением выходных концов валов.
4. Допускается на шпонке притупление острого угла фаской или радиусом до 0,1 b .
5. В зависимости от принятой базы обработки и измерения на рабочих чертежах указывают размеры для втулки $D + t_1$, для вала t (предпочтительно) или $D - t$.
6. Пример обозначения сегментной шпонки с размерами $b = 6$ мм и $h = 10$ мм:
Шпонка сегм. 6×10 ГОСТ 24071—80

87. Предельные отклонения размеров сегментных шпонок и пазов под них

Назначение соединения	Размеры шпонок (см. табл. 86)			Размеры пазов (см. табл. 86)					
	b	h	d	Вала			Втулки		
				b	t	d	b	t_1	
Предельные отклонения размеров									
Передача крутящего момента	$h9$	$h11$	$h12$	$N9$	$H12$	J_s^9			
Фиксация вспомогательных несиловых передач				$P9$		$P9$			

П р и м е ч а н и е. Диаметры пазов валов под шпонки и их предельные отклонения выбирать из ниже приведенного ряда $4^{+0,4}$; $7^{+0,5}$; $10^{+0,6}$; $13^{+1,0}$; $16^{+1,2}$; $19^{+1,5}$; $22^{+1,7}$; $25^{+2,0}$; $28^{+2,3}$; $32^{+2,5}$; $38^{+3,0}$; $45^{+3,5}$; $55^{+4,4}$; $65^{+5,0}$ мм.

88. Расчеты шпонок на прочность

		Шпонка		
		Прямоугольная	Сегментная	Торцевая
 Расчет		 На смятие	 На срез	 На срез
		$M_{\text{кр. наиб}} \leq 0,5DKl [\sigma_{\text{см}}] \chi$	$M_{\text{кр. наиб}} \leq 0,25hID \times$ $\times \left(1 - \frac{l}{D}\right)^2 [\sigma_{\text{см}}]$	$M_{\text{кр. наиб}} \leq 0,2dul^l [\sigma_{\text{см}}]$
				$M_{\text{кр. наиб}} \leq 0,5ddl^l [\tau_{\text{ср}}]$

Принятые обозначения: $M_{\text{кр. наиб}}$ — наибольший круглый момент, H_M , передаваемый шпонкой; K — высота шпонки из паза, мм, коэффициент $\chi = 1$ при использовании одной и $\chi = 0,75$ — двух шпонок; допускаемое напряжение на смятие $[\sigma_{\text{см}}] = 147$ МПа при спокойном режиме работы и $[\sigma_{\text{см}}] = 38 - 38$ МПа при использовании неподвижных шпонок для сопряжений деталей из стали, чугуина и стальных отливок, можно принимать $[\sigma_{\text{см}}] = (0,3 - 0,5) \sigma_{\text{т}}$, где $\sigma_{\text{т}}$ — предел текучести, МПа, допускаемое напряжение на срез $[\tau_{\text{ср}}] = (0,1 \div 0,2) \sigma_{\text{т}}$ в МПа, размеры D , d , b , h , l (мм) — см. эскизы.

85. Предельные отклонения размеров шпонок пряматических и пазов втулок (ГОСТ 23360-78)

Вид соединения	Размеры шпонок (см. табл. 84)			Размеры пазов (см. табл. 84)				
	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>t</i>	Вала			Втулки	
				<i>t</i>	<i>t</i>	<i>t</i>	<i>b</i>	<i>t</i>
Предельные отклонения размеров								
Свободное				<i>H9</i>			<i>D10</i>	
Нормальное	<i>h9</i> $2 \leq h \leq 6$ или <i>h11</i> (при $h > 6$)		<i>t14</i>	<i>N9</i>	$t^{+0,1}$ (при $t \leq 3,5$) или $t^{+0,2}$ (при $4 \leq t \leq 11$)	<i>H5</i>	<i>J_s9</i>	$t_1^{+0,1}$ (при $t_1 \leq 2,8$) или $t_1^{+0,2}$ (при $3,3 \leq t_1 \leq 7,4$)
Плотное				<i>P9</i>			<i>P</i>	

Примечания. 1. Свободное соединение применяют при затрудненных условиях сборки, при действии нереверсивных равномерных нагрузок, для получения подвижных соединений при легких режимах работы. Плотное соединение — при необходимости одинаковых небольших наягов в соединениях шпонок с обими пазами. Сборка осуществляется напрессовкой при редких разборках узлов, а также в случаях действия реверсивных нагрузок.


2. ГОСТ 23360-78 допускает для ширин *t* пазов вала и втулки любые сочетания полей допусков, указанных в таблице.

3. Для термообработанных деталей допускаются предельные отклонения ширины паза вала *H11*, если это не влияет на работоспособность соединения.

4. Вместо контроля размеров *t* и *t₁* допускается контролировать размеры *D-t* и *D+t₁*; тогда при высоте шпонок: $2 \leq h \leq 6$ (*D-t*)_{-0,1} и (*D+t₁*)_{+0,1}, $6 < h \leq 18$ (*D-t*)_{-0,2} и (*D+t₁*)_{+0,2}.

86. Шпонки сегментные для валов и штифтовочные пазы (ГОСТ 24071-89)

Размеры, мм



Приложение табл. 83

Диаметр вала D для шпонок		Размеры шпонок					Масса 100 шпонок, г, не более	Размеры пазов			
передаю- щих крутящий момент	фикси- рующих элементов некоррозийных передач	b	h	d	t	сплош.		вала	втулки	r_t	
						наим.	наиб.				
от 3 до 4	от 6 до 8	1	1,4	4	3,8	0,05	0,08	0,003	1	0,6	—
Св. 4 до 6	Св. 8 до 10	1,5	2,1	7	6,8			0,015	2	0,8	0,05
		2	2,1	7	6,8			0,020	1,8		
Св. 6 до 8	Св. 10 до 12	2						0,041		1,0	
		—	3,7	10	9,7			2,9			
		2,5						0,041			
Св. 8 до 10	Св. 12 до 17	3	5	13	12,5	0,16	0,25	0,061	2,5		
		5	13	12,5				0,105	3,8	1,4	
		6,5	16	15,7				0,160	5,3		
Св. 10 до 12	Св. 17 до 22	4	5,0	13	12,5			0,140	3,5		
		6,5	16	15,7				0,212	5	1,8	
		7,5	19	18,5				0,324	6		
		9	22	21,6				0,410	7,5		
Св. 12 до 17	Св. 22 до 30	5	6,5	16	15,7	0,25	0,4	0,208	4,5		
		7,5	19	18,6				0,404	5,5	2,3	0,16
		9	22	21,6				0,566	7		
Св. 12 до 17	Св. 22 до 30	6	10	25	24,5			0,640	8	2,3	
		9	22	21,6				0,678	6,5		
Св. 17 до 22	Св. 30 до 38	6	10	25	24,5	0,25	0,4	0,848	7,5	2,8	0,16
		11	28	27,3				1,03	8,5		
		13	32	31,4				1,45	10,5		
Св. 22 до 30	Св. 38 до 44	8	11	28	27,3			1,38	8		
		13	32	31,4				1,93	10	3,3	
		15	38	37,1				2,54	12		


10. ЗАКЛЕПКИ И ЗАКЛЕПОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

89. Заклепки нормальной точности с полукруглой (ГОСТ 10299-80) и погайкой (ГОСТ 10300-80) головками при $\alpha = 90^\circ$

Размеры, мм

ГОСТ 10299-80

ГОСТ 10300-80



d	2	2,5	3	4	5	6	8
D	3,5	4,4	5,3	7,1	8,8	11	14
D_1	3,9	4,5	5,2	7,0	8,8	10,3	13,9
H	1,2	1,5	1,8	2,4	3	3,6	4,8
H_1	1,0	1,1	1,2	1,6	2	2,4	3,2
r	1,9	2,4	2,9	3,8	4,7	6,0	7,5
r_1 , не более		0,2		0,4		0,5	
r_2 , не более		0,1		0,2		0,25	
l	1,5		3			4	
L	3-16	3-20	4-40	5-50	7-60	7-60	7-70

П р и м е ч а н и я. 1. Размер L в указанных пределах брать из ряда: 3, 4; 5; 6, 7, 8; 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 32, 34, 36, 38, 40; 42, 44, 48, 50, 52, 55, 58; 60; 65, 70 мм.

2. ГОСТ 10299-80 и ГОСТ 10300-80 предусматривают заклепки классов точности В и С, $d = 1 \frac{1}{2}$ -36 и $L = 2 \frac{1}{2}$ -180 мм. Для класса В пред. откл. $d - j_s^{14}$, для С - j_s^{15} .

3. Технические требования на заклепки по ГОСТ 10304-80

4. Пример обозначения заклепки с полукруглой головкой класса точности В при $d = 8$ мм, $L = 20$ мм, из материала группы 00 без покрытия.

Заклепка 8×20 ГОСТ 10299-80

То же, класса точности С из материала группы 38, меди М3, с никелевым покрытием толщиной 6 мкм:

Заклепка С 8×20 38.М3.Н6 ГОСТ 10299-80

То же, с потайной головкой, из алюминиевого сплава Д18 с окисным анодизационным покрытием:

Заклепка С 8×20,36. Ап. хр ГОСТ 10300-80

90. Форма и размеры замыкающей плоской (бочкообразной) головки заклепок (ГОСТ 10239-80 и ТССТ 10300-80)

Размеры, мм	<i>d</i> заклепки	2	2,5	3	4	5	6	8
	номинал	3	3,9	4,5	6	7,0	8,7	11,6
<i>D</i>	отклонение	$\pm 0,2$	$\pm 0,25$	$\pm 0,3$	$\pm 0,4$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	
<i>h</i> , не менее	0,8	1,1	1,2	1,6	2	2,4	3,2	

Примечания: 1. Длину *L* заклепок выбирают равной сумме толщин склеиваемых деталей с прибавлением $1,5d$ заклепки на образование головки и округляют до ближайшей стандартной длины заклепки
2. Для ответственных соединений не рекомендуется применять заклепки длиной выше $3d$ при ударной клепке и $4d$ при прессовой клепке

91. Марки материалов заклепок, виды и толщины покрытий, условные обозначения (ГОСТ 10304-80)

Материал	Покрытие по ГОСТ 9 073-77		
	Условное обозначение марки (группы)	Вид	Обозначение и минимальная толщина покрытия, мкм
Углеродистые стали			
Ст2	00	Без покрытия	—
10; 10кп	01	Никковое с хроматированием	Цб. хр.
Ст3	02	Кадмиевое с хроматированием	Кдб. хр.
15, 15кп	03	Окисное	Хим. Окс.
		Фосфатное	Хим. Фос.
Легированная сталь по ГОСТ 19281-73			
09Г2	10	Фосфатное	Хим. Фос.
Коррозионно-стойкая сталь по ГОСТ 5632-72			
12Х18Н9Т	21	Без покрытия Серебряное	Ср.6
Латунь по ГОСТ 12920-67			
Л62	32	Без покрытия	—
Л62 (антимагнитная)	33	Никелевое	Н3 Н6

182 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 91

Материал		Покрытие по ГОСТ 9 073—77	
Марка	Условное обозначение марки (группы)	Вид	Обозначение и минимальная толщина покрытия, мкм
Медь			
М3 по ГОСТ 859—78		Без покрытия Никелевое	Н6
МТ по ГОСТ 2112—79	38	Оксисно-фосфатное	Окс. Фос.
Алюминиевые сплавы по ГОСТ 14838—78			
АМг5П	31	Без покрытия	—
Д18	36	Оксисное анодизационное с хроматированием	Ан. Окс хр
АД1	37		









92. Состояние поставки зажимов

Продолжение табл. 92

Материал зажимов	Заклепки	Временное сопротивление на срез, МПа, не менее
Сталь: Ст2, Ст3	Отожженные	510
10; 15		330
10КП; 15КП		310
09Г2	Без термической обработки	380
12Х18Н9Т	Закаленные	430
Латунь: Л62 Л62 (антимагнитная)	Отожженные	—

Материал зажимов	Заклепки	Временное сопротивление на срез, МПа, не менее
Медь, М3, МТ	Отожженные	190
Алюминиевые сплавы: АМг5П	Огражденные	160
АД1	Без термической обработки	60
Д18	Закаленные и естественно состаренные	190

93. Размещение заклепок в прочных соединениях

Тип соединения	Размещение заклепок		Размеры соединения, мм
Внахлестку	   		$d = 2S$; $t_1 = (1,5 \div 2) d$; $t_2 = (1,2 \div 1,5) d$
С двумя накладками	   		$d = 1,5S$; $t_1 = (1,5 \div 2) d$; $t_2 = (1,2 \div 1,5) d$; $S_1 = 0,8S$

Обозначения. d — диаметр заклепок, S — толщина соединяемых частей, S_1 — толщина накладок.

94 Расчет прочных швов

Расчет листов соединения на прочность	
При растяжении силой P , Н	$\frac{P}{F_1} \approx \frac{P}{(\varphi F)} \leq [\sigma_p],$ <p>где F и F_1 — площади полного и ослабленного отверстиями под заклепки сечений листа, мм^2; $\varphi = (t - d)/t$ — коэффициент прочности шва</p>
При изгибе моментом M , Н·мм	$\frac{M}{W_1} \approx \frac{M}{W} \leq [\sigma_i] \approx [\sigma_p],$ <p>где W и W_1 — моменты сопротивления изгибу полного и ослабленного отверстиями под заклепку сечений листа, мм^3</p>
При одновременном растяжении силой P и изгибе моментом M	$\frac{P}{F_1} + \frac{M}{W_1} \approx \frac{1}{\varphi} (P/F + M/W) \leq [\sigma_p]$

Продолжение табл. 94

Расчет заклепки, нагруженной силой P_0 , на прочность	
При срезе	$1,27P_0/(Kd^2) \leq \tau_{cp}$, где K — число сечений среза у одной заклепки
При смятии	$P_0/(dS) \leq [\sigma_{cm}]$, где d — диаметр заклепки, мм, S — толщина листа, мм
При отрыве головки	$1,27P_0/d^2 \leq [\sigma_p]$
П р и м е ч а н и я: 1 Сила P_0 приходится на одну заклепку. 2 Допустимые напряжения см табл. 95.	

95. Допустимые напряжения при расчете заклепочных соединений на прочность

Элемент соединения	Допустимые напряжения	Допустимое напряжение, МПа	
		Ст0, Ст2	Ст3
Лист	Растяжения $[\sigma_p]$	137	157
Заклепка	На срез $[\tau_{cp}]$ На смятие $[\sigma_{cm}]$ На огрызок $[\sigma_p]$	137 275 88	137 312 88
При продавливании отверстия (без сверления) допустимые напряжения на срез — на 30 %, а на смятие — на 10 % ниже табличных			

11. КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ И ЗАПОРНЫЕ

Продолжение табл. 95

96. Кольца пружинные для стопорения винтов (ГОСТ 2833—77)

Размеры, мм

Диаметр детали D	Размеры канавки		Кольцо		Длина заготовки кольца	
			Канавка			
	D_1	b	D_2	d		
20	15,5	1,0	15	0,7	52	
21	17,5	1,0	16	0,7	55	

Диаметр детали D	Канавка		Кольцо		Длина заготовки кольца
	D_1	b	D_2	d	
22	18,5		17		58
24	20,5		19		64
25	21,5		21		68
26	22,5	1,9	21		71
28	24		22		75
30	26		24		81
32	28		26		88
34	30		28		93

Продолжение табл. 96

Диаметр детали D	Канавка		Кольцо		Длина заготовки кольца
	D_1	b	D_2	d	
36	32		30	0.7	190
		1,0			
38	34		32		106
40	35				110
42	37		34		115
45	40		38		126
48	43		40	1,0	134
		1,2			
50	45				140
52	47		42		140
55	49		45		144
60	54		50		168
63	57				180
			55		
65	59				184
70	64		60		200
			1,6	1,2	
75	69		65		215
80	74		70		230
85	79		75		248

Продолжение табл. 96

Диаметр детали D	Канавка		Кольцо		Длина заготовки кольца
	D_1	b	D_2	d	
90	84		80		233
95	89	1,6	85	1,2	278
100	94		90		294
105	98		95		310
110	103		100		325
120	113				356
			110		
125	118				368
130	123	2,0	120	1,8	388
140	133		130		413
150	143		140		450
160	153		150		481
170	163		160		514

П р и м е ч а н и я: 1. Кольца применяют для спиралей винтов, расположенных на цилиндрических лагах радиально.

2. Материал — проволока стальная углеродистая пружинная класса II, IIIA и III по ГОСТ 9389—75

3. Предельные отклонения размеров D и длины заготовки по $h14$,

b , D_2 по $H14$, d по ГОСТ 9389—75

4. Покрытие толщина по ГОСТ 9 073—77 Обозначение по ГОСТ 1759—70.


5. Пример обозначения пружинного кольца диаметром $D = 50$ мм из проволоки класса II с покрытием О1 толщиной 3 мкм.

Кольцо 50 II О1 З ГОСТ 2833—77


186 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

97. Кольца запорные

Размеры мм



Примеры установки колец



на ось или вал

в отверстие

Номи- нальный диаметр вала или отверстия <i>d</i>	<i>d</i> ₀	D		<i>n</i>	Номи- нальный диаметр вала или отверстия <i>d</i>	<i>d</i> ₀	D		<i>n</i>
		Номи- нал	Откло- нение				Номи- нал	Откло- нение	
4	0,8	3,4	± 0,1	2,5	40	2,5	38	± 0,2	12
5		4,4			42		40		
6		5,4			45		43		
8		7,2			48		46		
10		9,2			50		48		
12		11			53		52		
14		13			60		57		
16		14,5			65		62		
18	1,6	16,5	± 0,15	10	70	3,2	67	± 0,3	25
20		18,2			75		72		
22		20,2			80		77		
25		23,2			85		82		
28	2,5	26,2	± 0,2	12	90		87		32
32		30			95		92		
36		34			100		97		
38		36							

П р и м е ч а н и я: 1. Кольца применяют для ограничения осевого перемещения цилиндрических деталей, воспринимающих незначительные осевые силы

2. Материал — проволока стальная углеродистая пружинная класса II по ГОСТ 9389—75

3. Отклонение от плоскостности не более 0,1 мм проверяют свободным прохождением кольца через калибр-щель


4. Кольцо должно входить в канавку вала без радиального зазора по внутреннему диаметру

$$5. d_4 = d + 2d_0 + 0,5$$

6. Пример обозначения запорного кольца размером $d = 20$ мм

Кольцо запорное 20

98. Канавки под запорные кольца
Размеры, мм



Номинальный диаметр вала или отверстия d	Канавка наружная		Канавка внутренняя			r
	d_1		d_2		d_3	
	Номинал	Отклонение	Номинал отверстия	Отклонение	не менее t	
4	3,6	-0,1	+0 1	1,6	0,4	
5	4,6					
6	5,6					
8	7,8					
10	9,6					
12	11,4					
13	12,4					
14	13,4					
16	15,0					
18	17					
20	18,8	-0,2	+0 2	1,2	4,0	
22	20,8					
25	23,8					
28	26,8					
30	28,8					
32	30,5					
36	34,5					
38	36,5					

Продолжение табл. 98

Номинальный диаметр вала или отверстия d	Канавка наружная		Канавка внутренняя			t	
	d_1		d_2		d_3		
	Номинал	Отклонение	Номинал отверстия	Отклонение			
40	38,5	-0,2	41,5	+0,2	43,5	1,6	
42	40,5		43,5		45,5		
45	43,5		46,5		48,5		
48	46,5		49,5		51,5		
50	48,5		51,5		53,5		
55	53,0	-0,3	57,5	+0,3	60,0	2,0	
60	58		62,5		65		
65	63		67,5		70		
70	68		72,5		75		
75	73		77,5		80		
80	78		82,5		85		
85	83		87,5		90		
90	88		92,5		95		
95	93		97,5		100		
100	98		102,5		105		

Для закрепления радиальных подшипников качения и других деталей на валах, цапфах, осях применяют наружные, а для закрепления в отверстиях деталей СП — внутренние пружинные упорные плоские концентрические (ГОСТ 13940—80 и ГОСТ 13941—80) и эксцентрические (ГОСТ 13942—80 и ГОСТ 13943—80) кольца.

Эксцентрические кольца изготавливают штамповкой, концентрические — штамповкой и навивкой из

стальной обрезной или стальной плющенной ленты.

В указанных стандартах предусмотрены три группы отклонений от плоскости колец: А, Б и В (в порядке уменьшения точности).

Форма и размеры наружных колец приведены в табл. 99, а внутренних колец — в табл. 100. Размеры канавок под наружные кольца даны в табл. 102, а под внутренние кольца — в табл. 103.

Технические требования на кольца — см. стр. 193.

**99. Пружинные упорные и плоские наружные кольца консистрические (ГОСТ 13940-80)
и кольца эксцентрические (ГОСТ 13942-80)**

Размеры, мм

ГОСТ 13940-80 ГОСТ 13942-80

* $\alpha = 60^\circ$ для $d \leq 58$ мм
 $\alpha = 90^\circ$ для $d > 58$ мм

ГОСТ 13940-80		ГОСТ 13942-80												
		d_1	d_2 (пред. откл. по H14)	b	t	S (пред. откл. по h12)	d_3	d_4 (пред. откл. по H13)	b_1	t_1	t_2	e	S (пред. откл. по h12)	D
8 7,2	+0,09				7,4 +0,09	9,5 1,4	1,5 0,8	7,0 0,4				15,1 0,8	1,13 16,1	1,37
9 8,2					8,4 -0,18	10,9 1,7	1,7 1,0	7,4 0,4						
13 9,2	-				9,3 +0,13	12,0 1,5	2,0 5,6					17,3 1,0	1,47 19,4	2,16
12 11,0	+0,18				11,0 +0,18	13,6 1,7	1,8 3,0	6,6 0,5						
15 13,8	+0,18				2,0 4	1,0 13,8	17,2 +0,18	2,2 19,1	1,7 2,3			1,0 6,6	23,0 25,4	3,82 4,90
17 15,7					2,5	15,7 -0,38								
18 16,5					16,5	20,1	2,6 2,4					0,6	26,6 28,8	6,47 7,25
20 18,2					18,5	22,5	2,6 7,0							
22 20,2					20,5	24,7	2,8 3,0					1,2	31,4 33,8	7,94 9,64
24 22,1					22,2	26,8	2,0 0,7							
26 23,1	+0,21				23,2 +0,21	27,8 -0,42	3,0 8,0							
28 24,8					25,9	30,7	3,2 0,8							
30 27,8					27,9	32,1	3,5 0,8					1,7	41,0 39,4	15,2 14,19
32 29,5					1,2 29,6	35,0 2,5 3,6 9,0 0,9								
														43,4 19,6

Продолжение табл. 99


Диаметр вала <i>d</i>		ГОСТ 13940-80						ГОСТ 13942-80						Допускаемая осевая нагрузка, кН	
		ГОСТ 13940-80			ГОСТ 13942-80										
		<i>d</i> ₁ Номинал	Пред. откл. <i>d</i> ₂ (пред. откл. по <i>H14</i>)	<i>b</i>	<i>t</i>	<i>d</i> ₃ Номинал (пред. откл. по <i>H12</i>)	Пред. откл.	<i>d</i> ₄ Номинал	Пред. откл. <i>d</i> ₅ (пред. откл. по <i>H13</i>)	<i>b</i> ₁	<i>t</i> ₁	<i>t</i> ₂	<i>e</i>	<i>S</i> (пред. откл. по <i>H12</i>)	<i>D</i>
34	31,4	+0,25	—	4,0	6	1,2	31,5	37,3	3,8	3,0	9,0	0,9	45,8	20,9	
35	32,2			—	—	32,2	+0,25 —0,50	38,0	3,9	—	9,0	1,0	47,2	25,2	
36	33			—	—	33,2	—	39,2	4,0	—	—	—	48,2	25,9	
38	35			—	—	35,2	—	41,4	4,2	12	—	—	50,6	27,3	
40	36,5			5,0	8	36,5	—	43,1	2,5	4,4	6,0	1,1	53,2	35,8	
42	38,5			—	—	38,5	—	45,3	4,5	—	—	—	56,2	37,6	
45	41,5			—	—	41,5	+0,39 —0,78	48,5	4,7	13	—	—	59,6	40,5	
48	44,5			—	—	44,5	—	52,1	5,0	—	—	1,2	63,0	43,1	
50	45,8			2,0	6,0	45,8	—	53,4	5,1	14	1,3	2,0	65,0	53,9	
52	47,8			—0,25	—	47,8	+0,39 —0,78	55,4	5,2	—	—	1,3	67,2	56,0	
55	50,8	+0,30	2,0	6,0	8	50,8	—	59,0	5,4	—	—	2,0	70,6	59,3	
58	53,8			—	—	53,8	—	62,2	5,6	14	—	—	73,8	62,7	
60	55,8			—	—	55,8	—	64,6	2,5	5,8	6,0	1,4	76,0	64,9	
65	60,8			—	—	60,8	+0,46 —0,92	70,4	6,3	—	—	1,5	82,0	70,4	
70	65,6			7,0	10	65,5	—	77,3	6,6	—	—	2,5	87,6	76,0	
75	70,6			—	—	70,5	—	81,1	7,0	15	1,7	—	93,2	81,4	
80	75			—	—	74,5	—	85,9	7,4	—	—	—	98,6	101,0	
85	79,5			8,0	—	79,5	—	91,1	3,0	7,8	—	2,0	3,0	103,8	108,0

П р и м е ч а н и я: 1. ГОСТ 13940-80 и ГОСТ 13942-80 предусматривают также диаметры валов *d*: 4, 5, 6, 7; 11, 13, 14, 16, 19, 23; 26, 29, 37; 46, 54, 56, 62, 68; 72, 78, 82, 88; 90, 92, 95; 98; 100, 102, 105, 108, 119; 112; 113—200 с интервалом 5 мм.
2. Осевая нагрузка для колец по ГОСТ 13940-80 может быть увеличена по сравнению со значениями, приведенными в таблице, на 10 % при $8 \leq d \leq 32$ мм и на 4 % при $34 \leq d \leq 85$ мм.
3. *D* — наименьший предельный диаметр отверстия в корпусе, через которое можно свободно пропустить кольцо в разведенном состоянии при установке его в канавку вала.
4. Пример обозначения пружинного упорного плоского наружного концентрического кольца с отклонением от плоскостности по группе А из стали марки 65Г с кадмивым покрытием толщиной 15 мкм, хромированного, для вала диаметром *d* = 30 мм.

Кольцо А30 65Г № 15хр ГОСТ 13940-80
То же, для кольца из стали 60С2А с отклонением от плоскостности по группе Б:
Кольцо Б30 60С2А № 15хр ГОСТ 13940-80
То же, эксцентрического кольца:
Кольцо Б30 60С2А № 15хр ГОСТ 13942-80

100. Пружинные упорные плоские внутренние кольца концентрические (ГОСТ 13941—80) и кольца эксцентрические (ГОСТ 13943—80)

Размеры, мм



		ГОСТ 13 41-81				ГОСТ 13 43-80								
Диаметр отверстия d	Номинал	Предел откл.		d_2 (пред. откл. по $H14$)		d_3		Номинал	Предел откл.		d_4		Допустимая осевая нагрузка, кН	
		Предел откл.		b	t	Предел откл.			d_1	t_1	t_2	b_1		
26	28,0	-0,25	-	7	-	27,9	+0,42 -0,21	23,7	0,7	2,8	7	15,9 17,6 19,6 20,4 23,4 24,4 25,2 26,2 27,2 29,2 31,6 33,2 33,8 34,4 36,8 37,8 39,8 40,8 43,5 45,5 48,5 50,6 54,2	12,3 15,4 16,7 21,5 27,7 27,8 29,6 32,6 33,6 34,4 36,0 37,0 37,7 41,1 41,9 43,9 44,4 47,2	
28	30,2					30,1	-	2,7		2,9	8	11,8	12,3 15,4 16,7 21,5 27,7 27,8 29,6 32,6 33,6 34,4 36,0 37,0 37,7 41,1 41,9 43,9 44,4 47,2	
30	32,2					32,1	-	27,7		3,0	-	-	12,3 15,4 16,7 21,5 27,7 27,8 29,6 32,6 33,6 34,4 36,0 37,0 37,7 41,1 41,9 43,9 44,4 47,2	
32	34,5					34,4	-	29,6		3,2	9	14,4	12,3 15,4 16,7 21,5 27,7 27,8 29,6 32,6 33,6 34,4 36,0 37,0 37,7 41,1 41,9 43,9 44,4 47,2	
35	37,8					37,8	-	32,6		3,4	-	-	23,4 27,7 27,8 29,6 32,6 33,6 34,4 36,0 37,0 37,7 41,1 41,9 43,9 44,4 47,2	
36	38,8					38,8	+0,78 -0,39	33,6		3,5	-	-	24,4 28,4 29,2 30,0 32,6 33,6 34,4 36,0 37,0 37,7 41,1 41,9 43,9 44,4 47,2	
37	39,8					39,8	-	34,4		3,6	10	15,6	25,2 29,2 30,0 32,6 33,6 34,4 36,0 37,0 37,7 41,1 41,9 43,9 44,4 47,2	
38	40,8					40,8	-	35,2		3,7	-	-	32,6 33,6 34,4 36,0 37,0 37,7 41,1 41,9 43,9 44,4 47,2	
40	43,5					43,5	-	37,7		3,9	12	17,8	33,6 34,4 36,0 37,0 38,8 39,6 41,4 41,9 43,9 44,4 47,2	
42	45,5					45,5	-	39,3		4,1	18,0	1,0	29,2 41,0 44,1 46,3 47,2	
45	48,5					48,5	-	41,9		4,3	-	20,0	31,6 44,1 46,3 47,2	
47	50,6	-0,30	-	14	-	50,5	+0,92 -0,46	43,9	1,1	4,4	14	-	33,2 46,3 47,2	
50	54,2					54,2	-	47,2		4,6	20,5	2,00		36,0 59,4 47,2
52	56,2	-0,30	-	16	1,7	56,2	-	49,0	1,1	4,7	14	-	37,6 40,4 41,4 43,2 44,4 46,4 48,8 51,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2	61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
55	59,2					59,2	-	51,2		5,1	-	-		40,4 41,4 43,2 44,4 46,4 48,8 51,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
56	60,2					60,2	-	52,6		2,5	-	22,8		41,4 43,2 44,4 46,4 48,8 51,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
58	62,2					62,2	-	54,4		5,2	-	-		41,4 43,2 44,4 46,4 48,8 51,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
60	64,2					64,2	-	56,0		5,4	16	-		44,4 46,4 48,8 51,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
62	66,2					66,2	+0,92 -0,46	57,8		5,5	-	-		44,4 46,4 48,8 51,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
65	69,2					69,2	-	60,2		5,8	-	-		48,8 51,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
68	72,5					72,5	-	63,3		6,1	-	23,8		51,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
70	74,5					74,5	-	65,1	3,0	6,2	-	-		53,2 55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
72	76,5					76,5	-	66,7	-	6,4	18	25,8		55,2 58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2
75	79,5					79,5	-	69,3	-	6,6	-	-		58,2 60,4 61,7 65,1 66,3 68,6 70,9 73,2 76,7 80,0 82,4 84,7 88,2

Продолжение табл. 100

Диаметр отверстия d	ГОСТ 13941—80						ГОСТ 13943—80						D	Допустимая осевая нагрузка, кН	
	Номинал	Пред. откл.	d_2 (пред. откл. по $H14$)	b	l	s (пред. откл. по $h12$)	Номинал	Пред. откл.	d_4	d_5 (пред. откл. по $H13$)	b_1	l_1	l_2	e (пред. откл. по $h12$)	
80 85,5					18		85,5		74,5	3,0	7,0	18	25,8	1,5	2,50 61,8 110
85 90,5							90,5		79,1		7,2				66,6 117
90 95,5	-0,35	2 0	6	20	2,0		95,5		84,5		7,6				71,6 123
95 100,5							100,5	+1,08 -0,54	88,5		8,1	20	29		76,2 130
100 105,5							105,5		92,9		8,4				80,6 137
105 111,0	-0,54						112		98,8		8,7				85,2 164
110 116,0							117		103,8		9,0				87,8 172
115 121,5			2,5	7	22	2,5	122		108,2		9,3	22		2,1	92,6 180
120 126,0	-0,63						127	+1,26 -0,63	112,4		9,7	32			96,6 188
125 131,5							132		116,8	4,0	10,0		34		101,6 195
130 136							137		121,4		10,2				106,6 203
135 141,5	-0,63	2 5	8	24	2,5		142		125,8	4,0	10,5			2,4	111,2 210
140 146,5							147	+1,26 -0,63	130,4		10,7	24	36		116,2 218
145 151,5							152		135,6		10,9			2,7	120,6 226

П р и м е ч а н и я: 1. ГОСТ 13941—80 и ГОСТ 13943—80 предусматривают также диаметры отверстий d : 8; 9, 10, 11, 12, 13, 19; 29; 34, 46—48, 54, 78, 82, 88, 92, 98, 102; 108, 112, 150—320 мм.

2. Осевая нагрузка для колец по ГОСТ 13941—80 может быть увеличена по сравнению со значениями, приведенными в табл., на 20 % при $14 \leq d \leq 26$ и на 3 % при $26 < d \leq 42$ мм.

3. D — наибольший предельный диаметр вала, который позволяет свободно ввести кольцо в сжатом состоянии при установке его в канавку корпуса.

4. Технические требования см. п. 6.

5. Пример обозначения пружинного упорного внутреннего концентрического кольца из стали марки 65Г с кадмивым покрытием толщиной 15 мкм, хромированного, с отклонением от плоскости по группе А для закрепления подшипника в корпусе с отверстием $d = 30$ мм:

Кольцо А30 65Г кд 15хр ГОСТ 13941—80

То же, из стали 60С2А с отклонением от плоскости по группе Б;

Кольцо Б30 60С2А кд 15хр ГОСТ 13941—80

То же, эксцентрического кольца с отклонением от плоскости по группе Б:

Кольцо Б30 60С2А кд 15хр ГОСТ 13943—80

6. Технические требования на пружинные упорные плоские кольца (ГОСТ 13944—80):

а) материал колец — рессорно-пружинные стали по ГОСТ 14959—69.

б) твердость колец: для валов и отверстий диаметром d до 38 мм HRC_3 46—51; $38 < d \leq 200$ мм HRC_3 44—49, $200 < d \leq 320$ мм HRC_3 42—46;

в) параметры шероховатости R_a нерабочих поверхностей колец не более 40 мкм, опорных боковых поверхностей не более 2,5 мкм,

г) острые кромки притупить. при толщине колец до 1,7 мм радиусы 0,1—0,3 мм;

св. 1,7 мм радиусы 0,1—0,5 мм.

д) по требованию потребителя вид покрытия по ГОСТ 14623—69, толщина покрытия по ГОСТ 9 073—77;


е) отклонение от плоскости колец не более приведенных в табл. 101 значений.

101. Отклонения от плоскости колец, мм

Диаметр отверстия кольца	Группы отклонений от плоскости			Диаметр отверстия кольца	Группы отклонений от плоскости		
	А	Б	В		А	Б	В
$d \leq 25$	0,05	0,1	—	$60 < d < 160$	0,05	0,1	0,20
$25 < d < 60$			0,15	$d > 160$	0,10	0,20	0,30

102. Канавки под пружинные упорные наружные кольца
(ГОСТ 13940—80 и ГОСТ 13942—80)

Размеры, мм



ГОСТ 13940—80								ГОСТ 13942—80							
Диаметр вала d	d_1	b (пред. откл. по $H13$)	h , не менее	r , не более	d_1	b (пред. откл. по $H13$)	h , не менее	r , не более	ГОСТ 13940—80	d_1	b (пред. откл. по $H13$)	h , не менее	r , не более	ГОСТ 13942—80	
	Номинал				Номинал					Номинал					
8	7,5				7,6					0,9					
9	8,5	-0,09			8,6	-0,09					0,6				
10	9,5				9,6										
12	11,3				11,5					1,2	0,75				0,1
15	14,1				14,3						1,1				
17	16,0	-0,18			16,2	-0,18					1,2				
18	16,8				17,0										
20	18,6				19,0						1,5				
22	20,6				21,0					1,4					
24	22,5				22,9										
25	23,5				23,9						1,7				0,1
28	26,5				26,6										
30	28,5				28,6					1,75	2,1				

Продолжение табл. 102

Диаметр вала d	ГОСТ 13940-90				ГОСТ 13942-80				
	d_1		b (пред. откл. по Г13)	h , не менее	r , не более	d_1		b (пред. откл. по Г13)	h , не менее
	Номинал	Отклонение				Номинал	Отклонение		
32	30,2	-0,25	1,4	2,7	0,1	30,3	-0,25	1,75	2,6
34	32,2					32,3			0,1
35	33,0					33,0			
36	34,0			3,0		34,0			
38	36,0		1,9		0,2	36,0			
40	37,5					37,5			
42	39,5			3,8		39,5			
45	42,5					42,5			
48	45,5	-0,25	1,9	3,8		45,5	-0,25	2,15	1,75
50	47,0					47,0			
52	49,0					49,0			
55	52,0		2,2			52,0			
58	55,0			4,5		55,0			
60	57,0					57,0			
65	62,0	-0,30				62,0	-0,30	2,65	
70	67,0					67,0			
75	72,0		2,8			72,0			
80	76,5			5,3		76,5			
85	81,5	-0,35				81,5	-0,35	3,15	5,3

П р и м е ч а н и я: 1. Приведены размеры канавок под кольца в соответствии с табл. 99.

2. Размер h приведен для валов из стали с пределом прочности $\sigma_b \geq 300$ МПа.

3. Исполнение канавок с углом 60° применять при односторонних нагрузках на кольца.

103. Канавки под пружинные упорные внутренние колпаки
(ГОСТ 13941—80 и ГОСТ 13943—80)

Размеры, мм

Диаметр отверстия <i>d</i>	ГОСТ 13941—80				ГОСТ 13943—80					
	<i>d</i> ₁		<i>b</i> (пред. откл. по <i>H13</i>)	<i>h</i> ₁ не менее	<i>r</i> ₁ не более	<i>d</i> ₁		<i>b</i> (пред. откл. по <i>H13</i>)	<i>h</i> ₁ не менее	
	Номинал	Отклонение				Номинал	Отклонение			
14	14,8	+0,18	1,2	1,2	0,1	14,6	+0,11	1,1	0,9	
15	15,9			1,4		15,7			1,1	
16	17,0			1,5		16,8			1,2	
17	18,0			1,5		17,8			0,1	
18	19,2			1,8		19,0			1,5	
20	21,4			2,1		21,0	+0,21		1,5	
21	22,4			2,1		22,0			1,5	
22	23,4			2,1		23,0			1,5	
23	24,5	+0,21	1,4	2,3	0,1	24,0	+0,21	1,3	1,8	
24	25,5			2,3		25,2		0,1		
25	26,5			2,3		26,2		1,8		
26	27,5	+0,25	1,4	2,7	0,1	27,2	+0,25	1,3	2,1	
28	29,5			2,7		29,4			0,1	
30	31,5			2,7		31,4			2,6	
32	33,8			3,0		33,7			3,0	
35	37,0					37,0		1,6		

Продолжение табл. 103

Диаметр отверстия <i>d</i>	ГОСТ 13941-80				ГОСТ 13943-80				
	<i>d₁</i>		<i>b</i> (пред. откл. по Г13)	<i>h₁</i> , не менее	<i>r₁</i> , не более	<i>d₁</i>		<i>b</i> (пред. откл. по Г13)	<i>h₁</i> , не менее
	Номинал	Отклонение				Номинал	Отклонение		
36	38,0					38,0			
37	39,0		1,4	3,0		39,0		1,6	3,0
38	40,0					40,0			0,1
40	42,5	+0,25			0,1	42,5	+0,25		
42	44,5					44,5		1,85	
45	47,5			3,8		47,5		3,8	
47	49,5					49,5			
50	53,0					53,0			
52	55,0					55,0			0,2
55	58,0					58,0			
56	59,0					59,0	2,45		
58	61,0					61,0			
60	63,0	+0,30			0,2	63,0	+0,30		
62	65,0					65,0			
65	68,0					68,0			
68	71,0					71,0			
70	73,0					73,0	2,65		0,2
72	75,0					75,0			

Продолжение табл. 103

Диаметр отверстия <i>d</i>	ГОСТ 13941—80					ГОСТ 13943—80				
	<i>d</i> ₁		<i>b</i> (пред. откл. по Г13)	<i>h</i> , не менее	<i>r</i> , не более	<i>d</i> ₁		<i>b</i> (пред. откл. по Г13)	<i>h</i> , не менее	<i>r</i> , не более
	Номинал	Отклонение				Номинал	Отклонение			
75	78,0	+0,30	1,9	4,5		78,0	+0,30			
80	83,5					83,5				
85	88,5					88,5				
90	93,5	+0,35	2,2	5,3	0,2	93,5	+0,35			
95	98,5					98,5				
100	103,5					103,5				
105	109,0					109,0				
110	114,0	+0,54				114,0	+0,54			
115	119,0					119,0				
120	124,0					124,0				
125	129,0		2,8	6,0	0,3	129,0				
130	134,0					134,0				
135	139,0	+0,63				139,0	+0,63			
140	144,0					144,0				
145	149,0					149,0				
150	155,0		3,4	7,5		155,0				

Приложения: 1. Приведены размеры канавок под кольца в соответствии с табл. 100

2. Размер *h* приведен для корпусов из стали с пределом прочности $\sigma_b \geq 300$ МПа.


3. Исполнение канавок с углом 60° применять при односторонних нагрузках на кольца

12. ПРОБКИ И ДЕТАЛИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРУЖИН

104. Пробки резьбовые конические (ГОСТ 12717-78)

Размеры, мм

Наружный диаметр резьбы по СТ СЭВ 304-76	Шаг резьбы P	Тип 1				Тип 2, исполнение 1				Тип 3											
		L	D	S	h	Масса 100 шт., кг, не более	L_1	D_1	S_1	H	h_1	d_1	h_2	d_2	Масса 100 шт., кг, не более	L_2	b	h_3	Масса 100 шт., кг, не более		
MK10	1	9	5,8	5	3	0,48	16	13,1	12	5	-	-	1,5	9	1,24	11	2,5	2,5	0,64		
MK12		12	6,9	6	4	1,02	21	15,3	14	-	-	-	2,0		2,0	14	3,0	3,0	1,17		
MK16		9,2	8	5	3	1,75	22	20,9	19	6	4	8			15	3,69	19	4,0	4,0	2,23	
MK18	1,5	13	11,5	10	6	2,12		23	24,3	22	7	4			10	2,0	15	5,39	-	-	-
MK20						2,67											6,36	15	4,0	4,0	3,53
MK22		15	13,8	12	7	3,77		21,9	20,9	19	8				12	4,0	15	6,76	-	-	-
MK24		16,2	14			4,28				10											
																	16	4,0	5,0	5,02	



Продолжение табл. 104

Наружный диаметр резьбы по СТ СЭВ .04-76	Шаг резьбы P	Тип 1			Тип 2, исполнение 1						Тип 3									
		L	D	S	h	Масса 100 шт., кг. не более			L_1	D_1	S_1	H	h_1	d_1	h_2	d_2	Масса 100 шт., кг. не более	L_3	b	h_3
MK30	18	19,6	17	9	9,32	26,5	24		27	11	6		14		20	11,43	22	4,0	6,0	10,57
MK36	2,0	20		10	12,92	29,9	27						18	4,0		14,85	—	—	—	—
MK42		21,9	19													24	21,44	—	—	—

Приимечания: 1. ГОСТ 12717-78 дополнительно предусматривает пробки типа 2 исполнения 2, однако они не рекомендуются к применению при новом проектировании.

2. Пробки изготавливают из сплавов 40КП, 35 по ГОСТ 10702-78, латуни Л62 по ГОСТ 15527-70, алюминиевых деформируемых сплавов Д1П, Д16П по ГОСТ 4784-74, из сплавов 20, 35 по ГОСТ 1050-74 и А12 по ГОСТ 1414-75.

3. Параметры шероховатости поверхности должны быть не грубее $Rz = 20 \text{ мкм}$, остальных механически обработанных поверхностей $Rz = 40 \text{ мкм}$.

4. Размеры и допуски резьбы пробок по СТ СЭВ 304-76.

5. Пределные отклонения размеров под ключ по ГОСТ 6424-73.

6. Пределевые отклонения неуказанных угловых размеров по СТ СЭВ 178-75.

7. Неуказанные предельные отклонения размеров по $\pm 1/172$ СТ СЭВ 144-75.

8. Виты и угловые обозначения покрытия по ГОСТ 9.073-77 должны соответствовать указанным ниже: Ц. хр — никелевое, хроматированное, Кл. хр — кадмиевое, хроматированное, Фос. — фосфатное с пропиткой маслом; А.н. Окс. хр — окисное алюминиевое, хроматированное.

9. В таблице указаны массы стальных пробок.

Для определения массы из других материалов, изготовленных из пробок, изготавливаемых сплавом умноожить на коэффициенты 1,08 для латуни, 0,356 для алюминиевых сплавов.


10. Пример обозначения пробки типа 1 с метрической резьбой (М16), наружным диаметром 20 мм, из стали марки 10КП, с покрытием кадмиевым, толщиной 6 мкм: Пробка 1-М1620.10КП. К6. Зат. ГОСТ 12717-78

То же, типа 2 исполнения 1, из алюминиевого сплава Д16П, с покрытием окисным, хроматированным, толщиной 6 мкм:

Пробка 2-1М1620.Д16П.А.н. Окс. бхр ГОСТ 12717-78

105. Пробки конические с дюймовой резьбой по ГОСТ 6111-52*

Размеры, мм




Резьба, дюймы	Наружный диаметр резьбы d	D	D_1	S	l	l_1	h	Масса 100 шт., кг, не более
$1/8$	10,272	10,42	5,8	5	7	4,572	3,5	0,3
$1/4$	13,572	13,84	6,9	6	9,5	5,080	4,0	0,7
$3/8$	17,055	17,32	9,2	8	10,5	6,096	5,0	1,7
$1/2$	21,223	21,54	11,5	10	13,5	8,128	7,0	3,0
$5/8$	26,568	26,89	13,8	12	14,0	8,611	9,0	5,2
1	33,228	33,67	16,2	14	17,5	10,160	11,0	11,6
$1\frac{1}{4}$	41,985	42,42	19,6	17	18,0	10,668	13,0	16,0

Примечания: 1. Предназначены для герметичного закрытия каналов пневматических и гидравлических систем.
 2. Материал — сталь 10 кп, 35.
 3. Предельные отклонения размеров под ключ по ГОСТ 6424-73.
 4. Покрытие — Хим Окс. прм по ГОСТ 9.073-77.

106. Пробки с прокладками

Размеры, мм



d	l	L	b	f	D	D_1	S	d_1	e	d_2	D_2	Масса 100 шт., кг, не более
M10×1	10	18	2	2	16,2	18	14	8,5	1	10	20	1,7
M12×1,25	12	22	3	2,5	19,2	20	17	10,2	1,5	12	22	2,8


Продолжение табл. 106

<i>d</i>	<i>l</i>	<i>L</i>	<i>b</i>	<i>f</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>S</i>	<i>d₁</i>	<i>c</i>	<i>d₂</i>	<i>D₃</i>	Масса 100 шт., кг, не более
M16×1,5		24			21,9	25	19	13,8		16	28	4,5
M20×1,5	13	25	3	2,5	25,4	30	22	17,8	1,5	20	32	6,9
M24×1,5		28			31,2	34	27	21,8		24	36	7,8
M30×1,5	15	32	4	2,5	36,9	40	32	27,8	1,5	30	42	16,8
M36×1,5	17	36			41,6	45	36	33,8		36	48	23,8

- П р и м е ч а н и я. 1. Материал прокладки — паронит.
 2. Материал пробки — сталь 35.
 3. Предельные отклонения размеров под ключ по ГОСТ 6424—73
 4. Неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих по *H14*, охвачиваемых по *h14*, прочих $\pm IT14/2$.
 5. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, поле допусков по ГОСТ 16093—81.
 6. Покрытие — Хром. Окс. прм по ГОСТ 9 073—77.

107. Пробки цилиндрические с внутренним шестигранником

Размеры, мм



<i>d</i>	<i>l</i>	<i>L</i>	<i>f</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>S</i>	<i>h</i>	<i>d₁</i>	<i>c</i>	Масса 100 шт., кг, не более
M10×1	9	12	2	14	5,8	5	3,5	8,5	1	0,8
M12×1,25	10	14		17	6,9	6	4	10,2		1,3
M16×1,5	12	16		22	9,2	8	5	13,8	1,5	2,6
M20×1,5	14	18		26	11,5	10	7	17,8		4,3
M24×1,5	16	20		30	16,2	14	11	21,8		5,3
M27×1,5	18	22		34	19,6	17	15	24,8		8,1
M33×1,5	20	25		40	21,9	19	16	30,8	1,5	13,8
M42×1,5	25	32		50	27,7	24	20	39,3		28,4

П р и м е ч а н и е. См. примечания 2—6 к табл. 106.

108. Пробки резьбовые (ГОСТ 12202—66*)


Размеры, мм

Обозначение исполнения		<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>b</i>	Масса 100 шт., кг, не более исполнения	
1	2								1	2
7009-0225	7009-0226	M10×1	5	1,6	6	2	2	1,6	0,37	0,34
7009-0227	7009-0228	M12×1,25	7		8	2,5	3	2	0,65	0,54
7009-0229	7009-0230	M14×1,5	8						1,20	1,00
7009-0231	7009-0232	M16×1,5	10						1,30	1,20
7009-0233	7009-0234	M18×1,5	12						1,99	1,59
7009-0235	7009-0246	M20×1,5	14	2,5	10		4		2,50	2,00
7009-0237	7009-0238	M22×1,5	16						2,90	2,30
7009-0239	7009-0240	M24×1,5	18			3,5			3,45	2,65
7009-0241	7009-0242	M27×1,5	21						4,40	3,30
7009-0243	7009-0244	M30×1,5	24						5,40	4,00

Примечания: 1. См. примечания 2—6 к табл. 106.
 2. ГОСТ 12202—66 дополнительно предусматривает пробки с резьбой M6×0,75; M8×1, а также с резьбой M33—M48.
 3. Пример обозначения резьбовой пробки исполнения 1 диаметром *d* = M10×1:
Пробка 7009-0225 ГОСТ 12202—66

109. Пробки для установки пружин сжатия

Размеры, мм




D	d	d_1	H	h	b	h_1
M20×1,5		6	3	12	8	
M22×1,5					2,5	3
M24×1,5	8	4	14	9		
M27×1,5						
M30×1,5	10	5	15	10		
M33×1,5						
M36×1,5	12	6	16	11	3,0	3,5
M39×1,5						
M42×1,5	16	8	18	12		
M45×1,5						

П р и м е ч а н и е. См. примечания 2—6 к табл. 106.

110. Палцы для установки пружин растяжения

Размеры, мм




d	D	L	l	l_1	l_2	s	d_1	b	h	k
5	9	25	22	3,6	6	3	2,0	1,2	1,7	10
8	12	32	28	5,0	9	4	3,6	2,0	2,5	12
10	16	40	35	6,0	11	5	5,0	2,5	3,0	18

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 35.
2 Твердость HRC_3 32—37.

111. Винты с канавкой для пружин растяжения (ГОСТ 12199-66*)

Размеры, мм



Обозначение	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>d</i>	<i>L</i>	<i>r</i>	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>t</i>	<i>S</i>	Масса 100 шт., кг, не более
7009-0161	4,5	6	M4	16		1	1,6	4	8	5	0,3
7009-0162	5,5	8	M5	20	0,3	1,2		5	10	7	0,5
7009-0163	7	10	M6	25		1,6		6	12	8	0,8
7009-0164			M8								1,9
7009-0165	9	12		32	0,5	2,0	2,5	8	16	10	2,2
7009-0166			M10								3,6
7009-0167	11	16		40		2,5	3,0	10	20	14	3,7
7009-0168	14	20	M12	50	0,8	3,2	4,0	12		17	7,6
7009-0169	18	25	M16	60		4,0	5,0	16	25	22	14,9

Приимечания: 1. Материал — сталь 45.

2. Твердость HRC_3 32—37.

3. Резьба по СТ СЭВ 180—75, СТ СЭВ 182—75, после допуска 8g по ГОСТ 16093—81.


4. Напряжение — Хим. Ось прям по ГОСТ 9.073—77.

5. Пример обозначения винта $D = 11$ мм, $d = M10$:

Винт 7009-0166 ГОСТ 12199-66

112. Винты с отверстием для пружины растяжения (ГОСТ 12200-66*)


Размеры, мм



Обозначение	d	d_1	L	l	l_1	b	h	t	d_2	Масса 100 шт., кг, не более
7009-0211	1,6	M4	12	6	4	2	0,6	1,4	3	0,1
7009-0212	2,0	M5	16	8	5	2,5	0,8	1,8	4	0,2
7009-0213	2,5	M6	20	10	6	3,0	1,0	2,0	4,5	0,3
7009-0214	3,0	M8	25	12	7	4,0	1,2	2,5	6,0	0,7
7009-0215	4,0	M10	32	16	9	5,0	1,6	3,0	8,0	1,6
7009-0216	5,0	M12	40	20	10	6,0			10	2,8
7009-0217	6,0	M16	50	25	12	8,0			12	6,0


П р и м е ч а н и я 1. См. примечания к табл. 111.
2. Пример обозначения винта $d = 5$ мм.
Винт 7009-0216 ГОСТ 12200-66

113. Пальцы упорные для установки пружин сжатия в пазах

Размеры, мм	$D = l$	L	h
	13	28	7
	15	32	8
	17	35	9
	19	38	10
	21	40	11

Примечания. 1. Материал — сталь 15 или 35.
2. Твердость HRC_9 32—37.

114. Сухари подвижные для установки пружин сжатия в пазах

Размеры, мм	$D = L$	h
	13	6,0
	15	7,0
	17	7,5
	19	8,5
	21	9,5

Примечание. См. примечания к табл. 113.

115. Заглушки сферические (ГОСТ 3111—81)

Размеры, мм

$D = D_t$	$R \approx$	S	Масса 100 шт., кг, не более	Гнездо под заглушку			
				$D = D_t$	$R \approx$	S	Масса 100 шт., кг, не более
6	6	1	0,022	16	20		0,251
				18	23		0,318
8	7		0,063	20	26	1,4	0,395
10	11		0,099	22	28		0,476
12	13	1,4	0,142	24	30		0,567
14	17		0,192				

Продолжение табл. 115

$D = D_1$	$R \approx$	S	Масса 100 шт., кг, не более	$D = D_1$	$R \approx$	S	Масса 100 шт., кг, не более
26	32		0,830	75	125		8,630
28	36		0,960	80	130		9,860
30	40		1,110	85	140	2,5	11,120
32	45		1,255	90	150		12,500
35	50	2,0	1,490	95	160		13,900
38	55		1,770				
40	60		1,970				
42	65		2,170				
45	70		2,480				
48	75		2,880				
50	80		3,075	100	175		18,486
52	82		3,320	105	185		20,300
55	85	2	3,720	110	200	3,0	22,350
58	92		4,130	115	215		24,400
60	98		4,430				
65	105		5,200				
70	115		6,030				

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — стали 08кп, 08, 10кп, 10, 1-кп, 15.

2. Покрытие — по ГОСТ 9 073—77

3. Предельные отклонения: D по $h11$, D_1 по $H11$.

4. Пример обозначения заглушки диаметром $D = 20$ мм, из материала подгруппы 00, с покрытием по группе 5:

Заглушка 20-005 ГОСТ 3111-51

То же, диаметром $D = 20$ мм, из материала подгруппы 70, с покрытием по группе 1:

Заглушка 20-701 ГОСТ 3111-51

13. ПРУЖИНЫ И ИХ РАСЧЕТ

Винтовые цилиндрические пружины сжатия и растяжения. Ниже рассмотрены винтовые цилиндрические пружины из стали круглого сечения с индексом с от 4 до 12*, пригодные и для работы при повышенных температурах и в агрессивных средах. Пружины разделяют на классы и разряды. Класс пружины определяется видом нагружения, выносивостью, наличием или отсут-

ствием инерционного соударения витков.

Если соударение витков отсутствует, то лучшую выносивость имеют пружины с низкими касательными напряжениями при кручении τ_s , т. е. пружины I класса, худшую — III класса (см. табл. 116).

Отсутствие соударения витков у пружин сжатия определяется условием $v_0/v_{kp} < 1$, где v_0 — наибольшая скорость перемещения подвижного конца пружины при нагружении или разгрузке, м/с; v_{kp} — критическая скорость пружины сжатия (м/с), при которой возникает соуда-

* Индекс с пружины см. табл. 119.

116. Классы пружин

Класс пружин	Пружины	Нагружение	Выносливость в циклах, не менее	Инерционное соударение витков
I	Сжатия и растяжения	Циклическое	$5 \cdot 10^8$	Отсутствует
II		Циклическое и статическое	$1 \cdot 10^8$	
III	Сжатия	Циклическое	$2 \cdot 10^8$	Может наблюдаться

рение витков пружины от сил инерции.

Пружины винтовые цилиндрические делаются из проволоки по ГОСТ 9389—75.

Проволока класса I по ГОСТ 9389—75 обладает высокой разрывной прочностью. Наличие больших остаточных напряжений первого рода (от волочения и навивки) обуславливает появление остаточных деформаций пружины при напряжении $\tau_3 > 0,32\sigma_b$. При $v_0 > v_{kp}$ остаточные деформации высоки независимо от применения операции заневоливания.

Проволока классов II и IIIA по ГОСТ 9389—75 отличается от проволоки класса I меньшей прочностью при разрыве и повышенной пластичностью. Применяют ее для пружин, работающих при низких температурах, а также для пружин растяжения со сложными конструкциями зацепов. Проволока класса IIIA обладает более высокой точностью размеров и повышенной пластичностью по сравнению с проволокой класса II.

Стальную углеродистую холоднотянутую проволоку по ГОСТ 9389—75 применяют для изготовления пружин, навиваемых в холодном состоянии и не подвергаемых закалке. Этую проволоку изготавливают четырех классов (по механическим свойст-

вам): I, II, III и IIIA. По точности изготовления — нормальной точности и повышенной точности II. Проволоку класса IIIA изготавливают только повышенной точности.

Сталь 65Г по ГОСТ 14595—79 склонна к образованию закалочных трещин. Ее применяют для изделий массового производства в случаях, когда поломка пружин не нарушает функционирования деталей механизмов и когда замена пружин не трудоемка.

Высокие упругие свойства и вязкость стали 50ХФА по ГОСТ 14595—79 обусловливают широкое применение ее для пружин I класса. Она обладает повышенной теплоустойчивостью, закаливается на твердость не более HRC_3 , 53, что служит препятствием к использованию ее для пружин III класса.

Сталь 60С2А по ГОСТ 14595—79 находит наибольшее применение для пружин I и II классов. Для пружин III класса используют при $v_0 < 6$ м/с. Она имеет повышенную склонность к графитизации и недостаточную прокаливаемость при сечениях $d > 20$ мм.

Сталь 65С2ВА по ГОСТ 14595—79 служит лучшим материалом для пружин III класса. Используют ее при $v_0 > 6$ м/с. Обладает высокими упругими свойствами и вязкостью, повышенной прокаливаемостью.

117. Разряды пружин

Пружины		Сила пружины при максимальной деформации, P_{\max} , Н (кгс)		Приволока		Найбольшее касательное напряжение при кручении τ_3 , МПа (кгс/мм ²)	Упрочнение	ГОСТ на параметры витков пружин
Класс разряда	Вид	диаметр d, мм	Марка стали	Твердость после термообработки HRC _a	ГОСТ			
I	1	0,981—834 (0,1—85)	65—85; 60Г—70Г по ГОСТ 14959—79 и У7—У13; У7А—У13А по ГОСТ 1435—74	—	9389—75 (класс I) 9389—75 (классы II и IIIA)	0,35 _B	13766—68	13767—68
	2	0,981—785 (0,1—80)	60С2А; 65С2ВА по ГОСТ 14959—79	48—53	14963—78	549 (58)		
	3	137—5886 (14—600)	50ХФА по ГОСТ 14959—79	45—51	—	—	13768—68	13769—68
	1	Одно-жильные скатия и растяжения 1,472—1373 (0,15—140)	65—85; 60Г—70Г по ГОСТ 14959—79 и У7—У13; У7А—У13А по ГОСТ 1435—74	—	9389—75 (класс I) 9389—75 (классы II и IIIA)	0,35 _B		
	2	1,226—1226 (0,125—125)	60С2А; 65С2ВА по ГОСТ 14959—79	48—53	14963—78	549 (58)	Дробью для по-вышения пикнической прочности	13770—68
	3	232—9810 (23,6—1000)	50ХФА по ГОСТ 14959—79	45—51	—	—		
II	3	232—9810 (23,6—1000)	60С2А; 65С2ВА по ГОСТ 14959—79	48—53	14963—78	542 (96)	13771—68	13772—68
	2	Одно-жильные скатия 309—13734 (31,5—1400)	60С2А; 65С2ВА по ГОСТ 14959—79	54—58	14963—78	1324 (135)		
III	2	Одно-жильные скатия	—	—	—	—	Дробью обвязательное	13775—68

При мечания: 1. Наибольшее касательное напряжение при кручении τ_3 назначено с учетом кривизны витков.
 2. Временное сопротивление при растяжении σ_b по ГОСТ 9389—75.

118. Механические свойства проволоки (ГОСТ 9389—75)

Диаметр проволоки, мм	Временное сопротивление, МПа, для классов			Число перегибов, не менее, для классов			Число скручиваний, не менее, для классов		
	I	II	III	I	II	III	I	II	III
0,5	2600—2943	2158—2900	2158—2600	1668—2158	—	—	—	—	19
0,8	2551—2894	2109—2551	2109—2551	1668—2109	11	12	12	12	19
1,0	2453—2745	2060—2453	2011—2453	1570—2060	9	10	10	10	17
1,2	2354—2949	1982—2354	1913—2354	1524—1982	7	7	7	8	17
1,6	2158—2453	1864—2158	1815—2158	1422—1864	13	13	13	13	
2,0	2011—2256	1766—2011	1766—2060	1373—1766	8	9	9	10	14
2,5	1815—2060	1619—1864	1619—1913	1275—1913	6	7	7	8	12
3,0	1717—1962	1619—1864	1619—1913	1275—1913	4	5	5	7	10
3,5	1668—1913	1524—1766	1524—1766	1226—1524	3	5	5	5	8
4,0	1619—1864	1472—1717	1472—1717	1177—1472	4	6	6	6	13
5,0	1472—1717	1373—1619	1373—1619	1128—1373	3	4	4	4	9
6,0	1422—1668	1324—1570	1324—1570	1079—1324	3	6	6	6	13
									9

Признаки:
1. В ГОСТ 9389—75 предусмотрены диаметры проволоки от 0,14 до 8 мм.

2. Пример обозначения проволоки I класса, повышенной точности, диаметром 1,2 мм:
Проволока I—II—1,20 ГОСТ 9389—75

То же, III класса, нормальной точности, диаметром 2 мм:
Проволока III—2,0 ГОСТ 9389—75

119. Расчетные зависимости и параметры пружин сжатия и растяжения

		Пружина сжатия	Пружина растяжения	
		Наименование и обозначение параметров		Расчетные зависимости
		Сила пружины при предварительном перемещении P_1 , Н		
		Сила пружины при рабочем перемещении (соответствует наибольшему принудительному перемещению подвижного звена в механизме) P_2 , Н		Назначают или вычисляют по условиям работы механизма
		Рабочий ход h , мм		
		Наибольшая скорость перемещения подвижного конца пружины при нагружении или разгрузке v_0 , м/с		
		Выносливость N — число циклов до разрушения		
		Наружный диаметр пружины D , мм		Назначают предварительно с учетом конструкции узла (Уточняют по табл. 120)
		Относительный инерционный зазор пружины сжатия δ , мм Для пружины растяжения δ служит ограничением наибольшего перемещения		Для пружин сжатия I и II классов $\delta = 0,05 - 0,25$. Для пружин растяжения $\delta = 0,05 - 0,10$. Для одножильных пружин III класса, $\delta = 0,1 - 0,4$
		Сила пружины при наибольшем перемещении P_3 , Н		$P_3 = P_2 / (1 - \delta) \quad (1)$ Уточняют по табл. 120

Продолжение табл. 119

Наименование и обозначение параметров	Расчетные зависимости
Диаметр проволоки d , мм	
Жесткость одного витка z_1 , Н/мм	Выбирают по табл. 120
Наибольший прогиб одного витка f_3 , мм	
Наибольшее касательное напряжение при кручении (с учетом кривизны витка) τ_3 , МПа	Определяют по табл. 117
Критическая скорость пружины сжатия v_{kp} , м/с	$v_{kp} = \tau_3 (1 - P_2/P_3)/\sqrt{2G\rho}$, (2) где $\sqrt{2G\rho} = 3,58$
Модуль сдвига G , МПа	Для пружинной стали $G = 7.85 \cdot 10^4$, МПа
Плотность материала ρ , кг/м ³	Для пружинной стали $\rho = 7.8 \cdot 10^3$
Жесткость пружины z , Н/мм	$z = (P_2 - P_1)/h = P_2/F_2$ (3)
Число рабочих витков n	$n = \frac{z_1}{z}$ (4)
Полное число витков n_t	$n_t = n + n_s$, (5) где n_s — число опорных витков
Средний диаметр пружины D_0 , мм	$D_0 = D - d$ (6)
Индекс пружины c	$c = D_0/l$ (7)
Предварительное перемещение Γ_1 , мм	$F_1 = P_1/z$ (8)
Рабочее перемещение F_2 , мм	$F_2 = P_2/z$ (9)
Наибольшее перемещение (при соприкосновении витков сжатия или при испытании пружины растяжения) F_3 , мм	$F_3 = P_3/z$ (10)
Высота пружины при наибольшем перемещении H_3 , мм	$H_3 = (n_t + 1 - n_s)d_1$, (11) где n_s — число зашлифованных витков. Для пружин растяжения $H_3 = H_0 + F_3$ (11a)
Высота пружины в свободном состоянии H_0 , мм	$H_0 = H_3 + F_3$, (12) Для пружин растяжения $H_0 = (n_t + 1)d$ (12a)
Высота пружины при предварительном перемещении H_1 (определяет габариты узла пружины сжатия), мм	$H_1 = H_0 - F_1$. (13) Для пружин растяжения $H_1 = H_3 + F_1$ (13a)

Продолжение табл. 119

Наименование и обозначение параметров	Расчетные зависимости
Высота пружины при рабочем перемещении H_2 (определяет габариты узла пружины растяжения без учета зацепов), мм	$H_2 = H_0 - F_4$. Для пружин растяжения $H_2 = H_0 + F_4$
Шаг пружины t , мм	$t = f_3 + d$, Для пружин растяжения $t = d$
Длина развернутой пружины (без учета зацепов пружины растяжения) L , мм	$L \approx 3,2D_0n_1$
Масса пружины Q , кг	$Q = 19,25 \cdot 10^{-6} D_0 d^2 n_1$
Объем W , занимаемый пружиной, мм^3	$W = 0,758 D^2 H_1$

Последовательность расчета пружин сжатия и растяжения. 1. Исходными величинами для определения размеров пружин являются силы P_1 и P_2 , рабочий ход h , наибольшая скорость v_0 перемещения подвижного конца пружины при нагружении или при разгрузке, заданная выносливость N и наружный диаметр пружины D (предварительный). Если задана только сила P_2 , то вместо рабочего хода h назначают прогиб F_2 , соответствующий заданной силе.

2. С учетом заданной выносливости N предварительно определяют принадлежность пружины к соответствующему классу по табл. 116.

3. По заданной силе P_2 и крайним значениям инерционного зазора b по формуле (1) вычисляют граничные значения силы P_3 .

4. По вычисленным величинам P_3 , пользуясь табл. 117, предварительно определяют принадлежность пружины к соответствующему разряду в выбранном классе.

5. По табл. 120 параметров пружин в соответствии со стандартом отыскивают строку, в которой наружный диаметр витка близко совпадает с

предварительно заданным значением D . Из этой же строки берут соответствующие величины P_3 и диаметр проволоки d .

6. По табл. 117 определяют напряжение τ_3 для пружины из закалываемой стали. Для пружины из нагартованной проволоки τ_3 вычисляют с учетом временного сопротивления σ_b по ГОСТ 9389—75.

7. По полученным значениям P_3 и τ_3 , а также по заданной силе P_2 по формуле (2) находят критическую скорость v_{kp} и отношение $\frac{v_0}{v_{kp}}$, с помощью которого проверяют принадлежность пружины к предварительно установленному классу.

Несоблюдение условия $\frac{v_0}{v_{kp}} < 1$ для пружин I и II классов означает, что при скорости v_0 выносливость, установленная в табл. 116, может быть не обеспечена. Тогда пружина должна быть отнесена к последующему низшему классу или должны быть изменены исходные условия с таким расчетом, чтобы после повторных вычислений в указанном порядке

120. Параметры пружин сжатия и растяжения

Номера пружин по ГОСТ	Общие параметры			Сила P_s пружины при максимальной деформации, Н			Наибольший прогиб одного витка f_s , мм		
	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ	ГОСТ
13766—68	88	88	88	13771—68	89	89	89	89	89
13770—68	88	88	88	13767—68	89	89	89	89	89
13771—68	133	125	135	131	0,5	5	6,730	7,358	5,886
119	112	112	121	118	0,5	6	3,689	6,180	4,905
205	204	207	208	208	0,8	8	10,762	17,658	14,715
260	252	262	260	260	1,0	8	28,596	34,826	27,468
300	292	302	304	304	1,2	8	64,697	54,936	44,145
370	360	372	364	364	1,6	10	245,250	122,825	103,986
487	484	489	491	491	0,8	10	5,160	13,734	11,576
240	232	242	240	240	1,0	10	13,459	27,468	21,974
281	273	283	281	281	1,2	10	29,852	44,145	34,826
349	342	351	346	346	1,6	10	109,087	98,100	69,385
406	397	408	405	405	2,0	10	306,562	176,580	136,960
223	215	225	222	222	1,0	12	7,367	21,974	17,658
262	254	264	262	262	1,2	12	16,147	34,826	27,468
330	324	332	328	328	1,6	12	57,163	78,480	65,727

216 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Номера пружин по ГОСТ				Общие параметры		Сила P_s пружины при максимальной деформации, Н		Наибольший прогиб одного витка f_s , мм						
		Диаметр, мм	Нестатичная жесткость Z_s одного витка, Н/мм	ГОСТ		13770-69	13767-69	13766-69	13770-69					
		прямолинейный пружинный диаметр d	надужный пружинный диаметр D			13770-69	13767-69	13766-69	13770-69					
384	377	386	385	2,0	12	156,960	137,340	122,625	231,516	207,972	0,875	0,781	1,475	1,325
437	432	439	435	2,5		446,944	245,250	231,516	416,925	367,875	0,549	0,518	0,933	0,823
252	244	254	252	1,2		8,692	30,902	24,525	51,983	41,892	3,188	2,530	5,384	4,302
321	316	323	320	1,6	14	33,717	69,651	58,860	115,758	93,195	2,066	1,746	3,433	2,764
372	366	374	374	2,0		90,831	122,625	109,872	207,972	186,390	1,350	1,210	2,290	2,052
427	422	429	425	2,5		251,921	219,744	207,972	367,875	328,636	0,872	0,825	1,460	1,304
242	234	244	242	1,2		6,278	27,468	21,974	46,598	36,788	4,375	3,500	7,422	5,858
312	308	314	312	1,6		21,533	61,803	51,983	103,986	88,385	2,870	2,414	4,829	3,872
361	357	363	366	2,0	16	57,202	109,872	98,100	186,390	166,770	1,921	1,715	3,258	2,915
418	413	420	417	2,5		155,783	196,200	186,390	328,635	294,300	1,280	1,196	2,110	1,889
458	453	460	461	3,0		361,695	309,015	294,300	519,930	490,500	0,854	0,814	1,438	1,356
302	298	304	303	1,6		14,578	54,936	46,598	93,195	73,575	3,768	3,196	6,383	5,047
351	348	353	356	2,0		38,318	98,100	88,290	166,770	147,150	2,560	2,304	4,352	3,840
408	404	410	407	2,5	18	102,907	176,580	166,770	294,300	259,965	1,716	1,620	2,860	2,526

Продолжение табл. 120

449	444	451	451	3,0		235,440	274,680	259,985	465,975	441,490	1,167	1,104	1,979	1,875
292	289	294	293	1,6	20	10,320	49,050	41,692	83,385	65,727	4,753	4,040	8,080	6,388
342	340	344	348	2,0		26,909	88,220	78,480	147,150	129,482	3,281	2,916	5,468	4,812
397	394	399	397	2,5		71,505	156,980	147,150	259,365	231,516	2,195	2,058	3,636	3,238
439	434	441	441	3,0	20	161,473	245,250	231,516	416,925	392,400	1,532	1,434	2,382	2,430
497	492	499	500	4,0		613,125	549,360	519,380	931,980	882,900	0,896	0,848	1,520	1,440
332	330	334	338	2,0		19,620	78,480	69,651	129,492	115,758	4,000	3,550	6,600	5,900
386	384	388	387	2,5		51,679	137,340	129,492	231,516	207,972	2,658	2,506	4,480	4,024
429	424	431	432	3,0	22	116,032	219,744	207,972	367,875	348,256	1,843	1,792	3,170	3,000
491	486	493	494	4,0		430,659	490,500	465,975	833,850	784,800	1,139	1,082	1,936	1,822
323	322	325	330	2,0		12,900	69,651	61,803	115,758	103,986	5,389	4,791	8,973	8,061
374	373	376	376	2,5		33,638	122,625	115,758	207,972	186,390	3,645	3,441	6,182	5,541
420	415	422	423	3,0		74,625	196,290	186,390	328,655	309,015	2,629	2,498	4,404	4,141
455	450	457	457	3,5	25	148,327	294,300	274,680	490,500	465,975	1,984	1,852	3,307	3,142
485	480	487	488	4,0		271,148	444,450	416,925	735,750	696,510	1,628	1,538	2,713	2,539
509	504	511	511	5,0		766,357	833,850	784,800	137,3,400	1226,250	1,088	1,024	1,792	1,600
318	318	320	326	2,0		11,3,0	65,727	58,880	109,872	98,100	5,791	5,186	9,680	8,643
368	368	370	372	2,5	26	29,528	115,758	108,872	196,290	176,530	3,920	3,721	6,644	5,980
445	441	447	449	3,0		65,305	186,360	176,530	309,015	294,300	2,854	2,704	4,732	4,506

218 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Номера пружин по ГОСТ	Общие параметры				Сила P_a пружины при максимальной деформации, Н	Наибольший прогиб одного витка f_s , мм		
	ГОСТ		Диаметр, мм	Жесткость z_1 одного витка, Н/мм				
	нпрово-локи d	наружный пружины D						
13766—66	88	88	88	13771—66	13766—66	13771—66		
13770—66	13771—66	13771—66	13767—68	13767—68	13767—68	13771—68		
450	445	452	452	3,5	129,498	274,680		
481	476	483	484	4,0	235,832	416,925		
508	503	510	510	5,0	661,979	784,800		
363	364	365	368	2,5	23,112	108,872		
410	406	412	414	3,0	50,355	176,580		
445	440	447	447	3,5	100,062	255,060		
477	472	479	480	4,0	181,681	392,400		
507	502	509	509	5,0	503,940	735,750		
358	359	360	363	2,5	18,423	103,986		
404	401	406	409	3,0	40,368	166,770		
440	435	442	442	3,5	79,108	245,250		
473	468	475	476	4,0	142,832	367,875		
506	501	508	508	5,0	392,400	696,510		
353	354	355	358	2,5	14,391	98,100		

Продолжение табл. 120

399	396	401	404	3,0	32	32,550	156,990	147,150	259,985	245,290	4,822	4,521	7,987	7,535
435	430	437	438	3,5		63,588	231,516	219,744	392,400	367,875	3,641	3,455	6,170	5,785
469	464	471	472	4,0		114,385	348,255	328,695	588,600	549,390	3,044	2,873	5,146	4,803
505	500	507	506	5,0		311,468	657,270	618,030	1098,720	981,000	2,110	1,984	3,528	3,150
388	386	390	394	3,0		22,142	137,340	129,492	231,516	219,744	6,211	5,856	10,470	9,938
425	420	427	428	3,5	36	42,880	207,972	196,200	348,255	328,695	4,850	4,576	8,122	7,664
460	455	462	463	4,0		76,636	309,015	294,300	519,930	490,500	4,032	3,840	6,784	6,400
501	496	503	502	5,0		205,814	588,600	549,390	981,000	882,990	2,860	2,669	4,767	4,290
382	381	384	389	3,0		18,521	129,492	122,625	219,744	207,972	6,992	6,621	11,860	11,230
421	416	423	424	3,5		35,816	196,200	186,390	328,695	309,015	5,477	5,204	9,176	8,628
456	451	458	458	4,0		63,902	294,300	274,680	480,500	465,975	4,605	4,298	7,676	7,292
499	494	501	499	5,0		170,596	549,390	519,930	981,000	833,850	3,220	3,047	5,463	4,888
376	375	378	383	3,0		15,696	122,625	115,758	207,972	196,200	7,812	7,375	13,250	12,500
416	412	418	420	3,5	40	30,264	186,390	176,580	309,015	294,300	6,159	5,835	10,210	9,724
451	446	453	453	4,0		53,827	274,680	259,965	465,975	441,450	5,103	4,830	8,657	8,201
496	441	498	496	5,0		143,030	519,930	490,500	882,990	784,800	3,636	3,429	6,173	5,487
405	402	407	410	3,5	45	20,581	166,770	156,980	274,680	259,965	8,403	7,926	13,350	12,630
441	436	443	443	4,0		36,434	245,250	231,516	446,925	382,400	6,731	6,354	11,440	10,770
490	485	492	490	5,0		95,804	465,975	441,450	784,800	696,510	4,864	4,608	8,192	7,270

Номера пружин по ГОСТ	Общие параметры			Сила $P_{\text{в}}$ пружины при максимальной деформации, Н	Наибольший профиль одного витка i_s , мм		
	Диаметр, мм	ГОСТ			ГОСТ	ГОСТ	
		Изгиб- стойкость Z_1 одного витка, Н/мм	наружи- ный пружинны D				
13766—68	88	88	13771—68	13766—68	13770—68	13,590	
13767—68	88	88	13771—68	13767—68	13766—68	13,590	
431	426	433	434	4,0	50	25,800	
483	478	485	482	5,0	52	67,287	
426	421	428	429	4,0	52	22,710	
479	474	481	478	5,0	55	59,056	
475	470	477	474		55	49,050	
471	466	473	470	5,0	60	36,846	
462	457	464	460		65	28,390	

Приимечания. 1. Пружины скатия и растяжения I класса, разряда 1 (ГОСТ 13766—68). Материал: проволока класса I по ГОСТ 9389—75 диаметром 0,5—5 мм.

2. Пружины скатия и растяжения I класса, разряда 2 (ГОСТ 13767—68) Материал: проволока класса II и III по ГОСТ 9389—75 диаметром 0,5—5 мм.


3. Пружины скатия и растяжения II класса, разряда 1 (ГОСТ 13770—68). Материал: проволока класса I по ГОСТ 9389—75 диаметром 0,5—5 мм.

4. Пружины скатия и растяжения II класса, разряда 2 (ГОСТ 13771—68) Материал: проволона класса II и III по ГОСТ 9389—75 диаметром 0,5—5 мм.

5. Данная таблица является ограниченительной номенклатурой по вышеуказанным ГОСТам.

121. Пружины скатия для СП (ГОСТ 13165—67*)

Размеры, мм



Обозна- чение пружин	$D \pm 0,4$	d	H_0	$t \pm 0,2$	Число витков		на гайке D_g по стержню D_c	Длина развернутой проволоки L	H_2	H_3	P_s, H	P_s, H	Масса 100 шт., кг, не более		
					рабочих n_r	полное n_t									
7039-2011	8	0,8	28	3,2	8,5	10,0	6,14	226	12	8,0	20,8	25,8	0,090		
7039-2012			32		12,0	13,5		384	16	13,5			0,238		
7039-2013		1,0	50	2,5	19,5	21,0		462	25	21,0	35,7	42,9	0,284		
7939-2014	10		45		12,5	14,0	7,68	396	17	14,0	29,4	33,6	0,250		
7039-2015			3,5					10,4	7,29	346	20	15,0	53,0	68,7	0,307
7039-2016	12		40	11,0	12,5				9,21	374	18	13,2	44,1	53,0	0,332
7039-2017			45	4,5	9,5	11,0		12,48		7,99	590	35	28,8	85,3	108,9
7039-2018	14		51	4,5	11,0	12,5	14,56	9,90	490	32	20,0	58,9	68,1	0,774	
7039-2019			50		8,0	9,5		16,66	12,28		430	27	15,2	76,5	95,5
7039-2020	16		6,0							500	25	17,6			0,790
7039-2021			60	9,5	11,0					590	30	20,8	76,5	95,1	0,929
7039-2022	16	1,6	70	6,0	11,5	13,0	16,66	12,28		770	40	27,2			1,203

Продолжение табл. 121

Обозначение пружин	$D \pm 0,4$	d	H_0	$t \pm 0,2$	Число витков		Диаметр на гильзе D_g	Диаметр стержня D_s	Длина развернутой проволоки L	H_2	H_3	P_2, H	P_3, H	Масса 100 шт., кг, не более
					рабочих n	полное n_s								
7039-2023	16	2,0	80,0		15,5	17,0	16,66	11,52	750	43	34,0	139,3	171,7	1,847
7039-2024	18	2,5	90,0		17,5	19,0	18,72	12,48	925	54	47,5	206	257	3,561
7039-2025			80		9,0	10,5			660	32	21,0			1,630
7039-2026			110		12,5	14,0			880	42	28,0			2,170
7039-2027		22	2,0	8,5	16,0	17,5	22,28	17,20	1100	52	35,0	104	127,5	2,715
7039-2028			138		19,0	20,5			1290	62	41,0			3,177
7039-2029			95		9,0	10,5			842	38	26,3			3,041
7039-2030			125		11,5	13,0			1042	49	32,5			4,011
7039-2031		28	2,5	10,5	14,0	15,5	29,12	22,08	1242	59	38,8	151,1	184,4	4,781
7039-2032			150		18,0	19,5			1562	75	48,8			6,013

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — проволока II по ГОСТ 9389—75 из стали 65Г ГОСТ 14959—79.
2. Направление навивки пружины правое.
3. Поджатые и прошлифованные участки опорных витков составляют не менее $\frac{1}{4}$ окружности витка.
4. Покрытие — Хим Фос. прм по ГОСТ 9 073—77
5. H_0 , H_2 и H_3 — соответственно высота (длина) пружины в свободном состоянии и под осевыми нагрузками P_2 и P_3 .
6. Пример обозначения пружины сжатия размерами $D = 8$ мм, $H_0 = 28$ мм:
Пружина 7039-2011 ГОСТ 13165—67

удовлетворялось требование $\frac{v_0}{v_{kp}} < 1$.
Если это выполнить нельзя, то назначают запасные комплекты пружин.
8. С учетом установленных класса

и разряда и соответствия со стандартом по табл. 120 выбирают величины z_1 и f_3 , затем по формулам (3)–(18) вычисляют остальные размеры пружины и габариты узла.

Пружины кручения из круглой проволоки. Пружины применяют в качестве прижимных аккумулирующих и упругих звеньев силовых передач.

Индекс c пружины принимают в зависимости от диаметра проволоки:

Диаметр проволоки, мм	0,2—0,4 16—8	0,45—1,0 12—6	1,1—2,5 10—5	2,8—6 10—4	7—14 8—4
---------------------------------	-----------------	------------------	-----------------	---------------	-------------

Рекомендуется $c \geq 5$ ($c=4$ допускается в исключительных случаях).

Пружины кручения с различными заделками приведены на рис. 1, а— δ .





Рис. 1. Пружины кручения с зацепами:

а — прямыми, б — то же, и навивкой витков в двух направлениях; в — кольцевыми с закреплением одного из них на стержнях, г и д — отогнутыми в различных направлениях

122. Расчетные зависимости и параметры пружин кручения



224 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 122

Наименование и обозначение параметров	Расчетные зависимости
Наибольший рабочий крутящий момент M_2 , Н·м	$M_2 = \pi d^3 / (32K) [\sigma_{из}]$ (20) или назначают из условий работы механизма
Предельный допустимый крутящий момент M_3 , Н·м	$M_3 = M_2 \alpha_3 / \alpha_2$; (21) $M_3 = 1,25M_2$ (21а)
Рабочий угол закручивания θ° от момента M_1 до момента M_2	$\theta = \alpha_2 - \alpha_1$ определяют из условий работы механизма (22)
Наименьший угол закручивания α_1^0 при M_1	$\alpha_1 = \alpha_2 M_1 / M_2$ (23)
Наибольший угол закручивания α_2^0 при M_2	$\alpha_2 \approx 0,8\alpha_3$ (24)
Предельный угол закручивания α_3^0 при M_3	$\alpha_3 = 1,25\alpha_2$ (25)
Диаметр проволоки d , мм	$d = \sqrt[3]{32M_2K / (\pi [\sigma_{из}])}$ (26)
Коэффициент формы сечения и кривизны витка K	$K = \frac{4c - 1}{4c - 4}$ (27)
Внутренний диаметр пружины D_1 , мм	$D_1 = D_0 - d$ (28)
Допустимое напряжение на изгиб $[\sigma_{из}]$, МПа	$[\sigma_{из}] = 1,25 [\tau_3]$ (29)
Наибольшее касательное напряжение при кручении $[\tau_3]$, МПа	Выбирают по табл. 117
Нормальное напряжение при изгибе σ_2 моментом M_2 , МПа	$\sigma_2 = 32M_2K / (\pi d^3)$ (30) $\sigma_2 \leq [\sigma_{из}]$
Число рабочих витков n	$n = 545\theta d^3 / [(M_2 - M_1)c]$ (31) $n = 100K\alpha_2 / 1,8c [\sigma_{из}]$ (31а)
Наименьшее число витков из условия устойчивости пружины $n_{\text{найм}}$	$n_{\text{найм}} = (\alpha_3 / 123,1)^4$ (32) $n \geq n_{\text{найм}}$
Высота пружины в свободном состоянии H_0 , мм	$H_0 = n(d + \delta)$ (33)
Зазор между витками δ , мм	$\delta = 0,1 \div 0,5$
Шаг пружины t , мм	$t = d + \delta$ (34)
Длина развернутой пружины L , мм	$L \approx 3,2D_0n + l_1 + l_2$, (35) где l_1 и l_2 — длины концов пружины

Последовательность расчета пружин кручения. 1. Исходными данными для определения размеров пружин являются наибольший рабочий крутящий момент M_2 и наибольший рабочий угол закручивания α_2 .

2. В зависимости от конструкции узла предварительно выбирают средний диаметр пружины D_0 , диаметр проволоки d и вычисляют индекс пружины c , который уточняют в соответствии с указанными выше рекомендациями.

3. По уточненному индексу c пружины по формуле (27) определяют коэффициент формы сечения и кривизны витка K .

4. Для выбранного материала проволоки по табл. 117 находят наибольшее касательное напряжение при кручении $[\tau_3]$ и по формуле (29) вычисляют допустимое напряжение на изгиб $[\sigma_{iz}]$.

5. По величинам $[\sigma_{iz}]$ и K по формуле (26) и заданному моменту M_2 определяют диаметр проволоки d , а по формулам (7), (6)^{*1} и (28) — соответственно величины D_0 , D и D_1 . Если d приходится выбирать по конструктивным соображениям, то ведут проверочный расчет пружины на прочность, определяя значение σ_2 по формуле (30). В этом случае должно быть соблюдено условие $\sigma_2 \leq [\sigma_{iz}]$.

6. По формулам (31) или (31a) определяют число рабочих витков n , по формуле (25) — предельный угол закручивания α_3 , и по формуле (32) наименьшее число витков n_1 . Принимают условие $n \geq n_1$.

7. Для определения предельных рабочих крутящих моментов находят значения: M_1 — по формуле (19), M_3 — по формулам (21) или (21a). Вычисляют наименьший рабочий угол закручивания α_1 по формуле (23).

8. Задавшись зазором между витками δ и используя вычисленные значения n и d , вычисляют: высоту пружины H_0 по формуле (33), шаг t — по формуле (34), длину L по формуле (35).

9. Если пружины с вычисленными параметрами окажутся нерацио-

нальными, расчет необходимо повторить, задаваясь новым индексом c .

Пластинчатые пружины. Пластинчатые пружины применяют для незначительных линейных и угловых перемещений деталей конструируемых узлов. Материалом для изготовления пластинчатых пружин служит стальная холоднокатаная термообработанная лента (ГОСТ 21996—76).

Ленту подразделяют:

а) по прочности (временному сопротивлению разрыву) или по твердости на группы: первую — 1П, вторую — 2П, третью — 3П;

б) по точности изготовления: по толщине — нормальной точности, повышенной ПГ, высокой точности ВТ; по ширине — нормальной точности, повышенной точности — ПШ, высокой точности — ВШ;

в) по виду поверхности: на светлокаленую, светлокаленую с цветами побежалости Ц, полированную С, кородированную К, темную Ч;

г) по виду кромок: с обрезными кромками, с обработанными кромками Д.

123. Толщина и ширина лент, мм

Толщина	Ширина	Толщина	Ширина
0,20—0,40	5—100	0,63—0,8	8—100
0,45—0,50	6—100	0,90—1,0	9—100
0,55—0,60	7—100	1,10—1,3	10—100

Примеры обозначений:

Лента группы 1П повышенной точности изготовления по толщине, нормальной точности по ширине, с обработанными кромками, светлокаленая с цветами побежалости размером $0,7 \times 20$ мм:

Лента 1П-ПТ-Д-7×20 ГОСТ 21996—76

То же, группы 3П повышенной точности изготовления по толщине

*1 Формулы (6) и (7) см. табл. 119.

© Гостинина Н.А., 1980

226 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

и ширине, с обрезными кромками, светлокаленая, размером $0,3 \times 15$ мм:


*Лента ЗП-ПТ-ПШ-0,3×15
ГОСТ 21996-76.*

Ленту изготавливают из сталей 50, 60 по ГОСТ 1050-74, У7А, У8А, У9А, У10А, У12А по ГОСТ 1435-74 и 65-85, 60Г, 70Г, 60С3А, 70С2ХА по ГОСТ 14959-79.

124. Временное сопротивление разрыву или твердость ленты

Группа прочности ленты	Временное сопротивление разрыву, МПа	Твердость по Виккерсу HV
1П	1275-1590	375-485
2П	1600-1814	486-600
3П	Св 1864	Св 600

125. Расчетные зависимости и параметры пластинчатых пружин



Наименование и обозначение параметров	Расчетные зависимости
Рабочая длина пружины L_0 , мм	Выбирают по конструктивным соображениям
Толщина ленты для пружины S , мм	Выбирают по конструктивным соображениям согласно сортаменту
Модуль упругости стальной пружины E , МПа	$2,06 \cdot 10^6$
Наибольшее допустимое напряжение, МПа. касательное $[\tau_{kp}]$ при изгибе $[\sigma_{из}]$	Выбирают по табл. 117 $[\sigma_{из}] = 1,25 [\tau_{kp}]$
Сила пружины при перемещении, Н: предварительном P_1 рабочем P_2 наибольшем P_3	Назначают по условиям работы механизма
Перемещение, мм: предварительное F_1 рабочее F_2 наибольшее F_3	$F_3 = 4L_0^3 P_3 / bS^3 E \quad (1)$ или $F_3 = 2L_0^2 [\sigma_{из}] / (3SE) \quad (2)$
Ширина пружины b , мм	$b = 6L_0 P_3 / (S^2 [\sigma_{из}]) \quad (3)$
Полная длина пружины L , мм	$L = L_0 + l_1, \quad (4)$ где l_1 — длина защемленного конца

126. Форма, основные параметры и размеры пружин

Type H					Type П			$\nabla(\checkmark)$
D	D ₁	S	f ₃	h ₀	Усилие, Н, при прогибе			Масса, кг, не более
					f = f ₃	f ₂ = 0,8f ₃	f ₃ = 0,65f ₃	
MM					P ₃	P ₂		
Пружины большой жесткости ($\frac{f_3}{S} \leq 0,6$)								
28	12	1,5	0,8	2,3	4 905	4 022	3 434	0,006
30	15	2,0	0,6	2,6	8 142	6 573	5 396	0,008
	10		0,9	2,9	8 927	7 358	5 984	0,012
32	(10)	3,0	0,7	3,7	23 544	18 639	15 206	0,017
	(14)				23 506	20 601	16 677	0,015
35	20	2,0	0,8	2,8	8 823	7 063	5 886	0,010
			1,0	3,0	7 161	6 082	5 101	0,015
40	25	2,5	0,8	3,3	14 715	11 772	9 712	0,015
	(20)	2,2	1,1		7 554	6 377	5 297	0,022
45	25	2,5	1,0	3,5	12 263	9 810	8 240	0,022
		3,0		4,0	21 582	17 168	14 225	0,026
50	20	2,2	1,3	3,5	7 161	5 984	5 003	0,029
	30	3,0	1,0	4,0	18 149	14 715	12 263	0,039
55	24		1,4	4,4	16 677	13 734	11 282	0,038
	25	2,5	1,5	4,0	10 301	8 829	7 456	0,037
60	20	2,5	1,5	4,0	8 142	6 867	5 690	0,048
	26	3,8	1,4	5,2	28 449	22 563	18 639	0,067
	30	3,0	1,5	4,5	15 896	13 244	11 282	0,050
		3,5		5,0	25 506	20 601	17 168	0,058

Продолжение табл. 126

<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>S</i>	<i>f₃</i>	<i>h₀</i>	Усилие, Н, при прогибе			Масса, кг, не более								
					<i>f = f₃</i>	<i>f₂ = 0,8f₃</i>	<i>f₂ = 0,65f₃</i>									
					<i>P₃</i>	<i>P₂</i>										
ММ																
Пружины малой жесткости ($0,6 < f_3/S \leq 1,5$)																
30	15	1,0	1,0	2,0	1 668	1 472	1 373	0,004								
					3 728	3 237	2 747	0,009								
35	20	1,0	1,5	2,5	1 373	1 373	1 275	0,008								
40	25	1,5			3,0	3 924	3 434	3 139								
45	20	2,0		3,5	6 180	5 199	4 513	0,026								
50	25	1,5			3,0	2 943	2 551	2 354								
55	(16)	2,0	1,5	3,5	4 807	4 120	3 532	0,034								
	25				5 396	4 709	4 022	0,030								
60	30	1,5	2,0	4,0	5 788	5 199	4 709	0,036								
		2,5			3,5	2 649	2 649	2 453								
65	(25)	3,0	2,0	4,5	10 006	8 633	7 456	0,051								
					16 167	14 225	12 263	0,079								
70	30	2,0	2,5	4,5	5 297	5 003	4 709	0,049								
		3,0	2,0	5,0	14 225	12 263	10 301	0,074								
80	35	2,5	2,5	5,5	13 734	11 772	10 301	0,096								
			3,0	5,0	5 396	5 396	5 199	0,059								
90	(40)	2,5	3,5	6,0	8 829	8 731	8 437	0,100								
100	40	4,0	3,0	7,0	24 035	20 601	18 149	0,207								
		2,5	3,5	6,0	7 652	7 259	7 259	0,111								

П р и м е ч а н и я: 1. P_1 — сила при предварительном поджатии, f_1 — прогиб при силе P_1 .

2. P_2 — наибольшая рабочая сила; f_2 — прогиб при силе P_2 .

3. P_3 — сила при наибольшем прогибе $f = f_3$.

4. Сила P_2 при прогибе $f_2 = 0,8f_3$ является предельной рабочей для пружины С и испытательной для пружин Д и М при динамических испытаниях.

5. Сила P_2 при прогибе $f_2 = 0,65f_3$ является предельной рабочей для пружин Д и М и обычной рабочей для пружин С.

6. Параметры P_1 и f_1 стандартом не регламентированы.

7. Параметры P_2 и f_2 контролируют при испытаниях, P_3 — при испытаниях не контролируют.

8. Пружины с размерами D_1 , заключенными в скобки, по возможности не применять.

9. ГОСТ 3057—79 дополнительно предусматривает пружины большой жесткости до $D = 300$ мм и малой жесткости до $D = 250$ мм.

10. Пример обозначения тарельчатой пружины типа Н динамического действия с размерами $D = 70$ мм, $D_1 = 30$ мм, $S = 3$ мм и $f_3 = 2$ мм:

Пружина тарельчатая НД 70×30×3×2 ГОСТ 3057—79

Последовательность расчета пластинчатых пружин. 1. Исходными данными для определения размеров пружин являются сила пружины при наибольшем перемещении P_3 и рабочая длина пружины L_0 .

2. Выбирают толщину ленты S по конструктивным соображениям, подбирают материал ленты с определенными прочностными характеристиками. Для пружин из ленты толщиной 4 мм и более применяют сталь 65Г с $[\sigma_{iz}] = 687$ МПа.

3. По формуле (3) вычисляют ширину ленты b и округляют полученную величину до ближайшего целого числа.

4. По формулам (1) или (2) находят наибольшее перемещение пружины.

Тарельчатые пружины. ГОСТ 3057—79 установлены следующие типы тарельчатых пружин: Н — нормальной точности, получаемые штамповкой без механической обработки поверхности обреза; П — повышенной точности, у которых поверхности обреза, получаемые после штамповки, обрабатываются механически.

Пружины разделяют: а) по характеристике — большой жесткости ($\frac{f_m}{S} \leq 0,6$) и малой жесткости ($0,6 <$



$\frac{f_m}{S} \leq 1,5$), где f_m — высота внутреннего конуса, мм; S — толщина пружины, мм; б) по условиям работы: статического действия С; динамического Д; многократного действия М.

Пружины должны изготавливаться из стали 60С2А. Допускается применять пружинную сталь по ГОСТ 14963—78 из листового и полосового проката, которая по своим качествам не ниже стали 60С2А. Пружины подвергают термической обработке и противокоррозийному покрытию.

127. Ширина опорной поверхности тарельчатой пружины в зависимости от наружного диаметра, мм

D	b	
	Номинал	Допустимое отклонение
От 28 до 50	0,6	+0,6 -0,3
Св. 50 » 80	0,7	+0,7 -0,3
Св. 80 » 120	0,8	+0,8 -0,4

128. Пакеты тарельчатых пружин

Эскиз пакета	Область применения
	Акумуляторы энергии зажимных механизмов приспособлений, буферные пружины амортизаторов различного рода для восприятия больших сил при относительно малых габаритных размерах
	Для гашения энергии ударов, воспринимаемых узлами механизмов

Продолжение табл. 128

Эскиз пакета	Область применения
	При очень больших нагрузках Рабочая нагрузка может быть увеличена примерно пропорционально числу пружин в пакете

В узлах механизмов пакеты формируют на центрирующей оправке или в гильзах.
Рабочие чертежи пружин, а также

схемы расположения тарельчатых пружин в пакетах при испытаниях выполняют по ЕСКД (ГОСТ 2.401—68*).

14. РУКОЯТКИ, КНОПКИ, МАХОВИЧКИ, РУЧКИ, НАКОНЕЧНИКИ

129. Обозначение рукояток с шаровой головкой и заготовок для них (ГОСТ 3055—69*)

L, мм	Заготовка	Исполнения					
		1	2	3	4	5	6
63	7061-0001	7061-0002	7061-0003	7061-0004	7061-0005	7061-0006	7061-0007
80	7061-0008	7061-0009	7061-0010	7061-0011	7061-0012	7061-0013	7061-0014
100	7061-0015	7061-0016	7061-0017	7061-0018	7061-0019	7061-0020	7061-0021
125	7061-0022	7061-0023	7061-0024	7061-0025	7061-0026	7061-0027	7061-0028
160	7061-0029	7061-0030	7061-0031	7061-0032	7061-0033	7061-0034	7061-0035
200	7061-0036	7061-0037	7061-0038	7061-0039	7061-0040	7061-0041	7061-0042

П р и м е ч а н и я: 1. Размер L — длина рукоятки (см. эскиз табл. 130).
2. Пример обозначения рукоятки с шаровой головкой исполнения 1 с размером L = 63 мм.


Рукоятка 7061-0002 ГОСТ 3055—69

То же, заготовки рукоятки с размером L = 63 мм:

Заготовка 7061-0001 ГОСТ 3055—69

130. Рукоятки с шаровой головкой (ГОСТ 3055—69*)

Размеры, мм



131. Рукоятки с накаткой (ГОСТ 14742-69*)

Размеры, мм

Обозначение рукояток	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>D₁</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	Масса, кг, не более
7061-0161	20	12	10	M5	15	1,5	8	5	2,5	0,014
7061-0162	25	14	12	M6	18	1,9	10	6	2,5	0,028
7061-0163	32	18	16	M8	26	2,9	12	7	3,0	0,052
7061-0164	36	20	20	M10	30	2,9	14	8	3,0	0,077
7061-0165	40	25	24	M12	32	3,9	16	10	5,0	0,115

Рисунок 131 показывает конструкцию и размеры рукояток с накаткой. Конструкция включает в себя центральную ось с диаметром *D*, на которой установлены две головки с диаметрами *D₁* и *D₂*. Головка *D₁* имеет высоту *h₁* и радиус *R₂₀*. Головка *D₂* имеет высоту *h₂* и радиус *R₄₀*. На концах оси расположены фаски под углом $1 \times 45^\circ$. Вид с торца показывает прямое рифление и высоту *H*. Таблица содержит пять вариантов рукояток с соответствующими размерами.


Приимечания:

- Материал — сталь 45.
- Твердость HRC_0 32—37.
- При сборке отверстие *d₂* под штифт просверлить насквозь и развернуть. Предельные отклонения *d₂* по $H8$.
- Остальные технические требования — см. стр. 247
- Пример обозначения рукоятки с накаткой размером *D* = 20 мм:

Рукоятка 7061-0161 ГОСТ 14742-69

132. Рукоятки звездообразные (ГОСТ 4742-68*)

Размеры, мм



Обозначение исполнения			Для всех исполнений										Для исполнений				
1	2	3	D	H	d	d ₁	d ₂	h	h ₁	r	r ₁	r ₂	r ₃	1	2	3	
7061-0281	7061-0282	7061-0283	32	20	12	18	1,9	10	6	50	13	2,5		6	6	12	15
7061-0284	7061-0285	7061-0286	40	25	14	21		12	7	60	14,5	3	2	8	8	15	18
7061-0287	7061-0288	7061-0289	50	32	18	25		14	8	70	16	4	2,5	10	10	18	21
7061-0290	7061-0291	7061-0292	60	40	20	32		16	10	80	21	5	3	12	12	22	25
7061-0293	7061-0294	7061-0295	80	50	25	40		20	12	100	27	6	4	16	16	28	32
7061-0296	7061-0297	7061-0298	100	60	32	48	4,9	25	14	120	30	8	5	20	20	36	40
														M6	7	10	0,030
														M10	11	16	0,119
														M12	13	20	0,207
														M16	17	25	0,431
														M20	21	30	0,762

Приимечания: 1. Материал — сталь 35Л-1 по ГОСТ 977—75* или новая чугун КЧ 30—6 по ГОСТ 1215—79.

2. Отверстие под штифт досверлить и развернуть при сборке.

3. Предельные отклонения размера d_3 по $H12$.

4. Остальные технические требования — см. стр. 267.

5. Пример обозначения звездообразной рукоятки исполнения 1, размером $D = 32$ мм:

Рукоятка 7061-0281 ГОСТ 4742—68


234 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

133. Ручки фасонные стальные
Размеры, мм

Для всех исполнений										Для исполнения 1				Для исполнения 2				Масса, кг, не более
L	D	D ₁	D ₂	l	l ₁	r	r ₁	r ₂	d	d ₁	l ₂	l ₃	d ₂	l ₄				
38	12	8	6	4	25,3	4	24	20	5	3,5	8; 10; 12;	3	M5	8	0,020			
48	15	10	8	5	32,1	5	30	27	6	4	10; 12; 15	3	M6	10	0,040			
60	19	12	10	6	39,4	6	38	35	8	5,5	12; 15; 18	4	M8	12	0,080			
75	24	16	13	8	49,6	8	48	40	10	7	15; 18; 22	5	M10	15	0,170			
95	30	20	16	10	63,2	10	60	52	12	9	22; 25; 28	6	M12	20	0,330			
120	38	25	20	14	77,1	12	75	58	16	12	28; 32; 36	8	M16	25	0,620			

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 15 или 35.
2. Предельные отклонения размеров d по h8.
3. Остальные технические требования — см. стр. 247.
4. Предусматривают также стальные фасонные ручки с L, равным 25 и 32 мм.
5. Пример обозначения ручки фасонной стальной исполнения 1, размерами L = 38 мм, l₂ = 10 мм:
Ручка 1 38×10
То же, исполнения 2 L = 38 мм; l₄ = 8 мм:
Ручка 2 38×8

134. Штурвальные гайки (ГОСТ 14728—69*) и рукоятки (ГОСТ 14741—69*)
Размеры, мм



Продолжение табл. 134

Обозначение штурвальных гаек по ГОСТ 14728—69	Обозначение штурвальных рукояток по ГОСТ 14741—69	Исполнение	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>D₁</i>	<i>d[*]</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	Деталь 1 — гайка по ГОСТ 14728—69	Деталь 2 — короткая по ГОСТ 14741—69	Деталь 3 — рукоятка по ГОСТ 8924—69	Деталь 4 — рукоятка по ГОСТ 8923—69
7003-0321	7061-0146	1	160	50	24	M12	12	—	7003-0321/001	7061-0146/001	7061-0102	—
7003-0322	7061-0147	2	160	46	—	—	3,9	—	7061-0147/001	7061-0147/001	—	7061-0060
7003-0323	7061-0148	1	200	60	30	M16	16	—	7003-0323/001	7061-0148/001	7061-0108	—
7003-0324	7061-0149	2	200	58	—	—	4,9	—	7061-0149/001	7061-0149/001	—	7061-0066
7003-0325	7061-0150	1	250	76	36	M20	20	—	7003-0325/001	7061-0150/001	7061-0114	—
7003-0326	7061-0151	2	250	72	—	—	5,9	—	7061-0151/001	7061-0151/001	—	7061-0072
7003-0327	7061-0152	1	300	88	42	M24	25	—	7003-0327/001	7061-0152/001	7061-0116	—
7003-0328	7061-0153	2	300	82	—	—	7,8	—	7061-0153/001	7061-0153/001	—	7061-0074
7003-0329	7061-0154	1	350	112	52	M39	32	—	7003-0329/001	7061-0154/001	7061-0124	—
7003-0330	7061-0155	2	350	108	—	—	7,8	—	7061-0155/001	7061-0155/001	—	7061-0082

Причина 1. Допускается применять рукоятки со стальными шаровыми ручками.
2. Пример обозначения штурвальной гайки исполнения 1, размером $d = M12$.

Гайка 7003-0321 ГОСТ 14728—69

То же, штурвальной рукоятки исполнения 1, размером $D = 160$ мм.

Рукоятка 7061-0146 ГОСТ 14741—69

Рукоятка 7061-0146 Ст ГОСТ 14741—69

35, Гайки (стяжные) (ГОСТ 14728-69*) и корпусы штурвальных рукояток (ГОСТ 14741-69*).

Размечты. ММ


Обозначение		Общие размеры										ГОСТ 14741-69				ГОСТ 14728-69						
Кодекс по ГОСТ 14741-69		Гайка по ГОСТ 14728-69 ¹⁾		<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>H</i>	<i>d₂</i>	<i>d₃</i>	<i>d₄</i>	<i>d₆</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>h₂</i>	<i>d₆</i>	<i>h₄</i>	<i>h₅</i>	<i>h₆</i>	<i>h₇</i>	<i>Исполнение 1</i>	<i>Исполнение 2</i>	<i>d</i>	Масса, кг, не более
исполнения	1	2																				
7064-0146/001	7064-0147/001	7003-0321/001	4,0	24	32	14	11	M8	8,5	16	16	9	3	3,9	6	12	M12	M12	0,493			

7061-0148/001	7061-0149/001	7003-0323/001	55	30	42	18	13	M10	10,5	22	20	10	3	4,9	8	16	M16	M16	0,361	
7061-0150/001	7061-0151/001	7003-0325/001	63	36	50	22					28			5,8	10	20	M20	M20	0,583	
7061-0152/001	7061-0153/001	7003-0327/001	70	42	55	26		M12	13		23	12	3				M24	M24	0,742	
7061-0154/001	7061-0155/001	7003-0329/001	85	52	70	34	21	M16	17	43	28	14	4	16	32	M30	M30	1,415		
														7,8						

При меч ани я: 1. Материал — сталь 45.
 2. Твердость HRC_a 32—37.
 3. Предельные отклонения d_1 по Г8.
 4. Остальные технические требования — см. стр. 247.
 5. Пример обозначения корпуса исполнения 1, размером $d_1 = 12$ мм:
 Корпус 7061-0146/001 ГОСТ 14741-69
 То же, корпуса исполнения 2, размером $d = M12$:
 Корпус 7061-0147/001 ГОСТ 14741-69
 То же, гайки размером $d = M12$:
 Гайка 7003-0321/001 ГОСТ 14728—69

436. Рукоятки цилиндрические (ГОСТ 8923—69*)

Размеры, мм



Продолжение табл. 136

Обозначение исполнения		Общие размеры				Исполнение 1	Исполнение 2				Масса, кг, не более	
1	2	L	L_1	D	D_1		d_1	l_1 , не более	l_1	S		
7061-0069	7061-0070	125	137	12	—	10	M10	2,5	8	10	0,117	
7061-0071	7061-0072	100	115								0,167	
7061-0073	7061-0074	125	140			16	M12	2,5	10	12	0,207	
7061-0075	7061-0076	140	155			—					0,230	
7061-0077	7061-0078	160	175			20					0,280	
7061-0079	7061-0080	140	160			—					0,369	
7061-0081	7061-0082	160	180			20	25	16	M16	3	10	0,460
7061-0083	7061-0084	200	220							10	14	0,560
7061-0085	7061-0086	250	270									0,683
7061-0087	7061-0088	160	185									0,749
7061-0089	7061-0090	200	225			25	32	20	M20	4	12	0,903
7061-0091	7061-0092	250	275							12	19	1,095
7061-0093	7061-0094	320	345									1,366

П р и м е ч а н и я. 1. Материал — сталь 45.

2. Предельные отклонения d по $\varnothing 8$; S по h12.3. Поверхности диаметров d и d_1 от покрытия предохранить.

4. Остальные технические требования — см. стр. 247.

5. l — длина непореза.

6. Приведена масса рукояток исполнения 1.

7. Пример обозначения цилиндрической рукоятки исполнения 1, размерами d = 5 мм, L = 40 мм:

Рукоятка 7061-0051 ГОСТ 8923-69

То же, рукоятки исполнения 2, размерами $d_1 = M5$, L = 40 мм:

Рукоятка 7061-0052 ГОСТ 8923-69


То же, варианта рукоятки исполнения 2:

Рукоятка 7061-0052 В ГОСТ 8923-69


137. Рукоятки с шаровой ручкой (ГОСТ 8924—69*)

Размеры, мм

		Поз 1				Поз 2			
		Исполнение 1				Исполнение 2			
		Поз 1				Поз 2			
Обозначение исполнения		<i>d</i>	<i>d</i> ₁	<i>L</i> = <i>L</i> ₂	<i>L</i> ₁	<i>D</i>	Масса, <i>RU</i> , не более	Обозначение детали исполнения	Рукоятка
1	2							1	2
7061-0101	7061-0102			63	73	0,040	7061-0101/001	7061-0102/001	
7061-0103	7061-0104	8	M8	80	90	0,050	7061-0103/001	7061-0104/001	10
7061-0105	7061-0106			100	110	0,063	7061-0105/001	7061-0106/001	
7061-0107	7061-0108			80	92	0,070	7061-0107/001	7061-0108/001	M8
7061-0109	7061-0110	10	M10	100	112	0,087	7061-0109/001	7061-0110/001	12
7061-0111	7061-0112			105	137	0,110	7061-0111/001	7061-0112/001	10
7061-0113	7061-0114	12	M12	100	111	0,153	7061-0113/001	7061-0114/001	16
									M10 15 12 2,0 10 1'



Исполнение 1
Исполнение 2



Для *D*₁ = 25 мм

Вариант исполнения 2



Вариант исполнения 2

7061-0115	7061-0116		1,2	140	0 192	7061-0111,3/001	7061-0116/001		16	M10	15	12	2,5	10	12
7061-0117	7061-0118	12	M12	140	155	30	0 216	7061-0117/001	7061-0118/001						
7061-0119	7061-0120			160	175	0,247	7061-0119/001	7061-0120/001							
7061-0121	7061-0122	16	M16	140	160	40	0 335	7061-0121/001	7061-0122/001						
7061-0123	7061-0124			160	180	0,384	7061-0123/001	7061-0124/001							
7061-0125	7061-0126			180	200	0 443	7061-0125/001	7061-0126/001							
7061-0127	7061-0128	16	M16	200	220	40	0 483	7061-0127/001	7061-0128/001						
7061-0129	7061-0130			250	270	0,606	7061-0129/001	7061-0130/001							
7061-0131	7061-0132			160	185	0 550	7061-0131/001	7061-0132/001							
7061-0133	7061-0134			200	225	50	0 704	7061-0133/001	7061-0134/001						
7061-0135	7061-0136	20	M20	250	275	0,887	7061-0135/001	7061-0136/001							
7061-0137	7061-0138			320	345	1,167	7061-0137/001	7061-0138/001							

П р и м е ч а н и я. 1. Материал рукояток (деталь 1) — сталь 15.

2. Препельные отверстия d по u_8 , S по $n12$.

3. Поверхности диаметров d_1 , d_2 , d_3 от покрытия предохранить.

4. При сборке резьбовой конец d_2 смазать эпоксидной смолой или kleem для металлических изделий.

5. Допускается применение стальной шаровой ручки.

6. Остальные технические требования — см. стр. 247.

7. $l_{\frac{1}{2}}$ — недорез резьбы.

8. Приведена масса рукояток (деталь 1) исполнения 1.

9. Пример обозначения рукоятки с шаровой ручкой исполнения 1, размерами $d = 3$ мм, $L = 63$ мм:

То же, рукоятки исполнения 2, размерами $d_1 = M8$; $L = 63$ мм.

Пример обозначения рукоятки исполнения 2:

Рукоятка 7061-0102 В ГОСТ 8924—69

То же, варианта рукоятки исполнения 2 из стали:

Рукоятка 7061-0102 Ст. ГОСТ 8924—69

Пример обозначения рукоятки (деталь 1) исполнения 1, размерами $d = 8$ мм, $L = C3$ мм:

Рукоятка 7061-0101 ГОСТ 8924—69

То же, рукоятки исполнения 2, размерами $d_1 = M8$, $L = 63$ мм.

Рукоятка 7061-0102/001 ГОСТ 8924—69

То же, варианта исполнения 2:

Рукоятка 7061-0102/001 В ГОСТ 8924—69

138. Кнопки с рифлением

Размеры, мм

Исполнение 1

Исполнение 2

Рифление прямое

Для исполнений 1 и 2							Для исполнения 1			Для исполнения 2			Масса, кг, не более			
D	H	d	h	r	r ₁	c	d ₁	d ₂	l	l ₁	d ₃	l ₂	l ₃			
12	10	6	5	12		0,8	0,5		3	1,5	7	2,5	M3	7	5,5	0,005
16	14	8	8	16				4			9	4	M4	9	7,5	0,008
20	18	10	10	20			1,0	0,8	5	1,9	12	5	M5	12	9,0	0,015
25	22	12	12	25					6		16	6	M6	16	11,0	0,030
32	28	15	16	32			1,5	1,0	8	2,8	20	8	M8	20	14	0,060
40	34	20	20	40					10		25	10	M10	25	18	0,120
50	40	25	24	50	2,0	1,5	12	3,8	30	12	M12	30	24		0,280	

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 15 или 35.
 2. Отверстие d_2 просверлить и развернуть при сборке.
 3. Предельные отклонения d_1 , d_2 по $H8$.
 4. Остальные технические требования см. стр. 247
 5. Пример обозначения кнопки с рифлением размером $D = 32$ мм исполнения 1: Кнопка 1 32

139. Кнопки
Размеры, мм

Исполнение 1

Разбальцевать при сборке

2,5

$RQ6$

D_1 D_2 l l_1 r r_1 r_2

l_3 l_4

Исполнение 2

$R240$ $\checkmark(\checkmark)$

d l_2 l_3

l_4

допускается резьбу залернить при сквозном отверстии


Для исполнений 1 и 2

L	D	D_1	D_2	l	l_1	r	r_1	r_2	Для исполнения 1			Для исполнения 2		Масса, кг, не более	
									d	d_1	l_2	l_3	d_2		l_4
20	20	12	8	3,6	8	25	5,5	2,5	6	4,0	6	3	M6	8	0,025
25	25	16	10	4,5	10	32	7,5	3,0	8	5,5	8		M8	10	0,050
32	32	20	12	5,5	13	40	9,5	4,0	10	7,0	10	4	M10	13	0,100
40	40	25	16	6,5	16	50	12	5,0	12	9,0	13	5	M12	16	0,200
50	50	32	20	9,0	21	63	15	6,0	16	12,0	16	6	M16	20	0,380

Примечания:

1. Материал — сталь 15 или 35.
2. Предельные отклонения d по $h8$.
3. Пример обозначения кнопки исполнения 1, размером $D = 32$ мм:
Кнопка 1 32

140. Маховички стальные
Размеры, мм



244 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 140


D	D ₁	d	d ₁	d ₂	d ₃	H	h	h ₁	A	B	S	r	r ₁
80	8,5	8	16	5	2	20	5	4,5	34	12	3,5	6	4
120	12,5	12	25	8	4	32	8	7,0	51	18	4,0	9	6

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 35.
2. Предельные отклонения размеров d, d₂ по H7; d₃ по H8.
3. Отверстие d₃ сверлить и развернуть в сборке.
4. Пример обозначения маховичка диаметром D = 120 мм:

Маховичок 120

141. Маховички из алюминиевого сплава

Размеры, мм




D	D ₁	d	d ₁	d ₂	H	h	h ₁	A	l	b	t	c
125	90	14	28	8	24	14	8	54	18	4	15,6	1,6
160	120	16	32	10	30	18	12	70	20	5	18,1	2,0
200	160	20	36	10	32	18	10	90	24	6	22,6	2,0

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сплав Д16.
2. Предельные отклонения размеров d по H7; d₂ по H8.
3. Покрытие — Аи. Окс. м по ГОСТ 9 073—77.
4. Пример обозначения маховичка диаметром D = 200 мм:

Маховичок 200

142. Рукоятки с противовесом

Размеры, мм




<i>l</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>D₃</i>	<i>D₄</i>	<i>H</i>	<i>H₁</i>
50	12	8	4	19	25	32	36	10	15,3	18
65	14	10	5	24	32	36	36	12,5	19,4	22

П р и м е ч а н и я. 1. Материал — сталь 45.
2. Пределевые отклонения размеров *d* по *H7*; *d₁* по *H8*.
3. Отверстие *d₂* сверлить и развернуть под конический штифт в сборе.
4. Пример обозначения рукоятки с размером *l* = 50 мм

Рукоятка 50

143. Рукоятки к тискам

Размеры, мм



<i>S</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>D₃</i>	<i>d</i>	<i>l</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>
16	35	20	21	10	150	28		
18	40		24		200	32	16	20
22	46		30	12	250	38	40	28
24	52		33		300	42		


П р и м е ч а н и я. 1. Материал — сталь 35Л-II.
2. Твердость *HRC*, 30—34.
3. Пределевые отклонения размеров *d* по *H8*, *S* по ГОСТ 6424—73.
4. Пример обозначения рукоятки *S* = 16 мм, *l* = 150 мм,

Рукоятка 150

246 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

144. Ручки шаровые стальные

Размеры, мм



<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>l₂</i>	Масса, кг, не более
12	8	M5	6	8	7	1,0	0,01
16	10	M6	7	13	9	1,5	0,02
22	12	M8	10	16	14	2,5	0,03
30	15	M10	12	18		3,0	0,10
40	18	M12	14	30	24		0,25
50	20		M12	14	24		0,50

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 15 или 35.
2. Остальные технические требования см. стр. 247.
3. Пример обозначения ручки шаровой стальной *D* = 50 мм:

Rучка 50

145. Наконечники

Размеры, мм

<i>D</i>	<i>H</i>	<i>d</i>	<i>c</i>
30	28	8	1,0
35	32	10	
40	36	12	1,6
45	40	14	2,0

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 15 или 35.
2. Остальные технические требования см. стр. 247.
3. Пример обозначения наконечника размером *D* = 30 мм:

Наконечник 30

Дополнительные технические требования на рукоятки, кнопки, маховики, ручки и наконечники следующие: неуказанные предельные отклонения размеров: охватывающих по $H14$; охватываемых по $h14$; прочих $\pm IT\ 14/2$. Резьба по СТ СЭВ 182—75, поля допусков резьбовых отверстий $7H$, резьбовых хвостовиков $8g$ по ГОСТ 16093—81. Размеры недорезов и фасок для резьбы по


ГОСТ 40549—80. Покрытие наружных поверхностей — Х18М по ГОСТ 9.073—77.

15. МАСЛЕНКИ

Масленки предназначены для подачи к узлам трения механизмов пластичных смазочных материалов и смазочных масел.

146. Пресс-масленки прямые (ГОСТ 19853—74, тип 1)

Размеры, мм



Номер масленки	Резьба	H	h	h_1	d	d_1	d_2		d_3	d_4	S	α°
							Номинал	Пред. откл.				
1	М6×1 коническая	13	8	6							8	
2	М10×1 по СТ СЭВ 180—75				6,7	4,5	5,8	-0,3	2	2,5		48
3	К $1/8''$ ГОСТ 6111—52*	18	10	7							10	
4	К $1/4''$ ГОСТ 6111—52*	24	12	7,5	10	5,2	8,0	-0,36	4,5	5,0	14	60

П р и м е ч а н и я. 1. Обозначения. 1 — корпус масленки; 2 — запорный элемент; 3 — пружина.

2. Предельные отклонения размеров под ключ — по ГОСТ 6424—73.

3. Остальные технические требования — см. стр. 248.

4. Пример обозначения пресс-масленки типа 1, № 2, с покрытием II6:

Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853—74

То же, № 4, с покрытием Кd6:

Масленка 1.4.Кd6 ГОСТ 19853—74

147. Пресс-масленки угловые (ГОСТ 19853-74, тип 2)

Размеры, мм		Номер масленки	Резьба	L	l	α°
20,5 нащб	Резьба					
α	2	1	M6×1 коническая	19	6	
8,5 нащб	Л нащб	2	M10×1 по СТ СЭВ 180-75			45, 90
		3	K 1/4" ГОСТ 6111-52*	22	8	


П р и м е ч а н и я. 1. Обозначения 1—вставной элемент, 2—переходный штуцер.
 2. Допускается изготавливать размер под ключ $10_{-0,2}$ мм.
 3. Остальные технические требования — см. п. 5.
 4. Пример обозначения пресс-масленки типа 2, № 1, с углом $\alpha = 45^\circ$, покрытием Цб.

Масленка 2.1.45 Цб ГОСТ 19853-74.
 То же, № 3, с углом $\alpha = 90^\circ$, с покрытием Кдб.
 Масленка 2.3.90.Кдб ГОСТ 19853-74.

5. Технические требования на пресс-масленки (ГОСТ 19853-74, типы 1 и 2). Головки масленок должны иметь твердость не менее HRC_3 57. Размеры шестигранников головки масленок составляют: $D \geq 1,1S$; $a \geq 0,5S$, где D — диаметр описанной окружности, a — длина прямолинейного участка грани; S — размер «под ключ». Резьбу M6×1 коническую выполняют по приложению к ГОСТ 19853-74. Полоса допуска резьбы M10×1—8g по ГОСТ 16093-81. Шероховатость наружных поверхностей $Rz \leq 40$ мкм. Наружные поверхности должны иметь заданные покрытия Цб, Цбхр, Кдб, Кдбхр по ГОСТ 9 073-77. Запорный элемент должен выступать за торец головки на 0,1—0,9 мм. Ресурс масленок не менее 20 000 циклов. Плотность запорного устройства следует проверять подачей смазочного материала со стороны внутренней полости под давлением 0,05 МПа. Для вставного элемента масленок типа 2 используют пресс-масленки типа 1 № 1. Допускается безрезьбовое соединение вставного элемента с переходным штуцером.

148. Масленки колпачковые (ГОСТ 20905-75)

Размеры, мм



Вместимость, см ³	d	D	H	H_1	b	S	Масса 100 шт., кг, не более
1,6	M10×1	18	14	28	10	12	1,6
3,2		22	15	30			2,5

Продолжение табл. 148

Вместимость, см ³	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>H</i>	<i>H₁</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	Масса 100 шт., кг, не более
6,3	M10×1	31	17	35	10	12	6,0
12,5		38	20	40			8,2
25		48	24	50	12	17	14,6
50		58	30	62			22,5
100		68	38	78			33,6

Причесания: 1 Технические требования по ГОСТ 19099—73*.
 2 Номинальное давление смазочного материала 0,25 МПа (2,5 кгс/см²).
 3 Пример обозначения масленки вместимостью 25 см³.

Масленка 25 ГОСТ 20905—75

149. Пресс-масленки для смазочных масел (ГОСТ 19853—74)

Размеры, мм

Тип 3						
Номер масленки	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>H</i>	<i>h</i>
1	6	8	2,5	3	6	1,0
2	10	12	5,0	6	12	1,5
Причесания 1. Масленки используют для смазочных масел с вязкостью не более 250 мм ² /с. 2 Герметичность запорного устройства проверяют под давлением 0,3 МПа (3 кгс/см ²). 3 Предельные отклонения размеров <i>D</i> по <i>и8</i> . 4 Наружные поверхности масленок должны иметь защитные покрытия Ц6, Цбхр, Кдб, Кдбхр по ГОСТ 9 073—77. 5 Пример обозначения пресс-масленки типа 3, № 1, исполнения 1, с покрытием Ц6.						
Масленка 3 1.1.Ц6 ГОСТ 19853—74						

16. КОНДУКТОРНЫЕ ВТУЛКИ

Кондукторные втулки служат для направления режущего инструмента при обработке отверстий на станках сверлильно-расточкой группы. Они позволяют повысить точность обрабатываемых отверстий по параметрам отклонений диаметральных размеров, формы, расположения осей отверстий на входе и выходе за счет ограничения прогибов инструмента. Их подразделяют на неподвижные и врачающиеся.

Неподвижные стандартные кондукторные втулки бывают постоянные по ГОСТ 18429—73* и постоянные с буртиком по ГОСТ 18430—73*, которые применяют в условиях мелкосерийного производства при обработке неточных отверстий одним инструментом (сверлом, зенкером); сменные по ГОСТ 18431—73*, которые применяют в условиях крупносерийного и массового производства при обработке одного отверстия одним инструментом (сверлом, зенкером, разверткой) и которые быстро заменяют при изнашивании; быстросменные по ГОСТ 18432—73* применяют при обработке одного отверстия последовательно несколькими инструментами (сверлом, зенкером, разверткой); промежуточные по ГОСТ 18433—73* и промежуточные с буртиком по ГОСТ 18434—73*, которые служат для установки сменных и быстросменных кондукторных втулок для уменьшения износа плиты.

250 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

150. Втулки кондукторные постоянные (ГОСТ 18429—73*)
Размеры, мм

The technical drawing shows two types of conductor sleeves.
 Type 1 (执行 1) has a bore diameter d , a shoulder height H , a shoulder radius r , a shoulder angle 5° , a shoulder width c , and a shoulder thickness r_1 . It is made of steel grade 45 and has a surface finish of $Rz 20$.
 Type 2 (执行 2) has a bore diameter $d + 0,3$, a shoulder height H , a shoulder radius r , and a shoulder thickness r_1 . It is also made of steel grade 45 and has a surface finish of $Rz 20$.

Обозначение	d	D (поле допуска №)	H	c	r	r_1	Масса 1000 шт., кг, не более
7051-0041	Св. 2,6 до 2,9	5,6	5	0,6	0,4		0,76—0,71
7051-0042			6,3	0,8			0,85—0,79
7051-0043			8				1,17—1,08
7051-0044			10				1,48—1,38
7051-0045			12	1,2			1,8—1,68
7051-0046	Св. 2,9 до 3,4	6,3	6,3	0,8	0,2		1,19—1,07
7051-0047			8				1,78—1,43
7051-0048			10				1,98—1,79
7051-0049			12	1,2			2,28—2,05
7051-0051			16	1,6			3,07—2,76
7051-0052	Св. 3,4 до 3,7	7,1	6,3	0,8	0,6		1,47—1,39
7051-0053			8				1,93—1,82
7051-0054			10				2,39—2,26
7051-0055			12	1,2			2,85—2,69
7051-0056			16	1,6			3,86—3,65
7051-0057	Св. 3,7 до 4,5	8	6,3	0,8			1,89—1,65
7051-0058			8				2,52—2,2
7051-0059			10				3,16—2,7
7051-0061			12	1,2			3,69—3,2
7051-0062			16	1,6			4,95—4,3
7051-0063	Св. 4,5 до 5,2	9	6,3	0,8	0,8	0,4	2,25—2
7051-0064			8				3—2,66
7051-0065			10				3,7—3,3
7051-0066			12	1,2			4,5—4
7051-0067			16	1,6			6—5,83

Продолжение табл. 150

Обозначения	<i>d</i>	<i>D</i> (поле допуска №)	<i>H</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	Масса 1000 шт., кг, не более
7051-0068	Св. 5,2 до 6	10	8	0,8	0,8	0,4	3,66—3,2
7051-0069			10	1,2			4,5—4
7051-0071			12				5,4—4,7
7051-0072			16	1,6			7,2—6,3
7051-0073			20	2			8,97—7,9
7051-0074	Св. 6 до 6,7	11	8	0,8	0,8	0,4	4,2—3,6
7051-0075			10	1,2			5,3—4,5
7051-0076			12				7,7—5,4
7051-0077			16	1,6			8,3—7,1
7051-0078			20	2			10,5—8,9
7051-0079	Св. 6,7 до 7,5	12	8	0,8	1	0,4	4,6—3,8
7051-0081			10	1,2			5,9—5,4
7051-0082			12	1,2			7,1—6
7051-0083			16	1,6			9,4—7,9
7051-0084			20	2			11,8—10,9
7051-0085	Св. 7,5 до 9	14	8	0,8	1	0,4	6,8—6
7051-0086			10	1,2			8,6—7
7051-0087			12				9,8—8,5
7051-0088			16	1,6			13—11,3
7051-0089			20	2			17,3—14,2
7051-0091	Св. 9 до 10,5	16	10	1,2	1,2	0,6	10,8—9
7051-0092			12				12,9—10,7
7051-0093			16	1,6			17,2—15,1
7051-0094			20	2			21,6—18
7051-0095			25	2,5			27—22,5
7051-0096	Св. 10,5 до 12	18	10	1,2	1,2	0,6	13,2—11,1
7051-0097			12				15,8—13,3
7051-0098			16	1,6			21,9—17,8
7051-0099			20	2			26,4—22,2
7051-0101			25	2,5			33—27,8
7051-0102	Св. 12 до 14	20	12	1,2	1,2	0,6	18,9—15,1
7051-0103			16	1,6			25,3—20,2
7051-0104			20	2			31,5—25,1
7051-0105			25	2,5			39,5—31,5
7051-0106			32	3,2			50,5—40,2

252 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 150

Обозначения	<i>d</i>	<i>D</i> (поле допуска №)	<i>H</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	Масса 1000 шт., кг, не более
7051-0107	Св. 14 до 15	22	12	1,2	1,6	0,6	21,3—19,2
7051-0108			16	1,6			28,4—25,5
7051-0109			20	2			35,5—32
7051-0111			25	2,5			44,4—39,9
7051-0112			32	3,2			56,8—51,1
7051-0113	Св. 15 до 17	25	12	1,2	1,6	0,6	29,6—24,8
7051-0114			16	1,6			39,4—33,1
7051-0115			20	2			49,4—41,5
7051-0116			25	2,5			61,6—51,7
7051-0117			32	3,2			78,9—66,3
7051-0118	Св. 17 до 20	28	16	1,6	2	0,8	55,9—37,8
7051-0119			20	2			68,2—47,4
7051-0121			25	2,5			85,3—59,2
7051-0122			32	3,2			110,1—75,8
7051-0123			40	4			146,4—94,8
7051-0124	Св. 20 до 23	32	16	1,6	2	0,8	61,5—48,8
7051-0125			20	2			77—61,1
7051-0126			25	2,5			106,1—76,3
7051-0127			32	3,2			123,1—97,6
7051-0128			40	4			153,9—122,1
7051-0129	Св. 23 до 27	36	20	2	2	0,8	94,6—69,9
7051-0131			25	2,5			118,5—87,4
7051-0132			32	3,2			151,3—111,9
7051-0133			40	4			189,2—139,8
7051-0134			50	6			236,4—174,7

Продолжение табл. 150

Обозначения	<i>d</i>	<i>D</i> (после допуска №6)	<i>H</i>	<i>c</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	Масса 1000 шт., кг, не более		
7051-0135	Св. 27 до 30	40	20	2	2	0,8	107,4—86,3		
7051-0136			25	2,5			134,2—107,9		
7051-0137			32	3,2			171,9—138,1		
7051-0138			40	4			214,8—172,6		
7051-0139			50	6			268,5—215,8		
7051-0141	Св. 30 до 34	45	25	2,5	2,5	1	173,4—133,9		
7051-0142			32	3,2			221,9—171,4		
7051-0143			40	4			277,4—214,3		
7051-0144			50	6			346,8—287,9		
7051-0145			63				437—337,6		
7051-0146	Св. 34 до 38	50	25	2,5	2,5	1	207,1—162,7		
7051-0147			32	3,2			265,1—208,3		
7051-0148			40	4			331,4—260,4		
7051-0149			50	6			414,3—325,5		
7051-0151			63				522—410,1		

Приложения 1. В ГОСТ 18429—73* диапазон основных размеров шире: $0,19 - 80$, $D = 2,8 - 100$, $H = 4 - 80$, $c = 0,6 - 6$.

* Исполнение 1 для всего диапазона размеров; исполнение 2 только для втулок с диаметром $d = 0,19 - 4,5$ ($h_1 = 1, 2$ и 4).

3. Для втулок с толщиной стенки не более 1 мм $r = r_1 = 0,1$ мм.


4. Технические требования см. стр. 275.

5. При применении обозначения посторонней кондукторной втулки исполнения 1 с размерами $d = 2,9$, $D = 5,6$ и $H = 12$:

Втулка 7051-0015/0290 /7 ГОСТ 18429—73

151. Втулки кондукторные постоянные с буртиком (ГОСТ 18430—73*)

Размеры, мм



Продолжение табл. 151

Обозначение	<i>d</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>h</i>	<i>b</i>	Масса 1000 шт., кг, не более
7051-1157	Св. 3,7 до 4,5	12	7,7	1	2	4,46—4,09
7051-1158						5,09—4,64
7051-1159						5,73—5,14
7051-1161						6,26—5,64
7051-1162						7,52—6,74
7051-1163	Св. 4,5 до 5,2	13	8,7			4,69—4,31
7051-1164						5,44—4,97
7051-1165						6,14—5,61
7051-1166						6,94—6,31
7051-1167						8,44—7,64
7051-1168	Св. 5,2 до 6	14	9,7		1,6	7—6,36
7051-1169						7,84—7,16
7051-1171						8,74—7,86
7051-1172						10,54—9,46
7051-1173						12,31—11,06
7051-1174	Св. 6 до 6,7	15	10,7	3		7,36—6,59
7051-1175						8,46—7,49
7051-1176						10,86—8,39
7051-1177						11,46—10,09
7051-1178						13,66—11,89
7051-1179	Св. 6,7 до 7,5	16	11,7			8,77—7,74
7051-1181						10,07—9,34
7051-1182						11,27—9,94
7051-1183						13,57—11,84
7051-1184						15,97—14,84
7051-1185	Св. 7,5 до 9	18	13,7			12,08—10,79

256 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл 151

Продолжение табл. 151

Обозначение	<i>d</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>h</i>	<i>b</i>	Масса 1000 шт., кг, не более
7051-1215						63,4—59,5
7051-1216	Св. 15 до 17	30	24,5	3		80,6—69,7
7051-1217						97,9—84,3
7051-1218						78,9—57,8
7051-1219						91,2—67,4
7051-1221	Св. 17 до 20	32	27,5			108,3—79,2
7051-1222					2,5	133,1—95,8
7051-1223						153,4—114,8
7051-1224						89,5—72,8
7051-1225						105—85,1
7051-1226	Св. 20 до 23	36	31,5	4		124,1—100,3
7051-1227						151,1—121,6
7051-1228						181,9—146,1
7051-1229						127,6—96,9
7051-1231						151,3—114,4
7051-1232	Св. 23 до 27	40	35,5			184,3—138,9
7051-1233						222,2—166,8
7051-1234						269,4—201,7
7051-1235						147,4—120,3
7051-1236					3	174,2—141,9
7051-1237	Св. 27 до 30	45	39,5	5		211,9—172,1
7051-1238						254,8—206,6
7051-1239						308,5—249,8
7051-1241						222,4—174,9
7051-1242	Св. 30 до 34	50	44,5			270,9—212,4
7051-1243						326,4—255,3

9 Станочные приспособления. т 1

Продолжение табл. 151

Обозначение	<i>d</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>	<i>h</i>	<i>b</i>	Масса 1000 шт., кг, не более
7051-1244						395,8—308,9
7051-1245	Св. 30 до 34	50	44,5			486—373,6
7051-1246						268,1—214,7
7051-1247						326,1—260,3
7051-1248	Св. 34 до 38	56	49,5	5	3	392,4—312,4
7051-1249						473,3—377,5
7051-1251						583—462,1

П р и м е ч а н и я 1. См. примечания 1, 3 и 4 к табл. 150.
 2. Размеры *D*, *c*, *r*, *r₁*, *H* — как в табл. 150.
 3. Исполнение 2 только для втулок диаметром *d* = 0,19 ± 1,5 (*h₂* = 1; 2, 4).
 4. Пример условного обозначения постоянной кондукторной втулки с буртиком исполнения 1 с размерами *d* = 2,9, *D* = 5,6 и *H* = 12

Втулка 7051-1145/0290 /7 ГОСТ 18430—73*

152. Пределевые отклонения диаметра *d* постоянных кондукторных втулок

Размеры, мм

<i>d</i>	Пред. откл.	<i>d</i>	Пред. откл.
До 3	+0,022 +0,008	Св. 10 до 18	+0,04 +0,016
Св. 3 до 6	+0,027 +0,01	Св. 18 до 30	+0,05 +0,02
Св. 6 до 10	+0,033 +0,013	Св. 30 до 50	+0,06 +0,025

П р и м е ч а н и е. Указанные значения применяют наиболее часто. Подробнее см. стр. 275.

Постоянные кондукторные втулки запрессовывают в отверстия кондукторной плиты диаметром *d*_{отв}.

153. Диаметр *d*_{отв} отверстия кондукторной плиты
для установки постоянных кондукторных втулок, мм

<i>d</i> _{отв}	Пред. откл.	<i>d</i> _{отв}	Пред. откл.
5,6	+0,013	20; 22, 25; 28	+0,023
6,3; 7,1; 8; 9, 10, 11	+0,016	32; 36; 40; 45; 50	+0,027
12; 14; 16; 18	+0,019		

154. Втулки кондукторные сменные без буртика (ГОСТ 15362—73*)
Размеры, мм

Обозна- чение	<i>d</i>	<i>D</i> (поле допуска <i>g6</i>)	<i>H</i>	<i>r</i>	<i>r</i> ₁	<i>r</i> ₂	<i>c</i>	Масса 1000 шт., кг, не более
7051-4581	От 0,19 до 1,8	4	6,3	0,2				0,6—0,48
7051-4582			8		0,2		0,2	0,78—0,44
7051-4583	Ог 0,5 до 3,4	6,3				0,2		1,95—1,39
7051-4584			10	0,6				2,48—1,79
7051-4585	От 0,5 до 4,5	8			0,3		0,3	3,98—2,7
7051-4586			12					4,68—3,2
7051-4587	Ог 3 до 8	12	16	0,8	0,4		0,4	13,81—7,9
7051-4588	От 6 до 14	18		1,2	0,8		0,6	35,6—15,8
7051-4589	От 12 до 17	25		1,6	1	0,6	0,8	59,3—41,5
7051-4591	От 16 до 27	36	25	2	1,2	0,8	1	160,3—87,4

П р и м е ч а н и я. 1. Допускается для деталей УСП изготавливать втулки с наружным диаметром 6, 26, 35 и 58 мм и другими параметрами по технической документации заказчика.
2. Технические требования см. стр. 275.
3. Пример условного обозначения сменной кондукторной втулки без буртика размерами *d* = 1,8; *D* = 4 и *H* = 6,3.

Втулка 7051-4581/01800 /7 ГОСТ 15362—73

260 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

155. Втулки контуарные сменные (ГОСТ 18131-73*)

Размеры, мм

Обозначение втулки с диаметром D с полем допуска		d не более	D (помимо допуска $g5$ или $g6$)	H	D_1	l	h_1 помимо допуска $h41$	t	Масса 1000 шт. кг, не более
$g5$	$g6$								
7051-2021	7051-2022	4.5	6.5 8 10 12 16	6.5	16	6	9	4	14.99
7051-2023	7051-2024			8					15.5
7051-2025	7051-2026			10					16.11
7051-2027	7051-2028			12					16.52
7051-2031	7051-2032			16					17.82
7051-2033	7051-2034	5.2	6.0 8 10 12 16	6.0	18	7	9	4	18.82
7051-2035	7051-2036			8					19.4
7051-2037	7051-2038			10					20.1
7051-2041	7051-2042			12					20.8
7051-2043	7051-2044			16					22.1
7051-2045	7051-2046	6	10	8	19	10			23.3
7051-2047	7051-2048			10					24.1

Продолжение табл. 155

Обозначение втулок диаметром D с полем допуска		d не более	D (поме- допус- ка $g5$ или $g6$)	H	D_1	h	h_1 (поме- допус- ка $b11$)	l	Масса 1000 шт., кг, не более
$g5$	$g6$								
7051-2051	7051-2052			12					24,8
7051-2053	7051-2054	6	10	16	19			7	26,4
7051-2055	7051-2056			20					28
7051-2057	7051-2058			8					25,3
7051-2061	7051-2062			10					26,2
7051-2063	7051-2064	6,7	11	12	20			7,5	27,1
7051-2065	7051-2066			16					28,8
7051-2067	7051-2068			20					30,6
7051-2071	7051-2072			8					29,6
7051-2073	7051-2074			10					30,7
7051-2075	7051-2076	7,5	12	12	22			8,5	31,8
7051-2077	7051-2078			16					33,7
7051-2081	7051-2082			20					35,7
7051-2083	7051-2084			8					39,5
7051-2085	7051-2086			10					40,6
7051-2087	7051-2088	9	14	12	24			9,5	42
7051-2091	7051-2092			16					44,8
7051-2093	7051-2094			20					47,7
7051-2095	7051-2096			10					49,1
7051-2097	7051-2098			12					51,5
7051-2101	7051-2102	10,5	16	16	26			10,5	54,1
7051-2103	7051-2104			20					57,5
7051-2105	7051-2106			25					61,6
7051-2107	7051-2108			10					57,7
7051-2111	7051-2112	12	18	12	30			12,5	59,9
7051-2113	7051-2114			16					64,4

Продолжение табл. 155

Обозначение втулок диаметром D с полем допуска		d не более	D (поле допус- ка $g5$ или $g6$)	H	D_1	h	h_1 (поле допус- ка $b11$)	t	Масса 1000 шт., кг, не более
$g5$	$g6$								
7051-2115	7051-2116	12	18	20	30	10	4	12,5	68,8
7051-2117	7051-2118			25					74,4
7051-2121	7051-2122	14	20	12	32	13	81,2	81,2	81,2
7051-2123	7051-2124			16					86,3
7051-2125	7051-2126			20					91,2
7051-2127	7051-2128			25					97,6
7051-2131	7051-2132			32					106,3
7051-2133	7051-2134	15	22	12	34	14	98,5	98,5	98,5
7051-2135	7051-2136			16					104,8
7051-2137	7051-2138			20					111,3
7051-2141	7051-2142			25					119,2
7051-2143	7051-2144			32					130,4
7051-2145	7051-2146	17	25	12	36	12	110,2	110,2	110,2
7051-2147	7051-2148			16					118,5
7051-2151	7051-2152			20					126,9
7051-2153	7051-2154			25					137,1
7051-2155	7051-2156			32					151,7
7051-2157	7051-2158	20	28	16	40	17	138,7	138,7	138,7
7051-2161	7051-2162			20					148,3
7051-2163	7051-2164			25					160,1
7051-2165	7051-2166			32					176,7
7051-2167	7051-2168			40					195,7
7051-2171	7051-2172	23	32	16	45	19,5	166,3	166,3	166,3
7051-2173	7051-2174			20					178,6
7051-2175	7051-2176			25					193,8
7051-2177	7051-2178			32					215,1

Продолжение табл. 155

Обозначение втулок диаметром D с поясом допуска		d не более	D (пояс допус- ка $g5$ или $g6$)	H	D_t	h	h_1 (пояс допус- ка $b11$)	t	Масса 1000 шт., кг, не более
$g5$	$g6$								
7051-2181	7051-2182	23	32	40	45			19,5	239,6
7051-2183	7051-2184	27	36	20	50	12	5	22	201
7051-2185	7051-2186			25					218,5
7051-2187	7051-2188			32					243
7051-2191	7051-2192			40					274,4
7051-2193	7051-2194			50					313,8
7051-2195	7051-2196			20					279,3
7051-2197	7051-2198	30	40	25	56	14	24,5	331,1	300,9
7051-2201	7051-2202			32					365,6
7051-2203	7051-2204			40					408,8
7051-2205	7051-2206			50					376,7
7051-2207	7051-2208			25					414,2
7051-2211	7051-2212			32					457,1
7051-2213	7051-2214	34	45	40	63	6	28	510,7	517,6
7051-2215	7051-2216			50					580,4
7051-2217	7051-2218			63					563,2
7051-2221	7051-2222			25					615,3
7051-2223	7051-2224			32					680,4
7051-2225	7051-2226			40		71	16	31,5	765
7051-2227	7051-2228	38	50	50					
7051-2231	7051-2232			63					

П р и м е ч а н и я 1. В ГОСТ 18431-73* диапазон основных размеров шире $1 \frac{1}{4} \text{--} 50$, D (пояс допуска $g5$ или $g6$) = $8 \frac{1}{2} \text{--} 63$, $H = 6,3 \frac{1}{2} \text{--} 63$; $D_t = 16 \frac{1}{2} \text{--} 88$, $h = 9 \frac{1}{2} \text{--} 16$, $t = 6 \frac{1}{2} \text{--} 39,5$.

2. $D_2 = 7,7 \text{--} 62,5$, $h_2 = 4 \text{--} 44$; $b = 1,6 \text{--} 3$; $r = 0,6 \text{--} 2,5$, $r_1 = 0,3 \text{--} 1,6$, $c = 0,3 \text{--} 1,2$, $c_1 = 0,4 \text{--} 4$.

3. Установку сменных втулок в СП см. стр. 272, 273.

4. Технические требования см. стр. 275.

5. Пример условного обозначения сменной кондукторной втулки размерами $d = 23$ мм, $D = 8$ мм, $H = 6,3$ мм

156. Втулки кондукторные быстросменные (ГОСТ 18432—73*)
Размеры, мм

Обозначения втулок диаметром D с полем допуска		d не бо- лее	H	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более	Обозначения втулок диаметром D с полем допуска		d не бо- лее	H	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более
$g5$	$g6$					$g5$	$g6$				
7051-4613	7051-4614	6,3	14	11,7		7051-4637	7051-4638	6,3			18,6
7051-4615	7051-4616		16	14,7		7051-4641	7051-4642		8		19,2
7051-4617	7051-4618		14	12,1		7051-4643	7051-4644		10	18	19,8
7051-4621	7051-4622		16	15,1		7051-4645	7051-4646		12		20,5
7051-4623	7051-4624		14	12,6		7051-4647	7051-4648		16		21,2
7051-4625	7051-4626		16	15,6		7051-4651	7051-4652		8		21,8
7051-4627	7051-4628		14	13,1		7051-4653	7051-4654		10		22,1
7051-4631	7051-4632		16	16,1		7051-4655	7051-4656		12	19	22,8
7051-4633	7051-4634		14	14,2		7051-4657	7051-4658		16		24,4
7051-4635	7051-4636		16	17,2		7051-4661	7051-4662		20		25,9

Продолжение табл. 156

Обозначения втулок диаметром D с полем допуска		d не бо- льше	H	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более	Обозначения втулок диаметром D с полем допуска		d не бо- льше	H	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более
g5	g6					g5	g6				
7051-4663	7051-4664	6,7	8		23,7	7051-4727	7051-4728	12	10	30	35,7
7051-4665	7051-4666		10		24,7	7051-4731	7051-4732		12	25	41
7051-4667	7051-4668		12	20	25,6	7051-4733	7051-4734		12	30	58
7051-4671	7051-4672		16		27,4	7051-4735	7051-4736		16	25	45,4
7051-4673	7051-4674		20		29,3	7051-4737	7051-4738		12	30	62,4
7051-4675	7051-4676		8	18	18,2	7051-4741	7051-4742		20	25	48,9
7051-4677	7051-4678			22	28,6	7051-4743	7051-4744		20	30	65,9
7051-4681	7051-4682		10	18	20	7051-4745	7051-4746		25	25	34,4
7051-4683	7051-4684			22	29,8	7051-4747	7051-4748		25	30	71,4
7051-4685	7051-4686		12	18	21,1	7051-4751	7051-4752		12	—	74,4
7051-4687	7051-4688	7,0		22	30,9	7051-4753	7051-4754		16	—	78,5
7051-4691	7051-4692		15	18	23,2	7051-4755	7051-4756		14	20	32
7051-4693	7051-4694			22	33	7051-4757	7051-4758		25	—	97,8
7051-4695	7051-4696		18	25,4		7051-4761	7051-4762		32	—	99,5
7051-4697	7051-4698		20	22	35,2	7051-4763	7051-4764		12	—	84
7051-4701	7051-4702	9	8		34,5	7051-4765	7051-4766	15	16	—	40,3
7051-4703	7051-4704		10		35,6	7051-4767	7051-4768		20	34	96,8
7051-4705	7051-4706		12	24	37	7051-4771	7051-4772		20	—	114,8
7051-4707	7051-4708		16		39,8	7051-4773	7051-4774		32	—	115
7051-4711	7051-4712			20	42,7	7051-4775	7051-4776		12	—	133
7051-4713	7051-4714	10,5	10		41,9	7051-4777	7051-4778	17	10	—	14,6
7051-4715	7051-4716		12		43,7	7051-4781	7051-4782		20	36	110
7051-4717	7051-4718		16	26	47,2	7051-4783	7051-4784		25	—	120,3
7051-4721	7051-4722			20	50,9	7051-4785	7051-4786		32	—	134,8
7051-4723	7051-4724		25		55,4	7051-4787	7051-4788		16	40	120,7
7051-4725	7051-4726	12	10	25	37,7	7051-4781	7051-4792	20	—	20	130,2

Продолжение табл. 156

Обозначения втулок диаметром D с полем допуска		d не бо- лее	H	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более	Обозначения втулок диаметром D с полем допуска		d не бо- лее	H	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более
$g5$	$g6$					$g5$	$g6$				
7051-4793	7051-4794		25		142,1	7051-4841	7051-4842		25		290,9
7051-4795	7051-4796	20	32	40	158,6	7051-4843	7051-4844	30	32	56	321,1
7051-4797	7051-4798		40		177,5	7051-4845	7051-4846		40		355,7
7051-4801	7051-4802		16		153,5	7051-4847	7051-4848		50		398,9
7051-4803	7051-4804		20		165,7	7051-4851	7051-4852	25	55		285,2
7051-4805	7051-4806	23	25	45	180,9	7051-4853	7051-4854		63		366,7
7051-4807	7051-4808		32		202,3	7051-4855	7051-4856	32	55		322,8
7051-4811	7051-4812		40		226,7	7051-4857	7051-4858		63		404,3
7051-4813	7051-4814		20	45	159,8	7051-4861	7051-4862	34	55		365,6
7051-4815	7051-4816			50	195	7051-4863	7051-4864		63		447,1
7051-4817	7051-4818		25	45	177,3	7051-4865	7051-4866	50	55		419,3
7051-4821	7051-4822			50	212,5	7051-4867	7051-4868		63		500,8
7051-4823	7051-4824	27	32	45	201,7	7051-4871	7051-4872	63	55		488,9
7051-4825	7051-4826			50	236,9	7051-4873	7051-4874		63		570,4
7051-4827	7051-4828		40	45	229,7	7051-4875	7051-4876	25			507,6
7051-4831	7051-4832			50	264,9	7051-4877	7051-4878	32			553,2
7051-4833	7051-4834		50	45	264,6	7051-4881	7051-4882	38	40	71	604,2
7051-4835	7051-4836			50	299,8	7051-4883	7051-4884		50		670,4
7051-4837	7051-4838	30	20	56	269,3	7051-4885	7051-4886		63		754

П р и м е ч а н и я. 1. В ГОСТ 18432-73* диапазон основных размеров шире.
 $d = 3,4 \dots 50$, D (поме допуска $g5$ или $g6$) = $6,3 \dots 63$, $D_1 = 12 \dots 88$; $D_2 = 6 \dots 55,5$;
 $h = 8 \dots 16$, h_1 (поме допуска $b11$) = $3 \dots 6$, $h_2 = 4 \dots 14$, $b = 1 \dots 3$; $r = 0,6 \dots 2,5$;
 $r_1 = 0,3 \dots 1,6$, $r_2 = l = 4,25 \dots 39,5$; $c = 0,2 \dots 1,2$, $c_1 = 0,2 \dots 1$; $t = 0,8 \dots 1$; α равно
 30° и 45° .

2. Размеры D , h и h_1 — как в табл. 155.

3. См. примечания 3 и 4 к табл. 155.

4. См. примечание 1 к табл. 154.

5. Пример условного обозначения быстрозменной кондукторной втулки с разме-
рами $d = 4$, $D = 6,3$ (с поме допуска $g5$) и $H = 6,3$.

Bтумба 7051-4613/04500 f7 ГОСТ 18432-73

157. Предельные отклонения диаметра d сменных и быстросменных кондукторных втулок, мм

d	Предельные отклонения диаметра d втулок для направления		d	Предельные отклонения диаметра d втулок для направления	
	сверл и зенкеров	разверток		сверл и зенкеров	разверток
Св. 1 до 3	+0,022 +0,008	+0,01 +0,003	Св. 18 до 30	+0,05 +0,02	+0,02 +0,007
Св. 3 до 6	+0,027 +0,01	+0,012 +0,004	Св. 30 до 50	+0,06 +0,025	+0,025 +0,009
Св. 6 до 10	+0,033 +0,013	+0,014 +0,005	Св. 50 до 80	+0,07 +0,03	+0,029 +0,01
Св. 10 до 18	+0,04 +0,016	+0,017 +0,006			

П р и м е ч а н и е Указанные значения применяют наиболее часто Подробнее см. 275

158. Втулки промежуточные (ГОСТ 18433—73*)

Размеры, мм

For sleeves with diameter d with tolerance $H6$

$Rz 20$
 $\checkmark(\checkmark)$

Обозначение втулок диаметром d с полем допуска		d (после допуска $H6$ или $H7$)	D (после допуска $h6$)	H	Масса 1000 шт., кг, не более	Обозначение втулок диаметром d с полем допуска		d (после допуска $H6$ или $H7$)	D (после допуска $h6$)	H	Масса 1000 шт., кг, не более
$H6$	$H7$					$H6$	$H7$				
7051-4081	7051-4082			6,3	3	7051-4083	7051-4094			6,3	4,47
7051-4083	7051-4084			8	4	7051-4095	7051-4096			8	6
7051-4085	7051-4086	8	12	10	4,9	7051-4097	7051-4098	9	14	10	7,1
7051-4087	7051-4088			12	6	7051-4101	7051-4102			12	8,5
7051-4091	7051-4092			16	7,9	7051-4103	7051-4104			16	11,3

Продолжение табл. 158

Обозначение втулок диаметром d с полем допуска		d (поле допуска $H6$ или $H7$)		D (поле допуска $h6$)		H	Масса 1000 шт., кг, не более	Обозначение втулок диаметром d с полем допуска		d (поле допуска $H6$ или $H7$)		D (поле допуска $h6$)		H	Масса 1000 шт., кг, не более
$H6$	$H7$							$H6$	$H7$						
7051-4105	7051-4106	10	15	8	6	7051-4155	7051-4156	16	22	10	14	16	22	16	22,5
7051-4107	7051-4108			10	7,7	7051-4157	7051-4158			12	16,9			20	28,1
7051-4111	7051-4112			12	9,2	7051-4161	7051-4162			25	35,1			25	35,1
7051-4113	7051-4114			16	12,3	7051-4163	7051-4164			10	18,5			12	22,2
7051-4115	7051-4116			20	15,4	7051-4165	7051-4166			18	25	16	29,6	20	37,1
7051-4117	7051-4118	11	16	8	7	7051-4167	7051-4168	20	28	12	28,4	20	28	20	47,4
7051-4121	7051-4122			10	8,3	7051-4171	7051-4172			16	37,8			25	59,2
7051-4123	7051-4124			12	9,9	7051-4173	7051-4174			32	75,8			32	82,1
7051-4125	7051-4126			16	13,3	7051-4175	7051-4176			12	30,8			16	41,1
7051-4127	7051-4128			20	16,7	7051-4177	7051-4178			22	30	20	51,3	25	64,1
7051-4131	7051-4132	12	18	8	9	7051-4181	7051-4182	20	28	16	37,8	20	28	25	59,2
7051-4133	7051-4134			10	11	7051-4183	7051-4184			32	82,1			32	82,1
7051-4135	7051-4136			12	13,3	7051-4185	7051-4186			12	30,8			16	41,1
7051-4137	7051-4138			16	17,8	7051-4187	7051-4188			25	59,2			32	82,1
7051-4141	7051-4142			20	22,2	7051-4191	7051-4192			16	41,1			20	51,3
7051-4143	7051-4144	14	20	8	10	7051-4193	7051-4194	22	30	25	64,1	22	30	20	51,3
7051-4145	7051-4146			10	12,6	7051-4195	7051-4196			32	82,1			25	64,1
7051-4147	7051-4148			12	15,1	7051-4197	7051-4198			20	51,3			32	82,1
7051-4151	7051-4152			16	20,2	7051-4201	7051-4202			12	30,8			16	41,1
7051-4153	7051-4154			20	25,1	7051-4203	7051-4204			25	64,1			32	82,1

Продолжение табл. 158

Обозначение втулок диаметром d с полем допуска		d (поле допуска $H6$ или $H7$)		H		Масса 1000 шт., кг, не более		Обозначение втулок диаметром d с полем допуска		d (поле допуска $H6$ или $H7$)		H		Масса 1000 шт., кг, не более	
$H6$	$H7$	D (поле допуска №6)	H	D (поле допуска №6)	H	M_{1000}	H	D (поле допуска $H6$ или $H7$)	H	D (поле допуска №6)	H	M_{1000}	H	M_{1000}	
7051-4205	7051-4206			12	29,6	7051-4251	7051-4252			36	45	40	179,8		
7051-4207	7051-4208			16	39,4	7051-4253	7051-4254					50	224,8		
7051-4211	7051-4212	25	32	20	49,2	7051-4255	7051-4256					20	111		
7051-4213	7051-4214			25	61,5	7051-4257	7051-4258					25	138,7		
7051-4215	7051-4216			32	78,7	7051-4261	7051-4262	40	50	32	177,5				
7051-4217	7051-4218			16	50,5	7051-4263	7051-4264					40	221,9		
7051-4221	7051-4222			20	63,1	7051-4265	7051-4266					50	277,4		
7051-4223	7051-4224	28	36	25	78,9	7051-4267	7051-4268					25	171,3		
7051-4225	7051-4226			32	101	7051-4271	7051-4272					32	219,2		
7051-4227	7051-4228			40	126,2	7051-4273	7051-4274	45	56	40	274				
7051-4231	7051-4232			16	56,8	7051-4275	7051-4276					50	342,5		
7051-4233	7051-4234			20	71	7051-4277	7051-4278					63	431,5		
7051-4235	7051-4236	32	40	25	88,8	7051-4281	7051-4282					25	226,5		
7051-4237	7051-4238			32	113,7	7051-4283	7051-4284					32	289,8		
7051-4241	7051-4242			40	142,1	7051-4285	7051-4286	50	63	40	362,3				
7051-4243	7051-4244			20	89,9	7051-4287	7051-4288					50	452,8		
7051-4245	7051-4246	36	45	25	112,3	7051-4291	7051-4292					63	570,6		
7051-4247	7051-4248			32	143,8										

П р и м е ч а н и я 1. В ГОСТ 18433-73* диапазон основных размеров шире:
 d (поле допуска $H6$ или $H7$) = $6,3 \pm 63$, D (поле допуска №6) = 10 ± 80 , $h = 0,6 - 6$, $h_1 = 2,0 - 4$; $i = 0,4 \div 1$, $c = 0,8 \div 2,5$.

2. Технические требования см. стр. 275.

3. Пример условного обозначения промежуточной втулки с размерами d (поле допуска $H6$) 8, $D = 12$ и $H = 6,3$:

Втулка 7051-4081 ГОСТ 18433-73

159. Втулки промежуточные с буртиком (ГОСТ 18434-73*)

Размеры, мм

Technical drawing of a stepped bearing housing sleeve (volute) with a shoulder. The drawing shows two views: a front view with dimensions D , d , h , r , D_1 , D_2 , and a cross-section view showing a shoulder with a radius $R0.6$ and a fillet $R0.4$. A note specifies: "для втулок диаметром d с полем допуска $H6$ ".

Обозначения втулок диаметром d с полем допуска		d (поле допуска $H6$ или $H7$)	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более	Обозначения втулок диаметром d с полем допуска		d (поле допуска $H6$ или $H7$)	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более
$H6$	$H7$				$H6$	$H7$			
7051-4341	7051-4342	8	16	5	7051-4377	7051-4378	11	20	9
7051-4343	7051-4344			6	7051-4381	7051-4382			10,3
7051-4345	7051-4346			6,9	7051-4383	7051-4384			11,9
7051-4347	7051-4348			8	7051-4385	7051-4386			15,3
7051-4351	7051-4352			9,9	7051-4387	7051-4388			18,7
7051-4353	7051-4354	9	18	6,47	7051-4391	7051-4392	12	22	13
7051-4355	7051-4356			8	7051-4393	7051-4394			15,1
7051-4357	7051-4358			9,1	7051-4395	7051-4396			17,3
7051-4361	7051-4362			10,5	7051-4397	7051-4398			21,8
7051-4363	7051-4364			13,3	7051-4401	7051-4402			26,2
7051-4365	7051-4366	10	19	9	7051-4403	7051-4404	14	24	15
7051-4367	7051-4368			10,7	7051-4405	7051-4406			17,6
7051-4371	7051-4372			12,2	7051-4407	7051-4408			20,1
7051-4373	7051-4374			15,3	7051-4411	7051-4412			25,2
7051-4375	7051-4376			18,7	7051-4413	7051-4414			30,1

Приложение табл. 159

Обозначения втулок диаметром d с полем допуска		d (пое- допу- ска H_6 или H_7)	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более	Обозначения втулок диаметром d с полем допуска		d (пое- допу- ска H_6 или H_7)	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более
H_6	H_7				H_6	H_7			
7051-4415	7051-4416	16	26	21	7051-4477	7051-4478	28	40	64,5
7051-4417	7051-4418			23,9	7051-4481	7051-4482			77,1
7051-4421	7051-4422			29,5	7051-4483	7051-4484			92,9
7051-4423	7051-4424			35,1	7051-4485	7051-4486			135
7051-4425	7051-4426			42,1	7051-4487	7051-4488			140,2
7051-4427	7051-4428	18	30	25,5	7051-4491	7051-4492	32	45	72,8
7051-4431	7051-4432			29,2	7051-4493	7051-4494			87
7051-4433	7051-4434			36,6	7051-4495	7051-4496			104,8
7051-4435	7051-4436			44,1	7051-4497	7051-4498			129,7
7051-4437	7051-4438			53,3	7051-4501	7051-4502			158,1
7051-4441	7051-4442	20	32	38,4	7051-4503	7051-4504	36	50	104,9
7051-4443	7051-4444			47,8	7051-4505	7051-4506			127,3
7051-4445	7051-4446			57,4	7051-4507	7051-4508			158,8
7051-4447	7051-4448			69,2	7051-4511	7051-4512			194,8
7051-4451	7051-4452			85,5	7051-4513	7051-4514			239,8
7051-4453	7051-4454	22	34	42,8	7051-4515	7051-4516	40	56	131
7051-4455	7051-4456			53,1	7051-4517	7051-4518			159,7
7051-4457	7051-4458			63,1	7051-4521	7051-4522			197,5
7051-4461	7051-4462			76,3	7051-4523	7051-4524			241,9
7051-4463	7051-4464			94,1	7051-4525	7051-4526			287,4
7051-4465	7051-4466	25	36	42,6	7051-4527	7051-4528	45	63	202,3
7051-4467	7051-4468			52,4	7051-4531	7051-4532			250,2
7051-4471	7051-4472			62,2	7051-4533	7051-4534			305
7051-4473	7051-4474			74,5	7051-4535	7051-4536			373,5
7051-4475	7051-4476			91,7	7051-4537	7051-4538			462,5

Приложение табл. 159

Обозначения втулок диаметром d с полем допуска		d (поле допуска $H6$ или $H7$)	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более	Обозначения втулок диаметром d с полем допуска		d (поле допуска $H6$ или $H7$)	D_1	Масса 1000 шт., кг, не более
$H6$	$H7$				$H6$	$H7$			
7051-4541	7051-4542			265,5	7051-4547	7051-4548			431,8
7051-4543	7051-4544	50	71	328,8	7051-4551	7051-4552			609,6
7051-4545	7051-4546			401,3					

Примечания. 1. В ГОСТ 18434-73* диапазон основных размеров шире:
 d (поле допуска $H6$ или $H7$) = $6,3 \pm 63$; D (поле допуска $h6$) = 10 ± 50 , $H = 6,3 \pm 63$, $D_1 = 14 \pm 88$, $D_2 = 9,7 \pm 79$, $h = 1,5 \pm 6$, $h_1 = 0,8 \pm 6$, $b = 1,6 \pm 3$, $r = 0,4 - 1$, $c = 0,8 \pm 2,5$.

2. Размеры D (поле допуска $h6$) и H — как в табл. 158.

3. Технические требования см. стр. 275.

4. Пример условного обозначения промежуточной втулки с буртиком с размерами d (поле допуска $H6$) = 8, D (поле допуска $h6$) = 12, H = 6,3

Втулка 7051-4341 ГОСТ 18434-73

160. Диаметр $d_{\text{отв}}$ отверстия кондукторной плиты для установки промежуточных втулок (ГОСТ 18433-73* и ГОСТ 18434-73*)

Размеры мм

$d_{\text{отв}}$	Прецизионное отклонение	$d_{\text{отв}}$	Прецизионное отклонение
12, 14, 15, 16, 18	+0,019	32, 36, 40, 45, 50	+0,027
20, 22, 25, 28, 30	+0,023	56, 63, 71, 80	+0,03

161. Установочные размеры (мм) на крепление сменных втулок (ГОСТ 18431-73*)

Исполнение 1			Исполнение 2		
D	A (поле допуска $h12$)	Винт	D	A (поле допуска $h12$)	Винт
8	11	M4	14	15,5	M5
9,6	12,5		16	17,5	
10	13	M5	18	19,5	M6
11	13,5		20	20,5	
12	14,5		22	21,5	M6
					56
					63
					45
					50
					42
					38
					43,5
					30,5
					33,5
					50,5

Примечания: 1 — сменная кондукторная втулка по ГОСТ 18431-73, 2 — винт по ГОСТ 9052-69; 3 — промежуточная втулка по ГОСТ 18435-73 или ГОСТ 18434-73.

162 Установочные размеры (мм) на крепление быстросменных втулок (ГОСТ 18432-73*) в СП

Исполнение 1 Исполнение 2 Исполнение 3							
D	D_1	A (поле допуска $h12$)	Винт	D	D_1	A (поле допуска $h12$)	Винт
6,3	12	9	M4	22	34	21,5	M6
	14	10		25	36	22,5	
	16	11		28	40	24,5	
9	18	12,5	M8	32	45	28	M8
10	19	13		36	50	30,5	
11	20	13,5		40	56	33,5	
12	18	12,5		45	55	34	
	22	14,5		45	63	38	
14	24	15,0	M10	50	71	42	M10
16	26	17,5		56	65	39	
	25	17		56	78	45,5	
18	30	19,5		63	88	50,5	
20	32	20,5					

Примечания. 1—Быстросменная кондукторная втулка по ГОСТ 18432-73,
2—Винт по ГОСТ 9052-69, 3—Промежуточная втулка по ГОСТ 18433-73 или
ГОСТ 18434-73.

В серийном и массовом производстве сменные кондукторные втулки крепят планками.

163 Установочные размеры (мм) на крепление в плитах сменных кондукторных регулок планками

Для $B \leq 20\text{мм}$					Для $B > 25\text{мм}$				
d	D	A_1	A_2	B	d	D	A_1	A_2	B
До 4,5	16	15,5	12	12	До 9,0	24	—2,0	16	16
До 6,0	19	16,5			До 10,0	26	23,0		
До 7,5	22	18,0			До 12,0	30	25,0		

274 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 163

<i>d</i>	<i>D</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>	<i>B</i>	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>A₁</i>	<i>A₂</i>	<i>B</i>
До 14,0	32	28,5	20	20	До 30,0	56	38,0	16	32
До 15,0	34	29,5			До 34,0	63	41,5		
До 17,0	36	30,5			До 38,0	71	45,0		
До 20,0	40	29,5	12	25	До 44,0	78	51,0	20	40
До 23,0	45	32,0			До 50,0	88	56,0		
До 27,0	50	34,5			До 56,0	98	61,0		

П р и м е ч а н и е. 1 — планка; 2 — винт.

**164. Планки
Размеры, мм**

<i>B</i>	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>t₁</i>	<i>t₂</i>	<i>H</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>A</i>	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>c</i>
12	28	9	4,5	—	8	4	4	12	5,5	10	2
16	36	12			10	6	6	16	6,5	11	
20	45	15	5,5	6,5	12	5	8	20	8,5	14	4
25	20	12			10	6	12	16	6,5	11	2
32	22	13	7	8	11	6	8	20	8,5	14	4
40	25	15			12						

П р и м е ч а н и я. 1. Материал — сталь 45.
2. Твердость HRC_3 36,5—41,5.

Схема установки сменных втулок без буртика (ГОСТ 15362—73*) показана на рис. 2.




Рис. 2. Схема установки сменных втулок без буртика (ГОСТ 15362—73*)

Технические требования на станичные кондукторные неподвижные втулки (см. ГОСТ 18435—73*).

- Материал втулок размером $d \leq 9$ мм — сталь 9ХС, $9 < d \leq 27$ — сталь У10; $d > 27$ — сталь 20Х. Допускается изготовление втулок из стали и материалов других марок, механические свойства которых не ниже, чем у перечисленных.

2 Твердость не ниже $HRC_{\text{9}6}1$ (втулки из стали 20Х цементированы, глубина цементированного слоя 0,6—1 мм).

3 Допуски формы и расположения поверхностей d , D , B (рис. 3) не более 5-й степени.




Рис. 3. Схемы для определения допусков формы и расположения поверхностей кондукторных втулок

4 Допуск δ радиального биения поверхности d относительно поверхности D не более: 4-й степени для втулок с полем допуска D по $g6$ и $n6$ и 3-й степени для втулок с полем допуска размера D по $g5$.

5 Неуказанные поля допусков размеров: отверстий — $H12$; валов — $h12$, остальных — $\pm IT14/2$; угловых — $AT10$ по СТ СЭВ 178—75.

6. Допускается изготавливать втулки по ГОСТ 18434—73* и ГОСТ

18432—73* с полем допуска h_1 по требованию заказчика (но не грубее указанных в ГОСТ 18435—73*).

7. Допускается изготавливать втулки по ГОСТ 18429—73*, ГОСТ 18430—73*, ГОСТ 18433—73*, ГОСТ 18434—73* с полем допуска D по $r6$.

8. На поверхностях втулок не допускаются трещины, царапины, задиры, следы коррозии и другие дефекты, снижающие качество. Отсутствие дефектов контролируют приборами с 10-кратным увеличением.

9. Втулки по ГОСТ 15362—73*, ГОСТ 18429—73*, ГОСТ 18430—73*, ГОСТ 18431—73*, ГОСТ 18432—73* обозначают по схеме 6, а втулки по ГОСТ 18433—73* и ГОСТ 18434—73* — по схеме 7.

Для втулок под направление зенкеров и разверток допускается вводить дополнительно обозначение — индекс назначения (табл. 165), который располагают после обозначения поля допуска размера d .

Неподвижные специальные втулки показаны на рис. 4, *a* — *e*. Втулки со вставками из твердого сплава имеют повышенную износостойкость.




Рис. 4. Неподвижные специальные втулки для обработки отверстий:

a — по наклонной поверхности; *b* — в углублении, *c* — с небольшим межосевым расстоянием, *d* — расположенных на одной окружности и с малыми межосевыми расстояниями (в нужном положении кондукторная втулка фиксируется штифтом *I*).




Схема 6




Схема 7

165. Индекс назначения кондукторных втулок

Инструмент	Индекс	Инструмент	Индекс
Зенкер		Развертка	
№ 1	1	Черновая	ЧР
№ 2	2	Чистовая	Ч
№ 3	3		
№ 4	4		

166. Втулки съемные со вставкой из твердого сплава

Размеры, мм



Продолжение табл. 166

<i>d</i>		<i>H</i>	<i>L</i>	<i>D</i> ₁	<i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>R</i>	<i>d</i> ₄	<i>a</i>	<i>r</i>	<i>D</i>		<i>D</i> _{вст}		
Номи- нал	Пред откл.										Номи- нал	Пред откл.	Номи- нал	Пред откл.	
Св 15 до 22	+0,041 +0,020	10	35	46	29,5	30	10	— —	— —	— —	1,0	34	—0,011	29	—1,0
			45					— —	— —	— —					
			60					25 20							
Св 22 до 28	+0,041 +0,02	10	35	58	37	38	11,5	— —	— —	— —	1,0	45	—0,011	35	—1,0
			55					— —	— —	— —					
			75					— —	— —	— —					
Св 28 до 35	+0,050 +0,025	10	35	65	40,5	38	11,5	— —	— —	— —	1,0	52	—0,013	44	—1,0
			55					— —	— —	— —					
			75					— —	— —	— —					
Св 35 до 45	+0,050 +0,025	10	50	75	45,5	45	11,5	— —	— —	— —	1,5	62	—0,013	53	—1,0
			70					— —	— —	— —					
			90					— —	— —	— —					

П р и м е ч а н и я. 1. Поверхность диаметром *d*₂ разрешается шлифовать в одинаковый размер с поверхностью диаметром *d*.

2. Отверстие в корпусе под вставку обрабатывают с гарантированным зазором 0,2 мм.

3. 1 — корпус (материал сталь X12M, твердость HRC₃ 53—59), 2 — вставка (материал — сплав ВК8) наружным диаметром *D*_{вст}.

4. Корпус выполняют в соответствии с табл. 156.

Средняя интенсивность износа отверстий кондукторных втулок при сверлении отверстий диаметром 10—20 мм на длине 10 м составляет: 1—2 мкм при обработке деталей из алюминиевых сплавов; 3—5 мкм при обработке деталей из серого чугуна; 4—6 мкм при обработке деталей из стали 40. Ориентировочно срок службы кондукторной втулки принимают равным 10^4 — $1,5 \times 10^4$ сверлений, а при обработке грубых отверстий — $1,5 \times 10^4$ — 4×10^4 сверлений. Износстойкость втулок со вставками из твердого сплава на порядок выше. Для уменьшения износа и увода инструмента зазор между поверхностью заготовки и нижним торцом втулки принимают равным: $(0,3—0,5)d$ при сверлении по чугуну, бронзе и другим хрупким материалам; $(0,5—1)d$ при сверлении по стали и другим вязким материалам; $\leqslant 0,3d$ при зеникеровании (*d* — диаметр направляющего отверстия кондукторной втулки); $d < 1\frac{1}{2}$ —2 мм при сверлении по наклонной или криволинейной поверхности (рис. 4, а).

Допуски на межосевые расстояния кондукторных втулок и на расстоя-

ние от осей кондукторных втулок до установочных элементов приспособления ужесточаются в 2—3 раза по сравнению с допусками на соответствующие размеры обрабатываемых деталей.

Вращающиеся втулки (рис. 5) применяются при растачивании отверстий.




Рис. 5. Вращающиеся втулки:
а — для направления инструмента; б — кондукторная упорная

167. Втулки вращающиеся для направления инструмента


Размеры, мм

D	l	l ₁	L	D ₁	D ₂		D ₃	l ₂	l ₃	r	d
					Номинал	Пред. откл					
71	13,5	46	71	58	47	+0,018 -0,008	42	14	20	0,6	От 10 до 16
		53	80	67	55			48	15	25	
87	15,0	60	90	73	62	+0,020 -0,010	55	16	30	1,0	От 16 до 25
		69	100	87	75			68	18	35	
115	16,0	78	110	102	90	+0,023 -0,012	81		40		От 25 до 40
		83	115	112	100			20		1,6	

Приложения: 1. 1 — кондукторная втулка (см. табл. 168); 2 — крышка (см. табл. 169), 3 — сальник (см. табл. 170); 4 — распорная втулка (см. табл. 171), 5 — подшипник, 6 — винт; 7 — гайка; 8 — шайба

2. Диаметр d оговаривается при заказе. Предельные отклонения составляют для $10 \leq d \leq 18 +0,006 -+0,026$; для $18 < d \leq 30 +0,008 -+0,03$, $30 < d \leq 50 +0,01 -0,35$.

D	D ₁	D ₂	D_3 Нс- Мн- нап	Пред. откл	D ₄	D ₅	d	d ₁	L	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	b	b ₁	t			
38	20	30	25	-0,009	26,5	M24×1,5	24,8	Or 10 до 16	d + 0,5	71	25	15	43	10,5	14,5	15	18	5	2,5	21,5

 $R_{ZJ}^{(0)}(\lambda)$ 


Продолжение табл 168

D	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	d	d_1	L	l	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	b	b_1	t
44	25	36	30	29,0	M30×1,5	27,8	Or 12 до 18 Св 18 до 20	$d + 0,5$	80	30	15	50	10,3	15,5	20	18	5	27,5
50	52	42	35	34,5	M33×1,5	30,8	Or 16 до 18 Св 18 до 25	$d + 1,0$	90	35	35	57	16,5	25	20	2,5	30,5	
62	40	32	45	44,5	M45×1,0	42,8	Or 20 до 30 Св 30 до 32	$d + 1,0$	100	42	66	11,5	18,5	30	22	6	42,0	
73	0	63	55	34,0	M32×1,5	49,8	Св 25 до 40 Св 30 до 40	$d + 2,0$	110	50	75	12,5	20,0	35	35	8	49,0	
85	16	75	65	64,0	M64×2,0	61,0	Or 32 до 50	$d + 2,0$	115	60	80	40	25	40	25	8	59,5	

Падимсчания: 1. Материал — сталь 20, цементированная на глубину $0,8 \div 1,0$ мм, $HRC_3 = 57 \div 61$. Резьбу от цементации

предохранитель, Покрытие, Хим Фос прим.
 $\frac{1}{3} r = 0,6 - 1,6$ и с = $\frac{1}{6} - \frac{2}{3}$.


369. Крышки
Размеры, мм



D	D_1	D_n		D_3	D_4	D_5	H	τ	n_1	t	b	n
		Номинал	Пред. откл.									
71	58	47	-0,032 -0,100	42	31	40	10	5,0		2,50	3,0	
80	67	55		48	37	47			2			3
87	73	62	-0,040 -0,120	53	43	55	11	5,5				
100	87	75		68	53	67				2,7	3,5	
115	102	90	-0,050	81	66	82	12	6,0	3			4
125	112	100	-0,140	90	76	93						

П р и м е ч а н и я 1. Материал — сталь 35, твердость HRC_3 30—34.
2. Покрытие Хим. Фос. прм.

370. Сальники
Размеры, мм



d	D	s	d	D	s
29	39		51	66	
35	46	4	64	81	
41	54	4,5	74	94	4,5

П р и м е ч а н и я 1. Материал — войлок TC_s по ГОСТ 248—72*.
2. Размер s для справок.

171. Распорные втулки
Размеры, мм

Номинал	<i>d</i>		<i>D</i>	<i>L</i>	<i>c</i>
	Пред.	откл.			
25	+ 0,21	- 0,07	30	20	0,6
30	+ 0,25	- 0,08	36	25	
35	+ 0,30	- 0,10	42	30	
45	+ 0,30	- 0,10	52	35	
55	+ 0,30	- 0,10	65	40	
65	+ 0,30	- 0,10	75	45	

Примечания: 1. Материал — сталь 35, твердость HRC_3 30—34.
2. Размер *L* без припуска на пригонку.
3. Покрытие Хим. Фос. прм.

172. Упорные втулки
Размеры, мм

<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>D₂</i>		<i>H</i>	<i>A</i>	<i>d</i>	<i>t</i>
		Номинал	Пред. откл.				
55	32	25	- 0,009	23	35,0	От 10 до 16	25, 35

Продолжение табл. 172

D	D _t	D,		H	A	d		t
		Номинал	Пред. откл.					
62	39	34	-0,011	24	38,5	Cв	14 до 20	35; 45
70	44				42,5	Cв	18 до 25	35; 45; 60
75	49			26	45,0	Cв.	22 до 30	35; 55; 75
80	57			27	47,5	Cв.	26 до 35	
85	62	52	-0,013	29	50,0	Cв	32 до 40	50; 70; 90
98	70	62		32	56,5	Cв	36 до 50	
110	87	73		34	62,5	Cв	45 до 60	
120	97	85	-0,015	35	67,5	Cв	54 до 70	70; 85; 100

Приимечания. 1. 1 — корпус (см. табл. 173), 2 — крышка (см. табл. 174);


3 — втулка (см. табл. 175), 4 — подшипник 5 — винт, 6 — планка (см. табл. 176).

2. Диаметр d отговаривают при заказе. Предельные отклонения составляют $10 \leq d \leq 18 + 0,006 \div +0,017$, для $18 < d \leq 30 + 0,07 \div +0,02$.

для $10 \leq d \leq 18 + 0,006 = +0,01$; для $18 < d \leq 30 + 0,01 = +0,02$,
для $30 < d \leq 50 + 0,009 \div 0,025$; для $50 < d \leq 70 + 0,01 \div +0,029$

173. Корпусы

Размеры, мм



284 ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 173

d	l	D	D _t		D _s	D _s		D ₄	D ₆	d ₁	d ₂	A	H	h	h ₁	r	
			Номи-	Прил.		Номи-	Пред.										
напл	откл.					напл	откл.										
От 10 до 16	25; 36	55	25	-0,009	45	35		45	30	35,5	17	24,5	33,2	20	13,5	7,0	23,0
Св. 14 до 18	35; 45	62			55	42	+0,027	52	37	42,5	21	33,5	37,0	21	14,5	8,0	27,0
Св. 18 до 20	35; 45	34			60	47		60	42	47,5	26		44,0			8,5	31,0
Св. 18 до 25	35; 45; 60	70		-0,011	65	52		65	47	52,2	31		43,5	23	15,5	9,0	33,5
Св. 22 до 30	35; 55; 75	70			70	60	+0,030	70	55	60,5	36		44,5	46,0	24	16,5	9,5
Св. 26 до 30	35; 55; 75	80	45		75	60		75	60	65,5	41	51,0	48,5	26	17,5		36,0
Св. 30 до 35	35; 55; 75				85	78	-0,013										38,0
Св. 32 до 40	35; 55; 75	85	52														
Св. 36 до 50	50; 70; 90	98	62														
Св. 45 до 50	60; 75; 90	110	75		100	90	+0,030	100	85	90,5	61	74,0	61,0	31	21,5	12,0	31,0
Св. 50 до 60	60; 75; 90	110	75	-0,013	100	90		100	85	90,2	61	74,0	61,0	31	21,0	12	31,0
Св. 54 до 70	70; 85; 100	120	85	-0,015	110	100	+0,035	110	95	100,5	71	84,0	66,0	32	22,5	12	36,0

П р и м е ч а н и я 1. Материал для корпуса с $d \leq 30$ мм — сталь 9ХС, HRC_9 61—65. Для корпуса с $d > 30$ мм — сталь 20; цементировать на глубину $h = 0,8 \div 1$ мм, HRC_9 57—61.

2. Размер A для справок.

3. $b_2 = 0,3$ и $0,5$; $b = 3$ и 5 ; $r_1 = 1$ и $4,6$.

4. Покрытие. Хим. Фос. прм.

174. Крышки

Размеры, мм

$Rz \leq 40$ ✓ (✓)			D	D_1	d	D	D_1	d
55	45	32	85	75	62			
62	52	39						
70	60	44						
75	65	49						
80	70	57						

Примечания. 1 Материал — сталь 35, твердость HRC_3 30—34

2 Покрытие Хим. Фос. прм.

175. Втулки

Размеры, мм

d		d	D	H	r
20		17	34	13	0,3
25	+0,017 +0,002	21	41	14	0,6
30		26	46		
35		31	51	15	
40	+0,020 +0,003	36	59	16	
45		41	64	17	
50		51	77	19	
55	+0,023 +0,003	61	89	21	1,0
60		71	99	22	

Примечания. 1 Материал — сталь 40Х, твердость HRC_3 41,5—46,5.
2 Покрытие Хим. Фос. прм.




Рис. 6. Кондукторные плиты:
а — жесткие, отлитые за одно целое с корпусом; б — жесткие, привинченные к корпусу; в — жесткие, сваренные с корпусом; г — откидные; д — съемные; е — подвесные; ж — подъемные

От установки задают размеры до опор приспособления: $A = H_{уст} + b$, где A — получаемый на данной операции размер, мм; $H_{уст}$ — размер от опор приспособления до рабочей поверхности установки, мм; b — толщина щупа, мм.

Обычно допуск на размер ($H_{уст} + b$) уменьшают в 2—3 раза по сравнению с допуском на размер A .

Примеры применения установок и щупов приведены на рис. 7, а — в.




Рис. 7. Примеры применения установок и щупов при установке фрезы:
а — цилиндрической по высотному установку и щупу толщиной b (l — срезаемый припуск);
б — концевой по угловому установку, в — фасонной с использованием цилиндрических щупов

177. Установы высотные (ГОСТ 13443—68*)
Размеры, мм

Обозначение	D	H (поле допуска h6)	d	Масса, кг, не более
7052-0001	16	8	6,6	0,008
7052-0002	25	10	9,0	0,02
7052-0003	40	12	11,0	0,137

Примечания: 1. Материал — сталь У7А.
2. Твердость HRC_3 56—61.
3. Опорные поверхности под крепежные детали — по ГОСТ 12876—67*.
4. Пример условного обозначения высотного установа $D = 16$ мм
Установ 7052-0001 ГОСТ 13443—68

178. Установы высотные торцовые (ГОСТ 13444—68*)
Размеры, мм

Обозначение	H	h	A	Масса, кг, не более
		Пред. откл. ± 0..		
7052-0011	32	10	12	0,104
7052-0012	40			0,141
7052-0013	50	10		0,186
7052-0014	60	10	30	0,231
7052-0015	70	10	40	0,276

Продолжение табл. 178

Обозна- чение	H	<i>h</i>		A	Масса, кг, не более
		Пред. откл.	± 0..		
7052-0016	80	50			0,321
7052-0017	90	60			0,367
7052-0018	100	70			0,412
7052-0019	110	80			0,462

Примечания: 1. Материал — сталь 20Х.

2. Твердость HRC_3 56—61. Цементирована на глубину 0,8—1,2 мм.
3. Отверстия под штифты (оимечены звездочкой) развернуть при сборке с предельными отклонениями по $H7$ и от цементации предохранить.

4. Опорные поверхности под крепежные детали — по ГОСТ 12876—67*.

5. Пример условного обозначения торцовного высотного установа с $H = 32$ мм.

Установ 7052-0011 ГОСТ 13444—68

179. Установы угловые (ГОСТ 13445—68)

Размеры, мм

Обозначение	B	H (пред. откл. по h6)	<i>h</i>	A	d	d_1	Масса, кг, не более
7052-0031	16	8	20	6	6,6	3,9	0,044
7052-0032	25	10	22	15	9	4,9	0,082
7052-0033	40	16	28	28	11	5,8	0,199

Примечания: 1. См. примечания 1—4 к табл. 178.
2. Пример условного обозначения углового установа с $B = 16$ мм.
Установ 7052-0031 ГОСТ 13445—68

180. Установы угловые торцовые* (ГОСТ 13446—68*)

Размеры, мм

Обозначение	H	H _t	h		A	Масса, кг, не более
			Пред	откл		
7052-0041	32	40	10	±0,2	12	0,111
7052-0042	40	50				0,143
7052-0043	50	60				0,194
7052-0044	60	70				0,239
7052-0045	70	80				0,285
7052-0046	80	90				0,330
7052-0047	90	100				0,375
7052-0048	100	110				0,420
7052-0049	110	120				0,470

Примечания. 1. См. примечания 1—4 к табл. 178
2 Пример условного обозначения установа углового торцевого с $H = 32$ мм.
Установ 7052-0041 ГОСТ 13446—68*

181. Щуны плоские (ГОСТ 8925—68*)

Обозначение	b (пред откл по 1/6)	c	Масса, кг, не более
7053-0001	1	0,1	0,015
7053-0002	3	0,4	0,046
7053-0003	5	0,6	0,076

Примечания. 1. Материал — сталь У7А.
2 Твердость $HRC_9 \geq 56-61$
3. Пример условного обозначения плоского щуна с $b = 1$ мм
Щуп 7053-0001 ГОСТ 8925—68

182. Щупы цилиндрические (ГОСТ 8926-68*)

Размеры, мм

Обозначения	d (пред. откл по ГОСТ)	d_t	D	b	Масса, кг, не более
7053-0011	3	3	7	6	0,019
7053-0012	3	3	10	9	0,042

Примечания. 1. Материал и твердость — см. табл. 181.
2. Пример условного обозначения цилиндрического щупа диаметром $d = 3$ мм
Щуп 7053-0011 ГОСТ 8926-68

18. НАПРАВЛЯЮЩИЕ И ФИКСАТОРЫ

Направляющие служат для перемещения, а фиксаторы — для точно-го позиционирования частей СП. Прямошлинейные направляющие посту-пательно перемещающиеся ча-стей СП выполняют Т-образными (рис. 8), а в приспособлениях для точных работ — в виде ласточкина хвоста (рис. 9). Круговые направ-ляющие поворотных частей СП (рис. 10) выполняют кольцеобразной формы; они имеют канавки для смыывания поверхности контакта.

Фиксаторы монтируют в корпусе или неподвижной части приспособ-ления. Они вручную или автомати-чески вводятся в одно из отверстий подвижной части приспособления* (чаще — в отверстие втулки для фиксаторов) и фиксируют подвиж-ную часть приспособления относи-тельно корпуса или неподвижной

* Для фиксации могут быть исполь-зованы отверстия, пазы, зубья и т. п. конструктивные элементы заготовки

части; перед последующим деле-нием фиксатор выводится из отвер-стия. Форма рабочего конца фикса-тора может быть цилиндрической, ромбической, конической или приз-матической. Призматические фикса-




Рис. 8. Прямошлинейные направляющие Т-образной формы.

а — с регулированием зазора в сопряже-нии A с помощью регулировочной планки и винтов: 1 — салазки, 2 — направляющие; 3 — регулировочная планка, 4 — конт-ргайка, 5 — винты, 6 — болты, 7 — крепеж-ная планка, зазор в сопряжении B обес-печивается шабрением плоскостей 7 и сбор-ки. б — с регулированием клиньями: 1 — клинья с углом 1:50 или 1:100, 2 — ре-гулировочные винты с разгнутыми бурти-ками




Рис. 9. Прямолинейные направляющие в форме ласточкина хвоста:

a — с регулированием зазора между салазками 1 и направляющей 2 планкой 3 с помощью винтов 4 и с последующей фиксацией конгратной 5; *b* — с регулированием винтом 1 с уклоном 1 : 50 или 1 : 100 при вращении винта 2 с развитым буртиком, *в* — примеры правильного и неправильного расположения регулировочных элементов относительно силы резания




Рис. 10. Круговые направляющие СП с поворотом части 1 относительно корпуса 2:

a и *b* — на вращающейся цапфе 3, *в* — на неподвижной оси 4, *г* — на шариках (для тяжелых СП); *д* — на цилиндрической и плоской поверхности (для легких СП) (*5* — втулка; *6* — щиток)

торы повышают точность позиционирования, но для них требуется особо тщательная защита от загрязнений.

Схемы работы фиксаторов приведены на рис. 11.




Рис. 11 Схемы работы фиксаторов:

а — цилиндрического (1 — втулка для фиксатора, 2 — направляющая втулка, 3 — цилиндрический фиксатор), б — призматического, в — конического

Погрешность шага при использовании цилиндрического фиксатора $\Delta s = s_1 + s_2 + \delta_1 + e$, где s_1 и s_2 — зазоры в сопряжении фиксатора соотвественно со втулкой для фиксатора и направляющей втулкой; δ_1 — допуск межосевого расстояния седни втулок для фиксатора; e — эксцентриситет втулок.

Обычно $\delta_1 \leq 0,03$ мм, а сопряжения фиксатора со втулками выполняют по посадке $H7/g6$. В точных делительных приспособлениях $\delta_1 \leq \leq 0,02$ мм, а посадка $H6/h5$; в особо ответственных случаях $\delta_1 \leq \leq 0,015$ мм и осуществляют притирку фиксатора по втулкам с зазорами s_1 и s_2 не более 0,01 мм. При использовании конических и призматических фиксаторов $s_1=0$.

19. КОРПУСА

Корпус служит для установки деталей, сборочных единиц и механизмов приспособления, а также для

установки приспособления на станок. Корпус воспринимает силы, возникающие при закреплении и обработке заготовки.

Корпус должен обладать необходимыми прочностью, жесткостью, износостойкостью, виброустойчивостью, надежностью; по форме и размерам приближаться к соответствующим параметрам обрабатываемых заготовок, иметь, по возможности, меньшую массу; быть технологичным, а также удобным при хранении, транспортировании и в обслуживании. Корпуса переналаживаемых приспособлений должны допускать быструю реализацию новых компонентов.

Корпуса бывают цельными и сборными. Сложные по конфигурации цельные корпуса получают литьем, а сравнительно простые — ковкой и резкой из проката. Материалом служат чугуны СЧ18, СЧ35, стали, алюминиевые и магниевые сплавы, эпоксидные компаунды.

Сборные корпуса получают сваркой или сборкой из стандартных или нестандартных элементов; они технологичные и дешевые, но имеют пониженную жесткость.

Выгодного сочетания прочности, жесткости и массы корпусов достигают применением ребер жесткости, окон, полостей. Последние можно использовать в качестве емкостей для сжатого воздуха или масла в пневматических, гидравлических или пневмогидравлических приспособлениях. Наличие полостей не должно вести к засорению приспособления стружкой и СОЖ. Для удобной очистки следует предусматривать следующие углы наклона поверхностей корпуса: 35—40° при работе без СОЖ; 40—50° при работе с СОЖ; 30—35° — при обильном применении СОЖ. Необходимо защищать направляющие, опоры и т. п. от попадания стружки и обеспечивать ее принудительное удаление (рис. 12).

Подъем и транспортирование корпусов осуществляют с помощью ручек (ГОСТ 12485—67* и ГОСТ 12486—67*) или рым-болтов (ГОСТ 4751—73*).




Рис. 12. Примеры конструктивного оформления корпусов с улом наклона 35 и 40°

Применяют следующие стандартные заготовки корпусных деталей СП: плиты круглые низкие по ГОСТ 4074—69*; пивеллеры с ребрами по ГОСТ 4079—69*; тавры по ГОСТ 4080—69*; тавры с ребрами по ГОСТ 4081—69*; фланцы переходные по ГОСТ 4082—69*; корпуса квадратные по ГОСТ 4585—69*; корпуса по-перечные по ГОСТ 4586—69*; корпуса продольные по ГОСТ 4587—69*; корпуса продольные ступенчатые по ГОСТ 4589—69*; стойки по ГОСТ 4589—69*; стойки делительные устройств по ГОСТ 4950—69*. Примеры компоновок корпусов СП из стандартных элементов приведены на рис. 13.

При конструировании корпусов необходимо обеспечить сопряженность их с присоединительными и ориентирующими элементами станка (шпинделем, пазами столов, направляющими); расположение центра тяжести передвижных, поворотных или кантуюемых приспособлений в пределах опорных элементов корпуса при любых взаимных положениях корпуса и подвижных частей; размещение противовесов и других элементов для устранения дисбаланса врачающихся приспособлений.

В литых корпусах, чтобы избежать скопления неметаллических включе-

ний и образования газовых раковин, не следует предусматривать больших плоских поверхностей, если они по условию формовки должны располагаться сверху и горизонтально, при этом надо стремиться, чтобы форма отливок была возможна в одной полуформе или чтобы она осуществлялась с одним плоским разъемом. Во избежание значительных остаточных напряжений необходимо обеспечивать возможность свободной усадки при остывании отливок; с этой же целью выбираюттолщины стенок, ребер, а также их расположение. Литые корпуса должны иметь формовочные уклоны по ГОСТ 3212—80, неуказанные литейные радиусы 3—5 мм, а поверхности, не подвергающиеся механической обработке, должны быть подготовлены для окраски. Отливки из стали перед механической обработкой отжигают или нормализуют, а чугунные — старят после предварительной механической обработки.

Сварные конструкции обладают повышенной демпфирующей способностью по сравнению с литыми, что вызывает необходимость рационального размещения ребер жесткости. При разработке сварных корпусов целесообразно давать пептирирующие и упорные элементы на составных частях, чтобы не вызывать технологических затруднений при выполнении сварочных работ. В некоторых случаях для тех же целей применяют штифты по ГОСТ 3128—70.

Сварные корпуса термически обрабатывают или проковывают по шву для снятия напряжений.

Корпуса сложных приспособлений выполняют с учетом использования метода агрегатирования, который выгоден и при применении стандартных элементов корпусов с целью их многократного использования в других компоновках; при этом присоединяемые механизмы, пневмо- и гидроцилиндры и другие агрегаты крепят на наружных поверхностях.




Рис. 13. Примеры комбинировок корпусов из стандартных элементов:

1 — панели по ГОСТ 12947—67*; 2 — панели по ГОСТ 12948—67*; 3 — кромка по ГОСТ 12949—67*; 4 — пинцет по ГОСТ 12950—67*; 5 — уголник по ГОСТ 12942—67*; 6 — треугольник по ГОСТ 12953—67*; 7 — переходник по ГОСТ 12954—67*; 8 — ребро по ГОСТ 12957—67* и ГОСТ 12958—67*; 9 — ребро по ГОСТ 12955—67* и ГОСТ 12956—67*; 10 — гоульник по ГОСТ 12951—67*; 11 — ребро ГОСТ 12959—67* и ГОСТ 12960—67*

ГЛАВА 4

МАТЕРИАЛЫ И СОРТАМЕНТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

1. СТАЛИ, ВИДЫ ПОСТАВОК, ПАРАМЕТРЫ СОРТАМЕНТОВ

1. Стати и виды поставок

Приложение табл. 1

особенности отражают при заказе стали. Например, сталь 45 по ГОСТ 1050-74, подвергаемая термической обработке подгруппы б, 4 категории обозначают:

45-4-6-Т ГОСТ 1050-74.

Сталь А12 по ГОСТ 1414-75, 2-й категории, подгруппы б, без термической обработки:

A12-2-б ГОСТ 1414-75.

4. По качеству поверхности калиброванные стали и серебрянку изготавливают трех групп: А, Б, В. Пример обозначения стали 45 по ГОСТ 1050-74, нагартованной, с качеством поверхности группы В:

45-Н-В ГОСТ 1050-74.

Буквенные обозначения легирующих элементов в сталях и сплавах: Г — марганец; С — кремний, Х — хром, Н — никель; М — молибден, Ф — ванадий; Т — титан; В — вольфрам; Ю — алюминий.

2. Предельные параметры сортаментов сталей и примеры обозначения

Сортамент стали	Параметры, мм		Пример обозначения
	наим	наиб	
Кованая круглая (ГОСТ 1133-71)	40	200	Стали 20Х: <i>Круг 40 ГОСТ 1133-71</i> <i>20Х ГОСТ 4543-71</i>
Кованая квадратная (ГОСТ 1133-71)	40	200	Стали 20Х: <i>Квадрат 40 ГОСТ 1133-71</i> <i>20Х ГОСТ 4543-71</i>
Горячекатаная (ГОСТ 2590-71*) круглая	5	200	Стали марки 35: <i>Круг 5 ГОСТ 2590-71</i> <i>35 ГОСТ 1050-74</i>
Калиброванная (ГОСТ 7417-75) круглая	3	100	Стали А12: <i>Круг 3-5 ГОСТ 7417-75</i> <i>А12-б-1 ГОСТ 1414-75</i>
Круглый со специальной отделкой (ГОСТ 14955-77)	0,2	30	Стали У10А: <i>Серебрянка 0,2-В-3-У10А ГОСТ 14955-77</i>
Горячекатаная квадратная (ГОСТ 2591-71*)	5	100	Стали 20Х: <i>Квадрат 5 ГОСТ 2591-71</i> <i>20Х ГОСТ 4543-71</i>
Калиброванная квадратная (ГОСТ 8559-75)	3	100	Стали У7. <i>Квадрат 3-4 ГОСТ 8559-75</i> <i>У7 ГОСТ 1435-74</i>
Горячекатаная шестигранная (ГОСТ 2879-69)	5	100	Стали 35 <i>Шестигранник 5 ГОСТ 2879-69</i> <i>35 ГОСТ 1050-74</i>

Продолжение табл. 2

Сортамент стали	Параметры, мм		Пример обозначения
	наим.	наиб.	
Калибровочная шести-гранная (ГОСТ 8560-78)	3	100	Стали А12: Шестигранник $\frac{3-5 \text{ ГОСТ } 8560-78}{A12-6-1 \text{ ГОСТ } 1414-75}$
Полосовая горячекатаная (ГОСТ 103-76)	4×12	60×200	Стали ШХ15. Полоса $\frac{E-2 \text{ 6} \times 12 \text{ ГОСТ } 103-76}{\text{ШХ15 ГОСТ } 801-78}$
Полосовая горячекатаная инструментальная (ГОСТ 4405-75)	3×12	40×300	Стали Х: Полоса $\frac{3 \times 12 \text{ ГОСТ } 4405-75}{X \text{ ГОСТ } 5950-73}$
Полосовая кованая инструментальная (ГОСТ 4405-75)	20×40	80×300	Стали Х: Полоса $\frac{20 \times 40 \text{ ГОСТ } 4405-75}{X \text{ ГОСТ } 5950-73}$
Горячекатаная толстолистовая качественная углеродистая и легированная конструкционная (ГОСТ 1577-81)	4×500× ×2000	130×3000× ×8000	Стали 10: Лист $\frac{E4 \times 500 \times 200 \text{ ГОСТ } 1577-81}{10-0-1 \text{ ГОСТ } 1059-74}$
Листовая горячекатаная (ГОСТ 19903-74)	0,5×500× ×1420	160×3000× ×8000	Стали Ст3. Лист $\frac{E \text{ 0,5} \times 500 \times 1420 \text{ ГОСТ } 19903-74}{3-111-Cm3 \text{ ГОСТ } 16523-70}$
Листовая холоднокатаная (ГОСТ 19904-74)	0,5×500× ×1000	5×3000× ×2300	Стали Ст3: Лист х/к $\frac{E \text{ 0,5} \times 500 \times 1000 \text{ ГОСТ } 19904-74}{3-111-Cm3 \text{ ГОСТ } 16523-70}$

В табл. 2 приведены параметры: для круглых стальных — диаметр; для квадратных — сторона квадрата; для шестигранных — диаметр вписанной окружности; для полосовых — толщина × ширина; для листовых — толщина × ширина × длина.

В примерах обозначений указаны наименование параметры сечений. Буквенные и цифровые обозначения сортаментов отражают классы точности и группы отделки поверхности:

по ГОСТ 2590-71* и ГОСТ 2591-71* стали изготавливают трех классов — высокой точности А, повышенной точности Б, обычной точности В (все классы указывают в обозначении);

по ГОСТ 2879-69 и ГОСТ 103-76 стали изготавливают двух классов точности — повышенной А и нормальной Б (в обозначении указывают только класс А);

по ГОСТ 8559-75 и ГОСТ 8560-78 стали изготавливают с предельными

отклонениями размеров по $h10$; $h11$; $h12$;

по ГОСТ 7417—75—пределные отклонения размеров по $h8$ — $h9$; $h10$ — $h12$;

по ГОСТ 14955—77—пределные отклонения размеров по $h6$; $h7$; $h8$ — $h9$; $h10$; $h11$; группы отделки поверхности А, Б, В, Г, Д: А — полированная с шероховатостью поверхности $Ra \leq 0,32$ мкм; Б — шлифованная с $Ra \leq 0,63$ мкм; В — шлифованная с $Ra \leq 1,25$ мкм; Г — шлифованная с $Ra \leq 2,5$ мкм; Д — шлифованная или обработанная с неконтролируемой шероховатостью поверхности;

по ГОСТ 1577—81, ГОСТ 19903—74, ГОСТ 19904—74 группы точности прокатки: повышенной точности — А, нормальной точности — Б; по плоскости: особо высокой — ПО, высокой — ПВ, улучшенной — ПУ, нормальной — ПН.

Параметры сечений сортаментов в указанных в табл. 2 пределах брать из ряда:

по ГОСТ 1133—74: 40, 42, 45, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 63, 65, 68, 70, 73, 75, 78, 80, 83, 85 мм, далее кратно 5;

по ГОСТам 2590—71*, 2591—71*, 2879—69; 5559—75; 8560—78 — от 3 до 40 мм — кратно единице; далее 42, 45, 48, 50, 52, 53, 58, 60, 63, 65 мм; в интервалах от 70 до 150 — кратно 5; от 150 до 200 мм — кратно 10.

по ГОСТ 14955—77 от 0,2 до 3 мм с интервалом 0,05; от 3,1 до 10 мм с интервалом 0,1; от 10, 25, до 13,75 мм с интервалом 0,25; от 14 до 20 мм с интервалом 0,5 и от 21 до 30 мм с интервалом 1 мм.

по ГОСТ 7417—75 от 3 до 4,2 мм с интервалом 0,1 мм; далее 4,4; 4,5; 4,6; 4,8; 4,9; 5,0; 5,2; 5,3; 5,5; 5,6; 5,8; 6,0; 6,1; 6,3; 6,5; 6,7; 6,9; 7,0; 7,1; 7,3; 7,5; 7,7; 7,8; 8,0; 8,2; 8,5; 8,8; 9,0; 9,2; 9,3; 9,5; 9,8; 10,0; 10,5; 10,8; 11,0; 11,2; 11,5; 11,8; 12,0; 12,5; 12,8; 13,0; 13,3; 14,0; 14,2; 14,5; 14,8; 15,0; 15,2; 15,5; 15,8; 16,0; 16,2; 16,5; 16,8; 17,0; 17,2; 17,5; 17,6; 17,8; от 18 до 22 с интервалом 0,5 мм; от 22 до 42 с ин-

тервалом 1 мм; далее 44; 45; 46; 48; 49; 50; 52; 53; 55; 56; 58; 60; 61; 62; 63; 65; 67; 69; 70; 71; 73; 75; 78; 80; 82; 85; 88; 90; 92; 95; 98; 100 мм.

по ГОСТ 403—76: $12 \times (4 \div 8)$; $14 \times (4 \div 8)$; $16 \times (4 \div 12)$; $18 \times (4 \div 12)$; $20 \times (4 \div 16)$; $22 \times (4 \div 18)$; $25 \times (4 \div 20)$; $28 \times (4 \div 22)$; $30 \times (4 \div 22)$; $32 \times (4 \div 25)$; $36 \times (4 \div 25)$; $40 \times (4 \div 32)$; $45 \times (4 \div 36)$; $50 \times (4 \div 40)$; $55 \times (4 \div 40)$; $60 \times (4 \div 45)$; $63 \times (4 \div 50)$; $65 \times (4 \div 50)$; $70 \times (4 \div 45)$; $75 \times (4 \div 45)$; $80 \times (4 \div 56)$; далее ширина полосы от 85 до 130 возрастает кратно 5, а от 130 до 200 мм — кратно 10; толщина полос (размеры в скобках) берется из ряда 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 60 мм;

по ГОСТ 4405—75 для горячекатаной стали: $12 \times (3 \div 7)$; $14 \times (4 \div 7)$; $16 \times (4 \div 6)$ с интервалом толщин 1 мм, $8 \times (20 \div 50)$; $10 \times (20 \div 50)$; $12 \times (25 \div 50)$; $14 \times (25 \div 40)$; $16 \times (25 \div 50)$; $18 \times (25 \div 35)$; $20 \times (25 \div 50)$; $22 \times (30 \div 35)$; $25 \times (30 \div 40)$; $30 \times (35 \div 50)$; $35 \times (50 \div 55)$ с интервалом размеров по ширине 5 мм; $8 \times (60 \div 120)$; $10 \times (80 \div 160)$; $12 \times (100 \div 160)$; $16 \times (60 \div 100)$; $20 \times (60 \div 180)$; $30 \times (180 \div 200)$ с интервалом размеров по ширине 20 мм; для кованой стали: $20 \times (40 \div 50)$; $22 \times (45 \div 50)$; $35 \times (60 \div 80)$ с интервалом размеров по ширине 5 мм; $20 \times (60 \div 100)$; $30 \times (40 \div 60)$; $30 \times (90 \div 130)$; $45 \times (80 \div 90)$ с интервалом размеров по ширине 10 мм; $40 \times (60 \div 120)$ с интервалом размеров по ширине 20 мм; $50 \times (100 \div 250)$; $75 \times (100 \div 300)$ с интервалом размеров по ширине 50 мм

П р и м е ч а н и е. ГОСТ 4405—75 предусматривает и другие сечения полосовой кованой и горячекатаной сталей:

по ГОСТ 1577—81, ГОСТ 19903—74: $(0,5 \div 0,9) \times (500 \div 700)$; $(1,0 \div 1,4) \times (500 \div 1000)$; $(1,5 \div 7,0) \times (500 \div 1500)$; $(8,0 \div 10,0) \times (500 \div 2000)$; $(11 \div 40) \times (1000 \div 2500)$. При этом ряд стандартных размеров ширинны: 500; 700; 1000; 1500; 1800; 2000; 2500 мм; ряд стандартных размеров толщины: 0,5; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70.

0,75; 0,8; 0,9; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; от 5 до 22 с интервалом размеров 1 мм; от 26 до 42 с интервалом 2 мм;
по ГОСТ 19904—74: $(0,5 \div 1,0) \times (500 \div 1000)$; $(1,2 \div 5,0) \times (500 \div 2000)$; при этом ряд стандартных размеров ширины: 500; 700; 800; 900; 1000; 1250; 1400; 1500; 1800; 2000 мм; ряд стандартных размеров толщины: 0,5; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,9; 1,0; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,7; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,2; 4,8; 5 мм.

П р и м е ч а н и е. ГОСТ 1577—81, ГОСТ 19903—74 и ГОСТ 19904—74 предусматривают и другие сечения листовой стали, а также поставку листов в рулонах.

2. ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ СТАЛЕЙ И ВИДОВ ТЕРМО- И ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

При выборе сталей необходимо учитывать их свойства, условия работы деталей и конструкций, характер нагрузок и возникающих напряжений. При назначении стали нужно учитывать целесообразность унификации марок и профилей, применяемых как в проектируемом СП, так и на данном предприятии, освоенные технологические процессы термической обработки сталей, а также долговечность детали и возможный срок эксплуатации СП. При этом следует:

1) по возможности шире использовать углеродистые стали обычного качества, а также конструкционные стали (Ст3, А12, 10, 15, 20, 35);

2) в сварных конструкциях применять стали Ст3, Ст5, 15, 20, 35, для которых не требуется специальная технология сварки;

3) стали, легированные никелем, молибденом и вольфрамом, следует применять, если их нельзя заменить сталими, содержащими кремний, марганец, хром;

4) различные виды термической обработки преследуют две цели:

конструктивную — приданье детали необходимой прочности и износостойкости; технологическую — улучшение обрабатываемости заготовки и снятие внутренних напряжений, возникших в результате предыдущих технологических процессов; детали простой формы из среднеуглеродистых сталей закаливают в воде, а из высокоуглеродистых и специальных — в масле; для закалки тонких деталей из углеродистых сталей применяют ступенчатую закалку: сначала быстро охлаждают в соляной ванне ($240 \div 250^{\circ}\text{C}$), затем выдерживают в масле или на воздухе до момента выравнивания температуры по всему сечению детали с дальнейшим охлаждением до температуры окружающей среды;

5) термохимическую обработку стали применяют в тех случаях, когда необходимо получить более твердую, износостойкую деталь с улучшенными механическими свойствами поверхностного слоя;

цементации (науглероживанию) подвергают детали из сталей, содержащих $0,1 \div 0,3\%$ углерода; поверхности, обрабатываемые резанием после цементации, а также резьбовые отверстия предохраняют от цементации, о чем указывают в технических требованиях; глубина цементованного слоя $0,8 \div 1,2$ мм;

азотированию (насыщению поверхности азотом) подвергают детали из углеродистых сталей, легированных алюминием, хромом, молибденом, ванадием и другими элементами. Толщина азотированного слоя $0,2 \div 0,4$ мм;

цианированию (одновременному насыщению поверхностей углеродом и азотом) подвергают детали из углеродистых и специальных сталей с содержанием углерода до $0,4\%$ на глубину до $1,5$ мм;

6) поверхностной закалке подвергают детали из высокоуглеродистых и легированных сталей, которые в процессе работы испытывают значительное трение и одновременно ударные нагрузки; под закалку детали нагревают в газовом пламени, в электролите, токами высокой частоты (ТВЧ); глубина поверхностной закалки $0,1 \div 2$ мм.

3. Стали, виды термо- и термохимической обработки деталей приспособлений

Термическая обработка	Твердость поверхности и наибольший размер сечения S , мм	Условное обозначение видов термической обработки	Область применения термически обработанных сталей
Сталь 15			
Цементация, закалка в воде, отпуск	$HRC_3 57-63;$ $S = 50$	15-Ц-В60	Малонагруженные мелкие детали простой конфигурации, работающие в условиях трения
Сталь 20			
Цементация, закалка в воде, отпуск	$HRC_3 57-63$ (сердцевина $HB \leq 156$), $S = 50$	20-Ц-В60	Малонагруженные детали, работающие в условиях трения
Сталь 35			
Закалка в воде, отпуск	$HRC_3 32-42;$ $S = 20$	35-В36	Мелкие средненагруженные детали, к которым предъявляются требования повышенной прочности
Сталь 45			
Улучшение (закалка с высоким отпуском)	$HB 192-285,$ $S = 100$	45-У	Средненагруженные детали, работающие при небольших скоростях и средних давлениях
Закалка с нагревом ТВЧ с глубиной закаленного слоя 1,8-2,2 мм, отпуск	$HRC_3 40-47,$ $S = 30$	45-ТВЧ-45	Детали средних размеров, к которым предъявляются требования повышенной прочности и твердости
	$HRC_3 51-61$	45-ТВЧ-56	Детали средних и крупных размеров, к которым предъявляются требования высокой поверхностной твердости и повышенной износостойкости Если сердцевина должна иметь повышенную прочность, то деталь должна быть улучшена перед закалкой
Закалка в масле, отпуск	$HRC_3 32-42;$ $S = 30$	45-М37	Мелкие тонкостенные детали сложной формы
Закалка в воде или щелочном растворе, отпуск	$HRC_3 42-51;$ $S = 20$	45-В46	Детали средних размеров простой формы
Стали У8А и У10А			
Закалка в воде или щелочном растворе, отпуск	$HRC_3 59-63;$ $S = 60$	У8А-В60 У10А-В61	Центры к станкам, втулки, пальцы

Продолжение табл. 3

Термическая обработка	Твердость поверхности и наибольший размер сечения s , мм	Условное обозначение видов термической обработки	Область применения термически обработанных стальных
Сталь 65Г			
Закалка в масле, отпуск	$HRC_3 59-63$ для износостойкой части; $HRC_3 44-49$ для пружинящей части	65Г-М61 (46)	Детали, к которым предъявляются требования высокой износостойкости и высоких пружинящих свойств, например, цанги
	$HRC_3 44-49;$ $s = 20$	65Г-М46	Детали, работающие при знакопеременных нагрузках, например пружины
Сталь 20Х			
Цементация; закалка в масле, отпуск	$HRC_3 57-63$ (сердцевина $HB \geq 212$), $s = 40$	20Х-Ц-М60	Детали средних размеров с твердой износостойкой поверхностью при достаточно прочной и вязкой сердцевине, работающие при больших скоростях и средних давлениях
Сталь 40Х			
Закалка в масле, высокий отпуск	$HB 230-280$, $s = 50$	40Х-У	Детали с общей повышенной прочностью, работающие при средних скоростях и средних давлениях
	$HB 230-285$, $s = 100$		
Закалка в масле, отпуск	$HRC_3 36-43$, $s = 60$	40Х-М39	Сильнонагруженные валы и шпиндели работающие в подшипниках качения, шаровые опоры, храповые колеса
	$HRC_3 46-51$, $s = 30$	40Х-М49	Детали, работающие при средних окружных скоростях, высоких давлениях и небольших ударных нагрузках
Закалка с нагревом ТВЧ с глубиной закаленного слоя 1,8-2,2 мм, отпуск	$HRC_3 51-55$	40Х-ТВЧ-3	Детали, к которым предъявляются требования высокой твердости и повышенной износостойкости. При требовании повышенной прочности сердцевины изделия должны быть улучшены перед закалкой

Продолжение табл. 3

Термическая обработка	Твердость поверхности и наибольший размер сечения S , мм	Условное обозначение видов термической обработки	Область применения термически обработанных сталей
Стали X, 9ХС			
Закалка в масле, отпуск	$HRC_0.05$ 51–61, $S = 45$	X-M56, 9ХС-М56	Детали, работающие при больших давлениях, с требованием по износостойкости поверхности
Сталь 18ХГТ			
Цементация, закалка в масле, отпуск	$HRC_0.05$ 57–61 (сердцевина HB 240–300), $S = 50$	18ХГТ-Ц-М59	Детали, работающие при больших скоростях, высоких давлениях, при наличии нагрузок, при которых требуются большие прочность и вязкость
Сталь 30ХГТ			
Закалка в масле, отпуск	$HRC_0.05$ 42–46	30ХГТ-М44	Сильнонагруженные детали, работающие при больших скоростях, давлениях с требованием повышенной прочности
Цементация, закалка в масле, отпуск	$HRC_0.05$ 57–63	30ХГТ-Ц-М60	То же, требующие высокой поверхностной твердости
Сталь 12ХН3А			
Цементация, закалка в масле, отпуск	$HRC_0.05$ 59–63 (сердцевина HB 260)	12ХН3А-Ц-М61	Сильнонагруженные детали с высокой износостойкостью, вязкой сердцевиной, работающие с ударными нагрузками
Сталь 40ХН2МА			
Закалка в масле, отпуск	$HRC_0.05$ 32–37	40ХН2МА-М34	Тяжелонагруженные детали сложной формы, работающие при динамических нагрузках, к которым предъявляются требования высокой прочности при достаточных пластичности и вязкости
	$HRC_0.05$ 49–56	40ХН2МА-М52	
Сталь ШХ15			
Закалка в масле, отпуск	$HRC_0.05$ 59–65, $S = 30$	ШХ15-М62	Детали с высокой твердостью и износостойкостью

Приложение Наибольший размер сечения S определяется диаметр, сторону квадрата или толщину стенки полой детали, для которых при термической обработке обеспечивается указанная твердость.

4. Механические свойства (МПа) распространенных сталей

Марка стали	Термическая обработка	Предел выносливости	Допускаемые напряжения																	
			при пасажирской нагрузке			при изгибе			при круче-			при срезе								
			при пасажирской нагрузке [σ _p]	при изгибе [σ ₁₃]	при круче-	при изгибе [τ ₁₃]	при круче-	при срезе [σ _c]	при срезе	при срезе [σ _c]										
Ст2	—	324	216	123	102	93	113	78	9	137	98	78	83	64	49	39	172	118		
Ст3	—	363	132	167	88	1-3	88	69	147	108	93	64	49	49	49	39	186	142		
Ст4	—	402	155	147	186	113	1-7	93	74	148	93	103	74	59	83	64	49	206	142	
С15	—	491	284	177	221	132	113	88	196	137	108	123	88	69	98	64	54	245	172	
С16	—	589	314	216	265	157	191	157	108	226	168	132	142	103	78	113	83	64	284	206
10	H II-B60	336	296	123	152	93	108	78	39	142	98	74	78	39	44	64	44	34	162	118
		392	245	142	177	108	128	88	69	152	113	88	98	64	54	69	49	39	191	132
15	H II-B60	373	226	142	167	98	123	83	64	147	108	83	83	64	49	74	49	39	181	123
		441	245	157	196	118	142	49	78	172	123	98	108	78	59	83	59	44	206	74
20	H II-B60	412	245	147	186	113	137	113	88	168	118	93	108	69	54	83	59	44	206	172
		491	294	177	221	132	162	110	93	196	137	108	123	74	54	98	59	44	235	172
25	H II-B59	401	275	167	206	123	147	108	83	177	128	103	108	78	59	88	64	49	216	162
		540	343	196	245	147	177	128	98	206	157	123	132	93	74	108	78	59	285	191
35	H Y B7	330	314	186	235	142	177	123	93	206	152	118	132	88	69	108	74	54	285	186
		638	373	226	284	172	206	147	113	235	181	142	157	108	83	128	88	69	510	216
		981	638	353	441	265	324	226	177	284	216	162	132	132	132	196	137	108	490	343
45	H M37	598	353	216	270	162	196	137	108	231	172	132	147	103	78	123	83	64	294	206
		738	441	265	334	201	235	167	132	284	211	167	181	128	98	142	103	78	353	226
		883	638	319	397	240	294	206	157	353	256	196	226	162	118	181	123	93	441	304
		883-1177	687	319	397	240	294	206	157	353	255	196	226	157	118	181	123	93	441	304
		1177	932	330	319	382	319	382	201	255	167	132	284	206	167	181	128	142	128	589
		736	441	265	336	201	255	167	132	284	206	167	181	128	128	103	78	353	255	
65Г	H Y M46	736	432	165	336	196	235	172	132	284	206	167	181	128	98	142	103	78	353	255
		883	687	319	397	240	294	206	157	353	255	196	226	157	118	181	123	93	441	304
		1472	1226	520	657	382	491	343	253	569	422	324	373	255	196	294	206	157	746	510

20X	H Y II-M60	589 687 884	294 491 616	206 235 236	255 196 284	147 172 203	186 172 206	103 137 107	226 216 192	162 176 216	128 128 152	98 162 112	113 162 123	83 163 78	59 123 93	270 353 422	1% 35.3 31.4		
40X	H Y M40	618 783	324 638	240 314	177 226	196 263	152 196	123 157	335 314	186 243	142 196	147 147	113 113	88 118	118 157	74 113	294 382	2.1% 25.4	
40X	M40	1079	883	432 ²	540	314	373	273	216	441	336	265	275	196	157	226	162	128	549 481
33XG	H M	589 883	294 687	206 553	255 441	147 255	186 294	103 216	226 176	162 353	138 275	236	137	98	74	113	64	59	275 441
18ХГТ	H II-M60	687 981	422 783	370 382	343 491	196 284	256 324	172 240	137 196	265 382	206 304	172 ² 243	167 245	123 181	98 142	147 196	98 142	78 113	345 481
30ХГТ	M45 II-M60	122 ^b 1673	1040 783	491 432	608 340	533 314	422 469	304 265	245 216	500 432	383 336	304 265	314 275	226 196	177 157	181 147	137 118	137 500	2.5 37.3
12ХН3А	Y TBЧ-60	932 981	687 884	373 382	461 491	26 ^a 334	314 334	235 353	186 196	373 402	275 304	226 245	245 245	172 186	137 147	186 196	137 147	108 118	4.1 500
12ХН2	M II-M60	785 785	380 589	314 314	392 392	226 226	263 265	196 196	157 157	314 314	246 245	196 196	142 142	113 113	157 157	113 113	88 88	382 382	2.4 37.3
30ХГС 30ХГСА	O Y M47	589 1070 1472	3.3 N ² 1.273	4.3 4.42 0.89	294 340 730	167 314 422	196 363 500	147 363 373	118 216 294	235 432 608	181 336 461	147 265 383	147 273 383	108 196 206	83 196 206	118 216 204	69 157 216	294 123 340	216 40.2 5.0
ШХ15	O M63	388 2138	473 1668	340 453	294 647	177 234	196 726	147 343	118 226	235 873	177 471	147 324	108 245	88 162	118 432	88 196	74 128	294 108	216 510

5 Сравнительная таблица твердости

<i>HB</i>	<i>HRC₃</i>	<i>HRC</i>	<i>HV</i>	<i>HB</i>	<i>HRC₃</i>	<i>HRC</i>	<i>HV</i>
143	—	—	144	243	33	31	291
146	—	—	147	302	35	33	305
149	—	—	149	311	35,6	34	312
153	—	—	152	321	36	35	320
156	—	—	154	342	37	36	335
159	—	—	159	340	38	37	344
163	—	—	162	341	39	38	361
165	—	—	163	364	40	39	380
170	—	—	171	375	41	40	390
174	—	—	174	387	42	41	401
179	—	—	177	402	44	43	423
183	—	—	183	418	45	44	435
187	—	—	186	430	46	45	460
192	—	—	190	444	48	47	474
196	—	—	197	460	49	48	502
202	—	—	201	477	50	49	534
207	20,2	18	209	495	52	51	551
212	21,3	19	213	512	53	52	587
217	22	20	217	532	55	54	606
223	23	21	221	555	57	56	641
229	24	22	226	578	59	58	694
235	25	23	235	600	60	59	746
241	26	24	240	627	62	61	803
248	27	25	250	652	64	63	867
255	28	26	255	—	66	65	940
262	29	27	241	—	68	67	1021
269	30	28	272	—	70	69	1114
277	31	29	278	—	73	72	1220
286	32	30	285	—	—	—	—

П р и м е ч а н и е: Твердости *HB* 207, *HRC₃* 20,2, *HRC* 18, *HV* 209 ориентиро-
вочно равные. Аналогично сравнивать и другие количественные показатели твер-
дости.

3. ПРОКАТНЫЕ УГЛОВЫЕ СТАЛИ, СТАЛЬНЫЕ ШВЕЛЛЕРЫ И ТРУБЫ

6. Прокатная угловая равнополочная сталь (ГОСТ 8509-72*)

Размеры, мм

<i>N профиля</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>R</i>	<i>r</i>	<i>z₀</i>	Масса 1 м профиля, кг, не более
2	20	3/4	3,5	1,2	6,0 6,4	0,93 1,15
2,5	25	3/4			7,3 7,6	1,12 1,46
2,8	28	3	4,0	1,3	8,0	1,27

Продолжение табл. 6

№ профиля	b	d	R	r	z_0	Масса 1 м профиля, кг, не более
3,2	32	$\frac{3}{4}$	4,5	1,5	8,9 9,4	1,46 1,91
3,6	36	$\frac{3}{4}$			9,9 10,4	1,65 2,16
4,0	40	$\frac{3}{4}$ 5	5,0	1,7	10,9 11,3 11,7	1,85 2,42 2,97
4,5	45	$\frac{3}{4}$ 5			12,1 12,6 13,0	2,08 2,73 3,37
5,0	50	$\frac{3}{4}$ 5	5,5	1,8	13,3 13,8 14,2	2,32 3,05 3,77
5,6	56	$\frac{4}{5}$	6,0	2,0	15,2 15,7	3,44 4,25
6,3	63	$\frac{4}{5}$ 6	7,0	2,3	16,9 17,4 17,8	3,90 4,81 5,72
7,0	70	$\frac{4}{5}$ 6 7 8	8,0	2,7	18,8 19,0 19,4 19,9 20,2	4,87 5,38 6,39 7,39 8,37
7,5	75	$\frac{5}{6}$ 7 8 9			20,2 20,6 21,0 21,5 21,8	5,80 6,89 7,96 9,02 10,10
8,0	80	$\frac{5}{6}$ 7,0 8,0	9,0	3,0	21,7 21,9 22,3 22,7	6,78 7,36 8,51 9,65
9,0	90	$\frac{6}{7}$ 8,0 9,0			24,3 24,7 25,1 25,5	8,33 9,64 10,30 12,10
10,0	100	$\frac{6}{7}$ 8,0 10,0 12,0 14,0 15,0	12,0	4,0	26,8 27,1 27,5 28,3 29,1 29,9 30,6	10,10 10,80 12,20 15,10 17,90 20,60 23,00

Приложения: 1 ГОСТ 8509—72* предусматривает также номера профилей 11; 12,5; 14, 16, 18, 20, 25, сталь высокой точности прокатки (А) и обычной точности (Б).


2 Пример обозначения угловой равнополочной стали размером 50×50×3 мм, марки Ст3сп, обычной точности прокатки:

Углок B-50×50×3 ГОСТ 8509-72
Ст3сп ГОСТ 535-79

7. Прокатная угловая неравнопоточная сталь (ГОСТ 8510—72*)

Размеры, мм

№ профиля	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>R</i>	<i>r</i>	<i>y₀</i>	<i>x₀</i>	Масса 1 м профиля, кг, не более	
								без покрытия	с покрытием
2,5/1,6	25	16	3	3,5	1,2	8,6 10,8 11,2	4,2 4,9 5,3	0,91 1,17 1,52	
3,2/2	32	20	4						
4/2,5	40	25	3 4	4,0	1,3	13,2 13,7	5,9 6,3	1,48 1,94	
4,5/2,8	45	28	3 4	5,0	1,7	14,7 15,1	6,4 6,8	1,68 2,20	
5/3,2	50	32	3 4	5,5	1,8	16,0 18,5	7,2 7,6	1,9 2,43	
5,6/3,6	56	36	4 5	6,0	2,0	18,2 18,6	8,4 8,8	2,81 3,46	
6,3/4	63	40	4 5 6 8	7,0	2,3	20,3 20,8 21,2 22,0	9,1 9,5 9,9 10,7	3,17 3,91 4,63 6,03	
7/4,5	70	45	5	7,5	2,5	22,8	10,5	4,39	
7,5/5	75	50	5 6 8	8,0	2,7	23,9 24,4 25,2	11,7 12,1 12,9	4,79 5,69 7,43	
8/5	80	50	5 6	8,0	2,7	26,0 26,5	11,3 11,7	4,99 5,92	
9/5,6	90	56	5 6 8,0	9,0	3,0	29,2 29,5 30,4	12,6 12,8 13,6	6,17 6,70 8,77	



Площадь сечения $F = b \times B - (b - d)(B - d)$; x_0, y_0 — расстояние от центра тяжести сечения до наружных граней полок

Приложение табл. 7

№ профиля	B	b	d	R	r	y_0	x_0	Масса 1 м профиля, кг, не более
10/6,3	100	63	6,0	10	3,3	32,3	14,2	7,53
			7,0			32,8	14,6	8,70
			8,0			33,2	15,0	9,87
			10,0			34,0	15,8	12,10


Примечания: 1. ГОСТ 8510-72 предусматривает также номера профилей 11/7; 12,5/8; 14/9, 16/10; 18/11; 20/12,5, 25/16, сталь высокой точности прокатки (А) и обычной точности (Б).

2. Пример обозначения угловой неравнополочной стали размером 63×40×4 мм, марки Ст3сп, обычной точности прокатки:

Уголок — B-63×40×4 ГОСТ 8510-72
Ст3сп ГОСТ 535-79

8. Швеллеры стальные горячекатаные (ГОСТ 8240-72*)

Размеры, мм



Площадь сечения $F = h \times S + 2t(b - S)$;
 z_0 — расстояние от центра тяжести сечения до наружной грани стенки. Уклон внутренних граней полок должен быть не более 10 %

№ швеллера	h	b	S	t	R	r	r_1	z_0	Масса 1 м швеллера, кг, не более
5	50	32	4,4	7,0	6,0	2,5	3,5	11,6	4,84
6,5	65	36		7,2				12,4	5,90
8	80	40		7,4	6,5			13,1	7,05
10	100	46	4,5	7,6	7,0	3,0	4,0	14,4	8,59
12	120	52	4,8	7,8	7,5	3,0	4,5	15,4	10,40
14	140	58		8,1				16,7	12,3
14a		62	4,9	8,7	8,0			18,7	13,3
16	160	64		8,4		3,5	5,0	18,0	14,2
16a		68	5,0	9,0				20,0	15,3
18	180	70	5,1	8,7				19,4	16,3
18a		74		9,3	9,0			21,3	17,4

Приложение табл. 8

№ швейлера	<i>h</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>t</i>	<i>R</i>	<i>r</i>	<i>r₁</i>	<i>z₀</i>	Масса 1 м швейлера, кг, не более
20	200	76	5,2	9,0	9,5	4,0	5,5	20,7	18,4
20a		80		9,7				22,8	19,8

П р и м е ч а н и я: 1. Для швейлеров с параллельными гранями полок значения *z₀* ориентировочные.

2. ГОСТ 8240—72 предусматривает также швейлеры номеров 22; 22a, 24; 24a, 27,

30; 33, 36; 40.

3. Пример обозначения швейлера № 20 с уклоном внутренних граней полок из

стали Ст3:


Швейлер $\frac{20 \text{ ГОСТ } 8240-72}{\text{Ст3 ГОСТ } 535-79}$

То же, с параллельными гранями полок (П) из стали марки Ст3; 1

Швейлер $\frac{20\text{P ГОСТ } 8240-72}{\text{Ст3 ГОСТ } 535-79}$

9. Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные (ГОСТ 8734—75*)

Размеры, мм



<i>D</i>	<i>s</i>		<i>D</i>	<i>s</i>		<i>D</i>	<i>s</i>	
	От	До		Ог	До		Ог	До
5		1,4	10		3,5	20		6,0
6		2,0	12		3,5	22		6,0
7	0,5	2,5	14	0,5	4,0	25	0,5	7,0
8		2,5	16		4,5	28		7,0
9		2,8	18		5,0	30		8,0

П р и м е ч а н и я. 1. ГОСТ 8734—75 предусматривает и другие размеры труб в указанном ряду, а также трубы диаметром *D* $\leqslant 250$ мм.

2. В указанных пределах толщины *s* стенок брать из ряда: 0,6, 0,8, 1,0, 1,2; 1,4, 1,6, 1,8, 2,0, 2,5, 2,8, 3,0, 3,2; 3,5; 4,0, 4,5, 5,0; 5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 мм.

3. Трубы изготавливают: немерной длины 1,5—11,5 м, мерной длины 4,5—9 м, кратной мерной 1,5—9 м.

4. Пример обозначения трубы наружным диаметром 12 мм, толщиной стенки 2,0 мм, немерной длины из стали 10, изготавляемой по группе В ГОСТ 8733—74*:

Труба $\frac{12 \times 2 \text{ ГОСТ } 8734-75}{\text{В } 10 \text{ ГОСТ } 8733-74}$

То же, кратной мерной длины из стали 40Х, изготавливаемой по группе В ГОСТ 8733—74:

Труба $\frac{12 \times 2 \times 1250 \text{ кр } \text{ГОСТ } 8734-75}{\text{В } 40\text{Х ГОСТ } 8733-74}$

То же, с внутренним диаметром 20 мм, толщиной стенки 6 мм, немерной длины из стали 10, изготавливаемой по группе В*:

Труба $\frac{\text{вн } 20 \times 6 \text{ ГОСТ } 8734-75}{\text{В } 10 \text{ ГОСТ } 8733-74}$

10. Внешнее рабочее давление (МПа) для труб бесшовных чугуночелюсторованных (ГОСТ 8734—75)

Наружный диаметр, мм	Толщина стенки трубы, мм													
	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,2	2,4	2,8	3,0	3,2
5	12,6	15,4	19,9	25,4	30,2	35,6								
6	10,4	12,6	16,7	20,9	25,1	29,4	33,6	37,8	41,8					
7	8,9	10,8	14,3	18,0	21,6	25,1	28,8	32,4	35,9	39,4	44,7			
8	7,8	9,4	12,6	15,7	18,8	22,0	25,1	28,4	31,4	34,3	39,2			
9	7,0	8,3	11,2	13,9	16,8	19,6	22,4	25,1	27,9	30,6	34,9	39,2		
10	6,3	7,6	10,0	12,6	15,1	17,6	20,1	22,6	25,1	27,7	31,4	35,1	37,7	40,2
12	5,2	6,3	8,3	10,4	12,6	14,7	16,8	18,8	20,9	23,0	26,1	29,4	31,4	33,4
14	4,5	5,4	7,2	9,0	10,8	12,6	14,3	16,2	18,0	19,6	22,4	25,1	26,9	28,6
16	3,9	4,7	6,3	7,8	9,4	11,0	12,6	14,1	15,7	17,3	19,6	22,0	23,5	25,1
18	3,5	4,2	5,6	7,0	8,3	9,8	11,2	12,6	13,9	15,3	17,5	19,5	20,9	22,4
20	3,1	3,7	5,0	6,3	7,6	8,8	10,0	11,3	12,6	13,8	15,7	17,6	18,8	20,0
22	2,8	3,4	4,6	5,7	6,9	8,0	9,1	10,3	11,4	12,6	14,2	16,0	17,1	18,2
25	2,6	3,0	4,0	5,0	6,0	7,1	8,0	9,0	10,0	11,1	12,6	14,1	15,0	16,1
28	2,2	2,6	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2	8,0	8,9	9,9	11,2	12,6	13,4	14,3
30	2,1	2,6	3,3	4,2	5,0	5,9	6,7	7,6	8,3	9,2	10,4	11,8	12,6	13,3

П р и м е ч а н и я. 1. r дано для труб из стали 10 ($\sigma_b = 314$ МПа) с пятирратным запасом прочности. При подборе труб


из стальных других марок необходимо данные табл. 10 умножить на коэффициент:

2. Табл. 10 составлена без учета концентрических напряжений, например конической резьбы по ГОСТ 6114—52*.

3. ГОСТ 8734—75 предусматривает и другие наружные диаметры и толщины стенок.

11. Трубы стальные бесшовные горячекатаные (ГОСТ 8732—78)

Размеры, мм



D	s		D	s		D	s	
	От	До		От	До		От	До
25			73	3,0	18	152	4,5	36
28			76			159		
32		4,0	83					
38	2,5		89	3,5		168		
42			95		22	180	5,0	45
45		5,0	102			194		
50		5,5	108			203	6,0	
54		11,0	114			219		50
57		12,0	121			245	7,0	
60	3,0		127		30	273		
63,5		14,0	133		32	299		
68			140	4,5	36	325	8,0	75
70		16,0	146			351		

Приложения: 1. ГОСТ 8732—78 предусматривает также трубы диаметром $D \leq 530$ мм.

2. В указанных пределах толщины s стенок брать из ряда 2,5, 2,8, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5; 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 60, 63, 65, 70, 75 мм.

3. Трубы изготавливают длиной: немерной от 1,5 до 11,5 м, мерной от 4,5 до 9 м, кратной мерной от 1,5 до 9 м.

4. Пример обозначения трубы с наружным диаметром 70 мм, толщиной стенки 3,5 мм, длиной, кратной 1250 мм, из стали 10, изготавляемой по группе В ГОСТ 8731—74:

Труба $70 \times 3,5 \times 1250$ кр ГОСТ 8732—78
В10 ГОСТ 8731—74


То же, немерной длины:

Труба $70 \times 3,5$ ГОСТ 8732—78
В10 ГОСТ 8731—74

То же, с внутренним диаметром 70 мм:

Труба $\text{ен} 70 \times 3,5$ ГОСТ 8732—78
В10 ГОСТ 8731—74

12. Трубы квадратные стальные (ГОСТ 8639—68*)
Размеры, мм



A		R, не более	r	Масса 1 м трубы, кг, не более
40	2,5	5,0	2,5	2,94
	4,0	8,0	4,0	4,52
60				7,03

Причесания 1 Технические требования на материал по ГОСТ 13663—68*.
2 Пример обозначения трубы квадратной со стороной A = 40 мм, толщиной стенки s = 4 мм из стали 10:


Труба 40×40×4,0 — 10 ГОСТ 8639—68

То же, из стали 20:

Труба 40×40×4,0 — 20 ГОСТ 8639—68

3 ГОСТ 8639—68 предусматривает и другие размеры сечений и распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотянутые и электросварные трубы

13. Трубы прямоугольные стальные (ГОСТ 8645—68)
Размеры, мм



A	B	s	R, не более	r	Масса 1 м трубы, кг, не более
40	25	2,5	5,0	2,5	2,35
					2,74
50	30	3,0	6,0	3,0	3,95
					5,15

Причесания 1 Технические требования на материал по ГОСТ 13663—68*.
2 Пример обозначения трубы прямоугольной размерами A = 40 мм, B = 25 мм, s = 2,5 мм из стали 10.

Труба 40×25×2,5-10 ГОСТ 8645—68

То же, из стали 20.

Труба 40×25×2,5-20 ГОСТ 8645—68

3 ГОСТ 8645—68 предусматривает и другие размеры сечений и распространяется на стальные бесшовные горячекатанные, холоднотянутые и электросварные трубы.

4. ОТЛИВКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ И СЕРОГО ЧУГУНА

Отливки из углеродистой стали. В зависимости от назначения и требований отливки разделяют на три группы:

I — общего назначения: для деталей, конфигурация и размеры которых определяются только конструктивными и технологическими соображениями;

чении для деталей, работающих при циклических и динамических ударных нагрузках

Отливки подвергают термической обработке

Пример обозначения отливки I группы из стали 25Л:

*Отливка 25Л-1 ГОСТ 977-75**

Отливки из серого чугуна (ГОСТ 1412-79). При выборе марки чугуна необходимо иметь в виду, что с уменьшением скорости охлажде-

14. Стали для отливок, их механические свойства (МПа) после термической обработки и назначение

Сталь	Нормализация или нормализация с отпуском		Закалка и отпуск:		Примерное назначение
	Предел текучести	Временное сопротивление	Предел текучести	Временное сопротивление	
25Л	235	441	294	491	Для неснагруженных деталей плиги, корпуса, кронштейны, крышки, стаканы и т. п.
35Л 40Л	275 294	491 520	343 343	540 540	Для нагруженных деталей, корпуса патронов, кронштейны, планшайбы, рычаги и т. п.
45Л	314	540	392	589	Для особо нагруженных деталей кронштейны, вилки, ушки, цапфы, рычаги и т. п.

Примечание. ГОСТ 977-75* предусматривает и другие стали, а также рекомендуемый режим термической обработки

II — ответственного назначения: для деталей, работающих при эпизодических статических нагрузках;

III — особо ответственного назна-

ния отливок (с увеличением толщины их стенок и массы) механические свойства чугуна ухудшаются.

15. Чугуны для отливок, их механические свойства (ГОСТ 1412-79) и назначение

Чугун	Предел прочности, МПа		Твердость HB	Примерное назначение
	при рас- тяжении σ_B	при изгибе σ_{iz}		
	Не менее			
СЧ 10 СЧ 15	28 147	274 314	141—221 163—223	Для легчайших с небольшой износостойкостью, работающих при средних нагрузках крышки, крупные плоскости, шкивы диаметром более 100 мм, маховики, плиты опорные, стойки

Продолжение табл. 15

Чугун	Предел прочности, МПа		Твердость HB	Примерное назначение
	при растяжении σ _в	при изгибе σ _{из}		
	Не мече			
СЧ 18 СЧ 20	176 196	358 392	170—229 170—241	Для деталей с высокой износостойкостью, работающих при средних нагрузках на износ втулки подшипников тихоходных передач, корпуса средних размеров и сложной конфигурации, колеса зубчатые цилиндрические и конические тихоходных передач, кондукторные плизы и др.
СЧ 25 СЧ 30	245 294	451 490	180—250 181—255	Для отверстий деталей, работающих на износ при больших нагрузках малонагруженные червячные колеса, корпуса патронов токарных станков, скользятых кондукторов, шайбированные крышки качающихся и нечехлициндров и т. п.
СЧ 35 СЧ 40 СЧ 45	343 392 441	539 588 637	197—260 207—285 229—283	Для отверстий деталей с высокой износостойкостью корпуса и планшайбы поворотных голов, муфты, кулачки, направляющие подвижных деталей, гидропиллеры, корпуса гидронасосов и золотников высокого давления

5. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ

16. Медь (ГОСТ 859—78)

Медь	Примерное значение
M1 M2 M3	Для изготовления токопроводящих деталей Ролики, фольга, сплавы на медной основе Уплотнительные кольца, заклепки, литьевые сплавы

Примечание ГОСТ 859—78 предусматривает и другие марки меди

Медь изготавливают в виде листов (ГОСТ 495—77) горячекатанных толщиной 0,4—12 мм, холоднокатанных (отожженную и неотожженную) толщиной 3—25 мм; прутков (ГОСТ

1535—71*) горячекатанных диаметром 32—100 мм, тянутых диаметром 3—50 мм фольги грунтовой (ГОСТ 5638—75) толщиной 0,015—0,05 и шириной 20—230 мм

17. Бронзы (ГОСТ 613—79 и ГОСТ 18175—78*)

Бронза	Примерное назначение
БрО5Ц5С5	Подшипники скольжения, копирные втулки для нарезания резьбы, накладные направляющие

314 МАТЕРИАЛЫ И СОРТАМЕНТЫ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 17

Бронза	Примерное назначение
БрАЖ9—4	Подшипники скольжения, работающие при ударных нагрузках, фрикционные диски, упорные кольца, червячные колеса
БрКМц3—1	Детали с высокой коррозийной стойкостью, износостойкостью, например детали пневмоаппаратуры

Бронзы изготавливают в виде прутков: оловянные (Бр05Ц5С5) диаметром 5—40 мм (ГОСТ 6511—60); безоловянные (БрАЖ9—4 и БрКМц3—1) диаметром 5—40 мм тянутые, диаметром 16—160 прессованные, диаметром 30—100 катаные (ГОСТ 1628—78).

Из латуней (ГОСТ 15527—70 *) Л63, Л96, ЛС59—1 изготавливают втулки, уплотнительные кольца, штуцеры, угольники, тройники и трубопроводы пневмокоммуникаций.

Латуни изготавливают в виде: прутков диаметром 10—160 мм (ГОСТ 2060—73 *); лент толщиной 0,05—2 мм и шириной 10—600 мм (ГОСТ 2208—75), горячекатанных листов размером 600×1500 при толщине 5—25 мм катаных (по ГОСТ 931—

78); холоднокатанных листов размером 600×1500 при толщине 0,4—12 мм (ГОСТ 931—78); холоднокатанных полос размерами $(0,4\text{--}10)\times(40\div500)$ мм (ГОСТ 931—78); труб с наружным диаметром 3—45 мм, толщиной стенок 0,5—6 мм (ГОСТ 494—76).

Алюминиевые сплавы изготавливают в виде прутков (ГОСТ 21488—76 *): круглые диаметром 5—300 мм; квадратные со вписанной окружностью диаметром 7—150 мм; листов (ГОСТ 21631—76) толщиной 5,0—10,5 мм; полос (ГОСТ 13616—78) размерами $(5\div80)\times(50\div200)$ мм; угольников равнобоких (ГОСТ 13737—80) со стороной 15—90 мм и толщиной полки 3—9 мм; швеллеров (ГОСТ 13623—80) с высотой 25—100 мм; шириной полки 15—50 мм и толщиной стенки и полок 1,5—5 мм.

18. Алюминиевые сплавы (ГОСТ 2685—75* и ГОСТ 4784—74*)

Сплав	Примерное назначение
АЛ2	Ответственные отливки: ползуны, планшайбы, шкивы тонкостенные
АЛ4	Отливки крупных деталей конфигурации средней сложности, высоко-нагруженные детали ответственного назначения
АЛ15В	Маховики органов управления, крышки пневмоцилиндров размером 100 мм и более
Д1Т	Поршни, крышки пневмоцилиндров, корпуса и золотники клапанов и пневмораспределителей
Д16Т	Плиты накладных конструкций средних размеров, планшайбы мало-нагруженных приспособлений и другие детали узлов с малой массой при значительных габаритных размерах

6. НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Резиновые и резинотканевые пластины (ГОСТ 7338—77*) предназначены для изготовления деталей, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также для восприятия ударных нагрузок. Пластины поставляют двух типов: I — резиновые; II — резинотканевые. Толщина пластин 0,5—60 мм, размеры в плане $(250 \pm 100) \times (250 \pm 75)$ мм.

Марки пластин ОМБ (ограниченно-маслобензостойкая) и ПМБ (повысенно-маслобензостойкая) изготавливают трех степеней твердости: М — мягкие, II — повышенной твердости, С — средней твердости. Температурный интервал эксплуатации $-30 \div +80$ °С.

Текстолит конструкционный (ГОСТ 5—78) марок ПТК и ПТ используют для изготовления зубчатых колес, втулок, подшипников скольжения, прокладок и панелей. Текстолит поставляют в виде листов толщиной 0,5—70 мм с наименьшими размерами 450×600 мм.

Стекло органическое конструкционное (ГОСТ 15809—70*) марки СОЛ (стекло органическое пластифицированное) используют для изготовления ограждений, когда по ходу технологического процесса требуется визуальный контроль за состоянием механизмов. Оргстекло поставляют в листах толщиной 0,8—24 мм с наименьшими размерами 400×500 мм.

Паронит (ГОСТ 481—80) марки ПОН (паронит общего назначения) применяют для изготовления прокладок различных конфигураций при уплотнении плоских разъемов

неподвижных соединений с давлением рабочей среды не более 3,9 МПа, а марки ПМБ (маслобензостойкий) — для уплотнения стыков полостей. Паронит поставляют в листах толщиной 0,4—6 мм с наименьшими размерами 400×300 мм.

Картон прокладочный (ГОСТ 9347—74*) предназначен для изготовления уплотнительных прокладок фланцевых и других соединений. Картон поставляют: марки А (пропитанный) в виде листов толщиной 0,3—1,5 мм; марки Б (иепропитанный) в виде листов толщиной 0,3—1,75 мм.

Войлок полугрубошерстный технический (ГОСТ 6308—71*) марки ПС применяют для задержки смазочных масел в местах трения и для предохранения мест трения от попадания в них воды и пыли.

7. ПОКРЫТИЯ

При конструировании СП используют следующие виды покрытий: защитные, защитно-декоративные, специальные.

Условия эксплуатации металлических и неметаллических неорганических покрытий делят на группы (ГОСТ 14007—68). Л — легкие, например в закрытых сухих помещениях; С — средние, например в закрытых помещениях в сухом умеренном климате или в помещениях с относительной влажностью ниже 80%; Ж — жесткие, например, под навесом, на открытом воздухе или в помещениях с относительной влажностью выше 80% с содержанием коррозионноактивных агентов; ОЖ — очень жесткие, например на открытом воздухе или в помещениях без искусственно регулируемых климатических условий в морской зоне или зоне с тропическим климатом.

19 Покрытия защитные

Вид покрытия	Условия эксплуатации по ГОСТ 14007—68	Обозначение покрытия по ГОСТ 9.073—77	Область применения
Цинковые с хромированием	Ж	Г.15 хр	Наиболее распространенный и эффективный способ защиты от атмосферной коррозии стальных и чугунных деталей
	С	Г.6 хр Г.3-6 хр Г.6-9 хр	

316 МАТЕРИАЛЫ И СОРТАМЕНТЫ ДЛЯ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 19

Вид покрытия	Условия эксплуатации по ГОСТ 14007-68	Обозначение покрытия по ГОСТ 9 073-77	Область применения
Фосфатное с пропиткой маслом	Л	Хим. Фос-пм	Для защиты от коррозии стальных и чугунных деталей
Фосфагное с нанесением лакокрасочного покрытия	—	Хим. Фос-лп	Для защиты от коррозии стальных и чугунных деталей и придания им декоративного вида
Оксисное с наполнением в воде	С-Л	Аи Окс-пв	Для защиты от коррозии деталей из цинковых сплавов

Детали, работающие в масляной среде, не вызывающей коррозии, допускается применять без покрытия; отливки рекомендуется покрывать лакокрасочными покрытиями.

Из других видов защитно-декоративных покрытий широкое распро-

странение имеют воронение (оксидирование термическим способом) и синение (оксидирование стальных полированных изделий термическим способом) мелких деталей из низкоуглеродистых и низколегированных сталей.

20 Покрытия защитно-декоративные медь — никель — хром или медь — никель.

Условия эксплуатации по ГОСТ 14007-68	Обозначение покрытия по ГОСТ 9 073-77	Область применения
С	М9 Н15 Хб	
Л	М3 Н6 Хб	
Л	МН6 Хб МНб	Для защиты от коррозии и придания поверхности декоративного вида изделиям стальным, чугунным, латунным и из цинкового сплава

Примечание. Символ б указывает, что покрытие должно быть блескящим.

21 Покрытия специальные

Вид покрытия	Обозначение покрытия по ГОСТ 9 073-77	Область применения
Оловянное	О6 О15	Для защиты от коррозии электроконтактов, облегчения пайки, создания на трущихся поверхностях стальных и чугунных изделий легкоприрабатываемого слоя
Хромовое твердое	Хгв	Для восстановления изношенных поверхностей изделий, повышения износостойкости стальных, чугунных и латунных изделий

Продолжение табл. 21

Вид покрытия	Обозначение покрытия по ГОСТ 9 073-77	Область применения
Хромовое микропористое	Хпор	Для повышения износостойкости трущихся поверхностей изделий и улучшения смачиваемости хромированных поверхностей (создание условий, способствующих хорошему удержанию смазочного материала стальными, чугунными и латунными изделиями)

П р и м е ч а н и я 1 Толщину слоя хромовых покрытий указывают в зависимости от условий эксплуатации изделий из ряда толщин по ГОСТ 9 073-77 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 24, 30, 36, 42, 48, 60 мкм
 2 В чертежах указывают наименьшую толщину покрытия на рабочей поверхности детали. Наибольшей является толщина, следующая в указанном ряду через одну числовую величину за принятой наименьшей

Для повышения износостойкости на поверхности деталей СП, работающих в условиях интенсивного изнашивания, паносят порошки из сплавов, смеси порошков и другие материалы.

22. Материалы, способ нанесения слоя и условия применения износостойких покрытий

Материал	Марка	Способ нанесения слоя	Твердость слоя покрытия HRC , не менее	Изнашивание
Смеси порошков (ГОСТ 11546-75)	С-2М БХ	Дуговая наплавка неплавящимся электродом	55 64	Абразивное
Порошки (ГОСТ 21448-75)	ПГ УС25 ПГ-АН1	Наплавка и напыление	56 55	Абразивное То же, с умеренными ударами
Прутки (ГОСТ 21449-75)	Пр-С1 Пр-С27	Наплавка	51 53	Абразивное То же, с умеренными ударами при температурах до 300°C
Электроды (ГОСТ 9467-75)	ЭН60М	Наплавка	59	При апачигельных давлениях

**8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ
СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**

23. Материалы и термическая обработка сталей для деталей СП

Детали	Материал и термическая обработка
Валы	
Ведущие Шлицевые К пинолям станков Червячные тихоходные передач Червячные быстроходные передач	35-В37; 40Х-М40 20Х-ІІ-М60 20Х-ІІ-М60; 48ХГТ-ІІ-М59 45-М37, 40Х-М40 20-ІІ-В60
Втулки	
Подшипников тихоходных передач Подшипников быстроходных передач Кондукторные: с диаметром под инструмент менее 9 мм с диаметром под инструмент 9—27 мм с диаметром под инструмент 27—80 мм под вставку из твердого сплава Узлов фиксации поворотных устройств Тангentialные зажимов Направляющих скакок Резьбовых зажимов Резьбовые копирные для нарезания рельб Цапф поворотных кондукторов К планшайбам для протягивания отвер- стий Пружинные зажимающие к оправкам Разрезные к коническим оправкам Распорные	СЧ 48; СЧ 20 БрО5Ц5С5 9ХС-М64 У10 А-В61 20Х-ІІ-М60 Х12М-М56 20Х-ІІ-М60 45-М37 20-ІІ-В60 45-М37 БрО5Ц5С5 20-ІІ-В60 20Х-ІІ-М60 65Г-М46, 60С2А-М46 У7А-В53 Ст3; 10
Винты	
Силовые тисочные Ходовые, передающие движение суппор- там, столам и т. п.	У10-В61 45-У; 40Х-У
Гайки	
К ходовым винтам механизмов: требующие легкости перемещения и малонагруженные сильнонагруженные С трапециoidalной резьбой	ЛС59-4 45-У 40Х-У
Гильзы цилиндров	
Пневматических Гидравлических	45-М37 40Х-М49; СЧ 25, СЧ 30
Диски	
Делительные: с пазами под клиновой фиксатор с отверстиями для втулок штыревых фиксаторов Звездочки цепных передач Зашелки к храповикам	20-ІІ-В60 Ст6, 35-В37 40Х-М49, 20-ІІ-В60 45-М37, 40Х-М40
Корпуса	
Токарных оправок Мелких приспособлений Приспособлений средних размеров Крупных приспособлений сложной формы Сварные	345-У, 40Х-М40 35-В37, 45-У, СЧ 10, СЧ 15 С5-В37, СЧ 48, СЧ 20 Ч18, СЧ 20 Ст3; 20, 35

Продолжение табл. 23

Детали	Материал и термическая обработка
Крышки	
Пневмопицлиндров	Д1Т, АЛ-15В
Гидропицлиндров	35-В37, СЧ 18; СЧ 20
Подшипников	Ст6, 20, 35
Предохранительные	Ст3, 20
Упорные	35-В37; 40Х-У
Копиры	
Простой формы	20-И-В60
Сложной формы	У8А-В60
Управляющих устройств	40Х-М405
Для правки шлифовального круга	Х12М-М9
Колеса	
Зубчатые цилиндрические и конические: малонагруженные, тихоходные сильноНагруженные, тихоходные быстроходные	СЧ 18; СЧ 20 45-М37; 40Х-М40 40Х-М49, 20Х-И-М60
Червячные малонагруженные сильноНагруженные	СЧ 25, СЧ 30 БрАЖ-4; 45-Н 40Х-М40
Храповые	
Клины	
Усиливающих механизмов и направляющим типа «ласточкин хвост»	20Х-И-М60, 40Х НМА-М49 45-М37, 40Х-М40
Кулачки	
Зажимных патронов, губки тисков	20-И-В60; 40Х-М49, 45-М37; Х-М56, 9ХС-М56
Мембранных и других патронов, требую- щих обработки (для устранения бисселя) на месте	Ст6, 35-В37, 40Х-У, 40Х-М40
Управляющих устройств	40Х-М40
Кожухи защитные и ограждения	С13
Детали муфт	
Вкладыш скользящих	СЧ 25; СЧ 30
Вилки шарирных	20Х-И-М60
Диски кулачково-дисковых	35-В37
Крестовины шарирных	40Х-М49
Обоймы обгонных	ИХХ15-М62
Плунжеры обгонных	40Х-М40
Полумуфты скользящих	20Х-И-М60
Полумуфты кулачково-дисковых	35-В37
Ступицы обгонных	ИХХ15-М62
Ролики обгонных	ИХХ15-М62
Опоры	
Постоянные	20-И-В60, 20Х-И-М60
Регулируемые	45-М37; 40Х-М40
Сферические к приставным приспособле- ниям	Х-М57
Ножки кондукторов	40Х-М49, 20-И-В60
Оправки	
Конические и цилиндрические диаметром до 50 мм, длиной до 200 мм	45-М37; 40Х-М40
Конические и цилиндрические диаметром выше 50, длиной свыше 200 мм	20-И-В60, 20Х-И-М60

Продолжение табл. 23

Детали	Материал и термическая обработка
Оси	
Малонагруженные, с большой скоростью скольжения	20-II-B60, 40X-M49
Сильнонагруженные: с малой скоростью скольжения с большой скоростью скольжения	45-M37; 40X-M40 18ХГТ-Ц-М61
Пальцы	
Установочные диаметром: до 20 мм, длиной до 50 мм св 20 мм, длиной св 50 мм Для грубых работ	У7А-В53; 40X-M49 20-II-B60, 20X-Ц-М60 Ст6; 35-В37
Центрирующие для установки токарных приспособлений	У7А-В53, 20X-Ц-М60
Фиксирующие делительных устройств	У7А-В53, 40X-M49, 20X-II-M60
Направляющие для протяжки шпоночных пазов	18ХГТ-Ц-М60, 12Х2Н4А-Ц-М60
Пиноли различных устройств	20X-Ц-М60
Планки	
Опорные шириной до 20 мм, длиной до 50 мм	45-B46, 20X-II-M60
Привертные и откидные	Cr6; 35-В37
Направляющие врезные подвижных устройств	45-B46, 40X-M49
Направляющие, штифтуемые	40X-M40, 20-II-B60
Планшайбы	
Токарные: на резьбовой конец шпинделя станка на конусный конец шпинделя	СЧ 18, СЧ 20
К шпинделю вертикальных многошпиндельных полуавтоматов	Ст6; 35-В37
Поворотные многопозиционных приспособлений с вертикальной осью	СЧ 15, СЧ 18
Поворотных приспособлений с горизонтальной осью	СЧ 20, СЧ 30
	Ст6; 35-В37
Плиты кондукторные	
Без направляющих втулок, с отверстиями под инструмент диаметром до 50 мм	У12А-В63
То же, под инструмент диаметром свыше 50 мм	20-II-B60
С направляющими втулками	Ст6; 35-В37
Литые	СЧ 15, СЧ 18
Ползуны	
Тисков и подобных устройств: малонагруженные сильнонагруженные	СЧ 18; СЧ 20, 40X-M40 20X-II-M60, 18ХГТ-Ц-М60
Порши	
Пневмоцилиндров	Д1Т, АД15В
Гидроцилиндров	СЧ 25, СЧ 30
Плаунжеры	
Клиновых механизмов	40X-M49, 20X-II-M60
Пружинных устройств	45-B46, 20X-B60
Самоустанавливающихся опор	20X-II-M60, X12M-M59
Толкатели	40X-M40, 45-B46
Клиновых токарных патронов	38ХМЮА-М64
Призмы	
Крупные	45-B46; 20X-II-M60
Небольшие	20-II-B60 X-M55, 40X-M49

Продолжение табл. 23

Детали	Материал и термическая обработка
Рейки Нагруженные, с малой цикличностью Сильнонагруженные, с большой циклич- ностью	45-М37; 40Х-У 40Х-М40; 20Х-Ц-М60
Ролики Для люнетон, копиров, клиновых меха- низмов диаметром: до 30 мм св. 30 мм	У8А-В56; Х-М59 20 II-Б60; 20Х-Ц-М60
Рычаги Различной формы, работающие с нагруз- ками: малыми значительными Скалки различных устройств Тяги Установки под щупы фрезерных приспо- соблений	Ст6; 35-В37 40Х-М41; 48ХГТ-Ц-М60 45-М37; 40Х-М40 Ст6, 35-В37 20-Ц-Б60; 40Х-М49
Хомутники Токарных приспособлений Пружинящие, для крепления деталей на скакках и пинолях Для крепления индикаторов в контроль- ных приспособлениях Цанги зажимные и подающие	Ст6; 35-В37 45-М37
Центры токарные Шайбы быстросъемные	Ст6; 35-В37
Контактирующие с обрабатываемым изделием	У8А-В56; 65Г-М60 (твердость хвостовика HRC_3 43—49)
Разных устройств	У7А-В53; У8А-В60
Шпинделы головок Делительных Сверлильных	45-В43; 40Х-М49 40Х-М40
Шкивы диаметром До 100 мм Св. 100 мм Штоки пневмо- и гидроцилиндров Эксцентрики различных типов	Ст3; 35-В37 СЧ 10; СЧ 15 45-М37; 40Х-М40 20Х-II-М60; 9ХС-М60; ШХ 15-М63

П р и м е ч а н и я: 1. Ввиду разнообразия конструктивных особенностей деталей СП стали и термическую обработку назначают с учетом следующих требований: недопустимы резкие изменения формы деталей; детали не должны иметь острых углов, выступов, тонкостенных концов, надрезов; резкие переходы деталей должны быть закруглены; сечения деталей должны быть, по возможности, симметричными и не иметь значительной разницы в массе, при сложной форме детали, по возможности, назначать только местные зоны высокой твердости; при термической обработке сварных деталей не рекомендуется назначать твердость более HRC_9 42; сварные швы следует удалять от мест резких переходов по сечениям и предусматривать контроль сварных швов на отсутствие трещин, раковин, шлаковых включений; внутренние полости, подвергаемые закалке, должны иметь каналы для удаления образующегося пара, а предохраняемые от закалки — иметь элементы для установки пробок из огнеупорной массы; в этом случае в технических требованиях должно быть указано.

2. Штоки пневмо- и гидроцилиндров хромируют.
3. Материалы и твердость упругих деталей (гидропластмассовые оболочки, гофрированные втулки, мембранны патронов и т. п.) см. т. 2.
4. Материалы магнитной оснастки, см. т. 1, гл. 7, табл. 30.

ГЛАВА 5

ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ БАЗЫ И ИХ ВЫБОР

1. Базирование и базы в машиностроении.
Термины и определения (ГОСТ 21495—76)

Термины и определения	Примеры
Общие понятия	
<p>1. Базирование — приданье заготовке или изделию требуемого положения относительно выбранной системы координат</p> <p>2. База — поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования</p> <p>3. Проектная база — база, выбранная при проектировании изделия, технологического процесса изготовления или ремонта этого изделия</p> <p>4. Целевая база — база, фактически используемая в конструкции, при изготовлении, эксплуатации или ремонте изделия</p>	

База
Поверхность

Сочетание поверхностей

Ось

Точка




1 — база; 2 — деталь

Продолжение табл. 1




Термины и определения	Примеры
<p>5. Комплект баз — совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки или изделия</p> <p>6. Опорная точка — точка, символизирующая одну из связей заготовки или изделия с избранной системой координат</p> <p>П р и м е ч а н и я: 1. Для обеспечения неподвижности заготовки или изделия в избранной системе координат на них необходимо наложить шесть двусторонних геометрических связей, для создания которых необходим комплект баз.</p> <p>2. Если в соответствии со служебным назначением изделие должно иметь определенное число степеней свободы, то соответствующее число связей снимается</p> <p>7. Схема базирования — схема расположения опорных точек на базах заготовки или изделия</p> <p>П р и м е ч а н и я: 1. Все опорные точки на схеме базирования изображают условными знаками (см. гл. 1, табл. 4) и нумеруют порядковыми номерами, начиная с базы, на которой располагается наибольшее количество опорных точек</p> <p>2. При наложении в какой-либо проекции одной опорной точки на другую изображается одна точка, и около нее проставляют номера совмещенных точек.</p> <p>3. Число проекций заготовки или изделия на схеме базирования должно быть достаточным для четкого представления о размещении опорных точек</p> <p>8. Смена баз — преднамеренная или случайная замена одних баз другими с сохранением их принадлежности к конструкторским, технологическим или измерительным базам</p> <p>9. Погрешность базирования — отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при базировании от требуемого</p> <p>10. Закрепление — приложение сил и пар сил к заготовке или изделию для обеспечения их положения, достигнутого при базировании (условные обозначения см. гл. 1, табл. 4)</p> <p>11. Установка — процесс базирования и закрепления заготовки или изделия</p> <p>12. Погрешность установки — отклонение фактически достигнутого положения заготовки или изделия при установке от требуемого</p>	<p>Комплект баз призматической детали</p> <p>I, II, III — базы детали</p> <p>Виды баз</p> <p>По назначению</p> <p>13. Конструкторская база — база, используемая для определения положения детали или сборочной единицы изделия</p> <p>14. Основная база — конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и используемая для определения ее положения в изделии</p> <p>15. Вспомогательная база — конструкторская база, принадлежащая данной детали или сборочной единице и используемая для определения положения присоединяемого к ним изделия</p>

324 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОВЛЕНИЙ

Продолжение табл. 1

Термины и определения	Примеры
<p>16. Технологическая база — база, используемая для определения положения заготовки или изделия в процессе изготовления или ремонта</p> <p>17. Измерительная база — база, используемая для определения относительного положения заготовки или изделия и средств измерения</p>	 <p><i>I, II, III — комплект технологических баз</i></p>  <p><i>A — измерительная база</i></p>
<p>18. Установочная база — база, лишающая заготовку или изделия трех степеней свободы — перемещения вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей</p> <p>19. Направляющая база — база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы — перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси</p> <p>20. Опорная база — база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы — перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси</p>	<p><i>По лишаемым степеням свободы</i></p>  <p>Установочная база I лишает заготовку перемещения вдоль оси Z и поворотов вокруг осей X и Y; направляющая база II лишает заготовку перемещения вдоль оси Y и поворота вокруг оси Z, опорная база III лишает заготовку перемещения вдоль оси X</p>

Продолжение табл. 1

Термины и определения	Примеры
<p>21. Двойная направляющая база — база, лишающая заготовку или изделие четырех степеней свободы — перемещений вдоль двух координатных осей и поворотов вокруг этих осей</p> <p>22. Двойная опорная база — база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы — перемещений вдоль двух координатных осей</p>	 <p>Двойная направляющая база I лишает деталь перемещений и поворотов вдоль и вокруг осей Y и Z</p>  <p>Двойная опорная база I лишает деталь перемещений вдоль осей X и Y</p>
<p>23. Скрытая база — база заготовки или изделия в виде воображаемой плоскости, оси, точки</p> <p>24. Явная база — база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной риски или точки пересечения рисок (графическое изображение опор дано по ГОСТ 3.1107—81)</p>	<p><i>По характеру проявления</i></p>  <p>I, II и III — соответственно установочная явная, направляющая скрытая и опорная скрытая базы заготовки, I—6 — опорные точки</p>

От правильного выбора технологических баз зависят конструкция СП, точность и производительность обработки. Исходными данными для выбора технологических баз являются чертежи заготовки и детали, а также условия установки и работы детали в сборочной единице (изделии). При выборе технологических баз необходимо:

- 1) учитывать возможность их совмещения с конструкторскими базами; при несовмещенных базах воз-

ориентации — трех, четырех или пяти. Число основных опор приспособления равно числу тех степеней свободы, которых нужно лишить заготовку.

Порядок назначения баз при полной ориентации заготовок: 1) назначают комплект баз; 2) из комплекта баз выбирают установочную или двойную направляющую базу, т. е. лишающую заготовку наибольшего числа степеней свободы; 3) назначают число, вид и место расположения опор для этой базы; 4) опреде-

2. Выбор технологических баз

Решаемые задачи	Рекомендации по выбору
Первая операция	
Получение возможно малых и равномерных припусков на обработку. Подготовка технологических баз для последующих операций механической обработки. Обеспечение правильного взаимного расположения обработанных и необработанных поверхностей детали	Технологическая база должна иметь достаточные размеры, возможно лучшую точность и параметры шероховатости, не должна содержать швы и следы литниковой системы, должна быть связана размерами с будущими обработанными поверхностями. Не следует использовать технологическую базу первой операции при выполнении последующих операций механической обработки
Промежуточная операция	
Подготовка технологической базы для завершающей операции механической обработки	Технологическая база должна быть связана с обрабатываемыми поверхностями кратчайшей размерной цепью. При смене технологических баз следует использовать более точные поверхности
Завершающая операция	
Определение схемы базирования, соответствующей положению детали в изделии. Уменьшение погрешности базирования. Выполнение требований чертежа детали	В качестве технологической базы следует принимать элементы и поверхности обработанной детали, относительно которых наиболее строго задано положение большинства других элементов и поверхностей (как правило, на чертеже детали такие элементы и поверхности обозначены знаком ▲)

никают погрешность базирования и необходимость ужесточения допусков (расчеты погрешности базирования для основных схем установки см. гл. 8);

2) соблюдать принцип постоянства базы на всех основных операциях обработки; для этого часто создают технологические базы, не имеющие конструктивного назначения (например, центровые гнезда валов);

3) обеспечивать хорошую устойчивость заготовки на опорах СП.

Для полной ориентации заготовка должна быть лишена всех шести степеней свободы, для частичной

ляют, каких степеней свободы будет лишена заготовка с помощью этой базы; 5) выбирают число, вид и место расположения опор для второй базы (этот опоры не должны дублировать назначения опор, выбранных ранее); 6) назначают число, вид и место расположения опор для третьей базы комплекта (опоры для этой базы не должны дублировать назначения опор, выбранных ранее).

Основные опоры бывают постоянными, регулируемыми и самоустанавливающимися¹. Для повышения

¹⁾ Допускаются другие названия.

жесткости и виброустойчивости заготовки применяют вспомогательные опоры, которые бывают регулируемыми и самоустанавливающимися. Суммарное число основных и вспомогательных опор больше числа тех степеней свободы, которых нужно лишить заготовку. Чем меньше опор, тем проще СП.

2. ТИПОВЫЕ СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК

Установку заготовок плоской поверхностью (рис. 1) производят на опоры (табл. 3—10), реже непосредственно на прерывистую плоскую поверхность корпуса СП.

Постоянные опоры используют только в качестве основных.




Рис. 1. Схемы установки заготовок плоскими по: а — опорные шайбы; б — опорные пластины; в — опорные штири, г — винтовые регулируемые опоры

3. Постоянные опоры с плоской (ГОСТ 13440—68*), сферической (ГОСТ 13441—68*) и насечкой (ГОСТ 13442—68*) головками

Размеры, мм

Обозначение по ГОСТ			D	H	L	d (пое- допу- ска 87)	Масса 100 шт., кг, не более, по ГОСТ		
13440—68*	13441—68*	13442—68*					13440—68*	13441—68*	13442—68*
7034-0261	7034-0311	-	5	3	7	3	0,1	0,06	-

328 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 3

Обозначение по ГОСТ			<i>D</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>d</i> (поле допу- ска ±7)	Масса 100 шт., кг, не более, по ГОСТ		
13440—68*	13441—68*	13442—68*					13440—68*	13441—68*	13442—68*
7034-0262	7034-0312		5	5	9	3	0,1	0,1	
7034-0263	7034-0313			4					
7034-0264	7034-0314		6	6	11	4	0,2	0,2	
7034-0265	7034-0315			4	12		0,3	0,3	
7034-0266	7034-0316		8	6	14		0,4	0,4	
7034-0267	7034-0317			8	16	6	0,5	0,5	
7034-0268	7034-0318	7034-0361		6	14		0,6	0,6	0,6
7034-0269	7034-0319	7034-0362	10	8	16		0,7	0,7	0,7
7034-0270	7034-0320	7034-0363		10	18		0,8	0,8	0,8
7034-0271	7034-0321	7034-0364		6	16		0,9	0,9	0,9
7034-0272	7034-0322	7034-0365		8	18		1,1	1,1	1,1
7034-0273	7034-0323	7034-0366	12	10	20	8	1,3	1,3	1,3
7034-0274	7034-0324	7034-0367		12	22		1,5	1,5	1,4
7034-0275	7034-0325	7034-0368		16	26		1,8	1,8	1,8
7034-0276	7034-0326	7034-0369		8	20		2	1,9	2
7034-0277	7034-0327	7034-0370		10	22		2,3	2,1	2,3
7034-0278	7034-0328	7034-0371	16	12	24	10	2,6	2,4	2,6
7034-0279	7034-0329	7034-0372		16	28		3,2	3,1	3,2
7034-0280	7034-0330	7034-0373		20	32		3,9	3,7	3,9

Продолжение табл. 3

Обозначение по ГОСТ			<i>D</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>d</i> (поле допу- ска s_7)	Масса 100 шт., кг, не более, по ГОСТ		
13440-68*	13441-68*	13442-68*					13440-68*	13441-68*	13442-68*
7034-0281	7034-0331	7034-0374	20	10	26	12	3,8	3,5	3,8
7034-0282	7034-0332	7034-0375		12	28		4,3	4	4,3
7034-0283	7034-0333	7034-0376		16	32		5,3	5	5,3
7034-0284	7034-0334	7034-0377		20	36		6,3	6	6,3
7034-0285	7034-0335	7034-0378		25	40		7,4	7,2	7,5
7034-0286	7034-0336	7034-0379		32	48		9,2	8,9	9,2
7034-0287	7034-0337	7034-0380	25	12	32	16	7,7	7,1	7,8
7034-0288	7034-0338	7034-0381		16	36		9,2	8,6	9,3
7034-0289	7034-0339	7034-0382		20	40		10,8	10,2	10,9
7034-0290	7034-0340	7034-0383		25	45		12,7	12,1	12,8
7034-0291	7034-0341	7034-0384		32	52		15,4	14,8	15,5
7034-0292	7034-0342	7034-0385		40	60		18,5	17,9	18,6
7034-0293	7034-0343	7034-0386	32	16	42	20	16,4	15,2	16,5
7034-0294	7034-0344	7034-0387		20	45		18,7	17,5	18,8
7034-0295	7034-0345	7034-0388		25	50		21,8	20,6	21,9
7034-0296	7034-0346	7034-0389		32	58		26,5	25,3	26,6
7034-0297	7034-0347	7034-0390		40	65		31,3	30,1	31,4
7034-0298	7034-0348	7034-0391		50	75		37,6	36,4	37,7

330 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 3

Обозначение по ГОСТ			<i>D</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>d</i> (поле допу- ска s_7)	Масса 100 шт., кг, не более, по ГОСТ		
13440-68*	13441-68*	13442-68*					13440-68*	13441-68*	13442-68*
7034-0299	7034-0349	7034-0392	40	20	52	25	32	29,3	32
7034-0300	7034-0350	7034-0393		25	58		37,3	34,6	37,3
7034-0301	7034-0351	7034-0394		32	65		44,2	41,5	44,2
7034-0302	7034-0352	7034-0395		40	72		51,7	49	51,7
7034-0303	7034-0353	7034-0396		50	82		61,5	58,9	61,6
7034-0304	7034-0354	7034-0397		60	92		71,4	68,8	71,4

П р и м е ч а н и я: 1. Опоры с плоской головкой служат для установки небольших заготовок обработанными поверхностями. Допустимое давление на опору 40 МПа. Материал опор диаметром $D \leq 12$ мм — сталь У7А, диаметром $D > 12$ мм — сталь 20Х. Опоры из стали 20Х цементировать на глубину 0,8—1,2 мм. Твердость всех таких опор HRC_3 56—61.

2. Опоры со сферической головкой служат для установки небольших заготовок необработанными поверхностями. Предельная нагрузка на одну опору при обработке стальных заготовок: 2 кН при $D = 10$ мм, 5 кН при $D = 16$ мм, 12 кН при $D = 25$ мм; 30 кН при $D = 40$ мм. При обработке заготовок из цветных металлов и сплавов предельную нагрузку уменьшают на 30—40 %. Материал и твердость такие же, как у опор с плоской головкой.

3. Опоры с насечкой головкой служат для установки небольших заготовок необработанными поверхностями (чаще боковыми). Допустимая нагрузка на одну опору в 2 раза большие, чем для опор со сферической головкой того же диаметра. Материал — сталь 45, твердость HRC_3 41,5—46,5.

4. $c = 0,4$ мм при $D = 5$ мм, $c = 0,6$ мм при $6 \leq D \leq 8$ мм; $c = 1$ мм при $10 \leq D \leq 16$ мм, $c = 1,6$ мм при $20 \leq D \leq 32$ мм; $c = 2,5$ мм при $D = 40$ мм.
 $c_1 = 0,4$ мм при $D \leq 8$ мм; $c_1 = 0,6$ мм при $10 \leq D \leq 16$ мм; $c_1 = 1$ мм при $20 \leq D \leq 25$ мм; $c_1 = 1,6$ мм при $D \geq 32$ мм.

5. $b_1 = 0,5$ мм и $t = 2$ мм при $D \leq 20$ мм; $b_1 = 1$ мм и $t = 3$ мм при $25 \leq D \leq 32$ мм; $b_1 = 2$ мм и $t = 5$ мм при $D = 40$ мм.

6. У опор с плоской головкой предельные отклонения размера H по $h6$ или с припуском на шлифование $+0,2 \pm 0,3$ мм. В последнем случае параметр шероховатости наибольшей поверхности опоры с плоской головкой до шлифования $Rz \leq 40$ мкм. У опор со сферической и с насечкой головками предельные отклонения размера H по $h12$.

7. Канавки для выхода шлифовального круга по ГОСТ 8820—69*.

8. Допуск перпендикулярности торца опоры с плоской головкой относительно поверхности диаметром d задают только для опор, у которых размер H имеет предельные отклонения по $h6$.

9. Сопряжение опор со сквозными отверстиями в корпусе приспособления по посадкам $H7/r6$ или $H7/h6$. Иногда в отверстия корпуса под опоры запрессовывают стальные закаленные втулки 1, что повышает ремонтопригодность. Верхние торцы втулок 1 шлифуют, что позволяет не шлифовать опоры.

10. Указанные опоры называют также опорными штырями.

11. Пример условного обозначения опоры с плоской головкой размерами $D = 5$ мм, $H = 3$ мм с предельными отклонениями по $h6$:

Опора 7034-0261 $h6$ ГОСТ 13440—68*

То же, с размером $H^{+0,1}_{+0,2}$ мм:

Опора 7034-0261 ГОСТ 13440—68*

То же, опоры со сферической головкой с теми же размерами:

Опора 7034-0311 ГОСТ 13441—68*

То же, опоры с насечкой головкой с размерами $D = 10$ мм, $H = 6$ мм:

Опора 7034-0361 ГОСТ 13442—68*

4. Опорные шайбы (ГОСТ 17778-72*)


Размеры, мм

Обозначение	<i>H</i>	<i>D</i>	<i>d</i>	Масса 100 шт., кг, не более
7034-0571	5	16	3,4	0,7
7034-0572	6	18	4,5	1
7034-0573	8	20	5,5	1,6
7034-0574	10	25	6,6	3,2
7034-0575	12	32	9	6,3
7034-0576	16	40		13,4

Примечания: 1. Материал — сталь 20Х.
 2. Твердость HRC_3 56—61. Цементировать на глубину 0,8—1,2 мм.
 3. Предельные отклонения размера *H* по *h6* или с припуском на шлифование $+0,2 \div +0,3$ мм.
 4. Шероховатость поверхности А до шлифования с получением размера $H Rz \leq 40$ мкм. Параметры шероховатости после шлифования задает конструктор.
 5. Опорные поверхности под крепежные детали по ГОСТ 12876—67*.
 6. *c* = 1 при *H* = 16, для остальных шайб *C* = 0,6.
 7. Пример условного обозначения опорной шайбы размером *H* = 5 мм и с предельным отклонением размера *H* по *h6*:
*Шайба 7034-0571 h6 ГОСТ 17778—72**
 То же, с размером $H_{+0,2}^{+0,3}$ мм.
*Шайба 7034-0571 ГОСТ 17778—72**

5. Опорные пластины (ГОСТ 4743—68*)

Размеры, мм



332 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл 5

Обозна- чение	Ис- пол- нение	H	L	B	A		l	d	h ₁	b	Число отвер- стий	Масса 100 шт., г, не более	
					Номи- нал	Пред откл							
7034-0451	1	5	25	10	13	$\pm 0,1$	6	3,4	—	—	2	0,8	
7034-0452			—		20							1,1	
7034-0453		6	32	12	16		8	4,5	—	—		1,5	
7034-0454			—		24							1,9	
7034-0455	2	8	40	14	—	$\pm 0,12$	10	5,5	—	—		1,8	
7034-0456	1		—		20							2,9	
7034-0457	—		—		40							4,6	
7034-0458	2		60		—							4,3	
7034-0459	1	10	—	16	30	$\pm 0,15$	15	6,6	—	—	3	6,3	
7034-0460	—		100		35							11	
7034-0461	2		—		30							5,8	
7034-0462	—		100		35							9,9	
7034-0463	1	12	80	20	—	40	20	9	—	—	2	12,8	
7034-0464	—		120		—							3	19,3
7034-0465	2		80		—							1,6	11,9
7034-0466	—		120		—							3	17,7
7034-0467	1	16	100	25	—	$\pm 0,25$	30	11	—	—	2	28,8	
7034-0468	—		160		—							3	46,3
7034-0469	2		100		—							1,6	27,4
7034-0470	—		160		—							3	44,2
7034-0471	1	20	120	30	—	60	30	11	—	—	2	55,5	
7034-0472	—		180		—							3	83,3
7034-0473	2		120		—							2,5	52,3
7034-0474	—		180		—							3	77,5
7034-0475	1	25	140	40	—	80	—	—	—	—	2	104,4	
7034-0476	—	—	220		—							3	164,5

Продолжение табл. 5

Обозна- чение	Ис- полне- ние	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>B</i>	A		<i>l</i>	<i>d</i>	<i>h₁</i>	<i>b</i>	Число отвер- стий	Масса 100 шт., кг, не более
					Номи- наль	Пред откл.						
7034-0477	2	25	140	40	80	±0,25	30	11	2,5	2	2	100,2
7034-0478			220								3	157,7

П р и м е ч а н и я: 1. Опорные пластины служат для установки средних и крупных заготовок обработанными плоскими поверхностями. Пластины исполнения 1 служат боковыми и верхними опорами.
 2. Допустимое давление на опору 40 МПа.
 3. Материал — сталь 20Х.
 4. Твердость HRC_0 56—61; цементировать на глубину 0,8—1,2 мм.
 5. Поле допуска размера *H* по *h6* или с припуском $+0,2 \pm +0,3$ мм на шлифование. До шлифования шероховатость плоской поверхности пластины $R_z \leqslant 40$ мкм
 6. $c = 0,6$ при $H \leqslant 8$, $c = 1$ при $10 \leqslant H \leqslant 16$, $c = 1,6$ при $H \geqslant 20$
 7. Пример условного обозначения опорной пластины исполнения 1 с размерами $H = 5$ мм, $L = 25$ мм и полем допуска размера *H* по *h6*:
*Пластина 7034-0451 h6 ГОСТ 4743-68**
 То же, с размером $H^{+0,3}_{+0,2}$ мм:
*Пластина 7034-0451 ГОСТ 4743-68**

Выбирая постоянные опоры, их размеры и расположение, учитывают влияние на точность обработки отклонений от плоскости технологических баз заготовок. При изготавлении корпусных деталей (блока цилиндров, картера и т. п.) отклонения формы технологических баз, обработанных чистовым фрезерованием на агрегатных станках, достигают 0,05—0,1 мм. При установке такими базами на постоянные опоры с плоской, насыщенной или сферической головками (по ГОСТ 13440—68 и ГОСТ 13442—68) погрешность базирования составляет 50—70 % допуска плоскости базы, а при установке на опорные пластины (по ГОСТ 4743—68) — до 30 %. В последнем случае, наряду с прецизиостью базирования, возникает увеличенная погрешность закрепления. Это объясняется наличием зазоров в стыке между опорными пластинами и технологической базой заготовки, форма которой характеризуется отклонением от плоскости. величина таких зазоров достигает 0,1—0,2 мм. Их наличие

дает возможность отдельным участкам базы заготовки перемещаться под действием сил закрепления, причем эти перемещения много больше контактных. С учетом сказанного выгодно применять опорные пластины с увеличенными размерами в плане. Это позволяет уменьшить погрешность обработки на 20—30 %.

При протягивании отверстий выгодно устанавливать заготовку плоской поверхностью на опору, выполненную в виде сферического подпятника с радиусом сферы *r* и центральным отверстием диаметром *d* под протяжку. Рекомендуют: $r=36$ при $d \leqslant 24$; $r=40$ при $24 < d \leqslant 34$, $r=50$ при $34 < d \leqslant 48$; $r=63$ при $48 < d \leqslant 70$ (размеры, мм). Диаметр *d* на 1—4 мм больше диаметра калибрующих зубьев протяжки. Материал сферического подпятника сталь X, HRC_0 55—59.

В тех случаях, когда отсутствует необходимость в самоустановке заготовки относительно протяжки, применяют упрощенные опоры, не имеющие сферической поверхности.

6. Постоянные высокие опоры (ГОСТ 12479-67)

Размеры, мм

Исполнение 1

Исполнение 2

Обозначение	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	Масса 100 шт., кг
7034-0191 7034-0192 7034-0193 7034-0194 7034-0195	6	16 18 20 22 25	24 26 28 30 34	10	M6	—	0,6 0,7 0,7 0,8 0,8
7034-0196 7034-0197 7034-0198 7034-0199 7034-0200	8	25 28 32 36 40	36 38 42 46 50	14	M8	—	1,5 1,7 1,8 1,9 2,1
7034-0201 7034-0202 7034-0203 7034-0204 7034-0205	10	32 36 40 45 50	45 48 52 58 63	16	M10	—	2,8 3,0 3,2 3,6 4,9
7034-0206 7034-0207 7034-0208 7034-0209		55 60 70 80	68 72 82 92				6,0 6,4 7,3 8,2
7034-0210 7034-0211 7034-0212 7034-0213 7034-0214 7034-0215	12	36 40 45 50 55 60	52 55 60 65 70 75	20	M12	—	5,3 5,7 6,1 6,6 7,0 7,5
7034-0216 7034-0217 7034-0218 7034-0219		70 80 90 100	85 95 105 115				11,8 13,2 14,6 15,9

Продолжение табл. 6

Обозначение	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>D</i>	<i>d_t</i>	<i>d_g</i>	Масса 100 шт., кг
7034-0220 7034-0221 7034-0222 7034-0223 7034-0224		50 55 60 70 80	70 75 80 90 100	25		—	12,0 12,9 13,6 15,1 16,7
7034-0225 7034-0226 7034-0227 7034-0228 7034-0229 7034-0230	16	90 100 110 125 140 160	110 120 130 145 160 180		M16	22	24,3 26,5 28,8 32,1 35,4 39,6
7034-0231 7034-0232 7034-0233		80 90 100	105 115 125			—	26,4 28,9 31,4
7034-0234 7034-0235 7034-0236 7034-0237 7034-0238 7034-0239	20	110 125 140 160 180 200	135 150 165 185 205 225	36	M20	28	37,4 41,1 44,8 49,8 54,7 59,6
7034-0240 7034-0241		100 110	130 140	36		—	47,3 46,7
7034-0242 7034-0243 7034-0244 7034-0245 7034-0246 7034-0247	22	125 140 160 180 200 220	155 170 190 210 230 250	42	M24	34	74,8 82,1 91,8 100,8 111,1 121,8

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь 45; твердость сферического конца $HRc_9\ 41,5-46,5$.
 2. Пример условного обозначения постоянной высокой опоры с $d = 8$ мм, $H = 25$ мм:
Опора 7034-0196 ГОСТ 12479-67

Регулируемые опоры (рис. 2) бывают винтовые и клинопружинные. Их применяют в качестве основных и вспомогательных опор. Как основные они служат для установки за-

готовок необработанными поверхностями при больших изменениях припуска на механическую обработку, а также при выверке заготовок по разметочным рискам.





Рис. 2. Регулируемые опоры:

а — винтовая со сквозным отверстием, б — винтовая со сферической гайкой; в — с плунжером, работающим в распор, г — с гаечным запором плунжера, д — клиновая (1 — заготовка)

7. Стандартные винтовые регулируемые опоры

Размеры, мм



Продолжение табл. 7

<i>d</i>	Тип	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	<i>D</i> ₁	<i>d</i> ₁	<i>d</i> ₂	<i>r</i>
M6	I	От 25 до 40 через 5 мм	16; 20, 25	—	4,0	—	—	2,5	—	—
	II	16, 20, 25; 30	—	6	10	11,5	—	—	—	5
	III	26, 30, 35, 40	16, 20; 25; 30	—	—	12	—	6	3	—
M8	I	От 30 до 50 через 5 мм	20; 25; 35	—	5,5	—	—	3,0	—	—
	II	От 20 до 40 через 5 мм	—	6	12	13,8	—	—	—	5
	III	От 30 до 50 через 5 мм	От 20 до 40 через 5 мм	—	—	14	—	8	3	—
M10	I	От 5 до 60 через 5 мм, 70	25, 30; 35; 40	—	8	—	—	3,0	—	—
	II	От 25 до 50 через 5 мм	—	8	14	16,2	—	—	—	5
	III	От 38 до 63 через 5 мм	От 25 до 50 через 5 мм	—	—	16	—	10	4	—

338 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 7

<i>d</i>	Тип	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>r</i>
M12	I	От 45 до 60 через 5 мм; св. 60 до 100 через 10 мм	30; 35; 40; 50	—	10	—	—	4	—	—
	II	От 30 до 60 через 5 мм	—	10	17	19,6	—	—	—	5
	III	От 45 до 75 через 5 мм	От 30 до 60 через 5 мм	—	—	18	—	12	5	—
M16	I	55; 60; от 70 до 110 через 10 мм; 125	40; 45; от 55 до 75 через 10 мм	—	14,0	—	—	4,0	—	—
	II	От 40 до 60 через 5 мм; 70; 80	—	12	22	25,4	—	—	—	5
	III	От 60 до 80 через 5 мм; 90; 100	От 40 до 60 через 5 мм; 70; 80	—	—	22	—	16	6	—
<i>Tr 18×4 LH</i>	IV	60, 80; 100	40, 60; 80	—	14	16,2	18	10	—	—
M20	I	От 70 до 110 через 10 мм; 125; 140; 160	От 50 до 90 через 10 мм	—	17	—	—	6,0	—	—
	II	50; 55; 60; от 60 до 100 через 10 мм	—	16	27	31,2	—	—	—	12
	III	72; 78 От 82 до 122 через 10 мм	50; 55 От 60 до 100 через 10 мм	—	—	28	—	20	8	—
<i>Tr 20×4 LH</i>	IV	75; 95, 125	50; 70, 100	—	17	19,6	22	12	—	—

Продолжение табл. 7

<i>d</i>	Тип	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>r</i>
M24	I	От 80 до 110 через 10 мм; 125, от 140 до 200 через 20 мм	От 55 до 85 через 10 мм; 100	—	19	—	—	6,0	—	—
	II	От 60 до 110 через 10 мм; 125	—	20	32	36,9	—	—	—	12
	III	От 85 до 135 через 10 мм; 140	От 60 до 110 через 10 мм; 125	—	—	32	—	24	10	—
<i>Tr 26×5 LH</i>	IV	100; 120, 140	70, 90; 110	—	22	25,4	28	16	—	—
M30	I	100, 110, 125 От 140 до 220 через 20 мм; 250	65; 90; 105; 125, 140	—	27	—	—	8	—	—
	II	От 80 до 110 через 10 мм; 125, 140, 160	—	25	41	47,3	—	—	—	12
	III	От 110 до 140 через 10 мм; 155, 170; 190	От 80 до 110 через 10 мм; 125; 140; 160	—	—	40	—	30	12	—
<i>Tr 32×6 LH</i>	IV	120, 140, 165	80, 100; 125	—	27	31,2	34	20	—	—
M36	I	125; от 140 до 220 через 20 мм; 250; 280; 320	85; 100, 120; 140, 160	—	32	—	—	10	—	—
	II	90; 100; 110, 125; 140; 160; 180	—	32	50	57,7	—	—	—	12
<i>Tr 40×6 LH</i>	IV	150; 175; 210	100; 125; 160	—	36	41,6	45	24	—	—
M42	I	От 140 до 220 через 20 мм; 250; 280; 320; 360	От 100 до 160 через 20 мм; 180	—	36	—	—	10	—	—
	II	110, 125; от 140 до 220 через 20 мм	—	36	55	63,5	—	—	—	16

Продолжение табл. 7

<i>d</i>	Тип	<i>L</i>	<i>t</i>	<i>H</i>	<i>S</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>r</i>
<i>Tr 50×8 LH</i>	IV	135; 220; 260	125; 160; 200	—	41	47,3	55	30	—	—

Причина: 1. Тип I — опоры регулируемые (ГОСТ 4084—68*); обозначения: 7035-0241 \div 7035-0392, масса 100 шт. приблизительно 0,4—358,7 кг.

2. Тип II — опоры регулируемые с шестигранной головкой (ГОСТ 4085—68*); обозначения 7035-0401 \div 7035-0469; масса 100 шт. приблизительно 0,6—276 кг.

3. Тип III — опоры регулируемые с круглой головкой (по ГОСТ 4086—68*), обозначения 7035-0471 \div 7035-0520, масса 100 шт. приблизительно 0,7—94,9 кг.

4. Тип IV — опоры регулируемые усиленные (по ГОСТ 4740—68*); обозначения 7035-0531 \div 7035-0548, масса 100 шт. приблизительно 6,7—315,5 кг.

5. Материал всех опор — сталь 45.

6. Твердость головки HRC_3 41,5—46,5. Для опор типов I, II и III размером *L* \leq 50 мм допускается твердость по всей длине HRC_3 35—39,5.

7. Резьба метрическая; поле допуска резьбы 8g по ГОСТ 16093—81.

8. Резьба трапециoidalная; поле допуска резьбы по ГОСТ 9562—81.

9. Поле допуска размера *S h12*.

10. Пример условного обозначения регулируемой опоры исполнения 1 с размерами *d* = M6 и *L* = 25 мм:

Опора 7035-0241 ГОСТ 4084—68*

То же, с шестигранной головкой с размерами *d* = M6 и *L* = 16 мм:

Опора 7035-0401 ГОСТ 4085—68*

То же, с круглой головкой с размерами *d* = M6, *L* = 16 мм:

Опора 7035-0471 ГОСТ 4086—68*

То же, усиленной головкой с размерами *d* = Tr 16×4 LH и *L* = 40 мм:

Опора 7035-0531 ГОСТ 4740—68*

Зачастую возникает необходимость установить регулируемую опору в неудобном месте. В таких случаях применяют плунжерные регулируемые опоры без корпуса, принципиальная схема которых приведена на стр. 402—403 в табл. 12. В соответствующем месте корпуса СП растачивают отверстия под клин (диаметром 20 \div 30 H9 и длиной 120 \div 165 мм) и под плунжер (диаметром 30 \div 40 H8). Параметр шероховатости степок этих отверстий Ra = 2,5 мкм. При этом используют несамотормозящий угол клиновой пары ($\alpha \geq 10^\circ$), что позволяет быстро подвести плунжер к базе заготовки вследствие уменьшенного перемещения клина. После осуществления контакта с базой заготовки клин и плунжер закрепляют, для чего используют различные способы (нажимной винт со штурвальной

головкой, подпружиненные кулачки с шариками и т. п.). При необходимости в резьбовые отверстия плоского торца плунжера устанавливают регулируемую опору с шестигранной головкой по ГОСТ 4085—68. Плунжер защищают от засорения резиновой манжетой. Материал клина плунжера сталь 20Х, глубина цементированного слоя 0,8—1 мм, твердость клина HRC_3 55—59, плунжера — HRC_3 57—61. Сила, с которой плунжер регулируемой опоры действует на заготовку, не должна сдвигать последнюю относительно других опор, но в тоже время должна быть достаточной для создания надежного контакта с базой заготовки.

Если одновременно применяют несколько регулируемых опор, их приводят в действие не последовательно, а в перекрестном порядке.




Рис. 3. Самоустанавливающиеся спары с прихватом, опционально:
 а—цилиндрической поверхностью по цилиндрической расточке, б—
 сфере по конической расточке, в—сферой по конической расточке;
 г—с разъемом и плавногерами, д—с подпружиненными клиньями (1—
 заготовка)




Рис. 4. Самоустанавливающиеся опоры по ГОСТ 13159—97*:
 1—корпус; 2—опорный штырь; 3—палец; 4—колпачок;
 5—винт (ГОСТ 13428—68*); 6—рукотка (ГОСТ 4712—68*);
 7 и 8—цилиндрические штифты; 9—пружины (ГОСТ
 13165—67*)

342 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Самоустанавливающиеся опоры (рис. 3) обычно применяют в качестве вспомогательных. Самоустанавливающиеся опоры можно применять в качестве основных, если за-

готовка имеет сложную форму или необработанные поверхности и установить ее только на постоянные опоры трудно.

8. Самоустанавливающиеся опоры (см. рис. 4; ГОСТ 13159—67*)

Размеры, мм

Обозна- чение	Ис- полне- ние	<i>d</i>	<i>H</i>		<i>D</i>	<i>L</i>	<i>d</i> ₁	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>h</i>	<i>h</i> ₁	<i>h</i> ₂	Масса, кг, не более
			наиб.	наим.									
7035-0191	1	10	80	72	32	110	—	65	50	34	—	—	0,704
7035-0192	2					93	25	—	—		22	—	0,564
7035-0193	3					—	—	—	—		11	45	0,262
7035-0194	1	14	100	90	40	132	—	75	58	44	—	—	1,153
7035-0195	2					115	32	—	—		28	—	0,768
7035-0196	3					—	—	—	—		16	30	0,53
7035-0197	1	18	130	120	50	160	—	90	70	58	—	—	2,422
7035-0198	2					140	40	—	—		36	—	1,74
7035-0199	3					—	—	—	—		20	40	1,114

П р и м е ч а н и я: 1. Поле допуска размера *d*₁ по *j*₈.

2. Пример условного обозначения самоустанавливающейся опоры исполнения 1 диаметром *d* = 10 мм.

Опора 7035-0191 ГОСТ 13159—67*.

9. Винтовые подпорки (ГОСТ 1559—67*)

Размеры, мм

Эскиз	Обозначение	<i>H</i>		<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d</i> ₁	Масса, кг, не более		
		наим.	наиб.						
	7035-0206	80	110	50	M16	22	0,735		
	7035-0207	100	140	55			1,018		
	7035-0208	125	180	60	M20	26	1,263		
	7035-0209	160	210	70			1,985		
	7035-0210	200	250				2,514		
	7035-0211	220	270				3,702		
	7035-0212	260	310	80	M24	30	4,655		
	7035-0213	300	350				5,022		


П р и м е ч а н и я: 1. 1 — корпус; 2 — винт; 3 — гайка, 4 — винт (ГОСТ 1478—75*).

2. Пример условного обозначения винтовой подпорки с размером *H*_{наим.} = 80 мм.

Подпорка 7035-0206 ГОСТ 1559—67*.

10. Винтовые встроенные подпорки (ГОСТ 13158-67*)

Размеры, мм



Обозна- чение	Ис- полнение	<i>H</i>		<i>D₀</i>		<i>D</i>	<i>D₁</i> (поле допу- ска <i>s7</i>)	<i>D₂</i>	<i>d</i>	<i>H₁</i>	<i>l</i>	Масса, кг, не более
		наим.	наиб.	наим.	наиб.							
7035-0171	1	45	65	—	—	18	32	40	M16	63	18	0,394
7035-0172			85							83		0,419
7035-0173			95	16	36	—				93		0,565
7035-0174	2	75	115				36	45	M20	113	22	0,590
7035-0175	1	50	75	—	—	22				78		0,645
7035-0176			95							100		0,688
7035-0177			115	25	60	—				118		0,956
7035-0178	2	95	135				40	55	M24	140	25	1,000
7035-0179	1	70	95	—	—	28				95		1,113
7035-0180			125							130		1,211
7035-0181			140	45	85	—				140		1,512
7035-0182	2	115	170							175		1,611

Примечания: 1. 1 — винт; 2 — корпус, 3 — гайка; 4 — призма; 5 — цилиндрический штифт (ГОСТ 3128-70*); 6 — винт (ГОСТ 1478-75*)
2. Пример условного обозначения винтовой встроенной подпорки исполнения 1 размером *H* = 65 мм:

Подпорка 7035-0171 ГОСТ 13158-67*

11. Винтовые распорки (ГОСТ 1560-67*)

Размеры, мм

Эскиз	Обозначение	<i>L</i>		<i>d</i>	<i>S</i>	Масса, кг, не более
		наим.	наиб.			
	7030-0221	65	82	M20	32	0,401
	7030-0222	80	102			0,546
	7030-0223	100	127			0,709
	7030-0224	125	162			0,895
	7030-0225	160	202			1,072
	7030-0226	200	252			1,250
	7030-0227	250	322			1,428
	7030-0228	320	402	M24	36	1,605
	7030-0229	400	502			1,783

Примечания: 1—винт; 2—шайба; 3—гайка; 4—пага; 5—цилиндрический штифт (ГОСТ 3128-70).
2 Пример условного обозначения распорки с размером *L*_{наим} = 65 мм:
*Распорка 7030-0221 ГОСТ 1560-67**

Примеры применения винтовых распорок и подпорок показаны на рис. 5.




Рис. 5. Примеры применения.

а — стандартных винтовых распорок, б — подпорок


Если заготовку устанавливают плоской поверхностью непосредственно на корпус приспособления, соответствующие поверхности последнего должны иметь параметр шероховатости $R_a \leq 1,25$ мкм; допуск формы и расположения — в пределах 6—7-й степени точности по ГОСТ 24643-81 (СТ СЭВ 636-77). Для лучшей очистки от стружки предпочитают прерывистые поверхности.

Установку заготовок на два цилиндрических отверстия с параллельными осями и перпендикулярную к ним плоскую поверхность применяют при обработке корпусов, плит, рам малых и средних размеров. Установочную плоскую поверхность заготовки обрабатывают начисто, а отверстия для пальцев — по 7-му квалитету. Соответствующие опоры см. табл. 12—21. Для сменных пальцев применяют втулки с буртиком и без буртиков (см. табл. 23 и 24).

12. Плоские опоры (ГОСТ 16896-71*)

Размеры, мм

Исполнение 1



Исполнение 2

Обозначение	Испол-нение	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>L</i>	<i>D</i> (помимо допуска $g6$)	<i>t</i>	Масса, кг, не более
7033-2991	1	32	16	50	10	12	0,19
7033-2992	2						
7033-2993	1	40	20	70	12	16	0,51
7033-2994	2						
7033-2995	1	60	32	100	16		1,55
7033-2996	2					24	
7033-2997	1	80	40	110	20		2,77
7033-2998	2						

П р и м е ч а н и я: 1 — корпус по ГОСТ 16896-71* (табл. 13), 2 — установочный палец с упором по ГОСТ 16898-71* (см. табл. 16), 3 — палец установочный срезанный с упором по ГОСТ 16899-71* (см. табл. 17); 4 — винт (ГОСТ 1483-75, М8×25 66.05, М8×35 66.05, М10×50 66.05 и М12×60 66.05), 5 — винт (ГОСТ 1476-75, М4×6 66.05; М6×10 66.05 и М8×16 66.05).

2 Пример условного обозначения опоры исполнения 1 размером *B* = 32 мм:

Опора 7033-2991 ГОСТ 16896-71*

13. Корпусы плоских опор (ГОСТ 16896-71*)

Размеры, мм

Обозначение

Обозначение	B	b	d₁, d₁		d₂	d₃	d₄	d₅	l	l₁	l₂	h	Масса, кг, не более
			поле допуска H7										
7033-2991/001	32	12	10	8	M4	M8	10		20	5	8	8	0,14
7033-2993/001	40	16	12	10					28	6	12	10	0,425
7033-2995/001	60	18	16	12	M6	M10	12	45	8		16		1,35
7033-2997/001	80	20	20	16	M8	M12	20	60	10		20		2,39

Примечания:

1. Размеры **H** и **L** по табл. 12.
2. Материал — сталь 40Х, твердость **HRC₃** 36,5—41,5.
3. Пример условного обозначения корпуса размером **B = 32** мм:

Корпус 7033-2991/001 ГОСТ 16896-71*

14 Опорные пластины к установочным пальцам (ГОСТ 17776—72*)
Размеры, мм

Эскиз	Обозна- чение	<i>d</i>	<i>H</i>	<i>B</i> , <i>B</i> ₁	<i>b</i>	<i>b</i> ₁ , <i>b</i> ₂	<i>h</i>	<i>r</i>	<i>A</i> , <i>A</i> ₁	<i>A</i> ₂ , <i>A</i> ₃	<i>d</i> ₁	<i>c</i>	Масса, кг, не более
	7034-0531	10	5	25	6	16	8	11	14	3.4		0.011	
	7034-0532	12	6	30	8	18	0.6	9	16	4.5	0.4	0.020	
	7034-0533	14										0.021	
	7034-0534	18	8	40	12	26		13	18	23	5.5		0.046
	7034-0535	22											0.058
	7034-0536	26											0.098
	7034-0537	34											0.140
	7034-0538	42	12	75	25	56							0.231
	7034-0539	52	16	95	28	68	2.0	34	45	65	9	1	0.474

П р и м е ч а н и я: 1. Поля допусков размеров *d* — по *H12*, *H* — по *h6* или с припуском $0.2 \div 0.3$ мм на шлифование при сборке или в комплекте.
2. Параметр первоначальной поверхности *Г* по шлифованию $R_s \leq 40$ мкм, после шлифования — по усмотрению конструктора.
3. Материал — сталь 20Х с цементацией на глубину 0,8—1,2 мм и закалкой до твердости $HRC_9 \leq 61$.
4. Опорные поверхности под крепежные детали — по ГОСТ 12876—67.
5. Пример условного обозначения опорной пластины диаметром *d* = 10 мм с размером $H_{+0}^{+0.3}$ мм:
*Плата 7034-0531 ГОСТ 17776—72**

То же, с присадочными отклонениями размера *H* по *h6*:

*Пластина 7034-0531 h6 ГОСТ 17776—72**

15. Опорные шайбы к установочным пальцам (ГОСТ 17777-72*)


Размеры, мм

Эскиз	Обозначение	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>D₁</i>	<i>b</i>	Масса, кг. не более
	7034-0551	10	30	20	8	0,022
	7034-0552	12	36	24	10	0,037
	7034-0553	14	38	26		0,042
	7034-0554	18	48	32	12	0,085
	7034-0555	22	53	36		0,103
	7034-0556	26	60	42	14	0,160
	7034-0557	34	67	50		0,186
	7034-0558	42	85	63	20	0,366
	7034-0559	52	105	80	25	0,760

Примечания: 1. См. примечания 1—4 к табл. 14.
 2. Размеры *H*, *h*, *d₁*, *c* — как в табл. 14.
 3. Пример условного обозначения опорной шайбы диаметром *d* = 10 мм с разма-
 ром *H*_{+0,3}_{-0,2} мм:
*Шайба 7034-0551 ГОСТ 17777-72**
 То же, с полем допуска *H* по *h6*:
*Шайба 7034-0551 h6 ГОСТ 17777-72**

16. Установочные пальцы с упором (ГОСТ 16898-71*)

Размеры, мм



Продолжение табл. 16

Обозначение	D	d	L	l	l ₁	l ₂	b	Масса, кг, не более
	Поле допуска g6							
7030-2501	10	8	22	12	6	5	4	0,007
7030-2502	12	10	28	16	8	6		0,02
7030-2503	16	12	40	24	12	8	5	0,04
7030-2504	20	16	45			10	6	0,09


Примечания: 1 Материал — сталь У7А, твердость HRC_3 51,5—56.

2. Пример условного обозначения пальца диаметром $D = 10$ мм:

Наген 7030-2501 ГОСТ 16898-71

17 Угловые срезанные пальцы с упором (ГОСТ 16899-71*)

Размеры, мм



Обозначения	<i>D</i> (поле допуска <i>g6</i>)	<i>B</i>	<i>b</i>	<i>b</i> ₁	<i>b</i> ₂	<i>b</i> ₃	Масса, кг, не более
7030-2511	10	8	2	3	4	5	0,006
7030-2512	12	10					0,015
7030-2513	16	14	3	4	5	6	0,034
7030-2514	20	18			6	9	0,07

Примечания: 1. Материал — сталь У7А, твердость HRC_0 51,5—55.

2 Размеры d , L , l , l_1 , l_2 — как в табл. 16.


3. Пример условного обозначения пальца диаметром $D = 10$ мм:

Палец 7030-2511 ГОСТ 16899-71*

350 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

18. Установочные цилиндрические пальцы (ГОСТ 16900—71*)

Размеры, мм



Обозначение	D (видео допуска $g6$)	L	l	l_1	l_2	b	Масса, кг, не более
7030-2521	10	50	6	14	18	4	0,03
7030-2522	12	60	8	18	22	5	0,05
7030-2523	16	85		28	30	6	0,13
7030-2524	20	100		32	36		0,24


П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь У7А, твердость HRC_9 51,5—56.

2. Пример условного обозначения пальца диаметром $D = 10$ мм:

Палец 7030-2521 ГОСТ 16900—71*

19. Установочные цилиндрические срезанные пальцы (ГОСТ 16901—71*)

Размеры, мм



Обозначение	D (видео допуска $g6$)	B	b	b_3	l_3	Масса, кг, не более
7030-2531	10	9	2	5	14	0,03
7030-2532	12	10			18	0,05
7030-2533	16	14	4	6	26	0,125
7030-2534	20	18		8		0,23

П р и м е ч а н и я: 1. Материал — сталь У7А, твердость HRC_9 51,5—56.

2. Размеры L , l , l_1 и l_2 — см. табл. 18 при тех же D .

3. Размеры b_1 и b_3 — см. табл. 17 при тех же D .

4. Пример условного обозначения пальца диаметром $D = 10$ мм:


Палец 7030-2531 ГОСТ 16901—71*

20. Пальцы установочные штыковые, не высокие (ГОСТ 17771—72*) и установочные срезанные высокие (ГОСТ 17775—72*)

Параметры, мм


No. 10071774-72*

Rz40



No 100CT 17775-72*

Rz 40



Для пальцев по ГОСТ 17774-72 и ГОСТ 17775-72*

Обозначение по ГОСТ		Для пальцев по ГОСТ 17774-72 и ГОСТ 17775-72*						l для пальцев по ГОСТ		Масса 1000 шт., кг, не более, для пальцев по ГОСТ		
17774-72*	17775-72*	d (поля допусков g6 или f7)	D (поля допусков b12)	d ₁ (поля допуска p6)	l ₁	h	c	17774-72*	17775-72*	17774-72*	17775-72*	
7030-1231	7030-1261	От 4 до 6	10	6	8	4	1,6	12	10	4,6—5,6	4,32—4,78	
7030-1232	7030-1262							16	14	4,98—6,5	*4,67—5,3	
7030-1233	7030-1263	Св. 6 до 8						18		10,9—13,1	9,5—10,4	
7030-1234	7030-1264			12	8	10		22	18	11,6—14,7	10,3—11,5	
7030-1235	7030-1265	Св. 8 до 10					2,5	20	16	13,9—17,3	11,6—13	
7030-1236	7030-1266							25	20	15,9—20,3	12,9—14,9	
7030-1237	7030-1267	Св. 10 до 12	14	10	12					25,7—31,2	20,4—22,3	
7030-1238	7030-1268							30	20	28,8—35,6	22,9—27,6	
7030-1239	7030-1269	Св. 12 до 16	18	12	14	7	4	28	22	45—60	37—42,6	
7030-1240	7030-1270								34	28	50—69	40,8—49,6

Продолжение табл. 20

Обозначение по ГОСТ	Для пальцев по ГОСТ 17774—72 и ГОСТ 17775—72*						<i>l</i> для пальцев по ГОСТ	Масса 1000 шт., кг, не более, для пальцев по ГОСТ
	<i>d</i> (поле допусков <i>g6</i> или <i>f7</i>)	<i>D</i> (поле допуска <i>d12</i>)	<i>d₁</i> (поле допуска <i>pb</i>)	<i>l₁</i>	<i>h</i>	<i>c</i>		
17774-72*	17775-72*						17774-72*	17775-72*
7030-1-241 7030-1-271	7030-1-271	Св. 16 до 20	22				32	25
7030-1-292 7030-1-272	7030-1-272	Св. 16 до 20		16	18	7	38	32
7030-1-243 7030-1-273	7030-1-273	Св. 20 до 25	26				40	35
7030-1-244 7030-1-274	7030-1-274					4	45	40
7030-1-245 7030-1-275	7030-1-275	Св. 25 до 32	34	20	22	9	42	36
7030-1-246 7030-1-276	7030-1-276						50	45
7030-1-247 7030-1-277	7030-1-277	Св. 32 до 40	42	23	28	11	45	40
7030-1-248 7030-1-278	7030-1-278						56	50
7030-1-249 7030-1-279	7030-1-279	Св. 40 до 50	52	32	46	14	56	48
7030-1-250 7030-1-280	7030-1-280						67	60

* Поле допуска *a* по *g6*.

П р и м е ч а н и я: 1. Минимальный размер *l* рекомендуется для пальцев диаметром *d* в первой половине интервала, больший — во второй.

2. Материал пальцев диаметром *d* до 16 мм — сталь 8А, *d* св. 16 — сталь 20Х, твердость *HRC*₉ 56—61. Пальцы из стали 20Х цементированы, глубина цементированного слоя 0,8—1,2 мм.

3. Допуск радиального биения поверхности *A* относительно поверхности *B* — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

4. Допуск торцового биения поверхности *B* относительно поверхности *B* — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

5. Канавки для выхола шлифовального круга — по ГОСТ 8820—69*.

6. Пример условного обозначения высокого установочного цилиндрического пальца размерами *d* = 4 мм и *l* = 12 мм с полем допуска диаметра *a* по *g6*:

Палец 7030-1-281 — 4 *g6* ГОСТ 17774—72*

To же, высокого установочного срезанного пальца с теми же размерами с полем допуска диаметра *d* по *f7*:

Палец 7030-1-261 — 4 *f7* ГОСТ 17775—72*

24. Пальцы установочные цилиндрические по госты (ГОСТ 12210—65*), установочные (ГОСТ 12210—65*)

Размеры, мм		<i>До ГОСТ 12209—66</i>		<i>До ГОСТ 12210—65*</i>		<i>До ГОСТ 12210—65*</i>	
		<i>R240</i> (↙)		<i>R240</i> (↙)		<i>R240</i> (↙)	
<i>D</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>D</i>	<i>D</i>
<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>
<i>D₁</i>	<i>D₁</i>	<i>D₁</i>	<i>D₁</i>	<i>D₁</i>	<i>D₁</i>	<i>D₁</i>	<i>D₁</i>
<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>	<i>d</i>
<i>h₁</i>	<i>h₁</i>	<i>h₁</i>	<i>h₁</i>	<i>h₁</i>	<i>h₁</i>	<i>h₁</i>	<i>h₁</i>
<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>	<i>c</i>
<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>
<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>	<i>B</i>
<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>	<i>b</i>
<i>b₁</i>	<i>b₁</i>	<i>b₁</i>	<i>b₁</i>	<i>b₁</i>	<i>b₁</i>	<i>b₁</i>	<i>b₁</i>

19. Стандартные приспособления к 4

Продолжение табл. 21

Обозначение по ГОСТ	D (поле допуска $g6$ или $f0$)	D_1	d (поле допуска $r6$)	h	h_1	L для пальцев по ГОСТ		t	B	b	b_1	Масса 1000 шт., кг, для пальцев по ГОСТ
						c	12209—66*					
12209—66*	12210—66*											
7030-0004	7030-0024	Св. 6 до 8	12	8	3	2	22	20	10/8	$D-1$	2	3
7030-0005	7030-0025	Св. 8 до 10	16	10	—	3	28	25	12/10			15,9—18,1
7030-0006	7030-0026	Св. 10 до 12	18	12	—	—	32	28	16/12			28,6—31,9
7030-0007	7030-0027	Св. 12 до 16	22	—	4	40	36	18/14	$D-2$	4	4	55,8—66,8
7030-0008	7030-0028	Св. 16 до 20	25	16	—	—	45	40	20/16		3	79,4—95,1
7030-0009	7030-0029	Св. 20 до 25	—	—	—	2	40	36	22/18	$D-3$		76,9—104,7
7030-0010	7030-0030	Св. 25 до 32	—	20	—	—	45	40	25/20	$D-4$	5	135,5—189,6
7030-0011	7030-0031	Св. 32 до 40	—	25	—	5	55	50	28/22	$D-5$	4	6
7030-0012	7030-0032	Св. 40 до 50	—	32	—	3	6	70	60	36/28	5	8
						6						468,2—623,6
												305—308,7

Приимечания: 1. Материал пальцев диаметром D до 16 мм — сталь У8А, D св. 16 мм — сталь 20Х, твердость HRC_3 56—61. Пальцы из стали 20Х цементировать, глубина цементированного слоя 0,8—1,2 мм.

2. Размеры D , D_1 , d , h , h_1 и c — для всех указанных в табл. 21 пальцев.

3. Размеры B , b и b_1 — только для пальцев по ГОСТ 12210—66*.

4. Радиус l в числителе для пальцев по ГОСТ 12209—66*, а в знаменателе — по ГОСТ 12210—66*. Радиус l относительно оси поверхности A — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

5. Допуск радиального бienia поверхности B — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

6. Допуск торцового бienia поверхности B относительно оси поверхности A — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81.

7. $c_1 = 0,4—1,6$.

8. Канавки для выхода шлифовального пострия — по ГОСТ 8820—69*.

9. Пример условного обозначения постоянного установочного цилиндрического пальца диаметром $D = 2,5$ мм:

Палец 7030-0001 2,566 ГОСТ 12209—66*

Палец 7030-0021 2,566 ГОСТ 12210—66*

10. же, постоянного установочного срезанного пальца с теми же размерами:

Палец 7030-0021 2,566 ГОСТ 12210—66*

22. Пальцы (рис. 6) установочные цилиндрические сменные (ГОСТ 12211—60*) и установочные (ГОСТ 12211—60*) сменные (ГОСТ 12211—60*)

Обозначение по ГОСТ	Исполнение	D (поле допусков $g6$ или $f9$)	d (поле допуска $h6$)	L (поле допуска $h6$)	d_1	d_2	l	l_1	l_2	l_3	l_4	c	c_1	Размеры, мм		Масса 1000 шт., кг, не более, для пальцев по ГОСТ 12211—60*						
														$M2$	4	$1,6$	3	$0,5$	$0,8—0,7$	$0,4—0,5$		
12211—66*	12212—66*	От 1,6 до 2,5	6	2,5	14																	
7030-0941	7030-0961	Ch. 2,5 до 4,0	8	4,0	18	M3	6	4	2,0							1,6	1,8—2,1	1,7—1,8				
7030-0942	7030-0962	Ch. 4,0 до 6,0	10	6,0	24	M5	8	6									2,0	0,4	4,1—4,8	3,8—4,2		
7030-0943	7030-0963	Ch. 6,0 до 8,0	12	8,0	30	—	M6	—	10	8	—							8,9—10,7	8,3—8,9			
7030-0944	7030-0964	Ch. 8,0 до 10,0	16	10,0	34	M8	12	10	3,0	—							—	3,0	14,2—16,4	16,1—17,1		
7030-0945	7030-0965	Ch. 10,0 до 12,0	18	12,0	45	M10	16	12											31,1—34,4	27,2—28,7		
7030-0946	7030-0966	Ch. 12,0 до 16,0	22		53	M12	18												59,8—70,8	51,7—56,1		
7030-0947	7030-0967	Ch. 16,0 до 22																				
7030-2658	7030-2678	2		16,0	—		—	M8	4,0	—								4,0	0,6	40,2—51,2	32,1—36,5	
7030-0948	7030-0968	1	Ch. 16,0 до 20,0	25		56	—	M12	—											81,5—97,5	66,1—72,5	
7030-2661	7030-2681	2				—	40	—	M10	—									55,0—71,0	39,6—46,0		

12*

356 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 22

Обозначение по ГОСТ 12211-66*	Исполнение положение	D (поле допусков $g6$ или $f6$)	D_1 (поле допуска $g6$ или $f6$)	d (поле допуска $h6$)	L (не ме-нее)	L_1	d_1	d_2	l	t_1	t_2	t_3	t_4	c	c_1	Масса 1000 шт., кг			
																не более, для пальцев по ГОСТ	12211-66*	12212-61,*	
7030-0949	7030-0969	1	Св. 20,0 до 25,0	16,0	53	—	M12	—	22	16	—	—	—	—	—	1,0	80,9—108,9	54,6—67,1	
7030-2663	7030-2683	2	—	—	—	38	—	M10	—	20	20	—	—	—	—	4,0	55,3—83,3	29,0—41,1	
7030-0950	7030-0970	1	Св. 25,0 до 32,0	20,0	60	—	M16	—	25	17	—	—	—	—	—	—	163,4—207,2	103,9—130,9	
7030-2665	7030-2685	2	—	—	42	—	M12	—	—	24	—	—	—	—	—	—	103,4—137,5	54,2—80,8	
7030-0951	7030-0971	1	Св. 32,0 до 40,0	25	73	—	M20	—	28	25	—	—	—	—	—	5,0	1,6	286,4—374,7	191,5—225,3
7030-2667	7030-2687	2	—	—	53	—	M16	—	—	32	—	—	—	—	—	—	198,3—274,9	91,7—125,7	
7030-0952	7030-0972	1	Св. 40,0 до 50,0	32,0	85	—	M20	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	508,2—663,6	345,0—408,7
7030-2669	7030-2689	2	—	—	65	—	M16	—	36	29	—	—	—	—	—	6,0	—	408,4—563,8	265,2—308,9

Причлены: 1. Материал пальца диаметром D до 16 мм — сталь У8А, D св. 16 мм — сталь У8, твердость HRC_3 56—61. Пальцы из стали 20Х цементированы, глубина цементированного слоя 0,8—1,2 мм.

2. Резьба метрическая. Поле допуска разъема 8g по ГОСТ 16993—70.

3. Допуск радиального бieniaния поверхности B — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

4. Допуск торцового бieniaния поверхности B относительно оси поверхности B — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

5. Канавки для выхода пильфольевого круга по ГОСТ 8820—69*.

6. Пример условного обозначения сменного установочного пальца диаметром $D \approx 2,5\text{gr}$:

Палец 7030-0941 2,5gr ГОСТ 12211-66*

То же, сменного установочного срезанного пальца с теми же размерами:

Палец 7030-2661 2,5gr ГОСТ 12212-66*




Рис. 6. Установочные сменные пальцы:
а — цилиндрические (ГОСТ 12211—66*), б — срезанные (ГОСТ 12212—66*)




Рис. 7. Примеры установки заготовки на два цилиндрических отверстия с параллельными осями и перпендикулярную к ним плоскую поверхность с использованием пальцев:
а — по ГОСТ 12209—66* и ГОСТ 12210—66*;
б — по ГОСТ 12211—66* и ГОСТ 12212—66*.
в — по ГОСТ 17774—72* и ГОСТ 17775—72*




Рис. 8. Примеры (а и б) компоновки плоских опор 1 с установочными цилиндрическими пальцами 2 (ГОСТ 16900—71*) и 3 (ГОСТ 16901—71*)

Примеры применения установочных пальцев приведены на рис. 7, примеры компоновки установочных пальцев с плоскими опорами — на рис. 8. Чтобы избежать заклинивания при съеме заготовки, рабочая высота H направляющей части пальца (рис. 9):

- при установке на один палец

$$H \leq \frac{l + 0,5D}{D} \sqrt{2D\Delta_{\min}};$$

при установке на два пальца

$$H \leq \frac{L + l + 0,5D}{D + L} \sqrt{2(D + L)\Delta_{\min}},$$

где Δ_{\min} — зазор между пальцем и отверстием заготовки.




Рис. 9. Расчетная схема рабочей высоты H пальцев из условия отсутствия заклинивания снимаемой заготовки при установке на пальцы:

a — один; *b* — два

23. Втулки с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев (ГОСТ 12214—66*)

Размеры, мм

Обозначение	d (поле допуска $H7$)	D (поле допуска $r6$)	D_1	D_2	H	h	l	$r = c$	Масса 1000 шт., кг, не более	
									1	2
7030-0121	2,5	6	—	9	4	—	1,6	—	0,2	—
7030-0122	4	8	—	11	6	—	1,2	—	—	2

360 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 23

Обозна- чение	d (поле допуска $H7$)	D (поле допуска $r6$)	D_1	D_2	H	h	t	$r = c$	Масса 1000 шт., кг, не более
7030-0123	6	10		13	8				4
7030-0124	8	12		15	10				6
7030-0125	10	16		20	12				13
7030-0126	12	18		22					14
7030-0127									24
7030-0128	16	22		26					29
7030-0129									33
7030-0130	20	26		30					43
7030-0131									56
7030-0132	25	32		36					76
7030-0133									110
7030-0134	32	40		44					139
7030-0135									158
7030-0136	36	45		50					194
7030-0137									216
7030-0138	40	50		55					266
7030-0139									389
7030-0140	50	63		68					480

Приимечания: 1. Материал втулок диаметром $d \leq 20$ мм — сталь У8А, твердость HRC_3 56—61. Материал втулок диаметром $d > 20$ мм — сталь 20Х; цементация на глубину 0,8—1,2 мм и закалка до твердости HRC_3 56—61.

2. Поле допуска диаметра D_1 по $f9$ (для $D \leq 10$); или припуски: $-0,02 \div -0,07$ (для $10 < D \leq 18$), $-0,025 \div -0,085$ (для $18 < D \leq 32$); $-0,032 \div -0,10$ (для $32 < D \leq 50$); $-0,04 \div -0,12$ (для $D = 63$).

3. Допуск радиального бieniaия поверхности B относительно оси поверхности A — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

4. Допуск торцового бieniaия поверхности B относительно оси поверхности B — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

5. Пример условного обозначения втулки с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев диаметром $d = 2,5$ мм:

Втулка 7030-0121 ГОСТ 12214—66*

24. Втулки для фиксаторов и установочных пальцев (ГОСТ 12215—66*)
Размеры, мм

Эскиз	Обозна- чение	d (поле допу- ска $H7$)	Масса 1000 шт. кг
	7030-0171	2,5	1
	7030-0172	4	2
	7030-0173	6	3
	7030-0174	8	5
	7030-0175	10	12
	7030-0176	12	16
	7030-0177	16	20
	7030-0178		25

П р и м е ч а н и я: 1. Материал втулок — сталь У8А, твердость HRC_0 56—61.

2. Размеры D , D_1 , H , l , r , c — по табл. 23.

3. Для диаметров $d > 16$ мм рекомендуется применять втулки по ГОСТ 18433—73.

4. Допуск радиального бieniaия поверхности B относительно оси поверхности A — по 4-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

5. Допуск торцового бieniaия поверхности B относительно оси поверхности A — по 5-й степени точности ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

6. Пример условного обозначения втулки для фиксаторов и установочных пальцев диаметром $d = 2,5$ мм:

Втулка 7030-0171
ГОСТ 12215—66*

Установку заготовок наружной цилиндрической поверхностью производят в патролы (см. т. 2), а также в призмы, во втулки и др. (рис. 10 и 11). Стандартные призмы

изготавливают из стали 20Х с цементацией рабочих поверхностей на глубину 0,8—1,2 мм и с закалкой до твердости HRC_0 56—61.




Рис. 10. Примеры установки заготовок с наружной цилиндрической поверхностью:
а — коленчатого вала в две призмы; б — ступенчатого валика в призму с использованием самоустанавливающейся опоры; в — то же, в полуутверстия; г — во втулку (применяют для заготовок с базой, выполненной по 6—8-му квалитетам)




Рис. 11. Призмы:
а — с выемкой для установки длинных заготовок с обработанной базой; б — сборные; в — узкие с выемкой для установки длинных заготовок с необработанной базой; г — с запрессованными штырями 1; д — крациогабаритная чугунная с привернутыми стальными закаленными щечками 2

25. Причалы (рис. 12, а и б) - порные (ГОСТ 12195-66*) и с боковым креплением (ГОСТ 12197-66*)

Обозначение по ГОСТ	D_a	H	L	B	B_1	d	d_s (поле допу- стка $H7$)	A	A_1	l	h_1	b	Размеры для контроля		Масса, кг, не более 0,032	
													D_K	L_1 (поле допуска $h6$)		
12195-66*	12197-66*															
7033-0031	7033-0101	От 5 до 10	16/10	10/16	32	8	4,5	4	20	6	7,5	5	2	8	15,66/21,66	
7033-0032	7033-0102	Св. 10 до 15	20/12	12/20	38	14	5,5	4	26	8	10	6	7	4	12 19,49/27,49	0,055
7033-0033	7033-0103	Св. 15 до 20	25/16	16/25	48	18	6,6	5	32	9	12	8	9	6	18 28,73/37,73	0,113
7033-0034	7033-0104	Св. 20 до 25	25/20	20/25	55	24		40					11	8	22 34,56/39,56	0,163
7033-0035	7033-0105	Св. 25 до 35	32/25	25/32	70	32	9	6	50	12	16	10	14	12	30 45,21/52,21	0,323
7033-0036	7033-0106	Св. 35 до 45	40/32	32/40	85	42			63	16	20	12	18	16	40 55,28/67,28	0,615
7033-0037	7033-0107	Св. 45 до 60	40/38	38/40	100	55			76				22	20	50 70,86/72,86	0,849
7033-0038	7033-0108	Св. 60 до 80	50/45	45/50	120	70	13	10	95	22	26	28	25	70	94,50/99,50	1,467
7033-0039	7033-0109	Св. 80 до 100	55/50	50/55	140	85			112	27	30	14	32	90	116,14/121,14	2,08
7033-0040	7033-0110	Св. 100 до 150	70	190	120	17	12	15,5	34	40	18	45	125	160,89	4,988	

Причалы 1. В числителе для призма по ГОСТ 12195-66*, а в знаменателе — по ГОСТ 12197-66*.

2. D_a , D_K — диаметры заготовки и контрольного вала соответственно.

3. B_1 — для спарок.

4. Значения s и r : 0,6; 1; 1,6.

5. При использовании нестандартных призм с углом 120°: $L_1 = L + 1,087D_K - 0,289B$.

6. Отверстия диаметром d и d_s — под крепежные винты и под контрольные штифты соответственно.

7. В сборных конструкциях с нескользящими призмами (см. рис. 11, б) все призмы шлифовать совместно.

8. Опорные поверхности под крепежные листы или заготовки должны быть обработаны по ГОСТ 12876-67.

9. Пример условного обозначения опорной призмы для заготовки диаметром $D_3 = 5 \div 10$ мм:


Призала 7033-0031 ГОСТ 12195-66*

Призала 7033-0031 ГОСТ 12197-66*

Для призмы с боковым креплением для таких же заготовок.

Призала 7033-0101 ГОСТ 12197-66*

364 СХЕМЫ УСТАНОВКИ ЗАГОТОВОК И ОПОРЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ






Рис. 12. Стандартные приспособления:
 а — опорные (ГОСТ 12195—66*);
 б — с боковым креплением (ГОСТ
 12197—66*); в — подвижные (ГОСТ
 12193—66*); г — установочные (ГОСТ
 12194—66*); д — неподвижные (ГОСТ
 12196—66*)

26. Призмы (см. рис. 12, а — д) подвижные (ГОСТ 12193—66*),
размеры.

Обозначение по ГОСТ						D_3	B	H	L				
12193—66*		12194—66*		12196—66*									
Исполнение													
1	2	1	2	1	2		$f7^{\circ 1}$	$f8^{\circ 2}$					
7030-0021	7030-0022	7030-0071	7030-0072			От 3 до 5 ^{*2}	10 ^{*2}	8 ^{*2}	25 ^{*2}				
7030-0023	7030-0024	7030-0073	7030-0074	7033-0071	7033-0072	Св. 5 до 10	16	10	32				
7030-0025	7030-0026	7030-0075	7030-0076	7033-0073	7033-0074	Св. 10 до 15	20	12	40				
7030-0027	7030-0028	7030-0077	7030-0078	7033-0075	7033-0076	Св. 15 до 20	25		45				
7030-0029	7030-0030	7030-0079	7030-0080	7033-0077	7033-0078	Св. 20 до 25	32		50				
7030-0031	7030-0032	7030-0081	7030-0082	7033-0079	7033-0080	Св. 25 до 35	40		55				
7030-0033	7030-0034	7030-0083	7030-0084	7033-0081	7033-0082	Св. 35 до 45	50		60				
7030-0035	7030-0036	7030-0085	7030-0086	7033-0083	7033-0084	Св. 45 до 60	60		70				
7030-0037	7030-0038	7030-0087	7030-0088	7033-0085	7033-0086	Св. 60 до 80	80		80				
7030-0039	7030-0040	7030-0089	7030-0090	7033-0087	7033-0088	Св. 80 до 100	100	92	100				

¹ — для призм по ГОСТ 12193—66, *² — для призм по ГОСТ 12193—66* и ГОСТ 12194—66*, *³ — для призм по ГОСТ 12196—66*, *⁴ — для призм по ГОСТ 12194—66*.

Приимечания: 1. Справочный размер B_1 для призм по ГОСТ 12196—66 — как в табл. 25.

2. Для призм по ГОСТ 12196—66* отклонения размеров B и H по $h14$; размеры d , d_2 , l , h_1 — как в табл. 25.

3. Значения l в числителе — для призм по ГОСТ 12193—66*, в знаменателе — по ГОСТ 12194—66*.

4. См. примечания 2—6 к табл. 25.

5. Подвижные и установочные призмы монтируют в СП по посадке $\frac{H7}{f7}$ с по-

установочные (ГОСТ 12194-66) и неподвижные (ГОСТ 12196-66*)

111

$d_{\#1}$	$d_{\#2}$	$t_{\#2}$	$t_{\#1}^{*1}$	h^{*2}	b	$A_{\#3}^{*3}$	A_1^{*3}	A_2^{*3}	$b_{\#4}^{*4}$	$r_{\#4}^{*4}$	Размеры для контроля			Масса 100 шт., кг, не более, призм по ГОСТ			
Номер выпуска												D_K	L_t	W^{*2}	$12193-66^*$	$12194-66^*$	$12196-66^*$
<i>III</i>		<i>K7</i>															
$1,1^{*1}$		6/16		3	1 *2	—	—	—		6	3	4 **	27,33 *2	$\pm 0,006$	1,5	1,4	—
—	1,6	—	2,5														
6,5		6/20		5		18	6	7,5					37,66	$\pm 0,008$	3,7	3,8	3,2
8,5	2	7/25	3	7		8	10			8	4		47,48		6,7	6,8	5,9
10,5		9/25		9		9	12					57,73		$\pm 0,01$	12,5	12,8	11
—	3	—				20											
13		10/28		11		16			10	5		64,56			17,6	17,9	16,2
17		12/28		14		20						75,21	$\pm 0,012$	29,5	30	26,2	
17	4	12/32		18		26			12	6		87,28		39,8	39,6	33	
—		13/32		22		36						102,85		67,6	70,3	61,1	
—		13/36		28		52	50		16	8		129,5	$\pm 0,018$	103,4	101,3	90,6	
25	5	15/40	5	32		45	72	75				166,13		212,8	207,3	114,2	

моцью направляющих колодок (см. табл. 27). Последние крепят к корпусу СП с помощью двух контрольных штифтов и четырех винтов.

6 D_к — диаметр контрольного валика, W — предельное смещение плоскости симметрии призматической выемки относительно боковых поверхностей размера В.

7. Пример условного обозначения подвижной призмы исполнения 1 для заготовок диаметром 3–5 мм:

Приема 7030-0021 ГОСТ 12193-66*

То же, установочной призмы:

Призма 7930-0071 ГОСТ 12194-66*

То же, неподвижной призмы для заготовок диаметром 5-10 мм:

Призмы для заготовок диаметром 5-

Неподвижные, установочные и подвижные призмы часто применяют для установки заготовок по поверхностям, не являющимся цилиндрическими. Призмы со скосом 7° надежнее прижимают заготовку к основным опорам. Примеры применения призм в конструкциях СП приведены на рис. 13.

При установке цилиндрическими наружными поверхностями деталей типа «крестовина» и «тройник» применяют по три узкие призмы, причем в первом случае нужна вспомогательная опора (рис. 15).

Цилиндрическим отверстием заготовки устанавливают на пальцы (рис. 16), на разнообразные оправки и в патроны (см. т. 2) без упора или с упором в торец.

Центральными отверстиями заготовки устанавливают на центры и полуконтуры (см. т. 2).

Комбинированную установку (рис. 17—21) применяют, когда в качестве баз используют совокупность отдельных элементарных поверхностей заготовок. При этом внимание обращают на то, чтобы ни один из установочных элементов СП не дублировал функций другого.




Рис. 13. Примеры применения призм:

а — подвижных (ГОСТ 12193—66*); б — установочных (ГОСТ 12194—66*);
в — неподвижных (ГОСТ 12196—66*); г — направляющих колодок (ГОСТ 12198—66*)




Рис. 14. Призматическая опора (ГОСТ 16897-71*):
а — в сборе; б — корпус; в — упор




Рис. 15. Схема установки деталей типа:
а — крестовица, б — тройник




Рис. 16. Пальцы для установки заготовки цилиндрическим отверстием:
а — длинным; б — коротким при наличии «развитого» торца и с использованием опорных штырей; в и г — без использования опорных штырей




Рис. 17. Комбинированные схемы установки заготовок при базировании:
а — внутренней цилиндрической поверхностью на срезанный палец и наружной — в самонавигирующее устройство; б — то же, но наружной поверхностью во втулку; в — внутренней цилиндрической поверхностью на жесткую оправку и наружной — по направляющим поверхностям; г — отверстием на жесткую оправку и элементом наружной цилиндрической поверхности в подающую призму




Рис. 18. Комбинированные схемы установки валов:

a — в люнет и на жесткие центры;
b — то же, но передний центр пла-

вающий; **c** — в призму и на подпружиненный цилиндрический палец, **г** — в узкие призмы и центровым отверстием на центр




Рис. 19. Комбинированные схемы установки корпусных деталей:

а — на жесткий и подводимый центры с упором в жесткий штырь; **б** — на сферические опоры; **в** — на опорные штифты и подпружиненный конический палец; **г** — на опорные пластины и срезанный палец; **д** — на плоскую поверхность и ребрами на подпружиненные конические пальцы

Рис. 20. Комбинированные схемы установки зубчатых колес:

a — конического на ролики, *b* — цилиндрического с использованием шестеренок






Рис. 21. Комбинированные схемы установки рычагов и вилок:

a — в жесткую и подвижную призмы; *b* — в подвижную и две самоцентрирующие призмы; *c* — в жесткую призму и на опорные штыри; *d* — на два жестких и один подводимый центра; *e* — на два жестких и два подводимых центра; *f* — на жесткий цилиндрический палец и в склоненные подводимые опоры



27. Колодки направляющие (по ГОСТ 12198—66*)

Размеры, мм



Наименование	B (поле допуска $H7$)	B_1	H	H_1 (поле допуска $H8$)	L	d	d_2 (поле допуска $H7$)	d_3	A	A_1	Масса 100 шт., кг, не более
7033-0121	10	32	16	8	25	4,5	4	M6	14	21	7
7033-0122	16	40	18	10	32	5,5			18	26	11,6
7033-0123	20	50	20	12			5	M8	24	34	23,2
7033-0124	25	60	25		40	6,6			44		33,3
7033-0125	32	70	28			45	9	M10	26	50	41,8
7033-0126	40	80	32			50			60		68,1
7033-0127	50	90	36		20		55	M12	32	68	79,5
7033-0128	60	100	40			60	11		38	78	121,5
7033-0129	80	125	42		25		70	M16	45	100	137,2
7033-0130	100	150	50	32	80	13	10		55	125	238,5

Примечания: 1. Материал — сталь 20Х.

2. Цементировать направляющие на глубину 0,8—1,2 мм и закалить на твердость HRC_3 56—61.

3. Опорные поверхности под крепежные детали по ГОСТ 12876—67.

4. Пример условного обозначения направляющей колодки размером $B = 10$ мм:

Колодка 7033-0121 ГОСТ 12198—66*

28. Призматические опоры (см. рис. 14; ГОСТ 16897—71*)

Размеры, мм

Обозна- чение	Диаметр заготовки D_3	d	d_1	d_2	d_3	D	H	H_1	L	L_1	B	b	b_1	t	t_1	t_2	t_3	t_4	опор	призм	упор-	шт., кг, не более
		Поле допуска	Поле допуска			$h6$	$H8$															
7035-2111	10—30	16	8	M8	$8\text{--}0.015$ $0\text{--}0.035$	40	40	28	100	80	24	8	20	8	10	16	15	35	30	30	5	
7035-2112	25—60	25				70	65	54	160	120		10	25	10	12	21	24	182	161	19		
7035-2113	45—80		12	M10	$12\text{--}0.02$ 0.07			68	180	140	50	20	15	30	15	24	30	258	236	20		
7035-2114			40					80	60							12						
			65—90						75	200	160		30	35	18	21	28	250	226	22		

Причечания: 1. 1 — призма; материал — сталь 40Х, твердость HRC_3 36,5—41,5; 2 — упор; материал — сталь 45, твердость HRC_3 44,5—46,5; 3 — винт (ГОСТ 1452—75) М8×20, 66,05 и М10×40 66,05.

2. Призматические опоры служат для установки цилиндрических заготовок с ограничением перемещения вдоль призмы упором (например, при обработке в скользящих кондукторах).

3. Пример условного обозначения призматической опоры для установки заготовки диаметром $D_3 = 10 \div 30$ мм:

Опора 7035-2111 ГОСТ 16897—71*

ГЛАВА 6

ЗАЖИМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИХ РАСЧЕТ

1. РАСЧЕТ СИЛ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК

Назначение зажимных механизмов (ЗМ) станочных приспособлений состоит в надежном закреплении, предупреждающем вибрации и смещения заготовки относительно опор приспособления при обработке.

Основные требования к ЗМ. 1. Силы закрепления заготовок должны соответствовать силам резания, а в некоторых случаях силам тяжести (при обработке массивных заготовок, установленных консольно или с наклоном) и силам инерции (при обработке с резким торможением, реверсом или в быстровращающихся СП). Предпочтительны самотормозящие ЗМ.

2. Сокращение вспомогательного времени и повышение производительности труда достигается минимальным временем срабатывания ЗМ, которое обеспечивает быстродействующий привод. При ручном приводе конструкция ЗМ должна соответствовать требованиям эргономики. Сила закрепления рукой не более 145—195 Н, в смену должно быть не более 750 закреплений.

3. Повышение точности обработки достигается при стабильных силах закрепления, что уменьшает погрешность закрепления. При изготовлении точных деталей необходимо избегать чрезмерных сил закрепления, вызывающих большие деформации заготовок или повреждения их поверхностей.

4. Ответственные детали ЗМ должны быть прочными и износостой-

кими. Необходимо защищать ЗМ от загрязнения и попадания стружки.

5. Конструкция ЗМ должна быть удобной в наладке и эксплуатации, ремонтопригодной, включать возможно большее число стандартных деталей и сборочных единиц.

При конструировании нового СП силу закрепления P_z находят из условия равновесия заготовки под действием сил резания, тяжести, инерции, трения; реакций в опорах и собственно силы закрепления. Полученное значение силы закрепления проверяют из условия точности выполнения операции. В случае необходимости изменяют схему установки, режим резания и другие условия выполнения операции.





При использовании имеющегося приспособления с ЗМ, развивающим известную силу закрепления, расчет носит поверочный характер: требующаяся сила закрепления должна быть не больше известной; в противном случае изменяют режим резания, число проходов и другие условия обработки.

При расчетах силы закрепления следует учитывать упругую характеристику ЗМ. Самотормозящие ЗМ (винтовые, клиновые, эксцентриковые и т. п.) имеют линейную зависимость между приложенной силой и упругим перемещением (тип I).

Пневматические, гидравлические, пневмогидравлические ЗМ прямого действия имеют сложную зависимость между приложенной силой и упругими перемещениями (тип II).

Силы закрепления определяют из условия равновесия заготовки (табл. 1).





1. Расчетные схемы и формулы для вычисления сил закрепления P_3 заготовок

Расчетная схема	Пояснение к схеме	Формула
	Силы R и P_3 прижимают заготовку к опорам (протягивание отверстий, цекование бобышек и др.)	При $R = \text{const}$ $P_3 = 0$; при $R = \text{var}$ $P_3 > 0$ (для устранения зазоров в системе и вибраций)
	Сила R направлена против силы P_3 и стремится оторвать заготовку от опор (цепкование бобышки на вертикально-сверлильном станке с подачей вверх и др.).	Для ЗМ типа I $P_3 = KRJ_2/(J_1 + J_2)$, для ЗМ типа II $P_3 = KR$
	Сдвигу заготовки под действием силы R препятствуют силы трения, возникающие в местах контактов заготовки с опорами и ЗМ (фрезерование по замкнутому контуру и др.). Здесь и в некоторых случаях ниже силы трения на эскизе не показаны	$P_3 = KR/(f_{\text{оп}} + f_{\text{эм}})$
	Составляющая R_1 направлена к опорам, а составляющая R_2 , стремится сдвинуть заготовку в боковом направлении	Для ЗМ типа I $P_3 = [KR_2 + f_{\text{эм}}R_1J_1/(J_1 + J_2) - f_{\text{оп}}R_1J_2/(J_1 + J_2)]/(f_{\text{оп}} + f_{\text{эм}})$, Для ЗМ типа II $P_3 = (KR_2 - R_1f_{\text{оп}})/(f_{\text{оп}} + f_{\text{эм}})$. Если $KR_2 < R_1f_{\text{оп}}$ и отсутствуют вибрации, то $P_3 = 0$



Продолжение табл. 1

Расчетная схема	Пояснение к схеме	Формула
	Составляющая R_1 направлена навстречу силе P_3 и стремится оторвать заготовку от опор, а составляющая R_2 , стремится сдвинуть заготовку в боковом направлении.	Для ЗМ типа I принимать большее из двух значений: $P_3 = KR_1 J_2 / (J_1 + J_2)$ и $P_3 = [KR_2 - f_{3M} R_1 J_1 / (J_1 + J_2) + f_{оп} R_1 J_2 / (J_1 + J_2)] / (f_{3M} + f_{оп});$ для ЗМ типа II принимать большее из двух значений: $P_3 = KR_1$ и $P_3 = (KR_2 + R_1 f_{оп}) / (f_{оп} + f_{3M})$
	Сила P_3 определяется из равенства нулю моментов всех сил относительно точки О	$P_3 = K (R_2 e + R_1 l) / (a + f_{оп} l)$
	Короткая заготовка диаметром D установлена в патроне с n кулачками. Опасен проворот заготовки под действием момента M	$P_3 = 2KM / (nDf)$
	Длинная заготовка диаметром D консольно закреплена в трех- или четырехкулачковом патроне, имеющем кулачки с короткими уступами. Опасен сдвиг заготовки под действием составляющей R_z силы резания; L — расстояние от места закрепления заготовки до силы R_z	Для трехкулачкового патрона $P_3 = KR_z L / (0,75Df);$ для четырехкулачкового патрона $P_3 = KR_z L / (1,42Df)$



Продолжение табл. 1

Расчетная схема	Пояснение к схеме	Формула
	<p>Заготовка закреплена в гидроэластичном патроне (а) или на гидроэластичной оправке (б). Давление p_K действует по цилиндрической поверхности заготовки на длине зоны контакта l_K. Силы T действуют по краям зоны контакта (расчет p_K, l_K и T см том 2)</p>	$KM = (T + 0,5p_Kl_K)\pi D_3^2f$ и $KM = (T + 0,5p_Kl_K)\pi d_3^2f$
	<p>Заготовка закреплена на прессовой цилиндрической оправке. Давление p_K действует по цилиндрической поверхности диаметром d_3 и длиной l_K, равной длине рабочей шайки оправки</p>	$p_K = 2KM / (\pi d_3^2 l_K f)$
	<p>Цилиндрическая оправка для установки заготовки с гарантированным зазором и с креплением по торцам. Давления p_B и p_W действуют на торцы заготовки на встречу друг другу. При равенстве диаметров буртика и шайбы ($D_B = D_W$) можно считать $p_B = p_W = p$</p>	$p = 12KM / [f\pi (D_W^3 - d_3^3)]$
	<p>Оправка с креплением заготовки двумя конусами, стягиваемыми с осевой силой P_3</p>	$P_3 = 2KM \sin \alpha / (fd_3)$





Продолжение табл. 1

Расчетная схема	Пояснение к схеме	Формула
	<p>Оправка с гофрированными втулками. Силы закрепления, создаваемые одной гофрированной втулкой, представляют собой две кольцевые силы P_3. Поскольку эти силы расположены близко друг от друга, можно считать, что одна гофрированная втулка создает одну кольцевую силу $2P_3$</p>	$2P_3 = 2KM/(\pi d_3/n)$, где n — число гофрированных втулок
	<p>Заготовка центрируется по выточке и прижата к торцовым опорам, расположенным по диаметру $D_{\text{оп}}$ прихватами, расположенными по диаметру $D_{\text{пр}}$. Заготовка нагружена моментом M и осевой силой R.</p>	<p>Для ЗМ типа I Если тангенциальная жесткость (по касательной к поверхности заготовки в месте приложения силы закрепления) велика, то</p> $P_3 = \{KM - f_{\text{оп}}D_{\text{оп}}RJ_2/[2(J_1 + J_2)] + f_{\text{зм}}RD_{\text{пр}}J_1/[2(J_1 + J_2)]\}/[0,5(f_{\text{зм}}D_{\text{пр}} + f_{\text{оп}}D_{\text{оп}})].$ <p>Если тангенциальная жесткость мала, то</p> $P_3 = \{KM - f_{\text{оп}}D_{\text{оп}}RJ_2/[2(J_1 + J_2)]\}/(0,5D_{\text{оп}}f_{\text{оп}}).$ <p>Для ЗМ типа II Если тангенциальная жесткость велика, то</p> $P_3 = (2KM - f_{\text{оп}}RD_{\text{оп}})/(f_{\text{зм}}D_{\text{пр}} + f_{\text{оп}}D_{\text{оп}}).$ <p>Если тангенциальная жесткость мала, то</p> $P_3 = (2KM - f_{\text{оп}}RD_{\text{оп}})/(f_{\text{оп}}D_{\text{оп}})$

Продолжение табл. 1

Расчетная схема	Пояснение к схеме	Формула
	<p>Заготовка установлена в кольцевую проточку и нагружена моментом M и осевой силой R</p>	<p>Для ЗМ типа I Если тангенциальная жесткость велика, то $P_3 = [KM - 0,33f_{оп}R \times (D^3 - d^3)/(D^2 - d^2)] / \{[(D^3 - d^3)f_{оп}] / [3(D^2 - d^2)] + D_1 f_{зм}/2\},$ Если тангенциальная жесткость мала, то $P_3 = [3KM - f_{оп}R(D^3 - d^3)/(D^2 - d^2)] / [f_{оп} \times (D^3 - d^3)/(D^2 - d^2)]$ Для ЗМ типа II Если тангенциальная жесткость велика, то $P_3 = \left\{ KM - \frac{1}{3}f_{оп}R \times (D^3 - d^3)/(D^2 - d^2) \times J_2/(J_1 + J_2) + f_{зм}RD_1/2 \times J_1/(J_1 + J_2) \right\} / \left[\frac{1}{3}f_{оп} \times (D^3 - d^3)/(D^2 - d^2) + f_{зм}D_1/2 \right].$ Если тангенциальная жесткость мала, то $P_3 = [3KM - f_{оп}R \times (D^3 - d^3)/(D^2 - d^2) \times J_2/(J_1 + J_2)] / [f_{оп} \times (D^3 - d^3)/(D^2 - d^2)]$ </p>
	<p>Цилиндрическая заготовка установлена в призме с углом α и нагружена моментом M</p>	<p>Без учета трения на торце $P_3 = KM / [f_{зм}D/2 + f_{оп}D / (2\sin \frac{\alpha}{2})]$ </p>

Продолжение табл. 1

Расчетная схема	Пояснение к схеме	Формула
	В заготовке, установленной в призме, одновременно обрабатывают несколько отверстий. При малой радиальной жесткости инструмента (большом вылете, нет кондукторных втулок), возможен проворот заготовки под действием суммарного момента M	$P_3 = KM/[f_{3M}D/2 + f_{on}D/(2 \sin \frac{\alpha}{2})]$
	Инструмент имеет большую радиальную жесткость (малый вылете, работа по кондукторным втулкам)	$P_3 = 0$, так как проворот заготовки предупреждается режущим инструментом
	Заготовка установлена горизонтальной и боковыми плоскими поверхностями Сила резания R стремится повернуть заготовку вокруг точки O , чему препятствуют силы трения	Если сила закрепления P_3 приложена в точке, являющейся центром тяжести опорного треугольника, то $P_3 = 3KRr/[f_{op}(r_1 + r_2 + r_3) + 3f_{3M}r_4]$ Если сила P_3 не совпадает с центром тяжести опорного треугольника, то $P_3 = KRr/[f_{op}(ar_1 + br_2 + cr_3) + f_{3M}r_4]$ (коэффициенты a , b , c в сумме равны 1 и находятся из уравнений статики)
	Заготовка установлена в центрах и поджата задней бабкой с силой P_3 . Составляющая R_z силы резания и осевая сила, действующая со стороны переднего центра, условно не показаны	$P_3 = K \sqrt{R_z^2 + (R_y - R_x D_{06}/(2L))^2} \times [1 - \operatorname{tg}(\beta + \varphi_1) \operatorname{tg} \varphi_2 \times 3t/a_n]/[\operatorname{tg}(\beta + \varphi_1)]$
	Заготовка установлена в центрах и поджата задней бабкой с силой P_3 . Поводковое устройство врезается в торец заготовки. Составляющая P_z силы резания условно не показана	Силу поджима задней бабкой вычислять, как указано выше, и проверить по времени поводка в торец заготовки: $P_3 \geq \pi P_z \operatorname{tg}(\beta_n/2) \times D_{06}/D_n$

Продолжение табл. 1

Расчетная схема	Пояснение к схеме	Формула
	Заготовка установлена в центрах и поджата задней бабкой с силой P_3 , передний центр рифленый. Составляющая R_z силы резания условно не показана	Силу P_3 вычислять, как указано выше, и проверить по внедрению рифлей переднего центра в заготовку: $P_3 \geq 2R_z \operatorname{tg}(\gamma/2) / \sin(\psi/2) \times D_{\text{об}}/D_{\text{п}}$

П р и м е ч а н и е. P_3 — сила закрепления; M — момент; R — сила резания и ее составляющие R_x ; R_y ; R_z ; $f_{\text{оп}}$ и $f_{\text{зм}}$ — коэффициенты трения в местах контакта заготовки с опорами и с ЗМ соответственно; J_1 и J_2 — жесткости ЗМ и опор соответственно [если значения J_1 и J_2 неизвестны, принимать $J_1/(J_1 + J_2) = 0,3 \div 0,4$ и $J_2/(J_1 + J_2) = 0,6 \div 0,7$]; K — коэффициент запаса (см. ниже); $D_{\text{об}}$ — диаметр обрабатываемой поверхности, мм; L — длина заготовки, мм; ψ° — угол при вершине центра, $\beta = 90^\circ - \psi/2$; Φ_1 и Φ_2 — углы трения на поверхности конуса центра и пиноли соответственно ($\Phi_1 = \Phi_2 = 3^\circ$); l — расстояние от середины центрального гнезда до середины пиноли, мм; $a_{\text{п}}$ — длина пиноли, мм; $\beta_{\text{п}}$ — угол при вершине поводка; $D_{\text{п}}$ — диаметр окружности расположения поводков, γ — угол при вершине рифлей.

Коэффициент запаса K , учитывающий нестабильность силовых воздействий на заготовку, вводят при вычислении силы P_3 для обеспечения надежного закрепления:

$$K = K_0 K_1 K_2 K_3 K_4 K_5 K_6.$$

Коэффициенты: $K_0 = 1,5$ — гарантированный коэффициент запаса; K_1

учитывает увеличение сил резания из-за случайных неровностей на обрабатываемых поверхностях заготовок, при черновой обработке $K_1 = 1,2$, при чистовой и отделочной $K_1 = 1,0$; K_2 учитывает увеличение сил резания вследствие затупления режущего инструмента (табл. 2).

2. Коэффициент K_2

Метод обработки	Материал заготовки	Компоненты сил резания	Коэффициент K_2
Сверление	Чугун	Крутящий момент	1,15
		Осевая сила	1,0
		Крутящий момент	1,3
		Осевая сила	
		Крутящий момент	1,2
		Осевая сила	

Предварительное (по корке) зенкерование (износ по задней поверхности зубьев зенкера 1,5 мм)

Чистовое зенкерование (износ по задней поверхности зубьев зенкера 0,7–0,8 мм)

Продолжение табл. 2

Метод обработки	Материал заготовки	Компоненты сил резания	Коэффициент K_2
Предварительные точение и растачивание	Сталь/чугун	P_z	1,0/1,0
		P_y	1,4/1,2
		P_x	1,6/1,25
Чистовое точение и растачивание	Сталь/чугун	P_z	1,0/1,05
		P_y	1,05/1,4
		P_x	1,0/1,3
Предварительное и чистовое фрезерование цилиндрической фрезой	Сталь с содержанием углерода не более 0,3 %	Окружная сила	1,6—1,8
	Сталь с содержанием углерода более 0,3 % и чугун		1,2—1,4
Торцовое предварительное и чистовое фрезерование	Сталь с содержанием углерода не более 0,3 %	Тангенциальная сила	1,6—1,8
	Сталь с содержанием углерода более 0,3 % и чугун		1,2—1,4
Шлифование	—	Окружная сила	1,15—1,2
Протягивание (износ по индеец поверхности зубьев проникни до 0,5 мм)	—	Сила протягивания	1,5

Коэффициент K_3 учитывает увеличение силы резания при прерывистом резании. При прерывистом точении и торцовом фрезеровании $K_3=1,2$; если резание не является прерывистым, то $K_3=1,0$.

Коэффициент K_4 характеризует постоянство силы, развиваемой ЗМ. Для ЗМ с немеханизированным приводом, а также с пневмо- и гидропицилиндрами одностороннего действия $K_4=1,3$. Если на силу закрепления влияют отклонения размеров заготовки, что имеет место при использовании пневмокамер, пневморычажных систем, приспособлений с упругими элементами (мембранных,

гидропластмассовых и др.), $K_4=1,2$. При использовании пневматических, гидравлических, пневмо-гидравлических двустороннего действия, магнитных, вакуумных и других ЗМ $K_4=1,0$.

Коэффициент K_5 характеризует эргономику немеханизированного ЗМ. При неудобном расположении рукоятки и угле ее поворота более 90° $K_5=1,2$; при удобном расположении рукоятки и малом угле ее поворота $K_5=1,0$.

Коэффициент K_6 учитывают только при наличии моментов, стремящихся повернуть заготовку, установленную плоской поверхностью.

При установке заготовки плоской поверхностью на опорные штыри расположение точек контакта постоянное (и известное) и $K_6=1,0$. Если заготовка установлена на опорные пластины, то точки контакта расположены неопределенно и $K_6=1,5$.

Если в результате расчета коэффициент запаса K окажется меньше 2,5, принимают $K=2,5$.

Коэффициент трения f между заготовкой, опорами и зажимным механизмом СП см. табл. 3.

3. Коэффициент трения f

Условия трения	f
При контакте обработанных поверхностей заготовки с опорами и ЗМ приспособления	0,16
При контакте необработанных заготовок (отливок, поковок) с опорами в виде постоянных опор (штырей) со сферической головкой	0,2—0,25
При контакте заготовок с ЗМ и опорами, имеющими рифление, и при больших силах взаимодействия	0,7
При закреплении в кулачковом или в цанговом патронае с губками:	
гладкими	0,16—0,18
с кольцевыми канавками	0,3—0,4
с взаимно перпендикулярными канавками	0,4—0,5
с острыми рифлениями	0,7—1,0

2. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ИХ РАСЧЕТ

Винтовые механизмы

Преимущества винтовых элементарных зажимных механизмов (ЭЗМ): простота и компактность конструкции, широкое использование стандартизованных деталей; удобство в паядке, что позволяет успешно применять винтовые ЭЗМ в конструкциях прогрессивных переналаживаемых приспособлений; хорошая ремонтопригодность; возможность получать значительную силу закрепления заготовок при сравнительно небольшом моменте на приводе, способность к самоторможению; большой ход нажимного винта (гайки), позволяющий надежно закреплять заготовки со значительно отклонениями размеров.

Недостатки винтовых ЭЗМ: сосредоточенный характер сил закрепления, что ограничивает применение винтовых ЭЗМ для установки тонкостенных и термически необработанных заготовок; сравнительно большое (0,04—0,07 мин) время срабатывания винтовых ЭЗМ с ручным приводом; нестабильность сил закрепления винтовыми ЭЗМ с ручным приводом, что снижает точность

обработки (попытки применять тарированные или предельные ключи приводят к увеличению вспомогательного времени и большой утомляемости рабочих).

Детали винтовых ЭЗМ — нажимные винты, гайки, переходные втулки для нажимных винтов, пяты, шайбы, прихваты, планки, рукоятки, опоры. (Стандартизованные детали винтовых ЭЗМ см. гл. 1).

Заготовки закрепляют непосредственно винтом (гайкой) или с помощью прихватов и планок. Применение прихватов позволяет закреплять заготовку в необходимом месте, получать выигрыш в силе (или в перемещении). Применение откидных и съемных планок, быстро-съемных шайб, опор уменьшает вспомогательное время. Пяты служат для защиты поверхностей заготовок от вмятин. Переходные втулки для нажимных винтов повышают ремонтопригодность. Рукоятки и головки винтовых ЭЗМ выбирают с учетом требований эргономики по моменту на приводе.

От вида резьбы и торца нажимного винта (гайки) зависит сила закрепления заготовки (при заданном моменте на приводе). Предпочтительна метрическая резьба, имеющая высокий приведенный коэффи-

циент трения, и поэтому надежная против самоотвинчивания. Резьбы с крупным шагом позволяют быстрее закрепить заготовку, а с мелким — более надежны при обработке заготовок с ударами, вибрацией, переменными нагрузками. Резьбы винтовых ЭЗМ обычно изготавливают по среднему классу точности. Концы винтов чаще бывают цилиндрические, сферические и под пяту; их выбирают с учетом состояния соответствующей поверхности заготовки.

Расчет винтового ЭЗМ. 1. Силу P_3 для надежного закрепления заготовки считают известной. Чтобы заготовка не сместилась при закреплении, сила P_3 должна быть направлена перпендикулярно к опорам СИ и проходить внутри многоугольника, образованного отрезками прямых, соединяющих точки контакта заготовки с опорами.

2. Пользуясь табл. 4, по силе закрепления P_3 выбирают номинальные внутренний и средний диаметры и шаг P резьбы, а также находят возникающее в материале винта напряжение растяжения σ_p .

3. По известным диаметрам и шагу резьбы вычисляют половину угла при вершине резьбы β , угол подъема резьбы $\alpha = \arctg P/(d_2)$ и приведенный угол трения в резьбе $\Phi_{\text{пр}} = \arctg(0,1/\cos \beta)$ (для метрических резьб $\beta = 30^\circ$ и $\Phi_{\text{пр}} = 6^\circ 40'$).

4. Исходя из условий закрепления заготовки, выбирают конец нажимного винта или торец гайки (табл. 5).

5. По известным номинальному диаметру и шагу резьбы, концу винта (торцу гайки) выбирают стандартный винт (гайку), пользуясь таблицами, приведенными в гл. 3. Для выбранного винта (гайки) определяют диаметр $D_{\text{п}}$ цилиндрического или радиус R сферического конца винта (наружный $D_{\text{н}}$) и внутренний $d_{\text{в}}$ диаметры торца гайки); угол γ конического углубления пяты (у стандартных пят по ГОСТ 13436-68* и ГОСТ 13437-68* $\gamma = 118^\circ$); материал и твердость винта (гайки).

6. Если по условиям обработки имеется вероятность самоотвинчивания, определяют эффективность са-

моторможения разрабатываемого винтового ЭЗМ, которая оценивается через КПД (η) винтовой пары (табл. 5). Винтовой ЭЗМ надежен против самоотвинчивания, если $\eta \leq 0,4$; в противном случае используют винт (гайку) с мелкой резьбой.

7. Вычисляют момент M , который нужно приложить к винту (гайке) для создания силы закрепления P_3 .

8. По моменту M проверяют головку стандартного нажимного винта (гайку) на соответствие требованиям эргономики (табл. 6). Должно соблюдаться условие $M \leq M_{\text{ср}}$. В противном случае следует использовать нажимные винты с шестиугольной головкой (ГОСТ 13434-68*, ГОСТ 13435-68*), с шестиугольным углублением «под ключ» (ГОСТ 9051-68*) и стандартные шестиугольные гайки (ГОСТ 5915-70*, ГОСТ 15521-70, ГОСТ 5916-70*, ГОСТ 15522-70*, ГОСТ 15523-70*).

Если $M > M_{\text{н.м.}}$, то плечо ключа (мм) $L = M : (147 \div 196)$.

9. Если необходимо, по найденному напряжению растяжения σ_p (табл. 7) определяют материал, вид термической обработки и предел текучести σ_t материала нестандартного винта (гайки).

Пример 1. Сила закрепления $P_3 = 19\,600$ Н; затяжка контролируется; вмятины на поверхности заготовки не допускаются; нагрузка на винтовой ЭЗМ статическая.

2. При известной $P_3 = 19\,600$ Н по табл. 4 принимаем М20, шаг $P = 2,5$ мм, $d_1 = 17,294$ мм, $d_2 = 18,376$ мм и $\sigma_p = 98$ МПа.

3. Принимаем $\beta = 30^\circ$, $\Phi_{\text{пр}} = 6^\circ 40'$ и вычисляем $\alpha = \arctg 2,5/(18,376) = 2^\circ 30'$.

4. Из условия отсутствия вмятин по табл. 5 выбираем конец винта под пяту

5. Выбираем стандартный нажимной винт с отверстием под рукоятку и концом под пяту (ГОСТ 13433-68*¹), см. гл. 3; радиус сферического конца $R = 16$ мм*; $\gamma = 118^\circ$; материал винта сталь 45, твердость $HRC_s = 35 \div 39,5$.

6. По табл. 5 вычисляем $\eta = \operatorname{tg} 2^\circ 30' / [\operatorname{tg} (2^\circ 30' + 6^\circ 40') + 2 \cdot 16/18,4 \cdot 0,15 \operatorname{ctg} 118^\circ/2] = 0,13$. Винтовой ЭЗМ надежен против самоотвинчивания.

7. По табл. 5 вычисляем момент $M = 19\,600 [0,5 \cdot 18,4 \operatorname{tg} (2^\circ 30' + 6^\circ 40') + 0,15 \times 16 \operatorname{ctg} 118^\circ/2] = 30\,830$ Н·мм.

¹ В ГОСТ 13433-68* радиус сферического конуса обозначен r_1 .

4. Номинальный, внутренний и средний диаметры и шаг P резьбы, напряжение

Резьба	Шаг P , мм	Диаметры		Напряжение			
		Внутренний $d_1 = D_1$	Средний $d_2 = D_2$	49	59	69	78
M6	1,0	4,917	5,35	880	1 050	1 230	1 400
M8	1,25	6,647	7,188	1 560	1 880	2 190	2 500
M10	1,5	8,376	9,026	2 450	2 940	3 430	3 920
M12	1,75	10,106	10,863	3 520	4 230	4 930	5 640
M14	2,0	11,835	12,701	4 800	5 760	6 700	7 680
M16		13,835	14,701	6 270	7 500	8 780	10 000
M18	2,5	15,294	16,376	7 900	9 500	11 100	12 700
M20		17,294	18,376	9 800	11 760	13 700	15 600
M22		19,294	20,376	11 800	14 200	16 600	18 900
M24	3,0	20,752	22,051	14 100	16 900	19 700	22 500
M27		23,752	25,051	17 800	21 400	25 000	28 600
M30	3,5	26,211	27,727	22 000	26 400	30 500	35 200
M33		29,211	30,727	26 600	32 000	37 300	42 600
M36	4,0	31,67	33,402	31 700	38 100	44 400	50 800
M39		34,67	36,402	37 000	44 700	52 000	59 600
M42	4,5	37,129	39,077	43 200	51 800	60 500	69 000

П р и м е ч а н и я: 1. Резьбы M6 не рекомендуются к применению ввиду недостаточной прочности.





2. По СТ СЭВ 181-75 предпочтительны резьбы: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, M42.

растяжения σ_p винта в зависимости от силы закрепления P_3 , Нрастяжения винта σ_p МПа

88	98	108	118	127	138	147	157
1 580	1 760	1 940	2 100	2 290	2 460	2 640	2 820
2 800	3 130	3 440	3 760	4 070	4 390	4 700	5 000
4 400	4 900	5 390	5 880	6 370	6 860	7 350	7 840
6 350	7 050	7 760	8 460	9 170	9 870	10 580	11 280
8 600	9 600	10 560	11 500	12 400	13 400	14 400	15 300
11 280	12 500	13 700	15 000	16 300	17 500	18 800	20 000
14 200	15 800	17 400	19 000	20 600	22 200	23 800	25 400
17 600	19 600	21 500	23 500	25 400	27 400	29 400	31 300
21 300	23 700	26 000	28 400	30 800	33 200	35 500	37 900
25 400	28 200	30 700	33 800	36 600	39 500	42 300	45 100
32 100	35 700	39 200	42 800	46 400	50 000	53 500	57 000
39 600	44 100	48 500	52 900	57 300	61 700	66 100	70 500
48 000	53 300	58 700	64 000	69 700	74 700	80 000	85 300
57 100	63 500	69 800	76 200	82 500	88 900	95 200	101 600
67 000	74 500	81 900	89 400	96 800	104 000	111 700	119 000
77 700	86 400	95 000	103 700	112 300	121 000	129 600	138 200

3. d_1 и d_2 — для винтов, D_1 и D_2 — для гаек4. В расчетах значения d_1 , d_2 , D_1 и D_2 округлять до десятых долей мм5. При неконтролируемой затяжке напряжение растяжения σ_p увеличить в 1,3 раза.

5. Концы нажимных винтов (торцов гаек), расчетные

Закрепление	Форма конца винта (торца гайки)	Эскиз
По исработанной поверхности	Сферическая	
По предварительно обработанной поверхности	Цилиндрическая	
Исключающее вмятины и другие повреждения поверхности	Под пяту	
Гайкой по исподвижной резьбовой шпильке	Плоская кольцевая	

Примечания: 1. P_3 — сила закрепления заготовки, Н, d_2 , D_H , D_{HT} и $d_{B,T}$ — соответственно диаметры средней резьбы, цилиндрического конца винта, наружный и внутренний опорного торца гайки, мм, R — радиус сферы конца винта,


формулы η винтовой пары и момента M

Расчетные формулы для вычисления		
η	M , точные	M , приближенные
$\frac{\operatorname{tg} \alpha}{[\operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}})]}$	$0,5P_3d_2 \operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}})$	$0,4P_3d_2$
$\operatorname{tg} \alpha / [\operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \frac{2}{3}f_1D_{\text{ш}}/d_2]$	$P_3 [0,5d_2 \operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + f_1D_{\text{ш}}/3]$	$P_3 (0,1d_2 + 0,33D_{\text{ш}}f_1)$
$\operatorname{tg} \alpha / [\operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \omega R/d_2 \cdot f_1 \operatorname{ctg}(\gamma/2)]$	$P_3 [0,5d_2 \operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + f_1R \operatorname{ctg}(\gamma/2)]$	$P_3 [0,1d_2 + f_1R \operatorname{ctg}(\gamma/2)]$
$\operatorname{tg} \alpha / \left\{ \operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \frac{2}{3}f_1(D_{\text{ш},T}^3 - d_{\text{в},T}^3)/(D_{\text{ш},T}^2 - d_{\text{в},T}^2)d_2 \right\}$	$P_3 \left\{ 0,5d_2 \operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + f_1(D_{\text{ш},T}^3 - d_{\text{в},T}^3)/[3(D_{\text{ш},T}^2 - d_{\text{в},T}^2)] \right\}$	$0,2P_3d_2$

мм, α , γ , $\varphi_{\text{пп}}$ — соответственно углы подъема резьбы, конического углубления пяты, приведенный трения в резьбе, ...°; $f_1 \approx 0,15$ — коэффициент трения между заготовкой и винтом (гайкой)
2. При откреплении момент M увеличить в 1,2 раза.

6. Моменты $M_{\text{зр}}$ в зависимости от конструктивного оформления головок нажимных винтов

Номинальный диаметр резьбы	Винты					
	<i>D</i>	<i>M_{зр}</i>	<i>D</i>	<i>M_{зр}</i>	<i>L</i>	<i>M_{зр}</i>
С накатанной головкой (ГОСТ 14731—69*, справа от оси для головок с <i>D</i> равным 36 и 40 мм)						С отверстием под рукоятку (ГОСТ 13430—68*) и ГОСТ 13431—68*, слева от оси с неподвижной рукояткой, справа — с подвижной)
M6	25	145	32	1570	50	7 350
M8	32	185	40	2000	60	8 800
M10	36	215	50	2450	80	11 750
M12	40	235	62	3600	100	14 700
M16 и Tr 16×4	—	—	—	—	120 и 125	17 600 и 18 400
M20; Tr 20×4 M24; Tr 26×5	—	—	—	—	160	23 500
M30; Tr 32×6 M36; Tr 40×6 M42	—	—	—	—	200	29 400
					180—360	36 500—53 000
П р и м е ч а н и я. 1. <i>D</i> и <i>L</i> , мм, <i>M_{зр}</i> , Н·м.						2. Значения <i>M_{зр}</i> в численном исчислении из требований эргономики.
3. По ГОСТ 14731—68* дополнительно предусмотрены <i>D</i> , равные 12, 16 и 20 мм.						



7. Допустимое напряжение при растяжении $[\sigma_p]$ и предел текучести σ_t (МПа) в зависимости от материала и термической обработки нажимного винта

Сталь	Термическая обработка	$[\sigma_p]$ при нагрузке		σ_t
		статической	переменной	
45	Нормализация	120—140	60—70	340
	Улучшение	150—170	70—85	500
	Закалка	190—210	85—90	700
40	Улучшение	170—190	85—95	640
	Закалка	275—295	110—140	880

При необходимости допустимое напряжение при растяжении винта можно определить по формуле $[\sigma_p] > 2p_3/d_1^2$.

8. Пользуясь табл. 6, находим, что выращенная головка винта соответствует требованиям эргономики при длине рукоятки $L \geq 30 \cdot 850 : 147 = 210$ мм по ГОСТ 13447—68*. Принимаем $L = 220$ мм.

9. Зная материал и твердость нажимного винта, по табл. 7 находим $[\sigma_p] = 150 \div 170$ МПа. Таким образом, прочность винта на растяжение обеспечивается, так как $[\sigma_p] = 150 \div 170 > 98$ МПа.

Сила закрепления Г-образным прихватом (рис. 1)

$$P_3 = (Q - q)(1 - 3fL/H);$$

момент затяжки

$$M = 0,5(Q + q)\{d_{cp} \operatorname{tg}(\alpha_p + \varphi) + f(D_{n,t}^2 - d_{v,t}^2)/[3(D_{n,t}^2 - d_{v,t}^2)]\}.$$

Длина дуги поворота прихвата

$$S = \pi d_{v,t} \alpha / 360.$$

Подъем (опускание) прихвата при повороте

$$h = S \operatorname{ctg} \psi.$$

Здесь $f = 0,1 \div 0,15$ — коэффициент трения на торце гайки; $\varphi = 5 \div 6^\circ$ — угол трения в резьбовой паре; $\psi = 30 \div 40^\circ$ — угол подъема винтовой канавки; $\alpha = 90^\circ$ — угол поворота прихвата; α_p — угол подъема канавки прихвата; $D_{n,t}$ и $d_{v,t}$ — соответственно наружный и внутренний диаметры опорного торца гайки, мм; q — сила сопротивления пружины, Н.

Конструкции и основные размеры стандартных сборочных единиц СП с использованием винтовых ЭЭМ приведены в табл. 8 и 9, а примеры

применения винтовых ЭЭМ в конструкциях СП — на рис. 2.




Рис. 1. Расчетная схема Г-образного прихвата

Эксцентриковые механизмы

Преимущества: простота и компактность конструкции; широкое использование стандартизованных деталей; удобство в наладке; возмож-




Рис. 2. Винтовые зажимы:

α — многоместная оправка к зуборезному станку; β — приспособление к горизонтально-расточному станку (заготовка крепится четырьмя прихватами и двумя винтами с пыгами);
γ — с клином (ГОСТ 1536—67*)

пость получать сравнительно большие силы закрепления заготовок при небольшой силе на приводе¹; способность к самоторможению; быстродействие (время срабатывания около 0,04 мин). Недостатки: сосредоточенный характер сил, что не позволяет применять эксцентриковые

ЭЭМ для закрепления пижестких заготовок; силы закрепления круглыми эксцентриковыми кулачками нестабильные и существенно зависят от размеров заготовок; пониженная надежность в связи с интенсивным изнашиванием эксцентриковых кулачков.

¹ Обычно до 2000 Н, однако часто встречаются тяжело нагруженные эксцентриковые ЭЭМ.

8. Винтовой упор с клином (ГОСТ 1556-67*)

Размеры, мм

Обозначение	<i>b</i>	<i>h</i>	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>d</i>	Масса, кг, не более
7015-1101	10	12	30	110	M12	0,231
7015-1102		16		130		0,386
7015-1103	12	12	35	115		0,397
7015-1104		16		135		0,439
7015-1105	14	12	40	120		0,468
7015-1106		16		140		0,530
7015-1107	18	12	45	145		0,640
7015-1108		16		165		0,684
7015-1109	22	18	50	180	M16	0,937
7015-1110		22		200		1,200
7015-1111		22		220		1,306
7015-1112	28	18	50			1,473

394 ЗАЖИМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИХ РАСЧЕТ

Продолжение табл. 8


Обозначение	b	h	B	L	d	Масса, кг, не более
7015-1113	28	22	50	240	M16	1,549
7015-1114				260		1,584
7015-1115	36	28	55	280	M20	2,378
7015-1116		32		300		2,483
7015-1117		36		320		2,582

П р и м е ч а н и я: 1. 1 — корпус; материал — сталь 45; твердость HRC_3 31,5—36,5; 2 — клин; материал — сталь 45; твердость HRC_3 41,5—46,5; 3 — винт; материал и твердость сферического конца и головки, как у клина.
 2. Пример применения см. рис. 2, в.
 3. Пример условного обозначения винтового упора с клином размером $L = 12$ мм к пазу стола шириной $b = 10$ мм:

Упор 7015-1101 ГОСТ 1556—67

9. Зажим плавающий (ГОСТ 13154—67)

Размеры, мм



Обозна- чение	D (поле допуска $h8$)	A		B (поле допуска $f9$)	H	H_1	H_2	L	Масса, кг, не более
		наим.	наиб.						
7016-0081	25	12	36	16	20	16	58	220	0,800
7016-0082		30	55					240	0,820

Продолжение табл. 9

Обозна- чение	<i>D</i> (поле допуска <i>h8</i>)	<i>A</i>		<i>B</i> (поле допуска <i>h9</i>)	<i>H</i>	<i>H</i> ₁	<i>H</i> ₂	<i>L</i>	Масса, кг, не более
		наим.	наиб.						
7016-0083	25	50	75	16	20	16	58	260	0,830
7016-0084	36	20	45	20	25	20	74	280	2,050
		40	65					300	2,090
		60	85					320	2,125
		80	105					340	2,165
7016-0088	50	20	50	28	40	30	110	380	5,730
7016-0089		40	70					400	5,790
7016-0090		60	90					420	5,845
7016-0091		90	120					450	5,930

Приложения: 1. 1 — кулачок; 2 — гайка; 3, 4 — щитки, 5 — кольцо; 6 — шайба; 7 — пружина (ГОСТ 13165—67); 8 — винт (ГОСТ 1476—75*); 9 — винт (ГОСТ 17473—80*); 10 — опора (ГОСТ 13442—68*); 11 — гайка (ГОСТ 5931—70*); 12 — гайка (ГОСТ 5915—70*); 13 — шилька

2 Пример условного обозначения плавающего зажима с размерами *D* = 25 мм и *A*_{наиб} = 36 мм.

Зажим 7016-0081 ГОСТ 13154—67*

Эксцентриковые ЭЗМ применяют в универсальных, специализированных и специальных СП и металлоизделиях режущими станками практически всех групп. Детали эксцентриковых ЭЗМ — эксцентриковые кулачки, опоры под эксцентриковые кулачки, цапфы, рукоятки (см. гл. 3). Различают три типа эксцентриковых кулачков: круглые с цилиндрической рабочей поверхностью, реальная ось вращения которой имеет эксцентризитет с осью симметрии; криволинейные, рабочие поверхности которых очерчены по спирали Архимеда (реже — по эвольвенте или по логарифмической спирали), что обеспечивает стабильную силу закрепления заготовок; торцевые.

Расчет ЭЗМ с эксцентриковым круглым кулачком (ГОСТ 9061—68*).

1. Исходные данные при проектировании: δ — допуск на размер заготовки (чертеж), мм; *P_z* — сила закрепления заготовки, Н; тип привода.

2. Определяют ход *h_k* эксцентрикового кулачка, мм. Если угол γ поворота эксцентрикового кулачка не имеет ограничений ($\gamma \leq 130^\circ$), то $h_k = \delta + \Delta_{\text{гар}} + P_z/J + \Delta h_k$, где $\Delta_{\text{гар}} = 0,2 \div 0,4$ мм — гарантированный зазор для удобной установки заготовки; *J* = 9800 \div 19 600 кН/м — жесткость эксцентрикового ЭЗМ; $\Delta h_k = 0,4 \div 0,6$ мм — запас хода, учитывающий износ и погрешности изготовления эксцентрикового кулачка.

Если угол γ поворота эксцентрикового кулачка ограничен ($\gamma \leq 60^\circ$), то $h_k = \delta + \Delta_{\text{гар}} + P_z/J$.

3. Пользуясь табл. 10, подбирают стандартный эксцентриковый кулачок. При этом должны соблюдаться условия: $P_z \leq P_{\text{max}}$ и $h_k \leq h_k$ табл (размеры, материал, термическая обработка и другие технические условия см. ГОСТ 9061—68*). Проверять стандартный эксцентриковый кулачок на прочность нет необходимости.

10. Стандартный круглый эксцентриковый кулачок (ГОСТ 9061—68*)

Обозна- чение	Наружный диа- метр эксцентри- кового кулачка, мм	Ход h_K , мм, не более		$P_{z \max}$, Н	M_{\max} , МН·м
		Угол поворота ограничен $\gamma \leq 60^\circ$	Угол поворота не ограничен $\gamma \leq 130^\circ$		
7013-0171 7013-0172	32	0,85	3,17	2700	9 300
7013-0173 7013-0174	40	1,0	3,73	3700	15 000
7013-0175 7013-0176	50	1,25	4,66	4200	21 100
7013-0177 7013-0178	60	1,4	5,59	6860	41 100
7013-0179 7013-0180	70	1,75	6,53	9000	62 700
7013-0181 7013-0182	80	2,0	7,46	7800	

Примечание Для эксцентриковых кулачков 7013-0171 — 7013-0178 значения $P_{z \max}$ и M_{\max} вычислены по параметру прочности, а для остальных — с учетом требований эргономики при предельной длине рукоятки $L = 320$ мм

4. Определяют длину рукоятки эксцентрикового механизма: $L \geq M_{\max} P_z / (F P_{z \max})$.

Значения M_{\max} и $P_{z \max}$ см. табл. 10.

При немеханизированном приводе рекомендуются $F \leq 196$ Н и $80 \leq L \leq 320$ мм. При механизированном приводе F — сила на приводе и $L \leq 100$ мм.

Пример 1. Допуск $\delta = 0,3$ мм, сила за-крепления заготовки $P_z = 2940$ Н, угол γ не ограничен, привод немеханизированный.

2. Принимаем $\Delta_{\text{гар}} = 0,3$ мм; $J = 14 700$ кН/м; $\Delta h_K = 0,5$ мм. Тогда $h_K = 0,3 + 0,3 + 2940/14 700 + 0,5 = 1,3$ мм.

3. По табл. 10 выбираем эксцентриковый кулачок, например, 7013-0173 (ГОСТ 9061—68*), диаметром $D = 40$ мм.

4. $L \geq 15 000 \cdot 2940 / (196 \cdot 3700) \approx 60$ мм; принимаем $L = 80$ мм.

Для определения угла γ поворота эксцентрикового круглого кулачка следует выполнить геометрические построения (рис. 3). Из центра C проводят окружность диаметром D (в примере $D = 40$ мм). Точку C_1 откладывают на расстоянии e от точки C (в примере эксцентрикитет $* e = 2$ мм). Из центра C_1 проводят дугу радиусом $r = D/2 - e + h_K$ (в примере $r = 19,3$ мм).

*! В государственных стандартах эксцен-
трикитет обозначен А

= 19,3 мм). Находят точку C_2 , пересечение окружности диаметром D и дуги радиусом r . Определяют искомый угол γ (в примере $\gamma = 76^\circ$).




Рис. 3. Схема для определения угла пово-
рота γ круглого эксцентрикового кулачка
(ГОСТ 9061—68*)

Расчет ЭЗМ с нестандартным круг-
лым эксцентриковым кулачком (рис.
4, а). Исходные данные, как в
предыдущем расчете. Кроме того,

задан угол γ поворота эксцентрикового кулачка от начального положения.




Рис. 4. Схемы для расчета ЭЗМ с эксцентриковым кулачком:
а — круглым нестандартным; б — выполненным по спирали Архимеда

2 Определяют эксцентриситет e . Если угол поворота не имеет ограничения ($\gamma \leq 130^\circ$), то $e = 0,5(\delta + \Delta_{\text{гар}} + P_3/J + \Delta h_k)$. Если угол поворота ограничен ($\gamma \leq 60^\circ$), то $e = (\delta + \Delta_{\text{гар}} + P_3/J)/(1 - \cos \gamma)$. Значения $\Delta_{\text{гар}}$; J ; Δh_k — как в предыдущем случае.

3. Вычисляют диаметр $d_{\text{ц}}$ цапфы * и условия прочности на смятие. Если P_3 в Н, то $d_{\text{ц}} \geq 0,226 \sqrt{P_3}$.

4. Наружный диаметр эксцентрикового кулачка $D \geq 2(e + 1,2d_{\text{ц}})$.

5. Проверяют эксцентриковый кулачок на самоторможение. Должно соблюдаться условие $D \geq 16e$.

6. Вычисляют ширину B эксцентрикового кулачка. Если P_3 в Н, то $B = 0,037P_3/D$. Если расчетное $B < d_{\text{ц}}$, принимают $B = d_{\text{ц}}$.

7. Момент на рукоятке эксцентрикового кулачка $M = 2eP_3$.

8. Длина рукоятки $L \geq M/F$; при немеханизированном приводе рекомендуется $F = 196$ Н; $80 \leq L \leq 320$ мм. При механизированном приводе F — сила на приводе; $L \leq 100$ мм.

9. Материал эксцентрикового кулачка — сталь 20Х. Твердость HRC_3

56—61; ответственные поверхности цементировать на глубину 0,8—1,2 мм. Остальное — по аналогии с техническими условиями ГОСТ 9061—68*.

Пример. 1. Дано $\delta = 0,2$ мм, $P_3 = 7350$ Н; угол γ не ограничен; привод немеханизированный

2. Принимаем $\Delta_{\text{гар}} = 0,3$ мм; $J = 14700$ кН/м; $\Delta h = 0,5$ мм; тогда $e = 0,5(0,2 + 0,3 + \frac{7350}{14700} + 0,5) = 0,75$ мм.

3. $d_{\text{ц}} \geq 0,226 \sqrt{7350} = 19,4$ мм. Принимаем $d_{\text{ц}} = 20$ мм.

4. $D \geq 2(0,75 + 1,2 \cdot 20) = 49,5$ мм. Принимаем $D = 50$ мм.

5. $50 \geq 16 \cdot 0,75$, т. е. эксцентриковый кулачок самотормозящий.

6. $B \geq 0,037 \cdot \frac{7350}{50} = 5,4$ мм. Принимаем $B = 20$ мм.

7. $M = 2 \cdot 0,75 \cdot 7350 = 11025$ Н·мм.

8. $L \geq \frac{11025}{196} = 56,3$ мм. Принимаем $L = 80$ мм.

Расчет ЭЗМ с эксцентриковым кулачком, выполненным по спирали Архимеда (рис. 4, б). 1. Исходные данные — как и в предыдущих расчетах.

2. Ход эксцентрикового кулачка $h_k = \delta + \Delta_{\text{гар}} + P_3/J + \Delta h_k$. Значения δ , $\Delta_{\text{гар}}$, J , Δh_k — как в предыдущих расчетах.

3. Наименьший радиус рабочего участка эксцентрикового кулачка $R_{\min} = h_k \cdot 180^\circ / (\pi \gamma \operatorname{tg} \alpha)$, α — угол подъема спирали Архимеда; обычно $\alpha = 8^\circ 30'$ и $\operatorname{tg} 8^\circ 30' = 0,1495$; тогда $R_{\min} = 2,13h_k \cdot 180^\circ / \gamma$.

4. Наибольший радиус рабочего участка эксцентрикового кулачка $R_{\max} = h_k + R_{\min}$.

5. Вычисляют диаметр $d_{\text{ц}}$ цапфы (см. предыдущий расчет, пункт 3).

6. Ширину эксцентрикового кулачка принимают равной диаметру цапфы: $B = d_{\text{ц}}$.

7. Момент на рукоятке эксцентрикового кулачка $M = P(R_{\min} + h_k/2) \times [\operatorname{tg}(\alpha + \varphi) + \operatorname{tg} \varphi]$; φ и φ_1 — соответственно углы трения между эксцентриковым кулачком и заготовкой и в цапфе; обычно $\varphi = \varphi_1 = 5^\circ 40'$ и $\alpha = 8^\circ 30'$; тогда $M = 0,35P(R_{\min} + h_k/2)$.

8. Вычисляют длину L рукоятки эксцентрикового кулачка (см. предыдущий расчет, пункт 8). Рабочий

* В государственных стандартах диаметр цапфы обозначен: для исполнения 1 — $d_{\text{ц}}$, для исполнения 2 — d_s .

11. Расчет силы закрепления P_3 в СП с круговыми эксцентриковыми кулачками, работающими в сочетании с рычагами и прихватами

ЭЗМ	P_3
С рычажным прихватом	$Ml_1\eta/\{l_{cp}(l+l_1)[\operatorname{tg}(\alpha_{cp}+\varphi_1)+\operatorname{tg}\varphi_2]\}$
С системой рычажных прихватов	$M\eta/\{2[\operatorname{tg}(\alpha_{cp}+\varphi_1)+\operatorname{tg}\varphi_2]r_{cp}(l+l_1)\} - 2q$
С Г-образным прихватом	$(1-3\frac{l}{H})\left\{\frac{M\eta}{[\operatorname{tg}(\alpha_{cp}+\varphi_1)+\operatorname{tg}\varphi_2]r_{cp}} - q\right\}$
С системой Г-образных прихватов	$\left\{\frac{M\eta}{2[\operatorname{tg}(\alpha_{cp}+\varphi_1)+\operatorname{tg}\varphi_2]r_{cp}} - q\right\}(1-3l_1/H)$

Продолжение табл. 11

ЭЗМ	P_3
С плунжерно-рычажной системой 	$Ml_1n / \{ [\tan(\alpha_{cp} + \varphi_1) + \tan \varphi_2] \times r_{cp} l (l - \tan \varphi_3 \cdot l_0/h_H) \}$

П р и м е ч а н и е. P_3 — сила закрепления заготовки, Н; $M = QL$ — момент, действующий на эксцентриковый кулачок, Н·мм; l и l_1 — длины плеч прихватов, мм; H — длина направляющей Г-образного прихваты, мм; $n = 0,9$ — коэффициент, учитывающий потери на трение в шарнирах прихватов; φ_1 , φ_2 , φ_3 — углы трения в точках приложения сил и на оси эксцентрикового кулачка ($\approx 5^\circ$); α_{cp} — средний угол подъема кривой эксцентрикового кулачка; r_{cp} — средний радиус, проведенный из центра вращения эксцентрикового кулачка в точку его контакта с прихватами, рычагами, плунжерами, мм; $j = 0,1 \div 0,15$ — коэффициент трения; q — сила сопротивления пружины, Н; l_0 и h_H — соответственно длины плунжера и его направляющей, мм

участок эксцентрикового кулачка, вычерченного по спирали Архимеда, приведен на рис. 5. Из центра C через угловой шаг γ/n проведены радиус-векторы R_i , длины которых образуют арифметическую прогрессию, разность которой равна отношению h_k/n ; причем $R_1=R_{min}$. Рекомен-

дуются $n \geq 10$. Геометрическое место точек концов радиусов-векторов R_i есть искомая спираль Архимеда.

9. Материал, термическая обработка и другие технические условия см. предыдущий расчет, пункт 9.

П р и м е р . 1. Дано $P_3 = 14700$ Н; $\delta = 0,5$ мм;

$\gamma = 45^\circ$; привод механизированный,

2. Принимаем $\Delta_{gap} = 0,3$ мм; $J =$

$= 14700$ кН/м; $\Delta h_K = 0,5$ мм.

Тогда $h_K = 0,5 + 0,3 + \frac{14700}{14700} + 0,5 = 2,3$ мм.

3. $\alpha = 8^\circ 30'$. Тогда

$$R_{min} = 2,13 \cdot 2,3 \cdot \frac{180}{45} = 19,6 \text{ мм.}$$

4. $R_{max} = 2,3 + 19,6 = 21,9$ мм.

5. $d_{II} \geq 0,226 \sqrt{14700} = 27,4$ мм.

6. $B = d_{II} = 27,4$ мм.

7. $\varphi = \varphi_1 = 5^\circ 41'$. Тогда

$$M = 0,35 \cdot 14700 \left(19,6 + \frac{2,3}{2} \right) = 107000 \text{ Н·мм.}$$

8. Принимая силу на приводе $F = 1568$ Н, находим $L = 68$ мм

Пример экспцентриковых ЭЗМ в конструкциях СП приведен на рис. 6.




Рис. 5. Рабочий участок эксцентрикового кулачка, выполненный по спирали Архимеда




Рис. 6. Эксцентриковое наладочное приспособление для фрезерования валиков (наладка 1 крепится эксцентриком 2 через планку 3 с боковым скосом)

Клиновые и клиноплунжерные механизмы

Различают следующие ЭЗМ: клиновые с однокосым клином и клиноплунжерные с одним плунжером (без роликов или с роликами), которые обычно используют в качестве усилителей пневмо- и гидроприводов; клиновые и многоплунжерные самоцентрирующие, применяемые в конструкциях оправок (например, оправки конические и кулачковые) (см. т. 2).

Преимущества: простота и компактность конструкции; удобство в наладке и эксплуатации; способность к самоторможению (механизмы с роликами не являются самотормозящими); постоянство сил закрепления, которые не зависят от допуска на размер заготовки.

Недостатки: сосредоточенный характер силы закрепления, что затрудняет использование этих механизмов при обработке нежестких заготовок; низкая надежность, которая зависит от характера клинового соединения, формы поперечного сечения плунжеров и пазов под плунжеры, зазоров между плунжерами и пазами, защищенности механизма от стружки.

Детали клиновых и клиноплунжерных ЭЗМ: клин, к которому при-

ложена сила Q от привода; плунжеры (кулачки), развивающие силу закрепления P_3 ; корпус с пазами, в которых перемещаются клин и плунжеры (кулачки); опорные ролики (если в механизме предусмотрено их использование).

Важнейшим конструктивным элементом является угол скоса клина α . С уменьшением угла α увеличивается выигрыш в силе ($i_c = P_3/Q$), но одновременно увеличивается проигрыш в перемещении ($i_n = S(Q)/S(P_3) = \operatorname{ctg} \alpha$). Здесь $S(P_3)$ и $S(Q)$ — перемещение плунжера (кулачка) и клина соответственно; i_c зависит от потерь на трение; i_n зависит только от угла α (табл. 12).

В механизмах без роликов для обеспечения надежного самоторможения рекомендуется угол $\alpha < 5^{\circ}30'$, а в несамотормозящих механизмах с роликами — $\alpha > 10^{\circ}$.

Расчет клиновых и клиноплунжерных ЭЗМ для непосредственного закрепления заготовки*. 1 Исходные данные: P_3 — сила закрепления заготовки, Н; δ — допуск на размер заготовки, мм (из чертежа заготовки).

2. Выбирают принципиальную схему механизма и угол α скоса клина.

3. Определяют ход плунжера (кулачка) $S(P_3) = \delta + \Delta_{\text{зар}} + \Delta S(P_3) +$

* Расчет клиновых и клиноплунжерных ЭЗМ, работающих в сочетании с прихватами и рычагами см. ниже.

$+ P_3/J$, где $\Delta_{\text{зар}} = 0,2 \div 0,4$ мм — гарантированный зазор для свободной установки заготовки; $\Delta S(P_3) = 0,2 \div 0,4$ мм — запас хода плунжера (кулачка), учитывающий погрешности изготовления и износ механизма; J — жесткость механизма; ориентировочно $J = 1000 \div 2500$ кН/м. При проектировании двухплунжерного

механизма следует принимать $J = 2500 \div 3500$ кН/м; $S(P_3)$ — ход каждого из двух плунжеров.

4. Ход клина $S(Q) = S(P_3) \operatorname{ctg} \alpha$.

5. Сила на приводе $Q = P_3 : i_c$.

Стандартные клиновые ЭЗМ показаны в табл. 13 и табл. 14, а примеры применения клиновых ЭЗМ в конструкциях СП — на рис. 7.









Рис. 7. Примеры применения клиновых ЭЗМ:
а — наладочное приспособление для фрезерования валиков, б — прижим с основанием (ГОСТ 21619—76)

12. Передаточные отношения сил i_c и перемещений i_{Π} клиновых и клиноплунжерных ЭЗМ

Механизм	i_c	i_c при угле скоса клина α°							
		2	5	8	10	12	15	20	25
Клиновые ЭЗМ									
 С трением скольжения на обеих поверхностях клиньев	$i_c = t / [\operatorname{tg}(\alpha + \varphi) + \operatorname{tg} \varphi]$	4,2	3,4	2,9	2,6	2,4	2,1	1,7	1,5

Продолжение табл. 12

Механизм	i_c	i _c при угле скоса клина α°						
		2	5	8	10	12	15	20
	$1/[\operatorname{tg}(\alpha + \varphi) + \operatorname{tg}\varphi_{\text{пп}}]$	5,3	4,1	3,4	3	2,7	2,3	1,9
С трением скольжения на наклонной поверхности и с роликом на горизонтальной поверхности		1,5						
	$1/[\operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \operatorname{tg}\varphi_1]$	5,4	4,2	3,4	3,1	2,7	2,4	1,9
С роликом на наклонной поверхности и с трением скольжения на горизонтальной поверхности		1,6						
	$1/[\operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \operatorname{tg}\varphi_{1\text{пп}}]$	7,4	5,3	4,1	3,6	3,2	2,7	2,1
С роликами на наклонной и горизонтальной поверхностях		1,7						
Клиноплунжерные ЭЗМ								
	$\times \frac{[1 - \operatorname{tg}(\alpha + \varphi) \times \operatorname{tg}\varphi_2]/[\operatorname{tg}(\alpha + \varphi) + \operatorname{tg}\varphi_1]}{}$	4,2	3,4	2,8	2,6	2,3	2	1,6
С двухпорным плунжером без роликов		1,4						

Продолжение табл 12


Продолжение табл. 32

Механизм	i_c	i_c при угле скоса клина α°							
		2	5	8	10	12	15	20	25
	$\frac{[1 - \tan(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) \times \tan \varphi_{2\text{пп}}]}{[\tan(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \tan \varphi_{1\text{пп}}]}$	7,3	5,2	4	3,4	3	2,5	1,9	1,5
С одноопорным плунжером с двумя роликами									
	$\frac{[1 - \tan(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) \times \tan \varphi_{2\text{пп}}]}{[\tan(\alpha + \varphi_{\text{пп}})]}$	11,5	7	5,1	4,2	3,5	2,9	2,2	1,7
Двухплунжерного с роликами на наклонных поверхностях									
$i_H = \cot \alpha$		28,64	11,43	7,12	5,67	4,71	3,73	2,73	2,15

Приложения: φ и φ_1 — углы трения соответственно на наклонной и горизонтальной поверхностях клина; $\varphi_{\text{пп}} = \arctg(d/D) \tan \varphi$ и $\varphi_{1\text{пп}} = \arctg(d/D) \tan \varphi_1$ — приведенные углы трения соответственно на наклонной и горизонтальной поверхностях клина, φ_2 и $\varphi_{2\text{пп}} = \arctg(3/a) \tan \varphi_2$ — углы трения соответственно двухпорного и одноопорного плунжеров; обычно $\varphi = \varphi_1 = \varphi_2 = 5^\circ 50'$; $\varphi_{\text{пп}} = \varphi_{1\text{пп}} = 2^\circ 50'$; $\varphi_{2\text{пп}} = 11^\circ$, D и d — соответственно наружный и внутренний диаметры роликов (принято $d/D = 0,5$), a — длина боковой опоры плунжера, l — расстояние от силы Q от середины боковой опоры плунжера

13 Клиновые зажимы (ГОСТ 13153—67*)

Размеры, мм



Обозначение	Исполнение	Ширина стапочного паза	<i>B</i>	<i>B</i> ₁	<i>H</i>	<i>H</i> ₁	<i>L</i>	Ход <i>i</i>	Масса, кг, не более
7015-0011	1	12	32	—	36	42	90	6	0,705
7015-0012	2				85	50	55	5	0,563
7015-0013	1	14	36	—	45	52	100	8	1,044
7015-0014	2				100	55	55	5	1,316
7015-0015	1	18	45	—	55	63	125	10	1,957
7015-0016	2				120	65	65	6	2,332
7015-0017	1	22	55	—	70	80	150	12	3,717
7015-0018	2				145	80	80	8	4,397
7015-0019	1	28	65	—	90	105	180	14	6,586
7015-0020	2				170	105	100	10	8,359


П р и м е ч а н и я: 1. Служат для закрепления заготовки непосредственно на столе станка.

2. 1 — клин, 2 — корпус; 3 и 6 — болт (ГОСТ 13152—67*), 4 и 5 — гайка (ГОСТ 5931—70* и ГОСТ 5927—70* соответственно); 7 — шайба (ГОСТ 11371—78), 8 — шпилька (ГОСТ 22034—76).

3. Пример условного обозначения клинового зажима исполнения 1, размером *B* = 32 мм.

Зажим 7015-0011 ГОСТ 13153—67*

44. Основные размеры клиновых однородных пневматических присоединений (по ГОСТ 21619—76), мм



Обозна- чение инди- катора	<i>D</i>	<i>d</i>	<i>d₄</i>	<i>d₄</i>	<i>d₅</i>	<i>L</i>	<i>L₁</i>	<i>L₂</i>	<i>L₃</i>	<i>l</i>	<i>l₁</i>	<i>H</i>	<i>H₁</i>	<i>H₂</i>	<i>H₃</i>	<i>h</i>	<i>h₁</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>B₁</i>	Масса, кг
7020-0481	1		M12×1,5-6H			273	—	—	—	117	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9,10
7020-0482	80	25	K 1/4"	M12×1,5-6H	M8—7H	50	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,25
7020-0483	2		M12×1,5-6H	K 1/4"		—	—	310	180	—	—	35	152	—	—	—	—	—	—	—	9,10
7020-0484	1	100	M12×1,5-6H	K 1/4"		317	—	—	—	140	120	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11,25
7020-0485			M12×1,5-6H	K 1/4"	M24×1,5-6H	55	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,95
7020-0492	2		M12×1,5-6H	K 1/4"		—	—	357	230	—	—	50	190	—	—	—	—	—	—	—	20,50
7020-0493			M12×1,5-6H	K 1/4"		—	—	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,50
7020-0485		125	M16×1,5-6H	K 3/8"		—	—	322	—	—	163	145	—	—	—	—	—	—	—	—	24,00
7020-0486			M16×1,5-6H	K 3/8"		—	—	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24,00
7020-0494	2		M16×1,5-6H	K 3/8"		—	—	367	230	—	—	50	215	—	—	—	—	—	—	—	29,70
7020-0495			M16×1,5-6H	K 3/8"		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29,70
7020-0487	1		M16×1,5-6H	K 3/8"		—	—	332	—	—	210	185	—	—	—	—	—	—	—	—	44,40
7020-0488	160	40	M30×1,5-6H	M16—7H	40	60	M30×1,5-6H	—	80	—	45	—	—	—	—	—	—	—	—	53,30	
7020-0496	2		M16×1,5-6H	K 3/8"		—	—	—	—	435	270	—	—	50	260	—	—	—	—	—	44,40
7020-0497			M16×1,5-6H	K 3/8"		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53,30

При мечани и. 1. Служат для закрепления заготовки как непосредственно на столе станка, так и в СП. В последнем случае прижим установлены на корпусе СП.

2. Прижимы с метрической резьбой предпочтительнее для применения.

3. Исполнения 1 и 2 — без основания и с основанием соответственно.

4. Пример условного обозначения прижима исполнения 1, размерами $D = 80$ мм, $d_4 = M12 \times 1,5 - 6H$:
Призматический 7020-0481 ГОСТ 21619-76

Рычажные механизмы

Преимущества: простая конструкция; значительный выигрыш в силе (или в перемещениях); постоянство силы закрепления, которая не зависит от размеров заготовки; возможность закрепить заготовку в труднодоступном месте; технологичность; удобство в эксплуатации; надежность.


Чага определяют реакцию R в опоре рычага, H .

6. Находят диаметр d опоры рычага из условия прочности на смятие: если R в H , то $d \geq 0,226 \sqrt{R}$ в мм.

7. Ширина рычага $B = d$ (обычно рычаг на изгиб не рассчитывают).

8. По вычисленным значениям Q_p и $S_p (Q_p)$ выбирают привод рычажного ЭЗМ.

15. Схемы и расчетные зависимости рычажных ЭЗМ



$$P_{p,3} = Q_p l_1 / l_2 \cdot \eta; S_p (P_{p,3}) = S_p (Q_p) l_2 / l_1$$

Примечание. $P_{p,3}$ и Q_p — соответственно сила закрепления заготовки и сила на приводе, Н; l_1 и l_2 — соответственно расстояние от опоры рычажного ЭЗМ до сил Q_p и $P_{p,3}$, мм; $S_p (P_{p,3})$ и $S_p (Q_p)$ — соответственно перемещение рычага в точках приложения сил $P_{p,3}$ и Q_p , мм, КПД $\eta = 0,85 \div 0,95$

Недостатки: не предназначены для непосредственного закрепления нежестких заготовок; являются несамомотормозящими.

Деталими рычажных ЭЗМ являются рычаги (прихваты) и их опоры, которые, как правило, стандартизованы.

Расчет рычажных ЭЗМ. 1. Исходные данные: $P_{p,3}$ — сила закрепления заготовки, Н; δ — допуск на размер заготовки, мм (из чертежа заготовки).

2. Выбирают схему рычажного ЭЗМ.

3. Вычисляют ход $S_p (P_{p,3}) = \delta + \Delta_{\text{гл}} + P_{p,3}/J_p + \Delta S_p (P_{p,3})$.

Здесь $\Delta_{\text{гл}} = 0,2 \div 0,4$ мм; $\Delta S_p (P_{p,3}) = 0,2 \div 0,4$ мм; $J_p = 14700 \div 24500$ кН/м — жесткость рычажного ЭЗМ.

4. Пользуясь табл. 15, вычисляют силу на приводе Q_p и ход $S_p (Q_p)$ мм.

5. Из уравнения равновесия ры-

чага определяют реакцию R в опоре рычага, H .

6. Находят диаметр d опоры рычага из условия прочности на смятие: если R в H , то $d \geq 0,226 \sqrt{R}$ в мм.

7. Ширина рычага $B = d$ (обычно рычаг на изгиб не рассчитывают).

8. По вычисленным значениям Q_p и $S_p (Q_p)$ выбирают привод рычажного ЭЗМ.




Рис. 8. Расчетная схема рычажного ЭЗМ, работающего в сочетании с клиновым ЭЗМ

3. Принимаем $\Delta_{\text{гл}} = 0,3$ мм; $\Delta S_p (P_{p,3}) = 0,3$ мм; $J_p = 19600$ кН/м; тогда $S_p (P_{p,3}) = 0,2 + 0,3 + \frac{9800}{19600} + 0,3 = 1,3$ мм

4. $Q_p = 9800 \cdot l_2 / (l_1 \cdot 0,95) = 10316$ Н и $S_p (Q_p) = 1,3$ мм

5. $R = 20116$ Н.

6. $d \geq 0,226 \sqrt{20116} = 32$ мм.

7. $B = 32$ мм.

В качестве привода принимаем клинопружиный ЭЗМ. Рассчитаем клинопружиные ЭЗМ; сила на плунжере $P_3 = Q_p = 10\ 316$ Н; ход плунжера $(P_3) = S_p (Q_p) = 1,3$ мм.

Принимаем угол скоса клина $\alpha = 10^\circ$; коэффициент трения $\varphi = \varphi_1 = 5^\circ 50'$, $\varphi_{2pp} = 11^\circ$.

Тогда ход клина $S(Q) = 1,3 \operatorname{ctg} 10^\circ = 7,37$ мм, а сила на клине

$$Q = 10\ 316 : [1 - \operatorname{tg}(10^\circ + 5^\circ 50') \operatorname{tg} 11^\circ] : [\operatorname{tg}(10^\circ + 5^\circ 50') + \operatorname{tg} 5^\circ 50'] = 3258 \text{ Н.}$$




Как правило, рычажные ЭЗМ работают в сочетании с другими ЭЗМ (табл. 16).

16. Схемы распространенных сочетаний рычажных и других ЭЗМ и расчетные формулы






Принципиальная схема	Расчетная формула силы P_3 закрепления заготовки
Клиновые и клинопружиные ЭЗМ в сочетании с рычагами и прихватами	
	$Ql_1/l_2 \cdot \eta [1 - \operatorname{tg}(\alpha + \varphi) \times \operatorname{tg} \varphi_{2pp}] / [\operatorname{tg}(\alpha + \varphi) + \operatorname{tg} \varphi_1]$
	$Ql_1/l_2 \cdot \eta [1 - \operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{pp}) \times \operatorname{tg} \varphi_2 d/D] / [\operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{pp}) + \operatorname{tg} \varphi_1 d/D]$
	$Ql_1/(l_1 + l_2) \cdot \eta [1 - \operatorname{tg}(\alpha + \varphi) \times \operatorname{tg} \varphi_2] / [\operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{pp}) + \operatorname{tg} \varphi_1]$
	$Ql_1/(l_1 + l_2) \cdot \eta [1 - \operatorname{tg}(\alpha + \varphi) \times \operatorname{tg} \varphi_2] / [\operatorname{tg}(\alpha + \varphi_{pp}) + \operatorname{tg} \varphi_1]$

410 ЗАЖИМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И ИХ РАСЧЕТ

Продолжение табл. 16

Принципиальная схема	Расчетная формула силы P_3 закрепления заготовки
 <p>С клином (трение качения по наклонной, трение скольжения по горизонтальной поверхности клина) и с угловым рычагом</p>	$Ql_1/l \cdot \eta (1 - 3l_1^2/a)/[\tan(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \tan \varphi_1]$
 <p>С клином (трение качения по обеим поверхностям) и с угловым рычагом</p>	$Ql_1/l \cdot \eta / \{\cos \alpha_1 [\tan(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \tan \varphi_1]\}$
 <p>С клином (трение качения по наклонной и трение скольжения по горизонтальной поверхности клина) и с двухщечным рычагом</p>	$Ql_1/l \cdot \eta / [\tan(\alpha + \varphi_{\text{пп}}) + \tan \varphi_1]$

Продолжение табл. 16

Принципиальная схема	Расчетная формула силы P_3 закрепления заготовки
Эксцентриковые ЭЗМ в сочетании с рычагами и прихватами 	$Ql_1/l \cdot \eta L / [(D_{cp}/2) \operatorname{tg}(\alpha + \varphi_3) + \frac{2}{3} f (R^3 - r^3)/(R^2 - r^2)]$
Торцевый эксцентрик с двухплечим рычагом 	$QL (1 - 3l_1/H) / [D_{cp}/2) \operatorname{tg}(\alpha + \varphi_3) - (2f/3) (R^3 - r^3)/(R^2 - r^2)]$
Торцевый эксцентрик в сочетании с Г-образным прихватом 	$Ql_3/l_2 \cdot \eta l_1 / (l_1 + l) - g$
С двумя рычагами двух- и одноплечими 	$Q\eta l_1 l_3 / (l_1 l_2)$
С двумя двухплечими рычагами 	

Продолжение табл. 16

Принципиальная схема	Расчетная формула силы P_3 закрепления заготовки
<p>С двумя двуплечими рычагами и подпружиненным плунжером</p> <p>Обозначения: P_3 и Q — сила закрепления заготовки и сила на приводе соответственно, Н; α — угол скоса клина; φ; φ_1; φ_2 — углы трения ($\varphi = \varphi_1 = \varphi_2 = 5 \pm 6^\circ$), приведенный угол трения $\varphi_{\text{пр}} = \arctg(d/D)$, φ_3 — угол трения скольжения в точке закрепления эксцентриком, d и D — диаметр цапфы ролика и наружный диаметр ролика соответственно, мм, $\eta = 0,85 \pm 0,95$ — КПД рычажного ЭЗМ, $f = 0,1 \pm 0,45$ — коэффициент трения плунжерной пары, L — длина рукоятки, мм; q — сила сопротивления пружины, Н (на эскизах не показана); l, l_1, l_2, l_3 — плечи, мм.</p>	$Q! / l_2 \cdot \eta \cos \beta - q$

Пример использования рычажных ЭЗМ в конструкциях СП приведен на рис. 9.




Рис. 9. Рычажное приспособление для фрезерования паза в вилке

3. РАЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

Рычажно-шарнирные ЭЗМ (табл. 17) используются как быстродействующие немеханизированные ЭЗМ или как усилители в механизированных приводах. По конструкции их делят на однорычажные (развивают сравнительно большую силу W , но имеют малый ход S); двухрычажные одностороннего и самоцентрирующие двухстороннего действия (развивают

меньшую силу W , но имеют больший ход S).

На рис. 10, а показана схема однорычажного шарнирного немеханизированного ЭЗМ. Заготовку закрепляют поворотом рукоятки до упора рычага 2 в штифт 1. Силу закрепления регулируют винтом. На рис. 10, б приведена схема пневматических тисков с двухрычажным шарнирным механизмом одностороннего действия. При подаче сжатого воздуха диафрагма 1 выпрямляет рычаги 2. Левый рычаг через ось перемещает подвижную губку 3, закрепляющую заготовку. Ось правого рычага за креплена в корпусе 4. На рис. 10, в дана схема пневматического зажима с двухрычажным шарнирным механизмом двухстороннего действия. При подаче сжатого воздуха шток 1 выпрямляет центральные рычаги 2. Плунжеры 3 выдвигаются, а периферийные рычаги 4 центрируют и крепят заготовку 5.

Реечные ЭЗМ применяют, когда за жимной механизм СП требуется расположить на значительном расстоянии от места установки заготовки (рис. 11). Реечные ЭЗМ являются са-




Рис. 10. Схемы рычажно-шарнирных механизмов

могорможающими вследствие использования замков. Наибольшее распространение получили конусные замки. Реечные ЗМ с конусными замками стандартизованы (табл. 18).




Рис. 11. Реечный ЗМ

Сила закрепления заготовки $P_3 = 1,7 M/(z m_n)$, где M — момент на валу-шестерне, Н·м; z и m_n — соответственно число и модуль (мм) зубьев реечного зубчатого колеса.


ЗМ многоместных СП бывают последовательного, параллельного и смешанного (параллельно-последовательного) действия. В ЗМ последовательного действия сила закрепления каждой заготовки равна силе на приводе (см. рис. 2, а). В ЗМ параллельного действия сила на приводе суммируется из сил закрепления каждой отдельной заготовки с учетом передаточных отношений, причем силы закрепления заготовок в общем случае неодинаковые из-за потери на трение. Для равномерного закрепления заготовок конструктивные параметры таких ЗМ делают переменными, например углы α клиновой пары (рис. 12). В ЗМ смешанного действия (рис. 13) также необходимо считаться с потерями на трение.

ЗМ приспособлений к станкам непрерывного действия позволяют устанавливать заготовки и снимать обработанные детали, не останавливая

17. Схемы и расчетные формулы рычажно-шарнирных механизмов

<p>$Q / [\tan(\alpha + \beta) + \tan \phi_{1,pr}] \cdot L(1 - \cos \alpha)$</p> <p>Одноручажный шарнирный с роликом</p>	<p>$Q / [2 \tan(\alpha + \beta)] \cdot 2L(1 - \cos \alpha)$</p> <p>Двухрученный шарнирный одностороннего действия</p>
9,50	6,33
4,73	4,05
3,52	2,94
2,28	1,84
1,53	1,28
1,08	0,92


абл. 17



4.4 Стационарные приспособления, табл. 1

18. Речные важимы с конусным замком (ГОСТ 13163—67*)

Размеры, мм



Продолжение табл. 18

Обозначение	D (пред. откл. по $h12$)	l	l_1	D_1 (пред. откл. по $f7$)	D_2	D_3	D_e (пред. откл. по $g6$)	d	d_1	L	L_1	L_2	Наиб.	Наим.	L_3	A (пред. откл. $\pm 0,06$)	Масса, кг, не более
												Наиб.					
7038-0018		100						M12	142	80							1,450
7038-0019	32	—	40	25	70	50	24,2	—	—	100	85	50	152	18			1,490
7038-0020**		120						M8	—	162	—	—	—	—	—	—	1,170
7038-0021		150								205	125						2,970
7038-0022	40	—	50	32	80	60	32,28	M16	—	150	110	65	190	25			3,070
7038-0023**		175						—	230	—	—	—	—	—	—	—	2,410

П р и м е ч а н и я: 1 — валик-шестерня; 2 — рейка, 3 — фланец; 4 — винт (ГОСТ 1491—80); 5 — рукоятка (ГОСТ 3055—69*); 6 — цилиндрический штифт (ГОСТ 3128—70*).

2. Размеры со звездочкой — для справок.
3. На типоразмеры, отмеченные двумя звездочками, рейка проектируется заказчиком по конструктивным соображениям.
4. Модуль $m_n = 1 \div 2$ мм.
5. При силе на рукоятке 157 Н сила натяжения рейки составляет 588—735 Н.
6. Пример условного обозначения реечного зажима с конусным замком размерами $D = 24$ мм, $l = 40$ мм, $l_1 = 16$ мм:

Зажим 7038-0011 ГОСТ 13163—67*




Рис. 12. Зажимной механизм параллельного действия
($\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3 < \alpha_4$ и $P_{13} = P_{23} = P_{33} = P_{43}$)




Рис. 13. Зажимной механизм сменного действия




Рис. 14. Зажимной механизм приспособлений к станкам непрерывного действия

станок. В результате вспомогательное время перекрывается основным, что повышает производительность труда. В механическом ЗМ к станку

непрерывного действия (рис. 14, а) закрепление заготовок осуществляется в рабочей зоне гибкими рычагами 1, ролики 2 которых при враще-

стола 4 с круговой подачей s_{kp} одновременно действуют с жесткой направляющей 3.

Гидравлический стол для непрерывного фрезерования пебольших заготовок на вертикально-фрезерном станке (рис. 14, б) приводится во вращение от электродвигателя через червячную пару. В основании стола закреплена ось, по каналам которой подводится и отводится мас-

ло к гидроцилиндрам, осуществляющим автоматическое закрепление заготовок в рабочей зоне и раскрепление в загрузочно-разгрузочной зоне.

Быстропереналаживаемые ЗМ для закрепления заготовок сверху показаны на рис. 15, а сбоку — на рис. 16 (стандартные быстропереналаживаемые прихваты см. гл. 3). Для сокращения вспомогательного времени и облегчения условий работы в кон-




Рис. 15. Быстропереналаживаемые зажимные механизмы для закрепления заготовок сверху:
а — прихват с рифлением, б — прихват с зубчатой опорой, в — прихват со ступенчатой винтовой опорой, г — прихват, переустановляемый по длине, д — прихват со сферической гайкой; е — пневматическое мембранные устройство к тумбе 1 радиально-сверлильного станка




Рис. 16. Быстроизменяемые ЗМ для закрепления заготовок сбоку с перестановкой прихватов:
а — по зубцам, б — по отверстиям корпуса

струкциях ЗМ приспособлений предусматривают механизацию подвода-отвода (рис. 17) и поворота (рис. 18) прихватов, а также складываю-

щиеся и откидные прихваты и рычаги (рис. 19) (конструкции и расчеты цанговых, мембранных, гидро-пластмассовых и других ЗМ см. т. 2).




Рис. 17. Способы механизации подвода-отвода прихватов с помощью:
а — рычага, соединенного с поршнем гидроцилиндра; б — рычага и подпружиненной втулки;
в — рычага, установленного на оси эксцентрика; г — упоров, установленных в прихвате
и эксцентрике




Рис. 18. Способы механизации поворота прихватов:

a — Г-образный прихват с последовательными перемещением и поворотом; б — Г-образный прихват со вспомогательным цилиндром поворота; в — поворотный прихват с рычагом, установленным на валке-шестерне




Рис. 19. Зажимные механизмы с откидными и складывающимися прихватами и рычагами:

а — для быстрой установки заготовки по торцу и с гарантированным зазором по отверстию, б — складывающиеся, в — с пазом

ГЛАВА 7

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПРИВОДЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Наиболее широко применяют пневматический и гидравлический механизированные приводы СП. Основные термины и определения объемного гидро- и пневмоприводов даны в ГОСТ 17752—81 с конкретизацией понятия рабочая среда (воздух — для пневмо- и масло — для гидропривода).

1. ПНЕВМОПРИВОД

Для механизации и автоматизации СП применяют пневмоприводы, в которых сжатый воздух подается в объемные пневмодвигатели от пневмолиний. Давление сжатого воздуха 0,4—0,63 МПа (максимально допустимое давление 1 МПа). Пневмоприводы СП имеют следующие преимущества перед гидроприводами: а) отсутствуют специальные источники давления, так как линии этого воздуха имеются на большинстве заводов; б) нет возвратных трубопроводов, так как отработавший воздух выпускают в окружающую среду; в) простые аппаратура и арматура. К недостаткам пневмоприводов СП следует отнести низкое рабочее давление сжатого воздуха, что вызывает необходимость использовать цилиндры большого диаметра, а также механизмы-усилители (рычажные, шарнирно-рычажные, клиновые, винтовые, эксцентриковые или их сочетания). Это усугубляет усложнение конструкции пневматических СП, увеличение их габаритов и массы, а также увеличение площадей, необходимых для размещения приспособлений.

Поэтому пневматические СП применяют для установки заготовок, которые обрабатывают с небольши-

зания сравнительно велики, а силы закрепления заготовки достигают 10 кН и более. Применять пневмоприводы целесообразно в случаях, когда приспособление не снимают со стапка (НСП и УНП).

Объемные пневмодвигатели

Объемные пневмодвигатели подразделяют на поршневые и мембранные пневмоцилиндры, поворотные пневмодвигатели. Поршневые пневмоцилиндры бывают стационарные и врачающиеся*. Стационарные поршневые пневмоцилиндры двустороннего действия с односторонним штоком (ГОСТ 15608—81) имеют несколько исполнений.

По способу торможения: 1 — без торможения (рис. 1); 2 — с регулируемым торможением в конце хода (в СП не применяют).




Рис. 1. Условное графическое обозначение поршневого пневмоцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком без торможения по ГОСТ 15608—81

По виду крепления: 0 — на удлиненных стяжках; 1 — на лапах; 2 — на переднем фланце; 3 — на заднем фланце; 4 — на проушине; 5 — на цапфах.

По выполнению конца штока: 1 — с наружной резьбой; 2 — с внутренней резьбой.

*1 Поворотные пневмодвигатели не полу-

По присоединительной резьбе для подвода воздуха: 1 — с метрической резьбой; 2 — с конической резьбой. Основные параметры и размеры стационарных поршневых пневмоци-

линдров двустороннего действия с односторонним питком без торможения (ГОСТ 15608—81) приведены в табл. 1—6.

1. Основные параметры стационарных поршневых пневмоцилиндров

Диаметр, мм		Статическая сила на штоке (Н), не менее, при давлении МПа		
штока	цилиндра	0,4	0,63	1
25	12	160/130	240/200	380/300
32		250/220	390/330	620/530
40	14	400/350	620/560	1020/900
50	18	640/550	1000/870	1520/1390
63		1000/900	1550/1450	2600/2350
80	25	1750/1560	2750/2460	4300/3900
100		2700/2550	4300/4000	6750/6350
125	32	4200/4000	6700/6200	10600/9900
160	40	7200/6800	11400/10700	18100/17000
200		11400/10800	17800/17100	28400/27200
250	63	17700/16500	27800/26100	44200/41400
320	80	30000/28000	47000/44100	74800/70100
360		37600/36000	59700/56700	94500/30100
400	90	46800/44500	73700/70000	117000/111000

П р и м е ч а н и я. 1. В числителе сила толкающая, в знаменателе — тянувшая.
2. Скорость перемещения штока не более 0,5 м/с для цилиндров диаметром св. 160 мм и не более 1 м/с для цилиндров диаметром до 160 мм включительно.

• ИМЛН716-05-Т рукоятка с креплением на хвостовиках стапков

Размеры, мм

D	D_1 (после допуска h8)	Резьба d_1		Резьба d_2		A	B	l при резьбе		h_1 на боковом зажиме	K	K_1	Ход поршня S		
		метрическая	контактная	наружная	внутренняя			l_1 не более	l_2 не более						
25	12	20	M10×1	R 1/4"	M10×1.55		M5	28	38	—	10	16	5	92 115	
						—	34	—	45	—	—	—	4	10—250	
32														10—320	
40	14	45	M12×1.2	R 1/4"	M12×1.25		M6	42	+0.28	55	24	20	20	12,5 12	98 127 10—400


Продолжение табл. 2

D	D_1 (диаметр шестерни)	Резьба d_1	Резьба d_2	d_2 наруж- ная и внутрен- няя	A	l при разъёме		l_1 но- вое пес- чано- вое	l_2	h_1	K_1	Хол- портина Δ
						B	$\pm 0,4$					
50	—	M12×1,5	R 1/4"	M16×1,5	M12×1,5	52	70	24	24	12	4	10—500
52	—	M12×1,5	R 1/4"	M16×1,5	M12×1,5	MS	78	—	—	—	10L	143
63	—	M16×1,5	R 1/4"	M20×1,5	M16×1,5	—	—	—	—	—	—	10—630
80	63	M16×1,5	R 1/4"	M20×1,5	M16×1,5	—	92	40	32	26	5	120
100	—	M18×1,5	R 1/2"	M27×2	M24×2	M12	110	140	34	30	160	10—800
125	75	M18×1,5	R 1/2"	M27×2	M24×2	M10	92	115	—	35	13	170
160	—	M24×1,5	R 1/4"	M36×2	M30×2	M16	140	180	34	33	17	190
200	85	M24×1,5	R 1/4"	M36×2	M30×2	M16	140	172	60	40	24	130
250	115	M24×1,5	R 1/4"	M42×2	M42×2	M20	—	220	—	20	8	200
320	135	M30×2	R 1"	M48×2	M48×2	M24	265	275	84	50	30	160
												230
												10—2500
												280

П р и м е ч а н и я: 1. Базовая модель цилиндров без торможения.

2. Отверстия диаметром d_1 для пластины сжатого воздуха.

3. Цилиндры без торможения с креплением на лапах
Размеры, мм



D	A ₁		A ₂	B ₁	b	m ₁	K ₂	K ₃
	Номинал	Пред. откл.						
25	28		26	45				
32	34	±0,3	30	52,5	7	3,5	118	140
40	42		36	63,5		4	131	155
50	52		45	80	10	5	150	182
63	60		50	89				
80	75	±0,6	58	104	12	6	168	205
100	92		72	129,5	14	8	178	220
125	110		85	155	18	10	202	256
160	140		110	200	24	12	218	282
200	172	±1,2	130	240			238	302
250	210		155	295,2	28	14	262	336
320	265	±1,6	180	362,5	35	18	307	396

Примечание. Размеры A₁, B₁, D₁, d₁, d₂, d₃, l, l₁, m, h, h₁, K₁, K₂, S как в базовой модели (см. табл. 2).

4. Цилиндры без торможения с креплением на фланце
Размеры мм

Исполнение 2													
D	A ₃		A ₄		B ₁	B ₃	D ₄ (поле допуска H8)	d ₄	l ₃	l ₄			
	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.									
25	28	$\pm 0,16$	52	$\pm 0,16$	65	38	20	5,8	8	4			
32	34		60		72	45							
40	42	$\pm 0,22$	70	$\pm 0,22$	85	55	50	7	10	5			
50	52		85		100	65	60						
63	60		95		110	75							
80	75	$\pm 0,4$	112	$\pm 0,4$	130	90	80	10	12	7			
100	92		138		162	110		12	14	9			
125	110	$\pm 0,7$	165	$\pm 0,7$	190	140	100	15	16	11			
160	140		212		245	170	125	19	18				
200	172	$\pm 0,8$	260	$\pm 0,8$	300	210	160	24	22	14			
250	210		305		345	250	200		28	20			
320	265		380		430	320	250	28	32	22			

Примечания: 1. Исполнения по виду крепления.
2. См. примечание к табл. 3.

5. Цилиндры без торможения с креплением из проушины
Размеры, мм

Эскиз	<i>D</i>	<i>d₅</i> (поле допуска <i>H8</i>)	<i>d₆</i>	<i>l₅</i>	<i>t</i> (поле допуска <i>d11</i>)	<i>K₄</i>
	25	8	18	18	14	104
	32					
	40	12	25	24	18	112
	50					120
	63	16	32	28	30	124
	80			33		138
	100	25	50		40	147
	125			40		157
	160	32	60		55	165
	200			45		182
	250	40	80	60	80	215
	320	45	100	80	85	250

П р и м е ч а н и е См. примечание к табл. 3.

6. Цилиндры без торможения с креплением на цапфах

Размеры, мм

<i>D</i>	<i>B₄</i>	<i>N</i>	<i>d₇</i> (поле допуска <i>f9</i>)	<i>l₆</i>	<i>D</i>	<i>B₄</i>	<i>N</i>	<i>d₇</i> (поле допуска <i>f9</i>)	<i>l₆</i>
25	40	70	10	14	100	125	210	32	40
32	48	82	12	16	125	155	620	36	
40	58	105	16	22	160	195	300	40	50
50	72	125	20	24	200	240	360	50	60
63	82	150	22	32	250	300	445	60	70
80	100	173	25	36	320	385	570	80	90

П р и м е ч а н и е См. примечание к табл. 3.

Давление срабатывания в момент начала перемещения поршня цилиндра без нагрузки составляет (МПа): 0,03 при диаметре цилиндра $D=25\div 63$ мм, 0,025 при $D=80\div$

$\div 125$ мм; 0,02 мм при $D=160\div 320$ мм.

Широко применяют стационарные пневмоцилиндры, встраиваемые в СП (табл. 7, 8 и рис. 2).




Рис. 2. Примеры применения в СП встраиваемых пневмоцилиндров с крышкой:
а — задней; б — передней

7. Сила на штоке (Н) стационарных пневмоцилиндров, встраиваемых в СП
Размеры, мм

Диаметр цилиндра	штока	Давление (МПа), не менее		
		0,40	0,63	1,0
63	16	30,0 9850	16,0 1590	2600 2450
		17,30 1,60	27,30 —4,5	4540 3820
80	25	27,10 2540	4270 3,70	6750 6550
		4320 3860	6700 6,00	10600 9500
100	32	7250 6950	11420 10,50	18100 17400
		11300 10880	17800 17150	28629 27150
125	40	17700 16950	17850 16750	44250 42450
160	50			
200				
250				

Примечание. В числителе толкающая сила, в знаменателе — тянувшая.

8. Основные размеры пневмоприводов, встроенных в СИ, мм

Исполнение 1										Исполнение 2													
Обозна- чение принадл.	Ис- пользование	D	L	d (поле погу- ша 19)	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅ (поле погу- ша H8)	d ₆ (пред. откл. +0,5— +0,2)	D ₁ (пред. откл. +0,5— +0,2)	l	l ₁	h ₁ по- дни- чи 13	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ по- дни- чи 13	l ₆ (пред. откл. +0,3)	l ₇	A (швел. ориги +0,3)	B	S (поле допу- сти- мое h13)
7020-0151	1			M12×1,5									20										
7020-0152		10		R 1/4"																66			
7020-0153	2			M12×1,5																			
7020-0154				R 1/4"																			
7020-0155		63		16	M12×1,5	M8	6	30	—	72	25	16	22,5	12,5	20	—	40						
7020-0156	1			R 1/4"															72				
7020-0157	2			M12×1,5																			
7020-0158				R 1/4"																			
7020-0159	1		25	M12×1,5													20		81				

Продолжение табл. 8

Обозна- чение цилиндра	Ис- пол- нение	D	L	d (поле допу- ска $\pm 0,09$)	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5 (поле допу- ска $H8$)	d_6 (пред- ограни- чение $+0,5$ $\pm 0,2$)	D_1 (пред- ограни- чение $+0,5$ $\pm 0,2$)	l	l_1	h_1 не- го- льше	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6 не- го- льше	l_7	A (пред- ограни- чение $\pm 0,3$)	B	S (поле допу- ска $H13$)		
7020-0161	1				$R\frac{1}{4}''$																				
7020-0162	2		25			$M12 \times 1,5$																			
7020-0163						$R\frac{1}{4}''$																			
7020-0164	1					$M12 \times 1,5$																			
7020-0165						$R\frac{1}{4}''$																			
7020-0166	2		32			$M12 \times 1,5$																			
7020-0167						$R\frac{1}{4}''$																			
7020-0168	1		63			$M10$	$M8$	6	30	—	72	25	16	22,5	12,5	—	40	—	46	60	78	78	14		
7020-0169						$M12 \times 1,5$																			
7020-0171	2					$R\frac{1}{4}''$																			
7020-0172						$M12 \times 1,5$																			
7020-0173						$R\frac{1}{4}''$																			
7020-0174	1					$M12 \times 1,5$																			
7020-0175	2					$R\frac{1}{4}''$																			
7020-0176						$M12 \times 1,5$																			
7020-0177	1	80	10	25		$M12 \times 1,5$	$M16$	8	40	35	90	32	16	20	—	—	38	100	44	75	92	22			

7020-0226	2	16	$R \frac{3}{4}''/s$	—	6	76
7020-0237	1	—	$M16 \times 1,5$	30	—	85
7020-0238	—	25	$R \frac{3}{4}''/s$	—	6	—
7020-0239	2	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0241	—	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	92
7020-0242	1	32	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0243	—	—	$R \frac{3}{4}''/s$	—	6	—
7020-0244	2	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0245	—	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	100
7020-0246	1	125	$M20/M12$	10	34	46
7020-0247	—	40	$M16 \times 1,5$	40	138	52
7020-0248	2	—	$R \frac{3}{4}''/s$	40	28	110
7020-0249	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0251	1	63	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	123
7020-0252	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0253	2	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	140
7020-0255	—	80	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0256	1	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	140
7020-0257	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0258	2	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	27
7020-0259	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0260	1	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	—
7020-0261	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0262	1	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	—
7020-0263	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0264	2	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	—
7020-0265	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0266	1	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	—
7020-0267	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0268	2	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	—
7020-0269	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0271	1	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	—
7020-0272	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0273	2	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	—
7020-0274	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—
7020-0275	1	—	$R \frac{3}{4}''/s$	30	—	—
7020-0276	—	—	$M16 \times 1,5$	—	6	—

Продолжение табл. 8

ПНЕВМОПРИВОД

441

Продолжение табл. 8

Подготовка табл. 8

7020-0313	1		M18×1,5	50	—	117
7020-0314		40	K 1/2"	—	10	
7020-0315	2		M18×1,5	50	—	140
7020-0316		—	K 1/2"	—	10	
7020-0317	1		M18×1,5	50	—	140
7020-0318		63	K 1/2"	—	10	
7020-0319	2		M18×1,5	50	—	140
7020-0321		—	K 1/2"	—	10	
7020-0322	1		M18×1,5	50	—	140
7020-0323		250	K 1/2"	—	10	
7020-0324	2		M18×1,5	50	—	140
7020-0325		—	K 1/2"	—	10	
7020-0326	1		M18×1,5	50	—	140
7020-0327		100	K 1/2"	—	10	
7020-0328	2		M18×1,5	50	—	140
7020-0329		—	K 1/2"	—	10	
7020-0330	1		M18×1,5	50	—	140
7020-0332		125	K 1/2"	—	10	
7020-0333	2		M18×1,5	50	—	140

446 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПРИВОДЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОВЛЕНИЙ

Продолжение табл. 8

Обозначение цилиндра	Исполнение	D	L	d (после допуска f9)	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅ (после допуска H8)	D ₁ (послед. откл. +0,5—+0,2)	l	l ₁	h, не более	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆ , не более	A (пред. откл. ±0,3)	B	S (послед. допуска H13)	
7020-0394	2		125		K 1/4"															- 10	202	
7020-0395	1				M18×1,5															50 —		
7020-0396			160		K 1/4"															237		
7020-0397	2		250		M18×1,5																	
7020-0398					K 1/4"															85 17,5		
7020-0399	1				M30 M20 14	50	76	55	268	60	50								- 10	63	75	210
7020-0401					M18×1,5														50 —			
7020-0402	2				K 1/4"															277		
7020-0403					M18×1,5														- 10			
					K 1/4"																	

П р и м е ч а н и я: 1. Пистолеты с отверстием диаметром d₁ для подвода воздуха с метрической резьбой предпочтительные для применения.

2. Исполнения 1 и 2 соответственно с задней и передней крышкой.
3. Примеры применения в конструкциях СП см. рис. 2.

Вращающиеся пневмоцилиндры бывают одностороннего и двустороннего действия со сплошным или полным штоком. Цилиндры двустороннего действия бывают одинарные или сдвоенные (последние с увеличенной тяущей силой на штоке). Вращающийся пневмоцилиндр двустороннего действия со сплошным штоком показан на рис. 3. Он имеет воздушопроводящую муфту 1 и цилиндр 2. Для присоединения тяги служит резьбовое отверстие на вы-

ступающем конце штока 4. Сжатый воздух подается через ниппель 6 и центральное отверстие в стержне 7 в правую полость цилиндра 2. Поршень 3 движется влево, создавая на штоке 4 тяущую силу. Через ниппель 5, радиальные отверстия и скосы в стержне 7 сжатый воздух подается в левую полость цилиндра. Поршень 3 движется вправо, создавая на штоке 4 толкающую силу. Основные параметры таких пневмоцилиндров приведены в табл. 9.




Рис. 3. Вращающийся пневмоцилиндр двустороннего действия со сплошным штоком

9. Основные параметры вращающихся пневмоцилиндров двустороннего действия со сплошным штоком

Параметр	Пневмоцилиндр			
	одинарный	сдвоенный	одинарный	сдвоенный
	П-ПВ-200	П-ПВС-200	П-ПВ-250	П-ПВС-250
Диаметр цилиндра, мм	200		250	
Ход поршня, мм	32		45	

Продолжение табл. 9

Параметр	Пневмоцилиндр			
	одинарный	сдвоенный	одинарный	сдвоенный
	П-ЦВ-200	П-ЦВС-200	П-ЦВ-250	П-ЦВС-250
Давление сжатого воздуха, МПа	0,63			
Максимальная частота вращения, рад/с	300			
Теоретическая сила на штоке (кН). тянувшая	18,5	37	29	58
толкающая	19,3	19,3	30	30
Масса, кг	9,8	16	15,2	24,2

Примечание. Применяют также пневмоцилиндры диаметром 100 и 160 мм

С помощью установки рычажно-шарнирного усилителя можно существенно увеличить силу на штоке, однако ход штока уменьшается. Вращающийся пневмоцилиндр диаметром 100 мм с рычажно-шарнирным

усилителем (рис. 4) имеет расчетную силу на штоке около 12 кН при ходе штока 8 мм.

Расчет поршневых пневмоцилиндров ведут, пользуясь табл. 10.




Рис. 4. Вращающийся пневмоцилиндр с рычажно-шарнирным усилителем

10. Формулы для вычисления диаметра поршневого пневмоцилиндра

Пневмоцилиндр	D , мм
Для закрепления заготовки: одностороннего действия двустороннего действия	$1,13 \sqrt{(P_3 + P_0 + j^s)/p}$ $1,13 \sqrt{P_3/p}$
Для перемещения заготовки в приспособлении: с горизонтальным штоком с вертикальным штоком. при подъеме заготовки при опускании заготовки	$1,13 \sqrt{P_{II}/[\chi p(1-k)]}$ $1,13 \sqrt{(P_{II} + G)/[\gamma p(1-k)]}$ $1,13 \sqrt{(P_{II} - G)/[\chi p(1-k)]}$

Примечания 1 P_3 — сила закрепления заготовки, Н.
 2 p — избыточное давление сжатого воздуха, МПа (по манометру).
 3 j — жесткость пружины, Н/мм
 4 s — ход поршня, мм
 5 P_0 — сила предварительного натяжения пружины, Н.
 6 χ — безразмерный расчетный коэффициент, равный 0,6 при $p = 0,3$ МПа, 0,65 при $p = 0,4$ МПа, 0,7 при $p = 0,5$ МПа, 0,75 при $p = 0,63$ МПа, 0,8 при $p = 1$ МПа
 7 P_{II} — почечная нагрузка на поршень, Н
 8. G — вес движущихся частей привода, Н
 9. k — безразмерный коэффициент, учитывающий потери на трение, при давлении $p = 0,5 - 0,63$ МПа и при уплотнении манжетами коэффициент k равен 0,5—0,2 при P_{II} не более 600 Н, 0,2—0,12 при $P_{II} = 600 - 6000$ Н 0,1—0,08 при $P_{II} = 6 - 24,5$ кН, 0,08—0,05 при $P_{II} = 24,5 - 60$ кН, меньшие значения k принимают при больших значениях диаметра D цилиндра

Расчетный диаметр D поршневого пневмоцилиндра округляют до ближайшего большего стандартного значения, после чего определяют основные параметры пневмоцилиндра.

Если применяют шток диаметром меньше стандартного значения, его проверяют на прочность и устойчивость.




Рис. 5. Схемы и ходы штока пневмоцилиндров с мемброй:

а — тарельчатой, б — плоской резинотканевой, в — плоской резиновой (ход в долях рабочего диаметра D мембранны)

Шток проверяют на прочность по формуле $d_{ш} \geq 1,13 \cdot 10^{-3} \sqrt{P_{ш}/[\sigma]}$, где $P_{ш}$ — сила на штоке, Н; $[\sigma]$ — допустимое напряжение материала штока на растяжение (сжатие), Па.

Если ход поршня $s > (8 \div 10) D$, а сила на штоке толкающая, шток рассчитывают на устойчивость. Для штока, жестко закрепленного одним концом в поршне, $P_{1кр} = (2,5EJ)/l_{ш}^2$.

Струкция проще, чем у поршневых. Степень загрязненности и влажности сжатого воздуха существенно не влияет на их работоспособность. Недостатком является уменьшение силы закрепления по мере увеличения хода штока. Поэтому мембранные цилиндры рекомендуют применять при небольших ходах, причем для цилиндров, работающих с нагрузкой от




Рис. 6. Одинарный пневмоцилиндр одностороннего действия с тарельчатой мембраной
(1 — корпус; 2 — тарельчатая мембра; 3 — опорная шайба; 4 — шток)

Здесь $P_{1кр}$ — критическая толкающая сила на штоке, Н; E — модуль упругости материала штока, МПа; J — момент инерции сечения штока, м^4 ; $l_{ш}$ — длина штока, мм.

Критическая толкающая сила на штоке, закрепленного жестко одним концом в поршне и шарнирно другим концом, $P_{2кр} = 3,9P_{1кр}$.

В мембранных пневмоцилиндрах рабочие камеры образованы внутренними поверхностями корпуса и эластичной мембранны со штоком (рис. 5). Они могут быть одностороннего и двустороннего действия, а в зависимости от числа рабочих полостей — одинарными или сдвоенными. Мембранны бывают тарельчатые и плоские. У таких цилиндров кон-

11. Сила (Н) на штоке мембранных цилиндров

Диаметр D , мм	Мембранны			
	резинотканевые	резиновые	резинотканевые	резиновые
125	3 500	2 700	4 750	3 750
160	5 700	4 350	7 200	6 150
200	9 000	6 800	1 000	8 750
250	14 000	11 000	17 300	15 500
320	23 000	17 500	29 000	25 000
400	36 000	27 000	46 500	42 000

1 цикла в минуту и более, принимают наименьший допустимыйход. Одинарный пневмоцилиндр одностороннего действия с тарельчатой мемброй приведен на рис. 6, а схемы

для резинотканевых мембран $d=0,7$, для резиновых мембран $d=D - 2C - (2 \div 4)$, где C — толщина мембраны (на рис. 5 не показана).




Рис. 7. Схемы присоединения мембранны к опорной шайбе:

а — для мембранных пневмоцилиндров одностороннего действия при расположении рабочей полости со стороны, противоположной штоку, б — то же, но со стороны штока, в — для пневмоцилиндров двухстороннего действия; г — с закреплением мембранны кольцевым пояском

присоединения мембранны к опорной шайбе показаны на рис. 7.

Рекомендуются следующие значения рабочего диаметра D мембранны, мм (см. рис. 5): 125, 160, 200, 250, 320, 400. Наружный диаметр d опорной шайбы вычисляют по формулам:

15*

Сила на штоке мембранных цилиндров при рекомендуемых диаметрах D и d приведена в табл. 11.

В общем случае силу P_3 на штоке мембранных цилиндров можно вычислить по табл. 12.

12. Формулы для расчета силы P_3 на штоке мембранных цилиндров

Тип мембраны	Положение мембранны	P_3 , Н
Резинотканевая	Близкое к исходному	$0,196 (D + d)^2 p - P_K$
	При ходе: 0,3D для тарельчатой 0,07D для плоской	$0,147 (D + d)^2 p$
Резиновая	Близкое к исходному	$0,785d^2 p - P_K$
	При ходе 0,22D	$0,706d^2 p - P_K$

П р и м е ч а н и я. 1 D — рабочий диаметр мембранны, мм.
 2 d — наружный диаметр опорной шайбы, мм.
 3 p — давление сжатого воздуха, МПа
 4 P_K — сила от возвратной пружины, Н; для цилиндров двустороннего действия $P_K = 0$.

Пневмоаппаратура,
арматура и уплотнения

Пневмоаппаратура обеспечивает надежную работу пневмопривода СП. На рис. 8 показана схема включения

пневмоцилиндра СП в пневмосеть с помощью различной пневмоаппаратуры.

Влагоотделитель (табл. 13) предназначен для очистки воздуха от влаги, твердых включений и масла.





Рис. 8. Схема включения пневмоцилиндра в пневмосеть:
 1 — вентиль; 2 — фильтр-влагоотделитель; 3 — редукционный пневмоклапан; 4 — манометр;
 5 — маслораспылитель; 6 — пневмоглушитель; 7 — пневмораспределитель четырехлинейный;
 8 — пневмоцилиндр

13. Влагоотделитель с металлокерамическим фильтром


Эскиз	Обозна- чение	Наибольший расход воз- духа, м ³ /мин, при давлении 0,4 МПа	Услов- ный про- ход, мм	Резьба	H	B	A		
					мм	мм	мм		
	B41-13	0,04	12	K 3/8"	175	86			
	B41-14	0,09	16	K 1/2"					
	BB41-13	0,04	12	K 3/8"	235				
	BB41-14	0,09	16	K 1/2"					
	B41-16	0,25	25	K 1"	290	120			
	B41-18	0,650	40	K 1/2"	400	165	160		

Примечание Применяют влагоотделители с конденсатоотводчиком типо-размеров В41-33, В41-34, В41-36 на условный проход 12, 16 и 25 мм соответственно.


Маслораспылители (табл. 14) предназначены для внесения смазочного материала в поток сжатого воздуха. Схема установки приведена на рис. 9.

Редукционный пневмоклапан (табл. 15) предназначен для понижения давления сжатого воздуха, подводимого к пневмоцилиндрам СП.

Рис. 9. Схема установки маслораспылителя 1



14. Маслораспылитель



Обозначение	Наибольший расход воздуха, м³/мин, при давлении 0,4 МПа	Условный проход, мм	Резьба	ММ	
				H	B
В44-23	0,44	12	К 9/16"	170	86
В44-24	0,09	16	К 1/2"		
В44-26	0,250	25	К 1"	270	120

П р и м е ч а н и е. Маслораспылитель работает при давлении сжатого воздуха 0,2—0,63 МПа.

15. Редукционный пневмоклапан

Обозначение	Наибольший расход воздуха, м³/мин, при давлении 0,4 МПа	Условный проход, мм	Резьба	D	H	B
				мм	мм	мм
БВ57-13	0,04	12	M 3/8"	86	150	160
БВ57-14	0,08	16	M 1/2"			
Б57-16	0,25	26	M 1"	115	200	190

Реле давления типа РД-8/10 (рис. 10) предназначено для контроля давления (0,1—0,63 МПа) сжатого воздуха и подачи сигнала при достижении заданного давления, а также для отключения электродвигателей станка при аварийном падении давления.

Зона нечувствительности (разность между давлением срабатывания микровыключателя и давлением возврата последнего в исходное положение) не более 0,02 МПа. Время срабатывания реле при изменении давления 0,2 с.

Крановый пневмораспределитель (табл. 16) предназначен для изменения направления потоков сжатого воздуха в пневмоцилиндрах.

Крановый пневмоаппарат (табл. 17) предназначен для управления

пневмоцилиндрами двустороннего действия. Схема работы показана на рис. 11.

Крановый пневмоаппарат последовательного включения типа В71-33 (рис. 12) предназначен для управления двумя пневмоцилиндрами, работа которых взаимно увязана. Схема работы кранового пневмоаппарата показана на рис. 13.

Техническая характеристика

Условный проход, мм 12
Наибольший расход сжатого воздуха, м³/мин 0,04
Рабочее давление, МПа 0,2—0,63

Обратные пневмоклапаны (табл. 18) предназначены для пропускания потока воздуха только в одном направлении.




Рис. 10. Реле давления




Рис. 11. Схема работы кранового пневмопарата:




Рис. 12. Крановый пневмоаппарат последовательного включения





Рис. 13. Схема работы кранового пневмоаппарата последовательного включения (*I*, *II*, *III* — последовательность включений; P_1 и P_2 — цилинды 1 и 2 соответственно; *A* — атмосфера; *P* — пневмомания)

16. Крановый пневмораспределитель по ГОСТ 18467-73

Размеры, мм



D_y	A	A_1	A_2	B	H	$H_{1, \text{ не более}}$	h	D	d	d_1	d_2	R
8	52	41	42	61	81	102	24	60	6	K1/4'', M14×1,5	16	115
12	62	46	46	74	86	110	27	72	7	K3/8'', M18×1,5	22	135
16	74	58	—	88	98	122	33	87	7	K1/2'', M22×1,5	—	138


Примечания: 1. Работают при давлении воздуха до 1 МПа.

2. Номинальный расход воздуха через распределители при давлении 0,4 МПа:
 0,25 м³/мин для распределителей с D_y 8 мм;
 0,63 м³/мин для распределителей с D_y 12 мм;
 1,00 м³/мин для распределителей с D_y 16 мм

3. Исполнения I и II — с присоединительными отверстиями для трубоопор на торце и на боковых сторонах соответственно, исполнение III — с комбинированным присоединением.


17. Крановый пневмоаппарат управления типа В71-2

Размеры, мм



Шифр	Наибольший расход сжатого воздуха, м³/мин	Условный проход, мм	<i>d</i>	<i>d₁</i>	<i>d₂</i>	<i>K</i>	<i>B</i>	<i>H</i>	<i>H₁</i>	<i>C</i>	<i>C₁</i>	<i>R</i>
B71-22	0,025	8	$K \frac{1}{4}''$	M8×1	9	76	62	80	41	52	56	106
B71-23	0,04	12	$K \frac{3}{8}''$	M10×1	9	90	78	73	50	62	66	110
B61-24	0,09	16	$K \frac{1}{2}''$	M14×1,5	11	120	95	82	58	86	96	125

18. Обратные пневмоклапаны



Параметр	B51-12	B51-13	B51-14	B51-15
Резьба присоединительного отверстия Условный проход, мм	$K \frac{1}{4}''$ 8	$K \frac{3}{8}''$ 12	$K \frac{1}{2}''$ 16	$K \frac{3}{4}''$ 20

Продолжение табл 18

Параметр	B51-12	B51-13	B51-14	B51-15
Наибольший расход воздуха, м ³ /мин Давление, при котором открывается клапан, МПа	0,25 0,04	0,4	0,8 0,035	1,6
Габариты, мм: диаметр длина	25,4 64	31,2 74	36,9 86	41,6 98
П р и м е ч а н и е . 1 — корпус; 2 — пружина; 3 — золотник; 4 — резиновое кольцо; 5 — штуцер.				

Глушители типа ГМ1 (рис. 14) предназначены для снижения шума,




Рис. 14. Металлокерамический глушитель типа ГМ1 (1 — штуцер; 2 — металлокерамический стакан)

возникающего при выходе воздуха в окружающую среду.

Арматура и соединения трубопроводов регламентированы ГОСТ 13954—64 и ГОСТ 13977—74. Для подвода сжатого воздуха к неподвижным пневмоцилиндрам применяют медные или латунные трубы (ГОСТ

соединять два жестко закрепленных штуцера прямыми отрезками труб. Хомутик для закрепления резиновых шлангов на штуцерах показан на рис. 15.

В качестве уплотнений пневмоцилиндров и штоков применяют резиновые манжеты (ГОСТ 6678—72*). Резиновые кольца (ГОСТ 9873—73) используют в качестве уплотнений неподвижных соединений (например, фланцевых). В качестве уплотнений подвижных соединений (с ходом не более 20 мм) допускается применять резиновые кольца диаметром не более 50 мм.

2. ГИДРОПРИВОД

СП с гидроприводами обладают существенными преимуществами по сравнению с пневматическими. Бла-




Рис. 15. Хомутик

617-72), а к перемещающимся пневмоцилиндрам — резиновые шланги. Для удобства монтажа форма изгиба труб должна обеспечивать возможность их пружинения. Нельзя

годаря возможности использования рабочей жидкости под большим давлением (до 15 МПа) диаметры гидроцилиндров значительно уменьшаются; силы закрепления можно

передавать непосредственно от гидроцилиндров зажимным устройствам, исключая применение механизмов усилителей и сложных передач.

Уменьшение габаритов и массы СП облегчает смену и установку приспособлений на столе станка, их транспортирование, а также снижает потребность в площади для хранения СП. В гидравлических СП путем применения необходимого числа гидроцилиндров конструктивно просто реализуют многоточечные закрепления, что позволяет осуществлять многоместную и многопозиционную обработку. Для СП применяют объемный гидропривод.

Приводы разделяют на два агрегата — источники подачи масла и гидродвигатели. При этом последние устанавливают в приспособлениях, поочередно присоединяемых к индивидуальному или групповому источнику давления.

Источники подачи масла в гидродвигатели

Ручные насосы

Ручные насосы бывают рычажные и винтовые.

Гидропривод с рычажным насосом показан на рис. 16.




Рис. 16. Гидропривод с рычажным насосом

Гидропривод СП работает по циклу: подвод зажимных элементов — закрепление заготовки — отвод зажимных элементов с различными давлениями и расходом масла. В период подвода (отвода) зажимных элементов гидропривод работает с максимальным расходом и минимальным давлением, обусловленными гидравлическими и механическими сопротивлениями, в период закрепления заготовки — с максимальным давлением и минимальным расходом на утечку масла.

При качании рычага насоса масло нагнетается в гидроцилиндры одностороннего действия приспособлений. При подводе зажимных элементов к закрепляемой заготовке давление масла низкое. После осуществления контакта зажимных элементов с заготовкой при качании рычага давление возрастает до максимального рабочего. При раскреплении заготовки открывают сливной клапан насоса, и масло из гидроцилиндров под действием возвратных пружин сливаются в бак насоса.

Одноступенчатый винтовой насос (рис. 17, а) имеет корпус 4, в котором установлен поршень 2. При вращении винта 1 поршень 2 перемещается вниз, вытесняя масло из подпоршневой полости через отверстие 5 в гидроцилиндры СП. Для раскрепления заготовки винт 1 вращают в противоположном направлении. При

Ручные насосы рассчитывают по приведенным ниже формулам.

Рычажный одноступенчатый насос (рис. 18, а)

Давление масла (МПа), нагнетаемого насосом:

при ходе поршня вверх

$$p = 1,27 P_c (l_1 + l_2) \eta / [(D^2 - d^2) l_1];$$




Рис. 17. Винтовой насос:
а — одноступенчатый, б — двухступенчатый

том поршень 2 под действием возвратной пружины 3 перемещается вверх. Масло из гидроцилиндров под действием возвратных пружин поршней вытесняется в подпоршневую полость насоса

Двухступенчатый винтовой насос типа ПМГ показан на рис. 17, б. При вращении рукоятки вначале перемещается поршень 1, вытесняя масло в гидроцилиндры СП. По достижении в гидросистеме давления 0,8 МПа палец 2, сжимая пружину 3, выходит из паза, в результате чего при дальнейшем вращении рукоятки 4 поршень 1 останавливается, а плунжер 5 создает более высокое давление.

Техническая характеристика

Сила на рукоятке, Н	50
давление масла, МПа:	
при предварительном закреплении	0,8
при окончательном закреплении	10
Объем масла, см ³ , в цилиндре:	
низкого давления	170
высокого давления	15

при ходе поршня вниз

$$p = 1,27 P_c (l_1 + l_2) \eta / (d^2 l_1).$$

Сила P_c (Н), необходимая для получения давления p :

при ходе поршня вверх

$$P_c = 0,78 p (D^2 - d^2) l_1 / [(l_1 + l_2) \eta];$$

при ходе поршня вниз

$$P_c = 0,78 p d^2 l_1 / [(l_1 + l_2) \eta].$$

Объем масла (м³), нагнетаемого насосом:

при ходе поршня вверх

$$V_1 = 0,78 \cdot 10^{-9} (D^2 - d^2) l;$$

при ходе поршня вниз

$$V_2 = 0,78 \cdot 10^{-9} d^2 l;$$

за один двойной ход

$$V = V_1 + V_2 = 0,78 \cdot 10^{-9} D^2 l,$$

где l_1 и l_2 — плечи рычага, мм; $\eta = 0,85 - 0,9$ — КПД насоса, D — диаметр поршня, мм; d — диаметр поршня, мм; l — ход поршня, мм.

Винтовой одноступенчатый насос (рис. 18, б)

Давление масла (МПа), нагнетаемого насосом,

$$p = 1,27 P_c R \eta / [D^2 r_{cp} \operatorname{tg}(\alpha + \varphi)].$$

Сила (Н), необходимая для получения требуемого давления,

$$P_c = 0,78 D^2 r_{cp} \operatorname{tg}(\alpha + \varphi) / (R \eta).$$

Объем масла (м^3), вытесняемого из цилиндра за 1 оборот рукоятки: низкого давления

$$V = 0,78 \cdot 10^{-9} (D^2 - d^2) P;$$

высокого давления

$$V_1 = 0,78 \cdot 10^{-9} d^2 P_1,$$

где D — диаметр поршня, мм; d — диаметр плунжера, мм; P — шаг




Рис. 18. Расчетные схемы насосов:

а — рычажного одноступенчатого; б — винтового одноступенчатого; в — винтового двухступенчатого

Объем масла (м^3), нагнетаемого насосом за 1 оборот винта,

$$V = 0,78 D^2 P \cdot 10^{-9},$$

где R — радиус рукоятки, мм; r_{cp} — средний радиус резьбы, мм; P — шаг резьбы, мм; $\eta = 0,9 - 0,95$ — КПД поршневой пары; α — угол подъема резьбы; φ — угол трения в резьбе; в общем случае $\varphi = \arctg f$, где f — коэффициент трения.

Если $f = 0,1$, то $\varphi = 5^{\circ}43'$ для прямогольных и $\varphi = 6^{\circ}$ для треугольных и трапецидальных резьб (сила P_c на рисунке не показана).

Винтовой двухступенчатый насос (рис. 18, в)

Давление масла (МПа) при закреплении заготовки:

при предварительном зажиме

$$p = 1,27 P_c R \eta / [r_{cp} \operatorname{tg}(\alpha + \varphi) (D^2 - d^2)];$$

при окончательном зажиме

$$p = 1,27 P_c R \eta / [r_{cp} \operatorname{tg}(\alpha_1 + \varphi_1) d^2].$$

резьбы поршни, мм; P_1 — шаг резьбы плунжера, мм; P_c — сила, приложенная к рукоятке, Н (на рисунке не показана); R — радиус рукоятки, мм; r_{cp} — средний радиус резьбы поршни, мм; r_{1cp} — средний радиус резьбы плунжера, мм; $\eta = 0,85 - 0,9$ — КПД насоса; φ — угол трения резьбы поршня; φ_1 — угол трения резьбы плунжера; α — угол подъема резьбы поршня; α_1 — угол подъема резьбы плунжера.

Пневмогидроисточники

Пневмогидропреобразователи предназначены для преобразования энергии сжатого воздуха в энергию масла с увеличенным давлением. Пневмогидропреобразователи создают и затем поддерживают высокое давление масла без расхода энергии сжатого воздуха и без образования тепла в гидросистеме. Воздух расходуется лишь в период закрепления — раскрепления заготовок. Пневмогид-

ропреобразователи подразделяют на одноступенчатые (прямого действия) и двухступенчатые (последовательного действия).

На рис. 19 показана схема одноступенчатого пневмогидропреобразователя, который состоит из пнев-

мого и гидроцилиндров. Шток поршня пневмоцилиндра является плунжером гидроцилиндра. Пневмогидропреобразователь устанавливают на столе станка, на станине или около станка и поочередно присоединяют к гидросистемам приспособлений посредством муфты с автоматическим запором масла. Один пневмогидропреобразователь может обслуживать приспособления, поочередно устанавливаемые только на одном станке.




Рис. 19. Схема одноступенчатого пневмогидропреобразователя

мо- и гидроцилиндров. Шток поршня пневмоцилиндра является плунжером гидроцилиндра. Пневмогидропреобразователь устанавливают на столе станка, на станине или около станка и поочередно присоединяют к гидросистемам приспособлений посредством муфты с автоматическим запором масла. Один пневмогидропреобразователь может обслуживать приспособления, поочередно устанавливаемые только на одном станке.

Одноступенчатый вертикальный пневмогидропреобразователь приведен на рис. 20.

Техническая характеристика

Диаметр (мм);	
пневмоцилиндра	200
штока	40
Давление воздуха в сети, МПа	0,4
Сила на штоке, Н	12 300
Объем камеры, см ³	376
Рабочее давление, МПа	0,1—15,0
Масса, кг	32

В пневмогидропреобразователе с пружинным аккумулятором конструкции Киевского завода станков-автоматов им. М. Горького (рис. 21, а) поршень гидроцилиндра высокого давления, подвижно связан-





Рис. 20. Одноступенчатый вертикальный пневмогидропреобразователь

Техническая характеристика

Давление масла (МПа) в гидроцилиндре (при давлении сжатого воздуха 0,5 МПа)	9
Число подключаемых цилиндров (зажимных)	3
Ход штока зажимных цилиндров, мм	20
Сила, развиваемая гидроцилиндрами, Н	29 400


Одноступенчатый пневмогидропреобразователь мод. С7027-4006 показан на рис. 21, б. При поступлении сжатого воздуха во внешнюю полость пневмоцилиндра поршень перемещается, перекрывая отверстие, сообщающее гидроцилиндр усилиителя с резервуаром, предназначенный для пополнения утечки




a

Рис. 21. Пневмогидро-
преобразователи:

a — с пружинным акку-
мулятором, *b* — мод.
С7027-4006



b



масла в гидросистеме. При дальнейшем перемещении поршня масло нагнетается в гидроцилиндры приспособления, перемещая зажимные элементы к заготовке. После контактирования зажимных элементов с заготовкой давление в гидросистеме начнет повышаться до максимального рабочего.

Техническая характеристика

Давление масла (МПа) при давлении сжатого воздуха, 0,5 МПа 10
Полный объем гидроцилиндра преобразователя, см³ 100
Масса, кг 25

При необходимости иметь большие объемы масла применяют двух-

ступенчатые пневмогидропреобразователи, осуществляя перемещение зажимных элементов и предварительное закрепление заготовки. При переключении рукоятки крана в положение закрепления сжатый воздух поступает в пневмоцилиндр преобразователя, перемещая поршень, шток которого является плунжером гидроцилиндра. После того как шток поршня перекроет радиальные отверстия, сообщающие полость *A* вытеснителя с полостью *B* преобразователя, происходит окончательное закрепление заготовки.

В преобразователе применен кран В71-3 последовательного включения. Наличие дренажного отверстия ис-




Рис. 22. Схемы двухступенчатых пневмогидропреобразователей:

a — без разделения масла и воздуха, *б* — с диафрагменным разделителем, *в* — с поршневым разделителем

ступенчатые пневмогидропреобразователи, состоящие из пневмогидропреобразователя и устройства, предназначенного для передачи давления между воздухом и маслом без изменения его значения. Двухступенчатые пневмогидропреобразователи выполняют трех типов (рис. 22).

Двухступенчатый пневмогидропреобразователь мод. С7027-4006 конструкции НПО Оргстакинпрома показан на рис. 23. При переключении крана управления в положение предварительного закрепления сжатый воздух поступает в полость *A* вытеснителя, в результате чего масло через полость *B* преобразователя поступает в гидроцилиндры приспособ-

ления, осуществляя перемещение зажимных элементов и предварительное закрепление заготовки. При переключении рукоятки крана в положение закрепления сжатый воздух поступает в пневмоцилиндр преобразователя, перемещая поршень, шток которого является плунжером гидроцилиндра. После того как шток поршня перекроет радиальные отверстия, сообщающие полость *A* вытеснителя с полостью *B* преобразователя, происходит окончательное закрепление заготовки.

В преобразователе применен кран В71-3 последовательного включения. Наличие дренажного отверстия исключает попадание воздуха из пневмоцилиндра в гидроцилиндр высокого давления.

Техническая характеристика

Давление масла (МПа) при давлении воздуха 0,5 МПа	0,5
предварительном закреплении	0,5
окончательном закреплении	10
Объем гидроцилиндра (см ³)	1000
вытеснителя	80
преобразователя	340×290×300
Габаритные размеры, мм	50
Масса, кг	50

На рис. 24 показана схема пневмогидропривода с двухступенчатым пневмогидропреобразователем и цилиндром двустороннего действия.




Рис. 23. Двухступенчатый пневмогидропреобразователь мод. С7027-4007:
а — конструкция; б — схема работы




Рис. 24. Схема пневмогидропривода с двухступенчатым пневмогидрообразователем и цилиндром двухстороннего действия

Техническая характеристика

Число гидроцилиндров 6
Сила (Н), развиваемая гидроцилиндрами при давлении сжатого воздуха 0,4 МПа 6000—13500
Наибольший ход штока, мм 12

Двухступенчатые пневмогидрообразователи применяют лишь как индивидуальные источники, т. е. для обслуживания приспособлений, устанавливаемых на одном станке, поскольку управление гидроцилиндрами приспособлений осуществляется в пневмосистеме преобразователя.

Пневмогидравлическая насосная станица работает по схеме, показанной на рис. 26. Сжатый воздух перемещает поршень цилиндра 2




Рис. 25. Пример применения пневмогидропривода УПГ-20 на фрезерном станке

Здесь 1 — пневмогидрообразователь; 2 — вытеснитель, предназначенный для вытеснения масла в гидроцилиндр 3 приспособления для быстрого подвода зажимных элементов и предварительного закрепления заготовки; 4 — вытеснитель, предназначенный для вытеснения масла в гидроцилиндр для отвода поршня в исходное положение при раскреплении заготовки.

На рис. 25 показан пример применения пневмогидропривода УПГ-20 на фрезерном станке. Пневмогидрообразователи 1, гидроцилиндры 2 и 3, краны 4 и пневмоаппаратура установлены по боковым сторонам стола 5 станка.




Рис. 26. Схема пневмогидравлической насосной станции:

1 — пневмогидроаккумулятор; 2 — гидроцилиндр; 3 — конечный выключатель; 4 — пневмораспределитель

поочередно в правую и левую стороны, нагнетая масло в гидросистему. Для компенсации пульсации масла в цилиндре 2 применяют пневмогидроаккумулятор 1.

Пневмогидравлические преобразователи рассчитывают по приведенным ниже формулам.

Одноступенчатый преобразователь (прямого действия)

Давление масла (МПа) вычисляют, если задан диаметр поршня преобразователя

$$p_m = p_b D^2 \eta / d^2.$$

Диаметр поршня преобразователя (мм) вычисляют, если задано давление p_m масла,

$$D = d \sqrt{p_m / (p_b \eta)}.$$

Объем масла (м^3): для заполнения цилиндров приспособлений: расчетный

$$V_n = 0,785 D_{\text{ц}}^2 L_{\text{ц}} n \cdot 10^{-9};$$

требуемый

$$V_m = V_n / \eta_{\text{об}};$$

вытесняемый преобразователем

$$V_{1m} = V_b d^2 \eta_{\text{об}} / D^2.$$

Требуемый ход поршня преобразователя (мм)

$$L = 1,27 V_n / (d^2 \eta_{\text{об}}).$$

Объем воздуха (м^3): скатого в преобразователе

$$V_b = 0,785 \cdot 10^{-9} D^2 L;$$

засасываемого из окружающей среды компрессором

$$V_a = V_b (p_a + p_b) / p_a.$$

Двухступенчатый преобразователь последовательного действия

Давление масла (МПа): низкое (I ступень)

$$p_{m1} = p_b;$$

высокое (II ступень)

$$p_{m2} = p_b D^2 \eta / d^2.$$

Объем масла (м^3): в резервуаре низкого давления

$$V_u = V_b;$$

требуемый в преобразователе

$$V_{m1} = (1 - \eta_{\text{об}}) V_u.$$

Здесь p_b и p_a — давление сжатого воздуха и давление окружающей среды соответственно, МПа; d — диаметр штока, мм; n — число цилиндров приспособлений; $\eta = 0,8 \div 0,9$ — КПД преобразователя; $\eta_{\text{об}} = 0,9 \div 0,95$ — объемный КПД преобразователя; $D_{\text{ц}}$ — диаметр цилиндра приспособления, мм; $L_{\text{ц}}$ — ход поршня цилиндра приспособления, мм (обозначения давлений p_b и p_m и диаметров D и d см. на рис. 19 и 22).




Рис. 27. Схема работы гидростанции типа СВ

(1 — гидробак, 2 — насос, 3 и 4 — фильтры; 5 — предохранительный клапан, 6 — аппарат включения манометра; 7; 8 — клапан обратный, 9 — пневмогидроаккумулятор; 10 — реле давления)

В качестве источника подачи масла применяют гидростанции. Основные характеристики гидростанций типа СВ приведены в табл. 19, а схема работы — на рис. 27. Гидростанция СВ имеет пневмогидроаккумулятор и управление от реле давления.

На рис. 28 показан электронасосный агрегат с гидроаккумулятором.

19. Гидростанции типа СВ

Параметр	СВ10	СВ25	СВ40
Вместимость бака, м ³	0,01	0,025	0,04
Номинальное давление масла, МПа	6,3	6,3; 12,5; 20	
Номинальная подача насоса, м ³ .мин×10 ⁴		3—18	
Мощность электродвигателя, кВт	0,27—1,5		0,27—3,0
Габаритные размеры, мм:			
высота	650	700	790
ширина	350	350	350
длина	590	590	590
Масса, кг	57	88—118	87—115

Примечание. Станции работают на чистых минеральных маслах вязкостью $(17-23) \cdot 10^{-2}$ м²/с при температуре масла 10—55 °С и температуре окружающего воздуха 10—40 °С. Масло, заливаемое в бак, должно быть отфильтровано от частиц размером более 0,025—0,04 мм.

Гидроаккумулятор позволяет поддерживать рабочее давление при вы-

ходе двигателя 2, насоса 3, газового аккумулятора 4, бака 5 и крана управления 6.




Рис. 28. Электронасосный агрегат с гидроаккумулятором

ключенным электродвигателе. Этот агрегат состоит из корпуса 1, элек-

Гидродвигатели

Гидродвигатели предназначены для преобразования энергии потока масла в энергию движения выходного звена. Их подразделяют на гидродвигатели с возвратно-поступательным движением выходного звена, т. е. гидроцилиндры, и поворотные гидродвигатели с ограниченным поворотом выходного звена. Гидроцилиндры бывают одностороннего и двухстороннего действия. В гидродах станочных приспособлений используют поршневые гидроцилиндры с рабочими камерами, образованными поверхностями корпуса и поршня со штоком, а также поворотные шиберные гидродвигатели с рабочими камерами, образованными поверхностями корпуса, вала и связанныего с ним шибера (выполненного в виде пластины).

Размеры стандартных гидроцилиндров для станочных приспособлений приведены в табл. 20—23, а примеры применения — на рис. 29; типы крепления приведены на рис. 30.




Рис. 29. Примеры применения стандартных гидроцилиндров для станочных приспособлений:
 а — одностороннего действия со сплошным штоком (ГОСТ 19897—74); б — одностороннего действия с полым штоком (ГОСТ 19898—74); в — двустороннего действия (ГОСТ 19899—74);
 г — двустороннего действия укороченного (ГОСТ 19900—74)




Рис. 30. Типы крепления гидроцилиндров двустороннего действия (ГОСТ 19899—74):
 а — на фланце 1; б — на кронштейне 2; в — на планке 3; г — на приспособлении 4

20. Гидроцилиндры одностороннего действия со сплошным штоком
наnomинальное давление 10 МПа для СП (ГОСТ 19897-74)

Размеры, мм



Обозначение цилиндров	Исполнение	Исполнение 1				Исполнение 2				Сила теоретическая, кН
		D (посадка по H_8)	d (посадка метрической резьбы 6H)	d_1	Номин.	d_2 (посадка 6H)	d_3 (посадка 8g)	D ₁	L	
								l	l_1	l_2
7021-0061	1		M14×1,5							
7021-0062		40	K 1/4"							
7021-0063	2		M14×1,5							
7021-0064			K 1/4"							
7021-0065	1		M14×1,5							
7021-0066		50	K 1/4"							
7021-0067	2		M14×1,5							
7021-0068			K 1/4"							
7021-0069	1		M14×1,5							
7021-0071		63	K 1/4"							
7021-0072	2		M14×1,5							
7021-0073			K 1/4"							
7021-0074	1		M16×1,5							
7021-0075		80	K 3/8"							
7021-0076	2		M16×1,5							
7021-0077			K 3/8"							

Примечания 1. 1 — корпус; 2 — крышка, 3 — поршень, 4 — пружина; 5 — крышка, 6 — резиновое уплотнение.
 2. Механический КПД не менее 0,93.
 3. Пример условного обозначения цилиндра исполнения 1 с размерами D = 40 мм, d = M14×1,5 мм:

Цилиндр 7021-0061 ГОСТ 19897-74

21. Гидроцилиндры одностороннего действия с полым штоком
 на начальное давление 10 МПа для СИ (ГОСТ 19898-74)

Размеры, мм

Исполнение 1*Исполнение 2*

Обозначение цилиндров	Исполнение	D (посадка H8)	d (поле допуска метрической резьбы 6H)	d ₁		d ₂		d ₃	d ₄	D ₁	L	Ход поршня l	Сила гидростатическая, кН
				Номин.	Посадка	Номин.	Посадка						
7021-0091	1		M14×1,5						71		90		
7021-0092		40	K 1/4"	18		20		13	—	56	—	12	9,9
7021-0093	2		M14×1,5								115		
7021-0094			K 1/4"										
7021-0095	1		M14×1,5						75		105		
7021-0096			K 1/4"	22	H8 f9	25		17	—	67	—		11,7
7021-0097	2	50	M14×1,5								125		
7021-0098			K 1/4"										
7021-0099	1		M14×1,5						85		112		
7021-0101		63	K 1/4"	28		32		21	—	80	—	16	23,4
7021-0102	2		M14×1,5								145		
7021-0103			K 1/4"										
7021-0104	1		M16×1,5						—		112		
7021-0105		80	K 3/8"	36	H8 f7	36		25	—	105	—		37,5
7021-0106	2		M16×1,5								145		
7021-0107			K 3/8"										

Примечания: 1 Цилиндры с метрической резьбой являются предпочтительными
 2 1 — корпус, 2 — крышка, 3 — поршень, 4 — пружина, 5 — крышка а, 6 — резиновое
 уплотнение
 3 Пример условного обозначения цилиндра исполнения 1 с размерами D = 40 мм
 и d = M14×1,5 мм

Цилиндр 7021-0091 ГОСТ 19898-74

22. Гидроцилиндры двухстороннего действия на nominalное давление
10 МПа для СП (ГОСТ 19899-74)
Размеры, мм

Исполнение 1

Исполнение 2

Обозначение цилиндров	Исполнение	D		d (шаге допуска метрической резьбы G/H)	d_1 Номин Посадка	d_2 Номин Посадка	d_3 Номин Посадка	d_4 Номин Посадка	D_1	L	Ход поршня l	Сила теоретическая, кН	
		И	II									тогда- ко при- меня- ем	план-
7021-0121				M14×1,5						105		83	
7021-0122	1			K 1/4"							12		
7021-0123				M14×1,5						130		110	
7021-0124				K 1/4"									
7021-0125				M14×1,5						125		103	
7021-0126				K 1/4"							32		
7021-0127		40	H8 <i>f7</i>	M14×1,5	22	H8 <i>f9</i>	M12	M42×1,5	60	56	150	130	14
7021-0128	2			K 1/4"									12,3
7021-0129				M14×1,5						145		121	
7021-0131	1			K 1/4"							50		
7021-0132				M14×1,5						170		148	
7021-0133	2			K 1/4"									
7021-0134	1			M14×1,5						179	80	151	

474 МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ПРИВОДЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Продолжение табл. 22

Обозна- чение цилинд- ров	Исполнение	D	d ₁ d (поле по- пуска метри- ческой резь- бы 6H)	d ₂	d ₃	d ₄	D ₁	L	Ход поршня l	l ₁	l ₂	Сила тео- ретиче- ская, кН		
												тол- кочиви- гому- щая		
7021-0135	1	40	K 1/4"	22	M12	M42×1,5	60	56	175	151	12,3	8,5		
7021-0136	2		M14×1,5						200	80				
7021-0137			K 1/4"							178				
7021-0138	1	50	M14×1,5	25	H8 f9	M16	M48×1,5	70	67	110	87	19,2	14,4	
7021-0139			K 1/4"							16				
7021-0141	2		M14×1,5							135	114			
7021-0142			K 1/4"							125	103			
7021-0143	1		M14×1,5							32				
7021-0144			K 1/4"							130	14			
7021-0145	2		M14×1,5							150				
7021-0146			K 1/4"							145	121			
7021-0147	1		M14×1,5							50				
7021-0148			K 1/4"							170	148			
7021-0149	2	63	M14×1,5	32	H8 f7	M20	M56×1,5	80	80	175	151	30,5	22,6	
7021-0151			K 1/4"							200	80			
7021-0152	1		M14×1,5							145	118			
7021-0153			K 1/4"							32	107			
7021-0154	2		M14×1,5							130				
7021-0155			K 1/4"							178				
7021-0156	1	63	M14×1,5	32	H8 f7	M20	M56×1,5	80	80	115	91	16	16	
7021-0157			K 1/4"							145	118			
7021-0158	2		M14×1,5							32				
7021-0159	2		K 1/4"							130	107			
7021-0161			M14×1,5							178				
7021-0162	1		K 1/4"											

Продолжение табл. 22

Обозна- чение цилинд- ров	Исполнение	D Номин.	d (поле до- пуска метри- ческой резь- бы 6H)	d ₁ Номин. Посадка	d ₂	d ₃	d ₄	D ₁	L	Ход поршня l	l ₁	l ₂	Сила тео- ретиче- ская, кН	
													точно- стная цифра	тигру- щая цифра
7021-0163			M14×1,5							160	32	134		
7021-0164	2		R 1/4"											
7021-0165			M14×1,5							150		124		
7021-0166		1	R 1/4"							50				
7021-0167			M14×1,5									152		
7021-0168	2	63	R 1/4"										30,5	22,6
7021-0169			M14×1,5							180				
7021-0171		1	R 1/4"							80		155		
7021-0172			M14×1,5											
7021-0173		2	R 1/4"							210		182		
7021-0174			M16×1,5							125		98		
7021-0175	1		R 5/8"								16			16
7021-0176			M16×1,5							150		124		
7021-0177		2	R 5/8"											
7021-0178			M16×1,5							140		114		
7021-0179	1		R 5/8"								32			
7021-0181			M16×1,5							165		140		
7021-0182	2	80	R 5/8"										49,2	39,2
7021-0183			M16×1,5											
7021-0184	1		R 5/8"							155		132		
7021-0185			M16×1,5								50			
7021-0186		2	R 5/8"									158		
7021-0187			M16×1,5							153				
7021-0188	1		R 5/8"								80	162		

Продолжение табл. 22

Обозна- чение цилинд- ров	Исполнение	D		d (поле по- лучка метри- ческой резь- бы 6H)	d_1 Номин. Посадка	d_2	d_3	d_4	D_1	L	Ход поршня l	l_1	l_2	Сила тео- ретиче- ская, кН		
		Номин.	Посадка											Толкаю- щие цилин- дры	Зану- щие цилин- дры	
7021-0189	2	80	$H8$ $f7$	M16×1,5	36		M24	M60×1,5	105	105	215	80	188		49,2	39,2
7021-0191				K $\frac{3}{8}$ "												
7021-0192	1			M16×1,5							125		98			
7021-0193				K $\frac{3}{8}$ "							150	16	124			
7021-0194	2			M16×1,5							140		114			
7021-0195				K $\frac{3}{8}$ "							32					
7021-0196	1			M16×1,5							165	140	16			
7021-0197				K $\frac{7}{16}$ "							50		132			
7021-0198	2	100	$H8$ $g6$	M16×1,5	45	$H8$ $f7$	M30	M72×1,5	125	125				76,9	61,3	
7021-0201	1			M16×1,5							155					
7021-0202				K $\frac{3}{8}$ "							50					
7021-0203	2			M16×1,5							185		158			
7021-0204				K $\frac{3}{8}$ "							80					
7021-0205	1			M16×1,5							215		162			
7021-0206				K $\frac{3}{8}$ "												
7021-0207	2			M16×1,5									188			
7021-0208				K $\frac{3}{8}$ "												

Примечания: 1. Цилиндры с метрической резьбой являются предпочтительными.

2. 1 — корпус, 2 — поршень, 3 и 4 — крышки, 5 — уплотнение резиновое.


3. Типы крепления приведены на рис. 3).

4. Пример условного обозначения цилиндра исполнения 1 с размерами D = 40 мм

и d M14×1,5 мм:

Цилиндр 7021-0121 ГОСТ 19899-74

23. Гидроцилиндры двухстороннего действия укороченные на шоминальное давление 10 МПа для СП (ГОСТ 19900-74)



Продолжение табл 23

Обозна- чение цилинд- ров	Исполнение	D		<i>d</i> (шаге до- пуска метри- ческой 6H)	<i>d</i> ₁		<i>d</i> ₂	<i>D</i> ₁	<i>H</i>	<i>L</i>	Ход поршня <i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	Сила тео- ретиче- ская, кН			
		Номин.	Посадка		Номин.	Посадка								Номин-	Наго-		
7021-0234	1	40		M14×1,5	22		M12				160	103	155	12,3	8,5		
7021-0235				K 1/4"							80						
7021-0236				M14×1,5							175		98				
7021-0237				K 1/4"									166				
7021-0238	1			M14×1,5			H8				95	36	90	19,2	14,4		
7021-0239				K 1/4"													
7021-0241		2		M14×1,5								16	34	102			
7021-0242				K 1/4"							110						
7021-0243	1			M14×1,5			H8					52	105	19,2	14,4		
7021-0244				K 1/4"													
7021-0245	2			M14×1,5			f9				125	50	118	19,2	14,4		
7021-0246				K 1/4"													
7021-0247	1			M14×1,5			f9				130	70	125	19,2	14,4		
7021-0248				K 1/4"													
7021-0249	2			M14×1,5			f9				145	68	136	19,2	14,4		
7021-0251				K 1/4"													
7021-0252	1			M14×1,5			f9				160	100	155	19,2	14,4		
7021-0253				K 1/4"													
7021-0254	2			M14×1,5			f9				175	98	166	19,2	14,4		
7021-0255				K 1/4"													
7021-0256	1			M14×1,5			f9				100	42	95	19,2	14,4		
7021-0257				K 1/4"													
7021-0258	2			M14×1,5			f9				110	36	104	19,2	14,4		
7021-0259				K 1/4"													

Продолжение табл. 23

Продолжение табл. 23

Обозна- чение цилинд- ров	Исполнение	<i>D</i> Номин. Посадка	<i>d</i> (после по- пуска метри- ческой резьбы 6Н)	<i>d</i> ₁		<i>d</i> ₂	<i>D</i> ₁	<i>H</i>	<i>L</i>	Ход поршня <i>l</i>	<i>l</i> ₁	<i>l</i> ₂	Сила тео- ретиче- ской, кН	
				Номин.	Посадка								голо- коно- шай	таку- щая
7021-0287	1	80 <i>f7</i>	M16×1,5	36	<i>H8</i>	M24	105	120	170 180	80 104	110 174	165	49,2	39,2
7021-0288			K 3/8"											
7021-0289			M16×1,5											
7021-0291			K 3/8"											
7021-0292	1	100 <i>f7</i>	M16×1,5	45	<i>H8</i>	M30	125	140	115 125 130 140	16 45 67 60	50 120 125 136	110	76,9	61,3
7021-0293			K 3/4"											
7021-0294			M16×1,5											
7021-0295			K 3/8"											
7021-0296	1	100 <i>f7</i>	M16×1,5	45	<i>H8</i>	M30	125	140	150 50 160 180	32 75	85 145 75 115	125 154 154 175	76,9	61,3
7021-0297			K 3/8"											
7021-0298			M16×1,5											
7021-0299			K 3/8"											
7021-0301	1	100 <i>g6</i>	M16×1,5	45	<i>H8</i>	M30	125	140	150 50 160 180	80	110 175	145 154 154 175	76,9	61,3
7021-0302			K 3/8"											
7021-0303			M16×1,5											
7021-0304			K 3/8"											
7021-0305	1	100 <i>f7</i>	M16×1,5	45	<i>H8</i>	M30	125	140	150 50 160 180	80	110 175	145 154 154 175	76,9	61,3
7021-0306			K 3/8"											
7021-0307			M16×1,5											
7021-0308			K 3/8"											

Приимечания: 1 Цилиндры с метрической резьбой являются предпочтительными.

2 1 — корпус, 2 — поршень, 3, 4 — крышки, 5 — уплотнение резиновое.

3 Пример условного обозначения цилиндра исполнения 1 с размером *L* = 40 мм и *d* = M14×1,5 мм.

Цилиндр 7021-0221 ГОСТ 19900-74




Рис. 31. Поворотный шиберный гидродвигатель

Поворотный шиберный гидродвигатель для механизированного привода токарного патрона показан на рис. 31.

Гидродвигатели рассчитывают по приведенным ниже формулам.

Гидроцилиндры одностороннего действия

Диаметр цилиндра (мм)

$$D = 1,43 \sqrt{P_c/(p\eta_{\text{мех}})};$$

Сила на штоке (Н)

$$P_c = 0,785 D^2 p \eta_{\text{мех}} - cx$$

Объем масла в гидроцилиндре (м^3) при подаче масла:
в штоковую полость

$$V_1 = 0,785 \cdot 10^{-9} (D^2 - d^2) l;$$

в поршневую полость

$$V = 0,785 \cdot 10^{-9} D^2 l.$$

Скорость перемещения поршня ($\text{м}/\text{с}$) при подаче масла:
в поршневую полость

$$v = 1,27 \cdot 10^6 Q/D^2,$$

в штоковую полость

$$v_1 = 1,27 \cdot 10^6 Q/(D^2 - d^2).$$

Гидроцилиндры двустороннего действия

Диаметр цилиндра (мм) при подаче масла:
в поршневую полость

$$D = 1,43 \sqrt{P_c/(p\eta_{\text{мех}})};$$

в штоковую полость

$$D = \sqrt{1,27 P_c/(p\eta_{\text{мех}}) + d^2}.$$

Сила на штоке (Н) при подаче масла:
в поршневую полость

$$P_c = 0,785 D^2 p \eta_{\text{мех}};$$

в штоковую полость

$$P_c = 0,785 (D^2 - d^2) p \eta_{\text{мех}},$$

где p — давление масла, МПа; d — диаметр штока, мм; $\eta_{\text{мех}} \leq 0,93$ — механический КПД; c — жесткость пружины, Н/м; x — ход пружины, мм, l — ход поршня, мм; Q — подача насоса, $\text{м}^3/\text{с}$.

Поворотные гидродвигатели

Крутящий момент (Н·м), развиваемый гидродвигателями,

$$M = pb (D^2 - d^2) n \eta \cdot 10^{-3},$$

Тяговая сила (Н) винта

$$T = M\eta / [r_{cp} \operatorname{tg}(\alpha + \varphi)],$$

где p — давление масла, МПа; b — ширина лопасти, мм; D — диаметр гидродвигателя, м; d — диаметр ступицы лопасти, мм; n — число лопастей гидродвигателей; r_{cp} — средний радиус резьбы, мм; α — угол подъема резьбы; φ — угол трения в резьбе; для трапециoidalных резьб при коэффициенте трения 0,1 $\varphi = 6^\circ$; $\eta = (0,8 \div 0,9)$ — КПД гидродвигателя.

Нестандартные тонкостенные гидроцилиндры

Цилиндр можно считать тонкостенным, если отношение толщины стенки t к внутреннему диаметру D не более 0,1. Толщина (мм):

стенки

$$t \geq pD/(2,3\sigma_{\text{доп}} - p);$$

плоского дна

$$t_d \geq 0,4D \sqrt{p/\sigma_{\text{доп}}}.$$

Допустимое рабочее давление (МПа)

$$p_{\text{доп}} = 2,3t\sigma_{\text{доп}}/(D+t),$$

где p — давление в цилиндре, МПа; $\sigma_{\text{доп}} = 50 \div 150$ МПа — допустимое напряжение в зависимости от материала цилиндра.

Нестандартные штоки гидроцилиндров рассчитывают на прочность и на устойчивость, как штоки пневмоцилиндров (см. выше).

Аккумуляторы и арматура

Для накопления и возврата энергии масла, находящегося под давлением, применяют пневмогидроаккумуляторы. В пневмогидроаккумуляторе накопление и возврат энергии происходят в результате сжатия и расширения газа. В исходном положении пневмогидроаккумулятор заполнен газом (конструктивный объем $V_{\text{кон}}$) под давлением зарядки $p_{\text{зар}}$. При максимальном рабочем давлении (масла и

газа) объем газа $V_{\text{мин}}$ максимальный. При минимальном $p_{\text{мин}}$ рабочем давлении объем газа $V_{\text{ макс}} < V_{\text{кон}}$ максимальный. Рабочий (полезный) объем аккумулятора

$$\Delta V = V_{\text{кон}} (p_{\text{ нач}}/p_{\text{ мин}} - p_{\text{ нач}}/p_{\text{ макс}}).$$

Поршневые пневмогидроаккумуляторы типа АР (табл. 24) работают на техническом азоте. Они имеют стальной цилиндр, крышки, уплотненные с помощью резиновых колец, поршень, уплотненный резиновыми кольцами с защитными шайбами, разделяющими рабочие среды. Для герметизации использованы масляный затвор (полость поршня заполняют маслом) и войлочное кольцо, пропитанное пластичным смазочным материалом. Крышки закреплены с помощью разрезных и наружных колец. Для зарядки азотом полости между поршнем и крышкой применяют зарядный клапан. Герметизация газовой полости достигается с помощью подпружиненного конического клапана с резиновым уплотнением.

При подсчете рабочих объемов по рис. 32 необходимо из двух точек на оси абсцисс, соответствующих максимальному $V_{\text{ макс}}$ и минимальному $V_{\text{мин}}$ рабочим давлениям, провести вертикальные прямые до пересечения с кривой выбранного давления зарядки газа $p_{\text{зар}}$, МПа. Затем из точек пересечения провести горизонтальные прямые до пересечения с ординатами объемов соответствующего номинального объема. Разность между двумя полученными на оси ординат значениями объемов $V_{\text{ макс}}$ и $V_{\text{мин}}$ соответствует рабочему объему.

Гидравлическая арматура служит для соединения гидроцилиндров и гидравлической арматуры. В качестве гибких трубопроводов для подачи масла под большим давлением применяют резиновые рукава высокого давления с металлическими оплетками (табл. 25). Примеры сборки резиновых рукавов приведены на рис. 33.

При давлении до 10 МПа применяют такие медные трубы, а при более высоких давлениях — холоднодеформированные стальные бесшовные трубы (табл. 26).





Рис. 32. Зависимости объема пневмогидроаккумулятора от давления при рабочих циклах:
а — медленном, б — быстром

24. Поршневые пневмогидроаккумуляторы типа АР

Размеры, мм



Приложение табл. 24

Обозначение	Номинальный емкость, $\text{м}^3 \times 10^3$	Номинальное давление, МПа	Масса, кг	D_{H}	D_{B}	H_{D}	H_{P}	Ход поршня	h	h_1	d	A	$d_{\text{кр}}$
AP-X-16/32	16	32	63					860					
AP-X-16/16		16		203	220	815	645		565		80		
AP-X-16/32		32	67					870				180	17
AP-JI-16/32		16										M42×2	
AP-X-40/16	40	16	180	306	280	325	934	965	590		75		
AP-JI-40/16			190					980					
AP-X-40/32		250	325	280	360	950	1000	570			120		300
AP-JI-40/32		265											22
AP-JI-40/32	100	490	405	360	460	1320	1370	900	18	170	M36×2		
AP-JI-100/32		510										400	26

Примечания: 1. Обозначения: А — аккумулятор, Р — разделитель (поршневого типа); Х и І — способы крепления соответственно хомутом или на лапах, 2,5 — номинальный объем; 32 — номинальное давление, МПа,

2. Расчетные графики см. рис. 32






Рис. 33. Примеры сборки резиновых рукавов со штуцером:
а — прямым; б — угловым



Соединено



Разъединено



a)



б)




Рис. 34. Быстроразъемные муфты:
а — с накидной гайкой и плунжерами; б — с накидной гайкой и шариковыми клапанами;
в — с поворотными запорными кольцами; г — мод. БРС1; д — мод. БРС2

25. Резиновые рукава высокого давления с металлическими оплетками

внутренний	наружный	Тип	Давление, МПа		Масса 1 м, кг
			в статике	в динамике	
4	14,5	I	20	12	0,4
6	16,5		19	11,5	0,45
6	19		28	17	0,6
8	21		25	15	0,7
10	23		21,5	13	0,8
12	25		21	12,5	0,9
16	29		16,5	10	1,1
20	34		15	9	1,35
25	46		12,5	7	2,7
32	53		10	6	3,2

Примечание. Тип I — с одной, тип II — с двумя, тип III — с тремя металлическими оплетками.

26. Холоднодеформированные стальные бесшовные трубы

Размеры, мм

Наружный диаметр	Толщина стенки	Масса 1 м трубы, кг
10	2,0	0,40
14	1,8	0,54
16	2,5	0,83
18	3,0	1,11
22	4,0	1,77
25	3,0	1,63
28	3,5	2,11
28	4,0	2,37
30	5,0	3,08
32	3,5	2,46
34	3,0	2,29
38	3,5	2,98

Примечание. Трубы с наружным диаметром 10, 14 и 16 мм изготавливают из стали 10, остальные — из стали 20.

Для быстрого присоединения гидроцилиндров СП к источникам давления применяют быстроразъемные муфты, показанные на рис. 34.

27. Размеры муфт мод. БРС, мм

Параметр	БРС1-12	БРС1-20	БРС2-10	БРС2-20
Длина	130	208	205	
Наружный диаметр	54	58	56	75
Диаметр резьбового отверстия	K _{1/2} "	K1"	M27×2	M24×2

Муфты мод. БРС1 используют в приводах с разомкнутым потоком масла, когда допустимо попадание воздуха, а мод. БРС2 — с замкнутым потоком масла, когда попадание воздуха не допускается (табл. 27).

В качестве уплотнений для неподвижных соединений применяют резиновые кольца, а для подвижных соединений — манжеты.

3. МАГНИТНЫЙ ПРИВОД

Основные понятия и определения

Магнитный привод — устройство для создания и подведения к рабочему зазору магнитного потока с целью использования его энергии для совершения механической работы (например, при закреплении заготовки). Магнитный привод может быть использован в любом СП. Источники магнитного потока: — электромагнитные катушки и постоянные магниты.

Магнитное станочное приспособление (МСП) — совокупность магнитного привода и установочных элементов, конструктивно оформленная в виде единого устройства, обеспечивающего выполнение заданных технологических функций. При расчетах МСП используют величины, приведенные в табл. 28.

28. Основные величины, используемые при расчетах магнитных СП

Наименование и единица измерения	Расчетные формулы	Наименование и единица измерения	Расчетные формулы
Магнитный поток, $\Phi_{\text{б}}$	$\Phi = Bs$, где s — площадь поверхности, которую пронизывает поток Φ , м ²	Сила магнитного притяжения, H	$Q = 39,8 \cdot 10^4 B^2 s_{\delta}$, где s_{δ} — площадь контакта полюсов приспособления с деталью, м ²
Магнитная индукция B , Тл	—	Рабочий зазор δ , м	Зазор между заготовкой и полюсом приспособления, обусловленный шероховатостью поверхности, отклонениями формы и другими факторами
Напряженность магнитного поля, А/м	$H = B/\mu$	Сила электрического тока I , А	
Магнитная проницаемость, Ги/м	$\mu = B/H$	Удельная сила магнитного притяжения, Па:	
Магнитная постоянная (магнитная проницаемость свободного пространства, воздуха), Ги/м	$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$	отнесенная к площади опорной поверхности детали	$p_{\text{уд.д}} = Q/s_{\text{д}}$
Полная магнитодвижущая сила, развиваемая источником магнитного потока, А	$F_0 = Iv$	отнесенная к площади полюсов приспособления	$p_{\text{уд.п}} = Q/s_{\delta}$
Число витков в электромагнитной катушке w	—		
Длина постоянного магнита (расстояние между полюсами) l_m , м	—		

Примечание. Ниже в тексте для уточнения значения Φ , B , H вводятся с индексами. Например, $\Phi_{\text{б}}$, $\Phi_{\text{у}}$ — соответственно магнитные потоки в рабочем зазоре и утечки, $\mu_{\text{ст}}$ — магнитная проницаемость стали

Материалы для изготовления магнитных станочных приспособлений

У немагнитных материалов $\mu \approx \mu_0$. К этим материалам относятся чистые металлы и сплавы на основе меди, алюминия, цинка, свинца, титана, стали аустенитного класса, немагнитные чугуны, пластмассы и компаунды. В МСП эти материалы применяют для увеличения магнитного сопротивления пути прохождения потоков утечки (как изоляторы).

У ферромагнитных материалов $\mu \gg \mu_0$ (сотни раз и более).

Нелинейная зависимость $B = \mu H$ называется кривой намагничивания (рис. 35, кривая 1)

$$\mu = \operatorname{tg} \alpha = B_i/H_i \quad (1)$$

Часть петли гистерезиса, расположенная в левом верхнем квадранте,

называют кривой размагничивания (кривая 2). Точка B_r — остаточная индукция; H_c — коэрцитивная сила.




Рис. 35. Зависимость $B = i(H)$:
1 — кривая намагничивания, 2 — кривая размагничивания

Различают ферромагнитные материалы магнитомягкие ($H_c < 10$ А/м) и магнитотвердые ($H_c > 40$ кА/м).

Магнитомягкие материалы в МСП используют для изготовления магнитопроводов, которые снижают

магнитное сопротивление пути прохождения магнитного потока. В МСП рекомендуются следующие стали: углеродистая обыкновенного качества марок Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 любой группы (А, Б, В) по ГОСТ 380-71; углеродистая конструкционная ма-

рок 08, 10, 20 с химическим составом по ГОСТ 1050-74 и 4543-71; электротехническая нелегированная типа 10895, 10880, 10864, 20895, 20880, 20864 и другие с магнитными свойствами по ГОСТ 11036-75.

(29) Магнитная индукция некоторых ферромагнитных материалов

Напряженность магнитного поля H , А/м	Магнитная индукция B (Тл) для сталей и чугунов								
	Ст3	20	50	У10А	20Х	40Х	Р18	ХВГ	СЧ10
200	0,2	—	0,015	0,01	0,06	0,015	—	—	—
500	0,55	0,5	0,07	0,04	0,34	0,033	0,03	0,05	0,05
1 000	1,22	0,975	0,272	0,186	0,88	0,11	0,10	0,19	0,18
1 500	1,35	1,24	0,56	0,475	1,1	0,34	0,18	0,74	0,30
2 000	1,4	1,38	0,775	0,73	1,25	0,58	0,69	1,08	0,46
2 500	1,47	1,43	0,91	0,91	1,36	0,81	0,93	1,24	0,54
3 000	1,51	1,51	1,02	1,025	1,42	0,96	1,03	1,32	0,61
4 000	1,57	1,585	1,175	1,215	1,52	1,16	1,12	1,33	0,7
5 000	1,62	1,630	1,29	1,325	1,6	1,28	1,17	1,48	0,78
7 500	1,7	1,723	1,44	1,5	1,68	1,47	1,33	1,56	0,91
10 000	1,77	1,78	1,54	1,59	1,74	1,58	1,27	1,61	1,00
12 500	1,83	1,83	1,60	1,67	1,80	1,65	1,30	1,65	1,07
15 000	1,87	1,86	1,655	1,7	1,84	1,72	1,32	1,58	1,12
20 000	1,95	1,94	1,72	1,78	1,91	1,79	1,36	1,72	1,22
25 000	2,01	1,96	1,78	1,83	1,97	1,85	1,39	1,77	1,30
30 000	2,07	2,04	1,82	1,87	2,01	1,89	1,41	1,79	1,37
35 000	2,12	2,07	1,86	1,91	2,04	1,92	1,44	1,81	1,42
40 000	—	2,11	1,88	1,94	2,07	1,95	1,46	1,84	1,46
45 000	—	2,14	1,905	1,96	2,03	1,98	1,47	1,86	1,50
50 000	—	2,166	1,93	1,97	2,11	2,01	1,49	1,87	1,54
55 000	—	—	1,94	2,00	—	—	—	1,88	—
60 000	—	—	1,95	2,02	—	—	—	1,89	—
65 000	—	—	1,965	—	—	—	—	1,90	—

30. Основные характеристики магнитотвёрдых материалов

ГОСТ	Группа материалов	Марка материала	Остаточная индукция B_r Тл	Боэритивная сила (по индукции) $H_c B'$ кА/м	$(BH)_{\max}$ кДж/м ³
17809-72	Литые	ЮН13ДК24 ЮН14ДК24* ЮН14ДК25А ЮН13ДК25БА	1,25 1,20 1,33	40 48 52	36 36 56
24063-80	Феррины магнитотвердые	16БА190 18БА220* 22БА220* 24БА210* 25БА150 25БА170 28БА190	0,3 0,33 0,36 0,37 0,38 0,38 0,39	185 210 215 210 145 165 185	16 18 22 24 25 25 28
21559-76	Магнитотвердые спеченные	КС37 КС37А КСП37 КСП37А	0,77 0,82 0,85 0,90	540 560 520 500	110 130 130 145

П р и м е ч а н и е. Звездочкой отмечены предпочтительные материалы.

После изготовления магнитопроводы желательно отжигать в нейтральной среде, что способствует повышению магнитных свойств используемого материала. Для повышения износостойкости рабочих поверхностей полюсников^{*1} в отдельных случаях допускается цементация на глубину 0,8–1,5 мм с последующей термической обработкой.

Закрепляемая заготовка, как правило, является одним из магнитопроводов. Магнитные свойства материала заготовок могут отличаться от свойств материала постоянных элементов МСП.

В табл. 29 приведена магнитная индукция наиболее распространенных ферромагнитных материалов для построения кривых намагничивания.

В табл. 30 приведены основные магнитные характеристики магнитотвердых материалов, используемых в магнитной оснастке для изготовления постоянных магнитов.

При расчетах приспособлений с постоянными магнитами используют кривую размагничивания материала, которую берут из соответствующих стандартов на магнитотвердые материалы.

Классификация и схемы типовых конструкций магнитных станочных приспособлений

По функциональному назначению область применения магнитной технологической оснастки ограничений не имеет. Установочно-зажимные МСП представлены в виде плит, патронов, тисков, кондукторов и т. д. (магнитную оснастку можно применять в качестве грузозахватных устройств, приспособлений для сварочных работ и т. д.).

^{*1} Полюсник — магнитопровод, по которому магнитный поток подводится к рабочему зазору (т. е. к рабочей поверхности МСП). Поверхность полюсника, совпадающая с рабочей поверхностью МСП, называется полюсом. Полярность полюсов определенная (*N* или *S*).


По степени специализации МСП бывают универсальными, специализированными и специальными. Простые дополнительные устройства к МСП (линейки, упоры, переходники и др.) сообщают им функции переналаживаемой оснастки.

Классификация приспособлений по виду источника магнитного поля и способу управления представлена на рис. 36.

Электромагнитное приспособление по схеме «катушка — полюс» (рис. 37) имеет чередующиеся по полярности стальные сердечники 3 с электромагнитными катушками (ЭМК) 2. Сердечники установлены на стальном основании 1. Эту часть приспособления называют силовым блоком (СБ). В адаптерную плиту (АП) — стальную пластину 7 с пазами, через немагнитные прокладки 5 вставлены полюсники 4. Последние могут составлять одно целое с сердечниками 3. При прохождении постоянного электрического тока по ЭМК возникает электромагнитное поле, характеризуемое потоком Φ . В рабочем зазоре поле взаимодействует с заготовкой с силой Q . Прекращение подачи тока в катушки соответствует отключению приспособления и откреплению заготовки (электромагнитное управление). В зависимости от закрепляемой заготовки и конструкции приспособления полюса 4 могут иметь форму прямоугольника (как на рис. 37), окружности, трапеции и т. д.

Электромагнитные приспособления изготавливают в виде прямоугольных и круглых плит, используемых на плоскошлифовальных станках, а также электромагнитных патронов, применяемых в подшипниковой промышленности.

Приспособления с литыми магнитами. Литые магниты используют только в приспособлениях, которые не имеют подвижных частей. В плате с электроимпульсным управлением (рис. 38) стальное основание 7, стальная рамка 5, литой постоянный магнит 6 и электромагнитная катушка 4 составляют силовой блок (СБ). Адаптерная плита представлена стальной пластиной 1, в пазы которой через немагнитные прокладки 3

**Рис. 39. Классификация МСП**

поставлена пакетадка 2, выполненная в виде гребенки. При пропускании по виткам катушки короткого (0,5—1,0 с) и мощного (приблизительно 8—15 кВт) импульса тока постоянный магнит и вся система (включая закрепляемую заготовку) намагничиваются. Дальнейшее удержание




Рис. 37. Схема электромагнитной плиты ($H_{МСП}$ и $B_{МСП}$ — высота и ширина плиты соответственно; t — шаг полюсов; $2h_0$ — двойная высота окна под ЭМК)

заготовки осуществляется потоком постоянного магнита (ЭМК отключена). Для снятия обработанной детали всю систему размагничивают путем подачи в ЭМК от специальной установки чередующихся по знаку и убывающих по амплитуде импульсов тока. Число импульсов 10—12.

Время размагничивания приблизительно 10 с.

Приспособление с магнитотвердыми ферритами (керамическими магнитами) конструктивно оформляют




Рис. 38. Схема плиты с электроимпульсным управлением

в виде коробки, внутри которой имеется подвижный блок (рис. 39). Оно имеет адаптерную плиту, силовой блок и немагнитное основание 1. Силовой блок разделен на верхнюю (неподвижную) и нижнюю (подвижную) части ($a_1 : a_2 = 0,83$). Каждый блок состоит из чередующихся стальных магнитопроводов 3 и 5 и намагниченных перед сборкой постоянных магнитов 2 и 4, собранных в монолитные конструкции. К одному магнитопроводу магниты в блоке должны быть обращены одинаковой полярностью.




Рис. 39. Схема части плиты с магнитотвердыми ферритами:
a — положение «включено»; b — положение «выключено»

В положении «включено» под магнитами верхней части блока расположены магниты нижней части блока одинаковой полярности. Потоки их складываются и по магнитопроводу подводятся к рабочему зазору δ и детали b (рис. 39, а). Нижняя часть блока подвижная. При ее перемещении на шаг t под магнитами верхней части блока располагаются магниты нижней части блока с противоположной полярностью, которые «нейтрализуют» работу магнитов верхней части блока (рис. 39, б).




Рис. 40. Схема магнитной призмы

Призма с магнитотвердыми ферритами (рис. 40) имеет две стальные губки 1, соединенные через немагнитные прокладки 2 и 7. Внутри призмы помещены два неподвижных магнита 3 и 6 и один подвижный 4. Последний собран в узел — ротор с двумя стальными накладками 5 в виде сегментов. Ротор может поворачиваться на 180°. При совпадении полярности магнитов заготовка закреплена. Если средний магнит имеет противоположную полярность по сравнению с неподвижными магнитами, обработанная деталь откреплена [$(a_1' + a_1'') : a_2 = 0,83$].

Электромагнитным полем нельзя размагнитить магнитотвердые ферриты, но можно воздействовать на поле постоянного магнита. Используя этот принцип, можно создать простые и легко управляемые МСП.

На рис. 41, а показана схема захвата, состоящего из двух полюсников 2, постоянного магнита 3 и надетой на него ЭМК. Когда ЭМК не включена, захватывает заготовку 4 с определенной силой Q и может удерживать ее долгое время. При включении тока ЭМК создает поток $\Phi_{\text{ЭМ}}$, противоположный потоку постоянного магнита Φ_M . Обработанная деталь освобождается. Чтобы не допускать перегрева ЭМК, время ее работы не должно превышать 2–3 с.

В захвате, изображенном на рис. 41, б, кроме магнита 4 из магнитотвердого феррита имеется дополнительный литой магнит 2, на который падет ЭМК 1. Параметры ЭМК должны обеспечить возможность перемагничивания литого магнита.




Рис. 41. Захваты с электромагнитным управлением:
а — с «запирающей» электромагнитной катушкой; б — с дополнительным управляемым магнитом

При совпадении полярности постоянных магнитов (ЭМК отключена) заготовка 5 удерживается приспособлением. Для освобождения приспособления в катушку подается короткий и мощный импульс тока, вследствие чего литой магнит 2 перемагничивается и его полярность изменяется на противоположную. Параметры магнита 2 подбирают так, чтобы

то поток смог нейтрализовать действие потока магнита 4 (потоки проходят по пути: магнит 4, полюсник 3, магнит 4, полюсник 3, магнит 4). Обработанная деталь освобождается. Тока в ЭМК нет. Приспособление в отключенном состоянии может оставаться долго. Метод управления приспособлением — электромагнитный.

Силовые характеристики универсальных магнитных приспособлений

Основными разновидностями универсальных МСП являются плиты, патроны и призмы. Их функциональная пригодность определяется прежде всего силовыми характеристиками.

Магнитные (и электромагнитные) плиты. Удельную силу притяжения $p_{уд}$ и минимальный размер закрепляемой заготовки определяют по ГОСТ 17519—84. Современные магнитные плиты при малых зазорах ($\delta < 0,03$ мм) обеспечивают удельную силу притяжения $p_{уд} = 500 \div 750$ кПа.

Равномерность распределения силы притяжения по рабочей поверхности плиты

$$W = S/Q_{ср} \cdot 100 \%,$$

где S и $Q_{ср}$ — соответственно среднеквадратичное и среднеарифметическое отклонения силы притяжения эталонного образца. При чистовых операциях $W < 20 \div 30\%$.

Чувствительность плиты к зазору определяется функцией $Q=f(\delta)$ (рис. 42, кривая 1), которая находится экспериментально и обычно представляет собой гиперболу вида $Q=a/(b+\delta)$. Для этого берут жесткую пластину из стали 20 (Ст20), шероховатость опорной поверхности которой не ниже $Ra=0,63$ мкм, отклонение от плоскости не более 20 мкм. Пластина должна перекрывать не менее трех полюсов плиты. С помощью динамометра определяют силу Q_0 отрыва заготовки при зазоре $\delta=0,02 \div 0,05$ мм. Затем проклад-

ками из немагнитного материала (латунной, алюминиевой фольги) создается равномерный зазор $\delta_1 \approx 0,2$ мм между заготовкой и плитой и определяется сила Q_1 . Также определяется Q_2 при равномерном зазоре $\delta_2 \approx 0,4$ мм.




Рис. 42. Зависимости:
1 — $Q = f(\delta)$; 2 — $Q = f(\Delta)$

Коэффициенты гиперболы:

$$b = (Q\delta_1 - Q_2\delta_2)/(Q_2 - Q_1);$$

$$a = Q_1(\delta_1 + b),$$

По полученным данным строят функцию $Q=f(\delta)$.

Нижнюю границу зоны рассеяния силы притяжения заготовок при реальном зазоре, определяемом отклонением Δ от плоскости опорной поверхности, находят по зависимости

$$Q = a/(x\Delta + b).$$

При этом поправочный коэффициент $x=0,52$ для отклонений от плоскости Δ в диапазоне 0,2—0,4 мм.

После нахождения ординат точек 1—4 недостающий участок между

точками 4 и 5 интерполируют кривую (прямой) до точки 5. Полученная зависимость $Q=f(\Delta)$ (кривая 2) позволяет определить влияние отклонений от плоскости опорной поверхности заготовки на силу притяжения на данном МСП. По этим же данным определяют удельную силу притяжения плиты при соответствующем отклонении формы заготовки.

У магнитных патронов (ГОСТ 24568—81) кроме удельной силы магнитного притяжения важной силовой характеристикой является также критический удерживающий крутящий момент M_{kp} , который определяют экспериментально. Для этого используют диски (6—10 шт.) с па-




Рис. 43. Зависимость $M_{kp}=f(d)$ при $D=\text{const}$ для токарных магнитных патронов

ружным диаметром от $D_{\max} = D_{\pi}$ (D_{π} — диаметр магнитного патрона) до $D_{\min} \approx 60 \div 100$ мм:

$$M_{kp} = P_z D_i / 2.$$

При закреплении на патроне диска диаметром D_i экспериментально определяют критическую силу P_z , при которой происходит нарушение равновесия диска (сила P_z прикладывается по касательной к окружности диаметром D_i с помощью динамометра). Затем на диске сверлят центральное отверстие и последовательно растачивают его от d_{\min} до

d_{\max} (с выбранным шагом). При этом каждый раз определяют силу P_z . По экспериментальным данным строят зависимости $M_{kp}=f(d)$ при $D=\text{const}$ (рис. 43), которые используют для определения режима резания при точении заготовки, закрепленной на данном магнитном патроне. Зная для данной заготовки (кольца, фланца) ее внутренний d_i и наружный D_i диаметры, по графику $M_{kp}=f(d)$ находят удерживающий момент $M_{kp,i}$, а по нему и допустимую силу резания $P_z \leq 2M_{kp,i}/d_{ob}$, где d_{ob} — диаметр обрабатываемой поверхности заготовки. При расчете P_z вводят коэффициент запаса $K = 1,5 \div 2,0$.

Магнитные призмы не имеют стандартных силовых характеристик. Для определения условий равновесия закрепляемого вала (заготовки) при действии на него сил магнитного притяжения и резания необходимо знать силу Q магнитного притяжения вала к призме. Сила притяжения Q равна силе отрыва вала диаметром d от призмы (определяются с помощью динамометра, направление силы Q по биссектрисе угла призмы). Для данной призмы сила притяжения вала зависит от его диаметра, а также магнитной проницаемости материала μ и шероховатости поверхности Rz . Практическое значение имеют графики вида $Q=f(d)$ при $\mu=\text{const}$ и $Rz=\text{const}$.

Критический момент проворота вала в призме $M_{kp} = P_{kp}l$ (где P_{kp} — критическая сила, заставляющая вал проворачиваться; l — плечо приложения силы P_{kp}); M_{kp} зависит от тех же параметров, что и Q . Поэтому для данной призмы строят зависимости $M_{kp}=f(d)$ при μ и $Rz=\text{const}$.

Силу сдвига Q_{cd} вала по губкам призмы определяют с помощью динамометра путем приложения равномерно возрастающей нагрузки в направлении оси вала до начала сдвига: $Q_{cd}=f(d, \mu, Rz)$.

Экспериментальные зависимости $Q=f(d)$, $Q_{cd}=f(d)$, $M_{kp}=f(d)$ используют при расчете условий равновесия вала (табл. 31).

31. Типовые схемы установки заготовок на МСП и расчетные зависимости для определения условий их равновесия

Схема установки заготовки	Расчетные зависимости и пояснения
	<p>Общий случай: единичная заготовка с опорной поверхностью произвольной формы установлена на МСП без со-прикосновения с упорами. Расчет условий равновесия заготовки осуществляется путем решения зависимостей интегрального вида методом итераций (следовательно — с исполь-зованием ЭВМ). Методика расчета приведена в приложении</p>
	<p>1. Условие неопрокидывания заготовки: $f(x, y) \geq 0$. При заготовке плоскоквадратной формы со сторонами $a \times b$, $f(x, y) = 12M_{0y}x/(ab^3) + 12M_{0x}y/(a^3b) + (P_z + m + Q)/(ab)$ Составляющие момента сил $\vec{P} + \vec{m} + \vec{Q}$ относительно осей Ox и OY: $M_{0x} = y_0 P_z - z_0 P_y + y_i (m + Q)$; $M_{0y} = x_0 P_z - z_0 P_x + x_i (m + Q)$, где x_i и y_i — координаты центра инерции заготовки; x_0, y_0 и z_0 — координаты точки приложения силы \vec{P}; m — масса заготовки. Условие проверяют для точек с координатами x и y соответственно: $(-a/2, -b/2); (-a/2, b/2); (a/2, -b/2); (a/2, b/2)$. 2. Проверка на отсутствие сдвига заготовки: $k(P_z + m + Q) \geq \sqrt{P_x^2 + P_y^2}$, где k — коэффициент трения скольжения между заготовкой и зеркалом МСП (определяют экспериментально). Ориентиро-вочно $k = 0,15 \div 0,2$ для обработанных заготовок; $k = 0,25$ для заготовок с необработанной поверхностью. 3. Проверка на отсутствие поворота заготовки: $M_{tr} \geq M_{P_z}$, где M_{tr} и M_{P_z} — соответственно моменты сил трения и внешней силы относительно полюса трения (см. приложение). При установке заготовки «по упорам» проверку осуществляют только на опрокидывание</p>
	<p>Устойчивость деталей, установленных между двумя упо-рами I:</p> $P_{рез} \leq (21,2b + 23,2h) p_{удs}/(2a)$, где $P_{рез}$ — составляющая силы резания, направленная вдоль лежащей. Дополнительно необходима проверка на опрокидывание одной заготовки

Продолжение табл. 3'

Схема установки заготовки	Расчетные зависимости и пояснения
	<p>Установка заготовки типа диска, кольца или фланца на магнитном патроне.</p> <p>1. Проверка на отсутствие сдвига заготовки в плоскости патрона:</p> $P_p \leq k p_{уд} \pi (R^2 - r_0^2).$ <p>При закреплении дисков r_0 определяется конструкцией патрона.</p> <p>2. Проверка на отсутствие проворота заготовки:</p> $P_z \leq 0,67 k p_{уд} h (R^2 - r_0^2)/r.$ <p>3. Проверка на опрокидывание:</p> $P_p H \leq p_{уд} (3,55 R^3 - 2,22 r_0^3 - 1,33 R^2 r_0) C.$ <p>При наружном точении $C = 1$; при растачивании $C = 0,7 \div 0,9$.</p>
<p>План контакта валика с губкой призмы</p>	<p>Расчет условий равновесия заготовки, установленной на магнитную призму.</p> <p>1. Проверка валика на сдвиг:</p> $0 \leq \alpha \leq \pi/2.$ <p>Угол α находят из уравнения</p> $\operatorname{tg} \alpha = [P_x \sin \theta / h \cos \alpha] -$ $- h (P_z \sin \alpha + P_x \cos \alpha - \sin \theta) : (P_y + m + Q).$ <p>Уравнение решают методом итераций.</p> <p>2. Проверка на проворот вала:</p> $P_z (r - v_0) + r [A_1 (\cos^2 \theta + h \sin 2\theta \cos \alpha) - A_2 \sin^2 \theta] \leq 0,$ <p>где $A_1 = P_x / (h \sin \alpha)$; $A_2 = (P_z + P_x \sin \theta \operatorname{ctg} \alpha) / \cos \theta$</p> <p>3. Проверка на отрыв вала:</p> $a_1 l + b_1 > 0; \quad b_1 > 0;$ $a_2 l + b_2 > 0; \quad b_2 > 0.$ <p>При этом</p> $a_{1,2} = 12/l^3 [(A_3 \pm A_4)/2 - (A_1 \pm A_2) l/2];$ $b_{1,2} = (A_1 \pm A_2)/(2l) - 6 [(A_3 \pm A_4) 2 - (A_1 \pm A_2) l/4] : l^2.$ <p>Величины A_3 и A_4 рассчитывают по формулам</p> $A_3 = -(A_2 r h \sin \alpha \cos \theta + P_z x_0) / [\cos \theta (1 + l \cos \alpha)]$ $A_4 = [P_x (v_0 - r) + P_y x_0 + m l / r +$ $+ A_1 r h \cos \alpha \sin \theta] / (h \cos \alpha \cos \theta) - A_1 \sin \theta / (h \cos \alpha \cos \theta).$

П р и м е ч а н и я: 1. При расчете условий равновесия заготовки — валика, установленного на призме и находящегося под действием внешней силы P (составляющими P_x , P_y , P_z) и удерживающей магнитной силы Q , давление по линии контакта подчиняется линейной зависимости вида $N_{1,2}(x) = a_{1,2}x + b_{1,2}$, где $N_{1,2}$ — силы реакции губок призмы (в расчете на единицу длины), $a_{1,2}$ и $b_{1,2}$ — коэффициенты, определяемые расчетным путем $F_{1,2}^c(x)$ и $F_{1,2}^n(x)$ — силы трения скольжения, обусловленные силами $N_{1,2}$ и препятствующие соответственно сдвигу валика вдоль оси X и его повороту относительно той же оси. Индексы 1 и 2 относятся соответственно к стыкам на одной и второй губках призмы. Силы реакции губок призмы $N_{1,2}$ определяются силой магнитного притяжения валика Q , составляющей P_y силы резания и массой заготовки m . Угол α между F и F_i^n является определяемой величиной, по которой проверяют одно из условий равновесия заготовки.

2. Коэффициент трения скольжения в случае установки заготовки на обработанной поверхности определяется экспериментально.

3. Несколько весят коэффициент запаса: при черновых операциях $K_3 = 1,5$; при чистовых $K_3 = 1,1 \div 1,25$.

Влияние конструкторско-технологических параметров заготовки на силу магнитного притяжения

Шероховатость опорной поверхности учитывают дополнительным введением в расчет приведенного равномерного воздушного зазора δ_V , который определяют по рис. 44 в зависимости от R_z .




Рис. 44. Зависимость приведенного воздушного зазора δ_V от шероховатости опорной поверхности заготовки R_z

Магнитные свойства материала заготовки учитывают коэффициентом k_m :

Материал детали

Стали:	углеродистые обыкновенного качества типа Ст0—Ст3, низкоуглеродистые типа 08, 10, 20; низколегированные конструкционные типа 15Х, 20Х; электротехнические легированные типа 10880, 20880	1,0
	углеродистые и легированные типа 40, 50, У7А, 40Х, 50Х	0,95—0,97
	инструментальные легированные типы: 9ХС, ХВГ и др., X12, X12Ф1, X12М и др.	0,9—0,95
	инструментальные быстрорежущие типы Р9 и Р18	0,80—0,85
Чугуны:		
	серые	0,4—0,5
	ковки	0,5—0,6

Толщина h_d детали^{*1} влияет на силу магнитного притяжения, если последняя меньше толщины a_p полюса элементарной системы. Удельная сила притяжения заготовки с учетом ее толщины

$$P'_{уд п} = 1,28 / [a_p P_{уд п} (h_d - 0,22 a_p)],$$

где $P_{уд п}$ — удельная сила притяжения на полюсе приспособления при $h_d = a_p$. Коэффициент, учитывающий влияние h_d на $P_{уд п}$:

$$k_h = 1,28 (h_d - 0,22 a_p) / a_p.$$

Форма контакта заготовки с поверхностью МСП влияет на силу притяжения в случае, если заготовка по размерам близка к эталонному образцу (при определении $P_{уд}$). Это влияние оценивается коэффициентом k_Φ :

Заготовки в виде

Сплошного диска	1,0
Кольца	1,1
Диска с выточкой	1,0
Квадрата	0,8

Решение задачи о функциональной пригодности МСП и определение силовой характеристики вновь проектируемого приспособления

Для существующих (как правило, универсальных) МСП силовые характеристики которых либо известны, либо могут быть определены экспериментально, решается задача о функциональной пригодности МСП. В этом случае известны тип и размеры МСП, параметры, характеристика и схема установки заготовки, действующие силы, в том числе сила магнитного притяжения. Если заготовка сохранит равновесие при действии на нее магнитных и внешних сил, то МСП пригодно для выполнения планируемой операции. В противном случае необходимо либо изменить схему установки заготовки (например, путем применения упоров и других устройств), либо

*1 Принимают во внимание толщину детали h_d (т. е. после снятия припуска с заготовки), так как она регламентирует рабочий магнитный поток и, следовательно, силу притяжения.

подобрать МСП с более высокими силовыми характеристиками.

Силу притяжения заготовки, установленной на универсальном МСП, определяют следующим образом.

1. По функции $Q=f(\Delta)$ (см. стр. 495) с учетом отклонений формы и шероховатости опорной поверхности заготовки находят силу Q_d магнитного притяжения для эталонного образца. При этом влияние шероховатости при $Rz \leq 80$ мкм и отношения формы при $\Delta \leq 0,05$ мм можно не учитывать.

2. Определить поправочные коэффициенты k_m , k_h , k_f (см. стр. 499).

3. Определить удельную силу магнитного притяжения заготовки при заданных условиях:

$$p_{уд, д} = Q_d k_m k_h / s_d.$$

4. Определить силу магнитного притяжения заготовки на данном приспособлении:

$$Q = p_{уд, д} s_d k_f.$$

Полученная сила магнитного притяжения заготовки должна отвечать условию $Q \geq Q_t$, где Q_t — требуемая сила притяжения.

При проектировании нового (как правило, специального) МСП используют приведенные в табл. 31 зависимости. По ним находят требуемую силу магнитного притяжения $Q_t = Q$, а по ней и силовую характеристику (удельную силу $p_{уд}$), которая является исходным параметром при расчете магнитной системы.

Расчет специальных МСП *1

Последовательность расчета следующая: 1. Выбирают схему базирования заготовки (заготовок).

2. Определяют требуемую силу магнитного притяжения Q_t заготовки: находят минимальную силу $Q_{min} = Q_t$, обеспечивающую условия равновесия согласно зависимостям, приведенным в табл. 31.

3. Предварительно проверяют возможность использования магнитного приспособления:

$$Q_t / s_3 = p_{уд, д} \leq 400 \div 650 \text{ кПа}$$

*1 По этой же методике рассчитывают и универсальные МСП, создаваемые вновь.

(нижний предел для тонких и больших по размерам деталей; верхний предел — для крупных деталей; s_3 — плопадь опорной поверхности заготовки).

Если рудд получается больше указанного, то следует изменить схему установки детали так, чтобы это привело к снижению Q_t (например, использование упоров, ограничителей, твердосплавных шипов и т. д.).

4. Разрабатывают расчетную схему МСП.

5. Расчитывают элементарную магнитную систему приспособления. Цель расчета: подбор таких ее параметров, с помощью которых при минимальных затратах энергии будет обеспечено достижение требуемой силы магнитного притяжения.

6. Рассчитывают жесткость оснастки, достигаемую точность, допустимый нагрев; рассчитывают механизм переключения и т. д., а также выбирают присоединительные размеры. Специфичным является расчет магнитной системы приспособления.

Рекомендации по разработке расчетной схемы МСП. 1. Путь прохождения магнитного потока в элементарной системе должен быть наиболее коротким, по возможности не разветвленным.

2. Необходимо избегать введения в конструкцию тонких и длинных магнитопроводов. Насыщение полюсников до $B > 1,9$ Тл приводит к большим потерям и «запиранию» потока (т. е. магнитопровод становится неспособным пропустить через себя нужный поток).

3. По возможности избегать, а в случае необходимости стремиться сводить к минимуму воздушные зазоры на пути прохождения магнитного потока (обычно в стыках магнитопроводов).

4. Стремиться к снижению потоков утечки.

5. Стремиться к минимальному числу элементарных систем в конструировании МСП

6. Разрабатывая конструкцию элементарной системы, продумывать конструкцию МСП в целом и технологию его изготовления.

Конструирование элементарной магнитной системы (ЭМС). Любое УПИ можно представить в виде одной системы или совокупности параллельно работающих элементарных систем (см. рис. 37 и 39). Конструктор создает ЭМС на первой стадии проектирования как расчетную схему будущего МСП. В основном встречаются ЭМС с электромагнитными катушками и магнитоизвестковыми ферритами.

На рис. 45, а показана призматическая ЭМС с электромагнитной катушкой.

Большая магнитная сила возникает также и в зазоре над приставкой. Чем дальше разнесены полюса ЭМС, тем менее равномерно распределена сила притяжения по площади опорной поверхности детали.

При конструировании ЭМС принимают во внимание конструктивско-технологические данные детали и требуемую силу магнитного притяжения. На первом этапе конструирования определяют число ЭМС в МСП. Возможны следующие варианты.

Вариант 1. Закреплению подлежат крупные детали с опорной поверхностью $s_d = L_d B_d \geq 100 \times 100$ мм. Число ЭМС, приходящихся на длину детали L_d , определяется требуемой равномерностью распределения силы притяжения по площади опорной поверхности детали. При этом ширина ЭМС кратна или дробна B_d ; толщина полюсника $a_p \leq h_d$; для многосистемных МСП $3 \leq a_p \leq 15$ мм; шаг системы $t = 2a_p + 2\Delta + C$; $C \approx 1.43a_p$; толщина немагнитной прокладки $\Delta = 1.5 \div 4$ мм (в зависимости от t).

Вариант 2. Закреплению подлежат детали, в контур опорной поверхности которых вписывается круг диаметром d . В этом случае если $h_d > 5$ мм и $35 \leq d \leq 70$ мм, то $t \leq 40$ мм, $a_p = 5 \div 7$ мм; если $h_d > 5$ мм и $d = 18 \div 25$ мм, то $t = d$; $a_p = 3 \div 4$ мм, если $h_d < 5$ мм и $8 \leq d < 70$ мм, то $t = 18 \div 25$ мм; $\Delta \leq a_p \leq 5$ мм.

При $d < 10$ мм на силовой блок устанавливают адаптерную плиту в виде набора чередующихся стальных ($a_p = 2$ мм) и латунных ($\Delta = 1 \div 1.5$ мм) пластин. При этом $t = 20 \div 25$ мм; $a_{st} = 4 \div 5$ мм.

Если магнитные свойства материала детали ниже, чем у стали полюсников (Ст3), то $a_p \approx k_m h_d$.

При возможности полюсники 1 адаптерной плиты выполняют в виде усеченного клина, торцевая поверхность которого соответствует трапеции с основаниями a_p и a'_p (рис. 45, б). Рабочий зазор δ вводят в расчет при значении, определенном рекомендациями на стр. 495. Высоту адаптерной плиты a_a определяют




Рис. 45. Магнитная система электромагнитной плиты, выполненной по схеме катушки — полюс:
а — обычное исполнение, б — зауженными полюсниками

тумкой 5 (см. также рис. 37). Образованный ею магнитный поток Φ_o проходит по сердечникам 4, полюсникам 1, рабочему зазору δ , детали 7 и основанию 6 (рабочий поток $\Phi_d = \Phi_o$), а также через немагнитные прокладки 2, приставку 3 и внутри пространства под ЭМС (потоки утечки Φ_y). Сила магнитного притяжения сосредоточена на полюсах ЭМС с размерами $a_p \times b$ (т. е. на N и S). При наличии стальной приставки 3 и тонких деталей не-

с учетом конструкторско-технологических и эксплуатационных факторов; она влияет на жесткость МСП. В зависимости от размера рабочей поверхности приспособления $a_a = 20 \div 45$ мм. Толщина сердечников $a_{ct} \geq a_p$, но в стыке адаптерной пластины — силовой блок $a_{ct} = a_p$.

Длина (высота) сердечников l_{ct} : в первом приближении $l_{ct} \approx 7a_{ct}$; в дальнейшем уточняют по F_0 .

Толщину основания h_o выбирают из условий жесткости МСП. При этом $h_o = 20 \div 40$ мм.

После предварительного вычерчивания ЭМС проверяют возможность размещения в окне размером $2h_{ok} \times l_{ok}$ электромагнитной катушки, обеспечивающей требуемую мощность МСП:

$$qw = 4Q_c \rho l_{cp} \delta^2 \times \\ \times \left(1 + \frac{\mu_0 l_{ct}}{2\delta \mu_{ct}}\right)^2 / (\tau K_t S_t \mu_0 \delta),$$

где Q_c — требуемая сила притяжения детали одной ЭМС; $\rho = 0,0175$ Ом·мм²/м; l_{cp} — средняя длина витка электромагнитной катушки, м; l_{ct} — средняя длина магнитной силовой линии по стальным магнитопроводам, м; τ — превышение температуры нагрева приспособления, °C; $K_t = 18 \div 20$ Вт/(м² °C) — коэф-




Рис. 46. Элементарная магнитная система с магнитотвердым ферритом

фициент теплопроводности; S_t — площадь поверхности теплообмена ЭМС, м².

Должно быть $qw = K_3 l_{ok} 2h_{ok}$. После проверки следует уточнить размеры ЭМС.

На рис. 46 показана призматическая ЭМС с магнитотвердым ферритом (например, оксидно-бариевым магнитом). Для отключения МСП методом пейтрализации магнит разделен на две части 1 и 2, в соотношении $a_1 : a_2 = 0,83$. При конструировании ЭМС с постоянным магнитом необходимо учитывать, что с увеличением воздушных зазоров на пути прохождения рабочего потока (в основном за счет δ) достичимая сила притяжения, отнесенная к единице площади полюса, $p_{ud,n}$ уменьшается (табл. 32).

32. Коэффициент K , учитывающий снижение $p_{ud,n}$ в зависимости от зазора в ЭМС с постоянным магнитом

l_m , мм	$p'_{ud,n}$, кПа, при $\delta = 0,05$ мм	K	Пределы измене- ния δ , мм
8	780	0,16	0,05—0,1
10	830	0,12	0,05—0,15
12	880	0,10	0,05—0,2
14	930	0,88	0,05—0,25
16	980	0,8	0,05—0,3
18—20	1080	0,7	0,05—0,3

Достичимая $p_{ud,n} = p'_{ud,n} K^{\delta/0,05}$, где $p'_{ud,n}$ — удельная сила магнитного притяжения при $\delta = 0,05$ мм и соответствующей длине l_m . Длину магнита ЭМС выбирают в зависимости от рабочего зазора δ , а толщину полюсника a_p — в зависимости от длины магнита l_m (табл. 33).

33. Рекомендуемые значения l_m и a_p для ЭМС с постоянным магнитом

δ , мм	l_m , мм	a_p , мм
0—0,1	6—8	$0,8l_m$
0,05—0,15	8—10	$0,65l_m$
0,1—0,2	10—12	$0,65l_m$
0,15—0,25	12—14	$(0,5—0,56)l_m$
0,2—0,3	14—18	$(0,5—0,56)l_m$

Высота магнита $a_m \approx 7 \div 7,2 a_p$. При наличии стальной приставки между полюсниками адаптерной

шага a_m увеличивается на 10 %. Шаг системы $t = 2a_n + l_m$. При этом a_n должна быть согласована с h_d . В магнитных призмах, подъемниках и других устройствах, когда рабочий зазор велик ($0,5 < \delta < 1,5$ мм) или имеется переменное сечение (например, клин), $l_m = 35 \div 45$ мм. При использовании в МСП магнитотвердых спеченных материалов l_m уменьшается в 2–2,5 раза.

Основные графоаналитические зависимости, используемые при расчете МСП

Эквивалентная электрическая схема замещения (ЭЭСЗ) магнитной цепи — символическое изображение путей прохождения магнитного потока в данной магнитной системе. Для элементарной магнитной системы, изображенной на рис. 45, ЭЭСЗ имеет вид, показанный на рис. 47, а. Условно она считается полной, так как отображает все основные пути прохождения магнитного потока. На ЭЭСЗ магнитные сопротивления отдельных участков цепи обозна-

чены: R_δ — детали, R_δ — рабочего зазора, R_{ct} — магнитопроводов, R_{oc} — основания, R_{np} — стальной проставки в АП, R_Δ — немагнитных прокладок в АП; Φ_δ — потоки через рабочий зазор (деталь), Φ_{y1} — утечки в зоне АП, Φ_{y2} — утечки в зоне СБ, Φ_0 — полный поток, F_0 — МДС ЭМК. Сопротивление стальных магнитопроводов определяется их насыщением, которое по длине магнитопровода неодинаково из-за потоков утечки. Для повышения точности расчетов магнитные сопротивления путей прохождения потоков утечки (Φ_{y1} и Φ_{y2}) и ЭЭСЗ включены в середине длины полюсников АП и магнитопроводов СБ. Полная ЭЭСЗ может быть упрощена до вида, показанного на рис. 47, б.

ЭЭСЗ является расчетной при проектировании МСП. Задача расчета состоит в определении размеров магнитопроводов (при заданных ограничениях), с помощью которых при минимальной МДС источника (F_0) к рабочему зазору будет подведен требуемый магнитный поток Φ_δ . При решении задачи, как правило, используют метод последовательных приближений.




Рис. 47. Эквивалентная электрическая схема замещения элементарной электромагнитной системы:
а — полная; б — упрощенная

Расчет магнитных проводимостей.
В общем виде магнитная проводимость








$$G = 1/R_m = \mu s/l, \quad (2)$$

где l и s — соответственно длина и площадь поперечного сечения участ-

ка цепи, для которого определяется G .

Основные формулы для расчета проводимостей путей прохождения магнитного потока по воздуху (немагнитному материалу) приведены в табл. 34.

34. Формулы для расчета проводимости пространства

Проводимость пространства	Эскиз	Расчетная формула
Между двумя параллельными прямоугольниками со сторонами a и b , обращенными друг к другу (без учета потока «выпучивания»)		$G = \mu_0 ab/\delta$
В форме: полуцилиндра		$G = \mu_0 0,26b$
полукольца		При $\delta \geq 3c$ $G = \mu_0 0,64bc/(\delta + c)$; при $\delta < 3c$ $G = [\mu_0 b \ln(1 + 2c/\delta)]/\pi$
сферического квадранта в форме квадранта сферической оболочки		$G = \mu_0 0,077b$
		$G = \mu_0 0,25\delta$
Между двумя поверхностями, лежащими в одной плоскости		$G = bg$, где g — удельная проводимость Если считать, что линии индукции представляют собой эллипсы, имеющие общие фокусы, то $g = \mu_0/\pi \cdot \ln[(m + \sqrt{2m - 1})/(m - 1)],$ где $m = (\delta + 2a)/2a$
Для прямоугольника со сторонами a и b , параллельными бесконечной плоскости		$G = \mu_0 \left(a + 0,614 \frac{\delta}{\pi} \right) \times \\ \times \left(b + 0,614 \frac{\delta}{\pi} \right) / \delta$

Расчет магнитных сопротивлений и падений МДС. Исходные данные для расчета: Φ — магнитный поток на участке магнитопровода, l и s — длина и площадь поперечного сечения магнитопровода соответственно. В общем виде:

$$R_M = l/(\mu s) \text{ и } R_M = 1/G. \quad (1)$$

Типовая схема расчета R_M . 1. Определяют магнитную индукцию $B = \Phi/s$ на участке магнитопровода из стальных магнитопроводов $B \leq 2,0$ Тл. Участки с большим наращением в системе являются лишившими.

2. По кривой намагничивания для данного материала и найденной B находят напряженность поля H на данном участке.

3. Находят магнитную проницаемость μ_s (см. табл. 28).

4. По формуле (1) рассчитывают магнитное сопротивление участка цепи. Если на участке цепи $\Phi_{\text{вых}} \neq -\Phi_{\text{вх}}$ (при замкнутом потоке утечки), магнитопровод разбивают на n участков (рис. 48, а) и магнитное сопротивление

$$R_{\text{ст}} = \sum R_{\text{ст}i} = R_{\text{ст}1} + R_{\text{ст}2} + \dots + R_{\text{ст}n}.$$

При этом $\Phi_1 = \Phi_{\text{вх}}$; $\Phi_2 = \Phi_1 - \Phi_{\text{у1}} \dots \Phi_n = \Phi_{n-1} - \Phi_{\text{у}n-1}$.




Рис. 48. Схемы для расчета магнитного сопротивления магнитопроводов:
а — при замкнутом потоке утечки, б — при переменном сечении магнитопровода

Для нахождения $R_{\text{ст}}$ полюсников с переменным сечением (рис. 48, б) длину магнитопровода l также разбивают на участки. При этом $s_i = 0,5(s'_{\text{вх}} + s'_{\text{вых}})$, где $s'_{\text{вх}}$ и $s'_{\text{вых}}$ —

площади поперечного сечения участка на входе и выходе соответствующего потока.

5. Падение МДС на отдельном участке цепи при потоке Φ_i ,

$$F_i = \Phi_i R_i, \text{ или } F_i = H_i l_i, \quad (2)$$

где H_i — напряженность магнитного поля на данном участке (определяется по кривым намагничивания); l_i — длина участка (магнитопровода).

Определение магнитных сопротивлений и падения МДС на участках цепи, состоящих из ряда сопротивлений. Используют законы Кирхгофа:

1. Сумма магнитных потоков, сходящихся в каком-либо узле, равна нулю, т. е. в точке $\Sigma \Phi_i = 0$.

2. При последовательном соединении магнитных сопротивлений (рис. 49, а)

$$\Sigma R_M = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n;$$

$$\Sigma F = F_{1-2} + F_{2-3} + \dots + F_{(n-1)-n}.$$

3. При параллельном соединении магнитных сопротивлений (рис. 49, б)

$$\Sigma R_M = R_1 R_2 \dots R_n / (R_1 R_2 \dots R_n + \dots + R_1 R_2 \dots R_{n-1});$$

$$\Sigma F = \Phi_1 R_1 = \Phi_2 R_2 \dots = F_{1-2}.$$

4. При смешанном соединении магнитных сопротивлений (рис. 49, в) расчетная схема последовательно упрощается: сначала находят суммарное сопротивление последовательно соединенных участков цепи $R'_M = R_1 + R_2$, а затем общее, для участка цепи с параллельными сопротивлениями R' и R_3 .

5. Эквивалентное сопротивление заменяет сопротивление более сложного участка цепи. Например, на рис. 49, г приведено эквивалентное сопротивление для участка цепи, изображенного на рис. 49, в.

Нахождение потоков и МДС графическим методом. Графическая функция $\Phi = f(F)$ для данного участка цепи отражает изменения Φ в широком диапазоне МДС — при заданных материалах, длине участка l и площади его поперечного сечения s . Эта кривая называется кривой намагничивания данного участка цепи.




Рис. 49. Типовые эквивалентные схемы замещения участков магнитных цепей

Результаты расчета данных для построения кривых намагничивания участков цепи удобнее сводить в таблицу вида:

$\Phi, \text{ Вб}$	Участок № .. ; $s_1 = \dots \text{ м}^2$			Участок № .. ; $s_2 = \dots \text{ м}^2$		
	$B = \Phi/s_1$	H	$F = H_i l_1$	$B = \Phi/s_2$	H	$F = H_i l_2$

ментарной системы по рис. 45. Рабочий поток Φ_δ известен, так как определяет силу притяжения детали. Определить поток утечки Φ_y по




Рис. 50. Графический метод решения задачи нахождения искомых величин магнитной цепи (Φ и F):
а — схема замещения участка, б — графическое решение

задаваясь последовательно возрастающими значениями Φ , находят абсциссы точек кривой намагничивания F_i . С учетом законов магнитной цепи кривые намагничивания отдельных участков можно складывать по абсциссам или ординатам и находить кривые намагничивания эквивалентных сопротивлений.

Типовой пример определения потока на параллельном участке разветвленной цепи. На рис. 50, а показана ЭЭСЗ участка магнитной цепи в зоне адаптерной плиты эле-

зимости (2) нельзя, так как между точками 1 и 4 имеется стальной участок $R_{ст}$ (проставка), сопротивление которого зависит от Φ_y . В подобных случаях задача решается графическим способом.

Падение МДС между точками 1 и 4 можно определить аналитически:

$$F_{1-4} = F_{1-5} + F_{5-6} + F_{6-4} = \Phi_\delta R_\alpha + \Phi_\delta 2R_\delta + \Phi_\delta R_\Delta, \quad (3)$$

но

$$F_{1-4} = F_{1-2} + F_{2-3} + F_{3-4} = 2F_{1-2} + F_{2-3} = f(\Phi_y). \quad (4)$$

Функцию (4) находят графически. Для этого в системе координат $\Phi - F$ (рис. 50, б) последовательно строят кривые намагничивания для R_{Δ} (прямая 2) и для $R_{\text{ст}}$ (кривая 1), которые затем складывают по абсциссам. Полученная кривая 3 отражает зависимость (4). Из точки $t_{1,4}$ восставляется перпендикуляр до пересечения с кривой 3. Ордината точки a определяет поток утечки

магнитотвердых ферритов имеют сравнительно малую длину при достаточно большой площади полюсов ($s_m = a_m \cdot b_m$), а из литых материалов — малую площадь полюсов при сравнительно большой длине магнита.

Кроме размеров на магнитные свойства постоянного магнита влияют проводимость G путем прохождения потока и способ его




Рис. 51. Изменение параметров магнита в зависимости от условий работы и способа намагничивания:

a — из магнитотвердого феррита; *б* — литого магнита

Φ_v ; абсциссы точек *c* и *b* — соответственно падения МДС на участках $R_{\text{ст}}$ и $2R_{\Delta}$.

Особенности работы постоянного магнита в системе. Кривая размагничивания $B_r - c - H_c$ (рис. 51, *a*) является характеристикой магнитотвердого материала. Магнитная индукция B_d и напряженность поля H_d постоянного магнита с размерами $l_m \times a_m \times b_m$ из этого материала (без магнитопроводов, т. е. в свободном состоянии) будут определяться положением рабочей точки A_0 (при этом магнит должен быть намагнчен до насыщения).

$$\operatorname{tg} \alpha = B_d / H_d = G l_m / s_m, \quad (5)$$

где G — проводимость окружающего магнита пространства.

Из (5) следует, что размеры магнита l_m и s_m прямо пропорциональны магнитным характеристикам материалов. Поэтому магниты из

магнитотвердых ферритов имеют сравнительно малую длину при достаточно большой площади полюсов ($s_m = a_m \cdot b_m$), а из литых материалов — малую площадь полюсов при сравнительно большой длине магнита.

Если для предварительно намагнченного постоянного магнита с размерами $l_m \times a_m \times b_m$ повысить проводимость окружающего его пространства (например, путем установки магнитопроводов 2 и 3, а затем и детали 1), то в зависимости от значения G рабочая точка магнита будет перемещаться по прямой возврата A_0a (точки A_1 ; A_2). У магнитотвердых ферритов угол ρ наклона прямой возврата к оси абсцисс (коэффициент возврата) мало отличается от угла наклона прямолинейного участка кривой размагничивания к той же оси. Поэтому при достаточно больших значениях G поток постоянного магнита будет характеризоваться индукцией B'_d , близкой к B_d .

У литых магнитов (рис. 51, *б*) крутизна кривой размагничивания значительно больше коэффициента возврата. Поэтому даже при самых

благоприятных G индукция в магните будет меньше остаточной ($B'_d \ll B_r$). Поэтому магнитотвердые ферриты при установке МСП в намагниченном состоянии практически не теряют своих свойств. Если магнит намагничивать совместно с магнитопроводами (или МСП целиком), то его рабочая точка A_3 будет находиться на кривой размагничивания, а после установки детали — положение ее будет изменяться по прямой возврата A_3b . Значение ординаты точки A_4 уже мало отличается от остаточной индукции B_r . Наконец, если намагничивать всю систему, включая деталь (МСП с электромимпульсным управлением), то рабочая точка A_5 постоянного магнита будет находиться на кривой размагничивания. Ординаты точек A_5 и B_r по значению близки друг к другу. Возможности постоянного магнита используются наиболее эффективно. Поэтому МСП с литыми магнитами необходимо намагничивать в сборе и еще лучше вместе с заготовкой.

Для изготовления МСП в большинстве случаев применяют магнитотвердые ферриты. При расчете системы используют прямую воз-

врата, которую находят следующим образом.

1. Предварительно определяют размеры постоянного магнита (см. стр. 502).

2. Определяют абсциссу точки A_0 данного магнита:

$$H_d = -138,9 \operatorname{arctg} \times \\ \times (a_m b_m / l_m) \sqrt{a_m^2 + b_m^2 + l_m^2}.$$

3. На графике $B = f(-H)$ из H_d восставляют перпендикуляр до пересечения с кривой размагничивания данного материала и находят положение точки A_0 .

4. Из точки A_0 под углом ρ проводят прямую возврата:

$$\operatorname{tg} \rho = \Delta B / \Delta H \mu_0 \approx 1,03 \div 1,1.$$

Расчет электромагнитного станочного приспособления

Цель расчета: найти параметры электромагнитной катушки, обеспечивающей прохождение по выбранной элементарной магнитной системе требуемого потока, в том числе Φ_δ . Метод расчета аналитический (табл. 35).

35. Формулы для расчета элементарной системы с электромагнитной катушкой

Расчетный параметр	Расчетные формулы
Упрощенная эквивалентная электрическая схема замещения элементарной системы с электромагнитной катушкой (см. рис. 45)	
Удельная сила притяжения (на поверхности полюса)	$P_{уд. п} = Q_T / s_\delta$, где $s_\delta = 2a_p b$
Магнитная индукция в рабочем зазоре	$B_\delta = 1,585 \cdot 10^{-8} \sqrt{P_{уд. п}}$

Приложение № 35

Расчетный параметр	Расчетные формулы
Магнитный поток в рабочем зазоре	$\Phi_\delta = B_\delta 0,5 s_\delta$
Магнитный поток в детали	$\Phi_d = \Phi_\delta$
Магнитное сопротивление детали	$R_d = l_d / (\mu_d s_d)$ (см. стр. 505)
Магнитное сопротивление рабочего зазора	$R_\delta = 2\delta' / (\mu_\delta s_\delta)$
Магнитное сопротивление верхней половины полюсников АП	$R_{a1} = a_1 / (\mu_{a1} s_{a1})$ (см. стр. 505)
Падение МДС на участке детали	
рабочего зазора	$F_d = \Phi_d R_d$
$0,5 a_a$ полюсника АП	$F_\delta = 2R_\delta \Phi_\delta$
между точками 1—2	$F_{a1} = R_{a1} \Phi_\delta$
Проводимость утечки в зоне адаптерной пластины	$F_{1-2} = F_d + F_\delta + F_{a1}$
Вариант 1 Полюсники адаптерной пластины разделены только немагнитным материалом ($\mu = \mu_0 = \text{const}$)	$G_{y2} = \mu_0 a_a b / (l - 2a_n)$
Вариант 2 Между полюсниками адаптерной пластины имеются стальная проставка и две разделительные прослойки толщиной Δ	См. также табл. 34
Поток утечки (относится только к варианту 1)	См. пример (стр. 506)
Суммарный поток	$\Phi_{v2} = F_{1-2} G_{y2}$
Падение МДС:	$\Phi_1 = \Phi_\delta + \Phi_{y2}$
на нижней половине полюсников АП	$F_{a2} = \Phi_1 R_{a2}$
на верхней половине магнитопроводов СБ	(см. типовой расчет стр. 506)
на участке 3—4	$F_{t1} = \Phi_1 R_{ct1}$
Поток на участке утечки R_{y1}	(см. типовой расчет на стр. 506)
Суммарный поток в системе	$F_{3-4} = F_{1-2} + F_{a2} + F_{t1}$
Падение МДС	$\Phi_{y1} = F_{3-4} G_{y1}$
на нижнем участке полюсников СБ	$\Phi_0 = \Phi_1 + \Phi_{y1}$
на участке основания	$F_{ct2} = \Phi_0 R_{ct2}$
Суммарное падение МДС в системе (полная МДС)	$F_{oc} = \Phi_0 R_{oc}$
Диаметр обмоточного провода (по меди) (округляем до ближайшего большего значения по ГОСТ 10288—74)	$F_0 = F_{3-4} + F_{ct2} + F_{oc}$
Удельное сопротивление меди при температуре t , °C ($t = 30 - 60$ °C)	$d_M = \sqrt{\frac{4\rho_t F_0 l_{ctp}}{\pi C l_H}}$
Напряжение тока, подаваемое на катушку	$\rho_t = \rho_{20} [1 + 0,004 (t - 20)]$
Диаметр обмоточного провода с изоляцией	U_H определяют в зависимости от схемы соединения катушек в МСП
Площадь поперечного сечения провода (по меди)	Определяют по ГОСТ 10288—74
Число витков электромагнитной катушки ($k_3 = 0,7 - 0,83$ для провода ПЭВ-2 при $d_M = 0,25 \div 1,0$ мм)	$q_M = \pi d_M^2 / 4$
Сила тока в катушке	$w = k_3 h_H l_H / q_M$,
Плотность тока	где l_H и h_H — соответственно длина и высота намотки
МДС электромагнитной катушки	$I_K = j q_M$ $j = 1,6 - 2,0 A/mm^2$ $F_K = I_K w$

Проверка и уточнение параметров электромагнитной катушки. 1. Должно быть: $F_K = F_0$. Если $F_K \neq F_0$, то в допустимых пределах можно изменить d_M , w , j .

2. Уточняют размеры электромагнитной катушки (с учетом конструкции). Катушку необходимо устанавливать в отведенное для нее пространство (окно) с размерами $h_{ок} \times l_{ок}$ (см. рис. 45).

3. Превышение температуры электромагнитной катушки

$$\tau = -127 + \sqrt{16200 + 255U^2/R_{20}K_\tau s},$$

где s — полная площадь поверхности охлаждения МСП, м^2 ; $K_t = 18 \div 29 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C})$ — коэффициент теплоотдачи.

Если $\tau > 60^{\circ}\text{C}$, то в допустимых пределах изменяются j и w . Если параметры ЭМС не удовлетворяют требованиям по силе, нагреву и т. д., то систему изменяют и расчет повторяют.

Расчет элементарной системы с магнитотвердым ферритом

Цель расчета: нахождение (уточнение) размеров постоянного магнита и магнитопроводов, обеспечивающих получение в рабочем зазоре требуемого магнитного потока (силы притяжения). Метод расчета графоаналитический. Задача решается методом последовательных приближений. С учетом рекомендаций, изложенных на стр. 501—503, конструируют исходную элементарную магнитную систему (см., например, рис. 46).

Магнитный поток в приштатой ЭМС и, следовательно, сила магнитного притяжения заготовки определяется ординатой точки M (рис. 52), принадлежащей как кривой намагничивания ЭМС (кривая OM), так и прямой возврата постоянного магнита A_0a . Аналитическое выражение этих функций, равно как и совместное решение их этим путем, нецелесообразно. Поэтому используется графоаналитический метод, предусматривающий построение в системе координат $\Phi - F$ прямой возврата и сравнительно небольшо-

го участка кривой намагничивания ЭМС, находящегося в зоне пересечения с прямой возврата.

При принятых размерах постоянного магнита сначала строят прямую возврата в системе координат $B - H$ (см. стр. 507). Перевод ее в координаты $\Phi - F$ осуществляется по двум любым точкам, например A_1 и A_2 (см. рис. 51, а). При этом $\Phi_1 = B_{A_1} s_m$; $F_1 = H_{A_1} l_m$ и т. д. В результате получают прямую $A_o a$ в системе координат $\Phi - F$ (см. рис. 52).




Рис. 52. Схема для расчета ЭМС с магнитотвердым ферритом

Из-за заметного влияния насыщепия стальных магнитопроводов на падение МДС в ЭМС рассчитать сразу любую точку кривой намагничивания нельзя. Поэтому используют метод последовательных приближений (итераций). В табл. 36 приведена методика расчета абсциссы точки M_i кривой намагничивания при заданном потоке Φ_i и принятых размерах ЭМС.

После нахождения координат точек M определяют силу магнитного притяжения заготовки выбранной ЭМС при принятых условиях (табл. 37).

Если получено значение $Q < Q_t$, следует изменить ЭМС и повторить расчеты. В табл. 38 приведены ти-

повые недостатки, встречающиеся в ЭМС, и рекомендации по их устранению.

36. Формулы для расчета кривой намагничивания элементарной системы с магнитотвердым ферритом

Расчетный параметр	Расчетные формулы
Упрощенная эквивалентная электрическая схема замещения элементарной системы с постоянным магнитом (см. рис. 46)	
Суммарная проводимость путей потока утечки в зоне силового блока	$G_{y1} = \sum G_{yi}$ (отдельные проводимости определяют по табл. 34). Для принятой ЭМС: $G_{y1} = [0,52 (a_m + b_m) + (2a_m + b_m)/2\pi \times \ln(2n^2 - 1 + 2n\sqrt{n^2 - 1}) + a_{ct} + 0,308l_m] 4\pi \cdot 10^{-7}$
Суммарная проводимость путей потока утечки в зоне адаптерной плиты (без стальной пропавки)	$G_{y2} = \sum G_{yz}$ (отдельные проводимости определяют по табл. 34). Для принятой ЭМС: $G_{y2} = [a_a b_m / l_m + a_a \ln(2n^2 - 1 + 2n\sqrt{n^2 - 1})/\pi] 4\pi \cdot 10^{-7};$ $n = (l_m + 2a_{ct})/l_m$ $R_{y1} = 1/G_{y1};$ $R_{y2} = 1/G_{y2}$
Суммарные магнитные сопротивления путей потоков утечки	При первом приближении: $\Phi_{M1} = B_M s_M; B_M \approx 0,65 B_T.$
Расчетный поток в магните	При последующих приближениях: Φ_{Mi} выбирают в зависимости от координат M_{i-1} относительно прямой возврата: $B_{Mi} = \Phi_{Mi} s_M.$
Поток утечки, не попадающий в полюсники АП	При окончательном расчете Φ_M равно ординате т. М (рис. 52). При первом приближении $\Phi'_{y1} \approx 0,1\Phi_{M1},$ где Φ'_{y1} — примерная величина, введенная для сокращения расчетов. При последующих приближениях $\Phi'_{y1} = \Phi_{Mi} G_{y1}/G_0,$ где G_0 — полная проводимость, определенная в предыдущем приближении

Расчетный параметр	Расчетные формулы
Магнитный поток, проходящий по полюсникам на участке $a_m + 0,5a_a$	<p>При первом приближении $\Phi'_{ct} = \Phi_M - \Phi'_{y1}$.</p> <p>При последующих приближениях $\Phi_{ct} = \Phi_M G_{2-3}/G_0$, где G_{2-3} — проводимость цепи между точками 2 и 3, определенная в предыдущем приближении</p> <p>Методику расчета R см. стр. 505 Необходимо принять: $l_{ct} = 2a_m$; $l_a' = 2 \cdot 0,5a_a = a_a$ $R_1 = R_{ct} + R_a'$</p>
Расчет магнитных сопротивлений магнитопроводов силового блока R_{ct} на длине a_m ; полосников адаптерной плиты R_a' на длине $0,5a_a$	
Суммарное магнитное сопротивление магнитопроводов, по которым проходит поток Φ_{ct}	
Поток утечки в зоне адаптерной плиты	
Рабочий поток	
Последовательный расчет магнитных сопротивлений R_a'', R_δ, R_d	
Эквивалентное сопротивление разветвленного участка цепи в зоне адаптерной плиты (между точками 1—2)	
Эквивалентная проводимость разветвленного участка цепи в зоне адаптерной плиты (между точками 1—2)	
Эквивалентное магнитное сопротивление цепи между точками 2—3 (без учета сопротивления путей прохождения потока Φ_{y1})	
Эквивалентная проводимость цепи между точками 2—3	
Полная проводимость ЭМС	
Напряженность поля постоянного магнита при принятых условиях (т. е. между точками 3 и 4)	
Падение МДС в ЭМС при принятых условиях (т. е. абсцисса точки M_i)	
<p>П р и м е ч а н и е. При первом приближении распределение потоков по ветвям ЭМС ориентировочно. Поэтому рассчитанная абсцисса F_{M1} определит точку M'_1 (рис. 52), не принадлежащую кривой намагничивания данной ЭМС при заданном потоке Φ_{M1}. Последующими расчетами распределение потоков по ветвям цепи будет уточняться, и положение точек M''_1, M'''_1 и т. д. будет приближаться к некоторому пределу, который и определит абсциссу точки M_1. Такой же итерационный расчет проводится и для определения точек M_2, M_3 и т. д. участка кривой намагничивания ЭМС.</p> <p>2 Для нахождения точки M_2 кривой намагничивания ЭМС задаются потоком Φ_2. Его значение выбирают в зависимости от положения точки M_1 относительно прямой возврата. В конечном итоге необходимо найти не менее трех точек, через которые с достаточной достоверностью можно провести участок кривой намагничивания ЭМС, пересекающий прямую возврата.</p>	

37. Формулы для расчета силы магнитного притяжения элементарной системы с магнитотвердым ферритом (эскиз ЭЭСЗ см. табл. 36)

Расчетный параметр	Расчетные формулы
Магнитная индукция в постоянном магните выбранной ЭМС	$B_M = \Phi_M / (a_M b_M)$
Напряженность поля постоянного магнита в выбранной ЭМС	$H_M = F_M / l_M$
Площадь проводимости ЭМС	$G_\theta = B_M s_M / (H_M l_M)$
Основная течущая проводимость цепи между точками 2 и 3 (без учета проводимости G_{v1})	$G_{2-3} = G_\theta - G_{v1}$
Магнитный поток, идущий по магнитопроводам силового блока	$\Phi_{ct} = \Phi_M G_{2-3} / G_\theta$
Суммарное магнитное сопротивление магнитопроводов, по которым проходит поток Φ_{ct}	Методику расчета R см. стр. 505
Эквивалентное сопротивление между точками 2 и 3	$R_1 = R_{ct} + R'_a$
Эквивалентное сопротивление разветвленного участка цепи в зоне адаптерной панели (между точками 1 и 2)	$R_{2-3} = 1/G_{2-3}$
Эквивалентная проводимость разветвленного участка цепи в зоне адаптерной панели (между точками 1 и 2)	$R_{1-2} = R_{2-3} - R_1$
Поток утечки в зоне адаптерной панели	$G_{1-2} = 1/R_{1-2}$
Рабочий магнитный поток	$\Phi_{y2} = \Phi_{ct} G_{y2} / G_{1-2}$
Магнитная индукция в рабочем зазоре	$\Phi_\delta = \Phi_{ct} - \Phi_{y2}$
Удельная сила притяжения на полюсе выбранной ЭМС, $p_{уд.п}$, Па	$B_\delta = \Phi_\delta / (a_p b_p)$
Сила притяжения детали выбранной системы	$p_{уд.п} = 39,8 \cdot 10^4 B_\delta^2$
	$Q = p_{уд.п}^2 a_p b_p$

38. Недостатки элементарной системы и способы их устранения

Характеристика недостатка	Рекомендации по улучшению ЭМС
Высокая индукция в полюсниках ($B_{ct} > 1,95$ Тл)	Увеличить сечение магнитопровода, применить магнитомягкие материалы с большей магнитной проницаемостью
Мала индукция в рабочем зазоре ($B_\delta < 1,20 - 1,3$ Тл)	Заузить полюсник адаптерной плиты (см. рис. 45, б); увеличить a_p , снизить проводимость утечки в зоне адаптерной плиты
Мала индукция в магните системы ($B_M < 0,2$ Тл)	Увеличить l_M

4. ВАКУУМНЫЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОДЫ

Вакуумный привод применяют при обработке тонкостенных заготовок типа пластинок и оболочек с небольшими силами резания. Заготовки могут быть выполнены из различных материалов и иметь базу в виде плоской или пространственно-сложной поверхности. Заго-

товка должна герметично перекрывать рабочую полость вакуумного СП, в которой создают остаточное давление $p = (0,0015 \div 0,03)$ МПа. Герметичность обеспечивает уплотнением из круглого или прямоугольного шнуря или из полосы, выполненных из вакуумной резины (рис. 53, а-в). Установленная заготовка должна сплющивать резиновое уплотнение по высоте на 5–10 %. Если резиновое уплотнение

не применяют, на базирующей поверхности вакуумного СП изготавливают систему сквозных отверстий, перекрываемых установленной заготовкой (рис. 53, г). В этом случае база заготовки и базирующая поверхность вакуумного СП не должны иметь конструктивных элементов или царапин, способных вызвать быструю разгерметизацию рабочей полости. Базирующую поверхность вакуумного СП обрабатывают с шероховатостью не более $R_a = 0,63 \text{ мкм}$ и с отклонениями

одноступенчатые ($p = 0,015 \text{ МПа}$) или двухступенчатые ($p = 0,0015 \text{ МПа}$). Также применяют насосы центробежные многоступенчатые ($p = 0,03 \text{ МПа}$) и роторные ($p = 0,015 \text{ МПа}$). Между поршневым насосом и вакуумным СП устанавливают фильтр (при обработке без СОЖ) или влагоотделитель (при обработке с СОЖ). Монтажные схемы вакуумного привода показаны на рис. 54. При непосредственном подключении насоса к вакуумному СП время закрепления заготовки




Рис. 53. Схемы вакуумных СП:

а — с резиновым круглым шнуром, б — с резиновым прямоугольным шнуром и с боковым упором, в — с резиновой полосой, г — без уплотнения

формы в пределах допусков по 6—7-й степеням точности.

Под воздействием атмосферного давления заготовка закрепляется в вакуумном СП силой $P_3 = 10^{-6} \times (p_a - p) k_F$, где p_a — атмосферное давление (обычно $0,1033 \text{ МПа}$), $k_F = 0,8 \div 0,85$ — коэффициент герметичности системы, F — активная площадь, мм^2 .

При использовании резинового уплотнения активная площадь ограничена последним. Если резиновое уплотнение не применяют, активная площадь $F = F_3 - 0,5F_n$, где F_3 — площадь базы заготовки, F_n — площадь перемычек между отверстиями на базирующей поверхности вакуумного СП.

Для гарантированного предупреждения сдвига заготовки часто применяют упоры (см. рис. 53, б).

Для создания в рабочей полости остаточного давления p обычно применяют насосы поршневые одно- и двухступенчатые ($p = 0,001 \div 0,0015 \text{ МПа}$). При малой загрузке вакуумного СП во времени и при опасности попадания в вакуумную систему большого количества пыли или СОЖ применяют насосы струйные

определяется продолжительностью откачки воздуха:

$$t = 127 \cdot 10^3 V \times \ln [(0,1033 - p_n)/(p - p_n)] / (D^2 L n),$$

где V — объем системы, дм^3 ; D — диаметр поршня насоса, мм ; L — длина хода поршня насоса, мм ; n — частота вращения вала насоса, об/мин ; p_n — развивающее насосом минимальное давление, МПа .




Рис. 54. Схемы присоединения насоса 1 к вакуумному СП 4:

а — непосредственно, б — через промежуточный резервуар 5 (2 — фильтр или влагоотделитель, 3 — трехходовой кран для закрепления и раскрепления заготовок)

При использовании промежуточного резервуара заготовка закрепляется мгновенно. Давление в резервуаре p_r много меньше остаточного давления p . Объем промежуточного резервуара

$$V_p \approx V(0,1033 - p)/(p - p_a)$$

Зная p , V и t (при отсутствии промежуточного резервуара), определяют основную характеристику насоса (D , L , p_n) и режим его работы. Для открепления обработан-

СП установка автоматически отключается. Вентиль 2 предупреждает попадание в резервуар 7 масла из выключенного насоса 4. С вакуумными СП установка соединена резиновыми вакуумными шлангами (на рисунке не показаны). Вилки 8 с колесами 9 придают установке маневренность.

Электромеханический привод позволяет получать значительные и стабильные силы закрепления, отличается быстродействием, хорошо




Рис. 55. Установка для создания вакуума

ной детали рабочую полость вакуумного СП сообщают с атмосферой.

Цеховая портативная установка (рис. 55) для обслуживания нескольких вакуумных СП имеет промежуточный резервуар 7 объемом 100 дм³. Электродвигатель 3 приводит в действие насос 4, откачивающий воздух из резервуара 7, куда он попадает из рабочих полостей вакуумных СП через фильтр-влагоотделитель 6. Разрежение в резервуаре 7 поддерживается автоматически и регистрируется вакуумметром 5. Двухходовой клапан 1 соединяет вакуумное СП с резервуаром 7 (в положении «включено») и с атмосферой (в положении «выключено»). При разгерметизации рабочей полости хотя бы одного вакуумного

поддается автоматизации. Структурная схема такого привода (рис. 56) в общем случае состоит из источника питания (цеховая электросеть со стабилизатором напряжения); электродвигателя 1 с коммутирующим устройством для включения-отключения (преимущественно асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,18 до 7,5 кВт); приводных механизмов (редуктора 2, муфты 3 с пружиной 4 для регулирования передаваемого крутящего момента, винта 5, гайки 6, штока 7); зажимного механизма (рычага 8, кулачков 9) *1.

*1 Источник питания и коммутирующее устройство на рисунке не показаны.




Рис. 56 Схема электромеханического привода

Для электромеханического привода обязательно наличие самотормозящего механизма (винтового или червячного). Чаще используют два самотормозящих механизма одновременно (один — в приводных механизмах, второй — в зажимном), но можно использовать и один самотормозящий механизм. Система ограничения передаваемого крутя-

щего момента может быть механической или электрической. Угол α скоса зубьев муфты равен $30-45^\circ$. Сила предварительной затяжки пружины 4 $P_{\text{пр}} = M \operatorname{tg}(\alpha - \varphi)/r$, где M — передаваемый муфтой крутящий момент; r — средний радиус расположения зубьев муфты; $\varphi = 6 \div 8^\circ$ — угол трения по поверхностям контакта зубьев.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика расчета условий равновесия заготовки, находящейся под действием внешних сил и сил магнитного притяжения МСП

Применительно к МСП типа плит и патронов общим случаем закрепления заготовки является установка ее на плоской поверхности без упоров (рис. 1). При действии на заготовку сил магнитного притяжения \vec{Q} и внешней \vec{P} нарушение равновесия может выразиться в опрокидывании ее относительно осей OX или OY , в сдвиге в плоскости XOY , а также

в повороте ее в плоскости XOY относительно некоторой точки \mathcal{S} (полюса трения),

Проверка условий равновесия осуществляется на основе уравнений статики, которые в указанном случае будут иметь вид

$$k \iint_s [(y - y_p)/r] f(x, y) dx dy = P_x; \quad (1)$$

$$k \iint_s [(x - x_p)/r] f(x, y) dx dy = -P_y; \quad (2)$$

$$\iint_s f(x, y) dx dy = P_z + m + Q; \quad (3)$$

$$\iint_s (y - y_p) f(x, y) dx dy = M_{\mathcal{S}_x}; \quad (4)$$

$$\iint_s (x - x_p) f(x, y) dx dy = M_{\mathcal{S}_y}; \quad (5)$$

$$k \iint_s f(x, y) r dx dy = M_{\mathcal{S}_z}. \quad (6)$$




Рис. 1

Принятые обозначения (см. также рис. 1): s — площадь опорной поверхности заготовки произвольной формы; $OXYZ$ — прямоугольная система координат; начало (O) совпадает с центром инерции плоской фигуры S ; ось OZ перпендикулярна S и направлена в сторону МСП; оси OX и OY расположены в плоскости МСП и совпадают с осями инерции фигуры S ; x_p, y_p, z_p — координаты полюса трения; \vec{P} — внешняя сила, действующая на заготовку (например, сила резания); P_x, P_y, P_z — ее составляющие; m — масса детали (учитывается, если $m/s \geq 0,02 p_{\text{уд}}$); $p_{\text{уд}} = Q/s$ — удельная сила магнитного притяжения; $f(x, y)$ — удельная сила в точке с координатами x, y ; $M_{J_x}, M_{J_y}, M_{J_z}$ — составляющие момента силы $(\vec{P} + \vec{m} + \vec{Q})$ относительно полюса трения J ; k — коэффициент трения скольжения между заготовкой и рабочей поверхностью (зеркалом МСП); $r = \sqrt{(x - x_p)^2 + (y - y_p)^2}$ — плечо силы трения относительно т. J (на рис. 1 показано плечо силы трения элементарной площадки $dxdy$ с текущими координатами x, y).

Из уравнений (1) — (6) выводят расчетные зависимости, по которым проверяют условия равновесия заготовки, установленной на МСП и находящейся под действием внешней силы.

Условие на неопрокидывание заготовки

$$f(x, y) \geq 0. \quad (7)$$

Из (1) и (2), (3) имеем

$$f(x, y) = (M_{oy}/J_x)x + (M_{ox}/J_y)y + (P_z + m + Q)/s,$$

где J_x, J_y — моменты инерции фигуры S относительно осей OX и OY ; M_{ox}, M_{oy} — составляющие момента сил $(\vec{P} + \vec{m} + \vec{Q})$ относительно осей OX и OY соответственно;

$$M_{ox} = y_o P_z - z_o P_y + y_u (m + Q);$$

$$M_{oy} = x_o P_z - z_o P_x + x_u (m + Q),$$

где x_u, y_u — координаты центра инерции заготовки, x_o, y_o, z_o — координаты точки приложения силы \vec{P} .

Условие (7) проверяют для точек, расположенных на контуре опорной поверхности площадью s .

Если опорная поверхность заготовки является прямоугольником со сторонами $a \times b$ (рис. 2), то

$$f(x, y) = (12M_{oy}/ab^3)x + (12M_{ox}/a^3b)y + (P_z + m + Q)/b, \quad (8)$$

и условие (8) достаточно проверить в точках 1, 2, 3 и 4 с координатами x и y соответственно $(-a/2, -b/2); (-a/2, b/2); (a/2, -b/2); (a/2, b/2)$.




Рис. 2

Условие на отсутствие сдвига заготовки в плоскости плиты проверяют по неравенству $k(P_z + m + Q) \geq \sqrt{P_x^2 + P_y^2}$.

Условие на отсутствие поворота заготовки относительно полюса трения J под действием внешней силы \vec{P} вытекает из (6):

$$k \int_s f(x, y) r dx dy \geq M_{P_z}. \quad (9)$$

Момент внешней силы относительно полюса трения

$$M'_{J_z} = (x_0 - x_p) P_y - (y_0 - y_p) P_x.$$

Для определения значений левой и правой частей неравенства (9) необходимо знать координаты полюса трения x_p и y_p . Они определяются из уравнений (1) и (2) методом последовательных приближений. Учитывая большую трудоемкость расчетов, при решении этой задачи целесообразно использовать ЭВМ.

Если форма опорной поверхности заготовки достаточно сложна и контур ее записать в аналитическом виде трудно и если полученные интегралы не вычисляются в явном виде, при решении уравнений (1) и (2) относительно полюсов x_p и y_p используют приближенные методы, в частности метод замены двойных

интегралов двойными суммами Дарбу с последующим применением метода итераций.

В наиболее распространенном случае, когда фигура S имеет форму прямоугольника, координаты x_p и y_p находят из уравнений (1), (2), которые после преобразований примут вид

$$\begin{aligned} x_p = & (6/y_1 r_1) \{ (x_2^3/3) \ln(y_2 + r_4) (y_1 + \\ & + r_2)/x_2^2 - (x_1^3/3) \ln(y_2 + r_3) (y_1 + r_1)/x_1^2 + \\ & + (y_2^3/6) \ln(x_1 + r_3)/(x_2 + r_4) + \\ & + (y_1^3/6) \ln(x_1 + r_1)/(x_2 + r_2) + \\ & + (x_2 y_2 r_4 + x_2 y_1 r_2 - x_1 y_2 r_3)/6 + \\ & + (B/3A) (r_4^2 - r_3^2 - r_2^2 - r_1^2) + \\ & + (C/2A) [x_2^2 \ln(y_2 + r_4) (y_1 + r_2)/x_2^2 - \\ & - x_1^2 \ln(y_1 + r_1) (y_2 + r_3)/x_1^2 + y_1 r_2 + \\ & + y_2 r_4 - y_3 r_3 - y_1 r_1] + \\ & + P_y/kA\} + 0,5a. \quad (10) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_p = & (6/x_1 r_1) \{ [(y_2^3/3) \ln(x_2 + r_4) (x_1 + \\ & + r_3)/y_2^2 - (y_1^3/3) \ln(x_2 + r_2) (x_1 + r_1)/y_1^2 + \\ & + (x_2^3/6) \ln(y_1 + r_2)/(y_2 + r_4) + \\ & + (x_1^3/6) \ln(y_1 + r_1)/(y_2 + r_3) + \\ & + (y_2 x_2 r_4 + y_2 x_1 r_3 - x_1 y_2 r_2)/6 + \\ & + (A/3B) (r_4^2 - r_3^2 - r_2^2 - r_1^2) + \\ & + (0,5C/B) [y_2^2 \ln(x_2 + r_4) (x_1 + r_3)/y_2^2 - \\ & - y_1^2 \ln(x_1 + r_1) (x_2 + r_2)/y_1^2 + x_1 r_3 - \\ & - x_2 r_4 - x_2 r_2 - x_1 r_1] - \\ & - P_x/kB\} + 0,5b, \quad (11) \end{aligned}$$

где $A = 12M_{0y}/ba^3$; $B = 12M_{0x}/ab^3$;
 $C = (P_z + m + Q)/ab + Ax_p + By_p$;
 $x_1 = 0,5a + x_p$; $y_1 = 0,5b + y_p$;
 $y_2 = 0,5a - x_p$; $y_2 = 0,5b - y_p$;
 $r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$; $r_2 = \sqrt{x_2^2 + y_2^2}$;
 $r_3 = \sqrt{x_1^2 + y_2^2}$; $r_4 = \sqrt{x_2^2 + y_1^2}$.

В уравнениях (10) и (11) x_p и y_p входят как в правую, так и в левую

части. Поэтому решение уравнений ведется методом последовательных приближений (лучше на ЭВМ).

Удерживающий заготовку от проворота момент сил трения (также относительно т. \mathcal{F}) определяется левой частью неравенства (9). Для прямоугольной опорной поверхности заготовки он вычисляется в явном виде:

$$\begin{aligned} & k \int_s \int f(x, y) r d x dy = M_{\text{тр}, \mathcal{F}} = \\ & = k \{ 0,25A [(y_2 r_4^2 + y_1 r_2^2) + 1,5x_2^2 (y_2 r_4 + \\ & + y_1 r_2) + 1,5x_2^2 \ln(y_2 + r_4)/(r_2 - y_1) - \\ & - (y_2 r_3^2 - y_1 r_1^2) - 1,5x_1^2 (y_3 r_3 - y_1 r_1) - \\ & - 1,5x_1^2 \ln(y_2 + r_3)/(r_1 - y_1)] + \\ & + 0,25B [(x_2 r_4^2 + x_1 r_3^2) + \\ & + 1,5y_2^2 (x_2 r_4 - x_1 r_3) + 1,5y_3^2 \times \\ & \times \ln(x_2 + r_4)/(r_3 - x_1) - (x_2 r_3^2 + x_1 r_1^2) - \\ & - 1,5y_1^2 (x_2 r_2 + x_1 r_1) - \\ & - 1,5y_1^2 \ln(x_2 + r_2)/(r_1 - x_1)] + \\ & + 0,5C [0,5x_2 (y_2 r_4 + y_1 r_2) + \\ & + 0,5x_2^2 \ln(r_4 + y_2)/(r_2 - y_1) + \\ & + 0,5x_1 (y_3 r_3 + y_1 r_1) + \\ & + 0,5x_2^2 \ln(r_3 + y_2)/(r_1 - y_1) + \\ & + (y_2^2/3) \ln(x_2 + r_4) (x_1 + r_3)/y_2^2 - \\ & - (y_1^2/3) \ln(x_2 + r_2) (x_1 + r_1)/y_1^2 + \\ & + (x_2^2/6) \ln(y_1 + r_2)/(y_2 + r_4) + \\ & + (x_1^2/6) \ln(y_1 + r_1)/(y_2 + r_3) + \\ & + (x_2 y_2 r_4 + x_1 y_2 r_3 - x_2 y_1 r_2 - x_1 y_1 r_1)/6] \}. \end{aligned}$$

Данный материал рекомендуется использовать при уточненных расчетах функциональной пригодности МСП, а также при проектировании специальной магнитной оснастки с помощью ЭВМ. Необходимые программы могут быть запрошены в Ленинградском политехническом институте им. М. И. Калинина.

ГЛАВА 8

РАСЧЕТЫ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ

1. РАСЧЕТЫ ОТКЛОНЕНИЙ ВЫПОЛНЯЕМОГО РАЗМЕРА

Погрешность установки

Погрешность установки ϵ_y есть отклонение фактически достигнутого положения заготовки при установке в СП от требуемого. ϵ_y возникает вследствие несовмещения измерительных и технологических баз, неоднородности качества поверхностей заготовок, неточности изготовления и износа опор СП, нестабильности сил закрепления и др. ϵ_y вычисляют по погрешностям: базирования ϵ_b , закрепления ϵ_z и положения ϵ_{pr} ; ϵ_b является случайной погрешностью; ϵ_z содержит как случайные составляющие погрешности, объединяемые в основную $\epsilon_{z,0}$, так и закономерно изменяющуюся систематическую погрешность $\epsilon_{z,i}$, связанную с изменением формы поверхности контакта установочного элемента в результате его износа; ϵ_{pr} включает закономерно изменяющуюся систематическую погрешность ϵ_i , определяемую профилирующим изнашиванием установочных элементов, а также постоянные систематические погрешности $\epsilon_{y,c}$, определяемые погрешностями

изготовления и сборки опор СП, и ϵ_c , определяемые погрешностями установки и фиксации СП на станке.

В общем случае $\epsilon_y = \sqrt{\epsilon_b^2 + \epsilon_{z,0}^2 + \epsilon_{z,i}^2 + \epsilon_{y,c}^2 + \epsilon_{c}}$.

Если постоянные систематические погрешности $\epsilon_{y,c}$ и ϵ_c можно полностью устранить соответствующей настройкой станка, то $\epsilon_y = \sqrt{\epsilon_b^2 + \epsilon_{z,0}^2 + \epsilon_{z,i}^2 + \epsilon_{y,c}}$.

Если погрешности ϵ_i и $\epsilon_{z,i}$, зависящие от износа установочных элементов, можно регулярно компенсировать поднастройкой инструмента, то $\epsilon_y = \sqrt{\epsilon_b^2 + \epsilon_{z,0}^2}$.

При укрупненных расчетах на точность обработки погрешность ϵ_y , соответствующую последнему случаю, можно определить по табл. 1—4.

При установке заготовок с выверкой соответствующая погрешность установки ϵ_y возникает из-за неточности выверки по разметочным рискам или непосредственно по поверхностям заготовки. Погрешность ϵ_y включает также и погрешность закрепления ϵ_z . При укрупненных расчетах на точность обработки погрешность установки с выверкой ϵ_y можно определить по табл. 5—7.

1. Погрешность установки ϵ_y заготовок в патронах и на оправках вдоль оси без выверки

Приспособления	Квалитет обработки базы заготовки	ϵ_y , мкм
Оправки		
цанговые при диаметрах базы заготовок, мм: до 50 св 50 до 200 цилиндрические для установки заготовок с гарантированным зазором и с креплением гайкой по торцу	7—9 8—10	20 50 10

Продолжение табл. 1

Приспособления	Квалитет обработки базы заготовки	ϵ_y , мкм
Патроны трехкулачковые с термически необработанными кулачками или разрезными втулками при диаметрах базы заготовок до 120 мм двухкулачковые при диаметрах базы заготовки до 200 мм винтовые реечные	При зазоре до закрепления 0,02—0,10 мм 10—12	10—120 50—100 15—40

П р и м е ч а н и я: 1. При применении пневматического и гидравлического приводов погрешности установки уменьшаются на 20—40 % по сравнению с указанными.
2. Погрешности установки заготовок в цанговом и трехкулачковом патронах см. табл. 2.
3. Термически необработанные кулачки и втулки применяют при обработке партии заготовок не более 80—120 шт.

2. Погрешность установки ϵ_y заготовок в цанговом и трехкулачковом патронах вдоль оси без выверки, мкм

Заготовка	Диаметр базы заготовок, мм							
	Св. 6 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 80	Св. 80 до 120	Св. 120 до 180	Св. 180 до 260
В цанговом патроне								
Пруток калиброчный с точностью до 12-го квалитета	30	40	50	60	70	80	—	—
В трехкулачковом патроне								
Пруток горячекатаный: с шлифованной базой	До 70	80—130	100—150	130—190	200—250	300—350	420—520	—
			10		15		25	30
с базой, полученной чистовым точением			30		50		80	100
Литая по гипсовым моделям или в оболочковую форму, с базой, полученной полусчистовым точением			50		80		100	120
Литая в металлическую форму, штампованная на кривошильном прессе			80		100		120	150

П р и м е ч а н и я: 1. При установке в цанговых патронах единичных заготовок вместо прутков ϵ_y увеличивается на 10—30 мкм по сравнению с указанной.
2. При установке в патронах с неподвижной цангой (III рода) ϵ_y составляет 5—20 мкм.
3. Поджатием заготовок при закреплении в патронах ϵ_y можно уменьшить на 20—30 % по сравнению с указанной.
4. В патронах с пневматическим и гидравлическим приводами ϵ_y уменьшается на 20—40 % по сравнению с указанной.

1. Погрешность установки ε_y заготовок плоской поверхностью (на штыри и пластины), мкм

Заготовка	Штыри						Пластины					
	Наибольший размер заготовки по нормали к обработанной поверхности, мм											
	6—10	10—18	18—30	30—50	50—80	80—120	6—10	10—18	18—30	30—50	50—80	80—120
с шифрованной базой	60 35	70 40	80 50	90 55	100 60	110 70	20 15	30 20	40 25	50 30	60 40	70 50
такая под давлением, с тонкой, полученной чистым или тонким фрезерованием или строганием	70 55	80 60	90 65	100 70	110 80	120 100	30 25	40 30	50 35	60 40	70 50	80 60
такая по выплавляемым моделям или в обработанные формы, с базой, полученной черновым фрезерованием или строганием	80 65	90 70	100 75	110 80	120 90	130 110	40 35	50 40	60 50	70 55	80 60	90 70
такая в металлическую форму	—	100 80	110 90	120 100	130 110	140 120	55 50	60 55	70 60	80 65	90 70	100 80
такая в песчаную форму машинной формовки из металлическим моделем, штампованная, горячекатаная	90 70	100 90	125 100	150 120	175 140	200 160	90 70	100 80	110 90	120 100	135 110	150 120

П р и м е ч а н и е. В числителе — для СП с немеханизированными винтовым и центриковым зажимным механизмами, в знаменателе — для СП с пневматическим приводом

4. Погрешность установки ε_y заготовок в тисках, мкм

Тиски	Способ установки	ε_y
Винтовые	На подкладке в свободном состоянии	100—200
	с постукиванием при закреплении	50—80
Механцентриковые	На подкладке	40—100
	Без подкладки	30—50

П р и м е ч а н и я. 1. При постоянной силе закрепления указанные погрешности уменьшаются на 30—50 %.
2. Размер заготовок по нормали к губкам тисков до 60 мм.

5. Погрешность установки ϵ_{y_1} в заготовок на столе станка с выверкой по плоской поверхности, мм

Способ выверки	Наибольший размер плоской поверхности, м			
	До 1	Св. 1 до 3	Св. 3 до 6	Св. 6
По разметке иглой	0,5	1	2	3
Индикатором по плоской поверхности, обработанной строганием или фрезерованием,				
черновым	0,15	0,2	0,4	0,6
чистовым	0,05	0,03	0,10	0,15

6. Погрешности установки ϵ_{y_1} в заготовок по цилиндрической базе с выверкой, мм

Выверка	Заготовки (по массе)		
	мелкие	средние	крупные
Иглой	0,5/1,0	1,0/1,8	2,0/3,0
Индикатором	0,02—0,04	0,03—0,06	0,05—0,08

Примечания 1 Способы установки и выверки приведены в табл. 7.
 2. В числителе при выверке иглой по поверхности необработанной, а в знаменателе — по поверхности, обработанной получистовым точением
 3. Выверка индикатором по поверхности, обработанной чистовым точением.

7. Способы установки и выверки цилиндрических заготовок

Установка	Выверка	Установка	Выверка
На центрах и регулируемых крестовинах	С двух концов в вертикальной и горизонтальной плоскостях и на радиальное биение	В четырехкулачковом патроне и на заднем центре	Со стороны патрона по высоте и на радиальное биение
В четырехкулачковом патроне и не подвижном люнете		В четырехкулачковом патроне	По диаметру и торцу
		На угольнике (по размежке)	

Погрешность базирования

Погрешность базирования ϵ_b есть отклонение фактически достигнутого положения заготовки при базировании от требуемого; определяется, как предельное поле рассеяния расстояний между технологической и измерительной базами в направлении выдерживаемого размера. Приближенно ϵ_b можно оценить разностью между наибольшим и наименьшим значениями указанного расстояния. Величина ϵ_b зависит от принятой схемы базирования и точности выполнения баз заготовок

(включая отклонения размера, формы и взаимного расположения баз). Значения ϵ_b определяют соответствующими геометрическими расчетами или анализом размерных цепей, что в некоторых случаях обеспечивает более простое решение задачи.

В общем случае погрешность базирования следует определять исходя из пространственной схемы расположения заготовки. Однако для упрощения расчетов обычно ограничиваются рассмотрением смещений только в одной плоскости (плоская схема расчета; см. табл. 8).






8. Погрешность базирования ε_6 заготовок в СП

Базирование. Обрабатываемые поверхности	Схема установки	Выдер- живаемый размер	ε_6
По плоским поверх- ностям Обработка вступа	1.	A	0
		B	$IT_l \cdot \operatorname{tg} \tau$ при $\psi \neq 90^\circ$ 0 при $\psi = 90^\circ$
		C	IT_l
		K	IT_L
По наружной ци- линдрической по- верхности в призму углом 2α при обра- ботке плоской по- верхности или паза под углом β к оси симметрии призмы	2.	H_1	$0,5IT_d (\sin \beta / \sin \alpha - 1)$ при $\beta = \alpha \div 90^\circ$; $0,5IT_d (1 - \sin \beta / \sin \alpha)$ при $\beta = 0 \div \alpha$
		H_2	$0,5IT_d (\sin \beta / \sin \alpha + 1)$
		H_3	$(0,5lT_d \sin \beta / \sin \alpha)$
То же, при $\beta = 90^\circ$	3.	H_1	$0,5IT_d (1 / \sin \alpha - 1)$
		H_2	$0,5IT_d (1 / \sin \alpha + 1)$
		H_3	$(0,5lT_d) / \sin \alpha$
То же, при $\beta = 0^\circ$	4.	H_1	$0,5IT_d$
		H_2	$0,5IT_d$
		H_3	0





Продолжение табл. 8

Базирование Обрабатываемые поверхности	Схема установки	Выдер- живаемый размер	ϵ_0
5. То же, с прямым углом при обработке паза под углом $\beta =$ -45°		L	$0,5IT_d$
		H_1	0
		H_2	IT_d
6. Наружной цилиндрической поверхностью на установочную плоскую поверхность и с закреплением призмой при обработке плоской поверхности или паза, параллельных установочной плоской поверхности		H_1	0
		H_2	II_d
		H_3	$0,5IT_d$
7. Наружной цилиндрической поверхностью в призму со сферическими опорами при обработке плоской поверхности или паза под углом $\beta = 90^\circ$		H_1	$Z - 0,5IT_d$
		H_2	$Z + 0,5IT_d$
		H_3	Z
8. Базирование как на схеме установки 2 при обработке отвер- стий по кондуктору		h	$0,5IT_d(1/\sin\alpha - 1)$ при $h > 0,5d$
			$(0,5IT_d)/\sin\alpha$ при $h = 0,5d$
			$0,5II_d(1/\sin\alpha + 1)$ при $h < 0,5d$
Базирование как на схеме 6, обработка как на схеме 8		h	$0,5IT_d$ при любом h


Продолжение табл. 8

Газирование Обрабатываемые поверхности	Схема установки	Выдер- живаемый размер	ε_0
Наружной цилиндрической поверхностью в самоцентрирующие призмы при обработке отверстия в горде заготовки	10. 	x	0
Внутренней цилиндрической поверхностью на жесткий цилиндрический палец (опрану) с гарантированным зазором при обработке плоской поверхности или паза	11. 	H_1, H_2 H_3 H_4	$0,5I l_d + 2e + I T_D + I l_{d_{II}} + \Delta_{gap}$ $2e + I T_D + I l_{d_{II}} + \Delta_{gap}$ $0,5I l_D + I T_{d_{II}} + \Delta_{gap}$
То же, но с односторонним прижатием заготовки	12. 	H_1, H_2 H_3 H_4	$0,5I l_d + 2e + I l_{d_{II}}$ $2e + 0,5I l_D + 0,5I T_{d_{II}}$ $0,5I l_D + 0,5I l_{d_{II}}$
Внутренней цилиндрической поверхностью на жесткий цилиндрический палец с гарантированным зазором или на разжимную оправку, обрабатываемая поверхность как на схеме 11	13. 	H_1, H_2 H_3 H_4	$0,5I l_d + 2e$ $?e$ 0
Как на схеме 11, но с учетом, что опорный торец заготовки не перпендикулярен оси базы	14. 	H_1, H_2	$0,5I l_D + 2e + I l_D + I l_{d_{II}} + \Delta_{gap} - 2L \operatorname{tg} \gamma$

Продолжение табл. 8

Базирование. Обрабатываемые поверхности	Схема установки	Выдер- живаемый размер	ε_0
То же, но с одно- сторонним прижати- ем заготовки	15. 	H_1, H_2	$0,5IT_d + 2e +$ $+ 0,5IT_{d\text{II}} + L \operatorname{tg} \gamma$
Как на схеме 13 но с учетом, что опор- ный торец заготовки не перпендикулярен оси базы	16. 	L_1	$IT_L + 2rT \operatorname{tg} \gamma$
Центровыми гнез- дами на центры (не- редкий центр жест- кий) при обработке двух торцов подрез- ными резцами, наст- роенными на размер L_4	17. 	L_1 L_2, L_3 L_4	$IT_L + IT_{\text{II}}$ $IT_{\text{II}} = 0,5II D_{\text{II}} \operatorname{ctg} \alpha_{\text{II}}$ 0
То же, но передний центр плавающий	18. 	L_1 L_2, L_3, L_4	IT_L 0

Продолжение табл. 8

Базирование. Обрабатываемые поверхности	Схема установки	Выдер- живаемый размер	ε_b
Двумя цилиндрическими отверстиями на жесткие цилиндрический и срезанный пальцы при обработке верхней плоской поверхности	19. 	h_1 h_2	$\Delta_{\text{Гар}} + IT_D + IT_{d_{II}}$ $(\Delta_{\text{Гар}} + IT_D + IT_{d_{II}})(2l_1 + l)/l$

Примечания: 1 $L, L_1, L_2, L_4, l, l_1, d, D$ — линейные размеры заготовок; $IT_L, IT_{L_1}, IT_d, IT_D$ — допуски на размеры L, L_1, d, D соответственно.
 2 На схемах 2—10 d — диаметр базы (наружной цилиндрической поверхности) заготовки. На схемах 11—15 и 19 D — диаметр базы (внутренней цилиндрической поверхности) заготовки.
 3 На схемах 11, 12, 14, 15, 19 d_{II} — наружный диаметр жестких цилиндрических пальца или оправки, а $IT_{d_{II}}$ — допуск на диаметр d_{II} .
 4 На схеме 10 x — расстояние между осями базы и обработанного отверстия заготовки.
 5. На схемах 11—15 e — эксцентриситет между базой и обработанной поверхностью вращения заготовки.
 6. На схемах 11, 14, 19 $\Delta_{\text{Гар}}$ — гарантированный диаметральный зазор между базой заготовки и жесткими цилиндрическими пальцем или оправкой диаметром d_{II} .
 7. На схемах 14—16 γ — угол, характеризующий отклонение от перпендикулярности торца к оси базы заготовки.
 8. На схеме 16 r_T — радиус опорного торца.
 9. На схеме 7 $Z = \sqrt{(r + 0,5d_{\min} + 0,5IT_d^2)^2 - 0,5L_{II}^2} - \sqrt{(r + 0,5d_{\min})^2 - 0,25L_{II}^2}$, где L_{II} — расстояние между центрами кривизны сферических головок опор радиусом r , а d_{\min} — наименьшее значение диаметра базы заготовок в партии.

10. На схеме 9 показан частный случай, когда $h = 0,5d$.
 11. На схемах 2—5 и 8 2α — угол призмы.
 12. На схемах 2—5 β — угол между осью симметрии призмы и обработанной поверхностью заготовки.
 13. На схеме 17 α_{II} и D_{II} — соответственно половина угла при вершине рабочего конуса и наибольший диаметр центрового ствердого заготовки; $IT_{D_{II}}$ и $IT_{d_{II}}$ — соответственно допуск на размер D_{II} и глубину центрового отверстия заготовки. Для центровых отверстий с углом $\alpha_{II} = 30^\circ$ $IT_{D_{II}}$ составляет: 0,11 мм при значениях $D_{II} = 1$; 2 и 2,5 мм; 0,14 мм при $D_{II} = 4$; 5 и 6 мм, 0,18 мм при $D_{II} = 7,5$ и 10 мм; 0,21 мм при $D_{II} = 12,5$ и 15 мм; 0,25 мм при $D_{II} = 20$ и 30 мм. Размеры α_{II} и D_{II} на эскизе не показаны.
 14. На схеме 1 условно показаны три горизонтальные и только одна боковая опоры, τ — допуск угла ψ .

Погрешность закрепления $\epsilon_3 = 0$ если: 1) совмещены технологическая и измерительная базы, к чему всегда следует стремиться при проектировании СП; 2) размер получен мерным инструментом (например, ширина прямоугольного паза при фрезеровании трехсторонней дисковой или концевой фрезой за один проход и т. п.), 3) направление выдерживаемого размера перпендикулярно направлению размера, характеризующего расстояние между технологической и измерительной базами.

Погрешность закрепления

Погрешность закрепления ϵ_3 — это разность между наибольшей и наименьшей величинами проекций смещения измерительной базы на направление выполнения размера в результате приложения к заготовке силы закрепления (рис. 1). В основном возникает в связи с изменением контактных перемещений в стыке «заготовка — опора приспособления».

Деформациями жестких заготовок и корпуса приспособления под действием сил закрепления обычно пренебрегают.

Контактные перемещения Y в стыке заготовка — опора при использовании вычисляют по формулам, приведенным в табл. 9.




Рис. 1. Схема для расчета погрешности закрепления ϵ_3 (ϵ_{30} и ϵ_{31} — соответственно основная и связанные с износом опор соединяющие, см. выше); Q_{\max} и Q_{\min} — соответственно наибольшая и наименьшая силы, действующие по нормали на опору

На погрешность закрепления ϵ_3 наибольшее влияние оказывают следующие факторы: непостоянство силы закрепления, неоднородность шероховатости и волнистости базы заготовок, износ опор. Формулы для расчета погрешности закрепления ϵ_3 , как функции наиболее значимых факторов приведены в табл. 11.

9. Формулы для расчета контактных перемещений Y , мкм, в стыке заготовка — опора СП

Тип опоры	Перемещение Y
Опора с головкой: сферической (ГОСТ 13441—68*)	$8,2 (\theta^* Q^*/l_u)^{1/3} + 0,46 R_{\max} \{Q^{1/3}/[3,3\pi HB (\theta^* u)^{2/3}]\}^{1/3}$
насечкой (ГОСТ 13442—68*)	$0,46 P_{\max} \{Q^{1/2}/[\pi D^2 (b_1 + 2u)^2 HB]\}^{1/3}$
плоской (ГОСТ 13440—68*) и пластиной опорные (ГОСТ 4743—68*)	$(l + R_{\max}) [100Q/(AC' \sigma_T l \Sigma)]^{1/(2+v_3)} + 0,13 R_{B_3}^{1/3} (W_3 \theta Q/A)^{2/3}$

Продолжение табл. 9

Тип опоры	Перемещение Y
Призма с углом 2α	$\frac{1}{\sin \alpha} \left\{ \left[C_M / (10 K_H) \right] q + 1,15 C_B / K_H^{0.4} \cdot (q/d)^{0.2} + 1,07 C_{III} / K_H^{1/[5(v_0 + v_3)]} \cdot (q/d)^{1/[10(v_0 + v_3)]} \right\}$

П р и м е ч а н и я: 1. Q — сила, действующая по нормали на опору, Н.
2. q — суммарная линейная нагрузка, действующая по нормали к рабочим поверхностям призмы, Н/см.
3. Индексы 3 и 0 означают, что рассматриваемые параметры относятся к заготовке и к опоре соответственно.
4. E_0 , E_3 , μ_0 , μ_3 — соответственно модули упругости, ГПа, и коэффициенты Пуассона материала опоры и заготовки.
5. Упругая постоянная материалов контактирующих заготовки и опоры (1/ГПа)
 $\theta = (1 - \mu_0^2)/E_0 + (1 - \mu_3^2)/E_3$.
6. H_B — твердость материала заготовки по Бринеллю.
7. C' — безразмерный коэффициент стеснения, характеризующий степень упрочнения поверхностных слоев обработанных без заготовки (см. табл. 13).
8. d — диаметр цилиндрической базы заготовки, мм.
9. IT_d — допуск на диаметр d , мм.
10. σ_T — предел текучести материала заготовки, МПа.
11. A —名义альная площадь опоры, мм².
12. Радиус изношенной сферической опоры, мм, $r_H = r^2/(r - 8u)$, где r — радиус изношенной сферической опоры (ГОСТ 13441—68*), мм.
13. u — линейный износ опоры (призмы), мм.
14. $2\alpha^\circ$ — угол призмы.
15. $R_{\text{шах}}$ — наибольшая высота неровностей профиля, мкм, см. табл. 13.
16. R_z — высота неровностей профиля по десяти точкам, мкм (см. табл. 12).
17. R_a — среднекардиометрическое отклонение профиля, мкм.
18. Для практических расчетов принимают $R_{\text{шах}} \approx 1,25 R_z \approx 6 R_a$.
19. v и b — безразмерные параметры опорной кривой, см. табл. 12 и 13.
20. W и R_B соответственно высота и длина волны поверхности, мкм (указанные параметры характерны для волнистости поверхности, см. табл. 12 и 13).
21. Безразмерный приведенный параметр кривой опорной поверхности, характеризующий условия контакта базы заготовки с опорой,
 $b_\Sigma = 0,24(0,4 - 0,1v_3)b_3(4 + R_{\text{шах}}/R_{\text{шах}})^2 + v_3/R_{\text{шах}}^3$
22. Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние износа призмы,
 $K_H = \sqrt{R_H/(R_H - 0,5d)}$,
где R_H — радиус изношенной поверхности призмы, мм; если обрабатываемая поверхность заготовки расположена с одной стороны от призмы, то $R_H = 0,22[\sqrt{2,28du} + (0,5IT_d + 0,57u)\operatorname{ctg}\alpha]^2/u$, если обрабатываемая поверхность заготовки расположена с двух сторон от призмы, то $R_H = 0,125[2\sqrt{du} + (0,5IT_d + u)\operatorname{ctg}\alpha]^2/u$.
23. C_M , C_B , C_{III} — безразмерные расчетные коэффициенты (см. табл. 10).
24. При проектном расчете опор, не бывших в эксплуатации, принимают $r_H = r$; $u = 0$ и $K_H = 1$.
25. Перемещения Y рассчитывают по средним значениям входящих параметров.

10. Данные для определения коэффициентов C_M , C_B , C_{III}

Материал заготовки	C_M	K	a	K_1	a_1
Сталь	0,026	0,82	0,695	0,62	0,55
Чугун	0,033	1,145	0,536	0,67	0,582
Бронза	0,04	1,2	0,55	0,676	0,575
Алюминиевые сплавы	0,056	1,46	0,49	0,87	0,56

П р и м е ч а н и я 1. $C_B = K(1 + W_3)^{\alpha_1}$.
2. $C_{III} = K_1(1 + W_3 + Rz_0 + Rz_3)^{\alpha_1}$.

14. Формулы для расчета погрешности закрепления ε_3

Погрешности закрепления			
ε_3^I из-за неупругости силы закрепления	ε_3^{II} из-за недонородности шероховатости базы заготовок	ε_3^{III} из-за неоднородности волнистости базы заготовок	ε_{3M} из-за износа опорной поверхности установленного элемента
$\{6,2(\theta^2/Q)^{1/3} + R_{\max}/19,56Q^{8/9} \times [1/(10,4HB(\theta r)^2/3)]^{1/3}\} \Delta Q$	$[Q^{1/3}/(22,4HB(\theta r)^2/3)]^{1/3} \times \Delta R_{\max}$	$0 (волнистость на необработанных базах заготовок отсутствует)$	$125 \{[(6Q/r)^{2/3} + R_{\max}/r^{11/9}] \times [Q^{1/3}/(10,4HB\theta^2/3)]\} (r_u - r)$
$0,15R_{\max}/Q^{2/3} \times [f^2/(\pi D^2 b_1^2 HB)]^{1/3} \Delta Q$	$0,46 [Q\ell^2/(\pi D^2 b_1^2 HB)]^{1/3} \Delta R_{\max}$	$0 (волнистость на необработанных базах заготовок отсутствует)$	$0,46R_{\max} [Q\ell^2/(\pi D^2 HB)]^{1/3} \times [1/b_1^{2/3} - 1/(b_1 + 2a)]^{2/3}$
$\{0,4(4 + R_{\max}a)/[(2 + v_a) \times Q(2 + v_a)/(3 + v_a)] \times [100/(\Delta c' \sigma_T b \Sigma)]^{1/(3 + v_a)} + 0,9(R_{B3}/Q)^{1/3} (W_3 \theta/A^{2/3}) \Delta Q$	$[Q/(\Delta c' \sigma_T b \Sigma)]^{1/(3 + v_a)} \times \Delta R_{\max} z$	$4,3 \cdot 10^{-2} (\theta Q/A)^{2/3} [(W_3/R_{B3})^{2/3} \times \Delta R_{B3} + 2(R_{B3}/W_3)^{1/3} \Delta W_3]$	0
Призмы			
$0,1C_M/\sin\alpha \cdot \Delta q$	$\{1,1q^4/[10(v_0 + v_3)] \times K_1 a_1/[\sin\alpha (1 + W_3 + Rz_0 + Rz_3)^{1-a_1}]\} \Delta Rz_3$	$\{0,87q^{0,2}K\alpha [\sin\alpha d_{6,2} \times (1 + W_3)^{1-a}]\} \Delta W_3$	$0,1/\sin\alpha [0,4C_M q/(1 + K_M)^2 + 3K(1 + W_3)^a/(1 + K_u)^{0,4} \times (q/d)^{0,2}](K_u - 1)$

П р и м е ч а н и я. 1. Обозначения параметров, входящих в расчетные зависимости, соответствуют табл. 9. Величины с индексом Δ определены недостаточно соответственно соответствующим параметрам.

2. Коэффициенты C_M , K , a , K_1 определяют по табл. 10.

3. Суммарная погрешность закрепления (см. рис. 1) $\varepsilon_3 = \cos \beta (\varepsilon_{3,0} + \varepsilon_{3,M})$, $\varepsilon_{3,0} = \sqrt{(\varepsilon_3^{II})^2 + (\varepsilon_3^{III})^2}$, где β — угол между направлением выдерживаемого размера и направлением наибольшего перемещения.

4. Параметры качества поверхности заготовки определяют по табл. 12 и 13.

5. Параметры шероховатости базирующей поверхности призм при расчете перемещения Y : $Rz_0 = 3,5$ мм, $v_0 = 2$ — для новых призм; $Rz_0 = 1,1$ мм, $v_0 = 1,4$ — для призм, бывших в эксплуатации.

12. Параметры качества цилиндрических баз заготовок

Материал заготовки	Метод обработки базы	Rz_3	ΔRz_3	W_3	ΔW_3	v_3
		МКМ				
Сталь	Точение	30 15 7,5 3,8	20 10 5 2,5	10 8 3 3	10 8 6 2	1,94 1,89 1,8 1,51
		7,5 3,8 1,7 1	5 2,5 1,25 0,65	5 3 2 1,5	5 2 2 1	2,18 1,94 1,92 1,9
	Шлифование цилиндрических наружных поверхностей	7,5 3,8 1,7	5 2,5 1,25	5 3 2	5 2 2	2,18 1,94 1,92
		1	0,65	1,5	1	1,9
Чугун	Точение	30 15 7,5 3,8	20 10 5 2,5	10 8 5 3	10 8 6 2	2,6 2,2 2,1 1,8
		7,5 3,8 1,7	5 2,5 1,25	5 3 2	5 2 2	1,99 1,95 1,83
	Шлифование цилиндрических наружных поверхностей	7,5 3,8 1,7	5 2,5 1,25	5 3 2	5 2 2	1,99 1,95 1,83
		1	0,65	1,5	1	1,83
Бронза	Точение	30 15 7,5 3,8	20 10 5 2,5	10 8 5 3	10 8 6 2	2,2 1,95 1,9 1,4
		7,5 3,8	2,5	3	2	1,8
	Точение	30 15 7,5 3,8	20 10 5 2,5	10 8 5 3	10 8 6 2	1,85 1,65 1,6 1,6
		7,5 3,8	2,5	3	2	1,6

П р и м е ч а н и е. Значения ΔW_3 приведены для случая обработки баз заготовок на нескольких станках одной модели. При обработке баз на одном и том же станке $\Delta W_3 \approx 0,3W_3$.

13. Параметры качества плоских баз стальных и чугунных заготовок

Метод обработки баз	$R_{\max 3}$	$\Delta R_{\max 3}$	W_3	R_{B3}	v_3	b_3	C^*
	МКМ						
Строгание	45 22,5 11,2 5,7	30 15 7,5 3,3	12 3,5/4 2 1/1,4	95/20 40/30 85/60 100/80	2,2 2,1/2 2/1,95 1,95/1,9	1,75/0,75 1,9/0,9 2/1,2 2,1/1,65	5,24
	22,5 11,2 5,7	15 7,5 3,3	2 3/2,3	600/700 700/800	2,1/2 1,65/1,95 1,4/1,8	0,4/0,425 0,55/0,7 0,6/0,75	
	11,2 5,7	7,5 3,3	7/6,2 5/4,7 3,2/3	250/200 600/700 700/800	2,2/2 1,65/1,95 1,4/1,8	0,4/0,425 0,55/0,7 0,6/0,75	
Фрезерование торцовыми фрезами	22,5 11,2 5,7	15 7,5 3,3	7/6,2 5/4,7 3,2/3	250/200 600/700 700/800	2,2/2 1,65/1,95 1,4/1,8	0,4/0,425 0,55/0,7 0,6/0,75	5,24
	45 22,5 11,2 5,7	30 15 7,5 3,3	40/30 15/12 9/10 7/5	5/10 40/25 40/30 45/60	2,8 2,55/2,6 2,35/2,4 2,25/2,15	1,2/1,4 1,5/1,6 1,6/1,7 1,65/2,1	
	11,2 5,7 3,7 1,4	7,5 3,3 1,8 1	12/9 7,5/5 3,75/1,7 1,2/1,3	45/42 50/115 30/225 350/340	1,95/2 1,85/1,97 1,8/1,95 1,65/1,19	0,9/1 0,95/1,25 1,6/1,9 2,3/2,7	
Шлифование плоских поверхностей	11,2 5,7 3,7 1,4	7,5 3,3 1,8 1	12/9 7,5/5 3,75/1,7 1,2/1,3	45/42 50/115 30/225 350/340	1,95/2 1,85/1,97 1,8/1,95 1,65/1,19	0,9/1 0,95/1,25 1,6/1,9 2,3/2,7	5,48 5,24 5,24 5

П р и м е ч а н и я. 1. В числителе — только для стальных, а в знаменателе — только для чугунных заготовок, осталное — и для стальных и для чугунных заготовок.

2. $\Delta W_3 = 0,15 \div 0,2 W_3$ при обработке на одном и том же станке; $\Delta W_3 \approx W_3$ при обработке на нескольких станках одной модели.

3. $\Delta R_{B3} \approx (0,01 \div 0,05) R_{B3}$, если заготовки были обработаны на одном неизношенном станке; $\Delta R_{B3} \approx R_{B3}$, если заготовки были обработаны на нескольких станках одной и той же модели, причем эти станки изношенные.

Во многих технологических расчетах необходимо знать жесткость стыка заготовки — опоры приспособления $j = Q/v \cdot 10^6$, где, как указано выше, нормальная сила Q в Н, а перемещение Y в мкм.

Пример 1. 1. Дано заготовки из чугуна ($E_3 = 140$ ГПа, $\mu_3 = 0,25$; $HV 170 \div 190$; $R_{\max} = 200 \div 300$ мкм) устанавливают на сферические опоры ($E_0 = 210$ ГПа, $\mu_0 = 0,3$, $r = 20$ мм). Действующая по нормали на одну опору сила $Q = 2000$ Н ± 300 Н. Допустимый износ опоры $u = 300$ мкм $= 0,3$ мм. Определить минимальную жесткость стыка в начале эксплуатации ($u = 0$, $r_{ii} = r$) и погрешность закрепления до допустимого износа.

2. Исходя из условий: $Q = 2000$ Н; $\Delta Q = 600$ Н; $R_{\max} = 250$ мкм; $\Delta R_{\max} = 100$ мкм; твердость $HV 180$, по табл. 9 вычисляем $\theta = (1-0,3^2)/210 + (1-0,25^2)/140 = 1/10^3$, $1/\text{ГПа}$; $r_{ii} = 20^2/(20-8,0,3) = 22,8$ мм.

3. По табл. 9

$$Y = 8,2 \left(\frac{1}{1/10^3} \cdot 2000^2 / 20 \right)^{1/3} + 0,46 \cdot 250 \times \left\{ 2000^{1/3} [3,3\pi 180 (1,1/10^3 \cdot 20)^{2/3}] \right\}^{1/3} = 161,2 \text{ мкм.}$$

$$4. j = 2000/161,2 \cdot 10^6 = 12,4 \cdot 10^6 \text{ Н/м.}$$

5. По табл. 11

$$\epsilon_3^I = \{6,2 \left[(1,1/10^3)^2 / (20 \cdot 2000) \right] +$$

$$+ 250 / (19,56 \cdot 2000^{8/9}) \cdot \left[1 / (10,4 \cdot 180 (1,1/10^3 \times 20)^{2/3}) \right]^{1/3} \cdot 600 = 10 \text{ мкм;}$$

$$\epsilon_3^{II} = \{2000^{1/3} / [22,4 \cdot 180 \times$$

$$(1,1/10^3 \cdot 20)^{2/3}] \}^{1/3} \cdot 100 = 57 \text{ мкм;}$$

$$\epsilon_{3,ii} = 125 \left\{ (1,1/10^3 \cdot 2000/20^2)^{2/3} + \right.$$

$$+ 250/20^{11/9} \left[2000^{1/3} / (10,4 \cdot 180 \times$$

$$\times (1,1/10^3)^2 / 3] \} (22,8 - 20) \} = 4,96 \text{ мкм;}$$

$$6. \epsilon_3 = \sqrt{10^2 + 57^2} + 4,96 = 62,8 \text{ мкм}$$

Пример 2. 1. Дано заготовки из чугуна ($R_{\max} = 200 \div 300$ мкм, $HV 170 \div 190$) устанавливают на рифленые опоры 7034—0379 ГОСТ 13442—68* ($D = 20$ мм; $t = 2$ мм; $b_i = 0,5$ мм). Действующая по нормали на одну опору сила $Q = 2000$ Н ± 300 Н. Допустимый износ опоры $u = 300$ мкм. Определить минимальную жесткость стыка заготовка — опора приспособления в начале эксплуатации ($u = 0$) и погрешность закрепления при эксплуатации до допустимого износа.

2. Исходя из условий $Q = 2000$ Н, $\Delta Q = 600$ Н; $R_{\max} = 250$ мкм; $\Delta R_{\max} = 100$ мкм; $HV 180$

3. По табл. 9

$$Y = 0,46 \cdot 250 \left\{ 2000 \cdot 2^2 / [\pi 20^2 (0,5 + 20)^2 \times 180] \right\}^{1/3} = 35,75 \text{ мкм;}$$

$$4. j = 2000/35,75 \cdot 10^6 = 55,95 \cdot 10^6 \text{ Н/м.}$$

5. По табл. 11

$$\epsilon_3^I = 0,15 \cdot 250 / 2000^{2/3} \left[2^2 / (\pi 20^2 \cdot 0,5^2 \cdot 180) \right]^{1/3} \times 600 = 6 \text{ мкм;}$$

$$\epsilon_3^{II} = 0,46 \left\{ 2000 \cdot 2^2 / (\pi 20^2 \cdot 0,5^2 \cdot 180) \right\}^{1/3} \times 100 = 24,2 \text{ мкм;}$$

$$\epsilon_{3,ii} = 0,46 \cdot 250 \left[2000 \cdot 2^2 / (\pi 20^2 \cdot 180) \right]^{1/3} \times \left[1 / 0,5^{2/3} - 1 / 0,5 + 2 \cdot 0,3^{2/3} \right] = 24,7 \text{ мкм.}$$

$$6. \epsilon_3 = \sqrt{6^2 + 24,2^2} + 24,7 = 49,65 \text{ мкм.}$$

Пример 3. 1. Дано заготовки из стали 45, диаметром $50^{+0,2}$ мм, обработанные точением ($Rz_3 = 30$ мкм; $\Delta Rz_3 = 20$ мкм; $v_3 = 1,9$, $W_3 = 8$ мкм; $\Delta W_3 = 6$ мкм), устанавливают в призме с углом $2\alpha = 90^\circ$ для фрезерования шпоночного паза. Нормальная нагрузка на опоре $q = 2000$ Н/см; $\Delta q = 600$ Н/см. Максимально допустимый износ опорной поверхности призмы $u = 0,3$ мм. Сила резания приложена с одной стороны призмы. Определить минимальную жесткость стыка заготовка — опора СП в начале эксплуатации ($u = 0$, $K_{ii} = 1$) и погрешность закрепления при эксплуатации до допустимого износа.

2. По табл. 10

$$C_M = 0,026; K = 0,82; a = 0,695; K_1 = 0,62; a_1 = 0,55; C_B = 0,82 (1 + 8)^{0,695} = 3,8; C_W = 0,62 (1 + 8 + 3,5 + 30)^{0,55} = 4,85.$$

Вычисляем

$$R_{ii} = 0,22 \left[\sqrt{2,28 \cdot 50 \cdot 0,3} + (0,5 \cdot 0,2 + 0,57 \cdot 0,3) \operatorname{ctg} 45^\circ \right]^{2/3} / 0,3 = 26,3 \text{ мм;}$$

$$K_{ii} = \sqrt{26,3 / (26,3 - 0,5 \cdot 50)} = 4,5.$$

3. По табл. 9 при $Rz_0 = 3,5$ мкм и $v_0 = 2$

$$Y = 1 / \sin 45^\circ \cdot \{ 0,026 / (10 \cdot 1) \} 2000 +$$

$$+ 1,15 \cdot 3,8 / 1^{0,4} (2000/50)^{0,2} + 1,07 \times$$

$$\times 4,85 / 1^{1/[5(2+1,9)]} \times$$

$$\times (2000/50)^{1/[10(2+1,9)]} = 18,4 \text{ мкм;}$$

4. $j = 2000 \cdot 2l / 18,4 \cdot 10^6 = 219 \cdot 10^6 l$ Н/м

При длине призмы $l = 3$ см и контакте заготовки с призмой по всей длине $j = 219 \cdot 10^6 \cdot 3 = 656 \cdot 10^6$ Н/м.

5. По табл. 11 при $Rz_0 = 1,1$ мкм и $v_0 = 1,4$.

$$\epsilon_3^I = 0,1 \cdot 0,026 / \sin 45^\circ \cdot 600 = 2,2 \text{ мкм;}$$

$$\epsilon_3^{II} = \{1,1 \cdot 2000^{1/[10(1,1+1,9)]} 0,62 \times$$

$$\times 0,55 / [\sin 45^\circ (1+8+1,1+30)^{1-0,55}] \} \times$$

$$\times 20 = 2 \text{ мкм;}$$

$$\epsilon_3^{III} = \{0,87 \cdot 2000^{0,2} \cdot 0,82 \cdot 0,695 / [\sin 45^\circ \times$$

$$\times 50^{0,2} (1+8)^{1-0,695}] \} 6 = 5,9 \text{ мкм,}$$

$$\epsilon_{3,ii} = 0,1 / \sin 45^\circ \cdot [0,4 \cdot 0,026 \cdot 2000 / (1+4,5)^2 +$$

$$+ 3 \cdot 0,82 (1+8)^{0,695} / (1+4,5)^{0,4} \times$$

$$\times (2000/50)^{0,2}] (4,5 - 1) = 6,25 \text{ мкм;}$$

$$6. \epsilon_3 = \sqrt{2,2^2 + 2^2 + 5,9^2} + 6,25 = 12,85 \text{ мкм.}$$

При установке заготовок в центрах $\epsilon_3 = \cos \beta (Y_{\max} - Y_{\min})$.

Для определения Y_{\max} и Y_{\min} используют полученное на основе экспериментальных исследований выражение

$$Y = c (0,1P_p)^{0,5},$$

14. Коэффициент c при установке заготовок в центрах

Эскиз	Направление перемещения	Диаметр d центрового отверстия, мм										
		1	2	2,5	4	5	6	7,5	10	12,5	15	20
	Радиальное	15,7	11,8	8,6	5,8	3,8	3,2	2,9	2,1	1,7	1,4	1,0
	Осевое	12,1	8,6	6,6	4,1	2,9	2,5	2,2	1,6	1,3	1,1	0,8
												0,55

Примечание Для заготовок из стали 45 и давлений в сопряжении центра центровым отверстием до 8 МПа.

Что P_p — составляющая силы резания, в направлении которой определяют смещения, H ; c — безразмерный коэффициент, характеризующий вид контакта, материал заготовки, шероховатость и структуру поверхности слоя (табл. 14).

Смещение измерительной базы заготовки происходит также из-за контактных перемещений в постоянных сопряжениях, которые могут быть значительно уменьшены предварительной затяжкой стыков.

В компоновках разборных СП необходимо учитывать перемещения δ , при этом следует пользоваться следующей зависимостью:

$$Y' = 0,3n [(p_0 + p)^{0,4} - p_0^{0,4}] + \\ + 0,26/(1 + 5,4p^{0,36})^{0,3} [(p_0 + p)^{0,06} - p_0^{0,06}],$$

Что p_0 — давление, возникающее в стыках разборных СП при установке их элементов, МПа; p — давление, возникающее в стыках элементов разборных СП от сил закрепления и резания, МПа; n — число стыков в направлении действия сил.

При настройке с помощью шупа и установка на заданный размер (например, B) следует вносить поправку X (рис. 2), которая при первой настройке нового приспособления равна Y (для разборных СП $Y+Y'$), а при последующих поднастройках $X = Y + \varepsilon_{з.п.} + \varepsilon_{и.}$

Погрешности $\varepsilon_{з.п.}$ и $\varepsilon_{и.}$ определяют по износу u , установленному на данный период эксплуатации.




Рис. 2. Схема для расчета поправки X на размер N щупа

Погрешность положения

Погрешность положения $\varepsilon_{пр}$ заготовки возникает в результате погрешностей изготовления СП, погрешностей установки и фиксации СП на станке и износа опор СП.

Погрешность изготовления приспособления $\varepsilon_{вс}$ зависит в основном от точности изготовления деталей СП. Точность изготовления опор и других стандартных деталей СП см. т. 1, гл. 3. Расчеты допусков и посадок для СП в некоторых распространенных случаях см. т. 1, гл. 9. Допуски ответственных размеров нестандартных деталей СП обычно составляют 10—30 % допуска на соответствующий обрабатываемый размер заготовки. Как правило, $\varepsilon_{вс} \leq 0,01 + 0,005$ мм.

Составляющая ε_c возникает в результате перемещений и перекосов

корпуса приспособления на столе, плашайбе или шпинделе станка. В массовом производстве при однократном неизменном закреплении СП на станке эту величину доводят до определенного минимума выверкой и считают постоянной в течение эксплуатации данного СП. При определенных условиях составляющая ε_c может быть устранена соответствующей настройкой станка. В серийном производстве, когда имеет место многократная периодическая смена СП на станках, ε_c превращается в некомпенсируемую случайную величину, изменяющуюся в определенных пределах.

На величину ε_c влияют износ и возможные повреждения поверхностей сопряжения в процессе регулярной смены СП. При соблюдении рациональных условий смены СП и при правильном выборе зазоров в сопряжениях величину ε_c можно снизить до 0,01–0,02 мм.

Составляющая ε_i характеризует изменение положения базирующих

поверхностей опор в результате их износа в процессе эксплуатации СП. Интенсивность износа опор зависит от их конструкции и размеров, материала и массы заготовки, состояния ее баз, а также условий установки заготовки в СП и снятия после обработки. Число установок, вызывающих износ опоры на 1 мкм, называют износстойкостью опор C . Величину C рассчитывают в порядке, указанном в табл. 16.

При известной величине C_f можно определить погрешность обработки, связанную с износом опор при заданном числе установок N , или оценить допустимое по износу число установок и, следовательно, найти периодичность замены опор СП. В этом случае необходимо предварительно рассчитать допустимый износ опор $\varepsilon_{\text{доп}}$. Износстойкость можно также определить по зависимости $C = m - m_1 \bar{P}_1 - m_2 \bar{P}_2$. Коэффициенты m , m_1 и m_2 приведены в табл. 15, а критерии \bar{P}_1 и \bar{P}_2 — в табл. 16.

15. Коэффициенты m , m_1 , m_2

Опоры	m	m_1	m_2
Постоянные с головками:			
сферической	1529	981	481
плоской и рифленой	2248	1212	65 497
Пластины опорные	6832	4287	293 750
Призмы	1818	1014	1 309

16. Расчет износстойкости C опор

Последовательность и содержание расчета	Формула, рисунок или таблица
Выбрать твердость HV рабочих поверхностей опор	Табл. 17
Определить критерий износстойкости \bar{P}_1 с учетом материала заготовки и опор	Табл. 18
Вычислить силу Q , действующую по нормали на опору, с учетом сил резания, закрепления, массы заготовки и т. п.	По нормативным материалам для данной схемы базирования заготовки
Определить номинальную площадь касания F с базой заготовки	Табл. 19

Продолжение табл. 16


Последовательность и содержание расчета	Формула, рисунок или таблица
Вычислить критерий нагружения опор Π_1	$\Pi_1 = Q/(F \cdot HV)$
Для найденных значений Π_1 и Π_2 определить C	Рис. 3
Определить поправочные коэффициенты: K общий	$K = K_t \cdot K_L \cdot K_y$
K_t , учитывающий время неподвижного контакта заготовки с опорами (t_M — машинное время обработки)	$K_t = 0,79 t_M$
K_L , учитывающий влияние длины L пути скольжения заготовки по опорам СП в момент базирования	При $L \leq 25$ мм $K_L = 1$; при $25 < L \leq 100$ мм $K_L = 1,25$; при $L > 100$ мм $K_L = 1,51$
K_y , учитывающий условия обработки	Табл. 20
Вычислить фактическую износостойкость C_Φ	$C_\Phi = \frac{C}{K}$

17. Твердость опор СП

Твердость опор		Область применения
HRC_a	HV	
46,5—56	470—615	При серийном производстве деталей по 8—12-му квалитету
56—61	615—717	При обработке легалей по 7—8-му квалитету и установке по необработанным базам
61—66	717—830	При массовом или серийном производстве деталей по 6—7-му квалитету

18. Критерий износостойкости Π_1

Материал заготовки	Материал опор				
	Сталь 20 (цементованная, закаленная)	Сталь 40Х (закаленная)	Сталь У10А (закаленная)	Сталь 45 (хромированная базирующая поверхность опор)	Сплав ВК8
Чугун	1,0	0,94	0,80	0,44	0,09
Сталь незакаленная закаленная	1,03 1,07	0,97 1,01	0,82 0,86	0,45 0,47	0,10 0,12

Рис. 3. Графики для определения износостойкости C опор:

а — штырь с плоской головкой; б — штырь со сферической головкой; в — пластин, г — призм

19. Номинальная площадь касания опор с базой заготовки, F , мм^2

Опоры постоянные со сферической головкой (ГОСТ 13441—68*)			Призмы опорные			Пластины опорные (ГОСТ 4743—68*)		
Номинальный диаметр D опоры, мм	Материал заготовки		Диаметр устанавливаемых валов, мм	Материал заготовки		Исполнение 1	Исполнение 2 (с пазами)	Размеры в плане, мм
	Сталь	Чугун		Сталь	Чугун			
6	1,76	1,31	10—15	7,9	4,0	640	480	16×60
12	2,78	2,06	15—20	11,6	6,0	960	720	16×90
16	3,36	2,50	20—25	15,0	7,1	1066	800	20×80
20	3,90	2,90	25—35	21,2	11,2	1600	1200	20×120
25	4,52	3,35	35—45	28,5	14,8	1660	1250	25×100
30	5,18	3,76	45—60	36,1	18,7	1500	1875	25×150
40	5,27	4,56	60—80	48,5	25,2	2400	1800	30×120
—	—	—	80—100	61,0	31,6	3600	2700	30×180

П р и м е ч а н и я. 1. Таблица составлена для случая, когда действующая на опору нормальная сила $Q = 10 \text{ кН}$, причем площадь F не зависит от силы Q для пластин (ГОСТ 4743—68*).

2. Для опор со сферической головкой (ГОСТ 13441—68*) и опорных призм в общем случае $F = \sqrt{0,1Q \cdot F_{\text{табл}}}$, где $F_{\text{табл}}$ — указанная в таблице площадь F .

3. Величину F для пост加以ных опор с плоской (ГОСТ 13440—68) и насечкой (ГОСТ 13442—68*) головками определяют по фактической площади рабочей поверхности

20. Поправочный коэффициент K_y

Материал заготовки	Методы обработки	K_y
Чугун	Точение, фрезерование, сверление без охлаждения	1,12
	Шлифование без охлаждения	1,58
Сталь с твердостью: $HV 150—220$	Точение, фрезерование, сверление с охлаждением	0,94
	То же, без охлаждения	1,0
HRC_9 46,5—63	Шлифование с охлаждением	1,32

Пример 4. 1. Дано У цилиндрических заготовок диаметром $d = 50^{+0.2}$ мм, устанавливаемых в призму с углом $2\alpha = 90^\circ$ (рис. 4), фрезеруют канавочный паз, Определить




Рис. 4. Расчетная схема к примеру 4

делить погрешность установки при выполнении размера после обработки 15 000 деталей. Фрезы после переточки настраивают по установке; сила, действующая на призму, $Q = 10\ 000$ Н (что соответствует нагрузке $q = 2000$ Н/см); машинное время $t_m = 1,95$ мин, фрезерование выполняют с охлаждением; призма изготовлена из стали 20Х, подвергнута цементации и закалке. Все остальные данные, необходимые для расчета, принять по примеру 3.

$$2. \epsilon_y = \sqrt{\epsilon_0^2 + \epsilon_{3.0}^2 + \epsilon_{3.i}^2 + \epsilon_i^2 + \epsilon_{yc}^2 + \epsilon_c^2}$$

3. По табл. 8

$$\epsilon_0 = 0,5 J T_d (1/\sin \alpha - 1) =$$

$$= 0,5 \cdot 0,2 (1/\sin 45^\circ - 1) = 0,041 \text{ мм} = 41 \text{ мкм}.$$

Из примера 3 $\epsilon_{3.0} = 6,6 \text{ мкм}$.

Износостойкость призмы рассчитывают по данным табл. 16. Твердость призмы HV 650 (табл. 17). Критерий $P_1 = 1,03$ (табл. 18), $F = 36,1 \text{ мм}^2$ (табл. 19),

$$P_2 = 1000/(36,1 \cdot 650) = 0,042.$$

По табл. 15 $m = 1818$, $m_1 = 1014$, $m_2 = 1309$ $C = 1818 - 1014 \cdot 1,03 - 1309 \cdot 0,042 = 721$ установок/мкм $K = K_t \cdot K_L \cdot K_y$.

Определим поправочный коэффициент (табл. 16)

$$K_t = 0,79 \cdot 1,95 = 1,54; K_L = 1, \text{ при } L \leq 25 \text{ мм};$$

$$K_y = 0,94; K = 1,54 \cdot 1 \cdot 0,94 = 1,45.$$

Фактическая износостойкость $C_\Phi = 721/1,45 = 500$ установок/мкм.

Нормальный износ призмы $u = 15\ 000/500 = 30 \text{ мкм}$,

$$\epsilon_i = 30/0,707 = 42,5 \text{ мкм}.$$

21. Степени точности формы и расположения поверхностей колец и втулок, достигаемые при обработке с использованием патронов и оправок

Радиус изношенной поверхности призмы при одностороннем приложении силы резания

$$R_H = \frac{0,22 \left[\sqrt{2,28 \cdot 50 \cdot 3 \cdot 10^{-3}} + \right.}{3 \cdot 10^{-3}} \left. + (0,5 \cdot 0,2 + 0,057 \cdot 3 \cdot 10^{-3}) \operatorname{ctg} 45^\circ \right]^2 = \\ = 28 \text{ см}; \\ K_H = \sqrt{\frac{28}{28} - 0,5 \cdot 50} = 3,2.$$

По табл. 11

$$\epsilon_{3.i} = \frac{0,1}{\sin 45^\circ} \left[\frac{0,4 \cdot 0,026 \cdot 2000}{(1 + 3,2)^2} + \right. \\ \left. + \frac{3 \cdot 0,82 (1 + 8)^{0,695}}{(1 + 3,2)^{0,4}} \left(\frac{2000}{50} \right)^{0,2} \right] \times \\ \times (3,2 - 1) = 4,6 \text{ мкм}.$$

Согласно рекомендациям, приведенным на стр. 533 и 534, принимаем $\epsilon_{yc} = 10 \text{ мкм}$ и $\epsilon_c = 20 \text{ мкм}$.

$$\epsilon_y = \sqrt{41^2 + 6,6^2 + 4,6^2 + 42,5^2 + 10^2 + 20^2} = \\ = 115,4 \text{ мкм}.$$

2. РАСЧЕТЫ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБРАБОТАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОЛЕЦ И ВТУЛОК

Степени точности формы и расположения поверхностей даны в соответствии с ГОСТ 24643—81.

Отклонения от соосности поверхностей вращения и торцовые биения

Отклонения от соосности поверхностей вращения и торцовые биения колец и втулок, обработанных с использованием различных патронов и оправок, зависят от конструктивных особенностей, точности изготовления и износа СП, от состояния станка, размеров и качества заготовок, применяемого метода обработки (табл. 21—23).

Станочные приспособления	Степени точности
Патроны самоцентрирующие двухкулачковые с боковым расположением винта по ГОСТ 14903—69*	10—13 9—10

Продолжение табл. 21

Станочные приспособления	Степени точности
Патроны токарные общего назначения (по ГОСТ 2675-80, ГОСТ 13334-67*, ГОСТ 2371-71*, ГОСТ 2572-72* ГОСТ 24351-80) классов точности:	
нормального (Н)	8-10
повышенного (П)	7-10
высокого (В)	6-9
особо высокого (А)	5-8
Патроны:	
магнитные	8-9
мембранные	3-6
Патроны и оправки:	
дляговые	5-10
самозажимные	9-10
гидропластмассовые	3-6
Оправки:	
прессовые	4-6
центровые (ГОСТ 16212-70)	2-5
центровые ступенчатые (ГОСТ 16213-70):	
без тщательной селективной подборки заготовок	3-5
с тщательной селективной подборкой заготовок	1-2
конические центровые (ГОСТ 16211-70)	4-7
Оправки:	
с резиновыми кольцами	6-11
с шайбами упругими разжимными	4-9
кулачковые улучшенного типа с четным числом кулачков $n \geq 6$	2-5
с разрезной цангой улучшенного типа	2-5
с гофрированными втулками	2-4

22. Степени точности формы и расположения торцовых поверхностей колец и втулок, достигаемые при обработке с использованием некоторых точных оправок

Оправки	Степени точности
Кулачковые улучшенного типа с четным числом кулачков $n \geq 6$	5-7
С разрезной цангой улучшенного типа:	
при установке кольца на ираю цанги	8-11
при установке кольца по середине цанги	3-5
при установке втульки, длина базы которой примерно равна длине пазги	2-4
С гофрированными втулками	2-5

23. Коэффициент технологического наследования k отклонений формы базы заготовки при использовании некоторых тесных оправок и патронов

Станочные приспособления	Метод обработки заготовки	$k = \Delta_y / \Delta_0$
Оправка с гофрированными втулками	Точение	1,5
	Шлифование	3,5
с разрезной цангой улучшенного типа	Точение	1,5
	Шлифование	4
кулачковая улучшенного типа	Точение	1,3
	Шлифование	1,6
Мембранный патрон с двенадцатью кулачками	Растачивание, шлифование	1,23

П р и м е ч а н и е. Δ_y и Δ_0 — отклонение от круглости базы и обработанной поверхности вращения соответственно.

Упругие деформации колец при закреплении

Упругие деформации колец при закреплении в СП значительно снижают точность обработки, особенно если кольца тонкостенные (отношение толщины стенки к среднему радиусу $h/r \leq 0,2$).

Патроны кулачковые, мембранные, оправки и патроны самозажимные, цанговые, оправки кулачковые развиваются асимметричные, т. е. неравномерные по окружности, силы закрепления. Приспособления магнитные, гидропластмассовые, с гофрированными втулками, с резиновыми кольцами, с шайбами упругими разжимными, оправки цилиндрические и прессовые развиваются осесимметричные, т. е. равномерные по окружности, силы закрепления.

В общем случае под действием сил закрепления поперечные сечения кольца получают радиальные и угловые перемещения, которые могут вызвать отклонения размеров, соизмеримые с допусками 1–4-го квалитета, а также отклонения формы и расположения, соизмеримые с допусками 1–3-й степени точности (табл. 24).

При обработке тонкостенных колец и гильз меньшее отклонение от круглости обеспечивают приспособления с осесимметричными силами закрепления.

В изложенных ниже методиках расчета деформаций заготовок и точности обработки предполагаются известными: геометрические размеры заготовки, модули упругости E и G , коэффициент Пуассона μ ее материала и силы закрепления.

Методика расчета деформаций тонкостенных колец при закреплении радиальными силами применима при отношении толщины стенки кольца к среднему радиусу $h/r \leq 0,2$ и при условии, что кольцо полностью перекрыто кулачками или длина участков кольца, выступающих за кулачки, не превышает

$$l_{\text{пред}} = 1,3rn^{-1} \sqrt{r/(n^2 - 1)h},$$

где n — число кулачков; r и h — средний радиус и толщина стенки кольца соответственно, мм (рис. 5).

На рис. 6 представлена номограмма, позволяющая быстро найти $l_{\text{пред}}$ при известных n , r и h/r . Отношение $l_{\text{пред}}/r$ определяется как ордината точки пересечения вертикали h/r с прямой, соответствующей числу ку-

24. Отклонения размера, формы и расположения обработанных поверхностей колец в связи с деформациями при закреплении в приспособлениях

Поверхность	Силы закрепления	
	осесимметричные	асимметричные
Цилиндрическая	Конусообразность, отклонение диаметрального размера	Конусообразность с переменным по угловой координате углом наклона образующей; отклонение от круглости; радиальное биение; отклонение диаметрального размера
Торцевая	Отклонение торцов от плоскостности (торец вогнутой или выпуклой формы), полное торцовое биение	Торец вогнутой или выпуклой формы с переменным по угловой координате углом наклона; торцовое биение
Коническая	Отклонение от заданного угла конуса; отклонение диаметрального размера	Отклонение от круглости; радиальное биение; переменное по угловой координате отклонение от заданного угла конуса; отклонение диаметрального размера
Фасонная вращения	Отклонение профиля образующей, отклонение диаметрального размера	Отклонение от круглости; радиальное биение; отклонение профиля образующей, переменное по угловой координате, отклонение диаметрального размера

нечков n (например, при $h/r = 0,18$ и числе кулачков $n = 3$ $l_{\text{пред}}/r = 0,36$).

При $n > 12$ и осесимметричном закреплении ($n = \infty$), а также если точка пересечения находится в области, расположенной ниже прямой ab (где прямые показаны штрихами), величина $l_{\text{пред}}$ определяется по ординате точки пересечения вертикали h/r с прямой ab .




Рис. 5. Положения тонкостенного кольца 1 в кулачках 2:

a — кольцо полностью перекрыто кулачками, б — длина участков l_1 и l_2 кольца, выступающих за кулачки, не превышает $l_{\text{пред}}$




Рис. 6. Номограмма для определения $l_{\text{пред}}$

Схемы возникновения погрешностей обработки в связи с деформацией кольца при закреплении показаны на рис. 7 и 8. Тонкостенное кольцо было закреплено тремя радиальными силами P_3 , проходящими через центры тяжести его поперечных сечений, и деформировалось (рис. 7, а). В закрепленном состоянии кольцо шлифуют по отверстию, которое получает цилиндрическую форму (рис. 7, б). После обработки кольцо, снятое с приспособления

ления, упруго восстановилось. Обработанное отверстие преобрело трехграниную форму с отклонением от круглости Δ (рис. 7, в).

На рис. 8 показана схема закрепления тонкостенного кольца кольцевой силой q , не проходящей через центры тяжести его поперечных сечений. Под действием кольцевой силы q все поперечные сечения кольца повернулись на некоторый угол ϑ . В клетку заштрихован припуск на обработку (рис. 8, а). Кольцо об-




Рис. 7. Схема возникновения отклонения от круглости тонкостенного кольца из-за деформаций при закреплении радиальными силами, проходящими через центры тяжестей и его поперечных сечений:

а — кольцо закреплено, но еще не обрабатывается; б — кольцо шлифуют по внутреннему диаметру; в — обработанное кольцо снято с приспособления




Рис. 8. Схема возникновения погрешностей обработки тонкостенного кольца из-за деформаций при закреплении кольцевой силой, не проходящей через центры тяжестей его поперечных сечений:

а — кольцо закреплено, но еще не обрабатывается; б — кольцо обработано, но еще закреплено; в — кольцо, снятое с приспособления, упруго восстановилось

работано по наружной поверхности и правому торцу, но еще не снято с приспособления (рис. 8, б). Снятое с приспособления кольцо упруго восстановилось, в результате чего возникли конусообразность наружной поверхности с углом ϑ и полное торцовое биение Δ_t (рис. 8, в).

В частном случае, когда радиальные силы закрепления P_3 расположены в плоскости, проходящей через центры тяжести поперечных сечений кольца (см. рис. 7), а также при длинных кулачках, исключающих возможность поворота поперечных сечений, отклонение от круглости

$$\Delta = CP_3 r^3 / (EI_x), \quad (1)$$

где C — коэффициент, зависящий от числа кулачков (табл. 25); P_3 — сила закрепления на кулачке, H ;

r — средний радиус кольца, мм;
 I_y — момент инерции поперечного сечения кольца, мм^4 ; E — модуль упругости материала кольца; для стали E , МПа.

25. Значения коэффициента C

Число кулачков n	C	Число кулачков n	C
2	0,14	7	0,002
3	0,03	8	0,0013
4	0,01	9	0,001
5	0,006	10	0,0007
6	0,003	11	0,0005
		12	0,0004

Формула (1) справедлива при направлении сил закрепления P_3 к центру и от центра кольца.

Не рекомендуется принимать число кулачков n больше двадцати, так как отклонения от круглости

снижаются незначительно, а конструкция СП усложняется.

В общем случае, когда радиальные силы закрепления P_3 не проходят через центры тяжести поперечных сечений, наряду с линейными возникают угловые ϑ и осевые u перемещения сечений кольца (рис. 9). Эти перемещения переменные по угловой координате и достигают наибольшей величины в местах приложения сил P_3 , а также посередине между ними (табл. 26).

В этом случае возникают отклонение от круглости Δ и торцевое биение Δ_t

$$\Delta = |w_1 - w_2| + |0,5b(\vartheta_1 - \vartheta_2)|; \quad (2)$$

$$\Delta_t = |u_1 - u_2| + |0,5h(\vartheta_1 - \vartheta_2)|. \quad (3)$$

В табл. 27 приведены безразмерные коэффициенты жесткости на изгиб и кручение для колец с прямоугольным поперечным сечением при различных отношениях ширины к толщине сечения b/h .

Формулы, приведенные в табл. 26, можно использовать также для определения перемещений сечений колец, имеющих непрямоугольное поперечное сечение, при условии, что одна из главных центральных осей поперечного сечения лежит в плоскости оси вращения кольца или составляет с этой плоскостью малый угол. Геометрические характеристики некоторых часто встречающихся поперечных сечений колец приведены в табл. 28.




Рис. 9. Схема деформаций тонкостенного кольца под действием радиальных сил, не проходящих через центры тяжести поперечных сечений кольца:
 a — схема закрепления кольца; b — схема определения радиальных перемещений w кольца;
 c — схема определения угловых ϑ и осевых u перемещений сечений кольца

26. Наибольшее радиальное w и осевое и линейные и угловое Φ перемещения в кольце под действием n радиальных сил P_3

n	w	u	Φ
2	$w_1 = -0,0744P_3r^3/(EI_x) - 0,348P_3r/(EF)$ $w_2 = +0,0684P_3r^3/(EI_x) - 0,348P_3r/(EF)$	$u_1 = -0,0744\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,0684\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 0,3932\Re r/(EI_y) + 0,383\Re r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 0,2509\Re r/(EI_y) - 0,2509\Re r/(GI_K)$
3	$w_1 = -0,0459P_3r^3/(EI_x) - 0,478P_3r/(EF)$ $w_2 = +0,0143P_3r^3/(EI_x) - 0,478P_3r/(EF)$	$u_1 = -0,0459\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,0143\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 0,4932\Re r/(EI_y) + 0,296\Re r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 0,4632\Re r/(EI_y) - 0,1142\Re r/(GI_K)$
4	$w_1 = -0,00608P_3r^3/(EI_x) - 0,637P_3r/(EF)$ $w_2 = +0,00538P_3r^3/(EI_x) - 0,637P_3r/(EF)$	$u_1 = -0,00608\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,00538\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 0,6432\Re r/(EI_y) + 0,1432\Re r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 0,6312\Re r/(EI_y) - 0,0759\Re r/(GI_K)$
5	$w_1 = -0,00317P_3r^3/(EI_x) - 0,796P_3r/(EF)$ $w_2 = +0,00233P_3r^3/(EI_x) - 0,796P_3r/(EF)$	$u_1 = -0,00317\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,00233\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 0,7922\Re r/(EI_y) + 0,0689\Re r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 0,7932\Re r/(EI_y) - 0,0375\Re r/(GI_K)$
6	$w_1 = -0,00168P_3r^3/(EI_x) - 0,955P_3r/(EF)$ $w_2 = +0,00148P_3r^3/(EI_x) - 0,955P_3r/(EF)$	$u_1 = -0,00168\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,00148\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 0,9572\Re r/(EI_y) + 0,0906\Re r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 0,9532\Re r/(EI_y) - 0,0465\Re r/(GI_K)$
7	$w_1 = -0,00104P_3r^3/(EI_x) - 1,114P_3r/(EF)$ $w_2 = +0,000917P_3r^3/(EI_x) - 1,114P_3r/(EF)$	$u_1 = -0,00104\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,000917\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 1,1152\Re r/(EI_y) + 0,07687\Re r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 1,1132\Re r/(EI_y) - 0,03929\Re r/(GI_K)$
8	$w_1 = -0,000700P_3r^3/(EI_x) - 1,27P_3r/(EF)$ $w_2 = +0,000610P_3r^3/(EI_x) - 1,27P_3r/(EF)$	$u_1 = -0,000700\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,000610\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 1,2742\Re r/(EI_y) + 0,0668\Re r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 1,2732\Re r/(EI_y) - 0,0326\Re r/(GI_K)$
9	$w_1 = -0,000484P_3r^3/(EI_x) - 1,43P_3r/(EF)$ $w_2 = +0,000424P_3r^3/(EI_x) - 1,43P_3r/(EF)$	$u_1 = -0,000484\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,000424\Re r^2 (1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 1,4322\Re r/(EI_y) + 0,0391\Re r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 1,4322\Re r/(EI_y) - 0,02989\Re r/(GI_K)$

n	w	u	Φ
10	$w_1 = -0,000350P_3r^3/(EI_x) - 1,59P_3r^2/(EF)$ $w_2 = +0,000308P_3r^3/(EI_x) - 1,59P_3r^2/(EF)$	$u_1 = -0,000350\mathfrak{W}r^2(1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,000308\mathfrak{W}r^2(1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 1,592\mathfrak{W}r/(EI_y) + 0,0331\mathfrak{W}r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 1,59\mathfrak{W}r/(EI_y) - 0,0268\mathfrak{W}r/(GI_K)$
11	$w_1 = -0,000263P_3r^3/(EI_x) - 1,75P_3r^2/(EF)$ $w_2 = +0,000231P_3r^3/(EI_x) - 1,75P_3r^2/(EF)$	$u_1 = -0,000263\mathfrak{W}r^2(1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,000231\mathfrak{W}r^2(1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 1,75\mathfrak{W}r/(EI_y) + 0,0481\mathfrak{W}r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 1,75\mathfrak{W}r/(EI_y) - 0,0243\mathfrak{W}r/(GI_K)$
12	$w_1 = -0,000204P_3r^3/(EI_x) - 1,91P_3r^2/(EF)$ $w_2 = +0,000159P_3r^3/(EI_x) - 1,91P_3r^2/(EF)$	$u_1 = -0,000204\mathfrak{W}r^2(1/(EI_y) + 1/(GI_K))$ $u_2 = 0,000159\mathfrak{W}r^2(1/(EI_y) + 1/(GI_K))$	$\Phi_1 = 1,91\mathfrak{W}r/(EI_y) + 0,0449\mathfrak{W}r/(GI_K)$ $\Phi_2 = 1,91\mathfrak{W}r/(EI_y) - 0,0229\mathfrak{W}r/(GI_K)$
∞	$w = -qr^2/(EF)$	$u = 0$	$\Phi = gar^2/(EI_y)$

1. Обозначения: P_3 — сила закрепления одним кулачком, H ; \mathfrak{W} — сила закрепления одним кулачком, H ; P_a — момент силы P_3 (см. рис. 8, a); n — число сил при $n > 12$ следует пользоваться формулами для осесимметричной нагрузки ($n = \infty$), принимая $q = nP_a/(2\pi r)$; индекс 1 — для сечений, находящегося под силами P_3 , индекс 2 — для сечения, лежащего между силами P_3 , F — площадь поперечного сечения кольца, мм^2 ; r — радиус кольца, мм ; E — модуль упругости I и II рода материала кольца, I_x и I_y — осевые моменты инерции поперечного сечения, мм^4 ; I_K — геометрический момент инерции сечения, мм^4 (табл. 27, 28).

2. Если кулачки перекрывают кольцо или если радиальные силы P_3 проходят через центры тяжести поперечных сечений кольца, то $\mathfrak{W} = P_3a = 0$, $\Phi = 0$, $u = 0$. Тогда вычисляют только перемещение w [в этом случае для определения перемещения w проще пользоваться формулой (1)].

27. Коэффициенты жесткости на изгиб и кручение для прямоугольных колец

b/h	$\mu = 0,3, \quad G = 0,385E$			
	h^4/I_x	h^4/I_y	$Eh^4/(GI_R)$	$(1/(EI_y) +$ $+ 1/(GI_R)) Eh^4$
0,50	24,00	96,00	£0,70	186,70
0,57	21,00	64,30	65,10	129,40
0,67	18,00	40,50	44,70	85,20
0,83	14,40	20,70	27,10	47,80
1,00	12,00	12,00	18,50	30,50
1,20	10,00	6,94	13,06	20,00
1,50	8,00	3,56	8,84	12,40
1,75	6,86	2,24	6,94	9,18
2,00	6,00	1,50	5,67	7,17
2,50	4,80	0,767	4,18	4,95
3,00	4,00	0,444	3,29	3,73
3,50	3,43	0,280	2,72	3,00
4,00	3,00	0,188	2,31	2,50
4,50	2,67	0,132	2,02	2,15
5,00	2,40	0,096	1,79	1,89

28. Площадь F , координаты центра тяжести сечения x_C и y_C , моменты инерции I_x , I_y , геометрическая характеристика жесткости при кручении I_K для частей всегда вращающихся поперечных сечений колец

Поперечное сечение	Расчетные зависимости																		
	$I_x = bh^3/12; I_y = hb^3/12; I_K = \beta bh^3$ (при $h > b$); $I_K = \beta b h^3$ (при $b > h$)																		
	<table border="1"> <tr> <td>$\frac{h/b}{b/h}$ (при $h > b$) (при $b > h$)</td><td>1</td><td>1,5</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>6</td><td>8</td><td>10</td></tr> <tr> <td>β</td><td>0,141</td><td>0,196</td><td>0,229</td><td>0,263</td><td>0,281</td><td>0,299</td><td>0,307</td><td>0,313</td></tr> </table>	$\frac{h/b}{b/h}$ (при $h > b$) (при $b > h$)	1	1,5	2	3	4	6	8	10	β	0,141	0,196	0,229	0,263	0,281	0,299	0,307	0,313
$\frac{h/b}{b/h}$ (при $h > b$) (при $b > h$)	1	1,5	2	3	4	6	8	10											
β	0,141	0,196	0,229	0,263	0,281	0,299	0,307	0,313											
	$F = 0,5 (b_1 + b_2) h; y_C = h (b_1 + 2b_2)/[3(b_1 + b_2)];$ $I_x = (b_1/3 + b_2) h^3/4 - F y_C^2; I_y = h (b_1^4 - b_2^4)/[48 (b_1 - b_2)];$ $I_K = \beta h b^3 (h > b); I_K = \beta b h^3 (b > h),$ h — высота трапеции, b — приведенная ширина (определяется построением, показанным на чертеже). Значения β такие же, как для прямоугольного сечения																		
	$x_C = b (h_2 + 2h_1)/[3(h_2 + h_1)]; F = 0,5 (h_1 + h_2) b;$ $I_x = b (h_2^4 - h_1^4)/[48 (h_2 - h_1)];$ $I_y = h_2 b^3/12 + h_1 b^3/4 - F x_C^2;$ $I_K = b (h_2^4 - h_1^4)/[12 (h_2 - h_1)] - 0,105 (h_2^4 - h_1^4)$ при $b \geq 4h_2$																		

Продолжение табл. 28

Поперечное сечение	Расчетные зависимости
	$F = 0,5 (h_1 + h_2) b; y_C = (h_2^3 - h_1^3)/[3(h_2^2 - h_1^2)];$ $I_x = b (h_2^4 - h_1^4)/[12 (h_2 - h_1)] - F y_C^2; I_y = b^3 (h_1 + h_2/3)/16;$ $I_K = b (h_2^4 - h_1^4)/[12 (h_2 - h_1)] - 0,21 h_1^4$
	$F = b_1 h_1 + b_2 h_2;$ $x_C = [b_1^2 h_1 + b_2^2 h_2 (2b_1 + b_2)]/[2(b_1 h_1 + b_2 h_2)];$ $y_C = (b_1 h_1^2 + b_2 h_2^2)/[2(b_1 h_1 + b_2 h_2)];$ $I_x = b_1 h_1^3/3 + b_2 h_2^3/3 - F y_C^2;$ $I_y = h_1 b_1^3/3 + h_2 b_2^3/3 - F(x_C - b_1)^2;$ $I_K \approx 0,35 (b_1 + b_2) h_2^3 \text{ (при } h_1 < 2h_2, (b_1 + b_2) > 3h_2\text{)}$
	$F = b_1 h_1 + 2b_2 h_2;$ $y_C = (b_2 h_2^2 + 0,5 b_1 h_1^2)/(b_1 h_1 + 2b_2 h_2);$ $I_x = b_1 h_1^3/3 + 2b_2 h_2^3/3 - F y_C^2;$ $I_y = [h_2 (b_1 + 2b_2)^3 - (h_2 - h_1) b_1^3]/12;$ $I_K = 0,35 (b_1 + 2b_2) h_1^3 \text{ (при } h_2 < 2h_1, (b_1 + 2b_2) > 4h_1\text{)}$

Пример 5. Кольцо прямоугольного поперечного сечения (рис. 10, а) закреплено в трехкулачковом патроне с короткими кулачками. Сила на каждом кулачке $P_3 = 980 Линии действия сил P_3 проходят через центры тяжести попереч-$

сечений. Средний радиус $r = 0,5 (R_1 + R_2) = 0,5 (50 + 60) = 55$ мм; толщина стенки $h = R_2 - R_1 = 60 - 50 = 10$ мм. $h/r = 10/55 = 0,182 < 0,2$, следовательно, кольцо можно рассматривать как тонкостенное.




Рис. 10. Расчетные схемы:
а — к примеру 5, б — к примеру 8

ных сечений. Характеристики упругости материала кольца $E = 210$ ГПа; $\nu = 0,3$. Кольцо обрабатывают по наружному диаметру и торцу. Вычислить отклонения формы и расположения обработанных поверхностей, вызванные деформацией кольца при закреплении.

Решение 1. Проверим применимость методики расчета тонкостенных колец.

По рис. 6 при $n = 3$ и $h/r = 0,18$ находим $l_{\text{пред}}/r = 0,36$, поэтому $l_{\text{пред}} = 0,36 \times 55 = 19,8$ мм. Так как $b = 20$ мм $\approx l_{\text{пред}}$, изложенную методику можно применять при любом расположении сил закрепления. Если силы закрепления проходят через центры тяжести поперечных сечений кольца, возникают только радиальные

линейные перемещения w , которые приводят к отклонению от круглости

2. По табл. 27 при $b/h = 2$ находим $h^4/I_x = 6$. Тогда $I_x = h^4/6 = 1666 \text{ мм}^4$.

3. По табл. 26 при $n = 3$ находим перемещения в сечениях под силой

$$\begin{aligned} w_1 &= 0,0159Pr^3/(EI_x) + \\ &+ 0,478Pr/(EF) = 0,008 \text{ мм} \end{aligned}$$

и между силами

$$\begin{aligned} w_2 &= -0,0143Pr^3/(EI_x) + \\ &+ 0,478Pr/(EF) = -0,006 \text{ мм}. \end{aligned}$$

Силы закрепления P_3 направлены от оси вращения кольца, поэтому знаки перемещений изменяются на обратные по сравнению с табл. 26.

4. Отклонение от круглости вычисляем по формуле (2)

$$\Delta = w_1 - w_2 = 0,008 - (-0,006) = 0,014 \text{ мм.}$$

[Аналогичный результат можно получить по формуле (1).]

Пример 6. Условия такие же, как в предыдущем примере, но число кулачков $n = 6$. Решение. При $n = 6$ и $h/r = 0,18$ отношение $l_{\text{пред}}/r$ определяют по ординате точки пересечения вертикали $h/r = 0,18$ с прямой ab (см. рис. 6), соответствующей осесимметричному нагружению. Согласно рис. 6, $l_{\text{пред}} = 0,167 r = 9,2 \text{ мм}$. Так как $l_1 = l_2 = b/2 = 10 \text{ мм} \approx l_{\text{пред}}$, то применима методика расчета тонкостенных колец.

По табл. 26 при $n = 6$ находим перемещение в сечениях под силой

$$\begin{aligned} w_1 &= 0,00168P_3r^3/(EI_x) + 0,955P_3r/(EF) = \\ &= 0,00078 + 0,00122 = 0,0020 \text{ мм} \end{aligned}$$

и между силами

$$\begin{aligned} w_2 &= -0,00148P_3r^3/(EI_x) + 0,955P_3r/(EF) = \\ &= -0,00068 + 0,00122 = 0,00054 \text{ мм}. \end{aligned}$$

Знаки изменены, как и в предыдущем примере.

Отклонение от круглости $\Delta = w_1 - w_2 \approx 0,0015 \text{ мм}$. Таким образом, при увеличении числа кулачков с 3 до 6 отклонение от круглости уменьшается приблизительно в 10 раз (при той же силе закрепления P_3 однинм кулачком).

Пример 7. То же кольцо закреплено на оправке с гофрированной втулкой. Интенсивность кольцевой силы закрепления эквивалентна по удерживаемости способности трем силам $P_3 = 980 \text{ Н}$ (см. пример 5). Кольцевая сила закрепления проходит через центры тяжести поперечных сечений кольца.

Интенсивность кольцевой силы, приведенной к окружности среднего радиуса,

$$q = nP_3/(2\pi r) = 3 \cdot 980/(2\pi \cdot 55) = 8,51 \text{ Н/мм}.$$

Решение. Так как кольцевая сила закрепления проходит через центры тяжести сечений, перемещения w и ϑ отсутствуют. Радиальные перемещения w — постоянные по угловой координате. Их величина определяется по табл. 26 при $n = \infty$:

$w = qr^2/(EF) =$

$$= 8,51 \cdot 55^2/(21 \cdot 10^4 \cdot 200) = 0,0006 \text{ мм.}$$

Отклонение от круглости равно нулю; отклонение диаметрального размера $\Delta D = 2w \approx 0,001 \text{ мм}$.

Пример 8. Условия такие же, как и в примере 7, но кольцевая сила закрепления q расположена на расстоянии $a = 5 \text{ мм}$ от плоскости симметрии кольца (рис. 10, б).

Решение. Так как плоскость действия кольцевой силы q не совпадает с плоскостью симметрии кольца, то дополнительно возникнут угловые перемещения ϑ (см. рис. 8). Пользуясь табл. 26 и 28, находим

$$\vartheta = qar^2/(FI_y) =$$

$$= 8,51 \cdot 5 \cdot 55^2/(21 \cdot 10^4 \cdot 10 \cdot 20^2/12) = 9,19 \cdot 10^{-5} \text{ рад.}$$

Конусообразность наружной поверхности

$$\Delta_{\text{кон}} = \vartheta b \approx 0,002 \text{ мм.}$$

Полное торцовое биение

$$\Delta_t = \vartheta h \approx 0,001 \text{ мм.}$$

Наибольшее отклонение диаметрального размера наружной поверхности наблюдается у левого торца. Оно определяется по формуле:

$$\begin{aligned} \Delta D &= 2w + b\vartheta = 0,00123 + \\ &+ 20 \cdot 9,19 \cdot 10^{-5} = 0,003 \text{ мм.} \end{aligned}$$

Этот пример показывает, что смещение силы закрепления к краю кольца приводит к увеличению отклонения диаметрального размера, а также к появлению конусообразности наружной поверхности и полного торцового биения.

Пример 9. Условия такие же, как и в примере 6, но силы закрепления P_3 расположены в плоскости, проходящей на расстоянии $a = 5 \text{ мм}$ от плоскости симметрии кольца.

Решение. В этом случае расчетная схема будет такой, как показано на рис. 9.

1. Вычисляем момент силы $M = P_3a = 980 \cdot 5 = 4900 \text{ Н}\cdot\text{мм}$.

2. По табл. 27 при $b/h = 2$ находим:

$$h^4/I_x = 6; h^4/I_y = 1,5; Eh^4/(GI_K) = 5,67;$$

$$[1/(EI_y) + 1/(GI_K)] Eh^4 = 7,17.$$

Следовательно,

$$1/(EI_x) = 6/(Eh^4) = 6/(21 \cdot 10^4 \cdot 10^4) =$$

$$= 0,285 \cdot 10^{-8} 1/(\text{Н}\cdot\text{мм}^2),$$

$$1/(EI_y) = 1,5/(Eh^4) = 0,0714 \cdot 10^{-8} 1/(\text{Н}\cdot\text{мм}^2);$$

$$1/(GI_K) = 5,67/(Eh^4) = 0,27 \cdot 10^{-8} 1/(\text{Н}\cdot\text{мм}^2);$$

$$1/(EI_y) + 1/(GI_K) = 7,17/(Eh^4) =$$

$$= 0,041 \cdot 10^{-8} 1/(\text{Н}\cdot\text{мм}^2).$$

3. Пользуясь табл. 26, вычисляем перемещения (при этом учитываем, что силы P_3 направлены от центра):

$$w_1 = 0,0159 \cdot 980 \cdot 55^3 \cdot 0,285 \cdot 10^{-8} +$$

$$+ 0,478 \cdot 980 \cdot 55/(21 \cdot 10^4 \cdot 200) = 0,008 \text{ мм};$$

$$\begin{aligned}
 w_2 &= -0,0143 \cdot 980 \cdot 55^2 \cdot 0,285 \cdot 10^{-8} + \\
 &+ (473 \cdot 980 \cdot 55^2 / (21 \cdot 10^4 \cdot 230)) = -0,006 \text{ мм}; \\
 u_1 &= 0,0159 \cdot 4900 \cdot 55^2 \cdot 0,341 \cdot 10^{-8} \approx -0,0008 \text{ мм}; \\
 u_2 &= -0,0143 \cdot 4900 \cdot 55^2 \cdot 0,341 \cdot 10^{-8} \approx \\
 &\approx -0,00072 \text{ мм}; \\
 \vartheta_1 &= 0,463 \cdot 4900 \cdot 55^2 \cdot 0,0714 \cdot 10^{-8} + \\
 &+ 0,215 \cdot 4900 \cdot 55^2 \cdot 0,27 \cdot 10^{-8} = +24,4 \cdot 10^{-6} \text{ рад}; \\
 \vartheta_2 &= 0,463 \cdot 4900 \cdot 55^2 \cdot 0,0714 \cdot 10^{-8} - \\
 &- 0,114 \cdot 4900 \cdot 55^2 \cdot 0,27 \cdot 10^{-8} = +0,613 \cdot 10^{-6} \text{ рад}.
 \end{aligned}$$

По формулам (2) и (3) вычисляем отклонение от круглости и торцовое биение:

$$\begin{aligned}
 \Delta &= |w_1 - w_2| = 0,5b |(\vartheta_1 - \vartheta_2)| = \\
 &= 0,008 + 0,006 + 0,5 \cdot 20 \times \\
 &\times (+24,4 \cdot 10^{-6} - 0,613 \cdot 10^{-6}) \approx 0,017 \text{ мм}; \\
 \Delta_r &= |u_1 - u_2| + 0,5h |(\vartheta_1 - \vartheta_2)| = \\
 &= 0,0008 + 0,00072 + 0,5 \cdot 10 \times \\
 &\times (-4,24 \cdot 10^{-5} - 0,613 \cdot 10^{-5}) \approx 0,03 \text{ мм}.
 \end{aligned}$$

Для уменьшения деформации колец при закреплении в токарных патронах целесообразно применять наладки, показанные на рис. 11. При использовании широких кулачков (рис. 11, в) радиус расточки ку-

лачков R_k и радиус базы заготовки R должны удовлетворять условию $R_k \geq R$ — при закреплении заготовки по внутренней поверхности; $R_k < R$ — при закреплении заготовки по наружной поверхности. Перемещения в характерных сечениях и отклонения от круглости при закреплении колец в двух- и трехкулачковых патронах с широкими кулачками при различном угле α дуги контакта кулачка с заготовкой приведены в табл. 29. Увеличение сил трения между кулачками приспособления и заготовкой способствует уменьшению деформации заготовок.

При повышенных требованиях к точности формы необходимо применять патроны и оправки с осесимметричным распределением сил закрепления.

Для уменьшения конусообразности цилиндрических поверхностей плоскость, в которой расположены силы закрепления, должна проходить через центры тяжести попечевых сечений заготовки.




Рис. 11. Наладки кулачков для уменьшения деформаций тонкостенных колец путем применения:

а — торцового прихвата; б — рычага; в — широких кулачков; г — мягких прокладок 1; д — разрезной втулки

29. Радиальные перемещения w характерных сечений кольца и отклонения формы Δ при закреплении в патронах с широкими кулачками

α°	$w_1 EI_x / (P_3 r^3)$	$w_2 EI_x / (P_3 r^3)$	$w_3 = EI_x / (P_3 \cdot r^3)$	$\Delta EI_x / (P_3 \cdot r^3)$	α°	$w_1 EI_x / (P_3 r^3)$	$w_2 EI_x / (P_3 r^3)$	$w_3 = EI_x / (P_3 \cdot r^3)$	$\Delta EI_x / (P_3 \cdot r^3)$
Двухкулачковый патрон									
0	-0,074	-0,074	0,068	0,143	0	-0,016	-0,016	0,014	0,030
10	-0,072	-0,070	0,066	0,138	10	-0,015	-0,015	0,014	0,029
20	-0,066	-0,062	0,062	0,128	20	-0,013	-0,011	0,012	0,025
30	-0,059	-0,051	0,056	0,115	30	-0,010	-0,007	0,009	0,019
40	-0,050	-0,038	0,050	0,100	40	-0,006	-0,004	0,007	0,013
50	-0,039	-0,026	0,040	0,079	50	-0,002	-0,002	0,004	0,006
60	-0,027	-0,016	0,030	0,057					
70	-0,015	-0,008	0,020	0,035					
80	-0,003	-0,001	0,008	0,011					
Трехкулачковый патрон									
0	-0,016	-0,016	0,014	0,030					
10	-0,015	-0,015	0,014	0,029					
20	-0,013	-0,011	0,012	0,025					
30	-0,010	-0,007	0,009	0,019					
40	-0,006	-0,004	0,007	0,013					
50	-0,002	-0,002	0,004	0,006					

Приложения:
1. E, I_x, r — см. табл. 28.
2. α — угол охвата (рис. 11, α).
3. Коэффициент трения между кулачками и заготовкой принят равным 0,2.

Пример 10. Вычислить отклонение от круглости при тех же условиях, что и в примере 5, но при замене узких кулачков широкими с углом охвата $\alpha = 30^\circ$.

Решение. По табл. 29 находим $\Delta EI_x / (P_3 r^3) = 0,019$. Тогда

$$\Delta = 0,019 P_3 r^3 / (EI_x) = \\ = 0,019 \cdot 980 \cdot 55^3 / (21 \cdot 10^4 \cdot 1666) = 0,009 \text{ мм,}$$

т. е. почти в 1,5 раза меньше, чем при использовании узких кулачков.

Деформации колец, закрепляемых на прессовой оправке¹ зависят от контактного давления, а также от собственной жесткости заготовки и оправки.

Контактное давление p зависит от натяга

$$\delta = D_{\text{п.ш}} - d, \quad (4)$$

где d и $D_{\text{п.ш}}$ — соответственно диаметр отверстия заготовки и диаметр рабочей шейки оправки. Поскольку давление p равномерное, деформации заготовки вызывают только отклонение диаметрального размера ΔD (рис. 12).

До установки на оправку кольцо имеет диаметральные размеры d и D (рис. 12, a). После установки на оправку под действием давления p

¹ Рассматривается случай, когда оправка сплошная, а кольцо не выступает за пределы рабочей шейки оправки.

внутренний d и наружный D диаметры кольца получили приращения Δd и ΔD соответственно (рис. 12, b). По наружному диаметру кольцо обработано до размера $D_{\text{об}}$ (рис. 12, c). Однако после снятия с оправки кольцо упруго восстановилось, его наружный диаметр $D_{\text{об}} - \Delta D$ (рис. 12, d).

Если кольцо толстостенное ($h/r > 0,2$), контактное давление

$$p = \delta / \{d [E_{\text{опр}}^{-1} (1 - \mu_{\text{опр}}) + E_{\text{заг}}^{-1} \times \\ \times ((D^2 + d^2) / (D^2 - d^2) + \mu_{\text{заг}})]\}, \quad (5)$$

где $E_{\text{опр}}$, $E_{\text{заг}}$, $\mu_{\text{опр}}$, $\mu_{\text{заг}}$ — модули упругости и коэффициенты Пуассона материалов оправки и заготовки соответственно; δ — натяг, мм; D и d — наружный и внутренний диаметры заготовки, мм.

Отклонение диаметрального размера

$$\Delta D = 2pDd^2 / [E_{\text{заг}} (D^2 - d^2)]. \quad (6)$$

Если материал заготовки и оправки одинаковый, то

$$p = \delta E / \{d [1 + (D^2 + d^2) / (D^2 - d^2)]\} \quad (7)$$

и

$$\Delta D = \delta d / D. \quad (8)$$




Рис. 12. Схема возникновения отклонения диаметрального размера кольца при использовании прессовой оправки:

а — кольцо до установки на оправку; б — кольцо установлено на оправку, но еще не обработано; в — кольцо обработано, но еще не снято с оправки; г — кольцо, снятое с оправки, упруго восстановилось

Если кольцо тонкостенное ($h/r \leq 0,2$), а оправка весьма жесткая, то

$$P = \delta E_{\text{заг}} h / (2r^2) \quad (9)$$

и

$$\Delta D = \delta. \quad (10)$$

Пример 11. Тонкостенное кольцо (см. рис. 10, а) закреплено на прессовой оправке с диаметральным натягом 0,01 мм. Ширина кольца меньше длины рабочей шейки оправки. Материал кольца и оправки одинаковый. Определить отклонение диаметрального размера ΔD .

Решение. По формуле (10) $\Delta D = \delta = 0,01$ мм.

Пример 12. Толстостенное кольцо с наружным диаметром $D = 160$ мм и с внутренним диаметром $d = 100$ мм закреплено на прессовой оправке с диаметральным натягом 0,01 мм. Материал кольца и оправки одинаковый. Определить отклонение размера ΔD .

Решение. По формуле (8)

$$\Delta D = 0,01 \cdot 100 / 160 = 0,006 \text{ мм.}$$

Пример 13. Условия такие же, как в предыдущем примере, но материалы заготовки и оправки имеют одинаковые коэффициенты Пуассона $\mu = 0,3$ и разные модули упругости:

$$E_{\text{опр}} = 210 \text{ ГПа}, \quad E_{\text{заг}} = 147 \text{ ГПа.}$$

Решение. По формуле (5)

$$\begin{aligned} p &= 0,01 \left\{ \left(100 \left\{ (1 - 0,3) / (21 \cdot 10^4) + \right. \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \left. + [(160^2 + 100^2) / (160^2 - 100^2) + \right. \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \left. + 0,3] / (14,7 \cdot 10^4) \right\} \right\} = 4,785 \text{ МПа.} \end{aligned}$$

$$\text{По формуле (6)} \\ \Delta D = 2 \cdot 4,785 \cdot 100^2 / [14,7 \cdot 10^4 (160^2 - 100^2)] \approx 0,007 \text{ мм.}$$

При использовании прессовых оправок для повышения точности обработки следует уменьшать натяг до минимально допустимого значения, а также строго выдерживать допуски на диаметры базы заготовки и рабочей шейки оправки.

Деформации тонкостенных колец при закреплении в призмах зависят от способа установки. Применяют два варианта закрепления колец в призмах: плоским прижимом и между двумя призмами (рис. 13). При одинаковой силе деформации заготовки при закреплении прижимом примерно в 5 раз больше, чем при закреплении между двумя призмами. Кроме того, при закреплении прижимом центр кольца смешается на величину Δ_s , вследствие чего появляются отклонения от соосности Δ_s наружной и внутренней поверхностей, а также разностенность обработанного кольца. Эти отклонения частично можно скомпенсировать вертикальным смещением призмы при настройке СП. Перемещения w в характерных сечениях A, B, C, D (рис. 13, в и г), а также отклонения от соосности Δ_s и отклонения формы Δ приведены в табл. 30.

При закреплении заготовки в двух призмах должна быть обеспечена правильная взаимная самоустановка призм, иначе заготовка будет находиться под действием только

двух радиальных сил и отклонение от круглости окажется в несколько раз большим, чем при закреплении плоским прижимом.




Рис. 13. Схемы закрепления кольца в призме:

а — прижимом; б — двумя призмами, в и з — расчетные схемы деформаций кольца при закреплении прижимом и двумя призмами соответственно

30. Перемещения, отклонения формы и расположения обработанного кольца при закреплении в призме плоским прижимом и при закреплении между двумя призмами

f	$w_A EI_x / (P_3 r^4)$	$w_B EI_x / (P_3 r^4)$	$w_C EI_x / (P_3 r^4)$	$w_D EI_x / (P_3 r^4)$	$\Delta_3 EI_x / (P_3 r^4)$	$\Delta EI_x / (P_3 r^4)$
0,1	-0,0442 -0,0011	-0,0095 -0,0039	-0,0204 -0,0011	0,0358 0,0080	0,0134 0	0,0681 -0,0119
0,15	-0,0429 -0,0032	-0,010 -0,0037	-0,0182 -0,0032	0,0350 0,0098	0,0141 0	0,0656 0,0136

Продолжение табл. 30

f	$w_A EI_x/(P_3 r^3)$	$w_B EI_x/(P_3 r^3)$	$w_C EI_x/(P_3 r^3)$	$w_D EI_x/(P_3 r^3)$	$\Delta_3 EI_x/(P_3 r^3)$	$\Delta EI_x/(P_3 r^3)$
0,2	$\frac{-0,0414}{-0,0052}$	$\frac{-0,0105}{-0,0056}$	$\frac{-0,0157}{-0,0052}$	$\frac{0,0339}{0,0115}$	$\frac{0,0149}{0}$	$\frac{0,0625}{0,0166}$

Причина: 1. f — коэффициент трения; E — модуль упругости материала кольца, МПа; I_x — момент инерции поперечного сечения кольца, мм^4 ; r — средний радиус кольца, мм; P_3 — сила закрепления, Н.

2. В числителе указаны значения при закреплении прижимом, в знаменателе — двумя призмами.

3. При закреплении в призме плоским прижимом сечение D расположено посередине между сечениями A и B , а при закреплении двумя призмами — посередине между сечениями A и C (рис. 13, а и б).

4. Угол призмы $\alpha = 90^\circ$.

5. Если кольцо закреплено двумя призмами, не имеющими хорошей самоустановки, принимают $\Delta EI_x/(P_3 r^3) = 0,203$.

Пример 14. Кольцо, размеры которого показаны на рис. 10, а, закреплено с силой $P_3 = 980$ Н в призме с помощью прижима. Модуль упругости материала кольца $E = 210$ ГПа. Коэффициент трения $f = 0,15$. Определить погрешности обратных связей в связи с деформациями кольца при закреплении.

Решение. 1. По табл. 30

$$\Delta_3 EI_x/(P_3 r^3) = 0,0141$$

и

$$\Delta EI_x/(P_3 r^3) = 0,0656.$$

2. По аналогии с примером 10 $I_x = 1666 \text{ мм}^4$ и $r = 55 \text{ мм}$.

Тогда $\Delta_3 = 0,0141 \cdot 980 \cdot 55^3 / (21 \cdot 10^4 \cdot 1666) \approx 0,007 \text{ мм}$; $\Delta = 0,0656 \cdot 980 \cdot 55^3 / (21 \cdot 10^4 \cdot 1666) \approx 0,031 \text{ мм}$.

Пример 15. Условия такие же, как в примере 15, но кольцо закреплено двумя хорошо отрегулированными призмами.

Решение. 1. По табл. 30

$$\Delta_3 EI_x/(P_3 r^3) = 0,0136.$$

Тогда $\Delta = 0,0136 \cdot 980 \cdot 55^3 / (21 \cdot 10^4 \cdot 1666) = 0,006 \text{ мм}$.

Пример 16. Условия такие же, как в предыдущем примере, но призмы плохо отрегулированы.

Решение. По табл. 30 $\Delta EI_x/(P_3 r^3) = 0,203$. Тогда $\Delta = 0,203 \cdot 980 \cdot 55^3 / (21 \cdot 10^4 \times 1666) = 0,09 \text{ мм}$.

При расчете деформации толстостенных колец с поперечным сечением сложной формы при осесимметричном нагружении определяют геометрические характеристики I_1 , I_2 и I_3 поперечного сечения кольца, находят главную радиальную ось q_{gl} , внутренние силовые факторы в поперечных сечениях кольца под действием внешней нагрузки — нормальную силу N и изгибающий момент M относительно оси q_{gl} ; вычисляют угол поворота ϑ и радиальные перемещения w точек поперечных сечений.

Для определения характеристик I_1 , I_2 , I_3 поперечное сечение кольца разбивают на несколько прямоугольников и через произвольную точку O перпендикулярно оси вращения кольца проводят вспомогательную ось q (выгодно совмещать вспомогательную ось q с левым краем сечения, как это показано на рис. 14).




Рис. 14. Определение геометрических характеристик и положения главной оси $\rho_{\text{ГЛ}}$ для колец с поперечным сечением:

а — произвольной формы; б — в виде прямоугольного треугольника; в — в виде прямой трапеции (цифры в кружках — номера прямоугольников; крестики — центры тяжести)

Геометрические характеристики вычисляют по формулам:

$$\left. \begin{aligned} I_1 &= \sum_i^n b_i \ln(r_{i2}/r_{i1}); \\ I_2 &= \sum_i^n b_i z_{ci} \ln(r_{i2}/r_{i1}); \\ I_3 &= \sum_i^n (b_i^2/12 + b_i z_{ci}^2) \times \\ &\quad \times \ln(r_{i2}/r_{i1}), \end{aligned} \right\} \quad (11)$$

где n — число прямоугольников, на которые разбито поперечное сечение; b_i — ширина i -го прямоугольника r_{i1}, r_{i2} — внутренний и наружный радиусы, соответствующие i -му прямоугольнику; z_{ci} — расстояние от вспомогательной оси Q до центра тяжести i -го прямоугольника.

Вычисляют расстояние от оси Q до главной оси $\rho_{\text{ГЛ}}$:

$$z_C = I_2/I_1. \quad (12)$$

Это расстояние откладывают от оси Q и проводят главную ось $\rho_{\text{ГЛ}}$.

Затем вычисляют геометрическую характеристику I_{3C} относительно главной оси $\rho_{\text{ГЛ}}$:






$$I_{3C} = I_{30} - I_1 z_C^2. \quad (13)$$

Если поперечное сечение кольца имеет радиальную ось симметрии, то главная ось $\rho_{\text{ГЛ}}$ совпадает с осью симметрии, т. е. проходит через центр тяжести сечения кольца. В этом случае определять характеристику I_2 и расстояние z_C не требуется, а характеристика I_3 вычисляется сразу относительно оси $\rho_{\text{ГЛ}}$.

В табл. 31 приведены формулы для вычисления геометрических характеристик I_1 и I_3 некоторых часто встречающихся поперечных сечений, имеющих радиальную ось симметрии.

Если поперечное сечение кольца не имеет радиальной оси симметрии, его заменяют совокупностью элементарных геометрических фигур: прямоугольников, прямоугольных треугольников и трапеций. В этом случае для расчетов пользуются табл. 32.

31. Геометрические характеристики поперечных сечений, имеющих радиальную ось симметрии

Поперечное сечение колыца	I_{11} , мм	I_{3C} , мм ³
	$b \ln(r_2/r_1)$	$b^3 \ln(r_2/r_1)/12$
	$b_1 \ln(r_3/r_1) - b_2 \ln(r_3/r_2)$	$b_1^3 \ln(r_3/r_1)/12 - b_2^3 \ln(r_3/r_2)/12$
	$b_1 \ln(r_2/r_1) - b_2 \ln(r_2/r_1)$	$b_1^3 \ln(r_3/r_1)/12 - b_2^3 \ln(r_2/r_1)/12$
	$b_1 \ln(r_3/r_1) + 2b_2 - 2 \ln(r_2/r_1) \times b_2 r_2/(r_2 - r_1)$	$\ln(r_3/r_2) b_1^3/12 + 2 \ln(r_2/r_1) \times [b_1/2 + b_2 r_2/(r_2 - r_1)]^3/3 + 0.5b_1^2 b_2 + 0.5b_1 b_2^2 (r_1 - 3r_2)/(r_2 - r_1) + b_2^3 (11r_2^3 - 7r_1 r_2 + 2r_1^3)/[9 (r_2 - r_1)^2]$
	$b_1 \ln(r_3/r_1) - 2b_2 + 2 \ln(r_3/r_2) \times b_2 r_3/(r_3 - r_2)$	$\ln(r_2/r_1) b_1^3/12 + 2 \ln(r_3/r_2) \times [b_1/2 + b_2 r_2/(r_3 - r_2)]^3/3 - b_1^2 b_2/2 + 0.5b_1 b_2^2 (r_3 - 3r_2)/(r_3 - r_2) + b_2^3 (7r_2 r_3 - 11r_2^3 - 2r_3^3)/[9 (r_3 - r_2)^2]$

32. Геометрические характеристики некоторых поперечных сечений, не имеющих радиальной оси симметрии

<p>Вариант 1</p>	$I_1 = b_1 \ln(r_3/r_1) + b_2 r_2 \ln(r_3/r_2)/(r_3 - r_2) - b_3;$ $I_{20} = 0,5b_1^2 \ln(r_2/r_1) + 0,5(b_1 + b_2 r_2/(r_3 - r_2))^2 \times$ $\times \ln(r_3/r_2) - b_1 b_2 + b_2^2 (r_3 - 3r_2)/[4(r_3 - r_2)];$ $I_{30} = 0,33b_1^3 \ln(r_2/r_1) + 0,33(b_1 + b_2 r_2/(r_3 - r_2))^3 \times$ $\times \ln(r_3/r_2) - b_1^2 b_2 + 0,5b_1 b_2^2 (r_3 - 3r_2)/(r_3 - r_2) +$ $+ b_2^3 (7r_2 r_3 - 11r_2^2 - 2r_3^2)/[18(r_3 - r_2)^2];$ $z_C = I_2/I_1; I_{3C} = I_{30} - I_1 z_C^2$
<p>Вариант 2</p>	$I_1 = b_1 \ln(r_3/r_1) - b_2 r_2 \ln(r_2/r_1)/(r_2 - r_1) + b_3;$ $I_{20} = 0,5b_1^2 \ln(r_3/r_2) +$ $+ 0,5[b_1 - b_2 r_2/(r_2 - r_1)]^2 \ln(r_2/r_1) +$ $+ b_1 b_2 + b_2^2 (r_1 - 3r_2)/[4(r_2 - r_1)],$ $I_{30} = 0,33b_1^3 \ln(r_3/r_2) + 0,33[b_1 - b_2 r_2/(r_2 - r_1)]^3 \times$ $\times \ln(r_2/r_1) + b_1^2 b_2 + 0,5b_1 b_2^2 (r_1 - 3r_2)/(r_2 - r_1) +$ $+ b_2^3 (11r_2^2 - 7r_1 r_2 + 2r_1^2)/[18(r_2 - r_1)^2];$ $z_C = I_2/I_1; I_{3C} = I_{30} - I_1 z_C^2$

Примечание Характеристики I_2 и I_{30} подсчитаны относительно оси ρ , совмещенной с левым краем сечения кольца

С помощью табл. 32 и формул (11) для прямоугольных элементов можно легко вычислять геометрические характеристики других сечений. Например, для кольца треугольного сечения (рис. 14, б) надо использовать формулы варианта 2 табл. 32, положив в них $r_3=r_2$ и $d_2=b_1=b$ (см. пример 19).

Для кольца с поперечным сечением в виде трапеции (рис. 14, в) следует использовать те же формулы, приняв $b_2=b_1=b$. Примеры вычисления геометрических характеристик более сложных сечений приведены ниже.

Внутренние силовые факторы в поперечном сечении кольца — нормальную силу N и изгибающий момент M относительно главной оси $\rho_{\text{гл}}$ определяются из условия равновесия половины кольца (табл. 33).

При этом все силы проектируют на ось y , перпендикулярную к поперечному сечению кольца, а уравнение моментов всех сил составляют

относительно главной оси $\rho_{\text{гл}}$. Угол поворота поперечного сечения кольца

$$\varphi = M/(EI_{3C}). \quad (14)$$

Радиальное перемещение точек, расположенных на главной оси $\rho_{\text{гл}}$,

$$w_C = N/(EI_1) \quad (15)$$

(при малых деформациях радиальные перемещения всех точек одной радиальной оси ($z=\text{const}$) принимают одинаковыми).

Соответствующие отклонения формы вычисляют по формулам:
конусообразность обработанной цилиндрической поверхности




$$\Delta_{\text{кон}} = \varphi B; \quad (16)$$

отклонение обработанного торца от плоскости

$$\Delta_t = \varphi h. \quad (17)$$

Отклонение обработанной конической поверхности от заданного угла при вершине составит 2φ .

33. Формулы для вычисления нормальной силы N и изгибающего момента M в поперечных сечениях кольца, закрепленного в патронах и оправках с осесимметричными силами

СП	Расчетная схема	Расчетные формулы
Оправка: с длинным резиновым стержнем		$N = pRl \text{ (растягивающая сила);}$ $M = pRlt$
с коротким резиновым кольцом		$N = pRl_K \text{ (растягивающая сила);}$ $M = pRl_Kt$
с гофрированными втулками (или с упругими разжимными шайбами, или с разрезной цангой, или с тарельчатыми пружинами)		$N = R(q + q_1) \text{ (растягивающая сила);}$ $M = -qRi + q_1Rti$

Продолжение табл. 33

СП	Расчетная схема	Расчетные формулы
гидропластмассная или с жидким наполнителем		$N = R(2q + pl_R)$ (растягивающая сила); $M = Rt(2q + pl_R)$
Патрон гидропластмассный или с жидким наполнителем		$N = R(2q + pl_R)$ (сжимающая сила); $M = Rt(2q + pl_R)$

Примечания: 1. R — радиус базы, t — расстояние от главной оси $\rho_{\text{ГЛ}}$ до равнодействующей соответствующих сил закрепления; p — давление; q , q_1 — кольцевые силы, 2. Профиль поперечного сечения кольца произвольный.

Пример 17. Определить геометрические характеристики I_1 , I_2 и I_3 сечения кольца, изображенного на рис. 10, а

Решение. Так как данное сечение симметричное, главную ось $\rho_{\text{ГЛ}}$ проводим через центр тяжести сечения. По формулам (11) или по табл. 31 ($I_1 = 20 \ln(60/50) = -3,646$ мм; $I_2 = 0$; $I_3 C = 20^3 \ln(60/30)/12 = -121,55$ мм³).

Пример 18. Для кольца, изображенного на рис. 14, б, определить геометрические характеристики I_1 , I_2 и I_3 и найти главную ось $\rho_{\text{ГЛ}}$.

Решение. 1. Воспользуемся формулами варианта 2 табл. 32, при этом примем $b_1 = b_2 = b = 20$ мм; $r_2 = r_3 = 30$ мм; $r_1 = 25$ мм.

$$\begin{aligned} I_1 &= 20 \ln(30/25) - \\ &- 20 \cdot 30 \ln(30/25)/(30 - 20) + 20 = 1,77 \text{ мм}^3; \\ I_{2p} &= 0,5 [20 - 20 \cdot 30/(30 - 25)]^2 \ln(30/25) + \\ &+ 20 \cdot 20 + 20^2 (25 - 3 \cdot 30)/[4(30 - 25)] = \\ &= 11,6 \text{ мм}^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{3p} &= 0,33 (20 - 20 \cdot 30/(30 - 25))^3 \ln(30/25) + \\ &+ 20^2 \cdot 20 + 0,5 \cdot 20 \cdot 20^2 (25 - 3 \cdot 30)/(30 - 25) + \\ &+ 20^3 (11 \cdot 30^2 - 7 \cdot 25 \cdot 30 + 2 \cdot 25^2)/[18(30 - 25)^2] = \\ &= 115,3 \text{ мм}^3. \end{aligned}$$

$$2. \text{По формуле (12)} \quad z_C = 11,6/1,77 = 6,56 \text{ мм}$$

$$3. \text{По формуле (13)} \quad I_{3C} = 115 - 1,77 \times 6,56^2 = 39,0 \text{ мм}^3.$$

Пример 19. Кольцо (рис. 15, а) закреплено на оправке с горизонтальной втулкой кольцевой силой $q = 29,4$ Н/мм. Модуль упругости материала кольца $E = 196$ ГПа. Определить погрешности обработанных поверхностей (выделены жирной линией).

Решение. 1. Разобъем поперечное сечение кольца на три прямоугольника и совместим ось ρ с левым торцом.

2. По формулам (11) геометрические характеристики

$$\begin{aligned} I_1 &= 20 \ln(100/80) + 10 \ln(90/80) + \\ &+ 20 \ln(100/80) + 12 \ln(80/50) = 15,74 \text{ мм}^3; \end{aligned}$$

$$I_2 = 20 \cdot 10 \ln(100/80) + 10 \cdot 25 \ln(90/80) + \\ + 0.40 \ln(100/80) + 12 \cdot 44 \ln(80/50) = 500.7 \text{ мм}^2;$$

$$I_3 = (20^2/12 + 20 \cdot 10^2) \ln(100/80) + \\ + (10^2/12 + 10 \cdot 25^2) \ln(90/80) + \\ + (20^2/12 + 20 \cdot 40^2) \ln(100/80) + \\ + (12^2/12 + 12 \cdot 44^2) \ln(80/50) = 19613 \text{ мм}^3.$$

Решение. Разобьем сечение на четыре части: один прямоугольник 1 со срезанным углом и три прямоугольника 2–4.

Ось ρ совместим с левым торцом. Характеристики сложного сечения вычисляют как сумму соответствующих характеристик отдельных частей сечения.




Рис. 15. Расчетные схемы:
а — к примеру 19; б — к примеру 20

3 По формуле (12) расстояние от оси ρ до главной оси $\rho_{\text{гл}}$ $z_C = I_3/I_1 = 500.7/15.74 = 31.8$ мм, и проведем главную ось на чертеже.

4 По формуле (13)

$$I_{3C} = I_3 - I_1 z_C^2 = \\ = 19613 - 15.74 \cdot 31.8^2 = 3696 \text{ мм}^4.$$

5 С помощью табл. 33 вычислим внутренние силовые факторы:

$$N = qR = 29.4 \cdot 80 = 2352 \text{ Н}; \\ M = -qRt = -29.4 \cdot 80 (31.8 - 15) = \\ = -39500 \text{ Н} \cdot \text{мм}.$$

6 По формуле (14) угол поворота сечения

$$\varphi = M/(EI_{3C}) = -39500/(19.6 \cdot 10^5 \cdot 3696) = \\ = -5.45 \cdot 10^{-5} \text{ рад.}$$

7 По формулам (16) и (17) отклонения формы: конусообразность цилиндрической поверхности

$$\Delta_K = |\varphi| l = 5.45 \cdot 10^{-5} \cdot 50 \approx 0.003 \text{ мм};$$

отклонение от плоскости торца (правого)

$$\Delta_T = |\varphi| (r_{12} - r_{41}) \approx \\ \approx 5.45 \cdot 10^{-5} (100 - 50) = 0.003 \text{ мм.}$$

Пример 20. Для кольца, поперечное сечение которого изображено на рис. 15, б, определить геометрические характеристики I_1 , I_2 , I_3 .

По табл. 32, а также формуле (11)

$$I_1 = b_1 \ln(r_3/r_1) + b_2 r_2 \ln(r_3/r_2)/(r_3 - r_2) - \\ - b_2 + (b_1 - b_2) \ln(r_4/r_3) + b_3 \ln(r_5/r_4) + \\ + b_4 \ln(r_6/r_5);$$

$$I_{2(\rho)} = 0.5 b_1^2 \ln(r_2/r_1) + \\ + 0.5 (b_1 + b_2 r_2/(r_3 - r_2))^2 \ln(r_3/r_2) - \\ - b_1 b_2 + b_2^2 (r_3 - 3r_2)/[4 (r_3 - r_2)] + \\ + 0.5 (b_1 - b_2)^2 \ln(r_4/r_3) + b_3 (b_1 + b_2/2) \times \\ \times \ln(r_5/r_4) + b_4 (b_1 + b_2 + b_4/2) \ln(r_6/r_5); \\ I_{3(\rho)} = 0.33 b_1^3 \ln(r_2/r_1) + \\ + 0.33 [b_1 + b_2 r_2/(r_3 - r_2)]^3 \ln(r_3/r_2) - \\ - b_1^2 b_2 + 0.5 b_1 b_2^2 (r_3 - 3r_2)/(r_3 - r_2)^2 + \\ + b_3^3 (7r_2 r_3 - 11r_2^2 - 2r_3^2)/[18 (r_3 - r_2)^2] + \\ + (b_1 - b_2)^3/12 + 0.25 (b_1 - b_2)^3 \ln(r_4/r_3) + \\ + [b_4/12 + b_3 (b_1 + b_3/2)^2] \ln(r_5/r_4) + \\ + [b_3^3/12 + b_4 (b_1 + b_3 + b_4/2)^2] \ln(r_6/r_5),$$

Изложенную выше методику расчета толстостенных колец с поперечным сечением произвольной формы допускается применять при действии на кольцо $n \geq 6$ сосредоточенных радиальных сил. При этом сосредоточенные силы заменяют эквивалентной равномерной радиальной нагрузкой $q = nP_3/(2\pi R)$, где P_3 — радиальная сила закрепления, а R — радиус базы.

Если $n \leq 5$, вычисленные по изложенной методике отклонения будут существенно меньше действительных (на 40 % и более).

3. РАСЧЕТЫ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК

Расчеты допусков и посадок выполняют для ответственных размеров и сопряжений станочных приспособлений.

Имеются следующие три группы размеров СП, их сборочных единиц и деталей.

1. Свободные размеры (например, габаритные размеры корпуса приспособления), которые не влияют на точность обработки заготовок. Их назначают из конструктивных соображений с учетом стандартов на заготовки деталей приспособлений и действующих сортаментов материалов, а также с учетом необходимости уменьшать габаритные размеры, металлоемкость и трудоемкость изготовления СП.

2. Размеры деталей и сборочных единиц СП, не влияющие непосредственно на точность обработки заготовок (например, размеры выталкивателей и некоторых других вспомогательных механизмов; диаметры отверстий под запрессовываемые штифты и т. п.). Эти размеры и допуски на них назначают с учетом соответствующих стандартов на детали и сборочные единицы СП или на основе производственного опыта.

3. Размеры, существенно влияющие на точность обработки заготовок (например, координаты и размеры отверстий кондукторных втулок, диаметры рабочих шеек цилиндрических оправок, размеры установочных элементов для ориентации СП относительно системы координат станка с ЧПУ и т. д.). Как правило, их назначают на основе имеющегося опыта в зависимости от требований к точности обработки. Расчетно-аналитические методики определения допусков разработаны лишь для некоторых частных случаев.

Допуски на координирующие и установочные размеры

Допуски на координирующие и установочные размеры СП (например, координаты кондукторных втулок, расстояние от поверхности установки «под щуп» до опор фрезерного приспособления и т. п.) определяют по формуле

$$ITL_n \leq \psi \cdot ITL_d - w, \quad (18)$$

где ITL_d — допуск на выполняемый размер L_d детали; ITL_n — допуск на размер L_n приспособления, влияющий на точность размера L_d ; w — допустимое смещение заготовки относительно опор приспособления при установке по охватывающим и охватываемым поверхностям на пальцы, отверстия, выступы и т. п.; ψ — коэффициент ужесточения допуска ITL_d (табл. 34).

34. Коэффициент ψ ужесточения допуска ITL_d

Условия обработки	ψ
Заготовка не доводится прижимом до опор приспособления и имеет место смещение w	0,33—0,66 (предпочтительно 0,5)
Заготовка доводится прижимом до опор приспособления, и смещение $w = 0$	0,2—0,66 (предпочтительно 0,5)
При допуске ITL_d по 11—14-му квалитету	0,1—0,2
При обработке больших партий деталей, когда необходимо учитывать износ станка и СП	0,33—0,5


Допуски на исполнительные размеры установочных пальцев, выступов, пазов, отверстий

Допуски на исполнительные размеры установочных пальцев, выступов, пазов, отверстий СП (рис. 16) определяются в соответствии с заданным допуском на размер от базы до обработанной поверхности или в соот-

ложение обработанной поверхности задано координирующим размером или независимым допуском расположения, а также для посадок переходных и с натягом вне зависимости от вида допуска расположения:

$$w \geq 0,5S_{\max}, \quad (19)$$

если положение обработанной поверхности задано зависимым допуском расположения, то для посадок



16. Схемы установки заготовки: по охватывающей поверхности на выступ (а) и на паз (б); по охватываемой поверхности в паз (в) и в отверстие втулки (г)

свидетельствует о видом и допуском расположения обработанной поверхности. На рис. 16 S_{\max} — максимальный зазор в сопряжении базы и установочного элемента СП, а $S_{\max}/2$ — максимальное боковое смещение обхватываемой заготовки относительно оси (плоскости) симметрии установочного элемента. При расчете исполнительных размеров установочных элементов СП исходят из допустимого смещения.

для посадок с зазором, когда по-

зазором по охватывающей поверхности (рис. 16, а и б)

$$w \geq 0,5ei, \quad (20)$$

то же, по охватываемой поверхности (рис. 16, в и г):

$$w \geq 0,5ES. \quad (21)$$

Здесь ei и ES — нижнее (предельное) отклонение вала (выступа) и верхнее (предельное) отклонение отверстия (паза) соответственно.

35. Рекомендуемые поля допусков на исполнительный размер установочного элемента СП

Условия	Поля допусков
Любые большинства случаев обработки	$F8; f7$
Если поля $F8, f7$ не обеспечивают заданной точности обработки деталей	$G7, g6, F7, j_8^6; G6, j_8^5$
При сниженных требованиях к заданной точности обработки деталей	$F9, f9$
Для токарных цапншайб и оправок	$H7, h6, H6, h5, I7, j_8^6, I6, j_8^5$

Поле допуска на исполнительный размер установочного элемента СП выбирают по табл. 35, а для СП к станкам с ЧПУ — по табл. 36.

Пример 21. Обрабатываемую заготовку устанавливают выступом шириной $32k_6$ в паз приспособления (рис. 16, в). Допуск расположения обработанной поверхности относительно плоскости симметрии выступа независимый и равен $ITL_{\text{д}} = 0,1$ мм. Определить исполнительную ширину B паза и допуск на координирующий размер $L_{\text{п}}$ приспособления.

Решение 1. В соответствии с табл. 34 коэффициент ужесточения $\psi = 0,5$.

2. Из условия удобной установки заготовки выступом в паз допустимое смещение $w = 0,03$ мм.

3 Из выражения (18) $ITL_{\text{п}} \leq 0,5 \cdot 0,1 - 0,03 = 0,02$ мм.

4 Из условия (19) максимальный зазор в сопряжении $S_{\text{max}} \leq 2w = 0,06$ мм.

5 Исполнительная ширина выступа $32k_6$ равна $32^{+0,018}_{-0,003} = 32,018^{-0,016}$ мм.

6. Проверяем возможность применения для ширины B паза приспособления поля допуска $F8$, рекомендуемого в табл. 35. Поле допуска $F8$ относится к наибольшей предельной ширине выступа $32,018: 32,018^{+0,004}_{-0,02} = 32,043^{+0,009}$ мм. Наибольшая предельная ширина паза приспособления $B_{\text{max}} = 32,082$ мм. Наименьшая предельная ширина выступа заготовки $B_{\text{min}} = 32,002$ мм. Максимальный зазор в сопряжении $S_{\text{max}} = 32,082 - 32,002 = 0,08$ мм. Это больше, чем было принято в пункте 4 решения.

7 Для обеспечения необходимой точности, пользуясь табл. 35, принимаем для паза приспособления поле допуска $G7: 32,018^{+0,006}_{-0,02} = 32,027^{+0,025}$ мм. В этом случае $B_{\text{max}} = 32,052$ мм и $S_{\text{max}} = 32,052 - 32,002 = 0,05$ мм. Условие $S_{\text{max}} \leq 0,06$ мм удовлетворяется.

Окончательно принимаем исполнительная ширина паза приспособления $B = 32,027^{+0,025}$ мм, допуск на координирующий размер приспособления $ITL_{\text{п}} = 0,02$ мм.

Пример 22. Заготовку вала устанавливают во втулке приспособления (рис. 16, г) цилиндрической базой диаметром $36e_8$ мм. Допуск расположения обработанной поверхности детали относительно оси базы зависит и составляет 0,1 мм. Определить исполнительный размер диаметра втулки и допуск на координирующий размер приспособления (например, на расстояние от оси втулки до поверхности установки «под щуп»).

Решение 1 В соответствии с табл. 34 принимаем коэффициент ужесточения $\psi = 0,5$.

2. Для удобной установки заготовки во втулку принимаем допустимое смещение $w = 0,03$ мм.

3 Из выражения (18) $ITL_{\text{п}} = 0,5 \cdot 0,1 - 0,03 = 0,02$ мм.

4. Из выражения (21) $ES \leq 2w = 0,06$ мм.

5. По условию диаметр базы составляет $56e_8 = 56^{-0,006} = 55,94^{-0,011}$ мм.

6. Проверяем возможность применения для диаметра отверстия втулки поля допуска $F8: \odot 56F8 = \odot 56^{-0,010}_{+0,010}$, $ES = 0,076$ мм; условие, изложенное в пункте 4 решения, не соблюдается.

7. Проверяем возможность применения для диаметра отверстия втулки поля допуска $G7: \odot 36G7 = \odot 36^{-0,010}_{+0,010}$, $ES = 0,040$ мм. Условие $ES \leq 0,06$ мм соблюдается.

8. Принимаем исполнительный размер диаметра втулки $56^{+0,010}_{-0,010}$ мм и допуск на координирующий размер приспособления $ITL_{\text{п}} = 0,02$ мм.

Пример 23. Заготовку устанавливают отверстием $\odot 36H8$ на палец приспособления (рис. 16, б). Допуск расположения обработанных поверхностей относительно оси отверстия независимый и равен $ITL_{\text{д}} = 0,1$ мм. Определить исполнительный размер пальца и допуск $ITL_{\text{п}}$ на координирующий размер приспособления.

Решение 1. По аналогии с предыдущими примерами определяем $\psi = 0,5$, $w = 0,03$ мм, $ITL_{\text{п}} = 0,02$ мм, $S_{\text{max}} \leq 2w = 0,06$ мм.

2. Проверяем возможность применения для диаметра пальца приспособления поля допуска k_6 . $\odot 36k_6 = \odot 36^{-0,010}_{+0,010}$ мм, так как $\odot 36H8 = \odot 36^{-0,010}_{+0,010}$ мм, максимальный зазор в сопряжении $S_{\text{max}} = 0,016 + 0,039 = 0,055$ мм и удовлетворяет условию $S_{\text{max}} \leq 2w = 0,06$ мм.

3. Принимаем исполнительный размер диаметра пальца $36^{-0,010}_{+0,010}$ мм, допуск на координирующий размер приспособления $ITL_{\text{п}} = 0,02$ мм.

Пример 24. Условия такие же, как и в примере 23, но допуск расположения обработанных поверхностей относительно оси отверстия зависит.

1. Нижнее отклонение диаметра пальца не должно выходить за пределы $ei \leq 2w = 0,06$ мм.

2. Проверяем возможность применения для исполнительного размера диаметра пальца поля допуска $t7$. $\odot 36^{-0,025}_{+0,030}$ мм, $ei = 0,05$ мм $\leq 2w = 0,06$ мм.

3. Можем уменьшить w до 0,025 мм и увеличить $ITL_{\text{п}}$ до 0,025 мм. Окончательно принимаем: исполнительный размер диаметра пальца $35,975^{-0,025}_{+0,030}$ мм и допуск на координирующий размер приспособления $ITL_{\text{п}} = 0,025$ мм (примеры 23 и 24 показывают, что применение зависимых допусков расположения позволяет расширить допуск на изготовление деталей СП).

Угол возможного поворота заготовки см. рис. 16, а и в) $\gamma = \arctg S_{\text{max}}/l$, где l — длина базы заготовки.

36. Рекомендуемые поля допусков на исполнительные размеры установочных элементов СП для станков с ЧПУ

Примеры станков с ЧПУ и конструктивные особенности стола	Способ ориентации приспособления и допуски
Вертикально-фрезерные 6Р13Ф3, 1Р13РФ3. Отверстие диаметром 40Н9 мм в середине стола, соосное с центральным пазом 18Н9 мм и совмещенное с началом координат стола	Приспособление можно ориентировать относительно станка по двум осям координат: <i>y</i> , перпендикулярной к оси паза стола, и <i>x</i> , проходящей вдоль оси паза стола. Для этого используют установочный палец диаметром 40/7 мм и одну шпонку
Станки вертикально-фрезерный 654РФ3 и вертикально-спиральный 2Р135Ф2, стол без отверстия	Приспособление базируют на столе станка двумя шпонками по центральному пазу и ориентируют вдоль оси <i>u</i> . Для ориентации вдоль оси <i>x</i> можно использовать специально предусмотренные пальцы и отверстия. Для размеров этих установочных элементов применяют поля допусков <i>f7, g6, H7</i> (для станков нормальной точности) и <i>f6, g5, H6</i> (для станков повышенной точности)

Допуски на диаметры отверстий и координаты кондукторных втулок

Допуски на диаметры отверстий и координаты кондукторных втулок

назначают в зависимости от исполнительных размеров режущего инструмента, точности обрабатываемых отверстий и точности расстояний между их осями (табл. 37, 38).

37. Препельные отклонения диаметра инструмента

Применяемый инструмент	Номинальные диаметры, мм						
	До 3	Св. 3 до 6	Св. 6 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 80
	Пределевые отклонения, мкм						
Черла. общего назначения	0 -25	0 -30	0 -36	0 -43	0 -52	0 -62	0 -74
точного исполнения	0 -14	0 -18	0 -22	0 -27	0 -33	0 -39	0 -46
Чекеры: № 1 под развертывание	-	-	-	-210 -245	-245 -290	-290 -340	-350 -410
№ 2 для окончательной обработки отверстия с полем допуска по <i>H11</i>	-	-	-	+60 +25	+75 +30	+90 +40	+110 +50
Развертки: черновые	-25 -34	-30 -40	-40 -50	-50 -62	-60 -74	-70 -87	-80 -105
Числовые для обработки отверстий с полями допусков по: <i>H7</i>	+6 +2	+7 +3	+9 +5	+11 +6	+13 +7	+16 +9	+20 +12

Продолжение табл. 37

Применяемый инструмент	Номинальные диаметры, мм						
	До 3	Св. 3 до 6	Св. 6 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 80
	Пределевые отклонения, мкм						
K7	-4 -8	-2 -6	-1 -5	-1 -6	-2 -8	-2 -9	-1 -9
H8	+9 +4	+12 +7	+15 +9	+18 +10	+22 +13	+26 +15	+30 +17
H9	+18 +11	+22 +14	+26 +17	+31 +20	+37 +24	+45 +29	+54 +35
H10	+30 +23	+36 +26	+43 +32	+52 +40	+63 +48	+75 +57	+90 +70

П р и м е ч а н и е. Отклонение отсчитывают от номинального диаметра.

38. Пределевые отклонения диаметра отверстий кондукторных втулок

Применяемый инструмент	Поля допусков отверстий кондукторных втулок	Номинальные диаметры, мм						
		До	Св. 3 до 6	Св. 6 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 80
Пределевые отклонения, мкм								
Сверла: общего назначения	F8	+20 +6	+28 +10	+35 +13	+43 +16	+53 +20	+64 +25	+76 +30
точного исполнения	G7*	+12 +2	+16 +4	+20 +5	+24 +3	+28 +7	+34 +9	+40 +10
Зенкеры: № 1 под развертывание	F8	-	-	-	-167 -104	-192 -229	-226 -265	-274 -320
	G7*	-	-	-	-186 -204	-217 -238	-256 -281	-310 -340
№ 2 для окончательной обработки отверстий с полем допуска по H11	F8	-	-	-	+103 +76	+128 +95	+154 +115	+186 +140
черновые	F8	-5 -19	-2 -20	-5 -27	-7 -34	-7 -40	-6 -45	-4 -30
	G7*	-13 -23	-14 -26	-20 -35	-23 -44	-32 -53	-36 -61	-40 -70

Продолжение табл. 38

Применяемый инструмент	Поля допусков отверстий кондукторных втулок	Номинальные диаметры, мм						
		До 3	Св. 3 до 6	Св. 6 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 80
		Пределевые отклонения мкм						
Развертки, чистовые для обработки отверстий с полями допусков: H7	G6*	+14 +8	+19 +11	+23 +14	+28 +17	+33 +20	+41 +25	+49 +30
		+18 +8	+23 +11	+29 +14	+35 +17	+41 +20	+50 +25	+60 +30
K7	G6*	+4 -2	+10 +2	+13 +4	+16 +3	+18 +5	+23 +7	+28 +9
		+8 -2	+14 +2	+19 +4	+23 +3	+26 +5	+32 +7	+39 +9
H8	G7	+21 +11	+28 +16	+35 +20	+42 +24	+50 +29	+60 +35	+70 +40
H9		+30 +20	+38 +26	+46 +31	+55 +37	+65 +44	+79 +54	+94 +64
H10		+42 +32	+52 +40	+63 +48	+76 +58	+91 +70	+109 +84	+130 +100

Приложения 1. Отклонения отсчитывают от номинального диаметра,
2. Поля допусков, обозначенные звездочкой, применять при повышенных требованиях к точности междуосевых расстояний,
3. Данные получены при применении полей допусков F8 или G7 к наибольшему предельному размеру инструмента, определяемому по табл. 37

Пример 25. Определить исполнительный размер диаметра отверстия кондукторной втулки под сверло точного исполнения (ГОСТ 885-77) с номинальным диаметром 8 мм.

Решение 1. По табл. 37 исполнительный размер диаметра сверла 8_{-0,022} мм, а наибольший предельный размер 8 мм.

2. Исполнительный размер диаметра отверстия кондукторной втулки получим, применив поле допуска G7 к наибольшему предельному размеру сверла, $\Phi 8.7 = \Phi 8^{+0.025} = \Phi 8.005^{+0.015}$ мм (аналогичный результат получим и непосредственно по табл. 38: $\Phi 8^{+0.025} = \Phi 8.005^{+0.015}$ мм).

Пример 26. Определить исполнительный размер диаметра отверстия кондукторной втулки под зенкер № 1 (ГОСТ 1677-75) с номинальным диаметром 12 мм.

Решение 1. По табл. 37 исполнительный размер диаметра зенкера 12_{-0,031} = 11,73_{-0,035} мм, а наибольший предельный размер 11,79 мм.

2. Исполнительный размер диаметра отверстия кондукторной втулки получим,

применяя поле допуска F8 к наибольшему предельному размеру зенкера (или непосредственно по табл. 38)

$$\Phi 11,79F8 = \Phi 11,79^{+0,014} = \Phi 11,806^{+0,027} \text{ мм}$$

(или $\Phi 12^{-0,191} = \Phi 11,806^{+0,027} \text{ мм}$).

Пример 27. Определить исполнительный размер диаметра отверстия кондукторной втулки под развертку для обработки отверстия диаметром 12H9 мм.

Решение 1. По табл. 37 исполнительный диаметр развертки 12_{-0,031} = 12,031_{-0,011} мм, а наибольший предельный размер 12,031 мм.

2. Исполнительный размер диаметра отверстия кондукторной втулки получим, применив поле допуска G7 к наибольшему предельному диаметру развертки.

$$12,031G7 = 12,031^{+0,021} = 12,037^{+0,018} \text{ мм}$$

(или непосредственно по табл. 38: $12^{+0,035} = 12,037^{+0,018} \text{ мм}$).

Чтобы определить исполнительный размер диаметра отверстия кондукторных втулок для чистовых разверток, предназначенных для обработки отверстий с полем допуска, не указанным в табл. 38, необходимо скорректировать данные табл. 38 на разность наибольших предельных размеров развертывающих отверстий.

Пример 28. Определить исполнительные размеры диаметра отверстия кондукторной втулки под чистовую развертку для обработки отверстия $\phi 1207$.

Решение. 1. Наибольший размер отверстия $\phi 1207 = \phi 12^{+0.024}_{-0.008}$ составит $\phi 12,024$ мм, а отверстия $\phi 12K7 = \phi 12^{-0.004}_{-0.012} = \phi 12,006$ мм.

2. Разность этих наибольших предельных размеров составит 0,018 мм.

3. По табл. 38 диаметр отверстия кондукторной втулки с полем допуска по $G7$, предназначенной для чистового развертывания отверстия с полем допуска по $K7$, составляет $12^{+0.023}_{-0.005}$ мм или $12,005^{+0.018}$ мм.

4. Корректируя это табличное значение на разность наибольших предельных размеров, получаем

$$\phi (12,005 + 0,018) = \phi 12,023^{+0.018} \text{ мм}$$

(табл. 37 и 38 служат для усвоения методики определения исполнительных диаметральных размеров отверстий кондукторных втулок и не предназначены для изготовления по ним втулок и инструмента).

Если инструмент имеет цилиндрическую направляющую, для диаметров отверстий кондукторных втулок рекомендуются поля допусков $H7$, $H8$, а для диаметров цилиндрических направляющих $f7$, $f6$.

Допуск на координаты кондукторных втулок обычно составляет

$$ITL_n = (0,2 \div 0,5) ITL_d, \quad (22)$$

где ITL_d — допуск на расстояние между обрабатываемыми отверстиями.

Допуск на координаты кондукторных втулок для обработки отверстий на проход под винты, болты и резьбу обычно $\pm 0,05 \div \pm 1$ мм. Если такие отверстия расположены по окружности, допуск на центральный угол выбирают по табл. 39.

Если допуск ITL_d на координаты обрабатываемых отверстий меньше 0,1 мм, то допуск на координаты кондукторных втулок (рис. 17, а)

39. Допуск на расположение кондукторных втулок для изготовления отверстий под винты, болты, резьбу, расположенных по окружности

Радиус окружности, мм	Допуск на центральный угол (\pm)	Радиус окружности, мм	Допуск на центральный угол (\pm)
11,5	35'	58	6'
14	25'	69	5'
17	20'	86	4'
23	15'	115	3'
29	12'	172	2'
34	10'	230	1'30"
43	8'	345	1'
49	7'	640	30"

Приложение 1 При допустимом смещении отверстий по дуге окружности $\pm 0,1$ мм. Если допустимое смещение по дуге окружности составляет $\pm 0,05$ мм, указанный в таблице допуск на центральный угол уменьшить в 2 раза.

2. Если фактический радиус окружности отличается от указанного в таблице, принимать допуск на центральный угол для ближайшего большего радиуса.

$$ITL_n \leq [0,8ITL_d -$$

$$- 0,25(S_{1\max} + S_{2\max} + S_{3\max} + \\ + S_{4\max} + \vartheta_1 + \vartheta_2 + \vartheta_3 + \vartheta_4)], \quad (23)$$

где $S_{1\max}$ и $S_{2\max}$ — максимальные зазоры между сменными кондукторными втулками и отверстиями для них, $S_{3\max}$ и $S_{4\max}$ — максимальные зазоры между кондукторными втулками и режущими инструментами: ϑ_1 и ϑ_2 — допуски радиального бieniaия отверстий под сменные кондукторные втулки, ϑ_3 и ϑ_4 — допуски радиального бieniaия сменных кондукторных втулок (ϑ_3 и ϑ_4 не более 0,007 мм для диаметров до 50 мм и не более 0,01 мм для диаметров свыше 50 мм).

Если значение ITL_n , полученное по формуле (23), окажется меньше 0,01 мм, поле допуска по $G7$ на диаметр отверстия кондукторной втулки заменяют полем допуска по $G6$, посадку $H7/g6$ сменной кондукторной втулки заменяют на посадку $H6/g5$ или обеспечивают индивидуальную пригонку кондукторной втулки с зазором 0,002—0,005 мм.

При расчете допуска на расстояние от упора или установочной поверхности до оси кондукторной втулки (рис. 17, б)

$$S_2 = S_4 = \vartheta_2 = \vartheta_4 = 0.$$

При использовании постоянных (не сменных) кондукторных втулок $S_1 = S_2 = \vartheta_1 = \vartheta_2 = 0$.

При расчете допуска на расстояние от установочного пальца (паза,




Рис. 17. Расчетные схемы допусков на координаты кондукторных втулок при использовании:

а — двух кондукторных втулок; б — кондукторной втулки и упора; в — кондукторной втулки и установочного пальца

выступа и т. п. до кондукторной втулки (рис. 17, в) $S_4 = \vartheta_2 = \vartheta_4 = 0$. Зазор S_2 при независимом допуске расположения будет равен $S_{2\max}$, и должно соблюдаться условие (19). При зависимом допуске расположения зазор S_2 равен нижнему отклонению размера пальца (паза, выступа) e_i и должно соблюдаться ус-

ловие (20). Кроме того, формула (23) приобретает вид:

$$ITL_n \leq [0,8ITL_d - 0,25(S_{1\max} + S_{2\max} + S_{3\max} + \vartheta_1 + \vartheta_3) - w]. \quad (24)$$

Пример 29. Развортивают два отверстия диаметром 20H7 мм с межосевым расстоянием 100 мм $+0,08$ мм. Определить допуск ITL_n на расстояние между осями отверстий в кондукторе для сменных кондукторных втулок

Приближенное решение получим, пользуясь формулой (22), $ITL_n \approx 0,3 \cdot 0,08 = 0,024$ мм.

Точное решение. По табл. 37 диаметр развертки для обработки отверстия диаметром 20H7 составит $20^{+0,007}_{-0,007}$ мм. Минимальный диаметр развертки 20,007 мм.

2. По табл. 38 диаметр отверстия кондукторной втулки с полем допуска 67 составляет $20^{+0,041}_{-0,020}$ мм. Максимальный диаметр отверстия втулки 20,041 мм.

3. Максимальный зазор между разверткой и отверстием кондукторной втулки $S_{3\max} = S_{4\max} = \Phi 20,041 - \Phi 20,007 = 0,04$ мм.

4. Пользуясь ГОСТ 18431—73* на сменные кондукторные втулки, находим, что новинка с наружным диаметром втулки для установки в отверстие кондуктора составит 32 мм.

5. Принимаем посадку втулки в отверстие кондуктора 32H7/g6.

6. Максимальное значение диаметра 32H7 отверстия под втулку составит 32,025 мм.

7. Минимальное значение наружного диаметра 32g6 втулки составит 31,075 мм.

8. Максимальные зазоры между втулкой и отверстием в кондукторе $S_{1\max} = S_{2\max} = 32,025 - 31,075 = 0,05$ мм.

9. Назначаем допуски радиального бieniaния отверстий под втулки и самих втулок. Поскольку диаметры меньше 50 мм, $\vartheta_1 = \vartheta_2 = \vartheta_3 = \vartheta_4 = 0,007$ мм.

10. По формуле (23) допуск $ITL_n = 0,8 \cdot 0,08 - 0,25(2 \cdot 0,05 + 2 \cdot 0,034 + 4 \cdot 0,007) = 0,016$ мм.

Пример 30. Разворнуть несколько отверстий диаметром 20H7 мм, равномерно расположенных по окружности диаметром 200 мм. Допустимое смещение отверстий от номинального расположения по дуге окружности $+0,1$ мм. Накладной кондуктор базируют пальцем по центральному отверстию диаметром 40H7 (допуск завариваемый). Определить исполнительные размеры диаметров пальца, отверстий кондукторных втулок, допуск ITL_n на расположение кондукторных втулок.

Решение. 1. Назначим на диаметр пальца поле допуска g6 и определим его исполнительный размер: $\Phi 40g6 = \Phi 40^{+0,009}_{-0,025} = \Phi 39,991_{-0,016}$ мм, а также нижнее предельное отклонение $e_i = 0,025$ мм.

2. Используя выражение (20), найдем допустимое смещение кондуктора относительно заготовки: $w = 0,025/2 = 0,0125$ мм.

3. Пользуясь табл. 37, определим диаметр разверток $20^{+0,018}_{-0,007}$ мм и его наименьшее значение 20,007 мм.

4. Пользуясь табл. 38, назначим поле допуска G_6 на диаметр отверстий кондукторных втулок. Определим диаметр отверстия кондукторных втулок: $20G_6 = 20^{+0,020}_{-0,020} = 20,020^{+0,013}$ мм. Наибольшее значение этого диаметра $20,033$ мм.

5. Максимальный зазор между разверткой и отверстием кондукторной втулки $S_{3\max} = 20,033 - 20,007 = 0,026$ мм.

6. По аналогии с примером 30 вычислим максимальный зазор между сменной кондукторной втулкой и отверстием для втулки $S_{1\max} = 0,05$ мм, а также допуски радиального бieniaия сменной кондукторной втулки и отверстия для втулки $\vartheta_1 = \vartheta_3 = 0,007$ мм.

7. По формуле (24) искомый допуск на расстояние от установочного пальца до оси кондукторной втулки $T11_{II} = 0,8 \cdot 0,1 - 0,25(0,05 + 0,025 + 0,026 + 2 \cdot 0,007) - 0,0125 \approx 0,041$ мм.

Допуски и посадки при установке заготовки двумя цилиндрическими отверстиями с параллельными осями на цилиндрический и срезанный пальцы

Допуски и посадки при установке заготовки двумя цилиндрическими отверстиями с параллельными осями на цилиндрический и срезанный пальцы определяют в следующей последовательности. Допуски на диаметры d_n цилиндрического и d_p срезанного пальцев назначают по полю допуска $f7$, при точных работах и больших диаметрах отверстий под цилиндрический D_n и срезанный D_p пальцы — по полям допусков $g6$, $g5$, а при менее точных работах — по полям допусков $f8$, $f9$.

Назначенные допуски проверяют исходя из требований к точности обработки. Для этого определяют максимальные боковые смещения заготовки вдоль и по нормали к линии центров пальцев, а также максимальное угловое смещение заготовки. Максимальное боковое смещение заготовки вдоль линии центров пальцев равно половине максимального зазора $S_{\max \text{ц}}$ между цилиндрическим пальцем и соответствующим отверстием в заготовке (рис. 18, а). Максимальное боковое смещение заготовки по нормали к линии центров пальцев равно наи-

большему из двух значений: $0,5 S_{\max \text{ц}}$ или $0,5 S_{\max \text{cp}}$, где $S_{\max \text{ср}}$ — наибольший максимальный зазор между срезанным пальцем и соответствующим отверстием в заготовке в наиболее неблагопри-




Рис. 18. Определение максимального бокового смещения заготовки:
а — вдоль оси центров пальцев; б — по нормали к оси центров пальцев, в — определение максимального углового смещения заготовки

ятном случае, когда равны межосевые расстояния между отверстиями и пальцами (рис. 18, б).

Если допуск расположения обработанной поверхности независимый, должно быть выдержано условие (19), а если зависимый, — то условие (20). Максимальное угловое смещение (рис. 18, в):

$$\gamma_{\max} = \arctg [0,5 (S_{\max \text{ц}} + S_{\max \text{cp}})/L], \quad (25)$$

где L —名义альное расстояние между осями пальцев (и отверстий под пальцы).

Смещение γ_{\max} должно быть не больше допустимого углового смещения $\gamma_{\text{доп}}$, назначаемого из условия точности обработки:

$$\gamma_{\max} = \gamma_{\text{доп}}. \quad (26)$$

Размеры срезанных пальцев см. ГОСТ 12210—66* или ГОСТ 12212—66*. Ширина b стандартной ленточки должна удовлетворять условию:

$$b \leq 0,25 (D_{\text{ср.} p} + d_{\text{ср.} p}) \times \\ \times (D_{\text{ср.} p} - d_{\text{ср.} p}) / \varepsilon_{\text{ср.} p}. \quad (27)$$

Расчетный диаметр срезанного пальца

$$d_{\text{ср.} p} = d_{\text{ср.} \max} - 0,25 IT d_{\text{ср.}}. \quad (28)$$

Расчетный диаметр отверстия под срезанный палец

$$D_{\text{ср.} p} = D_{\text{ср.} \min} + 0,25 IT D_{\text{ср.}}, \quad (29)$$

где $IT d_{\text{ср.}}$ и $IT D_{\text{ср.}}$ — соответственно допуски на диаметры срезанного пальца и отверстия под него.

Расчетное смещение оси срезанного пальца

$$\varepsilon_{\text{ср.} p} = 0,5 (IT L_d - S_{\min \Pi}) + IT L_n, \quad (30)$$

где $IT L_n$ и $IT L_d$ — соответственно допуски на расстояние между осями пальцев и отверстий для пальцев, именно $IT L_d = 0,5 IT L_d$; $S_{\min \Pi}$ — минимальный зазор между цилиндрическим пальцем и отверстием для него.

Если условие (27) не выдерживается, следует ужесточить допуск $IT L_n$ или использовать более свободную посадку в сопряжении пальцев с отверстиями, если это допустимо по условиям точности базирования.

Пример 31. Диаметры отверстий под пальцы в заготовке равны: $D_{\Pi} = D_{\text{ср.} p} = 20H10 = 20^{+0,054}$ мм. Расстояние между осями этих отверстий $L_d = 200$ мм с допуском $IT L_d = \pm 0,1$ мм. Допустимые смещения: боковое $w_{\text{доп}} = \pm 0,07$ мм и угловое $\gamma_{\text{доп}} = 5'$. Допуск расположения обработанной поверхности независимый. Определить исполнительные размеры диаметров пальцев, допуск $IT L_n$ на расстояние между осями пальцев и ширину b ленточки срезанного пальца.

Решение. 1. Назначим на диаметры пальцев поле допуска \varnothing .

2. Используя размеры диаметров пальцев

$$d_{\Pi} = d_{\text{ср.}} = 20/7 = 20^{-0,020} = 19,98_{-0,021} \text{ мм.}$$

3. Максимальные зазоры между пальцами и отверстиями

$$S_{\max \Pi} = S_{\max \text{ср.}} = 0,084 + 0,041 = 0,125 \text{ мм.}$$

4. Максимальное боковое смещение заготовки вдоль и по нормали к линии центров пальцев $0,5 S_{\max \Pi} = 0,5 S_{\max \text{ср.}} = 0,0625 \text{ мм} < 0,07 \text{ мм}$. Условие (19) удовлетворяется.

5. По формуле (25) максимальное угловое смещение

$$\gamma_{\max} = \arctg [0,5(0,125 + 0,125)/200] = \\ = \arctg 0,000625 < 5'.$$

Условие (26) удовлетворяется.

6. По формулам (28)...(30)

$$d_{\text{ср.} p} = d_{\text{ср.} \max} - 0,25 IT d_{\text{ср.}} = \\ = 19,98 - 0,25 \cdot 0,021 = 19,985 \text{ мм};$$

$$D_{\text{ср.} p} = D_{\text{ср.} \min} + 0,25 IT D_{\text{ср.}} = \\ = 20,00 + 0,25 \cdot 0,084 = 20,021 \text{ мм};$$

$$S_{\min \Pi} = 0,020 \text{ мм};$$

$$IT L_n = 0,5 IT L_d = 0,5 \cdot 0,1 = 0,05 \text{ мм};$$

$$\varepsilon_{\text{ср.} p} = 0,5 (IT L_d - S_{\min \Pi}) + IT L_n = \\ = 0,5 (0,1 - 0,02) + 0,05 = 0,09 \text{ мм.}$$

7. По ГОСТ 12210—66* для пальцев диаметром 20 мм ширина ленточки $b = 3$ мм. Проверяем выполнение условия (27):

$$3 \leq 0,25 (20,021 + 19,985) \times \\ \times (20,021 - 19,985)/0,09 \approx 4.$$

Условие (27) выполняется.

Если заготовку устанавливают цилиндрическим отверстием на срезанный палец (рис. 19), то боковое




Рис. 19. Расчетные схемы бокового зазора (а) и ширины b ленточки срезанного пальца (б) при установке заготовки цилиндрическим отверстием на срезанный палец

смещение будет $0,5 S_{\max \text{ср.}}$. Ширину b ленточки срезанного пальца вычисляют по формуле (27). Расчетное смещение оси срезанного пальца

$$\varepsilon_{\text{ср.} p} = 0,5 IT L_d + IT L_n \\ (\text{если } IT L_n = 0,5 IT L_d, \\ \text{то } \varepsilon_{\text{ср.} p} = IT L_d).$$

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ТОЧНОСТИ СТАНОЧНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Рекомендуемые посадки и поля допусков ЕСДП СЭВ

Рекомендуемые посадки и поля допусков ЕСДП СЭВ^{*1} для наиболее часто используемого при проектировании СП диапазона номинальных размеров 1—500 мм указаны в табл. 40—53. В этих таблицах в скобках указаны соответствующие посадки по системе ОСТ.

40. Система отверстия. Посадки с зазором и переходные, соответствующие 1-му классу точности ОСТ

		Поля допусков				
Интервал размеров, мм	отверстия	вала				Свыше До
		<i>H6</i> (<i>A₁</i>)	<i>g6</i> (<i>D₁</i>)	<i>h5</i> (<i>C₁</i>)	<i>i₅5</i> (<i>I₁</i>)	<i>m5</i> (<i>T₁</i>)
1	3	+6 0	-2 -8	0 -4	+2,0 -2,0	+6 +2
3	6	+8 0	-4 -12	0 -5	+2,5 -2,5	+9 +4
6	10	+9 0	-5 -14	0 -6	+3,0 -3,0	+12 +6
10	18	+11 0	-6 -17	0 -8	+4,0 -4,0	+15 +7
18	30	+13 0	-7 -20	0 -9	+4,5 -4,5	+17 +8
30	50	+16 0	-9 -25	0 -11	+5,5 -5,5	+20 +9
50	80	+19 0	-10 -29	0 -13	+6,5 -6,5	+24 +11
80	120	+22 0	-12 -34	0 -15	+7,5 -7,5	+28 +13
120	180	+25 0	-14 -39	0 -18	+9,0 -9,0	+33 +15
180	250	+29 0	-15 -44	0 -20	+10,0 -10,0	+37 +17
250	315	+32 0	-17 -49	0 -23	+11,5 -11,5	+43 +20
315	400	+36 0	-18 -54	0 -25	+12,5 -12,5	+46 +21
400	500	+40 0	-20 -60	0 -27	+13,5 -13,5	+50 +23

*1 Единая система допусков и посадок СЭВ (см. СТ СЭВ 144—75, СТ СЭВ 145—75, СТ СЭВ 177—75).

41. Система отверстия. Посадки с зазором, соответствующие 2-му классу точности ОСТ

Интервалы размеров, мм	Поля допусков				
	отверстия	вала			
		<i>H7</i> (<i>A</i>)	<i>h6</i> (<i>C</i>)	<i>g6</i> (<i>D</i>)	<i>f8</i> (<i>X</i>)
1	3	+10 0	0 -6	-2 -8	-6 -16
3	6	+12 0	0 -5	-4 -12	-10 -22
6	10	+15 0	0 -9	-5 -14	-13 -28
10	18	+18 0	0 -11	-6 -17	-16 -34
18	30	+21 0	0 -13	-7 -20	-20 -41
30	50	+25 0	0 -16	-9 -25	-25 -51
50	80	+30 0	0 -19	-10 -29	-30 -60
80	120	+35 0	0 -22	-12 -34	-36 -71
120	180	+40 0	0 -25	-14 -39	-43 -83
180	250	+46 0	0 -29	-15 -44	-50 -96
250	315	+52 0	0 -32	-17 -49	-56 -108
315	400	+57 0	0 -36	-18 -54	-62 -119
400	500	+63 0	0 -40	-20 -60	-68 -131

42. Система отверстия. Посадки с зазором, соответствующие 2-му и 3-му классам точности ОСТ

Интервалы размеров, мм	Поля допусков					
	отверстия		вала			
	$H8$ (A_{2a})	$h8$ (C_3)	$h7$ (C_{2a})	$e8$ (X_3)	$d9$ (H_4)	
Свыше До	Пределные отклонения, мкм					
1	3	+14 0	0 -14	0 -10	-14 -28	-20 -45
3	6	+18 0	0 -18	0 -12	-20 -38	-30 -60
6	10	+22 0	0 -22	0 -15	-25 -47	-40 -76
10	18	+27 0	0 -27	0 -18	-32 -59	-50 -93
18	30	+33 0	0 -33	0 -21	-40 -73	-65 -117
30	50	+39 0	0 -39	0 -25	-50 -89	-80 -142
50	80	+46 0	0 -46	0 -30	-60 -106	-110 -174
80	120	+54 0	0 -54	0 -35	-72 -126	-120 -207
120	180	+63 0	0 -63	0 -40	-85 -148	-145 -245
180	250	+72 0	0 -72	0 -46	-100 -172	-170 -285
250	315	+81 0	0 -81	0 -52	-110 -191	-100 -320
315	400	+89 0	0 -89	0 -57	-125 -214	-110 -350
400	500	+97 0	0 -97	0 -63	-135 -232	-120 -385

43. Система отверстия. Посадки с зазором, соответствующие 3-му и 4-му классам точности ОСТ

Интервалы размеров, мм	Поля допусков					
	отверстия		вала			
	$H9$ (A_3)	$d9$ (H_3)	$H11$ (A_4)	$h11$ (C_4)	$d11$ (X_4)	
Свыше До	Пределные отклонения, мкм					
1	3	+25 0	-20 -45	+60 0	-60 -80	
3	6	+30 0	-30 -60	+75 0	0 -75	-30 -105
6	10	+36 0	-40 -76	+90 0	-90 -130	-40
10	18	+43 0	-50 -93	+110 0	-110 -160	-50
18	30	+52 0	-65 -117	+130 0	-130 -195	-65
30	50	+62 0	-80 -142	+160 0	-160 -240	-80
50	80	+74 0	-110 -174	+190 0	0 -190	-100 -290
80	120	+87 0	-120 -207	+220 0	0 -220	-120 -340
120	180	+100 0	-145 -245	+250 0	0 -250	-145 -395
180	250	+115 0	-170 -285	+290 0	0 -230	-170 -460
250	315	+130 0	-190 -320	+320 0	0 -320	-190 -510
315	400	+140 0	-210 -350	+360 0	0 -360	-210 -570
400	500	+155 0	-230 -385	+400 0	0 -400	-230 -630

44. Система отверстия. Посадки с зазором, соответствующие 5-му классу точности ОСТ

Интервал размеров, мм		Поля допусков		
		отверстия		вала
		<i>H12</i> (<i>A₅</i>)	<i>h12</i> (<i>C₅</i>)	<i>b12</i> (<i>X₅</i>)
Свыше	До	Пределевые отклонения, мкм		
1	3	+100 0	0 -100	-140 -240
3	6	+120 0	0 -120	-140 -260
6	10	+150 0	0 -150	-150 -300
10	18	+180 0	0 -180	-150 -330
18	30	+210 0	0 -210	-160 -370
30	40	+250 0	0 -250	-170 -420
	40	+250 0	0 -250	-180 -430
50	60	+300 0	0 -300	-190 -490
60	80	+300 0	0 -300	-200 -500
80	100	+350 0	0 -350	-220 -570
100	120	+350 0	0 -350	-240 -590
120	140	+400 0	0 -400	-260 -660
140	160	+400 0	0 -400	-280 -680
160	180	+400 0	0 -400	-310 -710
180	200	+460 0	0 -460	-340 -800
200	225	+460 0	0 -460	-380 -840
225	250	+460 0	0 -460	-420 -880

Продолжение табл. 44

Интервал размеров, мм		Поля допусков		
		отверстия	вала	
			<i>H12</i> (<i>A</i>)	<i>h12</i> (<i>C₅</i>)
Свыше	До	Пределевые отклонения, мкм		
250	280	+520 0	0 -520	-480 -1000
280	315	+570 0	0 -570	-540 -1060
315	355	+570 0	0 -570	-600 -1170
355	400	+630 0	0 -630	-680 -1250
400	450	+630 0	0 -630	-760 -1390
450	500	+630 0	0 -630	-840 -1470

45. Система отверстия. Переходные посадки, соответствующие 2-му классу точности ОСТ

Интервал размеров, мм		Поля допусков				
		отверстия	вала			
			<i>H7</i> (<i>A</i>)	<i>n6</i> (<i>I</i>)	<i>m6</i> (<i>T</i>)	<i>k6</i> (<i>H</i>)
Свыше	До	Пределевые отклонения, мкм				
1	3	+10 0	+10 +4	+6 +2	+6 0	+3 -3
3	6	+12 0	+16 +8	+12 +4	+9 +1	+4 -4
6	10	+15 0	+19 +10	+15 +6	+10 +1	+4,5 -4,5
10	18	+18 0	+23 +12	+18 +7	+12 +1	+5,5 -5,5
18	30	+21 0	+28 +15	+21 +8	+15 +2	+6,5 -6,5
30	50	+25 0	+33 +17	+25 +9	+18 +2	+8,0 -8,0

Продолжение табл. 45

Интервал размеров, мм	Поля допуска					
	отверстия		вала			
	H7 (A)	n6 (P)	m6 (T)	k6 (H)	j8 (P)	
Свыше до	Предельные отклонения, мкм					
30	80	+30 0	+30 +20	+30 +11	+21 +2	+9,5 -9,5
50	120	+35 0	+45 +23	+35 +13	+25 +3	+11,0 -11,0
70	180	+40 0	+52 +27	+40 +15	+28 +3	+12,5 -12,5
100	250	+46 0	+60 +31	+46 +17	+33 +4	+14,5 -14,5
150	315	+52 0	+66 +34	+52 +20	+36 +4	+16,0 -16,0
200	400	+57 0	+73 +37	+57 +21	+40 +4	+18,0 -18,0
250	500	+63 0	+80 +40	+63 +23	+45 +3	+20,0 -20,0

46. Система отверстия. Посадки с натягом, соответствующие 2-му классу точности ОСТ

Интервал размеров, мм	Поля допусков					
	отверстия		вала			
	H7 (A)	s6 (P)	r6 (T)	p6 (H)		
Свыше до	Предельные отклонения, мкм					
3	3	+10 0	+20 +14	+16 +10	+12 +6	
3	6	+12 0	+27 +19	+23 +15	+20 +12	
6	10	+15 0	+32 +23	+28 +19	+24 +15	
10	18	+18 0	+39 +28	+34 +23	+29 +18	
18	30	+21 0	+48 +35	+41 +28	+35 +22	

Продолжение табл. 46

Интервал размеров, мм	Поля допусков					
	отверстия		вала			
	H7 (A)	s6 (P)	r6 (T)	p6 (H)		
Свыше до	Предельные отклонения, мкм					
30	50	+25 0	+59 +43	+50 +34	+42 +26	
50	65	+30 0	+72 +53	+60 +41	+51 +32	
65	80		+78 +59	+62 +43		
80	100	+35 0	+93 +71	+73 +51	+59 +37	
100	120		+101 +79	+76 +54		
120	140		+117 +92	+88 +63		
140	160	+40 0	+125 +100	+90 +65	+68 +43	
160	180		+133 +108	+93 +68		
180	200		+151 +122	+106 +77		
200	225	+46 0	+159 +133	+109 +80	+79 +50	
225	250		+169 +140	+113 +84		
250	280	+52 0	+190 +158	+126 +94	+88 +56	
280	315		+202 +170	+130 +98		
315	355	+57 0	+226 +190	+144 +108	+98 +62	
355	400		+244 +208	+150 +114		
400	450	+63 0	+272 +232	+166 +126	+108 +68	
450	500		+292 +252	+172 +132		

47. Система вала. Посадки с зазором и переходные, соответствующие 1-му классу точности ОСТ

		Поля допусков					
		вала отверстия					
		<i>h5</i> (<i>B₁</i>)	<i>G6</i> (<i>D₁</i>)	<i>H6</i> (<i>C₁</i>)	<i>J₈6</i> (<i>H₁</i>)	<i>M6</i> (<i>T₁</i>)	
Свыше	До						
		Предельные отклонения, мкм					
1	3	0 -4	+8 +2	+6 0	+3,0 -3,0	-2 -8	
3	6	0 -5	+12 +4	+8 0	+4,0 -4,0	-4 -9	
6	10	0 -6	+14 +5	+9 0	+4,5 -4,5	-3 -12	
10	18	0 -8	+17 +6	+11 0	+5,5 -5,5	-4 -15	
18	30	0 -9	+20 +7	+13 0	+6,5 -6,5	-4 -17	
30	50	0 -11	+25 +9	+16 0	+8,0 -8,0	-4 -20	
50	80	0 -13	+29 +10	+19 0	+9,5 -9,5	-5 -24	
80	120	0 -15	+34 +12	+22 0	+11,0 -11,0	-6 -28	
120	180	0 -18	+39 +14	+25 0	+12,5 -12,5	-8 -33	
180	250	0 -20	+44 +15	+29 0	+14,5 -14,5	-8 -37	
250	315	0 -23	+49 +17	+32 0	+16,0 -16,0	-9 -41	
315	400	0 -25	+54 +18	+36 0	+18,0 -18,0	-10 -46	
400	500	0 -27	+60 +20	+40 0	+20,0 -20,0	-10 -50	

48. Система вала. Посадки с зазором, соответствующие 2-му классу точности ОСТ

		Поля допусков					
		вала отверстия вала отверстия					
		<i>h6</i> (<i>B</i>)	<i>H7</i> (<i>C</i>)	<i>F8</i> (<i>X</i>)	<i>h7</i> (<i>B_{2a}</i>)	<i>H8</i> (<i>C_{2a}</i>)	
		Предельные отклонения, мкм					
Свыше	До						
1	3	0 -6	+10 0	+20 +6	0 -10	+14 0	
3	6	0 -8	+12 0	+28 +10	0 -12	+18 0	
6	10	0 -9	+15 0	+35 +13	0 -15	+22 0	
10	18	0 -11	+18 0	+43 +16	0 -18	+27 0	
18	30	0 -13	+21 0	+53 +20	0 -21	+33 0	
30	50	0 -16	+25 0	+64 +25	0 -25	+39 0	
50	80	0 -19	+30 0	+76 +30	0 -30	+46 0	
80	120	0 -22	+35 0	+90 +36	0 -35	+54 0	
120	180	0 -25	+40 0	+106 +43	0 -40	+63 0	
180	250	0 -29	+46 0	+122 +50	0 -46	+72 0	
250	315	0 -32	+52 0	+137 +56	0 -52	+81 0	
315	400	0 -36	+57 0	+151 +62	0 -57	+89 0	
400	500	0 -40	+63 0	+165 +68	0 -63	+97 0	

49. Система вала. Посадки с зазором, соответствующие 2-й, 3-й и 4-му классам точности ОСТ

Интервал разме-ров, мм	Поля допусков					
	вала	отверстия	вала	отвер-стия		
	<i>h8</i> (<i>B₃</i>)	<i>H8</i> (<i>C_{2a}</i>)	<i>E9</i> (<i>A₁</i>)	<i>h11</i> (<i>B₄</i>)	<i>H11</i> (<i>C₄</i>)	
Свыше До	Предельные отклонения, мкм					
1	3	0 -14	+14 0	+39 +14	0 -60	+60 0
3	6	0 -18	+18 0	+50 +20	0 -75	+75 0
6	10	0 -22	+22 0	+61 +25	0 -90	+90 0
10	18	0 -27	+27 0	+75 +32	0 -110	+110 0
18	30	0 -33	+33 0	+92 +40	0 -130	+130 0
30	50	0 -39	+39 0	+112 +50	0 -160	+160 0
50	80	0 -46	+46 0	+134 +60	0 -190	+190 0
80	120	0 -54	+54 0	+159 +72	0 -220	+220 0
120	180	0 -63	+63 0	+185 +85	0 -250	+250 0
180	250	0 -72	+72 0	+215 +100	0 -290	+290 0
250	315	0 -81	+81 0	+240 +110	0 -320	+320 0
315	400	0 -89	+89 0	+265 +125	0 -360	+360 0
400	500	0 -97	+97 0	+290 +135	0 -400	+400 0

50. Система вала. Посадки переходные и с натягом, соответствующие 2-му классу точности ОСТ

Интервал разме-ров, мм	Поля допусков					
	вала	отверстия				
	<i>h6</i> (<i>B</i>)	<i>J₈</i> (<i>I</i>)	<i>K7</i> (<i>H</i>)	<i>N7</i> (<i>T</i>)	<i>P7</i> (<i>Pr</i>)	
Свыше До	Предельные отклонения, мкм					
1	3	0 -6	+5 -5	0 -10	-4 -14	-6 -16
3	6	0 -8	+6 -6	+3 -9	-4 -16	-8 -20
6	10	0 -9	+7 -7	+5 -10	-4 -19	-9 -24
10	18	0 -11	+9 -9	+6 -12	-5 -23	-11 -29
18	30	0 -13	+10 -10	+6 -15	-7 -28	-14 -35
30	50	0 -16	+12 -12	+7 -18	-8 -33	-17 -42
50	80	0 -19	+15 -15	+9 -21	-9 -39	-21 -51
80	120	0 -22	+17 -17	+10 -25	-10 -45	-24 -59
120	180	0 -25	+20 -20	+12 -28	-12 -52	-28 -68
180	250	0 -29	+23 -23	+13 -33	-14 -60	-33 -79
250	315	0 -32	+26 -26	+16 -36	-14 -66	-36 -88
315	400	0 -36	+28 -28	+17 -40	-16 -73	-41 -98
400	500	0 -40	+31 -31	+18 -45	-17 -80	-45 -108

51. Поля допусков охватывающих и охватываемых размеров и симметричные поля для поверхностей, не относящихся к отверстиям и валам и не образующих соединений, соответствующие 7-му классу точности ОСТ

Интервал размеров, мм		Поля допусков				
		отверстия		вала		$\pm \frac{IT14}{2}$ (CM ₇)
		H14 (A ₇)	J _s 14	h14 (B ₇)	j _s 14	
Свыше	До	Пределевые отклонения, мкм				
1	3	+20 0	±120	0 -250	-115	±125
3	6	+300 0	±150	0 -300	±150	±150
6	10	+300 0	±180	0 -360	±180	±180
10	18	+430 0	±215	0 -430	±215	±215
18	30	+520 0	±260	0 -520	±260	±260
30	50	+620 0	±310	0 -620	±310	±310
50	80	+740 0	±370	0 -740	±370	±370
80	120	+870 0	±435	0 -870	±435	±435
120	180	+1000 0	±500	0 -1000	±500	±500
180	250	+1150 0	±575	0 -1150	±575	±575
250	315	+1300 0	±650	0 -1300	±650	±650
315	400	+1400 0	±700	0 -1400	±700	±700
400	500	+1550 0	±775	0 -1550	±775	±775

52. Поля допусков охватывающих и охватываемых размеров и симметричные поля
типов поверхностей, не относящиеся к отверстиям и валам и не образующих соединений,
соответствующие 8-му классу точности ОСТ

Интервал размеров, мм		Поля допусков				
		отверстия		вала		$\pm \frac{IT15}{2}$ (CM ₈)
		H15 (A ₈)	J ₈ 15	h15 (B ₈)	j ₈ 15	
Свыше	До	Пределевые отклонения, мкм				
1	3	+400 0	-200	0 -400	±200	±200
3	6	+380 0	-1240	0 -480	±240	±240
6	10	+580 0	-290	0 -580	±290	±290
10	18	+700 0	-350	0 -700	±350	±350
18	30	+840 0	-420	0 -840	±420	±420
30	50	+1000 0	-500	0 -1000	±500	±500
50	80	+1200 0	-600	0 -1200	±600	±600
80	120	+1400 0	-700	0 -1400	±700	±700
120	180	+1600 0	-800	0 -1600	±800	±800
180	250	+1850 0	-925	0 -1850	±925	±925
250	315	+2100 0	-1050	0 -2100	±1050	±1050
315	400	+2300 0	-1150	0 -2300	±1150	±1150
400	500	+2500 0	-1250	0 -2500	±1250	±1250

53. Поля допусков охватывающих и охватываемых размеров и симметричные поля для поверхностей, не относящихся к отверстиям и валам и не образующих соединений, соответствующие 9 му классу точности ОСТ

Интервал размеров, мм		Поля допусков				
		отверстия		вала		$\pm \frac{IT16}{2}$ (CM_9)
		$H16 (A_s)$	J_s16	$h16 (B_b)$	j_s16	
Свыше	До	Пределевые отклонения, мкм				
1	3	$+600$ 0	± 300	0 -600	± 300	± 300
3	6	$+750$ 0	± 375	0 -750	± 375	± 375
6	10	$+900$ 0	± 450	0 -900	± 450	± 450
10	18	$+1100$ 0	± 550	0 -1100	± 550	± 550
18	30	$+1300$ 0	± 650	0 -1300	± 650	± 650
30	50	$+1600$ 0	± 800	0 -1600	± 800	± 800
50	80	$+1900$ 0	± 950	0 -1900	± 950	± 950
80	120	$+2200$ 0	± 1100	0 -2200	± 1100	± 1100
120	180	$+2500$ 0	± 1250	0 -2500	± 1250	± 1250
180	250	$+2800$ 0	± 1450	0 -2900	± 1450	± 1450
250	315	$+3200$ 0	± 1600	0 -3200	± 1600	± 1600
315	400	$+3600$ 0	± 1800	0 -3600	± 1800	± 1800
400	500	$+4000$ 0	± 2000	0 -4000	± 2000	± 2000

4. Рекомендуемые посадки (в системе отверстия) и их применение в конструкциях СП

Обозначение посадок		Область применения	Примечание
МСДП СЭВ	по ОСТ		
Посадки с зазором			
$H6/h5$	A_1/C_1	Для особо точного центрирования: фиксаторы делительных устройств повышенной точности, подшипники качения на валу	См. табл. 40
$H7/h6$	A/C	Для точного направления при позиционно-поступательных перемещениях поршневой шток в направляющих втулках пневматогидравлических преобразователей, центрирующие пальцы приспособлений для протягивания шпоночных пазов	
$H7/g6$	A/D	Центрирование в подвижных соединениях с небольшим гарантированным зазором сменные кондукторные втулки, фиксаторы делительных устройств нормальной точности, ползуны, кондукторные планки, плунжеры клиновых патронов	См. табл. 41
$H7/f7$	A/X	Центрирование в подвижных соединениях со средним гарантированным зазором свободно вращающиеся на валах зубчатые колеса, подшипники скольжения, скакалки скальчатых кондукторов в корпусах	
$H7/e8$ $H8/e8$	A/J	Центрирование при разнесенных опорах или при большой длине сопряжения, а также при высокой частоте вращения прихваты Г-образные в корпусе; втулки тангенциальных зажимов, серги в вилках	
$H8/h7$	A_{2a}/C_{2a}	Центрирование поверхностей при попарных гребенях к соосности крышки пневмоцилиндров, плунжеры самоустанавливающихся (подводимых) опор	См. табл. 42
$H11/h11$	A_4/C_4	Грубое центрирование подвижных соединений (фланцевых крышек, накладных кондукторов), а также неоответственных подвижных соединений (шарниров, откидных планок)	См. табл. 43
$H11/d11$	A_4/X_4	Центрирование подвижных соединений, работающих в условиях интенсивного засорения	
Переходные посадки			
$H7/n6$	A/T	Соединение деталей, работающих при больших нагрузках, ударах, вибрациях; в соединениях, разбираемых при капитальном ремонте (постоянные кондукторные втулки в шлите, установочные пальцы, направляющие втулки без крепежных деталей, штифты)	См. табл. 45

Продолжение табл. 5

Обозначение посадок		Область применения	Примечание
по ЕСДП СЭВ	по ОСТ		
$H7$ m6	A T	Соединение с меньшими натягами, чем предыдущее опорные втулки приспособлений для протягивания отверстий, скакки, закрепляемые резьбовыми деталями	
$H7$ h6	A H	Соединение с незначительными средними зазорами, обеспечивающее хорошее центрирование, не требующее значительных сил при сборке или разборке втулки с креплением резьбовыми деталями	См. табл. 45
$H7$ j6	A H	Соединение с большими зазорами, чем предыдущее. Крепление скакок в кондукторной плите резьбовыми деталями	
Посадки с натягом			
$H7$ r6		При сравнительно небольших нагрузках: постоянные опоры в пилатах, установочные пальцы без крепления резьбовыми деталями, промежуточные втулки под съемные кондукторные втулки	
$H7$ r6	A $H\mu$	Для соединения деталей без крепежных элементов, работающих при небольших нагрузках, или с крепежными элементами при больших нагрузках, например, втулки с внутренней резьбой в корпусе	См. табл. 46
$H7$ s6	A Pr	Соединение со значительным натягом, требующее сборки под прессом. Используется при средних нагрузках без крепежных деталей	

Рекомендуемые допуски формы и расположения поверхностей

Рекомендуемые допуски формы и расположения поверхностей для номинальных размеров до 630 мм, указанные в табл. 55—58, соответствуют требованиям ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77). Допуски цилиндричности, круглости, профиля продольного сечения, плоскостности, прямолинейности назначают в случаях, когда они меньше допуска соответствующего размера (исключение со-

ставляют случаи, когда истолкование предельных размеров отличается от установленного в СТ СЭВ 145—75). Рекомендуются следующие уровни относительной геометрической точности, которые характеризуются соотношением между допуском формы или расположения и допуском размера: А — нормальная ($\approx 60\%$); В — повышенная ($\approx 40\%$); С — высокая ($\approx 25\%$). В обоснованных случаях назначают допуск формы или расположения меньше 25 % допуска размера.

Интервалы номинальных размеров, мм		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
До 10	0,2/0,4	0,4/0,6	0,6/1	1/1,6	1,6/2,9	2,5/4	4/6	6/10	10/16	16/25	25/40	40/60	60/100	100/160	160/250	250/400	
С 10 до 16	0,3/0,5	0,5/0,8	0,8/1,2	1,2/2	2/3	3/5	5/8	8/12	12/20	20/30	30/40	50/80	80/120	120/200	200/300	300/500	
» 16 » 25	0,4/0,6	0,6/1	1/1,6	1,6/2,5	2,5/4	4/6	6/10	10/16	16/25	25/40	40/60	60/100	100/160	160/250	250/400	400/600	
» 25 » 40	0,5/0,8	0,8/1,2	1,2/2	2/3	3/5	5/8	8/12	12/20	20/30	30/50	50/80	80/120	120/200	200/300	300/500	500/800	
» 40 » 63	0,6/1	1/1,6	1,6/2,5	2,5/4	4/6	6/10	10/16	16/25	25/40	40/60	60/100	100/160	160/250	250/400	400/600	600/1000	
» 63 » 100	0,8/1,2	1,2/2	2/3	3/5	5/8	8/12	12/20	20/30	30/50	50/80	80/120	120/200	200/300	300/500	500/800	800/1200	
» 100 » 160	1/1,6	1,6/2,5	2,5/4	4/6	6/10	10/16	16/25	25/40	40/60	60/100	100/160	160/250	250/400	400/600	600/1000	1000/1600	
» 160 » 250	1,2/2	2/3	3/5	5/8	8/12	12/20	20/30	30/50	50/80	80/120	120/200	200/300	300/500	500/800	800/1200	1200/2000	
» 250 » 400	1,6/2,5	2,5/4	4/6	6/10	10/16	16/25	25/40	40/60	60/100	100/160	160/250	250/400	400/600	600/1000	1000/1600	1600/2500	
» 400 » 630	2/3	3/5	5/8	8/12	12/20	20/30	30/50	50/80	80/120	120/200	200/300	300/500	500/800	800/1200	1200/2000	2000/3000	

Приимечания: 1. В числителе — допуски плоскости и прямолинейности, в знаменателе — допуски параллельности, перпендикулярности, выклона, торцового и полного торцового бienia.

2. Под номинальным размером понимаетсяnominalnaya dлина нормируемого участка (при назначении допусков торцовового бienia — nominaльные заданный и/or больший диаметры торцовой поверхности, а при назначении допусков полного торцового размера понимаетсяnominalnaya больший диаметр торцовой поверхности). Если нормируемый участок не задан, под номинальным размером понимаетсяnominalnaya dлина большой стороны поверхности (при назначении допусков плоскости, прямолинейности, параллельности), nominalnaya dлина больший диаметр торцовой поверхности (при назначении допусков выносности, наклона).

3. По ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77) интервалы номинальных размеров предумотраны до 10 000 мм.

4. Допускается пророжение рядов допусков в сторону более точных (0, 01, 02 и т. д.) и более грубоых (17, 18 и т. д.) степеней точности, а также номинальных размеров более 630 мм, при соблюдении закономерностей построения рядов, приведенных в ГОСТ 24643—81 (СТ СЭВ 636—77).

5. Допускается назначение числовых значений допусков, не предусмотренных степенями точности для данного интервала номинальных размеров.

56. Допуски цилиндричности, круглости, профиля продольного сечения, радиального и полного радиального биений, соосности, симметричности, пересечения осей, мм

Степень точности	Интервал номинальных размеров, мм											
	До 3	Св. 3 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 120	Св. 120 до 250	Св. 250 до 400	Св. 400 до 630	Св. 630	Св. 400	Св. 250
1	0,3/0,8	0,4/1	0,5/1,2	0,6/1,6	0,8/2	1,2/3 (1,2)	1,2/3 (1,3)	1,2/5 (1,2)	1,2/3 (1,6)	1,6/4	2/5	2/5
2	0,5/1,2	0,6/1,6	0,8/2	1,2/5 (1,2)	1,2/3 (1,6)	1,6/4	2/5	2,5/6	3/8	4/10	2,5/6	3/8
3	0,8/2	1,2/5 (1,2)	1,2/3 (1,6)	2/5	2,5/6	3/8	4/10	5/12	6/16	8/20	5/12	8/20
4	1,2/3 (1,6)	1,6/4	2/5	3/8	4/10	5/12	6/16	8/20	10/25 (12)	12/30 (16)	10/25 (12)	12/30 (16)
5	2/6	2,5/6	3/8	4/10	6/16	8/20	10/25 (12)	12/30 (16)	16/40	20/50	16/40	20/50
6	3/8	4/10	6/12	8/20	10/25 (12)	12/30 (16)	16/40	20/50	25/60	30/80	25/60	30/80
7	5/12	6/16	8/20	10/25 (12)	12/30 (16)	16/40	20/50	25/60	30/80	40/100	50/120	50/120
8	8/20	10/25 (12)	12/30 (16)	16/40	20/50	25/60	30/80	40/100	50/120	60/160	80/200	80/200
9	12/30 (16)	16/40	20/50	25/60	30/80	40/100	50/120	60/160	80/200	100/250 (120)	120/300 (160)	120/300 (160)
10	20/50	25/60	30/80	40/100	50/120	60/160	80/200	100/250 (120)	120/300 (160)	160/400	200/500	200/500
11	30/80	40/100	50/120	60/160	80/200	100/250 (120)	120/300 (160)	160/400	200/500	250/600	300/800	300/800
12	50/120	60/160	80/200	100/250 (120)	120/300 (160)	160/400	200/500	250/600	300/800	400/1000	500/1200	500/1200
13	80/200	100/250 (120)	120/300 (160)	160/400	200/500	300/800	400/1000	500/1200	600/1600	800/2000	800/2000	800/2000
14	120/300 (160)	160/400	200/500	250/600	300/800	400/1000	500/1200	600/1600	800/2000	1000/2500 (1200)	1200/3000 (1600)	1200/3000 (1600)
15	200/500	250/600	300/800	400/1000	500/1200	600/1600	800/2000	1000/2500 (1200)	1200/3000 (1600)	1600/4000	2000/5000	2000/5000
16	300/800	400/1000	500/1200	600/1600	800/2000	1000/2500 (1200)	1200/3000 (1600)	1600/4000	2000/5000	2000/5000	2000/5000	2000/5000

П р и м е ч а н и я 1 В числителе — допуски цилиндричности, круглости, профилей продольного сечения, в знаменателе — радиального и полного радиального биений, а также допуски соосности, симметричности, пересечения осей в диаметральном выражении.

2 Допуски соосности, симметричности, пересечения осей в радиальном выражении принимать в 2 раза меньшими соответствующих допусков в диаметральном выражении, за исключением случаев, указанных в таблицах.

3 Под номинальным размером понимается номинальный диаметр поверхности, а при назначении допусков соосности, симметричности, пересечения осей — также номинальный размер между поверхностями, образующими рассматриваемый симметричный элемент. Если база не указана, допуск определяется по элементу большего размера.

4 См. примечания 3—5 к табл. 56.

57. Допуски формы цилиндрических поверхностей в зависимости от квалитета допуска размера, мкм

Квалитет допуска размера	Относительная геометрическая точность	Интервал номинальных размеров, мм									
		До 3	Св. 3 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 120	Св. 120 до 250	Св. 250 до 400	Св. 400 до 630	
4	A	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	
	B	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	
	C	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	
5	A	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	
	B	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	
	C	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	
6	A	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	
	B	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	
	C	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	
7	A	3	4	5	6	8	10	12	16	20	
	B	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	
	C	1,2	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8	
8	A	5	6	8	10	12	16	20	25	30	
	B	3	4	5	6	8	10	12	16	20	
	C	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	
9	A	8	10	12	16	20	25	30	40	50	
	B	5	6	8	10	12	16	20	25	30	
	C	3	4	5	6	8	10	12	16	20	
10	A	12	16	20	25	30	40	50	60	80	
	B	8	10	12	16	20	25	30	40	50	
	C	5	6	8	10	12	16	20	25	30	
11	A	20	25	30	40	50	60	80	100	120	
	B	12	16	20	25	30	40	50	60	80	
	C	8	10	12	16	20	25	30	40	50	
12	A	30	40	50	60	80	100	120	160	200	
	B	20	25	30	40	50	60	80	100	120	
	C	12	16	20	25	30	40	50	60	80	

Примечания 1. Допуски формы цилиндрических поверхностей, соответствующие точностям А, В и С, составляют примерно 30, 20 и 12 % от допуска размера соответственно, так как допуск формы ограничивает отклонение радиуса, а допуск размера — отклонение диаметра поверхности.
2. См. примечания 2—4 к табл. 55.

**58. Допуски плоскости, прямолинейности, параллельности
в зависимости от квалитета допуска размера, мкм**

Квалитет допуска размера	Относительная геометрическая точность	Интервал номинальных размеров, мкм											
		До 3	Св. 3 до 6	Св. 6 до 10	Св. 10 до 18	Св. 18 до 30	Св. 30 до 50	Св. 50 до 80	Св. 80 до 120	Св. 120 до 180	Св. 180 до 250	Св. 250 до 315	Св. 315 до 400
4	A B C	2 1,5 0,8	2,5 1,6 1	3 1,2 1	4 2,5 1,6	5 3 2	6 4 2,5	8 5 3	10 6 4	12 8 5	16 10 6	20 12 8	25 16 10
5	A B C	2,5 1,6 1	3 2 1,2	4 2,5 1,6	5 3 2	6 4 2,5	8 5 3	10 6 4	12 8 5	16 10 6	20 12 8	25 16 10	30 20 16
6	A B C	4 2,5 1,6	5 3 2	6 4 2,5	8 5 3	10 6 4	12 8 5	16 10 6	18 12 8	20 16 10	25 20 16	30 25 18	35 30 25
7	A B C	6 4 2,5	8 5 3	10 6 4	12 8 5	16 10 6	20 12 8	25 18 10	30 22 12	35 25 16	40 30 20	45 35 25	50 40 30
8	A B C	10 6 4	12 8 5	16 10 6	20 12 8	25 16 10	30 20 12	35 25 16	40 30 16	50 40 25	60 50 30	70 60 40	80 70 50
9	A B C	16 10 6	20 12 8	25 16 10	30 20 12	40 25 16	50 30 20	60 40 30	70 50 40	80 60 50	90 70 60	100 80 60	110 90 70
10	A B C	25 16 10	30 20 12	40 25 16	50 30 20	60 40 25	80 50 30	100 60 40	120 80 50	140 100 60	160 120 80	180 140 100	200 160 120
11	A B C	40 25 16	50 30 20	60 40 25	80 50 30	100 60 40	120 80 50	140 100 60	160 120 80	180 140 100	200 160 120	220 180 140	240 200 160
12	A B C	60 40 25	80 50 30	100 60 40	120 80 50	160 100 60	200 120 80	250 160 100	300 200 120	400 250 160	500 350 250	600 400 300	700 500 400

П р и м е ч а н и е. См. примечания 2—4 к табл. 55.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 Анеров М. А. Приспособления для обработки торцовых станков. Л: Машиностроение, Ленинград, изд-ние, 1975. 654 с.
- 2 Ануров В. И. Справочник конструктора-машиностроителя. В 3-х т. М: Машиностроение, 1980, Т. 1 728 с; Т. 2 600 с, Т. 3 560 с.
- 3 Байдов В. В. Научные основы комплексной стандартизации технологии подготовки производства. М: Машиностроение, 1982. 319 с.
- 4 Болотин Х. А., Костромин Ф. П. Основные приспособления. М: Машиностроение, 1973. 344 с.
- 5 Бояршинов С. В. Основы строительства механики машин. М: Машиностроение, 1973. 456 с.
- 6 Бояршинов С. В., Кулешова З. Г., Иогансов А. А. Деформации заготовок при закреплении в стаковых приспособлениях и точность обработки. М: Машиностроение, 1983. 44 с.
- 7 Вейц В. Л., Фридман Л. И. Конструемеханические зажимные устройства станков и станочных линий. М: Машиностроение, Ленинград, изд-ие, 1973. 261 с.
- 8 Горюшкин А. К. Приспособления для обработки торцовых станков: Справочник. М: Машиностроение, 1979. 103 с.
- 9 Допуски и посадки: Справочник. В 2-х частях. Часть 2 /Под ред. В. Д. Мягкова. Л: Машиностроение. Ленинград, изд-ние, 1978. 1032 с.
- 10 Журавлев В. Н., Николаева О. И. Машиностроительные стапы: Справочник. М: Машиностроение, 1981. 391 с.
- 11 Константинов О. Я. Магнитная технологическая оснастка. Л: Машиностроение. Ленинград, изд-ние, 1974. 182 с.
- 12 Кореаков В. С. Основы конструирования приспособлений в машиностроении. М: Машиностроение, 1971. 88 с.
- 13 Косилова А. Г., Менцеряко Р. К., Калинин М. А. Точность обработки, заготовки и припуски в машиностроении. Справочник технолога. М: Машиностроение, 1976. 288 с.
- 14 Кузнецова Ю. И. Современные отечественные станочные приспособления. М: НИИМАШ 1978. 62 с.
- 15 Лебедев А. С. Штанцы для токарных автоматов и полуавтоматов. М: Машиностроение, 1979. 45 с.
- 16 Малов А. Н., Шатилов А. А., Степанян А. Г. Станочные приспособления: Справочник мета-листов в 5-и томах. М: Машиностроение, 1977. Т. 4 353—569 с.
- 17 Основы технологии машиностроения /Под ред. В. С. Корсакова. М: Машиностроение, 1977. 416 с.
- 18 Рыжов Э. В., Ильинский В. Б. Угольненный расчет погрешности закрепления заготовок в призмы станочных приспособлений — В кн Технология машиностроения. Брянск: БИТМ, 1975, с 154—158.
- 19 Рыжов Э. В., Суслов А. Г., Федоров В. П. Технологическое обеспечение эксплуатационных свойств деталей машин. М: Машиностроение, 1979. 174 с.
- 20 Технология машиностроения /В. Л. Беспалов, Л. А. Глейзер, И. М. Колесов и др. М: Машиностроение, 1973. 448 с.
- 21 Точность и производительность механической обработки. Труды ЛПИ им. М. И. Калинина. Л: 1980. № 368. 115 с.
- 22 Общетехнический справочник. /Под ред Е. А. Скороходова. М: Машиностроение, 1982. 415 с.
- 23 Фирағо В. П. Основы проектирования технологических процессов и приспособлений. Методы обработки поверхностей. М: Машиностроение, 1973. 468 с.
- 24 Шатилов А. А. Элементарные зажимные механизмы станочных приспособлений. М: Машиностроение, 1981. 47 с.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСТов

В справочнике использованы ГОСТы, действующие и утвержденные на 1 октября 1983 г.

ГОСТ	Страница	ГОСТ	Страница	ГОСТ	Страница
2.303—68	10	8240—72	307, 308	12216—66	333
3.1107—81	9, 11	8381—73	94	12414—66	45
5—78	315	8509—72	304, 305	12460—67	123, 124
397—79	98	8510—72	306, 307	12466—67	164
481—80	315	8593—81	22	12468—67	153
613—79	313, 314	8645—68	311	12470—67	163
859—78	313	8742—78	310	12471—67	154
1412—79	312, 313	8734—75	308	12472—67	155
1476—75	84	8878—75	85	12473—67	156
1477—75	84	8918—69	122	12474—67	157, 158
1478—75	84	8922—69	124	12475—67	159
1482—75	83	8923—69	238, 239	12476—67	166, 167
1485—75	83	8924—69	240, 241	12477—67	164, 165
1491—80	80	8925—68	288	12478—67	166, 167
1556—67	393, 394	8926—68	289	12482—67	170
1559—67	342	9047—69	112	12483—67	167, 168
1560—67	344	9048—69	111	12484—67	169
1759—70	75	9052—69	118	12717—78	199, 200
2524—70	89, 90	9057—69	144	12876—67	57—62
2526—70	89, 90	9058—69	145	13152—67	113
2685—75	314	9060—69	108	13153—67	405
2833—77	184, 185	9061—68	150, 306	13154—67	394, 395
3055—69	230, 231	9247—74	315	13158—67	343
3057—79	229	9389—75	209	13159—67	342
3111—81	207, 208	9464—79	97	13165—67	221, 222
3128—70	95	10177—82	41, 42	13427—68	127
3129—70	95	10299—80	180	13428—68	128, 129
3385—69	125	10300—80	180	13429—68	128, 129
3722—81	172	10304—80	181, 182	13432—68	130, 131
4087—69	107	10450—78	101	13433—68	130, 131
4088—69	124, 125	11074—75	85	13434—68	132, 133
4734—69	138, 139	11075—75	85	13435—68	132, 133
4735—69	140, 141	11371—78	101	13436—68	134, 135
4736—69	142, 143	11738—72	79	13437—68	136, 137
4738—67	160, 161	11871—80	91—93	13438—68	105
4739—68	162	11872—80	103, 104	13439—68	105
4742—68	232, 233	12183—66	366, 367	13443—68	287
4743—68	331	12189—66	151	13444—68	287
4784—74	314	12190—66	151	13445—68	287
5927—70	89, 90	12191—66	152	13446—68	288
5929—70	89, 90	12194—66	366, 367	13682—80	64—67
5931—70	89, 90	12195—66	363—365	13766—68	215—220
5932—73	90	12196—66	366, 367	13767—68	215—220
5933—73	90, 91	12197—66	363—365	13770—68	215—220
6111—52	40, 55, 56, 201	12198—66	373	13773—68	215—220
6211—81	39	12199—66	205	13897—68	119
6308—71	315	12200—66	206	13940—80	188—190,
6357—81	39, 42	12202—66	203		194, 195
6393—73	91—93	12207—79	96	13941—80	188, 191—193,
6402—70	102	12209—66	353, 354		196—198
6636—69	13	12210—66	353, 354	13942—80	189—190,
6958—78	101	12211—66	355—357		194, 195
7338—77	315	12212—66	355—357	13943—80	188, 191—193,
7805—70	78	12215—66	361		196—198

Продолжение

ГОСТ	Страница	ГОСТР	Страница	ГОСТ	Страница
14034-74	26	15945-70	23, 24	18430-73	254-258
14724-69	115	16896-71	345, 346	18431-73	260-263
14726-69	126	16897-71	374	18432-73	264-266,
14727-69	122	16898-71	348, 349		273
14728-69	234, 235	16900-71	350	18433-73	267-272
14731-69	120	16901-71	350	19853-74	247-249
14732-69	146, 147	17473-80	81	19897-74	471
14733-69	148, 149	17475-80	82	19898-74	472
14734-69	106	17773-72	117	19899-74	473-476
14735-69	109, 110	17776-72	347	19900-74	477-480
14736-69	109, 110	17777-72	348	20905-75	248, 249
14737-69	173	17778-72	331	21493-76	334, 335
14741-69	234, 235	18123-72	99, 100	21996-76	225
14742-69	232	18175-78	313, 314	23360-78	175
15362-73	259	18429-73	250-253	24071-80	
15524-70	89, 90			24737-81	36-38

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Б

Базирование в машиностроении — Понятие 322—325
Базы технологические 323—326 — Выбор 326
Болты Г-образные 112
— к обработанным станочным пазам 113 — Длины 114
— откидные 115 — Длины 116
— со сферической головкой 111
— с шестигранной головкой 78

В

Винты с резьбовыми отверстиями 163
— с резьбовым хвостовиком 160, 161
Винты нажимные с накатанной головкой 120
— с концом под пяту 128, 129
Винты нажимные с отверстием под рукоятку с концом под пяту 130, 131
— с цилиндрическим концом 130, 131
Винты нажимные с шестигранной головкой с концом под пяту 132, 133
— с цилиндрическим концом 128, 129
Винты регулирующие с квадратным огверстием под ключ 119
— с канавкой для пружин растяжения 205
— с отверстием для пружин растяжения 206
— с полукруглой головкой нормальной точности 81
— с потайной головкой нормальной точности 82
— ступенчатые 118
Винты с цилиндрической головкой и пристигранным углублением под ключ 79
— нормальной точности 80
Винты установочные 84 — Размеры отверстий 68, 69
— с квадратной головкой 83
— с шестигранным углублением под ключ 85
— с цилиндрической головкой 117
Винты-даппы грузовые 121
Влагоизолятор с металлокерамическим фильтром 453
Войлок полугрубощерстный технический 315
Втулки быстросменные — Установочные размеры 273
— вращающиеся 277 — для направления инструментов 278
— для фиксаторов и установочных пальцев 361
Втулки кондукторные 279, 280
— быстросменные 264—266 — Предельные отклонения диаметра 267 — Установочные размеры на крепление планками 273
— Индекс назначения 276
— постоянные 250—253 — Диаметр отверстия кондукторной плиты 258 — Предельные отклонения диаметра 258 — с буртиком 254—258

Втулки промежуточные 267—272 — Диаметр отверстия кондукторной плиты 272
— с буртиком 270—272
Втулки распорные 282
— с буртиком для фиксаторов и установочных пальцев 359, 360
— специальные неподвижные 275—277
— съемные со вставкой из твердого сплава 276, 277

Г

Гайки корончатые повышенной точности нормальной высоты 90, 91
Гайки круглые с отверстиями на торце под ключ 91
— с радиально расположенными отверстиями 94
— шлицевые 91
Гайки крымчатые 125
— прорезные 90, 91
— с конгруэнтным винтом 123, 124
— с накаткой 126
— с отверстиями под рукоятку 127
Гайки шестигранные повышенной точности 89, 90
— с буртиком 122
— со сферическим торцом 122
Гайки штурвальные 234, 235
— штурвальных рукояток 236, 237
— фасонные 124, 125
Гидродвигатель поворотный шнеберный 481 — Расчет 491, 482
Гидропривод с рычажным насосом 460
Гидростанции типа СВ — Параметры 469
Гидроцилиндры двухстороннего действия на номинальное давление 10 МПа 473—476
— укороченные на номинальное давление 10 МПа 477—480
Гидроцилиндры одностороннего действия на номинальное давление 10 МПа с полым штоком 472
— со сильфонным штоком 471

Д

Детали крепежные — Виды и условные обозначения покрытий 77
— Диаметры сквозных отверстий 64
— Механические свойства 76, 77
— Опорные поверхности 58—62
— Ряды сквозных отверстий 62, 63
— Технические требования 75, 77
— Условные обозначения 74, 75
Детали станочных приспособлений — Материалы 318—321
— Примеры обозначений шероховатости поверхности 70—73
— Размеры входных фасок 29
— Термическая обработка 318—321
Допуски на диаметры отверстий и координаты кондукторных втулок 563—568
— на исполнительные размеры 561—563

- на координирующие и установочные размеры 560
- при установке заготовки двумя цилиндрическими отверстиями с параллельными осями на цилиндрические и срезанные пальцы 568, 569

3

- Заглушки сферические** 207, 208
- Заготовки** — Расчетные схемы и формулы для вычисления сил закрепления 376—382
- Зажимы плавающий** 394, 395
- Зажимы** — Графическое изображение 9—11
- клиновые — Размеры 405
- Заклепки** — Виды покрытий 181, 182
- Марки материалов 181, 182
- Размещение в прочных соединениях 183
- Составление поставки 182
- Толщины покрытий 181, 182
- Условные обозначения 181, 182
- Заклепки нормальной точности** с полукруглой головкой 180 — Форма и размеры замыкающей головки 181
- с потайной головкой 180 — Форма и размеры замыкающей головки 181

К

- Картон прокладочный** 315
- Ключи гаечные стандартные** — Размеры мест под ключи 65, 66
- Кнопки** — Размеры 243
- с рифлениями 242
- Кольца направляющие** 373
- Кольца** — Геометрические характеристики попечечных сечений, имеющих радиальную ось симметрии 554—556
- Наибольшие радиальные и осевые линейные и угловые перемещения под действием радиальных сил закрепления 544, 545
- Отклонения от плоскости 194
- Отклонения размера, формы и расположения обработанных поверхностей 541
- запорные 186 — Канавки под кольца 187, 188
- прямоугольные — Коэффициенты жесткости на изгиб и кручение 546
- Упругие деформации при закреплении 540—560
- Кольца пружинные для стопорения винтов** 184, 185
- Кольца пружинные упорные внутренние** — Канавки 196—198
 - наружные — Канавки 194, 195
- Кольца пружинные упорные плоские концентрические внутренние** 191—193
 - наружные 189, 190
- Кольца пружинные упорные плоские эксцентрические внутренние** 191—193
 - наружные 189, 190
- Конусы Морзе внутренние** 25
- Конусы Морзе наружные с дапкой** 25
 - с резьбовым отверстием 26
- Конусы Морзе инструментальные укороченные** 24
- Конусы шпинделей** 24
- Кулачки эксцентриковые вильчатые** 152 — сдвоенные 151
 - круглые 150
- Кулачок стандартный круглый эксцентриковый** 396

М

- Масленки колпачковые** 248, 249
- Маслораспылитель** 45

- Маховики из алюминиевого сплава** 244
 - стальные 243, 244
- Механизмы винтовые** 384—391 — Детали 384, 385 — Расчет 385—400
- Механизмы зажимные** — Назначение 375 — Основные требования 375
 - быстропереналаживаемые 421—424
 - многоместных станочных приспособлений 413
 - приспособлений к станкам непрерывного действия 413, 420
 - реечные 412, 413
 - рычажно-шарнирные 412
- Механизмы клиновые** 400—402
 - клиноплунжерные 400, 402—404
 - рычажно-шарнирные 414—419
 - рычажные 408—412
 - эксцентриковые 391—400
- Муфты быстроразъемные** 486—488

Н

- Наконечники** 246
- Направляющие** 289, 290
- Насос винтовой двухступенчатый** 462
 - одноступенчатый 462
- Насос ручной** 460, 461
 - рычажный одноступенчатый 461

О

- Опоры станочных приспособлений** — Графики для определения износстойкости 536
 - Графическое изображение 9, 11
 - Критерии износстойкости 535
 - Номинальная площадь касания с базой заготовки 537
 - поясные 345 — Корпуса 346
 - постоянные 327—330 — высокие 334, 335
 - призматические 374
 - Расчет износстойкости 534—536
 - регулируемые 335—340
 - самоустановливющиеся 341, 342
 - Твердость 535
- Отверстия центральные с дугообразной обводящей** 17
 - с винтовой резьбой 28
 - с углом конуса 60° 27

П

- Пазы Т образные обработанные** 67
 - шпоночные — Прелестные отклонения 176, 178
- Пальцы для установки пружин растяжения** 204
 - упорные для установки пружин сжатия в пазах 207
- Пальцы установочные срезанные высокие** 351, 352
 - постоянные 353, 354
 - сменные 355, 356
 - с упором 349
 - цилиндрические 350
- Пальцы установочные с упором** 348, 349
- Пальцы установочные цилиндрические высокие** 351, 352
 - постоянные 353, 354
 - сменные 355, 356
- Паронит** 315
- Планки для крепления кондукторных втулок** 273, 274, 286
 - откидные 109
 - объемные 109

- Пластины опорные** 331—333 — к установочным пальцам 347
Пластины резиновые 315
 — резинотканевые 315
Плиты магнитные — Силовые характеристики 495, 496
Плунжеры 167, 168 — пустотелые 169
Пневмоаппарат управления крановым 458
Пневмогидроаккумуляторы 482—485
Пневмогидростройники 462—469
Пневмодвигатели объемные 425—452
Пневмоклапаны редукционный 455
Пневмоклапаны обратные 458, 459
Пневмопредельитель крановый 457
Пневмоцилиндры вращающиеся двухстороннего действия со сдвижным штоком — Основные параметры 447, 484
 —, всграиваемые в станочные приспособления — Основные размеры 433—446
Погрешности базирования заготовок в станочных приспособлениях 522—528
 — закрепления заготовок 528—533
 — по положению 533—540
 — установки заготовок в патронах 519, 520 — в тисках 521 — на оправках 519 — на столе станка 522 — плоской поверхностью 521 — по цилиндрической базе 522
Подшипники винтовые 342 — встроенные 343
Покрытия защитно-декоративные 316
 — защитные 315, 316
 — износостойкие 317
 — специальные 316, 317
Пресс-масленики для смазочных масел 249
 — прямые 247
 — угловые 248
Привод вакуумный 513—515
 — магнитный 488
 — электромеханический 515, 516
Прижимы пневматические однопоршневые клиновые — Основные размеры 406, 407
Призмы магнитные — Силовые характеристики 498
 — неподвижные 366, 367
 — опорные 363—365
 — подвижные 366, 367
 — с боковым креплением 363—365
 — установочные 366, 367
Приспособления станочные магнитные 488
 — Классификация 491, 492
 — Материалы 489—491
 — Нахождение потоков и МДС графическим методом 505
 — Особенности работы постоянного магнита в системе 507, 508
 — Расчет магнитных проводимостей 504
 — Расчет магнитных сопротивлений 505, 506
 — Силовые характеристики 499, 500
 — Типовые схемы установки заготовок и расчетные зависимости 497, 498
 — Эквивалентная электрическая схема за-мещения 503
Приспособления станочные магнитные специальные — Конструирование элементарной магнитной системы 501—503
 — Разработка расчетной схемы 500
 — Расчет 500
Приспособления станочные — Необратимые специальные 12, 13
 — Конусности нормальные 22 — Примеры применения 23
 — Корпуса 291—293
 — Крышки 281, 285
 — Нормальные линейные размеры 20, 21
 — Определение 8, 9
 — Рекомендации допуски формы и расположения поверхностей 580—584
 — Рекомендации посадки и поля допусков 570—580
 — Сборно-разборные 12
 — Серии 13
 — специализированные наладочные 12
 — Степени точности, достигаемые при обработке 538, 539
 — Термины 8, 9
Приспособления станочные универсальные безналадочные 12
 — наладочные 12
 — сборные 12
Приспособления станочные электромагнитные — Расчет 508—510
Прихваты Г-образные 148, 149
 — двухсторонние шарнирные 144
 — откидные 142, 143
 — передвижные 140, 141 — шарнирные 145 — фасонные 146, 147
 — поворотные 138, 139
Пробки для установки пружин сжатия 204
 — конические с дюймовой резьбой 201
 — резьбовые 203 — конические 199, 200
 — с прокладками 201, 202
 — цилиндрические с внутренним шести-гранником 202
Проволока — Механические свойства 211
Проушины в корпусах станочных приспособлений — Размеры 68
Пружины — Классы 209 — Разряды 210
Пружины винтовые цилиндрические растяжения 200—214 — Последовательность расчета 214—223
 — сжатия 208—214 — Последовательность расчета 214—223
Пружины кручения — Последовательность расчета 225
 — из круглой проволоки 223, 224 — Расчетные зависимости 223, 224
Пружины пластичные 223 — Последовательность расчета 229 — Расчетные зависимости 226
 — растяжения — Параметры 215—220 — Расчетные зависимости 212—214
 — сжатия 221, 222 — Параметры 215—220 — Расчетные зависимости 212—214
 — Тарельчатые 229, 230
Пяты для нажимных винтов 134, 135 — увеличенные 136, 137

Р

- Радиусы закруглений сопряженных валов и втулок** 29
Распорки винтовые 344
Резьба внутренняя трубная цилиндрическая — Недорезы 49
 — Проточки 49
 — Сбеги 49
Резьба дюймовая коническая с углом профиля 60° — Недорезы 46, 47
 — Основные размеры 40
 — Проточки 46, 47
 — Размеры диаметров отверстий 55
Резьба метрическая 44, 45 — Недорезы 44, 45
 — Основные размеры 30—35
 — Проточки 44, 45
 — Сбеги 44, 45
 — с крупным шагом — Размеры диаметров отверстий 50
 — с мелким шагом — Размеры диаметров отверстий 51—54
Резьба наружная трубная цилиндрическая — Недорезы 48 — Проточки 48 — Сбеги 48

- однозаходная трапециoidalная — Основные размеры 36—38 — Проточки 46 — Фаски 46
Резьба трубная коническая — Недорезы 47 — Основные размеры 39 — Проточки 47 — Размеры диаметров отверстий 56 — Сбеги 47
 — упорная — Основные размеры 41, 42
 — цилиндрическая 42 — Размеры диаметров отверстий 57
Рифления прямые для всех материалов 69 — сегментные 70
Ролики игольчатые 171
 — с отверстиями 170
 — цилиндрические 171
Рукоятки 234, 235 — звездообразные 232, 233
 — к тискам 245
 — с пакеткой 232
 — с противовесом 245
 — с шаровой головкой 230, 231
 — с шаровой ручкой 240, 241
 — штурвальные 236, 237
Ручки шаровые стальные 246
 — фасонные стальные 234
Рым-болты 87 — Грузоподъемность 88
Рычаги вильчатые 166, 167
 — угловые 154 — двухкулачковые 156 — двухпазовые 159 — с двумя отверстиями 155 — с кулачком и пазом 157, 158
- С**
- Сальники** 281
Серьги двухпазовые 166, 167
 — однопазовые 164, 165
 — с резьбовыми отверстиями 164
Система станочных приспособлений — Понятие 12
 — элементарная с магнитотвердым ферритом — Расчет 510—513
Соединения заклепочные — Допустимые напряжения при расчете на прочность 184
Стандартизация станочных приспособлений комплексная — Понятие 12
Стекло органическое конструкционное 315
Сухари подчажные для установки пружин сжатия в пазах 207
- Т**
- Токетолит** конструкционный 315
Тела вращения — Степени точности 538—540
Трубы квадратные стальные 311
 — прямоугольные стальные 311
Трубы стальные бесшовные горячекатаные 310
 — холоднодеформированные 308 — Внутреннее давление 309
- У**
- Углы** конусов 22 — Примеры применения 23
Унификация станочных приспособлений — Понятие 12
Упор винтовой с клином 393, 394
- Установки** высотные 287
 — угловые торцевые 288
Устройства установочные — Графическое изображение 10, 11
Ушки к откидным планкам 162
- Ф**
- Фиксаторы** 289, 291
- Ц**
- Цилиндры** без торможения с креплением на лапах 429
 — на проушине 431
 — на удлиненных стяжках 427, 428
 — на фланце 430
 — на цапфах 431
- III**
- Шайбы** быстросъемные 107
 — конические 105
 — концевые 106
 — нормальные 101
 — опорные 331 — к установочным пальцам 348
 — откидные 108
 — пружинные 102
 — Рекомендуемые условные изображения 99
 — стопорные многодалчатые для гаек со щипцами 103, 104
 — сферические 105
 — Технические требования 100
 — увеличенные 101
 — уменьшенные 101
Шарики, применяемые в виде отдельных деталей 172
Швеллеры стальные горячекатаные 307, 308
Швы прочные — Расчет 183, 184
Шпильки с ввинчиваемыми концами нормальной и повышенной точности 85—87
Шплинты разводные 98
Шпонки направляющие 174
Шпонки призматические для валов 175 — Предельные отклонения 176
 — привертные 173
Шпонки — Расчеты на прочность 179
 — сегментные для валов 176—178 — Предельные отклонения 178
Штифты конические 95 — с внутренней резьбой 97
 — цилиндрические 95 — для глухих отверстий 96
- Щ**
- Щупы** плоские 288
 — цилиндрические 289
- Э**
- Эксцентрики** двухпорные 153
Элементы унифицированные конструктивные для установки наладок 15—18
 — заготовок 14, 15
 — сборочных единиц 18
 — стандартных фрезерных станочных приспособлений 18

**Александр Иванович Астахов,
Сергей Владимирович Бояршинов,
Борис Николаевич Вардашкин и др.**
СТАНОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Том 1

Редактор издательства И. И. Лесниченко
Художественный редактор С. С. Водчик
Переплет художника С. И. Голубева
Технический редактор Т. С. Старых
Корректоры: И. Борейша и
А. А. Снастина

ИБ № 3073

Сдано в набор 14.04.83. Подписано в печать 19.03.84. Т-07714. Формат 60×90 $\frac{1}{16}$.
Бумага ки.-журн. Гарнитура обыкновен-
ная новая. Печать высокая. Усл. лем.
л. 37,0. Усл. кр.-отт. 37,0. Уч.-изд. 41,88. Тираж 55 000 экз. Заказ 894. Це-
на 2 р. 50 к.

Ордена Трудового Красного Знамени,
издательство «Машиностроение»,
107076, Москва, Строгинский пер., 4

Ордена Октябрьской Революции, ордена
Трудового Красного Знамени Ленин-
градское производственно-техническое
объединение «Печатный Двор» имени
А. М. Горького Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по де-
лам издательства, полиграфии и книж-
ной торговли 197136, Ленинград, П-136,
Чкаловский пр., 15