

ЗАО «Вектор»

(наименование организации, предприятия)

Утверждаю:

Гл. инженер _____

НАРЯД – ДОПУСК

На производство работ повышенной опасности

От « 10 » марта 2000 г.

1. Ответственному исполнителю работ Машов С.В.
С бригадой в составе 11 человек произвести следующие работы:

Выполнить укладку домкратов 1,2; Техническое обслуживание и восстановление сварочной бригады при монтаже и демонтаже электроформы и сварочного инверсионного аппарата крана, укладку домкратов 1,2

2. Для производства работ необходимы:

материалы согласно спецификации 07.55510.74-01.С

Инструменты _____

3. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры безопасности: Соблюдать ТБ: при работе с лесов и подмостей, при работе с ГПМ, исключив при этом возможное падение зап/частей и оборудования, при работе с пневмо и Эл/инструментом и приспособлениями, а также с вращающимися машинами и механизмами (растворомешалки и др.), при ремонте тепломеханического оборудования, при работе в топках и барабанах котлов, в КЭФ, при ремонте вращающихся мех-ов (дымососы, вентиляторы, транспортёры и др.), при работе с Эл/сваркой и газовой резкой. Осветить рабочие места согласно норм и правил. Работать в касках. При необходимости применять монтажные пояса, защитные средства (очки, маски и др.) Исключить работу персонала на разных отметках в одной вертикальной плоскости. Соблюдать меры противопожарной безопасности. Ежедневно проводить уборку рабочих мест от отходов металла и мусора. Оградить рабочие места и вывесить плакаты «монтажная зона, - проход запрещён»

(перечисляются основные мероприятия и средства по обеспечению безопасности труда)

4. Особые условия работа на действующих объектах

5. Начало работы в 8.00 мин. 19.03.2000 г.

Окончание работы в 12.00 мин 19.03.2000 г.

Режим работы по сменам односменная

6. Ответственным руководителем работ назначается

Лавицкий А.А.

7. Наряд- допуск выдал

Иванов А.И.

8. Наряд-допуск принял

Ответственный руководитель работ

Лавицкий А.А.

9. Мероприятия по обеспечению безопасности труда и порядок производства

работ согласованы*

✓

(Ответственное лицо действующего предприятия (цеха, участка) Ф.И.О., должность, подпись)

10. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкцией: № 10

электротехнической безопасности; электробезопасности; машины бытового назначения
(наименование инструкции или краткое содержание инструктажа)

Ответственный руководитель работ 10.03.10 [подпись]
(дата, подпись)

ответственное лицо
действующего предприятия (цеха, участка) ✓ [подпись]
(дата, подпись)

11. Инструктаж прошли члены бригады:

Фамилия, имя, отчество	Профессия, разряд	Дата	Подпись
Молов С. В.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Машов Н. В.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Фомин С. А.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Сергеев В. В.	Машинист 5р	10.03	[подпись]
Сидоркин А. В.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Осипов В. Д.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Румянцева А. Н.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Румянцева Е. Н.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Хайруллин В. Н.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Александров Р. Я.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Тимошев Р. М.	Машинист 4р	10.03	[подпись]
Семин А. А.	Слесарь 5р	10.03	[подпись]

12. Рабочее место и условия труда проверены. Меры безопасности, указанные в наряде – допуске, обеспечены.

Разрешаю приступить к работам ✓
(должность, Ф. И. О. допускающего к работе представителя
действующего предприятия, дата и подпись)

Ответственный руководитель работ 10.03 [подпись]
(дата, подпись)

Ответственный исполнитель работ 10.03 [подпись]
(дата, подпись)

13. Работы начаты в 8 ч 00 мин. 10.03 2010 г.

14. Работы окончены, рабочие места проверены (материалы, инструменты, приспособления и т.п. убраны), люди выведены.

Наряд закрыт в 17 ч 00 мин. 10.04 2010 г.

Ответственный исполнитель работ [подпись]

Ответственное лицо действующего предприятия *
Примечание наряд оформляется в 2 экземплярах, при работе на территории действующего предприятия наряд оформляется в 3 экземплярах (3 выдается ответственному лицу действующего предприятия).